


### บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ เดอะชาแนล คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 3-1 ถึง รูปที่ 3-15 และตารางที่ 3-1



รูปที่ 3-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 3-2 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 3-3 ทางหนีไฟ ประตุนิไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ ทางออก



รูปที่ 3-4 จุกรวมพล



รูปที่ 3-5 ตู้ดับเพลิงและหัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 3-6 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ SPRINKLE SYSTEM

5



รูปที่ 3-7 อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ



รูปที่ 3-8 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง



รูปที่ 3-9 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 3-10 ห้องพักขยะมูลฝอย ถังขยะ



รูปที่ 3-11 ทางเข้า-ออกโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำ



รูปที่ 3-12 ระบบบำบัดน้ำเสีย และมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3-13 ป้ายเตือนการจราจร



รูปที่ 3-14 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 3-15 ไฟสำรองฉุกเฉิน บ้านไคหนีไฟ

