



ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ข
โครงการอาคารชุด พหลิม คอนโดรามคำแหง สเตชั่น (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด พหลิม คอนโด รามคำแหง สเตชั่น

	
รูปที่ 1 พื้นปกคลุมดินและต้นไม้รอบโครงการ	
	
	
รูปที่ 2 รั้วและไม้ยืนต้นรอบโครงการ	


	
รูปที่ 3 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 4 สัญลักษณ์บนทางพื้น
	
รูปที่ 4 (ต่อ) สัญลักษณ์บนทางพื้น	รูปที่ 5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์
	
รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโครงการ	

	
	
รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ

	
รูปที่ 10 เส้นท่อประปา	รูปที่ 11 สืบสิ่งปฏิกูล
	
รูปที่ 12 ห้องพักมูลฝอย	รูปที่ 13 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย
	
รูปที่ 14 ป่อหนองน้ำ	รูปที่ 15 ห้องพักมูลฝอยรวม

	
รูปที่ 16 ท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณห้องพักมูฟอย	รูปที่ 17 ทำความสะอาดห้องขยะ
	
รูปที่ 18 หลอดไฟ (LED)	รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน
	
รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศ	รูปที่ 21 ป้ายประชาสัมพันธ์

	
รูปที่ 22 หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)	รูปที่ 23 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ 23 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (ต่อ)	รูปที่ 24 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ 25 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งอัคคีภัย (Alarm Bell)	

	
รูปที่ 26 ลิฟต์ดับเพลิง	รูปที่ 27 ตรวจสอบระบบอัคคีภัย
	
รูปที่ 28 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในอาคารและนอกอาคาร	รูปที่ 29 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร
	
รูปที่ 30 แผนผังทางหนีไฟ	รูปที่ 31 ป้ายบอกทางหนีไฟ

 27 Apr BE 2569 at 13:54:51 47P 673357 1519936 Suan Luang District, Bangkok 10250	 27 Apr BE 2569 at 14:20:29 47P 673326 1519919 Suan Luang District, Bangkok 10250
รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ	รูปที่ 33 จุดรวมพล
 27 Apr BE 2569 at 13:46:26 47P 673350 1519908 Suan Luang District, Bangkok 10250	 27 Apr BE 2569 at 14:10:47 47P 673311 1519915 Suan Luang District, Bangkok 10250
รูปที่ 34 ลานหนีไฟทางอากาศ	รูปที่ 35 ป้ายจราจร
 27 Apr BE 2569 at 14:10:47 47P 673311 1519915 Suan Luang District, Bangkok 10250	 27 Apr BE 2569 at 14:17:50 47P 673359 1519882 Suan Luang District, Bangkok 10250
รูปที่ 36 สติ๊กเกอร์ติดรถผู้พักอาศัย	รูปที่ 37 ป้ายบอกทางออก-ทางเข้า

27 Apr BE 2569 at 14:18:14 47P 673356 1519880 Suan Luang District, Bangkok 10250 2.10 M. ทางออก EXIT ระวังรถวิ่งสวนทาง To-way traffic ahead ให้ทางรถสวนมา Give priority to vehicles from opposite direction	27/04/2026
รูปที่ 37 ป้ายบอกทางออก-ทางเข้า (ต่อ)	รูปที่ 38 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก
27 Apr BE 2569 at 14:10:11 47P 673239 1519821 Suan Luang District, Bangkok 10250 ระเบียบการจอดรถในอาคาร ➢ มีสติ๊กเกอร์ มีสิทธิ์จอดในอาคารจอดรถที่มีสิทธิ์ของห้องชุด ➢ ไม่มีสติ๊กเกอร์ ไม่มีสิทธิ์จอดในอาคารชุด การแลกบัตร Visitor และสามารถจอดได้บริเวณโดยรอบอาคารชุดเท่านั้น ห้ามขึ้นจอดบนลานจอด (ฝ่าฝืนคือปรับ 1,000 บาท)	27/04/2026
รูปที่ 39 ป้ายห้ามจอด	รูปที่ 40 พื้นที่จอดรถ
27 Apr BE 2569 at 14:11:53 47P 673297 1519902 Suan Luang District, Bangkok 10250	27 Apr BE 2569 at 14:23:57 47P 673329 1519891 Suan Luang District, Bangkok 10250
รูปที่ 40 พื้นที่จอดรถ (ต่อ)	รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริเวณหน้าโครงการ

	
รูปที่ 42 กล้องวงจรปิด	รูปที่ 43 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 44 สระว่ายน้ำ	รูปที่ 45 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 46 แสงสว่างรอบสระว่ายน้ำ	รูปที่ 47 ป้ายบอกระดับความลึก

	
รูปที่ 48 บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ	รูปที่ 49 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 50 อุปกรณ์ช่วยชีวิต	รูปที่ 51 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ 52 ซ่อมอพยพหน้าไฟ	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ข
โครงการอาคารชุด พหลิม คอนโดรามคำแหง สเตชั่น (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด พหลิม คอนโด รามคำแหง สเตชั่น




รูปที่ 53 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ 54 ไม้กั้นทางเข้า-ออกหน้าโครงการ



รูปที่ 55 ห้องเครื่องกำเนิดไฟ



รูปที่ 56 ห้อง Control CCTV




รูปที่ 57 ห้อง MDB



รูปที่ 58 ตัวอาคาร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ข
โครงการอาคารชุด พหลิม คอนโดรามคำแหง สเตชั่น (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด พหลิม คอนโด รามคำแหง สเตชั่น



รูปที่ 59 ห้อง Fire Pump



รูปที่ 60 สำรองไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 61 กระจากโค้ง