

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด โคลสรัชดา 7

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

 30/4/69 13:24 47P 669809 1522917 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 30/4/69 13:16 47P 669838 1522918 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 1 รั้วรอบพื้นที่โครงการ	รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 30/4/69 13:07 47P 669820 1522922 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 30/4/69 13:08 47P 669813 1522926 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
 30/4/69 13:22 47P 669829 1522933 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 30/4/69 13:16 47P 669824 1522924 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

	
	
รูปที่ 3 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 4 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

 30/4/69 13:20 47P 669789 1522915 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 30/4/69 13:20 47P 669773 1522981 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 5 ที่จอดรถอัตโนมัติ	
 30/4/69 13:26 47P 669818 1522914 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 พ.ศ. ๒๕๖๙ 13:07:11 348/3 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย
รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 7 ถังสำรองน้ำ
 พ.ศ. ๒๕๖๙ 13:07:18 350 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย	 พ.ศ. ๒๕๖๙ 13:14:01 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1-1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย
รูปที่ 7 (ต่อ) ถังสำรองน้ำ	รูปที่ 8 เส้นท่อประปาโครงการ

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

	
รูปที่ 9 กฎระเบียบสระว่ายน้ำ	รูปที่ 10 ไฟส่องสว่าง
	
รูปที่ 11 ป้ายบอกความลึก	รูปที่ 12 รางระบายน้ำล้น
	
รูปที่ 13 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ 14 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด โคลสรัชดา 7


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

	
รูปที่ 15 ตู้พัดลมระบายอากาศ	รูปที่ 16 Generator
	
รูปที่ 17 ถังดับเพลิง	
	
รูปที่ 18 ระบบป้องกันอัคคีภัย	


รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)




รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

 30/4/69 13:23 47P 669790 1522955 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 พ.ศ. ๒๕๖๙ 13-11-06 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 2 กรุงเทพมหานคร 15 เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย
รูปที่ 19 พัดลมระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	รูปที่ 20 บันไดหนีไฟ
 พ.ศ. ๒๕๖๙ 13:19:03 348/3 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย	 พ.ศ. ๒๕๖๙ 13:04:59 348/3 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย
รูปที่ 21 จุดรวมพล	รูปที่ 22 แบบแปลนแผนผัง
 30/4/69 13:18 47P 669843 1522916 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 30/4/69 13:17 47P 669842 1522909 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 23 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

	
รูปที่ 24 กล้อง (CCTV)	
	
	
รูปที่ 25 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด โคลสรัชดา 7


รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

	
รูปที่ 26 สีของอาคาร	รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	รูปที่ 29 รดน้ำบริเวณด้านบนของบ่อดินบำบัดมีเทน
	
รูปที่ 30 ทำความสะอาดพื้นห้องพักรถยนต์	รูปที่ 31 ซ่อมอพยพหนีไฟ



รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

 17 มิ.ย. 2026 13:11:13 348 ซอย รัชดา 7 แขวง 7 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	 6 มิ.ย. 2026 16:50:08 558 ซอย รัชดา 7 แขวง 7 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	รูปที่ 33 ระบบเกลือ
 28 มิ.ย. 2026 10:02:03 258 ซอย รัชดา 7 แขวง 3 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	 30 มิ.ย. 2026 10:30:24 347 ถนน สุขุมวิท เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน	รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
	 13 มิ.ย. 2026 19:01:06
รูปที่ 36 สับตะกอนตะไคร่น้ำ	รูปที่ 37 ไฟส่องสว่างสระว่ายน้ำเวลากลางคืน

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

	
รูปที่ 38 ล้างถังสำรองน้ำ	
	
รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ	รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ 41 ไฟส่องสว่างภายในโครง	รูปที่ 42 เบอร์ดิจต่อฉุกเฉิน

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7)

	
รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน	รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา
	
รูปที่ 45 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	รูปที่ 46 ลูกศรบอกทางเข้า-ออก