

ภาคผนวกที่ 5

รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. 2)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

Month	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
Jan-26	4	48	38.4	ระบาย 38.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	42	33.6	ระบาย 33.6 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	39	31.2	ระบาย 31.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	39	31.2	ระบาย 31.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	41	32.8	ระบาย 32.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	41	32.8	ระบาย 32.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	40	32	ระบาย 32 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	42	33.6	ระบาย 33.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	38	30.4	ระบาย 30.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	45	36	ระบาย 36 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	38	30.4	ระบาย 30.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	45	36	ระบาย 36 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	44	35.2	ระบาย 35.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	44	35.2	ระบาย 35.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	45	36	ระบาย 36 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	44	35.2	ระบาย 35.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	70	56	ระบาย 56 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	40	32	ระบาย 32 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	39	31.2	ระบาย 31.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	58	46.4	ระบาย 46.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	57	45.6	ระบาย 45.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	30	24	ระบาย 24 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	52	41.6	ระบาย 41.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	3	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray
	4	54	43.2	ระบาย 43.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	Ray

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

Month	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ASHLEE HUB HOTEL PATONG			
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายนี้นับรวม)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
Feb-26						(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)									
01/02/2026	4	52	41.6	ระบาย 41.6 คิว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
02/02/2026	3	43	34.4	ระบาย 34.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
03/02/2026	4	42	33.6	ระบาย 33.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
04/02/2026	3	58	46.4	ระบาย 46.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
05/02/2026	4	49	39.2	ระบาย 39.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
06/02/2026	4	88	70.4	ระบาย 70.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
07/02/2026	3	34	27.2	ระบาย 27.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
08/02/2026	3	37	29.6	ระบาย 29.6คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
09/02/2026	3	51	40.8	ระบาย 40.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
10/02/2026	3	50	40	ระบาย 40 คิว	เติม EM 10ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
11/02/2026	4	34	27.2	ระบาย 27.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
12/02/2026	3	58	46.4	ระบาย 46.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
13/02/2026	4	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
14/02/2026	3	58	46.4	ระบาย 46.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
15/02/2026	4	34	27.2	ระบาย 27.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
16/02/2026	4	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
17/02/2026	3	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
18/02/2026	3	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
19/02/2026	4	39	31.2	ระบาย 31.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
20/02/2026	3	48	38.4	ระบาย 38.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
21/02/2026	4	55	44	ระบาย 44 คิว	เติม EM 10ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
22/02/2026	3	68	54.4	ระบาย 54.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
23/02/2026	3	89	71.2	ระบาย 71.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
24/02/2026	3	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
25/02/2026	2	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
26/02/2026	3	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
27/02/2026	2	60	48	ระบาย 48 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray
28/02/2026	4	35	28	ระบาย 28คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-		Ray

Month	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ASHLEE HUB HOTEL PATONG		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย	เครื่องกวนผสมสารเคมี	เครื่องสูบลตะกอน	อื่นๆ (ระบุ)				
May-26						(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)	(ปกติ/ผิดปกติ)				
01/05/2026	1	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
02/05/2026	1	26	20.8	ระบาย 20.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
03/05/2026	2	22	17.6	ระบาย 17.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
04/05/2026	2	23	18.4	ระบาย 18.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
05/05/2026	3	30	24	ระบาย 24 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
06/05/2026	2	32	25.6	ระบาย 25.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
07/05/2026	2	21	16.8	ระบาย 16.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
08/05/2026	1	23	18.4	ระบาย 18.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
09/05/2026	2	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
10/05/2026	2	21	16.8	ระบาย 16.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
11/05/2026	1	21	16.8	ระบาย 16.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
12/05/2026	2	20	16	ระบาย 16 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
13/05/2026	2	20	16	ระบาย 16 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
14/05/2026	1	23	18.4	ระบาย 18.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
15/05/2026	2	28	22.4	ระบาย 22.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
16/05/2026	0	22	17.6	ระบาย 17.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
17/05/2026	2	19	15.2	ระบาย 15.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
18/05/2026	2	17	13.6	ระบาย 13.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
19/05/2026	2	28	22.4	ระบาย 22.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
20/05/2026	1	9	7.2	ระบาย 7.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
21/05/2026	2	16	12.8	ระบาย 12.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
22/05/2026	2	22	17.6	ระบาย 17.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
23/05/2026	2	21	16.8	ระบาย 16.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
24/05/2026	3	26	20.8	ระบาย 20.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
25/05/2026	3	25	20	ระบาย 20 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
26/05/2026	3	32	25.6	ระบาย 25.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
27/05/2026	4	34	27.2	ระบาย 27.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
28/05/2026	2	32	25.6	ระบาย 25.6 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
29/05/2026	2	21	16.8	ระบาย 16.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
30/05/2026	3	18	14.4	ระบาย 14.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray
31/05/2026	5	30	24	ระบาย 24 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	—	Ray

Month	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ASHLEE HUB HOTEL PATONG		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดตะกอน (ปกติ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบบ) (ปกติ ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	
Jun-26																
01/06/2026	3	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
02/06/2026	3	19	15.2	ระบาย 15 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
03/06/2026	3	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
04/06/2026	4	29	23.2	ระบาย 23.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
05/06/2026	2	27	21.6	ระบาย 21.6คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
06/06/2026	3	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
07/06/2026	2	25	20	ระบาย 20 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
08/06/2026	4	30	24	ระบาย 24คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
09/06/2026	5	25	20	ระบาย 20 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
10/06/2026	4	34	27.2	ระบาย 27.2 คิว	เติม EM 10ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
11/06/2026	4	31	24.8	ระบาย 24.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
12/06/2026	5	32	25.6	ระบาย 25.6คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
13/06/2026	4	30	24	ระบาย 24 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
14/06/2026	4	35	28	ระบาย 28 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
15/06/2026	3	31	24.8	ระบาย 24.8 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
16/06/2026	3	28	22.4	ระบาย 22.4 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
17/06/2026	3	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
18/06/2026	3	22	17.6	ระบาย 17.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
19/06/2026	3	29	23.2	ระบาย 23.2คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
20/06/2026	3	14	11.2	ระบาย 11.2คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
21/06/2026	3	22	17.6	ระบาย 17.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
22/06/2026	3	30	24	ระบาย 24 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
23/06/2026	4	25	20	ระบาย 20คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
24/06/2026	3	26	20.8	ระบาย 20.8 คิว	เติม EM 10ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
25/06/2026	3	25	20	ระบาย 20 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
26/06/2026	3	24	19.2	ระบาย 19.2 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
27/06/2026	3	22	17.6	ระบาย17.6คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
28/06/2026	2	16	12.8	ระบาย 12.8คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
29/06/2026	3	25	20	ระบาย 20 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	
30/06/2026	3	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ	—	—	Ray	

Month	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ASHLEE HUB HOTEL PATONG		
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดคอน (ปกติ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
Apr-26															
01/04/2026	3	43	34.4	ระบาย 34.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
02/04/2026	3	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
03/04/2026	4	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
04/04/2026	3	34	27.2	ระบาย 27.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
05/04/2026	3	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
06/04/2026	4	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
07/04/2026	3	31	24.8	ระบาย 24.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
08/04/2026	3	32	25.6	ระบาย 25.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
09/04/2026	3	29	23.2	ระบาย 23.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
10/04/2026	3	32	25.6	ระบาย 25.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
11/04/2026	3	40	32	ระบาย 32 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
12/04/2026	3	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
13/04/2026	4	29	23.2	ระบาย 23.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
14/04/2026	3	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
15/04/2026	4	31	24.8	ระบาย 24.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
16/04/2026	3	28	22.4	ระบาย 22.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
17/04/2026	3	29	23.2	ระบาย 23.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
18/04/2026	3	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
19/04/2026	3	22	17.6	ระบาย 17.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
20/04/2026	3	45	36	ระบาย 36 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
21/04/2026	3	26	20.8	ระบาย 20.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
22/04/2026	3	40	32	ระบาย 32 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
23/04/2026	3	41	32.8	ระบาย 32.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
24/04/2026	3	44	35.2	ระบาย 35.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
25/04/2026	3	42	33.6	ระบาย 33.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
26/04/2026	2	38	30.4	ระบาย 30.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
27/04/2026	3	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
28/04/2026	3	46	36.8	ระบาย 36.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
29/04/2026	4	40	32	ระบาย 32 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray
30/04/2026	3	23	18.4	ระบาย 18.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray

Month	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ASHLEE HUB HOTEL PATONG			
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย) (ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลดตะกอน (ปกติ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ ผิดปกติ)				
Mar-26																
01/03/2025	3	48	38.4	ระบาย 38.4 คิว		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
02/03/2025	3	42	33.6	ระบาย 33.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
03/03/2025	4	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
04/03/2025	3	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
05/03/2025	3	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
06/03/2025	4	39	31.2	ระบาย 31.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
07/03/2025	3	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
08/03/2025	3	39	31.2	ระบาย 31.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
09/03/2025	3	41	32.8	ระบาย 32.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
10/03/2025	3	41	32.8	ระบาย 32.8 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
11/03/2025	3	40	32	ระบาย 32 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
12/03/2025	3	36	28.8	ระบาย 28.8 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
13/03/2025	4	42	33.6	ระบาย 33.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
14/03/2025	3	37	29.6	ระบาย 29.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
15/03/2025	4	38	30.4	ระบาย 30.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
16/03/2025	4	45	36	ระบาย 36 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
17/03/2025	3	38	30.4	ระบาย 30.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
18/03/2025	3	45	36	ระบาย 36 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
19/03/2025	3	44	35.2	ระบาย 35.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
20/03/2025	3	44	35.2	ระบาย 35.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
21/03/2025	3	45	36	ระบาย 36 คิว	เติม EM 10 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
22/03/2025	3	44	35.2	ระบาย 35.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
23/03/2025	3	70	56	ระบาย 56 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
24/03/2025	3	40	32	ระบาย 32 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
25/03/2025	2	39	31.2	ระบาย 31.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
26/03/2025	3	58	46.4	ระบาย 46.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
27/03/2025	2	57	45.6	ระบาย 45.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
28/03/2025	3	30	24	ระบาย 24 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
29/03/2025	3	52	41.6	ระบาย 41.6 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
30/03/2025	4	33	26.4	ระบาย 26.4 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	
31/03/2025	3	54	43.2	ระบาย 43.2 คิว	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	Ray	

ภาคผนวกที่ 6

ใบเสร็จค่าขยะ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



เล่มที่ 82/69 เลขที่ 37

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05951/69

วันที่ 12 มกราคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,000.00	ประจำเดือน ม.ค. 2569
	ที่อยู่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ม.- ช.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต		
	รวมเงิน	5,000.00	
ตัวอักษร (ห้าพันบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาววิมลทิพย์ อินทมะโน)

นักจัดการงานทั่วไป

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 10 มกราคม 2569

5,000.00 บาท

รวม : 5,000.00 บาท

SHLEE CO., LTD.
บริษัท แอสซาลี จำกัด

อินทมะโน



เล่มที่ 82/69 เลขที่ 38

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05952/69

วันที่ 12 มกราคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,250.00	ประจำเดือน ม.ค. 2569 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
รวมเงิน		1,250.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาววิมลทิพย์ อินทมะโน)

นักจัดการงานทั่วไป

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 10 มกราคม 2569

: 1,250.00 บาท

รวม : 1,250.00 บาท

SHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาลี จำกัด

อัน...



เล่มที่ 108/69 เลขที่ 17

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-07291/69

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,000.00	ประจำเดือน ก.พ.2569
ที่อยู่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ม.- ช.- ถ.- ต.ป่า ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต			
รวมเงิน		5,000.00	
ตัวอักษร (หาพื้นที่ว่าง)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวธณียา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569

5,000.00 บาท

SHLEE CO., LTD.
บริษัท แอสซาลี จำกัด

อ.น.ช. อ.น.ช. น.อ.



เล่มที่ 100/67 เลขที่ 18

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-07292/69

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,250.00	ประจำเดือน ก.พ.2569 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
รวมเงิน		1,250.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวธณียา ฤทธศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569

: 1,250.00 บาท

รวม 1,250.00 บาท
แอสซาลี จำกัด

อันว่า เงินทอง



เล่มที่ 122/69 เลขที่ 87

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-09123/69
วันที่ 10 มีนาคม 2569

เทศบาลเมืองปาดอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ที่อยู่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ม.ช. ๕. ต.ป่า ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	5,000.00	ประจำเดือน มี.ค.69
รวมเงิน		5,000.00	

ตัวอักษร (ห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปาดอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 10 มีนาคม 2569

5,000.00 บาท

รวม : 5,000.00 บาท

อินทรี รับเงิน

ASHLEE CO., LTD.
บริษัท แอสซาลี จำกัด



เล่มที่ 146/69 เลขที่ 19

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-10538/69

วันที่ 8 เมษายน 2569

เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเกษตร จังหวัดปทุมธานี

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,000.00	ประจำเดือน เม.ย.69
	ที่อยู่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ม.- ช.- ถ.- ต.ป่า ตอง อ.เกษตร จ.ปทุมธานี		
	รวมเงิน	5,000.00	
ตัวอักษร (ห้าพันบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 7 เมษายน 2569

รวม : 5,000.00 บาท

รวม : 5,000.00 บาท

อ.ปทุมธานี

ASHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาลี จำกัด



เล่มที่ ๒๖/๖๗ เลขที่ 20

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-10539/69

วันที่ 8 เมษายน 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,250.00	ประจำเดือน เม.ย.69 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
รวมเงิน		1,250.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวธัญญา กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 7 เมษายน 2569

: 1,250.00 บาท

รวม : 1,250.00 บาท

SHLEE CO., LTD.
บริษัท แอสซาลี จำกัด

บริษัท แอสซาลี จำกัด



เล่มที่ 182/69 เลขที่ 54

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-12164/69
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาตี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,250.00	ประจำเดือน พ.ค.69 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
รวมเงิน		1,250.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวธณิยา กฤตศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

: 1,250.00 บาท
รวม : 1,250.00 บาท

อัสซาตี จำกัด ๐5

SHLEE CO., LTD.
บริษัท แอสซาตี จำกัด



เล่มที่ ๒๕/๖๕ เลขที่ 56

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-13974/69

วันที่ 9 มิถุนายน 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาลี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,000.00	ประจำเดือน มิ.ย.69

ที่อยู่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ม.- ช.- ถ.- ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

รวมเงิน 5,000.00

ตัวอักษร (ห้าพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวธณิยา ฤกษ์ศิลป์)
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 9 มิถุนายน 2569

รวม : 5,000.00 บาท

อ.บ.ส. ๒๕/๖๕

SHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาลี จำกัด



เล่มที่ ๗๒/๖๕ เลขที่ 57

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-13975/69

วันที่ 9 มิถุนายน 2569

เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้รับเงินจาก บริษัท แอสซาดี จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	1,250.00	ประจำเดือน มิ.ย.69 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
รวมเงิน		1,250.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวธณีย์ กฤตศิลป์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่าตอง
เลขที่บัญชี 837-6-00974-5 วันที่ 9 มิถุนายน 2569

รวม : 1,250.00 บาท

อ. ๗๒/๖๕ ๗๕

ASHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาดี จำกัด

ภาคผนวกที่ 7

Checklist อุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Month. 05/01/2569

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้า Lobby	✓		ข้าว	
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 209	✓		ข้าว	
3	ชั้น 2 หน้าห้อง 212	✓		ข้าว	
4	ชั้น 2 หน้าห้อง 218	✓		ข้าว	
5	ชั้น 3 หน้าห้อง 309	✓		ข้าว	
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 312	✓		ข้าว	
7	ชั้น 3 หน้าห้อง 318	✓		ข้าว	
8	ชั้น 4 หน้าห้อง 409	✓		ข้าว	
9	ชั้น 4 หน้าห้อง 412	✓		ข้าว	
10	ชั้น 4 หน้าห้อง 418	✓		ข้าว	
11	ชั้น 5 หน้าห้อง 509	✓		ข้าว	
12	ชั้น 5 หน้าห้อง 512	✓		ข้าว	
13	ชั้น 5 หน้าห้อง 518	✓		ข้าว	
14	ชั้น 6 หน้าห้อง 609	✓		ข้าว	
15	ชั้น 6 หน้าห้อง 612	✓		ข้าว	
16	ชั้น 6 หน้าห้อง 618	✓		ข้าว	
17	ชั้น 7 หน้าห้อง 709	✓		ข้าว	
18	ชั้น 7 หน้าห้อง 712	✓		ข้าว	
19	ชั้น 7 หน้าห้อง 718	✓		ข้าว	
20	ชั้น 8 หน้าห้อง 812	✓		ข้าว	
21	ชั้น 8 หน้าห้อง 816	✓		ข้าว	
22	ชั้น 8 หน้าลิฟท์ลูกค้า	✓		ข้าว	
23	ชั้น 9 อยู่ที่ห้องครัวบาร์ชั้น 9	✓		ข้าว	
24	บันไดหนีไฟชั้น 2	✓		ข้าว	
25	บันไดหนีไฟชั้น 3	✓		ข้าว	
26	บันไดหนีไฟชั้น 4	✓		ข้าว	
27	บันไดหนีไฟชั้น 5	✓		ข้าว	
28	บันไดหนีไฟชั้น 6	✓		ข้าว	
29	บันไดหนีไฟชั้น 7	✓		ข้าว	
30	บันไดหนีไฟชั้น 8	✓		ข้าว	
31	บันไดหนีไฟชั้น 9	✓		ข้าว	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Month. 06/02/2564

No.	Location สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้า Lobby	✓		นนท์	
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 209	✓		นนท์	
3	ชั้น 2 หน้าห้อง 212	✓		นนท์	
4	ชั้น 2 หน้าห้อง 218	✓		นนท์	
5	ชั้น 3 หน้าห้อง 309	✓		นนท์	
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 312	✓		นนท์	
7	ชั้น 3 หน้าห้อง 318	✓		นนท์	
8	ชั้น 4 หน้าห้อง 409	✓		นนท์	
9	ชั้น 4 หน้าห้อง 412	✓		นนท์	
10	ชั้น 4 หน้าห้อง 418	✓		นนท์	
11	ชั้น 5 หน้าห้อง 509	✓		นนท์	
12	ชั้น 5 หน้าห้อง 512	✓		นนท์	
13	ชั้น 5 หน้าห้อง 518	✓		นนท์	
14	ชั้น 6 หน้าห้อง 609	✓		นนท์	
15	ชั้น 6 หน้าห้อง 612	✓		นนท์	
16	ชั้น 6 หน้าห้อง 618	✓		นนท์	
17	ชั้น 7 หน้าห้อง 709	✓		นนท์	
18	ชั้น 7 หน้าห้อง 712	✓		นนท์	
19	ชั้น 7 หน้าห้อง 718	✓		นนท์	
20	ชั้น 8 หน้าห้อง 812	✓		นนท์	
21	ชั้น 8 หน้าห้อง 816	✓		นนท์	
22	ชั้น 8 หน้าลิฟต์	✓		นนท์	
23	ชั้น 9 อยู่ในห้องครัวบาร์ชั้น 9	✓		นนท์	
24	บันไดหนีไฟชั้น 2	✓		นนท์	
25	บันไดหนีไฟชั้น 3	✓		นนท์	
26	บันไดหนีไฟชั้น 4	✓		นนท์	
27	บันไดหนีไฟชั้น 5	✓		นนท์	
28	บันไดหนีไฟชั้น 6	✓		นนท์	
29	บันไดหนีไฟชั้น 7	✓		นนท์	
30	บันไดหนีไฟชั้น 8	✓		นนท์	
31	บันไดหนีไฟชั้น 9	✓		นนท์	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Month. 02/03/2564

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้า Lobby	✓		นนท์	
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 209	✓		นนท์	
3	ชั้น 2 หน้าห้อง 212	✓		นนท์	
4	ชั้น 2 หน้าห้อง 218	✓		นนท์	
5	ชั้น 3 หน้าห้อง 309	✓		นนท์	
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 312	✓		นนท์	
7	ชั้น 3 หน้าห้อง 318	✓		นนท์	
8	ชั้น 4 หน้าห้อง 409	✓		นนท์	
9	ชั้น 4 หน้าห้อง 412	✓		นนท์	
10	ชั้น 4 หน้าห้อง 418	✓		นนท์	
11	ชั้น 5 หน้าห้อง 509	✓		นนท์	
12	ชั้น 5 หน้าห้อง 512	✓		นนท์	
13	ชั้น 5 หน้าห้อง 518	✓		นนท์	
14	ชั้น 6 หน้าห้อง 609	✓		นนท์	
15	ชั้น 6 หน้าห้อง 612	✓		นนท์	
16	ชั้น 6 หน้าห้อง 618	✓		นนท์	
17	ชั้น 7 หน้าห้อง 709	✓		นนท์	
18	ชั้น 7 หน้าห้อง 712	✓		นนท์	
19	ชั้น 7 หน้าห้อง 718	✓		นนท์	
20	ชั้น 8 หน้าห้อง 812	✓		นนท์	
21	ชั้น 8 หน้าห้อง 816	✓		นนท์	
22	ชั้น 8 หน้าลิฟท์	✓		นนท์	
23	ชั้น 9 อยู่ในห้องครัวบาร์ชั้น 9	✓		นนท์	
24	บันไดหนีไฟชั้น 2	✓		นนท์	
25	บันไดหนีไฟชั้น 3	✓		นนท์	
26	บันไดหนีไฟชั้น 4	✓		นนท์	
27	บันไดหนีไฟชั้น 5	✓		นนท์	
28	บันไดหนีไฟชั้น 6	✓		นนท์	
29	บันไดหนีไฟชั้น 7	✓		นนท์	
30	บันไดหนีไฟชั้น 8	✓		นนท์	
31	บันไดหนีไฟชั้น 9	✓		นนท์	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Month. 02/04/2569

No.	Location สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้า Lobby	✓		ข่าว	
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 209	✓		ข่าว	
3	ชั้น 2 หน้าห้อง 212	✓		ข่าว	
4	ชั้น 2 หน้าห้อง 218	✓		ข่าว	
5	ชั้น 3 หน้าห้อง 309	✓		ข่าว	
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 312	✓		ข่าว	
7	ชั้น 3 หน้าห้อง 318	✓		ข่าว	
8	ชั้น 4 หน้าห้อง 409	✓		ข่าว	
9	ชั้น 4 หน้าห้อง 412	✓		ข่าว	
10	ชั้น 4 หน้าห้อง 418	✓		ข่าว	
11	ชั้น 5 หน้าห้อง 509	✓		ข่าว	
12	ชั้น 5 หน้าห้อง 512	✓		ข่าว	
13	ชั้น 5 หน้าห้อง 518	✓		ข่าว	
14	ชั้น 6 หน้าห้อง 609	✓		ข่าว	
15	ชั้น 6 หน้าห้อง 612	✓		ข่าว	
16	ชั้น 6 หน้าห้อง 618	✓		ข่าว	
17	ชั้น 7 หน้าห้อง 709	✓		ข่าว	
18	ชั้น 7 หน้าห้อง 712	✓		ข่าว	
19	ชั้น 7 หน้าห้อง 718	✓		ข่าว	
20	ชั้น 8 หน้าห้อง 812	✓		ข่าว	
21	ชั้น 8 หน้าห้อง 816	✓		ข่าว	
22	ชั้น 8 หน้าลิฟท์คู่	✓		ข่าว	
23	ชั้น 9 อยู่ในห้องครัวบาร์ชั้น 9	✓		ข่าว	
24	บันไดหนีไฟชั้น 2	✓		ข่าว	
25	บันไดหนีไฟชั้น 3	✓		ข่าว	
26	บันไดหนีไฟชั้น 4	✓		ข่าว	
27	บันไดหนีไฟชั้น 5	✓		ข่าว	
28	บันไดหนีไฟชั้น 6	✓		ข่าว	
29	บันไดหนีไฟชั้น 7	✓		ข่าว	
30	บันไดหนีไฟชั้น 8	✓		ข่าว	
31	บันไดหนีไฟชั้น 9	✓		ข่าว	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Month. 05/05/2569

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็ค โดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้า Lobby	✓		Ray	
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 209	✓		Ray	
3	ชั้น 2 หน้าห้อง 212	✓		Ray	
4	ชั้น 2 หน้าห้อง 218	✓		Ray	
5	ชั้น 3 หน้าห้อง 309	✓		Ray	
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 312	✓		Ray	
7	ชั้น 3 หน้าห้อง 318	✓		Ray	
8	ชั้น 4 หน้าห้อง 409	✓		Ray	
9	ชั้น 4 หน้าห้อง 412	✓		Ray	
10	ชั้น 4 หน้าห้อง 418	✓		Ray	
11	ชั้น 5 หน้าห้อง 509	✓		Ray	
12	ชั้น 5 หน้าห้อง 512	✓		Ray	
13	ชั้น 5 หน้าห้อง 518	✓		Ray	
14	ชั้น 6 หน้าห้อง 609	✓		Ray	
15	ชั้น 6 หน้าห้อง 612	✓		Ray	
16	ชั้น 6 หน้าห้อง 618	✓		Ray	
17	ชั้น 7 หน้าห้อง 709	✓		Ray	
18	ชั้น 7 หน้าห้อง 712	✓		Ray	
19	ชั้น 7 หน้าห้อง 718	✓		Ray	
20	ชั้น 8 หน้าห้อง 812	✓		Ray	
21	ชั้น 8 หน้าห้อง 816	✓		Ray	
22	ชั้น 8 หน้าลิฟท์คู่	✓		Ray	
23	ชั้น 9 อยู่ในห้องครัวบาร์ชั้น 9	✓		Ray	
24	บันไดหนีไฟชั้น 2	✓		Ray	
25	บันไดหนีไฟชั้น 3	✓		Ray	
26	บันไดหนีไฟชั้น 4	✓		Ray	
27	บันไดหนีไฟชั้น 5	✓		Ray	
28	บันไดหนีไฟชั้น 6	✓		Ray	
29	บันไดหนีไฟชั้น 7	✓		Ray	
30	บันไดหนีไฟชั้น 8	✓		Ray	
31	บันไดหนีไฟชั้น 9	✓		Ray	

Checklist Emergency light/รายการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน

Month. 05/06/2569

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้า Lobby	✓		Ray	
2	ชั้น 2 หน้าห้อง 209	✓		Ray	
3	ชั้น 2 หน้าห้อง 212	✓		Ray	
4	ชั้น 2 หน้าห้อง 218	✓		Ray	
5	ชั้น 3 หน้าห้อง 309	✓		Ray	
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 312	✓		Ray	
7	ชั้น 3 หน้าห้อง 318	✓		Ray	
8	ชั้น 4 หน้าห้อง 409	✓		Ray	
9	ชั้น 4 หน้าห้อง 412	✓		Ray	
10	ชั้น 4 หน้าห้อง 418	✓		Ray	
11	ชั้น 5 หน้าห้อง 509	✓		Ray	
12	ชั้น 5 หน้าห้อง 512	✓		Ray	
13	ชั้น 5 หน้าห้อง 518	✓		Ray	
14	ชั้น 6 หน้าห้อง 609	✓		Ray	
15	ชั้น 6 หน้าห้อง 612	✓		Ray	
16	ชั้น 6 หน้าห้อง 618	✓		Ray	
17	ชั้น 7 หน้าห้อง 709	✓		Ray	
18	ชั้น 7 หน้าห้อง 712	✓		Ray	
19	ชั้น 7 หน้าห้อง 718	✓		Ray	
20	ชั้น 8 หน้าห้อง 812	✓		Ray	
21	ชั้น 8 หน้าห้อง 816	✓		Ray	
22	ชั้น 8 หน้าลิฟท์	✓		Ray	
23	ชั้น 9 อยู่ในห้องครัวบาร์ชั้น 9	✓		Ray	
24	บันไดหนีไฟชั้น 2	✓		Ray	
25	บันไดหนีไฟชั้น 3	✓		Ray	
26	บันไดหนีไฟชั้น 4	✓		Ray	
27	บันไดหนีไฟชั้น 5	✓		Ray	
28	บันไดหนีไฟชั้น 6	✓		Ray	
29	บันไดหนีไฟชั้น 7	✓		Ray	
30	บันไดหนีไฟชั้น 8	✓		Ray	
31	บันไดหนีไฟชั้น 9	✓		Ray	

Checklist Fire extinguisher /รายการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

Moth 05/01/2569

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ชั้น 1 หน้าบันไดของ LOBBY	✓		ข่าว	
2	ชั้น 1 หน้าห้องอาหารลูกค้า	✓		ข่าว	
3	ชั้น 1 ห้องครัว	✓		ข่าว	
4	ชั้น 1 ห้องอาหารพนักงาน	✓		ข่าว	
5	ชั้น 1 ห้อง Five pump	✓		ข่าว	
6	ชั้น 1 หน้าห้องบัญชี	✓		ข่าว	
7	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 205	✓		ข่าว	
8	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 214	✓		ข่าว	
9	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 305	✓		ข่าว	
10	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 314	✓		ข่าว	
11	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 405	✓		ข่าว	
12	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 414	✓		ข่าว	
13	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 505	✓		ข่าว	
14	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 514	✓		ข่าว	
15	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 605	✓		ข่าว	
16	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 614	✓		ข่าว	
17	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 705	✓		ข่าว	
18	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 714	✓		ข่าว	
19	ถังดับเพลิงชั้น 8 อยู่หน้าห้อง 814	✓		ข่าว	
20	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าห้องเซลล์	✓		ข่าว	
21	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบันไดหนีไฟ	✓		ข่าว	
22	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบาร์	✓		ข่าว	

Checklist Fire extinguisher /รายการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

Moth 06/02/2564

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ชั้น 1 หน้าบัน ใต้ของ LOBBY	✓		ชนนัท	
2	ชั้น 1 หน้าห้องอาหารลูกค้า	✓		ชนนัท	
3	ชั้น 1 ห้องครัว	✓		ชนนัท	
4	ชั้น 1 ห้องอาหารพนักงาน	✓		ชนนัท	
5	ชั้น 1 ห้อง Five pump	✓		ชนนัท	
6	ชั้น 1 หน้าห้องบัญชี	✓		ชนนัท	
7	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 205	✓		ชนนัท	
8	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 214	✓		ชนนัท	
9	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 305	✓		ชนนัท	
10	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 314	✓		ชนนัท	
11	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 405	✓		ชนนัท	
12	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 414	✓		ชนนัท	
13	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 505	✓		ชนนัท	
14	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 514	✓		ชนนัท	
15	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 605	✓		ชนนัท	
16	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 614	✓		ชนนัท	
17	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 705	✓		ชนนัท	
18	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 714	✓		ชนนัท	
19	ถังดับเพลิงชั้น 8 อยู่หน้าห้อง 814	✓		ชนนัท	
20	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าห้องเซลล์	✓		ชนนัท	
21	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบัน ใต้หนีไฟ	✓		ชนนัท	
22	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบาร์	✓		ชนนัท	

Checklist Fire extinguisher /รายการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

Moth .. ๐๒ / ๐๓ / ๒๕๖๑

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ชั้น 1 หน้าบัน ไคของ LOBBY	✓		ชนนัท	
2	ชั้น 1 หน้าห้องอาหารลูกค้า	✓		ชนนัท	
3	ชั้น 1 ห้องครัว	✓		ชนนัท	
4	ชั้น 1 ห้องอาหารพนักงาน	✓		ชนนัท	
5	ชั้น 1 ห้อง Five pump	✓		ชนนัท	
6	ชั้น 1 หน้าห้องบัญชี	✓		ชนนัท	
7	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 205	✓		ชนนัท	
8	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 214	✓		ชนนัท	
9	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 305	✓		ชนนัท	
10	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 314	✓		ชนนัท	
11	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 405	✓		ชนนัท	
12	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 414	✓		ชนนัท	
13	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 505	✓		ชนนัท	
14	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 514	✓		ชนนัท	
15	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 605	✓		ชนนัท	
16	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 614	✓		ชนนัท	
17	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 705	✓		ชนนัท	
18	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 714	✓		ชนนัท	
19	ถังดับเพลิงชั้น 8 อยู่หน้าห้อง 814	✓		ชนนัท	
20	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าห้องเซลล์	✓		ชนนัท	
21	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบัน ไคหนีไฟ	✓		ชนนัท	
22	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบาร์	✓		ชนนัท	

Checklist Fire extinguisher /รายการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

Moth 02/04/2569

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ชั้น 1 หน้าบัน ใต้ของ LOBBY	✓		ป้า	
2	ชั้น 1 หน้าห้องอาหารลูกค้า	✓		ป้า	
3	ชั้น 1 ห้องครัว	✓		ป้า	
4	ชั้น 1 ห้องอาหารพนักงาน	✓		ป้า	
5	ชั้น 1 ห้อง Five pump	✓		ป้า	
6	ชั้น 1 หน้าห้องบัญชี	✓		ป้า	
7	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 205	✓		ป้า	
8	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 214	✓		ป้า	
9	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 305	✓		ป้า	
10	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 314	✓		ป้า	
11	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 405	✓		ป้า	
12	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 414	✓		ป้า	
13	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 505	✓		ป้า	
14	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 514	✓		ป้า	
15	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 605	✓		ป้า	
16	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 614	✓		ป้า	
17	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 705	✓		ป้า	
18	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 714	✓		ป้า	
19	ถังดับเพลิงชั้น 8 อยู่หน้าห้อง 814	✓		ป้า	
20	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าห้องเซลล์	✓		ป้า	
21	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบัน ใต้หนีไฟ	✓		ป้า	
22	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบาร์	✓		ป้า	

Checklist Fire extinguisher /รายการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

Moth 05/05/2564

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็ค โดย	Remark หมายเหตุ
1	ชั้น 1 หน้าบันไคของ LOBBY	✓		Ray	
2	ชั้น 1 หน้าห้องอาหารลูกค้า	✓		Ray	
3	ชั้น 1 ห้องครัว	✓		Ray	
4	ชั้น 1 ห้องอาหารพนักงาน	✓		Ray	
5	ชั้น 1 ห้อง Five pump	✓		Ray	
6	ชั้น 1 หน้าห้องบัญชี	✓		Ray	
7	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 205	✓		Ray	
8	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 214	✓		Ray	
9	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 305	✓		Ray	
10	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 314	✓		Ray	
11	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 405	✓		Ray	
12	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 414	✓		Ray	
13	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 505	✓		Ray	
14	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 514	✓		Ray	
15	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 605	✓		Ray	
16	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 614	✓		Ray	
17	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 705	✓		Ray	
18	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 714	✓		Ray	
19	ถังดับเพลิงชั้น 8 อยู่หน้าห้อง 814	✓		Ray	
20	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าห้องเซลล์	✓		Ray	
21	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบันไดหนีไฟ	✓		Ray	
22	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบาร์	✓		Ray	

Checklist Fire extinguisher /รายการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

Moth ... 05/06/2569

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	ชั้น 1 หน้าบันไคของ LOBBY	✓		Ray	
2	ชั้น 1 หน้าห้องอาหารลูกค้า	✓		Ray	
3	ชั้น 1 ห้องครัว	✓		Ray	
4	ชั้น 1 ห้องอาหารพนักงาน	✓		Ray	
5	ชั้น 1 ห้อง Five pump	✓		Ray	
6	ชั้น 1 หน้าห้องบัญชี	✓		Ray	
7	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 205	✓		Ray	
8	ถังดับเพลิงชั้น 2 อยู่หน้าห้อง 214	✓		Ray	
9	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 305	✓		Ray	
10	ถังดับเพลิงชั้น 3 อยู่หน้าห้อง 314	✓		Ray	
11	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 405	✓		Ray	
12	ถังดับเพลิงชั้น 4 อยู่หน้าห้อง 414	✓		Ray	
13	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 505	✓		Ray	
14	ถังดับเพลิงชั้น 5 อยู่หน้าห้อง 514	✓		Ray	
15	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 605	✓		Ray	
16	ถังดับเพลิงชั้น 6 อยู่หน้าห้อง 614	✓		Ray	
17	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 705	✓		Ray	
18	ถังดับเพลิงชั้น 7 อยู่หน้าห้อง 714	✓		Ray	
19	ถังดับเพลิงชั้น 8 อยู่หน้าห้อง 814	✓		Ray	
20	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าห้องเซลล์	✓		Ray	
21	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบันไดหนีไฟ	✓		Ray	
22	ถังดับเพลิงชั้น 9 อยู่หน้าบาร์	✓		Ray	

Month. 05/01/2569

Month. 05/01/2569

[illegible]

Month 06/02/2589

Month.....06/02/2589.....

[illegible]

Checklist Fire exit Signs / รายการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

Month 02/03/2569

[illegible]

Month 02/04/2569

Month 02/04/2569

[illegible]

Checklist Fire exit Signs / รายการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

Month.....05/05/2569.....

[illegible]

Month 05/06/2569

Month.....05/06/2569.....

[illegible]

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month ๐๕/๐๑/๒๕๖๔

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 2	✓		ข้าวง	
2	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 3	✓		ข้าวง	
3	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 4	✓		ข้าวง	
4	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 5	✓		ข้าวง	
5	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 6	✓		ข้าวง	
6	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 7	✓		ข้าวง	
7	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 8	✓		ข้าวง	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month 06/02/2569

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 2	✓		นนท์	
2	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 3	✓		นนท์	
3	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 4	✓		นนท์	
4	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 5	✓		นนท์	
5	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 6	✓		นนท์	
6	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 7	✓		นนท์	
7	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 8	✓		นนท์	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month 02/03/2564

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 2	✓		ชนนัท	
2	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 3	✓		ชนนัท	
3	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 4	✓		ชนนัท	
4	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 5	✓		ชนนัท	
5	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 6	✓		ชนนัท	
6	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 7	✓		ชนนัท	
7	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 8	✓		ชนนัท	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month ๒/๐๔/๒๕๖๙.....

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 2	✓		ช่าง	
2	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 3	✓		ช่าง	
3	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 4	✓		ช่าง	
4	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 5	✓		ช่าง	
5	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 6	✓		ช่าง	
6	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 7	✓		ช่าง	
7	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 8	✓		ช่าง	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month ๕/105/256๑

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 2	✓		Ray	
2	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 3	✓		Ray	
3	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 4	✓		Ray	
4	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 5	✓		Ray	
5	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 6	✓		Ray	
6	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 7	✓		Ray	
7	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 8	✓		Ray	

Checklist Fire Hose Cabinet/รายการตรวจสอบ ตู้ ท่อดับเพลิง

Month .. 05/06/25๕๙

No.	Loation สถานที่	Normal ปกติ	Abnormal ไม่ปกติ	Check by เช็คโดย	Remark หมายเหตุ
1	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 2	✓		Ray	
2	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 3	✓		Ray	
3	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 4	✓		Ray	
4	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 5	✓		Ray	
5	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 6	✓		Ray	
6	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 7	✓		Ray	
7	หน้าห้อง Panty Room ชั้น 8	✓		Ray	

ภาคผนวกที่ 8

ใบเสร็จค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926902100159
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ บริษัท แอสซาลี จำกัด

Tax ID 0835552007681 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.เกาะกู่
จ.ภูเก็ต 83150

รหัสเครื่องวัด 27660352 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008616052

ประจำเดือน 01/2569 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2569

เลขอ่านครั้งหลัง 4,557.05 เลขอ่านครั้งก่อน 4,536.42

หน่วยที่ใช้ 68,184 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 235,466.21 บาท

ค่า FT 0.0972 บาท/หน่วย 6,627.48 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 242,093.69 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 16,946.56 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 259,040.25 บาท

ชำระ 259,040.25 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

ใบนำฝาก 8371100795 ธ.กรุง 100,000.00 บาท

ไทย จำกัด (มหาชน) ปาดอง

- ใบนำฝาก 8371100795 ธ.กรุง 159,040.25 บาท

ไทย จำกัด (มหาชน) ปาดอง

วันที่ชำระเงิน 10/02/2569 เวลา 12:21 น. ดุมใบเสร็จ
503384

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 842010694169

ลว.02/02/2569

ผู้รับเงิน ชมบงกช เชิงชาญ รหัสผู้รับเงิน 9005319

บริษัท แอสซาลี จำกัด

อนันต์ วัฒนากิจ



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17926904200223
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1792

ชื่อ บริษัท แอชลี จำกัด

Tax ID 0835552007681 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.เกาะกู่
จ.ภูเก็ต 83150

รหัสเครื่องวัด 27660352 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008616052

ประจำเดือน 03/2569 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2569

เลขอ่านครั้งหลัง 4,600.12 เลขอ่านครั้งก่อน 4,577.59

หน่วยที่ใช้ 74,004 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 254,860.66 บาท

ค่า FT 0.0972 บาท/หน่วย 7,193.19 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 262,053.85 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 18,343.77 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 280,397.62 บาท

ชำระ 280,397.62 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- ใบนำฝาก 8371100795 ธ.กรุง 180,397.62 บาท

ไทย จำกัด (มหาชน) ปาดอง

- ใบนำฝาก 8371100795 ธ.กรุง 100,000.00 บาท

ไทย จำกัด (มหาชน) ปาดอง

วันที่ชำระเงิน 20/04/2569 เวลา 15:36 น. คู่มือใบเสร็จ

503384

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 841810803269

ลว.02/04/2569

ASHLEE CO., LTD.

ผู้รับเงิน ชมบงกช เจริญชาญ รหัสผู้รับเงิน 9005319

บริษัท แอชลี จำกัด

ธนพร เกษมทรัพย์



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956905180013
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ บริษัท แอสซาลี จำกัด

Tax ID 0835552007681 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.เกาะกู่
จ.ภูเก็ต 83150

รหัสเครื่องวัด 27660352 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008616052

ประจำเดือน 04/2569 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2569

เลขอ่านครั้งหลัง 4,617.76 เลขอ่านครั้งก่อน 4,600.12

หน่วยที่ใช้ 74,388 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 251,692.37 บาท

ค่า FT 0.0972 บาท/หน่วย 7,230.51 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 258,922.88 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 18,124.60 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 277,047.48 บาท

ชำระ 277,047.48 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- ใบนำฝาก 8371100795 ธ.กรุง 277,047.48 บาท

ไทย จำกัด (มหาชน) ปาดอง

วันที่ชำระเงิน 18/05/2569 เวลา 10:11 น. คู่มือใบเสร็จ
503384

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 841010861833

ลว.02/05/2569

ผู้รับเงิน กรปภา เต็มยอด รหัสผู้รับเงิน 9007430

ASHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาลี จำกัด

ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษี 05/69

อ.บ.บ. 18/05/69



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA17956906190009
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง (สาขาที่ 00413)
เลขที่ 187/15 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลปาดอง
อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต 83150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง K13101-A1795

ชื่อ บริษัท แอสซาลี จำกัด

Tax ID 0835552007681 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ปาดอง อ.เกาะกู่
จ.ภูเก็ต 83150

รหัสเครื่องวัด 27660352 ประเภทอัตรา 5124

K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20008616052

ประจำเดือน 05/2569 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2569

เลขอ่านครั้งหลัง 4,631.12 เลขอ่านครั้งก่อน 4,617.76

หน่วยที่ใช้ 48,420 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 167,668.77 บาท

ค่า FT 0.1623 บาท/หน่วย 7,858.57 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 175,527.34 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 12,286.91 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 187,814.25 บาท

ชำระ 187,814.25 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท

- ใบนำฝาก 8371100795 ธ.กรุง 187,814.25 บาท

ไทย จำกัด (มหาชน) ปาดอง

วันที่ชำระเงิน 19/06/2569 เวลา 13:17 น. คู่มือใบเสร็จ
503384

อ้างอิงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 841810913322

ลว.02/06/2569

ผู้รับเงิน ครูปภา ติ่มยออด รหัสผู้รับเงิน 9007430

บริษัท แอสซาลี จำกัด

อนันต์ เกษมากร

ภาคผนวกที่ 9

ใบเสร็จค่าน้ำบาดาล ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด

2/21 ถนน ศิริราช ปัตอง อำเภอภูเก็ต 83150

Tel : +66(0)76380400 Fax : +66(0)76380401

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553002926

สำนักงานใหญ่ ☒ สาขา ☐ 00000

Fishermens Harbour Urban Resort

2/21 Siriraj Road, Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150

Tel : +66(0)76380400 Fax : +66(0)76380401

Tax ID: 0835553002926

Head Office ☒ Branch ☐ 00000

FISHERMEN'S
HARBOUR
URBAN RESORT

ต้นฉบับ / Original

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE

ได้รับเงินจาก
Received From

บริษัท แอสซาลี จำกัด
237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ต.ปัตตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Tel : 076-349-800 Fax :

Tax ID: 0835552007681

Head Office ☒ Branch ☐

วันที่ / Date : 22/01/2026

เลขที่ / No. : 2601-0007

Guest Name	Folio#	Inv.No.#	Reference	Description	Amount
ค่าน้ำบาดาล เดือน 12/2025		2601-0008		01/12/2025-31/12/2025	24,640.00

ORIGINAL KEEP VAT FILE

มูลค่ายกเว้นภาษี/Non Vat	:		รวมยอดเงินชำระ / TOTAL	24,640.00
รวมค่าบริการ / Total Amount	:	23,028.04		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%	:	1,611.96		
รวมยอดเงิน / Grand Total	:	24,640.00		

SHLEE CO., LTD.

TWENTY FOUR THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY BAHT ONLY

บริษัท แอสซาลี จำกัด

- ☐ CASH
☐ CHEQUE
☐ CREDIT CARD
☒ BANK TRANSFER / TO BANK ACCOUNT

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
FISHERMAN HARBOUR
CO., LTD

ผู้รับเงิน CASHIER / COLLECTOR

ถ้าชำระเงินด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

If payment is made by cheque, this receipt will be valid when cheque is honoured.

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด

21 ถนน ศิริราช ปาตอง อำเภอเกาะภูเก็ต 83150

Tel : +66(0)76380400 Fax : +66(0)76380401

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835553002926

สำนักงานใหญ่ ☒ สาขา ☐ 00000

Fishermens Harbour Urban Resort

2/21 Siriraj Road, Patong, Kathu, Phuket, Thailand 83150

Tel : +66(0)76380400 Fax : +66(0)76380401

Tax ID: 0835553002926

Head Office ☒ Branch ☐ 00000

**FISHERMEN'S
HARBOUR**
URBAN RESORT

ต้นฉบับ / Original

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
RECEIPT / TAX INVOICE

ได้รับเงินจาก
Received From

บริษัท แอสซาลี จำกัด
237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี
ต.ปาตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Tel : 076-349-800 Fax :

Tax ID: 0835552007681 Head Office ☒ Branch ☐

วันที่ / Date : 13/02/2026

เลขที่ / No. : 2602-0006

Guest Name	Folio#	Inv.No.#	Reference	Description	Amount
ค่าน้ำบาดาล เดือน 01/2026		2602-0008		01/01/2026-31/01/2026	26,520.00

มูลค่ายกเว้นภาษี/Non Vat :
รวมค่าบริการ / Total Amount : 24,785.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7% : 1,734.95
รวมยอดเงิน / Grand Total : 26,520.00

รวมยอดเงินชำระ / TOTAL 26,520.00

ASHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาลี จำกัด

TWENTY SIX THOUSAND FIVE HUNDRED AND TWENTY BAHT ONLY

- ☐ CASH
☐ CHEQUE
☐ CREDIT CARD
☒ BANK TRANSFER / TO BANK ACCOUNT

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
FISHERMAN HARBOUR
CO., LTD.

ผู้รับเงิน CASHIER / COLLECTOR

ถ้าชำระเงินด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

If payment is made by cheque, this receipt will be valid when cheque is honoured.

Fishermen Harbour Co.,Ltd.

2/21 Siriraj Road, Patong,

Kathu, Phuket 83150 Thailand

Tel : (667) 638 0400

Fax : (667) 638 0444

Tax ID : 083 555 3002 926

(HEAD OFFICE)

FISHERMEN'S
HARBOUR
LIFE & RESORT

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด

2/21 ถนนสิริราชย์ ตำบลป่าตอง

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ (667) 638 0400

โทรสาร (667) 638 0444

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 3002 926

(สำนักงานใหญ่)

เล่มที่ :

Book No.

ใบเสร็จเลขที่ : AR02-0018

Receipt No.

วันที่ : 28 February 2026

Date

ได้รับเงินจาก : บริษัท แอสซาลี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ / Address : 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Tax ID: 0835552007681

รับชำระค่า / In payment of:

ลำดับที่ Item	รายละเอียด / Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
1	ค่าน้ำบาดาล เดือน 02/2026	26,080.00
	ค่าบริการที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat able Amount	24,373.83
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat	1,706.17
	ยอดรวม / Total	26,080.00

BAHT

สองหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน

ชำระเป็น / By :

Bank Transfer :

26,080.00

หมายเลขเช็ค/Cheque No :

Cheque Date :

ธนาคาร สาขา :

Credit Card

Cash :

ASHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาลี จำกัด

ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษี 03/67

อ. ช. เจริญกุล

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
FISHERMAN HARBOUR
CO., LTD.

ผู้มีอำนาจลงนาม/Authorized Signature

กรุณาชำระบิลด้วยเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด"

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจและเช็คได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Please pay by crossed cheque made out to "Fishermen Harbour Co.,Ltd."

This receipt is only valid when signed by authorized persons and when the cheque is honoured by bank

Fishermen Harbour Co.,Ltd.

2/21 Siriraj Road, Patong,

Kathu, Phuket 83150 Thailand

Tel : (667) 638 0400

Fax : (667) 638 0444

Tax ID : 083 555 3002 926

(HEAD OFFICE)

FISHERMEN'S
HARBOUR
LPGAS PESQRI

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด

2/21 ถนนสิริราชย์ ตำบลป่าตอง

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ (667) 638 0400

โทรสาร (667) 638 0444

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 3002 926

(สำนักงานใหญ่)

เล่มที่ :

Book No.

ใบเสร็จเลขที่ : AR03-0008

Receipt No.

วันที่ : 31 March 2026

Date

ได้รับเงินจาก : บริษัท แอสชาลี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ / Address : 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Tax ID: 0835552007681

รับชำระค่า / In payment of :

ลำดับที่ Item	รายละเอียด / Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
1	ค่าน้ำบาดาล เดือน 03/2026 ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษี 04/69	26,600.00
ค่าบริการที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat able Amount		24,859.81
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat		1,740.19
ยอดรวม / Total		26,600.00

BAHT

สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน .

ชำระเป็น / By : Bank Transfer : 26,600.00

หมายเลขเช็ค/Cheque No :

Cheque Date :

ธนาคาร สาขา :

Credit Card

Cash :

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
FISHERMAN HARBOUR
CO.,LTD.

ASHLEE CO.,LTD.
บริษัท แอสชาลี จำกัด

อันเน็ล กิมท็อง

ผู้มีอำนาจลงนาม/Authorized Signature

กรุณาชำระบิลด้วยเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด"

ใบเสร็จรับเงินนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจและเช็คได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Please pay by crossed cheque made out to " Fishermen Harbour Co.,Ltd."

This receipt is only valid when signed by authorized persons and when the cheque is honoured by bank

Fishermen Harbour Co.,Ltd.

2/21 Siriraj Road, Patong,

Kathu, Phuket 83150 Thailand

Tel : (667) 638 0400

Fax : (667) 638 0444

Tax ID : 083 555 3002 926

(HEAD OFFICE)

FISHERMEN'S
HARBOUR
LUXURY RESORT

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด

2/21 ถนนสิริราชย์ ตำบลป่าตอง

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ (667) 638 0400

โทรสาร (667) 638 0444

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 3002 926

(สำนักงานใหญ่)

เล่มที่ :

Book No.

ใบเสร็จเลขที่ : AR04-0005

Receipt No.

วันที่ : 30 April 2026

Date

ได้รับเงินจาก : บริษัท แอสซาลี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ / Address : 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Tax ID: 0835552007681

รับชำระค่า / In payment of :

ลำดับที่ Item	รายละเอียด / Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
1	ค่าน้ำบาดาล เดือน 04/2026	20,940.00
	ค่าบริการที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat able Amount	19,570.09
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat	1,369.91
	ยอดรวม / Total	20,940.00

BAHT

สองหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ชำระเป็น / By :

Bank Transfer :

20,940.00


หมายเลขเช็ค/Cheque No :

Cheque Date :

ธนาคาร สาขา :

Credit Card

Cash :



บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
FISHERMAN HARBOUR
CO.,LTD.

ASHLEE CO.,LTD.
บริษัท แอสซาลี จำกัด

ผู้มีอำนาจลงนาม/Authorized Signature

กรุณาชำระบิลด้วยเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด"

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจและเช็คได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Please pay by crossed cheque made out to " Fishermen Harbour Co.,Ltd."

This receipt is only valid when signed by authorized persons and when the cheque is honoured by bank

Fishermen Harbour Co.,Ltd.

2/21 Siriraj Road, Patong,

Kathu, Phuket 83150 Thailand

Tel : (667) 638 0400

Fax : (667) 638 0444

Tax ID : 083 555 3002 926

(HEAD OFFICE)



FISHERMEN'S
HARBOUR
URBAN RESORT

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด

2/21 ถนนสิริราชย์ ตำบลป่าตอง

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ (667) 638 0400

โทรสาร (667) 638 0444

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083 555 3002 926

(สำนักงานใหญ่)

เล่มที่ :

Book No.

ใบเสร็จเลขที่ : AR05-0006

Receipt No.

วันที่ : 31 May 2026

Date

ได้รับเงินจาก : บริษัท แอสซาลี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ / Address : 237/23 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

Tax ID: 0835552007681

รับชำระค่า / In payment of :

ลำดับที่ Item	รายละเอียด / Description	จำนวนเงิน / Amount (Baht)
1	ค่าน้ำบาดาล เดือน 05/2026	14,780.00
ค่าบริการที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat able Amount		13,813.08
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat		966.92
ยอดรวม / Total		14,780.00

BAHT

หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ชำระเป็น / By :

Bank Transfer :

14,780.00


หมายเลขเช็ค/Cheque No :

Cheque Date :

ธนาคาร สาขา :

Credit Card

Cash :



ASHLEE CO., LTD.

บริษัท แอสซาลี จำกัด

บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด
FISHERMAN HARBOUR
CO., LTD.

Signature

ผู้มีอำนาจลงนาม/Authorized Signature

กรุณาชำระบิลด้วยเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท ฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ จำกัด"

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบอำนาจและเช็คได้เรียกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว

Please pay by crossed cheque made out to "Fishermen Harbour Co.,Ltd."

This receipt is only valid when signed by authorized persons and when the cheque is honoured by bank