

ภาคผนวกที่ 6

ใบอนุญาตให้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย



ใบอนุญาตให้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย

เล่มที่ ๑ เลขที่ ๕ / ๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

อนุญาตให้ () บุคคลธรรมดา

(/) นิติบุคคล

ชื่อ บริษัท ภูเก็ตไบโเทค จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย ประเภทรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ค่าธรรมเนียมฉบับละ ๕,๐๐๐.-บาทต่อปี (ห้าพันบาทถ้วน) ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๙๐๙๖ ๐๐๔๖๘/๖๖ ลงวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สำนักงานชื่อ บริษัท ภูเก็ตไบโเทค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗ ๖๒๓ ๘๕๔๑

๒. ผู้ควบคุมงาน ชื่อ นายอานวย ไกรวุฒินันต์

๓. ผู้ได้รับอนุญาต ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


๓.๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒

๓.๒ ปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำหรือคำสั่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข และคำสั่งพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งมาตรการต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้วกำหนด

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นางประไพพร ไกรวราร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐.-บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวกที่ 7

Checklist อุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประจำเดือน มกราคม 2569

รายละเอียดของสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รหัส

สถานที่ติดตั้ง

Resort Wing

วันที่ตรวจ 15/1/26	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพจุดติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	✓		✓		✓		✓			✓	
2											
3	✓		✓		✓		✓			✓	
4	✓		✓		✓		✓			✓	
5											
6	✓		✓		✓		✓			✓	
7	✓		✓		✓		✓			✓	
8	✓		✓		✓		✓			✓	
9	✓		✓		✓		✓			✓	
10	✓		✓		✓		✓			✓	
11	✓		✓		✓		✓			✓	
12	✓		✓		✓		✓			✓	
13											
14											
15	✓		✓		✓		✓			✓	
16	✓		✓		✓		✓			✓	
17											
18	✓		✓		✓		✓			✓	
19	✓		✓		✓		✓			✓	
20	✓		✓		✓		✓			✓	
21	✓		✓		✓		✓			✓	
22	✓		✓		✓		✓			✓	
23	✓		✓		✓		✓			✓	
24											
25	✓		✓		✓		✓			✓	
26	✓		✓		✓		✓			✓	
27	✓		✓		✓		✓			✓	
28											
29	✓		✓		✓		✓			✓	

รายละเอียดการชำรุด



กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

Not
technical
15/1/26

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

Check List emergency light
ประจำเดือน มกราคม 2569.

ประจำเดือน มกราคม 2569.

Supervisor byDate.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by 756 01002 Date 07/01/69

Supervisor by Date 9/01/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Dr. N. N. N. Date 02/11/09

Supervisor by Date 98/01/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 08/09/09

Supervisor by noo akz Date 08/01/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [**√**] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 07/01/69

Supervisor by Date ৩৭ / ১১ / ৬৭

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by 782 11103 Date. 07/01/69

Supervisor by Date 07/01/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 09/01/19

Supervisor by อ.อ. อ.อ.อ. Date 09/01/19

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Bai rure 1 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Bai rure 1 (Emergency)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
Bai rure 2 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
Bai rure 2 (Emergency)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
Main Kitchen (Fire Exit)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
Main Kitchen (Emergency)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
PABX (Fire Exit)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
PABX(Emergency)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
Purchasing (Fire Exit)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	
Purchasing (Emergency)	/	/	/	/	/	09/01/69		/		/	

Note:Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible byDate.....

Supervisor byDate.....

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 241 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 241 (Emergency)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 246 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 246 (Emergency)	/	/	X	/	/	05/01/69	กสิณ		/		แบตเตอรี่เสีย
Room 252 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 252 (Emergency)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 263 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 263 (Emergency)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 269 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 269 (Emergency)	/	/	X	/	/	05/01/69	กสิณ		/		แบตเตอรี่เสีย
Room 274 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			
Room 274 (Emergency)	/	/	/	/	/	05/01/69	กสิณ	/			

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by กสิณ Date. 05/01/69

Supervisor by กสิณ Date. 05/01/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 341 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 341 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 346 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 346 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 355 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 355 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 360 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 360 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 371 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 371 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 377 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 377 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 382 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 382 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by นาย ชัยวัฒน์ Date. 07/01/69

Supervisor by นาย ชัยวัฒน์ Date. 07/01/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 441 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 441 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 446 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 446 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 456 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 456 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 462 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 462 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 473 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 473 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 479 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 479 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 484 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	
Room 484 (Emergency)	/	/	/	/	/	07/01/69		/		/	

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by ก้องเกียรติ Date..... 07/01/69

Supervisor by ก้องเกียรติ Date..... 07/01/69

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		PressureGauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Exthinguisher White House														
1	WF-FX-1	White House Meeting Room01	A,B,C	/		/		/		/		/		
2	WF-FX-2	White House Meeting Room02	A,B,C	/		/		/		/		/		
3	WF-FX-3	White House Meeting Room03	A,B,C	/		/		/		/		/		
4	WF-FX-4	White House Meeting Room04	A,B,C	/		/		/		/		/		
5	WF-FX-5	White House Meeting Room05	A,B,C	/		/		/		/		/		
6	WF-FX-6	White House Meeting Room KC	A,B,C	/		/		/		/		/		
7	WF-FX-7	White House Meeting Room KC	A,B,C	/		/		/		/		/		
8	WF-FX-8	White House Meeting Room KC	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Exthinguisher Building A														
9	A-FX-1	Corridor Room 121	A,B,C	/		/		/		/		/		
10	A-FX-2	Corridor Room 131	A,B,C	/		/		/		/		/		
11	A-FX-3	Corridor Room 122	A,B,C	/		/		/		/		/		
12	A-FX-4	Corridor Room 124	A,B,C	/		/		/		/		/		
13	A-FX-5	Corridor Room 137	A,B,C	/		/		/		/		/		
14	A-FX-6	Corridor Room A21	A,B,C	/		/		/		/		/		
15	A-FX-7	Corridor MDB Room	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Exthinguisher Building B														
16	B-FX-1	Corridor Room 221	A,B,C	/		/		/		/		/		
17	B-FX-2	Corridor Room 231	A,B,C	/		/		/		/		/		
18	B-FX-3	Corridor Room 222	A,B,C	/		/		/		/		/		
19	B-FX-4	Corridor Room 222	A,B,C	/		/		/		/		/		
20	B-FX-5	Corridor Room 233	A,B,C	/		/		/		/		/		
21	B-FX-6	Corridor Room 233	A,B,C	/		/		/		/		/		
22	B-FX-7	Corridor Room 224	A,B,C	/		/		/		/		/		
23	B-FX-8	CorridorRoom 237	A,B,C	/		/		/		/		/		
24	B-FX-9	Corridor Office 20/4	A,B,C	/		/		/		/		/		
25	B-FX-10	Corridor Office 20/1-4	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Exthinguisher Building C														
26	C-FX-1	Corridor Room 321		/		/		/		/		/		
27	C-FX-2	Corridor Room 331		/		/		/		/		/		
28	C-FX-3	Corridor Room 331		/		/		/		/		/		
29	C-FX-4	Corridor Room 322		/		/		/		/		/		
30	C-FX-5	Corridor Room 322		/		/		/		/		/		
31	C-FX-6	Corridor Room 334		/		/		/		/		/		
32	C-FX-7	Corridor Room 334		/		/		/		/		/		
33	C-FX-8	Corridor Room 324		/		/		/		/		/		
34	C-FX-9	Corridor Room 237		/		/		/		/		/		
35	C-FX-10	Corridor Office 20/8		/		/		/		/		/		
36	C-FX-11	Corridor Office 20/5-8		/		/		/		/		/		

mark :

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Check By
Date.....

.....
Engineer Supervisor
Date.....

.....
Chife Engineer
Date.....

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		PressureGauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Exthinguisher Building D														
37	D-FX-1	Corridor Room 421	A,B,C	/		/		/		/		/		
38	D-FX-2	Corridor Room 431	A,B,C	/		/		/		/		/		
39	D-FX-3	Corridor Room 422	A,B,C	/		/		/		/		/		
40	D-FX-4	Corridor Room 434	A,B,C	/		/		/		/		/		
41	D-FX-5	Corridor Room 424	A,B,C	/		/		/		/		/		
42	D-FX-6	Corridor Room 437	A,B,C	/		/		/		/		/		
43	D-FX-7	Corridor Office 20/12	A,B,C	/		/		/		/		/		
44	D-FX-8	Corridor Office 20/9-12	A,B,C	/		/		/		/		/		
45	D-FX-9	Corridor Office 20/9-12	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Exthinguisher Building E														
46	E-FX-1	Corridor Room 521	A,B,C	/		/		/		/		/		
47	E-FX-2	Corridor Room 531	A,B,C	/		/		/		/		/		
48	E-FX-3	Corridor Room 522	A,B,C	/		/		/		/		/		
49	E-FX-4	Corridor Room 534	A,B,C	/		/		/		/		/		
50	E-FX-5	Corridor Room 524	A,B,C	/		/		/		/		/		
51	E-FX-6	Corridor Room 537	A,B,C	/		/		/		/		/		
52	E-FX-7	Corridor Office 20/16	A,B,C	/		/		/		/		/		
53	E-FX-8	Corridor Office 20/13-16	A,B,C	/		/		/		/		/		
54	E-FX-9	Corridor Office 20/13-16	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Exthinguisher Building F														
55	F-FX-1	Corridor Room 621	A,B,C	/		/		/		/		/		
56	F-FX-2	Corridor Room 631	A,B,C	/		/		/		/		/		
57	F-FX-3	Corridor Room 623	A,B,C	/		/		/		/		/		
58	F-FX-4	Corridor Room 633	A,B,C	/		/		/		/		/		
59	F-FX-5	Corridor Room 624	A,B,C	/		/		/		/		/		
60	F-FX-6	Corridor Room 637	A,B,C	/		/		/		/		/		
61	F-FX-7	Corridor Office 20/20	A,B,C	/		/		/		/		/		
62	F-FX-8	Corridor Office 20/17-20	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Exthinguisher Building G														
63	G-FX-1	Corridor Room 721	A,B,C	/		/		/		/		/		
64	G-FX-2	Corridor Room 731	A,B,C	/		/		/		/		/		
65	G-FX-3	Corridor Room 722	A,B,C	/		/		/		/		/		
66	G-FX-4	Corridor Room 733	A,B,C	/		/		/		/		/		
67	G-FX-5	Corridor Room 724	A,B,C	/		/		/		/		/		
68	G-FX-6	Corridor Room 737	A,B,C	/		/		/		/		/		
69	G-FX-7	Corridor Office 20/24	A,B,C	/		/		/		/		/		
70	G-FX-8	Corridor Office 20/21-24	A,B,C	/		/		/		/		/		
71	G-FX-9	Corridor Office 20/21-24	A,B,C	/		/		/		/		/		

mark :

.....
Check By
Date.....

.....
Supervisor Engineer
Date.....

.....
Cluster Chief Engineer
Date.....

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		PressureGauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Extinguisher Building H														
72	H-FX-1	Corridor Room 925	A,B,C	/		/		/		/		/		
73	H-FX-2	Corridor Room 933	A,B,C	/		/		/		/		/		
74	H-FX-3	Corridor Room 924	A,B,C	/		/		/		/		/		
75	H-FX-4	Corridor Room 927	A,B,C	/		/		/		/		/		
76	H-FX-5	Corridor Office 20/26	A,B,C	/		/		/		/		/		
77	H-FX-6	Corridor Office 20/25-26	A,B,C	/		/		/		/		/		
78	H-FX-7	Corridor Office 20/25-26	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Extinguisher Building I														
79	I-FX-1	Corridor Room 923	A,B,C	/		/		/		/		/		
80	I-FX-2	Corridor Room 935	A,B,C	/		/		/		/		/		
81	I-FX-3	Corridor Room 936	A,B,C	/		/		/		/		/		
82	I-FX-4	Corridor Room 949	A,B,C	/		/		/		/		/		
83	I-FX-5	Corridor Office 20/27	A,B,C	/		/		/		/		/		
84	I-FX-6	Corridor Office 20/26-27	A,B,C	/		/		/		/		/		
85	I-FX-7	Corridor Office 20/26-27	A,B,C	/		/		/		/		/		

mark :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Check By
Date.....

.....
Supervisor Engineer
Date.....

.....
Cluster Chife Engineer
Date.....



BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

nH Boat Lagoon Phuket Resort

Engineer Department

Date...17.....Month...พฤษภาคม.....Year...2561.....

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		PressureGauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Extinguisher Floor 1														
1	1-FX-1	Main Kitchen	A,B,C,D,K	/		/		/		/		/		
2	1-FX-2	Main Kitchen	A,B	/		/		/		/		/		
3	1-FX-3	Main Kitchen	A,B,C,D,K	/		/		/		/		/		
4	1-FX-4	Staff Canteen	A,B,C,D,K	/		/		/		/		/		
	1-FX-5	Unifrom	A,B,C	/		/		/		/		/		
5	1-FX-6	Corridor Female Locker	A,B,C	/		/		/		/		/		
6	1-FX-7	Corridor IT Room	A,B,C	/		/		/		/		/		
7	1-FX-8	Electrical Control Room	A,B,C	/		/		/		X	/	/		
8	1-FX-9	Electrical Control Room	A,B,C,D,K	/		/		/		X	/	/		
9	1-FX-10	Corridor Pradoo Meeting	A,B,C	/		/		/		/		/		
10	1-FX-11	Corridor Room 142	A,B,C	/		/		/		/		/		
11	1-FX-12	Corridor Room 146	A,B,C	/		/		/		/		/		
12	1-FX-13	Office Sales	A,B,C,D,K	/		/		/		/		/		
13	1-FX-14	Corridor Boatpoint	A,B,C	/		/		/		/		/		
14	1-FX-15	Gas Station	A,B,C	/		/		/		/		/		
15	1-FX-16	Loading	A,B,C											
16	1-FX-17	Loading	A,B,C											
Fire Extinguisher Floor 2														
17	2-FX-1	Corridor Room 242	A,B,C	/		/		/		/		/		
18	2-FX-2	Infront of Dumbwaiter	A,B,C	/		/		/		/		/		
19	2-FX-3	EE Room Front Office	A,B,C	/		/		/		/		/		
20	2-FX-4	Corridor Room 250	A,B,C	/		/		/		/		/		
21	2-FX-5	Corridor Room 256	A,B,C	/		/		/		/		/		
22	2-FX-6	Corridor Room 264	A,B,C	/		/		/		/		/		
23	2-FX-7	Corridor Room 272	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Extinguisher Floor 3														
24	3-FX-1	Corridor Room 342	A,B,C	/		/		/		/		/		
25	3-FX-2	Corridor Room 348	A,B,C	/		/		/		/		/		
26	3-FX-3	Corridor Room 352	A,B,C	/		/		/		/		/		
27	3-FX-4	CorridorRoom 358	A,B,C	/		/		/		/		/		
28	3-FX-5	Corridor Room 364	A,B,C	/		/		/		/		/		
29	3-FX-6	Corridor Room 372	A,B,C	/		/		/		/		/		
30	3-FX-7	Corridor Room 380	A,B,C	/		/		/		/		/		
Fire Extinguisher Floor 4														
31	4-FX-1	Corridor Room 442	A,B,C	/		/		/		/		/		
32	4-FX-2	Corridor Room 448	A,B,C	/		/		/		/		/		
33	4-FX-3	Corridor Room 454	A,B,C	/		/		/		/		/		
34	4-FX-4	Corridor Room 460	A,B,C	/		/		/		/		/		
35	4-FX-5	Corridor Room 466	A,B,C	/		/		/		/		/		
36	4-FX-6	Corridor Room 474	A,B,C	/		/		/		/		/		
37	4-FX-7	Corridor Room 482	A,B,C	/		/		/		/		/		

Remark :

FX8, FX 9 ไม่พบ

.....
Check By
Date...17/5/61.....

.....
Engineer Supervisor
Date...17/5/61.....

.....
Chife Engineer
Date...17/5/61.....

ทห

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT


บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน มกราคม 2569

รายละเอียดของหัวจ่ายดับเพลิง

รหัส		ขนาดหัวจ่าย				สถานที่ติดตั้ง				
						Resort wing				
วันที่ตรวจ	หมายเลขตู้	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ
		วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)		ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ		การจ่ายน้ำ		สิ่งกีดขวาง		
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
12/1/69	1	/		/		/			/	คณิน
12/1/69	2	/		/		/			/	คณิน
12/1/69	3	/		/		/			/	คณิน
	4	/		/		/			/	คณิน
	5	/		/		/			/	คณิน
	6	/		/		/			/	คณิน
	7	/		/		/			/	คณิน
	8	/		/		/			/	คณิน
	9	/		/		/			/	คณิน
	10	/		/		/			/	คณิน
	11	/		/		/			/	คณิน
	12	/		/		/			/	คณิน
	13	/		/		/			/	คณิน
	14	/		/		/			/	คณิน
	15	/		/		/			/	คณิน
	16	/		/		/			/	คณิน
	17	/		/		/			/	คณิน
	18	/		/		/			/	คณิน
	19	/		/		/			/	คณิน
	20	/		/		/			/	คณิน
	21	/		/		/			/	คณิน
	22	/		/		/			/	คณิน
	23	/		/		/			/	คณิน
	24	/		/		/			/	คณิน
	25	/		/		/			/	คณิน
	26	/		/		/			/	คณิน
	27	/		/		/			/	คณิน
	28	/		/		/			/	คณิน
	29	/		/		/			/	คณิน

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

Room -
หมายเลขตู้ 482

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

(/) อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

คณิน ควณิก

Boachonon

12/1/69

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.พันที่

บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายดับเพลิง

รหัส


ขนาดหัวจ่าย

สถานที่ติดตั้ง Maria Wing.

[illegible]

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง

รายละเอียดการชำระ



สาเหตุการขาด

() ใช้งาน

()หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบชุดตรวจสภาพหัวใจด้วยน้ำดับเพลิง **ทุกเดือน** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.พันที่

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2569

รายละเอียดของสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รหัส

สถานที่ติดตั้ง

Root Wing

วันที่ตรวจ 20/2/26	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพจุดติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	✓		✓		✓		✓			✓	
2											
3	✓		✓		✓		✓			✓	
4	✓		✓		✓		✓			✓	
5											
6	✓		✓		✓		✓			✓	
7	✓		✓		✓		✓			✓	
8	✓		✓		✓		✓			✓	
9	✓		✓		✓		✓			✓	
10	✓		✓		✓		✓			✓	
11	✓		✓		✓		✓			✓	
12	✓		✓		✓		✓			✓	
13											
14			✓								
15	✓		✓		✓		✓			✓	
16	✓		✓		✓		✓			✓	
17											
18	✓		✓		✓		✓			✓	
19	✓		✓		✓		✓			✓	
20	✓		✓		✓		✓			✓	
21	✓		✓		✓		✓			✓	
22	✓		✓		✓		✓			✓	
23	✓		✓		✓		✓			✓	
24											
25	✓		✓		✓		✓			✓	
26	✓		✓		✓		✓			✓	
27	✓		✓		✓		✓			✓	
28											
29	✓		✓		✓		✓			✓	

รายละเอียดการชำรุด



กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

10/1/26

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จ.ป.ทันที

บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รายละเอียดของสัญญาฉบับนี้

รหัส

สถานที่ติดตั้ง

[illegible]

กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

รายละเอียดการชำระ

รายละเอียดการขาด

* กรณีที่ ๑ ของคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีคนไทยที่ไปแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วไปอยู่ต่างแดน ซึ่งไม่ได้อาศัยในประเทศไทย หรือไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วไปอยู่ต่างแดน ซึ่งไม่ได้อาศัยในประเทศไทย

५५ ११/१२/११ ११ ३ ६/११/११ ००० ६/११/११ ११ ११ ११ ११

* 24/2/69 พบขอรับบัตรใบกำกับ 2 ตัว หน้าขาว 443, 466

สาเหตุการขาด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

Supervisor

23 | 21 | 69

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสัญญาเงินกู้เงินทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

ตรวจสอบสัญญาจ้างเหตจกเงิน**หกเดือน** และส่งชอากกบตยตมบวรจ
หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ป.ทันที

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 10/02/19

Supervisor by [Signature] Date 10/02/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [**✓**] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Date 10/2/69

Supervisor by [Signature] Date 10/2/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by

Date.

Supervisor by

..Date..

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible byDate.....

Supervisor by Date 12/2/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [**✓**] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by

Supervisor by _____

Date.

Date:

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [**✓**] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by Henry M/10/11 Date 24/2/19

Supervisor by [Signature] Date 24/2/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [**✓**] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit


(2) = Emergency Light

Responsible byDate.....

Supervisor by _____ Date: 10/2/09

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Bai rure 1 (Fire Exit)	/	/	/	/	/						
Bai rure 1 (Emergency)	/	/	/	/	/						
Bai rure 2 (Fire Exit)	/	/	/	/	/						
Bai rure 2 (Emergency)	/	/	/	/	/						
Main kitchen (Fire Exit)	/	/	/	/	/	14/2/69		/			
Main kitchen (Emergency)	/	/	/	/	/	14/2/69		/			
PABX (Fire Exit)	/	/	/	/	/	14/2/69		/			
PABX (Emergency)	/	/	/	/	/	14/2/69		/			
Purchasing (Fire Exit)	/	/	/	/	/	14/2/69		/			
Purchasing (Emergency)	/	/	/	/	/	14/2/69		/			

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by  Date. 14/1/69

Supervisor by  Date. 14/1/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 241 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	15/2/69	[Signature]	/			
Room 241 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 246 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 246 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 252 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 252 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 263 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 263 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 269 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 269 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			
Room 274 (Fire Exit)	/	/	/	/	/			/			
Room 274 (Emergency)	/	/	/	/	/			/			

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by [Signature] Date 15/2/69

Supervisor by [Signature] Date 15/2/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 341 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 341 (Emergency)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 346 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 346 (Emergency)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 355 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 355 (Emergency)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 360 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 360 (Emergency)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 371 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 371 (Emergency)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 377 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 377 (Emergency)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 382 (Fire Exit)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				
Room 382 (Emergency)	/	/	/	/	/	20/02/69	net				

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by

Date

Supervisor by

Date

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		PressureGauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Extinguisher Floor 1														
1	1-FX-1	Main Kitchen	A,B,C,D,K	/		/		/		/			/	
2	1-FX-2	Main Kitchen	A,B	/		/		/		/			/	
3	1-FX-3	Main Kitchen	A,B,C,D,K	/		/		/		/			/	
4	1-FX-4	Staff Canteen	A,B,C,D,K	/		/		/		/			/	
	1-FX-5	Unifrom	A,B,C	/		/		/		/			/	
5	1-FX-6	Corridor Female Locker	A,B,C	/		/		/		/			/	
6	1-FX-7	Corridor IT Room	A,B,C	/		/		/		/			/	
7	1-FX-8	Electrical Control Room	A,B,C	/		/		/		/			/	
8	1-FX-9	Electrical Control Room	A,B,C,D,K	/		/		/		/			/	
9	1-FX-10	Corridor Pradoo Meeting	A,B,C	/		/		/		/			/	
10	1-FX-11	Corridor Room 142	A,B,C	/		/		/		/			/	
11	1-FX-12	Corridor Room 146	A,B,C	/		/		/		/			/	
12	1-FX-13	Office Sales	A,B,C,D,K	/		/		/		/			/	
13	1-FX-14	Corridor Boatpoint	A,B,C	/		/		/		/			/	
14	1-FX-15	Gas Station	A,B,C	/		/		/		/			/	
15	1-FX-16	Loading	A,B,C	/		/		/		/			/	ถ่าย
16	1-FX-17	Loading	A,B,C	/		/		/		/			/	
Fire Extinguisher Floor 2														
17	2-FX-1	Corridor Room 242	A,B,C	/		/		/		/			/	
18	2-FX-2	Infront of Dumbwaiter	A,B,C	/		/		/		/			/	
19	2-FX-3	EE Room Front Office	A,B,C	/		/		/		/			/	
20	2-FX-4	Corridor Room 250	A,B,C	/		/		/		/			/	
21	2-FX-5	Corridor Room 256	A,B,C	/		/		/		/			/	
22	2-FX-6	Corridor Room 264	A,B,C	/		/		/		/			/	
23	2-FX-7	Corridor Room 272	A,B,C	/		/		/		/			/	
Fire Extinguisher Floor 3														
24	3-FX-1	Corridor Room 342	A,B,C	/		/		/		/			/	
25	3-FX-2	Corridor Room 348	A,B,C	/		/		/		/			/	
26	3-FX-3	Corridor Room 352	A,B,C	/		/		/		/			/	
27	3-FX-4	CorridorRoom 358	A,B,C	/		/		/		/			/	
28	3-FX-5	Corridor Room 364	A,B,C	/		/		/		/			/	
29	3-FX-6	Corridor Room 372	A,B,C	/		/		/		/			/	
30	3-FX-7	Corridor Room 380	A,B,C	/		/		/		/			/	
Fire Extinguisher Floor 4														
31	4-FX-1	Corridor Room 442	A,B,C	/		/		/		/			/	
32	4-FX-2	Corridor Room 448	A,B,C	/		/		/		/			/	
33	4-FX-3	Corridor Room 454	A,B,C	/		/		/		/			/	
34	4-FX-4	Corridor Room 460	A,B,C	/		/		/		/			/	
35	4-FX-5	Corridor Room 466	A,B,C	/		/		/		/			/	
36	4-FX-6	Corridor Room 474	A,B,C	/		/		/		/			/	
37	4-FX-7	Corridor Room 482	A,B,C	/		/		/		/			/	

Remark :

Check By
Date: 22/2/19

Engineer Supervisor
Date: 22/2/19

Chife Engineer
Date: 27/2/19

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		PressureGauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Exthinguisher White House														
1	WF-FX-1	White House Meeting Room01	A,B,C	/		/		/		/			/	
2	WF-FX-2	White House Meeting Room02	A,B,C	/		/		/		/			/	
3	WF-FX-3	White House Meeting Room03	A,B,C	/		/		/		/			/	
4	WF-FX-4	White House Meeting Room04	A,B,C	/		/		/		/			/	
5	WF-FX-5	White House Meeting Room05	A,B,C	/		/		/		/			/	
6	WF-FX-6	White House Meeting Room KC	A,B,C	/		/		/		/			/	
7	WF-FX-7	White House Meeting Room KC	A,B,C	/		/		/		/			/	
8	WF-FX-8	White House Meeting Room KC	A,B,C	/		/		/		/			/	
Fire Exthinguisher Building A .														
9	A-FX-1	Corridor Room 121	A,B,C	/		/		/		/			/	
10	A-FX-2	Corridor Room 131	A,B,C	/		/		/		/			/	
11	A-FX-3	Corridor Room 122	A,B,C	/		/		/		/			/	
12	A-FX-4	Corridor Room 124	A,B,C	/		/		/		/			/	
13	A-FX-5	Corridor Room 137	A,B,C	/		/		/		/			/	
14	A-FX-6	Corridor Room A21	A,B,C	/		/		/		/			/	
15	A-FX-7	Corridor MDB Room	A,B,C	/		/		/		/			/	
Fire Exthinguisher Building B														
16	B-FX-1	Corridor Room 221	A,B,C	/		/		/		/			/	
17	B-FX-2	Corridor Room 231	A,B,C	/		/		/		/			/	
18	B-FX-3	Corridor Room 222	A,B,C	/		/		/		/			/	
19	B-FX-4	Corridor Room 222	A,B,C	/		/		/		/			/	
20	B-FX-5	Corridor Room 233	A,B,C	/		/		/		/			/	
21	B-FX-6	Corridor Room 233	A,B,C	/		/		/		/			/	
22	B-FX-7	Corridor Room 224	A,B,C	/		/		/		/			/	
23	B-FX-8	CorridorRoom 237	A,B,C	/		/		/		/			/	
24	B-FX-9	Corridor Office 20/4	A,B,C	/		/		/		/			/	
25	B-FX-10	Corridor Office 20/1-4	A,B,C	/		/		/		/			/	
Fire Exthinguisher Building C														
26	C-FX-1	Corridor Room 321		/		/		/		/			/	
27	C-FX-2	Corridor Room 331		/		/		/		/			/	
28	C-FX-3	Corridor Room 331		/		/		/		/			/	
29	C-FX-4	Corridor Room 322		/		/		/		/			/	
30	C-FX-5	Corridor Room 322		/		/		/		/			/	
31	C-FX-6	Corridor Room 334		/		/		/		/			/	
32	C-FX-7	Corridor Room 334		/		/		/		/			/	
33	C-FX-8	Corridor Room 324		/		/		/		/			/	
34	C-FX-9	Corridor Room 337		/		/		/		/			/	
35	C-FX-10	Corridor Office 20/8		/		/		/		/			/	
36	C-FX-11	Corridor Office 20/5-8		/		/		/		/			/	

mark :

จุดที่ ไม่ มี สลักนิรภัย 2 แห่ง พบที่ ห้อง 331 และ ห้อง 334
 * จุดจ่ายถังดับเพลิงอยู่ 2 สลักนิรภัยที่ห้อง 331 และ ห้อง 334
 * ทำถังดับเพลิง/จุดจ่ายถังดับเพลิงที่ห้อง 331 และ ห้อง 334 ไม่สามารถ
 ใช้งานได้ตามข้อกำหนด

.....
 Check By
 Date 22/2/69

.....
 Engineer Supervisor
 Date 22/2/69

.....
 Chife Engineer
 Date 27/2/69

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		Pressure Gauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Exthinguisher Building D														
37	D-FX-1	Corridor Room 421	A,B,C											✓

mark :

* จุดไม่พบตัวถังนิรภัยในห้อง 621

.....
Check By
Date 20/2/69

.....
Supervisor Engineer
Date 20/2/69

.....
Cluster Chife Engineer
Date 20/2/69

Fire Extinguisher

No.	CODE	Location	Type	Hose สายฉีด		Stop Pin สลักนิรภัย		Body ตัวถัง		PressureGauge เกจวัดแรงดัน		Recode By ตรวจเช็คโดย		Remark
				Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	Pass	Fail	En	Sup	
Fire Extinguisher Building H														
72	H-FX-1	Corridor Room 925	A,B,C	/		/		/		/			/	
73	H-FX-2	Corridor Room 933	A,B,C	/		/		/		/			/	
74	H-FX-3	Corridor Room 924	A,B,C	/		/		/		/			/	
75	H-FX-4	Corridor Room 927	A,B,C	/		/		/		/			/	
76	H-FX-5	Corridor Office 20/26	A,B,C	/		/		/		/			/	
77	H-FX-6	Corridor Office 20/25-26	A,B,C	/		/		/		/			/	
78	H-FX-7	Corridor Office 20/25-26	A,B,C	/		/		/		/			/	
Fire Extinguisher Building I														
79	I-FX-1	Corridor Room 923	A,B,C	/		/		/		/			/	
80	I-FX-2	Corridor Room 935	A,B,C	/		/		/		/			/	
81	I-FX-3	Corridor Room 936	A,B,C	/		/		/		/			/	
82	I-FX-4	Corridor Room 949	A,B,C	/		/		/		/			/	
83	I-FX-5	Corridor Office 20/27	A,B,C	/		/		/		/			/	
84	I-FX-6	Corridor Office 20/26-27	A,B,C	/		/		/		/			/	
85	I-FX-7	Corridor Office 20/26-27	A,B,C	/		/		/		/			/	

mark : _____

Signature
 Check By
 Date...23/02/22...

Signature
 Supervisor Engineer
 Date...23/02/22...

Signature
 Cluster Chife Engineer
 Date...23/02/22...

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 441 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 441 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 446 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 446 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 456 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 456 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 462 (Fire Exit)	X	X	X	X	✓	23/02/69			✓	✓	Yaimon
Room 462 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 473 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 473 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 479 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 479 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 484 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	
Room 484 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	23/02/69		✓		✓	

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by นายสมชาย นามะ Date 23/02/69

Supervisor by นาย Date 24/02/69

ท.ห.


BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายดับเพลิง

รหัส		ขนาดหัวจ่าย				สถานที่ติดตั้ง					
						คึกโครม 152 ซ.คว					
วันที่ตรวจ	หมายเลขตู้	เกณฑ์การตรวจสอบ								ผู้ตรวจ	
		วาล์ว/ประเก็น (การรั่วซึม)		ตู้ดับเพลิง หัวฉีด/สายน้ำ		การจ่ายน้ำ		สิ่งกีดขวาง			
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		
1/2/69	1	/		/		/			/	Chay	
2/2/69	2	/		/		/			/	Hon	
3/2/69	3	/		/		/			/	Hon	
4/2/69	4	/		/		/			/	Chay	
5/2/69	5	/		/		/			/	Chay	
6/2/69	6	/		/		/			/	Hon	
7/2/69	7	/		/		/			/	Hon	
8/2/69	8	/		/		/			/	Hon	
9/2/69	9	/		/		/			/	Hon	
10/2/69	10	/		/		/			/	Hon	
11/2/69	11	/		/		/			/	Chay	
12/2/69	12	/		/		/			/	Chay	
13/2/69	13	/		/		/			/	Hon	
14/2/69	14	/		/		/			/	Hon	
15/2/69	15	/		/		/			/	Hon	
16/2/69	16	/		/		/			/	Hon	
17/2/69	17	/		/		/			/	Hon	
18/2/69	18	/		/		/			/	Chay	
19/2/69	19	/		/		/			/	Chay	
20/2/69	20	/		/		/			/	Hon	
21/2/69	21	/		/		/			/	Hon	
22/2/69	22	/		/		/			/	Hon	
23/2/69	23	/		/		/			/	Hon	
24/2/69	24	/		/		/			/	Hon	
25/2/69	25	/		/		/			/	Chay	
26/2/69	26	/		/		/			/	Chay	
27/2/69	27	/		/		/			/	Hon	
28/2/69	28, 29	/		/		/			/	Hon	

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่นๆ

ผู้รายงาน
ตำแหน่ง
วันที่

Supervisor
28/2/69

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

บันทึกการตรวจสอบสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

รายละเอียดของหัวจ่ายดับเพลิง


รหัส

ขนาดหัวง่าย

สถานที่ติดตั้ง

$$\frac{20}{25} \times \frac{6}{8} = \frac{12}{20}$$
[illegible]

ภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ และตู้ดับเพลิง



รายละเอียดการชำระ

* ในกาจัดทหารและพลในกาจัดแก่งแก่งที่มีด้อย

จงทำ PBL ให้มีค่าเงินบาท

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

()หมดอายุ

()หมดอายุ ()อื่นๆ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

425

Supervisor

162169

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสภาพหัวจ่ายน้ำดับเพลิง **ทุกเดือน** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

ตรวจสอบสภาพหัวใจขาดบ่งชี้เพลง **หากโดน** และสิ่งของจากบิตวียตบั้ง
หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้พล.พัน

NH

BOAT LAGOON
PHUKET RESORT

บันทึกการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รหัส

สถานที่ติดตั้ง

Resort Wing

วันที่ตรวจ 22/3/26	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สภาพจุดติดตั้ง		ปุ่มควบคุม		การส่งสัญญาณ		แหล่งจ่ายไฟสำรอง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
1	/		/		✓		/			/	
2											
3	/		/		✓		/			/	
4	/		/		/		/			/	
5											
6	/		/		✓		/			/	
7	/		/		/		/			/	
8	/		/		/		/			/	
9	/		/		/		/			/	
10	/		/		/		/			/	
11	/		/		/		/			/	
12	/		/		/		/			/	
13											
14											
15	/		/		✓		/			/	
16	/		/		/		/			/	
17											
18	/		/		/		/			/	
19	/		/		/		/			/	
20	/		/		/		/			/	
21	/		/		/		/			/	
22	/		/		/		/			/	
23	/		/		✓		/			/	
24											
25	/		/		/		/			/	
26	/		/		/		/			/	
27	/		/		/		/			/	
28											
29	/		/		/		/			/	

รายละเอียดการชำรุด



กระดิ่งสัญญาณ



ปุ่มควบคุม

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

4/10/26

ตำแหน่ง

22/3/26

วันที่

technical

ข้อปฏิบัติ

ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้จป.ทันที

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

ประจำเดือน มีนาคม 2569

[illegible]

Note:Mark [**√**] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Team Date 20/3/19

Supervisor by Date 29/3/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by MSO/S Date 20/3/19

Supervisor by Geo Date 29/3/19

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by M. B. O. A. Date 20/3/19

Supervisor by G. S. S. Date 29/9/19

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Nguyen Date 20/3/69

Supervisor by S. Zee Date 27/3/61

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by Nguyen Date 20/3/19

Supervisor by [Signature] Date 27/3/19

Check List emergency light

Note:Mark [$\sqrt{\quad}$] Normal

(1) = Fire Exit

Responsible by Date 20/3/69

Supervisor by San Date 27/3/19

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [**√**] Normal

Mark (X) Abnormal

(1) = Fire Exit

(2) = Emergency Light

Responsible by APG Date 20/3/69

Supervisor by Geo Date 27/3/19

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

7450

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Bai rure 1 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Bai rure 1 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Bai rure 2 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Bai rure 2 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Main Kitchen (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Main Kitchen (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
PABX (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
PABX(Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Purchasing (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Purchasing (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	

Note: Mark [✓] Normal

(1) = Fire Exit

Mark (X) Abnormal

(2) = Emergency Light

Responsible by

๗๑๗๒ ๒๗๑๗๒๑ Date 11/03/69

Supervisor by

๒๒๑๗๒ Date 27/3/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 241 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 241 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 246 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 246 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 252 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 252 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 263 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 263 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 269 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 269 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 274 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 274 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by SS-M 27-82 Date 11/03/69

Supervisor by S2a Date 27/3/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

installation point	Power	Light	Battery	Switch	Cleanliness	Date	Inspector	Normal	Abnormal	Done	Note
Room 341 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69					
Room 341 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69					
Room 346 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 346 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 355 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 355 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 360 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 360 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 371 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 371 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 377 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69			✓		Room 377
Room 377 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 382 (Fire Exit)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	
Room 382 (Emergency)	✓	✓	✓	✓	✓	11/03/69		✓		✓	

Note: Mark [✓] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by Nguyen Date 20/3/69

Supervisor by Co Date 27/3/69

NH BOAT LAGOON PHUKET RESORT

Check List emergency light

[illegible]

Note:Mark [] Normal

Mark (X) Abnormal

Responsible by Dr. No. Masru Date 11/03/69

Supervisor by [Signature] Date 8/3/19

Fire exit signs and emergency lights

