

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดไลฟ์ พระราม 4 - อโศก (Life Rama 4 - Asoke)

ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569






รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 เปิดหน้าต่างระบายอากาศตามจุดต่างๆ



รูปที่ 4 ปลุกต้นไม้เลื้อยนอกอาคารบริเวณลานจอดรถยนต์



รูปที่ 5 ป้ายควบคุมความเร็ว 30 กม./ชม.



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 7 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์




รูปที่ 8 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 9 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 10 ระบบดับน้ำเสีย



รูปที่ 11 ถังเก็บน้ำชั้น 36 ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน และถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน



รูปที่ 12 ช่างประจำอาคาร


 28/4/69 10:46 47P 668856 1517392 เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร	 28/4/69 10:46 47P 668872 1517367 เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 13 สุขภัณฑ์ประหยัคน้ำ	
 อ., เม.ย. 28 2569 10:45:32 117 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ., เม.ย. 28 2569 10:45:30 117 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 14 สระว่ายน้ำ	
 อ., เม.ย. 28 2569 10:45:47 117 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ., เม.ย. 28 2569 10:44:54 16 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 15 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ 16 อุปกรณ์ช่วยชีวิต
 อ., เม.ย. 28 2569 10:45:43 117 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	
รูปที่ 17 ป้ายบอกความลึก	รูปที่ 18 ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระ

 23 Apr BE 2569 at 10:55:35 47P 668932 151744B	 อ. เม.ย. 28 2569 10:45:17 111 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่าย	รูปที่ 20 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระ
 อ. เม.ย. 28 2569 10:47:38 105/1 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ. เม.ย. 28 2569 10:42:05 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 21 ห้องเก็บสารเคมี	รูปที่ 22 ห้องพักขยะประจำชั้น
 อ. เม.ย. 28 2569 11:04:34 69/3 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ. เม.ย. 28 2569 11:04:34 69/3 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 23 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม	
 อ. เม.ย. 28 2569 11:05:46 11 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ. เม.ย. 28 2569 11:05:50 11 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 24 ระบบระบายน้ำภายในห้องพักขยะรวม	รูปที่ 25 พัดลมดูดอากาศ


 อ. เม.ย. 28 2569 11:05:15 69/3 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ. เม.ย. 28 2569 11:15:27 11 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 26 เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักขยะเปียก	รูปที่ 27 ท่อระบายน้ำ
 อ. เม.ย. 28 2569 11:01:53 14/10 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ. เม.ย. 28 2569 11:01:53 14/10 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพน้ำทิ้ง	รูปที่ 29 มิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย
 อ. เม.ย. 28 2569 11:11:57 2617 ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ. เม.ย. 28 2569 11:11:46 2617 ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 30 ทางเข้า-ออกโครงการ	รูปที่ 31 ป้ายชื่อโครงการ
 อ. เม.ย. 28 2569 10:51:35 2617 ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ. เม.ย. 28 2569 10:51:45 14/23 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 32 ลูกศรแสดงทิศทางเข้าโครงการ	รูปที่ 33 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางการเดินทาง




รูปที่ 34 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง




รูปที่ 35 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 36 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 36 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ)




รูปที่ 37 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

รูปที่ 38 หัวรับน้ำดับเพลิง





รูปที่ 40 ป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 41 บันไดหนีไฟ






รูปที่ 42 จุดรวมพล

รูปที่ 43 แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักขยะ




รูปที่ 44 รถเก็บขนขยะ

 13 พฤษภาคม 2026 7:38 PM	 9 พ.ค. 2569 19:09:22 2577/4 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
 9 พ.ค. 2569 19:10:20 11 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 9 พ.ค. 2569 19:09:40 11 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
 13 พฤษภาคม 2026 7:34 PM	 9 พ.ค. 2569 19:09:40 11 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 45 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ	
 อ., เม.ย. 28 2569 11:05:15 69/3 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย	 อ., เม.ย. 28 2569 11:05:16 69/3 ซอยเจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 46 ฉลากเบอร์ 5	



รูปที่ 47 ซ้อมดับเพลิง พ.ศ.2568



รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 49 ขุดลอกตะกอน



รูปที่ 50 ล้างถังสำรองน้ำ