

ภาคผนวกที่ 8

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย



จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลลิล พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรรณก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเม้น 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเม้นต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓		✓	
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓		✓	✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓		✓		✓	
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓		✓	✓
5	Happy Place	✓	✓	✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓		✓			✓
8	อพาร์ทเมนต์ 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	5	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม) จากการทำงานรื้อ
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	4	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/กั้วลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย



จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลลิล พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรรณก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเม้น 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเม้นต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓		✓	
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓		✓	✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓		✓		✓	
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓		✓	✓
5	Happy Place	✓	✓	✓			
6	โลตัส อพาร์ทเม้นต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓		✓			✓
8	อพาร์ทเม้น 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	5	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม)
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	4	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/กั้วลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย

(... .. นายสุรินทร์ รัตนโชติ.....)

(.....คุณวนาถ เหมือนมาตย์.....)

จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลลิล พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรกนก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเม้น 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเม้นต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓		✓	
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓		✓	✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓		✓		✓	
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓		✓	✓
5	Happy Place	✓		✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓		✓			✓
8	อพาร์ทเมนต์ 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	4	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม)
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	4	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/ กังวลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย

จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลลิล พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรกนก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเม้น 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเม้นต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓		✓	
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓		✓	✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓		✓		✓	
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓		✓	✓
5	Happy Place	✓		✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓		✓			✓
8	อพาร์ทเมนต์ 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	4	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม)
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	4	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/กั้วลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย



จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลลิล พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรกนก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเม้น 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเม้นต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓			
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓		✓	✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓		✓			
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓		✓	✓
5	Happy Place	✓		✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓		✓			✓
8	อพาร์ทเมนต์ 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	4	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม)
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	2	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/ กังวลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย



จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรกนก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเมนต์ 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเมนต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓			
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓		✓	✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓		✓			
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓		✓	✓
5	Happy Place	✓	✓	✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓		✓			✓
8	อพาร์ทเมนต์ 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	5	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม) ฝ้าตก
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	2	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/ กังวลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย



จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรกนก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเม้น 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเม้นต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓			
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓			✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓	✓	✓			
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓			✓
5	Happy Place	✓	✓	✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓	✓	✓			✓
8	อพาร์ทเมนต์ 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	7	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม) ฝ้าตก
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา		
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/ กังวลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2569



รายงานโดย

อนุมัติโดย



จป.วิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1	ลลิล พร็อพเพอร์ตี้			✓	
2	หอพัก กรรณก			✓	
3	บ้านเลขที่ 6,8,10			✓	
4	B2 ศรีนครินทร์			✓	
5	บ้านเลขที่ 16			✓	
6	Happy Place			✓	
7	อพาร์ทเม้น 73			✓	
8	โลตัส อพาร์ทเม้นต์			✓	
9	กรีนสปอร์ต			✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1	หอพัก กรรณก	✓	✓	✓			
2	บ้านเลขที่ 6,8,10	✓	✓	✓			✓
3	B2 ศรีนครินทร์	✓	✓	✓			
4	บ้านเลขที่ 16	✓	✓	✓			✓
5	Happy Place	✓	✓	✓			
6	โลตัส อพาร์ทเมนต์	✓		✓			
7	กรีนสปอร์ต	✓	✓	✓			✓
8	อพาร์ทเมนต์ 73	✓		✓			
9	ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้	✓	✓	✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	7	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม) ฝ้าตก
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา		
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/ กังวลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....