

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โซลเอวา พัทยา (SOLAVA PATTAYA)

ดำเนินการโดย บริษัท อินฟินิที เรียลเอสเตท จำกัด

ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2569




รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย



รูปที่ 2 กองดิน




รูปที่ 3 กำแพงกันดิน



รูปที่ 4 รั้วจริงโครงการ



รูปที่ 5 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 6 ด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 7 คนงานทำความสะอาดทางเข้า - ออกโครงการ



รูปที่ 8 ทางเข้า-ออกปิดทึบ



รูปที่ 9 กำแพงกันเสียง



รูปที่ 10 พื้นที่จอดรถบรรทุก



รูปที่ 11 ห้องน้ำคนงานชั่วคราว



รูปที่ 12 ระบบบำบัดสำเร็จรูป



รูปที่ 13 ปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 14 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 15 ข้อมูลรถบรรทุก



รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถบรรทุก



รูปที่ 17 ถังเคมีดับเพลิง



รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ



รูปที่ 19 Safety Talk



รูปที่ 20 สื่อความรู้การป้องกันโรค



รูปที่ 21 บ้านพักคนงาน