

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ 23 LUXURY SUITES

	
ภาพที่ 1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	
	
ภาพที่ 2 รั้ว Metal Sheet โดยรอบโครงการ	
	
ภาพที่ 3 ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 4 ระบบ Sheet Pile

 13 พ.ค. 2569-10:03:19 47P 669101 1519836 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	 13 พ.ค. 2569-10:03:02 47P 669113 1519828 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 5 รางระบายน้ำชั่วคราว	ภาพที่ 6 รวากันตรอบบ่อดิน
 9 ก.ค. 2026 13:53:50.7 50 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
ภาพที่ 7 การฉีดพรมน้ำบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	ภาพที่ 8 รถส่งปูนแบบผสมสำเร็จ
 25 มิ.ย. 2026 10:13:44.6 50 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	 13 พ.ค. 2569 10:14:17 47P 669070 1519834 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 9 ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบทึบ	ภาพที่ 10 ป้ายจำกัดความเร็ว

	
ภาพที่ 11 คนงานทำความสะอาดถนนสาธารณะด้านหน้า	ภาพที่ 12 คนงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก
	
ภาพที่ 13 ป้ายกำหนดช่วงเวลารถวิ่ง	ภาพที่ 14 ฉีดล้างล้อรถก่อนออกนอกโครงการ
	
ภาพที่ 15 ประตูบริเวณทางเข้า-ออก	ภาพที่ 16 สเปรย์ละอองน้ำบริเวณแนวรั้ว



ภาพที่ 17 ป้ายระบุให้ดับเครื่องยนต์



ภาพที่ 18 ทีมงานเข้าพบผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ



ภาพที่ 19 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 20 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน



ภาพที่ 21 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 22 ป้ายรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด



ภาพที่ 23 ห้องส้วมภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 24 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 25 เจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดห้องน้ำ



ภาพที่ 26 เจ้าหน้าที่คอยดูแลตะกอนที่สะสมในบ่อ

	
ภาพที่ 27 ถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	ภาพที่ 28 คนงานดูแลบริเวณพื้นที่รองรับมูลฝอย
	
ภาพที่ 29 สัญญาณไฟเตือนรถเข้า-ออก	ภาพที่ 30 เจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลทางเข้า-ออก
	
ภาพที่ 31 พื้นที่จอดรถบรรทุก	ภาพที่ 32 พื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง

 25 มิ.ย. 2026 10:11:47.6 50 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	 13 พ.ค. 2569 10:07:42 47P 669094 1519828 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 33 การติดแผ่นสะท้อนแสงบริเวณตัวรถ	ภาพที่ 34 อุปกรณ์จ่ายไฟภายในพื้นที่ก่อสร้าง
 24 มิ.ย. 2026 16:11:23.6 50 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	 29 มิ.ย. 2026 10:42:43.1 59 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 35 ป้ายรณรงค์ให้ใช้ไฟอย่างประหยัด	ภาพที่ 36 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ
 16 มิ.ย. 2026 07:08:18.9 50 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	 13 พ.ค. 2569 10:05:37 47P 669123 1519828 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 37 การติดตั้ง CCTV	ภาพที่ 38 ไฟส่องสว่างแนวรั้ว



ภาพที่ 39 ติดตั้งน้ำสะอาดสำหรับอุบะโครบรีโกล



ภาพที่ 40 กิจกรรมอบรมคนงาน




ภาพที่ 41 การกั้นพื้นที่การทำงาน




ภาพที่ 42 ป้ายเตือนต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน



ภาพที่ 43 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



ภาพที่ 44 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 13 พ.ค. 2569 10:05:34 47P 669126 1519827 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร	 13 พ.ค. 2569 10:05:24 47P 669124 1519825 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 45 ถังดับเพลิงในพื้นที่โครงการ	ภาพที่ 46 พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่
 15 มิ.ย. 2026 15:50:57.0 50 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	 13 พ.ค. 2569 12:11:29.1 50 ซอย สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 47 พื้นที่จุดรวมพล	ภาพที่ 48 กล่องปฐมพยาบาล
 13 พ.ค. 2569 10:05:12 47P 669126 1519829 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร	 13 พ.ค. 2569 10:05:12 47P 669126 1519829 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 49 ป้ายห้ามทิ้งขยะ	ภาพที่ 50 ถังสำรองน้ำใช้

 16 เม.ย. 2026 07:06:33.3 50 ขอย สขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	 16 เม.ย. 2026 07:06:45.5 50 ขอย สขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 51 เขตก่อสร้าง	ภาพที่ 52 กฎระเบียบก่อสร้าง
 24 เม.ย. 2026 16:17:50.2 50 ขอย สขมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
ภาพที่ 53 วัสดุปิดปกคลุม	ภาพที่ 54 ป้ายสถิติความปลอดภัย
 11 พ.ค. 2026 16:23:40.8	 13 พ.ค. 2026 14:09:13.9 Thanon Asok Month เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ภาพที่ 55 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ	

	
ภาพที่ 56 ป้ายห้ามล่าสัตว์	ภาพที่ 57 เครื่องตรวจวัด PM 2.5
  ภาพที่ 58 Mesh Sheet	
	
ภาพที่ 59 ขนเศษวัสดุ	ภาพที่ 60 วิธีการใช้งานถังดับเพลิง