

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ พิทีวาย 1 (PTY 1)

ดำเนินการโดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 ติดตั้งรั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 2 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 3 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 4 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 5 วิศวกรควบคุมหน้างานก่อสร้าง



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 7 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 9 สเปรย์น้ำ



รูปที่ 10 รถผสมปูน



รูปที่ 11 พื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุ



รูปที่ 12 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 คนงานทำความสะอาดล้อรถบรรทุก




รูปที่ 14 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 16 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 17 ตำแหน่งทาวเวอร์เครน



รูปที่ 18 ถังสำรองน้ำ





รูปที่ 23 คนงานทำความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 24 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 25 ช่างเทคนิคดูแลระบบไฟฟ้า




รูปที่ 26 กฎระเบียบพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 27 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 28 ถังดับเพลิง



รูปที่ 29 ห้องสโตร์



รูปที่ 30 พื้นที่จอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 31 ถนนในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 32 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 33 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 34 รถจัดเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 35 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ



รูปที่ 36 พื้นที่พักคนงานช่วงเวลากลางวัน



รูปที่ 37 น้ำดื่ม



รูปที่ 38 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 39 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 40 ตรวจสอบไฟฟ้า




รูปที่ 41 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 42 ป้าย “โปรดระมัดระวัง มีรถบรรทุกเข้า-ออก



รูปที่ 43 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 44 ทาวเวอร์โครน



รูปที่ 45 เครื่องตรวจวัดอากาศ



รูปที่ 46 รางระบายน้ำรอบโครงการ



รูปที่ 47 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 48 ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก



รูปที่ 49 ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย



รูปที่ 50 เครื่องจักรขุดดิน



รูปที่ 51 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 51 (ต่อ) พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 52 ทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 53 แผ่นป้ายสะท้อนแสง



รูปที่ 54 บ่อบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 55 ติดตั้งผ้ากันฝุ่น



รูปที่ 55 ป้ายห้ามจอดเครื่องยนต์



รูปที่ 56 สืบสิ่งปฏิกูล



รูปที่ 56 (ต่อ) สืบสิ่งปฏิกูล




รูปที่ 57 ตรวจสอบคุณภาพประจำปี



รูปที่ 57 (ต่อ) ตรวจสอบสุขภาพประจำปี



รูปที่ 58 ติดตั้ง Life Line ราวกันตก



รูปที่ 59 ป้ายสถิติความปลอดภัย

รูปที่ 60 ป้ายผลการตรวจวัด