

ภาคผนวกที่ 11

เอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทส.1 และทส.2.

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 799/1 หมู่ที่ 10 ซอย มังทว 15
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมุดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

๑: มนน้ำ มีธา

1. แยกตกตะกอน
2. กำจัดไขมัน
3. สังเคราะห์แสง
4. ลงท่อระบายน้ำ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ใช้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหอกลั่น ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
16/1/26	2	25	23	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
17/1/26	2	25	23	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
18/1/26	2.1	25	23	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
19/1/26	2	25	23	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
20/1/26	2.1	24	22	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
21/1/26	2.1	24	22	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22/1/26	2.1	25	23	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
23/1/26	2.1	21	19	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
24/1/26	1.9	17	18	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25/1/26	1.9	54	51	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
26/1/26	2	68	64	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
27/1/26	2	46	43	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
28/1/26	2	50	49	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
29/1/26	2	39	37	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
30/1/26	2.1	40	38	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
31/1/26	2.2	31	34	จ.บ.ค		✓	✓	✓	✓	✓	✓			

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 799/1 หมู่ที่ 12 ซอย ข้างทาง 15
ถนน - แขวง/ตำบล แนวป่า เขต/อำเภอ ขาวขง
จังหวัด ชวบุรี โทรศัพท์ โทรสาร
มี บริษัท เจริญศรี แอสเสท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ระบบบำบัด

1. แอโรบิก
2. เติมน้ำ
3. รวบรวมน้ำ
4. วางท่อระบาย

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 799/1 หมู่ที่ 10 ซอย ขั้วขาว 15
ถนน - แขวง/ตำบล นนทบุรี เขต/อำเภอ นนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ โทรสาร
มี บริษัท เจริญ รักษ์ แอโรเทค จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงงาน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ระบบบำบัด

1. บ่อบำบัดระดับ
2. เติมน้ำออก
3. บ่อบำบัดคอก
4. บ่อบำบัดน้ำ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	
17/3/26	2.2	26	24.70	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18/3/26	2	33	31.35	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19/3/26	2.2	31	29.45	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20/3/26	2.3	33	31.35	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21/3/26	2.2	35	33.25	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22/3/26	2.4	38	36.10	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23/3/26	2.2	33	31.35	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24/3/26	2.3	29	27.55	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25/3/26	2.2	32	30.40	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26/3/26	2.3	33	31.35	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27/3/26	2.2	34	32.30	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28/3/26	2.5	35	33.25	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29/3/26	2.5	36	34.20	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30/3/26	2.3	34	32.30	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31/3/26	2.1	28	26.60	5:014	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

12/11/26 26

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 749/1 หมู่ที่ 10 ซอย มังกร 15
ถนน - แขวง/ตำบล ถนน 50 เขต/อำเภอ บางพลี
จังหวัด นครฯ โทรศัพท์ โทรสาร
มี มจิมท 1 กสนลิส 1108/สก จักก เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงกรรม
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

รูปแบบน้ำเสีย

1. แยกตะกอน
2. ฟิล์มบาง
3. ส่วนตกตะกอน
4. ล้างน้ำ

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า- ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/26	2.1	28	26.6	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2/4/26	2.4	31	27.4	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3/4/26	2.4	29	27.5	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4/4/26	2.4	33	31.3	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5/4/26	2.3	34	32.3	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6/4/26	2.3	29	27.5	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7/4/26	2.3	26	24.9	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8/4/26	2.2	25	23.7	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9/4/26	1.7	31	29.4	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10/4/26	2.2	26	24.6	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11/4/26	2	27	25.6	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12/4/26	2.3	29	20.9	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13/4/26	2	27	25.6	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14/4/26	2.1	27	25.6	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15/4/26	2.1	25	23.7	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16/4/26	2.4	28	26.7	๙:๓๔	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๙ หมู่ที่ ๑๐ ซอย มังกร ๑๕
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

จ.นนทบุรี

1. 1/๐๐๐๐๐๐๐๐
2. 1/๐๐๐๐๐๐๐๐
3. 1/๐๐๐๐๐๐๐๐
4. 1/๐๐๐๐๐๐๐๐

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
1/5/26	2.5	41	38.9	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2/5/26	2.5	35	33.2	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
3/5/26	2.6	42	39.9	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
4/5/26	2.5	39	37.65	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
5/5/26	2.5	35	33.2	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
6/5/26	2.4	29	27.5	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
7/5/26	2.2	34	32.3	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8/5/26	2.1	29	27.5	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
9/5/26	2.1	31	29.4	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
10/5/26	2.2	29	27.5	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11/5/26	2.1	32	30.4	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
12/5/26	2.2	31	29.4	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
13/5/26	2.2	24	28.8	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
14/5/26	2.1	33	31.5	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
15/5/26	2.3	27	25.6	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
16/5/26	2.3	34	32.3	จ.บ.จ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/6/26	2.2	35	33	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
2/6/26	2.3	27	25	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
3/6/26	2.2	26	24	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
4/6/26	2.2	25	23	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
5/6/26	2.3	23	21	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
6/6/26	2.3	41	38	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
7/6/26	2.3	37	35	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
8/6/26	2.1	27	25	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
9/6/26	2.2	26	24	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
10/6/26	2.1	26	24	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
11/6/26	2.2	33	31	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
12/6/26	2.3	31	29	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
13/6/26	2.1	33	31	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
14/6/26	2.4	33	31	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
15/6/26	2.3	35	33	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			
16/6/26	1.9	32	30	จนท	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0			

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

[illegible]