เอกสารแนบ 11

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิลประทานบัตรที่ 28614/16225

1. พื้นที่โครงการ

โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



โรงโม่หินแบบปิดคลุม

บ่อรับน้ำหน้าเหมือง

ป้ายข้อมูลโครงการ

2. ความเป็นมาของโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล ยื่นคำขอประทานบัตรในพื้นที่ขนาด 230-3-01 ไร่ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จากการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล คำขอประทานบัตรที่ 12/2555 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 28614/16225 มีอายุประทานบัตร 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2585 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/9530 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล จึงมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ความต้องการบุคลากร

ปัจจุบันโครงการมีคนงานทั้งหมดประมาณ 48 คน มากกว่า 95% เป็นคนในท้องถิ่น และหากต้องการบุคลากรเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบที่ด้านหน้าสำนักงานโครงการ

4. ผลประโยชน์ต่อชุมชน

ผลประโยชน์ที่โครงการมอบให้กับชุมชน มีทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

4.1. ผลประโยชน์ทางตรง : ค่าภาคหลวงแร่ที่ท้องถิ่นจะได้รับ (60% ของค่าภาคหลวงแร่)

- อบต.หน้าพระลาน (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบจ.สระบุรี (20% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดสระบุรี (10% ของค่าภาคหลวงแร่)
- อบต./เทศบาลอื่นๆ ในจังหวัดอื่นๆ (10% ของค่าภาคหลวงแร่)

4.2 ผลประโยชน์ทางอ้อม : กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

- มอบชุดพละให้แก่ โรงเรียนคุ้งเขาเขียว โรงเรียนบ้านเขารวก และโรงเรียนบ้านหนองจาน
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2568
- ร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้วัดถ้ำวิมานแก้ว

วันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5,000 บาท

5. มาตรการและผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก

สัญลักษณ์แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ

ระบบสเปร์ยน้ำบริเวณปากโรงโม่

ระบบสเปร์ยน้ำบริเวณลานล้างล้อรถบบรทุก

รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ

แนวเว้นการทำเหมืองระยะ 10 ม.

6. มาตรการและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานี	ผลการตรวจวัด วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2568	
1. คุณภาพอากาศ จำนวน 5 จุด ได้แก่	**ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม**	**ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน**
- โรงโม่หิน หจก.ศิลานิล	- 0.185-0.303 มก./ลบ.ม.	- 0.060-0.079 มก./ลบ.ม.
-บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ด้านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ	- 0.076-0.090 มก./ลบ.ม.	- 0.018-0.029 มก./ลบ.ม.
- ชุมชนบ้านเขาพาดแอก	- 0.043-0.068 มก./ลบ.ม.	- 0.022-0.037 มก./ลบ.ม.
- โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว	- 0.075-0.137 มก./ลบ.ม.	- 0.034-0.063 มก./ลบ.ม.
- โรงเรียนหน้าพระลาน	- 0.040-0.057 มก./ลบ.ม.	- 0.015-0.025 มก./ลบ.ม.

2. ระดับเสียง จำนวน 5 จุด ได้แก่	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	ระดับเสียงสูงสุด
- โรงโม่หิน หจก.ศิลานิล	- 55.8-62.3 เดซิเบล(เอ)	- 97.0-109.5 เดซิเบล(เอ)
-บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ด้านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ	- 54.1-56.5 เดซิเบล(เอ)	- 82.1-93.2 เดซิเบล(เอ)
- ชุมชนบ้านเขาพาดแอก	- 53.1-64.6 เดซิเบล(เอ)	- 80.3-10.9 เดซิเบล(เอ)
- โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว	- 58.5-57.9 เดซิเบล(เอ)	- 79.0-94.3 เดซิเบล(เอ)
- โรงเรียนหน้าพระลาน	- 61.2-61.8 เดซิเบล(เอ)	- 99.6-107.4 เดซิเบล(เอ)
3.ความสั่นสะเทือน จำนวน 2 จุด ได้แก่ **- ขอบแปลงประทานบัตรบริเวณหมุดหลักที่ 3** **- ขอบแปลงประทานบัตรบริเวณหมุดหลักที่ 9**	ผลการตรวจวัดวันที่ 8 เมษายน 2568 - ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน	
4.คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 จุด คือ **- น้ำบาดาลบ้านเขาพาดแอก** **- น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว** **- น้ำบาดาลวัดหน้าพระลาน**	ผลการตรวจวัดวันที่ 8 เมษายน 2568 - ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 จุด คือ น้ำบาดาลบ้านเขาพาดแอก น้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว และน้ำบาดาลวัดหน้าพระลาน พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	

7. ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชน โครงการให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าไม้จึงให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้คนงานตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และกำหนดมาตรการห้ามพนักงานหรือคนงานเหมืองลักลอบตัดไม้ และล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด และจะต้องมีบทลงโทษที่จะต้องนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

สำนักงานโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิล

เลขที่ 93 หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โ[redacted]

QR Cord รายงานมอนิเตอร์

รอบมกราคม-มิถุนายน 2568