| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/1/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | C | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| C1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/1/69 11/1/69 11/1/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260100005 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/01/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | D \| DFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_D |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คและทำความสะอาดอุปกรณ์

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คอุปกรณ์และทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/1/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | D | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| D1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/1/69 11/1/69 11/1/69

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/1/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | E | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| E1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/1/69 11/1/69 11/1/69

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | DC-CRB-005-EFL/Z010D00S00320-FP/FHC-0005 |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260100004 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/01/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | E \| EFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_E |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]--------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

-----[redacted]--------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คกระทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 06/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....550.....ลิตร | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2000.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....95.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....83.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]--------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]--------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแก้ไขและทำความสะอาดเครื่องจักร

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาดเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200021 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 06/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....6.....แอมป์ | | | | |
| 6 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | T.....5.1.....แอมป์ | | | | |
| | R.....5.2.....แอมป์ | | | | |
| | S.....5.5.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | T-R.....397.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....394.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....396.....โวล์ต | | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** พี่เอ็มประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาดเครื่องจักร

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาดเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200018 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 13/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....560.....ลิตร | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....1140.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....55.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....78.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....56.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....81.....ชม. | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา** ทำการทดสอบเครื่องและทำความสะอาดห้อง

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200022 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 13/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....6.....แอมป์ | | | | |
| | T.....6.2.....แอมป์ | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | R.....6.2.....แอมป์ | | | | |
| 8 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ---------------

<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>

[redacted] ---------------

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> PM ประจำสัปดาห์

<u>สาเหตุ</u> PM ประจำสัปดาห์

<u>คำแนะนำ</u>

<u>การแก้ปัญหา</u> ทดสอบเครื่องและทำความสะอาดห้องเครื่องจักร

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200019 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 20/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....560.....ลิตร | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....65.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....78.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....50.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |

<u>รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน</u>

[redacted] ---------------

<u>ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ</u>

[redacted] ---------------

<u>หมายเหตุ</u>

<u>รายละเอียด</u> PM ประจำสัปดาห์

<u>สาเหตุ</u> PM ประจำสัปดาห์

<u>คำแนะนำ</u>

<u>การแก้ปัญหา</u>

<u>บันทึกผลการปฏิบัติ</u>

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200023 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 20/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| | T.....6.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 8 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200020 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 27/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....750.....ลิตร | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2000.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....95.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....83.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....80.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอ**[redacted]

---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200024 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 27/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....6.....แอมป์ | | | | |
| 6 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....5.5.....แอมป์ | | | | |
| | T.....5.1.....แอมป์ | | | | |
| | R.....5.2.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....395.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....394.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....396.....โวล์ต | | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 6 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอ**[redacted]

---------------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ตรวจเช็ค PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300021 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 06/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| | T.....6.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวลต์ | | | | |
| | S-T.....380.....โวลต์ | | | | |
| | R-S.....380.....โวลต์ | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 8 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา** ทำการทดสอบเครื่องและทำความสะอาดห้องเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 06/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....560.....ลิตร | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....85.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....65.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60.....PSI | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** pmประจำสัปดาห์

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300022 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 13/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....5.5.....แอมป์ | | | | |
| | R.....5.2.....แอมป์ | | | | |
| | T.....5.1.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....397.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....394.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....396.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 8 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....6.....แอมป์ | | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300018 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 13/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....750.....ลิตร | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....83.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....95.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....80.....ชม. | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2000.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] -----

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คยอดทำความสะอาดเครื่องจักร

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300023 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 20/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| 3 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | T.....5.9.....แอมป์ | | | | |
| | S.....6.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ระบบประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ระบบประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา** ทำความสะอาดห้องเครื่องจักรและทดสอบน้ำเครื่อง

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300019 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 20/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....650.....ลิตร | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....56.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....85.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....65.....PSI | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทำการทดสอบเครื่องยนต์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

**รหัสงาน** FP/JP-W

**รหัสเครื่องจักร** Jockey Pump

**เลขที่ใบงาน** PM260300024

**วันที่ปฏิบัติ** 27/03/2026

**ชื่ออาคาร** Club House | CH1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Fire Pump Room

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | S-T.....2.7.....โวล์ต | | | | |
| | T-R.....3.8.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....2.7.....โวล์ต | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....18.....แอมป์ | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....2.7.....แอมป์ | | | | |
| | T.....3.8.....แอมป์ | | | | |
| | R.....2.7.....แอมป์ | | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....25.....PSI | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....130.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** สถานะเครื่องจักรพร้อมใช้งานอยู่ในสภาพปกติ

**สาเหตุ** พีเอ็มประจำรอบ

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

**รหัสงาน** FP/FRP-W

**รหัสเครื่องจักร** Fire Pump

**เลขที่ใบงาน** PM260300020

**วันที่ปฏิบัติ** 27/03/2026

**ชื่ออาคาร** Club House | CH1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | Fire Pump Room

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....300.....ลิตร | | | | |
| 10 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....120.....PSI | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....18.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....180.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....120.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....1200.....F | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....1200.....RPM | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....120.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....325.....ชม. | | | | |
| 12 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** สถานะเครื่องจักรปกติอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400001 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 03/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....600.....ลิตร | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....65.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....82.....F | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....60.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจส** [redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400021 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 03/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| | T.....6.....แอมป์ | | | | |
| | S.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 8 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ** [redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400002 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 10/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....600.....ลิตร | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....65.....PSI | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....85.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....60.....PSI | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ** [redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400022 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 10/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| | T.....6.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....38.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 7 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ** [redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/FRP-W |
| รหัสเครื่องจักร | Fire Pump |
| เลขที่ใบงาน | PM260400019 |
| วันที่ปฏิบัติ | 17/04/2026 |
| ชื่ออาคาร | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....600.....ลิตร | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....65.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....50.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....75.....F | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** พี่เอ็มประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทำความสะอาดเครื่อง

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/JP-W |
| รหัสเครื่องจักร | Jockey Pump |
| เลขที่ใบงาน | PM260400023 |
| วันที่ปฏิบัติ | 17/04/2026 |
| ชื่ออาคาร | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| | T.....6.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ทำความสะอาดเครื่องจักรและห้องเครื่องจักร

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/FRP-W |
| รหัสเครื่องจักร | Fire Pump |
| เลขที่ใบงาน | PM260400020 |
| วันที่ปฏิบัติ | 24/04/2026 |
| ชื่ออาคาร | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....560.....ลิตร | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2400.....RPM | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....86.....ชม. | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....70.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....60.....PSI | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....6.5.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....100.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....60.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ** [redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ** ปกติ

**การแก้ปัญหา** ปกติ

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/JP-W |
| รหัสเครื่องจักร | Jockey Pump |
| เลขที่ใบงาน | PM260400024 |
| วันที่ปฏิบัติ | 24/04/2026 |
| ชื่ออาคาร | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....105.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....125.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.5.....แอมป์ | | | | |
| | T.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....391.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....394.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....390.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 8 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted] -------------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ [redacted]

-----------------------------

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์สท์

คำแนะนำ ไม่มี

การแก้ปัญหา ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/FRP-W |
| รหัสเครื่องจักร | Fire Pump |
| เลขที่ใบงาน | PM260600001 |
| วันที่ปฏิบัติ | 05/06/2026 |
| ชื่ออาคาร | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....600.....ลิตร | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....87.....ชม. | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....65.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....75.....F | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....65.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 11 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[redacted] -------------

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ[redacted]

-----------------------------

หมายเหตุ

รายละเอียด ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

สาเหตุ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/JP-W |
| รหัสเครื่องจักร | Jockey Pump |
| เลขที่ใบงาน | PM260600021 |
| วันที่ปฏิบัติ | 05/06/2026 |
| ชื่ออาคาร | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | T.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| | S.....6.....แอมป์ | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ----------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรว**[redacted]

----------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600018 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 12/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....600.....ลิตร | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....55.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....61.....ชม. | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....75.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....65.....PSI | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ----------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ----------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา** ทำความสะอาดห้องเครื่องจักรและทดสอบเครื่อง

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600022 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 12/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....6.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| | T.....5.9.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา** ทำความสะอาดห้องเครื่องจักรและทดสอบเครื่อง

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600019 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 22/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....580.....ลิตร | | | | |
| 12 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....68.....ชม. | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2600.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....130.....PSI | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....78.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....50.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....65.....PSI | | | | |
| | CONTROL | | | | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 1 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted] ---------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำสัปดาห์

**สาเหตุ** PM ประจำสัปดาห์

**คำแนะนำ** .

**การแก้ปัญหา** ทดสอบเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600023 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 22/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ Control | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD | ✔ | | | |
| | ค่าที่ Set.....8.5.....แอมป์ | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | T.....6.....แอมป์ | | | | |
| | R.....6.....แอมป์ | | | | |
| | S.....6.1.....แอมป์ | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....380.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....380.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....380.....โวล์ต | | | | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FRP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FRP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Fire Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600020 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 26/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสายพาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....850.....ลิตร | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✔ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....0.....PSI | | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2000.....RPM | | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.....แอมป์ | | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....95.....F | | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....83.....PSI | | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....80.....ชม. | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✔ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✔ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✔ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✔ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✔ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✔ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค JP - สัปดาห์

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/JP-W |
| **รหัสเครื่องจักร** | Jockey Pump |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600024 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 26/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | Club House \| CH1 \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| Fire Pump Room |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก | ✔ | | | |
| | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....150.....PSI | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve | ✔ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจสอบการทำงานของ Control | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค Pressure Switch | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คกระแส | ✔ | | | |
| | S.....5.5.....แอมป์ | | | | |
| | R.....5.2.....แอมป์ | | | | |
| | T.....5.1.....แอมป์ | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คแรงดัน | ✔ | | | |
| | T-R.....397.....โวล์ต | | | | |
| | S-T.....394.....โวล์ต | | | | |
| | R-S.....396.....โวล์ต | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control | ✔ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ Show | ✔ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพตู้ Control | ✔ | | | |

## ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ

อาคาร ห้องเครื่อง A-E

วันที่ตรวจสอบ ....11/2/69....

รหัสอุปกรณ์ ............FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| MDB - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/2/69    11/2/69    11/2/69



PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200016 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | A \| AFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_A |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

----- [redacted] -----

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย    ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/2/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | A | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| A1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ ........ 11/2/69 ลงชื่อ ........ 11/2/69 ลงชื่อ ........ 11/2/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200015 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| BFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_B |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/2/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | B | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| B1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ ........ 11/2/69 ลงชื่อ ........ 11/2/69 ลงชื่อ ........ 11/2/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200017 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | C \| CFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_C |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/2/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | C | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| C1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11 / 2 / 69    11 / 2 / 69    11 / 2 / 69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200003 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | D \| DFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_D |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/2/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | D | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| D1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11 / 2 / 69    11 / 2 / 69    11 / 2 / 69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | DC-CRB-005-EFL/Z010D00S00320-FP/FHC-0005 |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260200012 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/02/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | E \| EFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_E |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/๓/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | E | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| E1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ .................... 11/2/69   ลงชื่อ .................... 11/2/69   ลงชื่อ .................... 11/2/69

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/3/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | ห้องเครื่อง A-E | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| MDB - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ .................... 11/3/69   ลงชื่อ .................... 11/3/69   ลงชื่อ .................... 11/3/69



PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | A \| AFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_A |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] -------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

------- [redacted] -------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ช่างอาคาร

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/3/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | A | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| A1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ .................... 11/3/69   ลงชื่อ .................... 11/3/69   ลงชื่อ .................... 11/3/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300008 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| BFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_B |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

----- [redacted] -------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ช่างอาคาร

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| | | | |
|---|---|---|---|
| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ ....11/3/69.... |
| อาคาร | B | | รหัสอุปกรณ์ ........... FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| B1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/3/69 11/3/69 11/3/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300010 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | C \| CFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_C |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

---------- [redacted] ---

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ช่างอาคาร

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| | | | |
|---|---|---|---|
| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ ....11/3/69.... |
| อาคาร | C | | รหัสอุปกรณ์ ........... FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| C1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/3/69 11/3/69 11/3/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300012 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | D \| DFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_D |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ----------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

---- [redacted] ----------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็ค PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**การแก้ปัญหา** ตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องจักร

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ

อาคาร D

**ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง**

วันที่ตรวจสอบ 11/3/69

รหัสอุปกรณ์ ............ FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| D1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/3/69 11/3/69 11/3/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | DC-CRB-005-EFL/Z010D00S00320-FP/FHC-0005 |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260300006 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/03/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | E \| EFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_E |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ----------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

---- [redacted] ----------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ช่างอาคาร

**สาเหตุ**

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ

อาคาร E

**ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง**

วันที่ตรวจสอบ 11/3/69

รหัสอุปกรณ์ ............ FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| E1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/3/69 11/3/69 11/3/69

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/4/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | ห้องเครื่อง A-E | | รหัสอุปกรณ์ | FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| MDB - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/4/69 11/4/69 11/4/69



PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400016 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | A \| AFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_A |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแล้วแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/4/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | A | | รหัสอุปกรณ์ | FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| A1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

11/4/69 11/4/69 11/4/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400017 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| BFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_B |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแล้วแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/4/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | B | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| B1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/4/69    11/4/69    11/4/69

**PLUS+**

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400015 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | C \| CFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_C |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแล้วแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/4/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | C | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| C1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/4/69    11/4/69    4/4/69

**PLUS+**

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400014 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | D \| DFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_D |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบและแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/4/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | D | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| D1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

11/4/69 11/4/69 11/4/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | DC-CRB-005-EFL/Z010D00S00320-FP/FHC-0005 |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260400018 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/04/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | E \| EFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_E |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

--- [redacted] ---------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขและทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/4/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | E | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| E1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

11/4/69 11/4/69 11/4/69

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/5/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | ห้องเครื่อง A-E | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| MDB - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

11/5/69 11/5/69 4/5/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500012 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | A \| AFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_A |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/5/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | A | | รหัสอุปกรณ์ | FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| A1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| A8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

11/5/69 11/5/69 11/5/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500013 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | B \| BFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_B |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/5/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | B | | รหัสอุปกรณ์ | FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| B1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| B8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/5/69 11/5/69 11/5/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500008 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | C \| CFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_C |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ------------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

-------- [redacted] --------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วแก้ไขและต้องทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ 11/5/69 |
|---|---|---|
| อาคาร C | | รหัสอุปกรณ์ ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| C1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/5/69 11/5/69 11/5/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500007 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | D \| DFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_D |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ------------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

-------- [redacted] --------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ 11/5/69 |
|---|---|---|
| อาคาร D | | รหัสอุปกรณ์ ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| D1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/5/69 11/5/69 11/5/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | DC-CRB-005-EFL/Z010D00S00320-FP/FHC-0005 |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260500004 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/05/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | E \| EFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_E |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ------------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้**[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** PM ประจำเดือน

**สาเหตุ** PM ประจำเดือน

**คำแนะนำ** ตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขและทำความสะอาด

**การแก้ปัญหา** ตรวจสอบแก้ไขทำความสะอาด

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

---

หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ

อาคาร E

**ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง**

วันที่ตรวจสอบ 11/5/69

รหัสอุปกรณ์ ............ FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| E1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/5/69 11/5/69 11/5/69

---

หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ

อาคาร ห้องเครื่อง A-E

**ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง**

วันที่ตรวจสอบ 11/6/69

รหัสอุปกรณ์ ............ FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| MDB - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - A | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - C | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - D | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| MDB - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Lift - E | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/6/69 11/6/69 11/6/69



---

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600017 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | A \| AFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_A |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ---

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำเดือน

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำเดือน

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600009 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | C \| CFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_C |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ----------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจส**[redacted]

----------------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำเดือน

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำเดือน

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/6/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | C | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| C1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| C8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/6/69 11/6/69 11/6/69

PLUS+

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| **รหัสงาน** | FP/FHC-M |
| **รหัสเครื่องจักร** | FHC |
| **เลขที่ใบงาน** | PM260600008 |
| **วันที่ปฏิบัติ** | 11/06/2026 |
| **ชื่ออาคาร** | D \| DFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_D |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted] ----------------

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

---------[redacted]---------

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำเดือน

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำเดือน

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

| หน่วยงาน | ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ | ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง | วันที่ตรวจสอบ | 11/6/69 |
|---|---|---|---|---|
| อาคาร | E | | รหัสอุปกรณ์ | ............ FHC |

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| E1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [redacted]

11/6/69 11/6/69 11/6/69

PLUS+

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

| | |
|---|---|
| รหัสงาน | FP/FHC-M |
| รหัสเครื่องจักร | DC-CRB-005-EFL/Z010D00S00320-FP/FHC-0005 |
| เลขที่ใบงาน | PM260600011 |
| วันที่ปฏิบัติ | 11/06/2026 |
| ชื่ออาคาร | E \| EFL \| ส่วนกลาง \| ไม่ระบุ \| ไม่ระบุ \| ALL AREA_E |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ชุด Fire Host Cabinet (FHC) | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน | ✔ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ | ✔ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความปลอดภัย | ✔ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คประสิทธิภาพ | ✔ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความสะอาด | ✔ | | | |

**รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน**

[redacted]

**ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ**

[redacted]

**หมายเหตุ**

**รายละเอียด** ตรวจเช็คประจำเดือน

**สาเหตุ** ตรวจเช็คประจำเดือน

**คำแนะนำ**

**การแก้ปัญหา**

**บันทึกผลการปฏิบัติ**

☑ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

---

หน่วยงาน ดีคอนโดบางนาแคมปัสรีสอ

อาคาร D

## ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ 11/6/69

รหัสอุปกรณ์ ............FHC

| รายการ | ถังดับเพลิง | | วาล์วน้ำ | | หัวหมุน | | สายฉีด | | ขวาน | | กระจก/กุญแจ | | อื่น ๆ | | ผลการตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข | ปกติ | แก้ไข |
| D1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D3-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D4-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D5-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D6-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D7-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| D8-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

11/6/69 11/6/69 11/6/69

---

# แบบฟอร์มจดบันทึก น้ำ-ไฟ ส่วนกลาง ประจำเดือน มกราคม 2569

---

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ....................

เดือน ม.ค. พ.ศ. 69

หน่วยงาน DC-CRB

| วันที่ | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL | PH | Salt | สถานะ ปกติ | แก้ไข | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL | โซดาแอช $Na_2CO_3$ | กรดเกลือ | เกลือ | มิเตอร์น้ำ | ปริมาณการใช้น้ำ | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 1894 | | [redacted] | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 1894 | | | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 1905 | | | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 1923 | | | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 1979 | | | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2027 | | | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2029 | | | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2044 | | | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2047 | | | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2055 | | | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2065 | | | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2068 | | | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2073 | | | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2083 | | | |
| 15 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2089 | | | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2091 | | | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2091 | | | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2091 | | | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2091 | | | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2091 | | | |
| 21 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2091 | | | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2096 | | | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2103 | | | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2103 | | | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2109 | | | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2113 | | | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2113 | | | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2118 | | | |
| 29 | 3.2 | 7.2 | | | | | | | | 2118 | | | |
| 30 | 3.2 | 7.2 | | | | | | | | 2119 | | | |
| 31 | 3.2 | 7.2 | | | | | | | | 2119 | | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ [redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ม.ค. พ.ศ. 69

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร หน้าโครงการ | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร A | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 21844 | 200255 | 5380 | 101815 | 4594 | 105862 |
| 2 | 21888 | 200511 | 5386 | 101630 | 4600 | 105884 |
| 3 | 21894 | 200578 | 5390 | 101637 | 4604 | 105900 |
| 4 | 21902 | 200755 | 5396 | 101651 | 4611 | 105932 |
| 5 | 21910 | 200916 | 5403 | 101667 | 4617 | 105962 |
| 6 | 21920 | 201135 | 5410 | 101698 | 4625 | 105998 |
| 7 | 21929 | 201420 | 5417 | 101724 | 4632 | 106033 |
| 8 | 21937 | 201611 | 5424 | 101753 | 4638 | 106065 |
| 9 | 21945 | 201809 | 5430 | 101781 | 4644 | 106098 |
| 10 | 21952 | 202012 | 5435 | 101810 | 4649 | 106129 |
| 11 | 21958 | 202275 | 5439 | 101912 | 4653 | 106165 |
| 12 | 21965 | 202506 | 5444 | 101959 | 4658 | 106198 |
| 13 | 21971 | 202688 | 5449 | 101977 | 4663 | 106233 |
| 14 | 21979 | 202878 | 5455 | 102009 | 4669 | 106264 |
| 15 | 21988 | 203097 | 5461 | 102041 | 4675 | 106297 |
| 16 | 21997 | 203302 | 5468 | 102077 | 4682 | 106331 |
| 17 | 22007 | 203538 | 5476 | 102116 | 4690 | 106364 |
| 18 | 22014 | 203684 | 5432 | 102139 | 4696 | 106393 |
| 19 | 22026 | 203882 | 5490 | 102160 | 4705 | 106433 |
| 20 | 22036 | 204067 | 5498 | 102192 | 4713 | 106467 |
| 21 | 22046 | 204264 | 5506 | 102224 | 4721 | 106507 |
| 22 | 22057 | 204459 | 5514 | 102256 | 4729 | 106538 |
| 23 | 22065 | 204667 | 5522 | 102812 | 4737 | 106572 |
| 24 | 22075 | 204879 | 5529 | 102337 | 4744 | 106604 |
| 25 | 22083 | 205101 | 5535 | 102365 | 4750 | 106634 |
| 26 | 22091 | 205284 | 5542 | 102405 | 4756 | 106664 |
| 27 | 22100 | 205470 | 5549 | 102428 | 4764 | 106698 |
| 28 | 22110 | 205700 | 5507 | 102454 | 4771 | 106732 |
| 29 | 22121 | 205912 | 5564 | 102497 | 4780 | 106764 |
| 30 | 22130 | 206124 | 5571 | 102528 | 4787 | 106793 |
| 31 | 22140 | 206308 | 5579 | 102560 | 4794 | 106818 |

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ [redacted]

วันที่



ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ม.ค. พ.ศ. 69

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร C | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร D | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 3371 | 148842 | 3879 | 97837 | 6180 | 110765 |
| 2 | 3376 | 148886 | 3884 | 97865 | 6189 | 110819 |
| 3 | 3379 | 148901 | 3889 | 97878 | 6194 | 110841 |
| 4 | 3385 | 148950 | 3895 | 97897 | 6203 | 110870 |
| 5 | 3391 | 149011 | 3901 | 97916 | 6211 | 110901 |
| 6 | 3397 | 149100 | 3908 | 97939 | 6220 | 110935 |
| 7 | 3403 | 149186 | 3916 | 97965 | 6229 | 111026 |
| 8 | 3409 | 149236 | 3922 | 97991 | 6238 | 111070 |
| 9 | 3414 | 149286 | 3928 | 98018 | 6245 | 111113 |
| 10 | 3418 | 149335 | 3933 | 98044 | 6252 | 111161 |
| 11 | 3422 | 149385 | 3937 | 98071 | 6258 | 111204 |
| 12 | 3426 | 149437 | 3942 | 98097 | 6265 | 111246 |
| 13 | 3431 | 149474 | 3947 | 98124 | 6272 | 111293 |
| 14 | 3436 | 149517 | 3953 | 98150 | 6279 | 111342 |
| 15 | 3441 | 149578 | 3959 | 98175 | 6288 | 111393 |
| 16 | 3447 | 149623 | 3966 | 98201 | 6297 | 111442 |
| 17 | 3454 | 149670 | 3974 | 98230 | 6307 | 111498 |
| 18 | 3460 | 149701 | 3980 | 98253 | 6314 | 111543 |
| 19 | 3467 | 149733 | 3988 | 98280 | 6324 | 111585 |
| 20 | 3474 | 149767 | 3996 | 98306 | 6334 | 111651 |
| 21 | 3480 | 149820 | 4005 | 98331 | 6344 | 111679 |
| 22 | 3487 | 149862 | 4012 | 98356 | 6354 | 111727 |
| 23 | 3494 | 149902 | 4019 | 98382 | 6364 | 111777 |
| 24 | 3500 | 149954 | 4026 | 98410 | 6372 | 111833 |
| 25 | 3506 | 149998 | 4031 | 98440 | 6380 | 111893 |
| 26 | 3512 | 150037 | 4038 | 98471 | 6389 | 111938 |
| 27 | 3518 | 150078 | 4044 | 98502 | 6399 | 111986 |
| 28 | 3525 | 150127 | 4052 | 98532 | 6409 | 112037 |
| 29 | 3532 | 150162 | 4059 | 98563 | 6419 | 112084 |
| 30 | 3538 | 150208 | 4066 | 98593 | 6429 | 112133 |
| 31 | 3544 | 150243 | 4074 | 98623 | 6439 | 112181 |

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ [redacted]

วันที่



# แบบฟอร์มจดบันทึก
# น้ำ-ไฟ ส่วนกลาง
# ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร หน้าโครงการ | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร A | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 22150 | 206496 | 5586 | 102592 | 4802 | 106851 |
| 2 | 22161 | 206701 | 5594 | 102624 | 4809 | 106885 |
| 3 | 22171 | 206896 | 5602 | 102656 | 4817 | 106919 |
| 4 | 22182 | 207110 | 5610 | 102688 | 4825 | 106958 |
| 5 | 22192 | 207322 | 5618 | 102719 | 4833 | 106990 |
| 6 | 22202 | 207529 | 5627 | 102750 | 4841 | 107022 |
| 7 | 22213 | 207701 | 5635 | 102781 | 4849 | 107048 |
| 8 | 22223 | 207905 | 5642 | 102812 | 4856 | 107075 |
| 9 | 22235 | 208219 | 5651 | 102848 | 4865 | 107106 |
| 10 | 22246 | 208410 | 5660 | 102878 | 4873 | 107135 |
| 11 | 22257 | 208605 | 5669 | 102901 | 4881 | 107161 |
| 12 | 22269 | 208819 | 5678 | 102924 | 4891 | 107196 |
| 13 | 22280 | 209018 | 5686 | 102947 | 4899 | 107228 |
| 14 | 22289 | 209170 | 5694 | 102989 | 4906 | 107251 |
| 15 | 22300 | 209428 | 5702 | 103043 | 4915 | 107281 |
| 16 | 22311 | 209709 | 5710 | 103085 | 4923 | 107312 |
| 17 | 22323 | 209907 | 5719 | 103104 | 4932 | 107346 |
| 18 | 22334 | 210131 | 5729 | 103144 | 4941 | 107376 |
| 19 | 22346 | 210336 | 5738 | 103170 | 4951 | 107409 |
| 20 | 22358 | 210535 | 5747 | 103209 | 4960 | 107437 |
| 21 | 22369 | 210715 | 5756 | 103238 | 4969 | 107461 |
| 22 | 22380 | 210898 | 5765 | 103266 | 4977 | 107493 |
| 23 | 22393 | 211101 | 5774 | 103295 | 4986 | 107529 |
| 24 | 22406 | 211305 | 5784 | 103323 | 4997 | 107566 |
| 25 | 22419 | 211523 | 5794 | 103381 | 5007 | 107601 |
| 26 | 22433 | 211785 | 5804 | 103424 | 5019 | 107641 |
| 27 | 22445 | 212008 | 5814 | 103450 | 5028 | 107684 |
| 28 | 22455 | 212172 | 5822 | 103479 | 5036 | 107714 |
| 29 | 22465 | 212383 | 5830 | 103537 | 5044 | 107743 |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ [redacted]

วันที่

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร C | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร D | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 3551 | 150274 | 4080 | 98653 | 6449 | 112228 |
| 2 | 3557 | 150303 | 4087 | 98683 | 6459 | 112276 |
| 3 | 3564 | 150354 | 4094 | 98712 | 6470 | 112324 |
| 4 | 3571 | 150403 | 4102 | 98742 | 6480 | 112373 |
| 5 | 3578 | 150450 | 4110 | 98772 | 6491 | 112421 |
| 6 | 3585 | 150488 | 4118 | 98802 | 6502 | 112469 |
| 7 | 3592 | 150508 | 4126 | 98833 | 6513 | 112517 |
| 8 | 3599 | 150557 | 4133 | 98864 | 6523 | 112563 |
| 9 | 3607 | 150583 | 4141 | 98987 | 6536 | 112621 |
| 10 | 3614 | 150612 | 4149 | 99026 | 6546 | 112664 |
| 11 | 3621 | 150650 | 4158 | 99068 | 6556 | 112711 |
| 12 | 3629 | 150693 | 4167 | 99110 | 6568 | 112761 |
| 13 | 3637 | 150733 | 4175 | 99151 | 6579 | 112807 |
| 14 | 3643 | 150758 | 4182 | 99189 | 6588 | 112847 |
| 15 | 3650 | 150795 | 4190 | 99243 | 6599 | 112894 |
| 16 | 3657 | 150874 | 4198 | 99285 | 6611 | 112942 |
| 17 | 3665 | 150908 | 4207 | 99324 | 6622. | 112993 |
| 18 | 3673 | 150964 | 4217 | 99349 | 6634 | 113044 |
| 19 | 3682 | 151018 | 4226 | 99378 | 6645 | 113092 |
| 20 | 3689 | 151053 | 4234 | 99404 | 6656 | 113140 |
| 21 | 3697 | 151084 | 4243 | 99431 | 6668 | 113187 |
| 22 | 3704 | 151123 | 4251 | 99453 | 6678 | 113233 |
| 23 | 3712 | 151171 | 4260 | 99478 | 6690 | 113280 |
| 24 | 3720 | 151214 | 4270 | 99506 | 6702 | 113328 |
| 25 | 3729 | 151242 | 4280 | 99532 | 6714 | 113375 |
| 26 | 3738 | 151289 | 4290 | 99568 | 6728 | 113434 |
| 27 | 3746 | 151341 | 4299 | 99597 | 6740 | 113486 |
| 28 | 3753 | 151383 | 4306 | 99619 | 6749 | 113528 |
| 29 | 3760 | 151415 | 4314 | 99649 | 6760 | 113569 |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ [redacted]

วันที่



ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ........................................

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

| รายการ / วันที่ | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ | | | สถานะ | | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) | | | | มิเตอร์น้ำ | ปริมาณการใช้น้ำ | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CL | PH | Salt | ปกติ | แก้ไข | CL | โซดาแอช $Na_2CO_3$ | กรดเกลือ | เกลือ | | | | |
| 1 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | ✓ | | | | 2121 | | มัญชา | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2121 | | ม | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2127 | | ม | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2128 | | ม | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2128 | | ม | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2129 | | มัญชา | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2129 | | มัญชา | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2129 | | มัญชา | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2129 | | ฐิทร | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | ✓ | | | | 2130 | | ฐิทร | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2131 | | ฐิทร | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2131 | | ฐิทร | |
| 13 | 3.0 | 7.0 | | ✓ | | | | | | 2132 | | ฐิทร | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2132 | | ม | |
| 15 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2138 | | ม | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2139 | | ม | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2139 | | ม | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2139 | | มัญชา | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2139 | | มัญชา | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | ✓ | | | | 2140 | | มัญชา | |
| 21 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2140 | | มัญชา | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2140 | | มัญชา | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2140 | | ม | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2141 | | ม | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2144 | | ม | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2144 | | ฐิทร | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2150 | | ฐิทร | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2150 | | ม | |
| 29 | | | | | | | | | | 2150 | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ [redacted]



# แบบฟอร์มจดบันทึก น้ำ-ไฟ ส่วนกลาง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ........................................

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

| รายการ / วันที่ | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ | | | สถานะ | | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) | | | | มิเตอร์น้ำ | ปริมาณการใช้น้ำ | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CL | PH | Salt | ปกติ | แก้ไข | CL | โซดาแอช $Na_2CO_3$ | กรดเกลือ | เกลือ | | | | |
| 1 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2150 | | ปกรณ์ | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2150 | | ม | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2150 | | ม | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2151 | | ม | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2151 | | มัญชา | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2154 | | มัญชา | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2156 | | มัญชา | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2156 | | N | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2156 | | N | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2159 | | N | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2159 | | N | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2159 | | ฐิทร | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2159 | | ฐิทร | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2162 | | ฐิทร | |
| 15 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2163 | | ม | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2168 | | ม | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2168 | | ม | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2168 | | ม | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2168 | | ม | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2168 | | มัญชา | |
| 21 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2169 | | มัญชา | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2170 | | ม | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2176 | | ม | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2179 | | ม | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2179 | | ม | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2183 | | ม | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2183 | | มัญชา | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2183 | | มัญชา | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2184 | | มัญชา | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2185 | | N | |
| 31 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2185 | | N | |

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 | หน่วยงาน DC-CRB | เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร [illegible] ไฟฟ้า kWh. | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร [illegible] น้ำประปา | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร A ไฟฟ้า kWh. | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร A น้ำประปา | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร B ไฟฟ้า kWh. | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร B น้ำประปา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22465 | 212383 | 5830 | 103537 | 5044 | 107743 |
| 2 | 22477 | 212516 | 5839 | 103540 | 5053 | 107770 |
| 3 | 22489 | 212673 | 5849 | 103576 | 5062 | 107795 |
| 4 | 22502. | 212854 | 5859 | 103605 | 5072 | 107830 |
| 5 | 22513 | 213059 | 5869 | 103634 | 5082 | 107863 |
| 6 | 22526 | 213313 | 5879 | 103686 | 5092 | 107904 |
| 7 | 22537 | 213546 | 5888 | 103715 | 5101 | 107951 |
| 8 | 22549 | 213751 | 5896 | 103741 | 5112 | 107987 |
| 9 | 22559 | 213934 | 5906 | 103767 | 5119 | 108010 |
| 10 | 22571 | 214150 | 5916 | 103793 | 5128 | 108050 |
| 11 | 22586 | 214390 | 5926 | 103825 | 5138 | 108084 |
| 12 | 22599 | 214668 | 5937 | 103891 | 5148 | 108144 |
| 13 | 22610 | 214855 | 5946 | 103917 | 5157 | 108171 |
| 14 | 22620 | 215046 | 5954 | 103943 | 5165 | 108197 |
| 15 | 22628 | 215204 | 5961 | 103983 | 5171 | 108226 |
| 16 | 22639 | 215378 | 5969 | 104004 | 5178 | 108252 |
| 17 | 22649 | 215589 | 5979 | 104026 | 5186 | 108300 |
| 18 | 22658 | 215872 | 5986 | 104078 | 5193 | 108319 |
| 19 | 22667 | 216048 | 5993 | 104118 | 5199 | 108343 |
| 20 | 22675 | 216180 | 6001 | 104137 | 5206 | 108367 |
| 21 | 22684 | 216350 | 6008 | 104160 | 5212 | 108384 |
| 22 | 22693 | 216532. | 6015 | 104228 | 5218 | 108405 |
| 23 | 22701 | 216708 | 6023 | 104272 | 5225 | 108429 |
| 24 | 22710 | 216906 | 6030 | 104272 | 5231 | 108452 |
| 25 | 22719 | 217094 | 6037 | 104297 | 5237 | 108472. |
| 26 | 22727 | 217235 | 6045 | 104316 | 5243 | 108496 |
| 27 | 22735 | 217402 | 6052 | 104361 | 5249 | 108512 |
| 28 | 22744 | 217555 | 6060 | 104387 | 5255 | 108530 |
| 29 | 22752 | 217698 | 6067 | 104402 | 5262 | 108554 |
| 30 | 22762 | 217882 | 6074 | 104427 | 5268 | 108575 |
| 31 | 22772 | 218065 | 6082 | 104453 | 5275 | 108597 |

บันทึกโดย
ช่างเทคนิค [redacted]
วันที่

ตรวจสอบโดย
ผู้จัดการ [redacted]
วันที่



ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 | หน่วยงาน DC-CRB | เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร C ไฟฟ้า kWh. | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร C น้ำประปา | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร D ไฟฟ้า kWh. | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร D น้ำประปา | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร E ไฟฟ้า kWh. | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร E น้ำประปา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3760 | 151415 | 4314 | 99649 | 6760 | 113569 |
| 2 | 3767 | 151447 | 4322 | 99671 | 6771 | 113590 |
| 3 | 3775 | 151478 | 4332 | 99699 | 6783 | 113609 |
| 4 | 3784 | 151509 | 4342 | 99729 | 6795 | 113647 |
| 5 | 3792 | 151540 | 4352 | 99756 | 6807 | 113710 |
| 6 | 3801 | 151606 | 4361 | 99787 | 6819 | 113762 |
| 7 | 3808 | 151645 | 4370 | 99817 | 6829 | 113822 |
| 8 | 3816 | 151672 | 4378 | 99840 | 6839 | 113875 |
| 9 | 3823 | 151719 | 4386 | 99866 | 6850 | 113929 |
| 10 | 3832 | 151765 | 4396 | 99897 | 6862 | 113988 |
| 11 | 3840 | 151811 | 4405 | 99925 | 6874 | 114042 |
| 12 | 3849 | 151859 | 4415 | 99964 | 6885 | 114098 |
| 13 | 3856 | 151891 | 4423 | 99999 | 6896 | 114148 |
| 14 | 3863 | 151934 | 4431 | 100029 | 6905 | 114195 |
| 15 | 3869 | 151978 | 4437 | 100054 | 6913 | 114215 |
| 16 | 3875 | 152012 | 4445 | 100078 | 6923 | 114265 |
| 17 | 3882 | 152074 | 4453 | 100103 | 6933 | 114310 |
| 18 | 3889 | 152162 | 4460 | 100131 | 6942 | 114363 |
| 19 | 3895 | 152186 | 4466 | 100154 | 6950 | 114425 |
| 20 | 3901 | 152204 | 4473 | 100176 | 6957 | 114456 |
| 21 | 3907 | 152245 | 4479 | 100199 | 6965 | 114487 |
| 22 | 3913 | 152283 | 4486 | 100222 | 6972 | 114516 |
| 23 | 3919 | 152322 | 4492 | 100243 | 6980 | 114546 |
| 24 | 3925 | 152381 | 4498 | 100259 | 6988 | 114628 |
| 25 | 3930 | 152429 | 4505 | 100275 | 6996 | 114684 |
| 26 | 3936 | 152462 | 4511 | 100295 | 7004 | 114713 |
| 27 | 3942 | 152500 | 4518 | 100314 | 7012 | 114751 |
| 28 | 3948 | 152522 | 4524 | 100330 | 7020 | 114791 |
| 29 | 3954 | 152555 | 4530 | 100343 | 7028 | 114834 |
| 30 | 3960 | 152586 | 4536 | 100363 | 7035 | 114888 |
| 31 | 3966 | 152616 | 4542 | 100377 | 7044 | 114945 |

บันทึกโดย
ช่างเทคนิค [redacted]
วันที่

ตรวจสอบโดย
ผู้จัดการ [redacted]
วันที่



# แบบฟอร์มจดบันทึก
# น้ำ-ไฟ ส่วนกลาง
# ประจำเดือน เมษายน 2569

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ ..........................................
เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 | หน่วยงาน DC-CRB

| รายการ / วันที่ | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ PH | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ Salt | สถานะ ปกติ | สถานะ แก้ไข | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) โซดาแอซ $Na_2CO_3$ | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) กรดเกลือ | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) เกลือ | มิเตอร์น้ำ | ปริมาณการใช้น้ำ | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2200 | | N | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2201 | | N | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2201 | | N | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2214 | | [illegible] | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | | | ✓ | ✓ | | | | 2224 | | [illegible] | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2224 | | [illegible] | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2226 | | [illegible] | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2226 | | [illegible] | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2226 | | [illegible] | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2227 | | [illegible] | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2231 | | [illegible] | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2231 | | [illegible] | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2235 | | [illegible] | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2235 | | [illegible] | |
| 15 | 3.0 | 7.2 | | | | | | | | 2236 | | [illegible] | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2236 | | N | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2267 | | N | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2284 | | [illegible] | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2284 | | [illegible] | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2287 | | [illegible] | |
| 21 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2287 | | [illegible] | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2291 | | [illegible] | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2291 | | [illegible] | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2291 | | [illegible] | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2293 | | [illegible] | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | ✓ | | | | 2293 | | [illegible] | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2295 | | [illegible] | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2298 | | [illegible] | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | | | | ✓ | | | | 2298 | | [illegible] | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2299 | | [illegible] | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร หน้าโครงการ | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร A | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 22779 | 218253 | 6089 | 104500 | 5281 | 108621 |
| 2 | 22788 | 218419 | 6096 | 104510 | 5288 | 108645 |
| 3 | 22797 | 218613 | 6104 | 104539 | 5296 | 108669 |
| 4 | 22806 | 218763 | 6111 | 104570 | 5303 | 108685 |
| 5 | 22815 | 218921 | 6118 | 104581 | 5310 | 108713 |
| 6 | 22826 | 219088 | 6125 | 104593 | 5317 | 108742 |
| 7 | 22835 | 219325 | 6133 | 104604 | 5325 | 108768 |
| 8 | 22844 | 219468 | 6141 | 104631 | 5331 | 108792 |
| 9 | 22854 | 219611 | 6149 | 104657 | 5338 | 108817 |
| 10 | 22863 | 219830 | 6157 | 104716 | 5345 | 108842 |
| 11 | 22872 | 219995 | 6165 | 104716 | 5352 | 108873 |
| 12 | 22881 | 220143 | 6172 | 104716 | 5359 | 108898 |
| 13 | 22889 | 220307 | 6179 | 104748 | 5365 | 108924 |
| 14 | 22897 | 220492 | 6186 | 104778 | 5371 | 108943 |
| 15 | 22903 | 220642 | 6194 | 104810 | 5377 | 108967 |
| 16 | 22911 | 220776 | 6200 | 104827 | 5384 | 108988 |
| 17 | 22922 | 220962 | 6207 | 104839 | 5391 | 109011 |
| 18 | 22931 | 221126 | 6215 | 104857 | 5398 | 109030 |
| 19 | 22941 | 221294 | 6224 | 104875 | 5405 | 109054 |
| 20 | 22951 | 221469 | 6232 | 104893 | 5413 | 109074 |
| 21 | 22960 | 221656 | 6240 | 104923 | 5420 | 109098 |
| 22 | 22970 | 221862 | 6248 | 104944 | 5427 | 109123 |
| 23 | 22980 | 222070 | 6257 | 104965 | 5435 | 109143 |
| 24 | 22990 | 222337 | 6265 | 105036 | 5443 | 109168 |
| 25 | 22999 | 222469 | 6274 | 105059 | 5450 | 109181 |
| 26 | 23008 | 222642 | 6282 | 105080 | 5459 | 109211 |
| 27 | 23019 | 222825 | 6290 | 105102 | 5467 | 109244 |
| 28 | 23028 | 223002 | 6298 | 105136 | 5474 | 109269 |
| 29 | 23038 | 223205 | 6306 | 105157 | 5482 | 109289 |
| 30 | 23049 | 223374 | 6315 | 105179 | 5491 | 109319 |
| 31 | | | | | | |

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ [redacted]

วันที่



ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร C | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร D | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 3972 | 152647 | 4549 | 100397 | 7052 | 114995 |
| 2 | 3978 | 152703 | 4556 | 100410 | 7061 | 115048 |
| 3 | 3985 | 152743 | 4563 | 100428 | 7070 | 115107 |
| 4 | 3991 | 152767 | 4570 | 100447 | 7078 | 115151 |
| 5 | 3997 | 152807 | 4576 | 100462 | 7087 | 115196 |
| 6 | 4004 | 152856 | 4583 | 100480 | 7096 | 115240 |
| 7 | 4010 | 152904 | 4590 | 100493 | 7105 | 115352 |
| 8 | 4017 | 152953 | 4597 | 100514 | 7113 | 115364 |
| 9 | 4024 | 152956 | 4604 | 100527 | 7121 | 115417 |
| 10 | 4031 | 153000 | 4610 | 100546 | 7130 | 115469 |
| 11 | 4037 | 153045 | 4617 | 100563 | 7138 | 115524 |
| 12 | 4043 | 153083 | 4623 | 100578 | 7146 | 115572 |
| 13 | 4049 | 153093 | 4629 | 100595 | 7153 | 115632 |
| 14 | 4054 | 153119 | 4634 | 100607 | 7160 | 115695 |
| 15 | 4060 | 153143 | 4639 | 100620 | 7167 | 115750 |
| 16 | 4066 | 153156 | 4644 | 100631 | 7174 | 115800 |
| 17 | 4072 | 153215 | 4650 | 100643 | 7183 | 115837 |
| 18 | 4079 | 153274 | 4656 | 100658 | 7191 | 115874 |
| 19 | 4086 | 153301 | 4663 | 100677 | 7200 | 115931 |
| 20 | 4093 | 153331 | 4670 | 100698 | 7208 | 115998 |
| 21 | 4099 | 153361 | 4677 | 100748 | 7216 | 116054 |
| 22 | 4107 | 153431 | 4683 | 100778 | 7225 | 116092 |
| 23 | 4114 | 153476 | 4691 | 100795 | 7234 | 116178 |
| 24 | 4121 | 153525 | 4698 | 100820 | 7243 | 116261 |
| 25 | 4127 | 153551 | 4705 | 100857 | 7252 | 116269 |
| 26 | 4134 | 153582 | 4712 | 100883 | 7260 | 116322 |
| 27 | 4140 | 153608 | 4719 | 100902 | 7268 | 116385 |
| 28 | 4147 | 153634 | 4725 | 100921 | 7277 | 116447 |
| 29 | 4153 | 153698 | 4733 | 100943 | 7286 | 116502 |
| 30 | 4160 | 153734 | 4740 | 100962 | 7296 | 116554 |
| 31 | | | | | | |

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

ตรวจสอบโดย

ผู้จัดการ [redacted]

วันที่



# แบบฟอร์มจดบันทึก
# น้ำ-ไฟ ส่วนกลาง
# ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ คลับเฮาส์

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

| วันที่ \ รายการ | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ PH | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ Salt | สถานะ ปกติ | สถานะ แก้ไข | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) โซดาแอช $Na_2CO_3$ | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) กรดเกลือ | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) เกลือ | มิเตอร์น้ำ | ปริมาณการใช้น้ำ | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2299 | | [illegible] | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2301 | | [illegible] | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | | / | | / | | | | 2305 | | [illegible] | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2305 | | [illegible] | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2307 | | [illegible] | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | | [illegible] | | / | | | | 2308 | | [illegible] | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2308 | | [illegible] | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2309 | | [illegible] | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2309 | | [illegible] | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2309 | | [illegible] | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | | | | / | | | | 2312 | | [illegible] | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2312 | | [illegible] | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2312 | | [illegible] | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2314 | | [illegible] | |
| 15 | 3.0 | 7.2 | | | | / | | | | 2314 | | [illegible] | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2314 | | [illegible] | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2316 | | [illegible] | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2316 | | [illegible] | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | | | | / | | | | 2320 | | [illegible] | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2320 | | [illegible] | |
| 21 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2320 | | [illegible] | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2322 | | [illegible] | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2323 | | [illegible] | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2324 | | [illegible] | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2324 | | [illegible] | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | | | | / | | | | 2327 | | [illegible] | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 31 | 3.0 | 7.2 | | / | | | | | | 2339 | | [illegible] | |

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/6/69

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร [illegible] | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร A | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 23058 | 223545 | 6323 | 105201 | 5499 | 109340 |
| 2 | 23068 | 223709 | 6332 | 105223 | 5507 | 109363 |
| 3 | 23076 | 223849 | 6339 | 105246 | 5514 | 109382 |
| 4 | 23088 | 224002 | 6349 | 105270 | 5523 | 109400 |
| 5 | 23098 | 224119 | 6357 | 105293 | 5531 | 109420 |
| 6 | 23108 | 224283 | 6365 | 105315 | 5539 | 109438 |
| 7 | 23117 | 224409 | 6373 | 105335 | 5547 | 109457 |
| 8 | 23128 | 224564 | 6387 | 105358 | 5555 | 109482 |
| 9 | 23135 | 224689 | 6388 | 105375 | 5562 | 109503 |
| 10 | 23144 | 224858 | 6395 | 105396 | 5570 | 109528 |
| 11 | 23154 | 225015 | 6404 | 105411 | 5578 | 109558 |
| 12 | 23164 | 225282 | 6412 | 105451 | 5586 | 109583 |
| 13 | 23173 | 225417 | 6419 | 105474 | 5593 | 109603 |
| 14 | 23181 | 225541 | 6427 | 105495 | 5601 | 109627 |
| 15 | 23190 | 225663 | 6434 | 105515 | 5610 | 109646 |
| 16 | 23200 | 225793 | 6442 | 105535 | 5617 | 109670 |
| 17 | 23209 | 225932 | 6449 | 105553 | 5626 | 109690 |
| 18 | 23219 | 226059 | 6457 | 105582 | 5634 | 109715 |
| 19 | 23229 | 226210 | 6465 | 105610 | 5642 | 109740 |
| 20 | 23238 | 226420 | 6473 | 105636 | 5650 | 109759 |
| 21 | 23246 | 226546 | 6480 | 105647 | 5657 | 109777 |
| 22 | 23256 | 226689 | 6489 | 105682 | 5665 | 109803 |
| 23 | 23264 | 226812 | 6496 | 105706 | 5671 | 109820 |
| 24 | 23273 | 226939 | 6504 | 105727 | 5679 | 109841 |
| 25 | 23282. | 227052 | 6512 | 105748 | 5687 | 109864 |
| 26 | 23292 | 227200 | 6520 | 105769 | 5696 | 109885 |
| 27 | 23302 | 227362 | 6529 | 105791 | 5704 | 109903 |
| 28 | 23310 | 227512 | 6537 | 105834 | 5712 | 109922 |
| 29 | 23320 | 227644 | 6544 | 105854 | 5720 | 109940 |
| 30 | 23330 | 227753 | 6553 | 105865 | 5728 | 109959 |
| 31 | 23340 | 227880 | 6561 | 105896 | 5737 | 109983 |

บันทึกโดย
ช่างเทคนิค [redacted]
วันที่ 1/6/69

ตรวจสอบโดย
ผู้จัดการ [redacted]
วันที่



ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก.................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร C | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร D | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 4167 | 153770 | 4747 | 100983 | 7305 | 116603 |
| 2 | 4173 | 153806 | 4754 | 101007 | 7314 | 116637 |
| 3 | 4179 | 153842 | 4760 | 101025 | 7322 | 116655 |
| 4 | 4186 | 153879 | 4768 | 101045 | 7331 | 116675 |
| 5 | 4193 | 153895 | 4774 | 101065 | 7341 | 116693 |
| 6 | 4199 | 153919 | 4781 | 101085 | 7349 | 116256 |
| 7 | 4206 | 153941 | 4788 | 101105 | 7358 | 116782 |
| 8 | 4213 | 153972 | 4796 | 101137 | 7367 | 116810 |
| 9 | 4218 | 154004 | 4802 | 101166 | 7374 | 116832 |
| 10 | 4224 | 154042 | 4808 | 101201 | 7382 | 116860 |
| 11 | 4230 | 154071 | 4815 | 101234 | 7391 | 116902 |
| 12 | 4236 | 154122 | 4822 | 101269 | 7399 | 117002 |
| 13 | 4242 | 154149 | 4828 | 101295 | 7407 | 117012 |
| 14 | 4248 | 154178 | 4834 | 101314 | 7415 | 117025 |
| 15 | 4254 | 154199 | 4841 | 101335 | 7424 | 117054 |
| 16 | 4260 | 154217 | 4847 | 101352 | 7433 | 117084 |
| 17 | 4266 | 154253 | 4854 | 101373 | 7441 | 117109 |
| 18 | 4272 | 154278 | 4860 | 101391 | 7450 | 117134 |
| 19 | 4278 | 154307 | 4867 | 101411 | 7458 | 117159 |
| 20 | 4284 | 154347 | 4873 | 101430 | 7467 | 117234 |
| 21 | 4290 | 154367 | 4879 | 101447 | 7474 | 117226 |
| 22 | 4296 | 154389 | 4886 | 101468 | 7482 | 117298 |
| 23 | 4300 | 154404 | 4891 | 101487 | 7489 | 117326 |
| 24 | 4306 | 154420 | 4898 | 101509 | 7497 | 117359 |
| 25 | 4312 | 154405 | 4905 | 101530 | 7505 | 117389 |
| 26 | 4318 | 154490 | 4912 - | 101549 | 7514 | 117402. |
| 27 | 4325 | 154549 | 4919 | 101568 | 7522 | 117432 |
| 28 | 4331 | 154572 | 4925 | 101587 | 7530 | 117461 |
| 29 | 4337 | 154595 | 4932 | 101609 | 7539 | 117489 |
| 30 | 4344 | 154617 | 4939 | 101627 | 7548 | 117513 |
| 31 | 4350 | 154639 | 4945 | 101648 | 7557 | 117532 |

บันทึกโดย
ช่างเทคนิค [redacted]
วันที่

ตรวจสอบโดย
ผู้จัดการ [redacted]
วันที่



# แบบฟอร์มจดบันทึก
# น้ำ-ไฟ ส่วนกลาง
# ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ [illegible]

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

| วันที่ \ รายการ | ค่าเคมีสระว่ายน้ำ | | | สถานะ | | ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) | | | | มิเตอร์น้ำ | ปริมาณการใช้น้ำ | ผู้ตรวจเช็ค | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CL | PH | Salt | ปกติ | แก้ไข | CL | โซดาแอช $Na_2CO_3$ | กรดเกลือ | เกลือ | | | | |
| 1 | 0.0 | 7.2 | | | ✓ | ✓ | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 2 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 3 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 4 | 3.0 | 7.2 | | | ✓ | ✓ | | | | 2339 | | [illegible] | |
| 5 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2539 | | [illegible] | |
| 6 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2540 | | [illegible] | |
| 7 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2340 | | [illegible] | |
| 8 | 3.0 | 7.2 | | | ✓ | ✓ | | | | 2343 | | [illegible] | |
| 9 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2343 | | [illegible] | |
| 10 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2343 | | [illegible] | |
| 11 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2343 | | [illegible] | |
| 12 | 3.0 | 7.2 | | | ✓ | ✓ | | | | 2344 | | [illegible] | |
| 13 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2344 | | [illegible] | |
| 14 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2344 | | [illegible] | |
| 15 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2344 | | [illegible] | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2347 | | [illegible] | |
| 17 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2347 | | [illegible] | |
| 18 | 3.0 | 7.2 | | | ✓ | ✓ | | | | 2347 | | [illegible] | |
| 19 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2380 | | N | |
| 20 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2380 | | [illegible] | |
| 21 | 3.0 | 7.2 | | | ✓ | ✓ | | | | 2380 | | [illegible] | |
| 22 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2380 | | N | |
| 23 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2400 | | N | |
| 24 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 24.00 | | N | |
| 25 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 24.00 | | N | |
| 26 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2420 | | [illegible] | |
| 27 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2425 | | [illegible] | |
| 28 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2425 | | [illegible] | |
| 29 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2425 | | N | |
| 30 | 3.0 | 7.2 | | ✓ | | | | | | 2425 | | N | |
| 31 | | | | | | | | | | 2425 | | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] วันที่ 1/7/69

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก..................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร [illegible] | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร A | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 23349 | 228013 | 6569 | 105925 | 5745 | 110003 |
| 2 | 23359 | 228153 | 6577 | 105949 | 5754 | 110027 |
| 3 | 23370 | 228305 | 6586 | 105968 | 5763 | 110049 |
| 4 | 23383 | 228484 | 6597 | 106009 | 5774 | 110078 |
| 5 | 23396 | 228681 | 6607 | 106060 | 5784 | 110103 |
| 6 | 23408 | 228860 | 6616 | 106060 | 5793 | 110130 |
| 7 | 23419 | 229023 | 6626 | 106082 | 5803 | 110154 |
| 8 | 23431 | 229192 | 6635 | 106116 | 5812 | 110181 |
| 9 | 23443 | 229378 | 6645 | 106164 | 5823 | 110208 |
| 10 | 23456 | 229569 | 6655 | 106195 | 5833 | 110237 |
| 11 | 23468 | 229739 | 6665 | 106225 | 5842 | 110267 |
| 12 | 23479 | 229924 | 6674 | 106266 | 5852 | 110295 |
| 13 | 23490 | 230157 | 6682 | 106317 | 5860 | 110322 |
| 14 | 23499 | 230340 | 6691 | 106348 | 5868 | 110352 |
| 15 | 23511 | 230500 | 6701 | 106378 | 5878 | 110381 |
| 16 | 23524 | 230666 | 6711 | 106408 | 5889 | 110410 |
| 17 | 23536 | 230881 | 6721 | 106407 | 5899 | 110442 |
| 18 | 23548 | 231102 | 6731 | 106478 | 5909 | 110470 |
| 19 | 23560 | 231293 | 6741 | 106511 | 5918 | 110499 |
| 20 | 23572 | 231491 | 6750 | 106546 | 5927 | 110527 |
| 21 | 23582 | 231698 | 6759 | 106580 | 5936 | 110563 |
| 22 | 23595 | 231907 | 6768 | 106619 | 5945 | 110605 |
| 23 | 23605 | 232077 | 6779 | 106648 | 5955 | 110640 |
| 24 | 23618 | 232295 | 6789 | 106680 | 5965 | 110682 |
| 25 | 23631 | 232496 | 6800 | 106713 | 5976 | 110719 |
| 26 | 23645 | 232737 | 6810 | 106760 | 5986 | 110749 |
| 27 | 23657 | 232957 | 6820 | 106793 | 5995 | 110773 |
| 28 | 23669 | 233152 | 6831 | 106819 | 6004 | 110806 |
| 29 | 23679 | 233302 | 6839 | 106844 | 6013 | 110837 |
| 30 | 23691 | 233478 | 6849 | 106894 | 6024 | 110870 |
| 31 | 23702 | 233640 | 6859 | 106931 | 6034 | 110903 |

บันทึกโดย ช่างเทคนิค [redacted] วันที่ [illegible]

ตรวจสอบโดย ผู้จัดการ [redacted] วันที่



ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน DC-CRB

เวลาบันทึก..................... น.

| วันที่ | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร C | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร D | | ข้อมูลมิเตอร์ อาคาร E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา | ไฟฟ้า kWh. | น้ำประปา |
| 1 | 4357 | 154661 | 4952 | 101669 | 7566 | 117549 |
| 2 | 4367 | 154683 | 4959 | 101696 | 7575 | 117580 |
| 3 | 4371 | 154705 | 4966 | 101723 | 7584 | 117624 |
| 4 | 4380 | 154731 | 4975 | 101754 | 7596 | 117666 |
| 5 | 4389 | 154762 | 4984 | 101784 | 7608 | 117709 |
| 6 | 4398 | 154826 | 4992 | 101815 | 7620 | 117746 |
| 7 | 4408 | 154861 | 5000 | 101843 | 7631 | 117784 |
| 8 | 4414 | 154890 | 5008 | 101870 | 7642 | 117823 |
| 9 | 4423 | 154918 | 5017 | 101902 | 7654 | 117861 |
| 10 | 4431 | 154967 | 5025 | 101932 | 7665 | 117898 |
| 11 | 4440 | 154996 | 5034 | 101961 | 7677 | 117934 |
| 12 | 4448 | 155025 | 5042 | 101991 | 7687 | 117974 |
| 13 | 4455 | 155054 | 5049 | 102054 | 7696 | 118022 |
| 14 | 4462 | 155087 | 5055 | 102082 | 7704 | 118069 |
| 15 | 4470 | 155119 | 5064 | 102110 | 7715 | 118092 |
| 16 | 4479 | 155151 | 5073 | 102140 | 7727 | 118115 |
| 17 | 4487 | 155206 | 5081 | 102184 | 7738 | 118162 |
| 18 | 4495 | 155250 | 5090 | 102223 | 7750 | 118210 |
| 19 | 4504 | 155282 | 5098 | 102253 | 7761 | 118257 |
| 20 | 4511 | 155321 | 5106 | 102289 | 7771 | 118303 |
| 21 | 4519 | 155369 | 5113 | 102318 | 7781 | 118341 |
| 22 | 4526 | 155414 | 5122 | 102347 | 7791 | 118370 |
| 23 | 4534 | 155446 | 5131 | 102376 | 7802 | 118414 |
| 24 | 4543 | 155491 | 5141 | 102412 | 7814 | 118457 |
| 25 | 4552 | 155527 | 5151 | 102448 | 7825 | 118501 |
| 26 | 4560 | 155565 | 5160 | 102487 | 7836 | 118549 |
| 27 | 4568 | 155640 | 5168 | 102512 | 7846 | 118593 |
| 28 | 4576 | 155710 | 5176 | 102535 | 7857 | 118636 |
| 29 | 4584 | 155714 | 5183 | 102562 | 7866 | 118672 |
| 30 | 4591 | 155733 | 5192 | 102590 | 7877 | 118695 |
| 31 | 4600 | 155765 | 5201 | 102619 | 7889 | 118725 |

บันทึกโดย ช่างเทคนิค [redacted] วันที่ [illegible]

ตรวจสอบโดย ผู้จัดการ [redacted] วันที่





ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง