

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ แกรนด์ การ์เดนส์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

ดำเนินการโดย บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569



รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 รั้วโครงการ



รูปที่ 3 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 4 กองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 5 ป่อดักตะกอน



รูปที่ 6 พื้นที่ล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 7 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 8 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 9 อุปกรณ์ทำความสะอาด



รูปที่ 10 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 11 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 12 ผ้าใบกันฝุ่น



รูปที่ 13 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 14 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 15 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 16 ป้ายเตือน



รูปที่ 17 แผ่นป้ายสะท้อนแสง



รูปที่ 18 รปภ.



รูปที่ 19 ป้ายห้ามดื่มสุรา



รูปที่ 20 รถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 21 CCTV



รูปที่ 22 จำกัดช่วงเวลาค้าเสีย

