

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการเคอเคท พัส สุขุมวิท 113 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย การตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ได้แก่

- ✗ บีโอดี (BOD)
- ✗ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✗ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✗ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✗ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย การตรวจวัด
คุณภาพสระว่ายน้ำ พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมสระว่ายน้ำ ได้แก่

- ✓ Total Coliform Bacteria
- ✓ Fecal Coliform Bacteria
- ✓ E.Coli
- ✓ Staphylococcus Aureus
- ✓ Pseudomonas aeruginosa

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมสระว่ายน้ำ ได้แก่

×

×