

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญพร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1-1

**ตารางที่ 2.1-1** รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>     |                                                                                                         |                                                                                                         |                              |                                                                                       |
| <b>1.1 สภาพภูมิประเทศ</b>                  | 1. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบ<br>ภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้                          | 1. โครงการมีการควบคุมดูแลสภาพภายใน<br>โครงการ                                                           | -                            |    |
|                                            | 2. จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ<br>ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ | 2. โครงการมีการดูแลรักษาพื้นที่ จัด<br>ภูมิทัศน์ภายในโครงการ                                            | -                            |    |
| <b>1.2 คุณภาพอากาศ</b>                     | 1. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการเช่น ป้ายจำกัด<br>ความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน  | 1. โครงการมีการป้ายจำกัดความเร็ว 20<br>กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย<br>ของฝุ่นบนผิวถนน | -                            |   |
|                                            | 2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้าง<br>ถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ                                 | 2. โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดถนน<br>ภายในโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอ                                   | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                      | 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 2,439.90 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง                                             | 3. โครงการมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามมาตรการ                                                                                                           | -                            |    |
|                                            | 4. จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนนโดยติดป้ายจำกัดความเร็ว                                                                          | 4. โครงการมีการป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน                                                           | -                            |    |
|                                            | 5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นที่ทางให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย | 5. โครงการได้ติดป้ายและสัญลักษณ์จราจรและมีการแบ่งช่องทางการเข้า-ออกของโครงการอย่างชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ | -                            |   |
|                                            | 6. ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุดทั้งภายนอกและภายในอาคาร                                                                                                       | 6. โครงการมีปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน                                                                                                             | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                      | 7. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นอย่างชัดเจนแล้ทั้ง | 7. โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถของโครงการ                                                                                                   | -                            |    |
|                                            | 8. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจนรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามของผู้มาใช้บริการ            | 8. โครงการมีการจัดระบบการจราจรภายในโครงการรวมถึงควบคุมการปฏิบัติของผู้มาใช้บริการ                                                                                                  | -                            |    |
|                                            | 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ                        | 9. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในช่วงเวลา 20.00น. – 07.00 น. นอกจากนี้ในช่วงเวลาอื่นๆทางโครงการมีพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร | -                            |   |
|                                            | 10. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ                       | 10. โครงการดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ                                                                                                   | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 ระดับเสียงและความ<br>สั่นสะเทือน (ต่อ) | 1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่ของโครงการ<br>เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วและทำสัญญาณลดความเร็วและ<br>ช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย | 1. โครงการมีการป้ายจำกัดความเร็ว 20<br>กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย<br>ของฝุ่นบนผิวถนน | -                            |                                                                                            |
|                                            | 2. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ                                                                                                                  | 2. โครงการมีการติดตั้งประชาสัมพันธ์ให้ดับ<br>เครื่องยนต์เมื่อจอดรถ                                      | -                            |                                                                                            |
|                                            | 3. ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกันเสียงโดยรอบโครงการ                                                                                                                   | 3. โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นรั้วกัน<br>เสียงโดยรอบโครงการ                                        | -                            | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน         | 1. โครงการตรวจสอบบริเวณที่รอบพื้นที่โครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอและในกรณีที่ฝนตกตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน หากพบเกิดการพังทลายของดินให้ทางโครงการรีบแก้ไขทันที | 1. โครงการมีการตรวจสอบบริเวณที่รอบพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ และหากพบเกิดการพังทลายของดิน ทางโครงการรีบแก้ไขทันที | -                            | -                                                                                     |
| <b>2.ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ</b>          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                              |                                                                                       |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก                    | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือนคุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด                               | 1. โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                                 | -                            | -                                                                                     |
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ                   | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้แก่ คุณภาพน้ำและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด                                                                  | 1. โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ                                 | -                            | -                                                                                     |
| <b>3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                              |                                                                                       |
| 3.1 การใช้น้ำ                              | 1. โครงการจะจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำสำเร็จรูปของโครงการมีจำนวน 6 จุด ความจุรวม 101 ลูกบาศก์เมตรสำรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคทั้งหมด                                                               | 1. โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำสำเร็จรูปของโครงการ                                                 | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                              | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                        | 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่<br>ในสภาพดีหากพบชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซม<br>ทันที    | 2. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีหากพบชำรุดเสียหาย | -                                                         |    |
|                                            | 3. จัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้โครงการ ทุก 6 เดือน<br>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                      | 3. โครงการจัดให้มีการล้างถังสำรองน้ำใช้โครงการสม่ำเสมอ                                    | -                                                         | -                                                                                     |
|                                            | 4. รมรงคิให้ผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด                                                                          | 4. โครงการยังไม่มีการณ์รรงคิให้ผู้มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด                           | - ติดป้ายรณรงค์ให้<br>ผู้ที่มาใช้บริการใช้น้ำอย่างประหยัด | -                                                                                     |
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย                       | 1. ตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นทางโครงการจะทำการประสาน<br>ให้เทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบจากบ่อกักตะกอนส่วนเกิน<br>ไปกำจัดต่อไป | 1. โครงการมีการประสานให้เทศบาลนครเกาะสมุยมาสูบจากบ่อกักตะกอนส่วนเกินซึ่งหากมีปริมาณที่มาก | -                                                         | -                                                                                     |
|                                            | 2. ตรวจสอบคุณภาพของน้ำทิ้งทุกๆ 1 เดือน ตลอด<br>ระยะเวลาดำเนินการ                                                      | 2. โครงการตรวจสอบคุณภาพของน้ำทิ้งทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ                       | -                                                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                 | 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธีและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ | 3. โครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี                                                      | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม เช่น ผ้าอนามัย ถุงพลาสติก เป็นต้น อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียลดลงและเกิดการอุดตันในเส้นทาง     | 4. โครงการมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการทิ้งวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม                                            | -                            |  |
|                                            | 5. ประสานให้เทศบาลนครเกาะสมุยมาทำการสูบน้ำทิ้งในส่วนแยกตะกอนและตะกอนส่วนเกินในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เมื่อตรวจสอบพบว่าปริมาณมากเกินไป                                                                    | 5. โครงการประสานให้เทศบาลนครเกาะสมุยมาทำการสูบน้ำทิ้งในส่วนแยกตะกอนและตะกอนส่วนเกินในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเมื่อตรวจสอบพบว่าปริมาณมากเกินไป | -                            | -                                                                                   |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 3.2 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                 | 6. ตรวจสอบคราบไขมันและปริมาณไขมันที่เกิดขึ้นจากถัง<br>ดักไขมัน เมื่อมีปริมาณมากให้ทางโครงการดักใส่ถุงดำและ<br>นำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมแล้วประสานงานกับ<br>เทศบาลนครเกาะสมุยนำไปกำจัดต่อไป | 6. โครงการตรวจสอบคราบไขมันและปริมาณ<br>ไขมันที่เกิดขึ้นจากถังดักไขมัน เมื่อมีปริมาณ<br>มากให้ทางโครงการดักใส่ถุงดำและนำไป<br>รวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมแล้วประสานงาน<br>กับเทศบาลนครเกาะสมุยนำไปกำจัดต่อไป | -                            | -             |
|                                            | 7. ทำการล้างถังดักไขมันทุกๆ 6 เดือน                                                                                                                                                         | 7. โครงการมีทำการล้างถังดักไขมันทุกๆ<br>6 เดือน                                                                                                                                                        | -                            | -             |
|                                            | 8. ดูแลคราบไขมันที่ติดที่ตะแกรงเป็นประจำ                                                                                                                                                    | 8. โครงการมีการดูแลคราบไขมันที่ติดตะแกรง<br>เป็นประจำ                                                                                                                                                  | -                            | -             |
| 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                              |               |
| 3.4.การจัดการมูลฝอย                        | 1. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพัก<br>มูลฝอยรวมของโครงการให้เรียบร้อยอยู่เสมอ                                                                                             | 1. โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความ<br>สะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ                                                                                                                     | -                            | -             |
|                                            | 2. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลนคร<br>เกาะสมุยให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ<br>โดยไม่ให้มีการตกค้าง                                                                    | 2. โครงการติดตามประสานงานการจัดเก็บ<br>มูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุยให้มาเก็บ<br>มูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ให้มี<br>การตกค้าง                                                                    | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                                     | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                  | 3. ติดตามการบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ เพื่อง่ายต่อการ<br>แยกของผู้มาใช้บริการ รวมถึงจัดให้มีติดป้ายรณรงค์เชิญชวน<br>แยกขยะบริเวณจุดทิ้งขยะแต่ละชั้น เช่น “ร่วมกันแยกขยะ<br>ช่วยลดมลภาวะของโลกเรา”                                                                                                                                                                                                                                            | 3. โครงการไม่มีป้ายรณรงค์ติดบอกประเภทมูลฝอย<br>เนื่องจากมีแม่บ้านคัดแยกมูลฝอยอีกครั้งก่อน<br>นำไปกำจัด และยังไม่มีการติดป้ายรณรงค์เชิญชวนแยก<br>ขยะบริเวณจุดทิ้งขยะแต่ละชั้น เช่น “ร่วมกันแยกขยะ<br>ช่วยลดมลภาวะของโลกเรา” | - ทำป้ายรณรงค์เชิญ<br>ชวนแยกขยะบริเวณ<br>จุดทิ้งขยะแต่ละชั้น<br>เช่น “ร่วมกันแยกขยะ<br>ช่วยลดมลภาวะของ<br>โลกเรา |                                                                                     |
|                                            | 4. ขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำมาขายได้ เช่น<br>แก้ว กระดาษ พลาสติกที่ไม่เลอะคราบอาหารและโลหะ<br>เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดแล้วแยกขายให้แก่ร้านรับ<br>ซื้อของเก่า                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. โครงการมีการคัดแยกขยะและนำขยะที่คัด<br>แยกนำไปขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า                                                                                                                                               | -                                                                                                                |  |
|                                            | 5. การจัดการขยะอันตราย ในขณะที่ปฏิบัติงานโครงการจะ<br>กำหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครั้ง ประสานงานเมื่อมี<br>ปริมาณมากพอแล้วจะประสานงานกับหน่วยงานเอกชนที่มี<br>หน้าที่เป็นผู้ขนส่งของเสียอันตราย จากหน่วยงานกำกับดูแล<br>ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ขนส่ง ให้มาทำการรวบรวมขยะ<br>อันตรายไปส่งกำจัดอย่างถูกวิธี โดยมีการระบุรายละเอียด<br>ใบกำกับในการขนส่งของเสียอันตรายอย่างครบถ้วนและเข้า<br>ร่วมกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชน | 5. ในการจัดการรวบรวมขยะอันตราย<br>ทางโครงการจะกำหนดให้พนักงานสวมถุงมือ<br>ทุกครั้ง ซึ่งทางโครงการจะทำการรวบรวม<br>และนำมูลฝอยอันตรายไปยังจุดรับมูลฝอย<br>อันตรายของเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อให้<br>เทศบาลนำไปกำจัดต่อไป      | -                                                                                                                | -                                                                                   |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4.การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                  | จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกิจกรรมที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นไปยังเทศบาลนครเกาะสมุย ก่อนนำไปกำจัดยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                      |
|                                            | <p>6. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ห้องพักมูลฝอยย่อยสลาย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายสีเขียวภายในมีถุงสีเขียวรองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>• ห้องพักมูลฝอยทั่วไป จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยทั่วไปสีฟ้า ภายในมีถุงสีฟ้ารองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>• ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงสีเหลืองรองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>• ห้องพักมูลฝอยอันตราย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีส้มภายในมีถุงสีส้มรองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> </ul> | <p>6. โครงการมีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ขนาด 240 ลิตร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ห้องพักมูลฝอยทั่วไป จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า</li> <li>• ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล</li> <li>• ห้องพักมูลฝอยอันตราย จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย</li> </ul> <p>สำหรับมูลฝอยย่อยสลาย ทางโครงการจะรวบรวมใส่ถุงดำแล้วประสานงานกับเทศบาลนครเกาะสมุยนำไปกำจัดต่อไป</p> |                              |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                         | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.4.การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                  | 7. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม<br>สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพัก<br>มูลฝอยจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด<br>5.0 ลูกบาศก์เมตรต่อไป | 7. โครงการทำความสะอาดห้องพัก<br>มูลฝอยรวมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยน้ำเสีย<br>ที่เกิดจากการล้างพื้นห้องพักมูลฝอยจะถูก<br>รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 5.0<br>ลูกบาศก์เมตรต่อไป | -                                                                    | -             |
| 3.5 การใช้ไฟฟ้า                            | 1. จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้<br>บริการทุกห้องพักได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการ<br>ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน                                       | 1. โครงการยังไม่มีการทำคู่มือการอนุรักษ์<br>พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการ<br>ทุกห้องพักได้รับทราบ                                                                    | - ทำคู่มือการอนุรักษ์<br>พลังงานเพื่อแจกจ่าย<br>ให้กับผู้มาใช้บริการ | -             |
|                                            | 2. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง<br>ไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม<br>มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง                                              | 2. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึง<br>สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆให้ถูกต้อง<br>ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง                                                         | -                                                                    | -             |
|                                            | 3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้า<br>ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต                                                                                      | 3. โครงการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า<br>สำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ                                                                                            | -                                                                    | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)                      | 4. เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา             | 4. โครงการเลือกใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน                                                     | -                            |   |
|                                            | 5. เลือกการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า                                                                     | 5. โครงการเลือกการออกแบบอาคารโครงการ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายในโครงการ โดยจะเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Light Emitting Diode (LED) เพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า | 6. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายในโครงการโดยจะเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน                 | -                            |  |
|                                            | 7. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน                                                   | 7. โครงการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ                             | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 8. ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ                                                                                              | 8. โครงการตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ                          | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)                      | 9. จัดให้มีสวิตช์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด                                                                                     | 9. โครงการจัดให้มีสวิตช์ไฟฟ้าแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด                                                         | -                            |    |
|                                            | 10. การติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร                                  | 10. โครงการมีการติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน                                                               | -                            |    |
|                                            | 11. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและประชาสัมพันธ์ให้ปรับระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในห้องพักให้พอเหมาะอยู่ในระดับประมาณ 25 องศาเซลเซียส | 11. โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและประชาสัมพันธ์ให้ปรับระดับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในห้องพักให้พอเหมาะ | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 12. ควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน                                            | 12. โครงการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน                  | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)                      | 13. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบๆอาคารโครงการ<br>พร้อมทั้งการดูแลสวนและต้นไม้ให้เจริญเติบโตอยู่                                                           | 13. โครงการมีพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืนรอบๆ<br>อาคารโครงการพร้อมทั้งมีการดูแลสวนและ<br>ต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดี                                       | -                            | <br> |
|                                            | 14. จัดให้มีการตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนังฝ้าเพดาน<br>ประตูและช่องแสงสำหรับห้องที่การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ<br>เพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหลทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน | 14. โครงการมีการตรวจสอบและอุดรอยรั่ว<br>ตามผนังฝ้าเพดานประตูและช่องแสงสำหรับ<br>ห้องที่การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ความ<br>เย็นรั่วไหล | -                            | -                                                                                                                                                                          |
|                                            | 15. จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ<br>ส่วนกลางอยู่เสมอเพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้<br>แสงสว่างลดน้อยลง                                       | 15. โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด<br>หลอดไฟเป็นประจำ                                                                                           | -                            | -                                                                                                                                                                          |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)                      | 16. ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้                                               | 16. โครงการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้                                            | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 17. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนลำไยยังนั่งร้านหม้อแปลง                                                                  | 17. โครงการมีคณงานคอยตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียงไม่ให้มีส่วนลำไยยังนั่งร้านหม้อแปลง                                                                 | -                            |    |
|                                            | 18. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที | 18. มีการจัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 19. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า         | 19. โครงการมีการติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                              | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)                      | 20. เลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ออกแบบสอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานตามหลักวิศวกรรมและทางโครงการจะเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานหรือสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพควบคุมมลพิษทางเสียงตามมาตรฐาน Directive 2000/14/EC, Regulation SI2001/1701 | 20. โครงการเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ออกแบบสอดคล้องกับมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาตรฐานตามหลักวิศวกรรม                                                    | -                                                                                                         |    |
|                                            | 21. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียงโครงการ สอบถามถึงผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการทำงาน                                                                                                                                                                                | 21. โครงการยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียงโครงการสอบถามถึงผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโครงการทำงาน | - จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบพื้นที่ข้างเคียงโครงการสอบถามถึงผลกระทบเรื่องเสียงที่เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | -                                                                                     |
|                                            | 22. จัดให้มีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น การไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้                                                                                                                                                                                                                                             | 22. โครงการจัดให้มีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น                                                                                              | -                                                                                                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การป้องกันอัคคีภัยและระบบ<br>ดับเพลิง (ต่อ) | <p>1. จุดรวมพล (Point of Assembly) จำนวน 2 จุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร E (ร้านอาหาร) ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร</li> <li>- จุดที่ 2 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร A (อาคารห้องพัก) ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร</li> </ul> <p>โครงการมีจุดรวมพลพื้นที่รวมเท่ากับ 90 ตารางเมตร โดยสามารถรองรับจำนวนประชากรได้ประมาณ 240 คน ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับผู้มาใช้บริการและพนักงานประจำโครงการ จำนวน 144 คน (ผู้มาใช้บริการจำนวน 106 คน พนักงานโครงการและผู้เช่าประจำร้านค้า จำนวน 18 คน) คิดเป็นอัตราพื้นที่รวมพลประมาณ 0.63 ตารางเมตรต่อคน (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตรต่อคน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ว่าง ผู้พักอาศัยจากอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงผู้มาใช้บริการอาคาร A (อาคารห้องพัก) สามารถวิ่งอพยพหนีไฟมายังจุดรวมพลอีกหนึ่งจุดตั้งอยู่บริเวณติดกับอาคาร E (ร้านอาหาร)</p> | <p>1. โครงการมีการติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” จำนวน 2 จุด มีพื้นที่รวมเท่ากับ 90 ตารางเมตร โดยสามารถรองรับจำนวนประชากรได้ประมาณ 240 คน</p> | -                            |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การป้องกันอัคคีภัยและระบบ<br>ดับเพลิง (ต่อ) | 2. ติดตั้งป้ายที่ระบุ “จุดรวมพล” ให้สามารถเห็นได้อย่าง<br>ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                   | 2. โครงการมีการติดตั้งป้ายที่ระบุ “จุดรวมพล” ให้เห็นได้อย่างชัดเจน                                                                                                                                           | -                            | <br>11/06/69                                                                                                     |
|                                                 | 3. ติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ ชัดเจน<br>ป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้คำว่า “Exit ทางออก” และ “Fire<br>Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรและ<br>มีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด ตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและ<br>ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกและทางเดิน | 3. โครงการติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งจะ<br>แสดงให้เห็นได้ ชัดเจนป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้<br>คำว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit<br>ทางหนีไฟ” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 10<br>เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัด | -                            | <br>11/06/69<br><br>11/06/69 |
|                                                 | 4. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย<br>ให้สามารถใช้งานได้เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้<br>การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที                                                                                                                                      | 4. โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันและ<br>เตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้เสมอ                                                                                                                                 | -                            | <br>11/06/69                                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การป้องกันอัคคีภัยและระบบ<br>ดับเพลิง (ต่อ) | 5. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ<br>1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. โครงการมีการซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง                                  | -                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | 6. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ<br>ภายในโครงการ ดังนี้<br><u>ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้</u><br>- แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm<br>Control Panel) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้<br>(Fire Alarm Control Panel) โดยมีหลอดไฟแสดงการ<br>ทำงานของระบบ ได้แก่ Fire Alarm Control Lamp, Zone<br>Lamp เพื่อแสดงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ Common Fault<br>Lamp แสดงสถานะระบบขัดข้อง และ Power Supply<br>Trouble แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง<br>- เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station)<br>และลำโพงแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Speaker)<br>เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยิน<br>หรือทราบอย่างทั่วถึง ติดตั้งบริเวณบันได | 6. โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและ<br>อัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆภายในโครงการ | -                            | <br>11/06/69<br><br>11/06/69<br><br>11/06/69 |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การป้องกันอัคคีภัยและระบบ<br>ดับเพลิง (ต่อ) | <p>-เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะทำงานเมื่อมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสงติดตั้งบริเวณภายในห้องพัก และทางเดิน เป็นต้น</p> <p>-ระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้สำหรับโครงการมีหลายระยะียด ดังนี้</p> <p>-เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) จะทำงานเมื่อมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสงติดตั้งบริเวณภายในห้องพัก และทางเดิน เป็นต้น</p> <p>-ระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้สำหรับโครงการมีหลายระยะียด ดังนี้</p> <p><u>ระบบดับเพลิง</u></p> <p>น้ำสำรองน้ำดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ทางพนักงานของโครงการที่ผ่านการอบรมดับเพลิงและผจญเพลิงขั้นต้น จะนำเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบหมไปสูบน้ำจากสระว่ายน้ำบริเวณอาคาร B เพื่อเป็นการช่วยเหลือโครงการเบื้องต้น ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงย่อยเฉวง มาสนับสนุน</p> |                                                           |                              |    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ      | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 การป้องกันอัคคีภัยและระบบ<br>ดับเพลิง (ต่อ) | ช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้ มีปริมาตรเท่ากับ 92.08 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงได้ประมาณ 26 นาที<br>อนึ่ง พื้นที่โครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงย่อยเฉวง ซึ่งห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.4 กิโลเมตรและระยะเวลาที่รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงโครงการประมาณ 4 นาที รถดับเพลิงความยาวประมาณ 30 เมตร สามารถใช้ดับเพลิงยังจุดที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึง -ถึงดับเพลิง โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงสำหรับระงับเหตุเพลิงเป็นถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงจำพวก กระจก ไม้ เศษผ้า จะติดตั้งจำนวน 14 จุด ประจำแต่ละอาคาร |                                                              |                              |                                                                                                                                                                            |
| 3.7 การจราจรและพื้นที่จอดรถ                     | 1. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าโครงการสามารถมองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. โครงการมีป้ายชื่อโครงการ และพื้นที่จอดรถ สามารถมองเห็นได้ | -                            |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 การจราจรและพื้นที่จอดรถ (ต่อ)          | 2. ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทาง<br>จราจรและมีสภาพดีอยู่เสมอ | 2. โครงการดูแลสภาพพื้นที่จอดรถและทางเข้า<br>ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร และมีสภาพดีอยู่<br>เสมอ | -                            |   |
|                                            | 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่จอดรถ<br>หรือจอดรถได้แล้ว        | 3. โครงการมีการติดตั้งประชาสัมพันธ์ให้ดับ<br>เครื่องยนต์เมื่อจอดรถหรือจอดรถได้แล้ว              | -                            |                                                                                     |
|                                            | 4. ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถและตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็น<br>ชัดเจน                      | 4. โครงการติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้น<br>แบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน                          | -                            |                                                                                    |
|                                            |                                                                                     |                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                         |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 การจราจรและพื้นที่จอดรถ<br>(ต่อ)       | 5. ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออกและที่จอดรถ<br>จะต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา | 5. โครงการมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ | -                            |      |
|                                            | 6. แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ                        | 6. โครงการมีพนักงานแนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ      | -                            |   |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 การจราจรและพื้นที่จอดรถ<br>(ต่อ)       | 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน | 7. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในช่วงเวลา 20.00น. – 07.00 น. นอกจากนี้ในช่วงเวลาอื่นๆทางโครงการมีพนักงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร | -                            |    |
| 3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ         | 1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้มีความสามารถใช้งานได้เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกัน                      | 1. โครงการมีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้มีความสามารถใช้งานได้เสมอ                                                                                                      | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง                                   | 2. โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถของโครงการสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง                                                               | -                            |   |
|                                            | 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมากที่สุดขนาดพื้นที่รวม 2,439.90 ตารางเมตร                                                     | 3. โครงการมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการมากที่สุดขนาดพื้นที่รวม 2,439.90 ตารางเมตร                                                                                                   | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8 ระบบปรับอากาศและระบบ<br>ระบายอากาศ (ต่อ) | 4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค                                                      | 4. โครงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน                                                                           | -                            | -                                                                                     |
|                                              | 5. เลือกใช้อุปกรณ์ปรับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5                                                                           | 5. โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ปรับอากาศที่ประหยัดไฟฟ้า                                                                                                       | -                            | -                                                                                     |
| 3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ                      | <u>มาตรการด้านโครงสร้างสระว่ายน้ำ</u><br>1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย | 1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย                                | -                            |    |
|                                              | 2. จัดให้มีรายงานวางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง            | 2. โครงการจัดให้มีวางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง | -                            |   |
|                                              | 3. จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีขังและทำความสะอาดได้ง่าย                                        | 3. โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังและทำความสะอาดได้ง่าย                    | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)              | 4. พื้นที่สระว่ายน้ำทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง เรียบ<br>ไม่แตกร้าวทำความสะอาดง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี                           | 4. โครงการมีพื้นที่สระว่ายน้ำ ทำด้วยวัสดุที่มี<br>ความแข็งแรง เรียบ ไม่แตกร้าวทำความสะอาด<br>ง่ายไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี | -                            |    |
|                                            | 5. จัดให้มีการตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี<br>ไม่แตกร้าวเป็นประจำสม่ำเสมอ                                                | 5. มีการตรวจสอบพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ใน<br>สภาพดีไม่แตกร้าวเป็นประจำสม่ำเสมอ                                           | -                            |   |
|                                            | <u>มาตรการด้านอุบัติเหตุจากการจมน้ำ</u><br>1. ติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณ<br>สระน้ำให้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ | 1. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการปฐม<br>พยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระน้ำให้ชัดเจน<br>สามารถมองเห็นได้                  | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                     | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)              | 2. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็น<br>ชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่<br>- ไม่ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา<br>อย่างน้อย 1 อัน<br>- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า<br>15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร<br>- โปมช่วยชีวิตอย่างน้อย 1 อัน | 2. โครงการยังไม่มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ<br>ตามที่มาตรการระบุ                                          | - ติดตั้งอุปกรณ์<br>ช่วยชีวิตประจำสระ<br>ว่ายน้ำ | -                                                                                     |
|                                            | 3. จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น<br>ไม่ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โปมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้<br>งานตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                      | 3. โครงการยังไม่มีตรวจสอบอุปกรณ์<br>ประจำสระว่ายน้ำ เนื่องจากโครงการยังไม่มี<br>อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ | -                                                | -                                                                                     |
|                                            | 4. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับ<br>ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีสระว่ายน้ำนั้น<br>มีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไป โดยตัวเลขแสดงความลึก<br>เป็นระยะๆอย่างน้อย 3 ระยะ                                                                                                                                   | 4. โครงการมีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลข<br>บอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้<br>ชัดเจน              | -                                                |  |
|                                            | 5. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ<br>อย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. โครงการมีการรักษาความสะอาดบริเวณ<br>โดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ                                   | -                                                | -                                                                                     |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                   | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)              | 6. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินขอบสระเปียกชื้นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ                                                                                                                                | 6. โครงการมีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินขอบสระเปียกชื้นตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ                                                                                                                            | -                                              | -             |
|                                            | 7. จัดให้มีป้ายแสดงเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                | 7. โครงการยังไม่มีป้ายแสดงเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                                                                                                                                                      | - ติดป้ายแสดงเบอร์โทรติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน | -             |
|                                            | <u>มาตรการด้านคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ</u><br>1. ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)                                                                                                                           | 1. โครงการมีการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)                                                                                                                                                            | -                                              | -             |
|                                            | 2. ทางโครงการจะเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใสหลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง | 2. โครงการจะเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใสหลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง | -                                              | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)              | 3. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้สระว่ายน้ำ<br>- ต้องสวมชุดว่ายน้ำสะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ<br>- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ<br>- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งและ<br>ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก<br>- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวน้ำหวัด หูเป็นน้ำหนวก<br>โรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ | 3. โครงการมีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้สระว่ายน้ำ                    | -                            |  |
|                                            | 4. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลระบบปรับปรุง<br>คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปร่งขัด<br>สระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อน<br>วัสดุแขวนลอย                                                                                                                              | 4. โครงการมีผู้มีความรู้ความสามารถดูแล<br>ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 5. ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในสระว่ายน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. โครงการดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไป<br>ในสระว่ายน้ำ                | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)              | 6. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาด<br>ไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจาก<br>ทำให้น้ำในสระว่ายน้ำเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาด<br>สระน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว | 6. โครงการมีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแล<br>ทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดิน<br>ไหลลงสู่สระว่ายน้ำ                                                                                      | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 7. ตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำและท่อไม่ให้มีการรั่วซึม                                                                                                                                                                      | 7. โครงการมีการตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำ<br>และท่อไม่ให้มีการรั่วซึม                                                                                                                      | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 8. ตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ<br>เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำและ<br>ทำให้กระบวนการบำบัดน้ำสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์<br>ลดการใช้น้ำ                                                  | 8. โครงการมีการตรวจสอบระดับน้ำให้อยู่ใน<br>ระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพ<br>การทำงานของระบบหมุนเวียนน้ำและทำให้<br>กระบวนการบำบัดน้ำสามารถทำงานได้อย่าง<br>สมบูรณ์ลดการใช้น้ำ | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 9. จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด<br>(Total Coliform Bacteria) และฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal<br>Coliform)                                                                                                     | 9. โครงการมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ<br>โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)<br>และฟิคอล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform)                                                                  | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 3.9 การจัดการสระว่ายน้ำ (ต่อ)              | 10. จัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพ ดังนี้<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)</li> <li>- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)</li> <li>- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)</li> <li>- ความกระด้าง (Calcium Hardness)</li> <li>- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)</li> <li>- คลอไรด์ (Chloride)</li> <li>- แอมโมเนีย (Ammonia)</li> <li>- ไนเตรท (Nitrate)</li> <li>- จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <u>Escherichia coli</u><br/><u>Staphylococcus aureus</u> และ <u>Pseudomonas aeruginosa</u></li> </ul> | 10. โครงการจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำทางเคมีและชีวภาพตามดัชนีที่ทำการตรวจวัดและเกณฑ์มาตรฐาน | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>4. คุณค่าคุณภาพชีวิต</b>                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                              |               |
| <b>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ</b>            | 1. โครงการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชน<br>และหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในงานการกุศล<br>การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตาม<br>ความเหมาะสม  | 1. โครงการยังไม่มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญ<br>สาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่<br>ตามความเหมาะสม                                                                               | -                            | -             |
|                                            | 2. พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเพื่อลดการอพยพโยกย้าย<br>ของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์<br>จากโครงการมากขึ้นในส่วนที่มีผู้เข้าพักอาศัย                 | 2. โครงการมีการพิจารณารับพนักงานใน<br>ท้องถิ่นเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของ<br>ประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับ<br>ประโยชน์จากโครงการมากขึ้น ในส่วนที่มีผู้เข้า<br>พักอาศัย | -                            | -             |
|                                            | 3. จะต้องตรวจสอบประวัติความเป็นมาของผู้เช่า<br>เพื่อกลั่นกรองผู้เช่าเพื่อช่วยลดปัญหาด้านการรบกวนการลัก<br>ขโมยและยาเสพติด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย<br>และประชาชน | 3. โครงการตรวจสอบประวัติความเป็นมาของ<br>ผู้พักอาศัยเพื่อกลั่นกรองผู้เช่าเพื่อช่วยลด<br>ปัญหาด้านการรบกวนการลักขโมยและ<br>ยาเสพติด                                             | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)         | 4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ                                                               | 4. โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ                                                               | -                         | -                                                                                     |
|                                        | 5. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชนเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข | 5. โครงการจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชนเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข | -                         | -                                                                                     |
| 4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                       |
| 4.3 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                       |
| 4.4 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ               | 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 2,439.90 ตารางเมตรตามที่ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพื้นที่ในท้องถิ่นเดิม                | 1. โครงการมีพื้นที่สีเขียวขนาด 2,439.90 ตารางเมตร ตามที่ออกแบบไว้ คิดเป็นสัดส่วน โดยปลูกทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้ประดับ โดยเน้นปลูกพื้นที่ในท้องถิ่นเดิม                      | -                         |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ<br>(ต่อ)          | 2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการให้มี<br>สภาพดีและสวยงามตามภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสมอ                                                                               | 2. โครงการควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายใน<br>พื้นที่โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตาม<br>ภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้เสมอ                                                                        | -                            |   |
|                                            | 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดู<br>เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย<br>รวมถึงกิ่งก้านของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้เกิด<br>อันตราย | 3. โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว<br>ให้มีสภาพน่าดูเสมอเพื่อความสวยงามและ<br>ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยรวมถึงกิ่งก้าน<br>ของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ของโครงการไม่ให้เกิด<br>อันตราย | -                            |                                                                                     |
|                                            | 4. เจ้าของโครงการควบคุมวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงาน<br>ก่อสร้างอาคารให้มีความสูงตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง<br>เคร่งครัด                                                                     | 4. โครงการมีการควบคุมวิศวกรและสถาปนิก<br>ควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้ มีความสูงตามที่<br>กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด                                                                          | -                            | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม<br>ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.4 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ<br>(ต่อ)          | 5. วิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานนำแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างมาประชุมวางแผนเพื่อชี้แจงและอบรมหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอาคารและการวัดความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                 | 5. วิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานนำแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างมาประชุมวางแผนเพื่อชี้แจงและอบรมหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอาคารและการวัดความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | -                            | -             |
| 4.5 การบดบังทิศทางลม                       | 1. ขั้นตอนของการออกแบบ ทางโครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่นและวัสดุที่ใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลม ซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ                                                                                                     | 1. โครงการได้ออกแบบรูปทรงอาคารความสูง ระยะถอยร่นและวัสดุที่ใช้โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทางลมซึ่งเป็นมาตรการลดผลกระทบที่สำคัญ                                                                               | -                            | -             |
|                                            | 2. โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง | 2. โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังลมจากอาคารโครงการ                                                                                                          | -                            | -             |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

## 2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึงรูปที่ 2.2-12 ดังต่อไปนี้



รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2.2-2 บริเวณที่จอดรถในโครงการ



รูปที่ 2.2-3 ถังดับเพลิง



รูปที่ 2.2-4 ถังสำรองน้ำของโครงการ



รูปที่ 2.2-5 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ 2.2-6 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 2.2-7 จุดรวมพล



รูปที่ 2.2-8 ถังขยะของโครงการ



รูปที่ 2.2-9 สระว่ายน้ำของโครงการ



รูปที่ 2.2-10 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 2.2-11 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 2.2-12 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-12 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการเดอะ คานาเร่ สมุย รีสอร์ท  
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569