# ภาคผนวก ข
# เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม


ข 1 เอกสารแบบขยายผังบริเวณแสดงอาคารภายในโครงการ

ข 2 เอกสารแบบแปลนและรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน

ข 3 เอกสารผังระบบระบายน้ำรอบโครงการ

ข 4 เอกสารแบบแปลนและรูปตัดห้องพักขยะรวมของแต่ละอาคาร

ข 5 เอกสารเส้นทางหนีไฟชั้นล่างและจุดรวมพลของโครงการ

ข 6 เอกสารผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ

ข 7 เอกสารแบบแปลนและรูปตัดแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคาร แบบ A และ B

ข 8 เอกสารแบบแสดงรั้วโปร่งริมคลองหัวหมาก

ข 9 เอกสารบันทึกการทำงาน การตรวจสอบ และการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

ข 10 เอกสารบันทึกการใช้น้ำ

ข 11 เอกสารบันทึกปริมาณขยะที่ส่งกำจัดโดยสำนักงานเขตสวนหลวง

ข 12 เอกสารบันทึกปริมาณขยะรีไซเคิลที่สามารถขายได้

ข 13 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย

ข 13-1 แผนการซ่อมแก้ไขรายปี (ไฟ Alarm)

ข 13-2 รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ข 13-3 เอกสารตรวจสอบป้ายหนีไฟ

ข 14 เอกสารตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง (ตรวจทุกๆ 3 เดือน)

ข 15 เอกสารตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง

ข 16 เอกสารการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

# ภาคผนวก ข
# เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม


ข 17 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

ข 18 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

ข 19 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

# ภาคผนวก ข 1

# เอกสารแบบขยายผังบริเวณแสดงอาคารภายในโครงการ




| type | UNIT |
|---|---|
| type A. | 6 UNIT |
| type B. | 2 UNIT |

รูปที่ 2 แบบขยายผังบริเวณแสดงอาคารภายในโครงการ

[redacted]




ผังบริเวณโครงการ ชนิดและจำนวนอาคาร

มาตราส่วน 1 : 750

รูปที่ 2 แบบขยายผังบริเวณแสดงอาคารภายในโครงการ (ต่อ)

IRIS GROUP

REVISIONS

| NO. | DATE | DESCRIPTIONS |
|---|---|---|

ARCHITECT :

LANDSCAPE ARCHITECT : [redacted]

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

[redacted]

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

PROJECT :

ดี ไอริส หระราม9 - ศรีนครินทร์

OWNER :

LOCATION :

DRAWING TITLE :

JOB :

DRAWN BY :

SCALE :

CHECKED :

DATE : 31/8/50

DRAWING NO.

Notes : This Drawing is Copyrighted. All Contractors must check all Dimentions on Site. Only Rured dimentions and grid line are to be worked from Discrepancies must be reported immediately to the Architect or Engineer concerned processing

จำนวน 60/43 หน้า

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับรอง

# ภาคผนวก ข 2

# เอกสารแบบแปลนและรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมัน




แปลนระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A (70 ลบ.ม./วัน)




รูปตัดด้านระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A (70 ลบ.ม./วัน)




แปลน

**ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน**




รูปตัดด้านระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A (70 ลบ.ม./วัน)




**รูปตัด**




แปลนระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B (50 ลบ.ม./วัน)




รูปตัดด้านระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B (50 ลบ.ม./วัน)




รูปตัดด้านระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B (50 ลบ.ม./วัน)

**รูปที่ 3 แปลนและรูปตัดระบบบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน**

**ข้อมูลเทคนิค**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดิน**

IRIS GROUP

ARCHITECT :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

PROJECT :

OWNER :

LOCATION :

DRAWING TITLE :

WASTE WATER TREATMENT PLANT DETAIL

DRAWN BY : WHY

SCALE : 1 : 50

CHECKED : AP.

DATE : 28/05/07

DRAWING NO.

SN-5.01



[redacted]

# ภาคผนวก ข 3
# เอกสารผังระบบระบายน้ำรอบโครงการ

NOTE:-

CL? TANK 500 LITRE

- ท่อระบายน้ำทิ้งจากบ่อหน่วงน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย ระบายทิ้งด้วยเครื่องสูบน้ำ การติดตั้งท่อไม่ต้องมีความลาดเอียง



สัญลักษณ์

- บ่อดักขยะ/ตรวจสภาพน้ำ
- ท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ
- ท่อน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
- เส้นท่อระบบน้ำประปา

รูปที่ 4 ผังระบบระบายน้ำรอบโครงการ

[redacted]

IRIS GROUP

REVISIONS

| NO. | DATE | DESCRIPTIONS |
|---|---|---|

ARCHITECT

LANDSCAPE ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEERS

ELECTRICAL ENGINEERS

MECHANICAL ENGINEERS

SANITARY ENGINEERS

PROJECT

OWNER

LOCATION

DRAWING TITLE

JOB

DRAWN BY

SCALE

CHECKED

DATE

DRAWING NO.

Notes: This Drawing is Copyrighted. All Contractors must check all Dimensions on Site. Only Turned dimensions and grid line are to be scaled from. Discrepancies must be reported immediately to the Architect or Engineer concerned proceeding




รูปที่ 4 ผังระบบระบายน้ำรอบโครงการ (ต่อ-1)

รูปที่ 4 ผังระบบระบายน้ำรอบโครงการ (ต่อ-2)

# ภาคผนวก ข 4

# เอกสารแบบแปลนและรูปตัดห้องพักขยะรวม ของแต่ละอาคาร




Garbage Room Detail Basement Floor Plan
Building type A

Scale 1:50

รูปที่ 5 แปลนและรูปตัดห้องพักขยะรวมของแต่ละอาคาร







Detail Section A -B Garbage Room Building type A

Scale 1:50

IRIS GROUP

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Detail Section A Garbage Room Building type A

SCALE 1:50

DATE 28/5/50

37 / 43

ถึงชื่อ [redacted] หน้า ผู้รับรอง

# ภาคผนวก ข 5

# เอกสารเส้นทางหนีไฟชั้นล่างและจุดรวมพลของโครงการ




| NO. | จำนวน |
|---|---|
| type A. | 6 อาคาร( 1-5,7) |
| type B. | 2 อาคาร(6-8) |

รูปที่ 6เส้นทางหนีไฟชั้นล่างและจุดรวมพลของโครงการ

จำนวน 38/43 หน้า

ลงชื่อ [redacted] ผู้รับรอง

# ภาคผนวก ข 6

# เอกสารผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ




รูปที่ 7 ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ

[redacted]

ตารางแสดงต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียว.ในส่วนสวนส่วนกลางโครงการ

| สัญลักษณ์ | รายการ | ทรงพุ่ม/ม. | ความสูง/ม. | สัญลักษณ์ | รายการ | ทรงพุ่ม/ม. | ความสูง/ม. | สัญลักษณ์ | รายการ | ทรงพุ่ม/ม. | ความสูง/ม. | สัญลักษณ์ | รายการ | ทรงพุ่ม/ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จามจุรี | 6.00-10.00 ม. | 15.00-20.00 ม. | | หมากแดง | 1.50-2.50 ม. | 2.00-3.00 ม. | | ลีลาวดี | 6.00-8.00 ม. | 6.00-8.00 ม. | | พะยอม | 4.00- |
| | ชำเพย.ดูง 1.50 -2.50 ม. | 1.50-2.50 ม. | 1.50 -2.50 ม. | | น้ำเต้าต้น | 4.00-6.00 ม. | 3.00 -8.00ม. | | เดียน. | 3.00-5.00 ม. | 10.00-20.00 ม. | | ก้ามกุ้ง | 0.60- |
| | หมากเขียว | 1.50-2.50 ม. | 2.00-3.00 ม. | | ดีปลีต้นน้ำ | 8.00-10.00 ม. | 5.00-7.00 ม. | | หมากเหลือง. | 1.50-2.50 ม. | 2.00-3.00 ม. | | ขาไก่เขียว | 0.60 |
| | แคนา | 4.00-7.00 ม. | 7.00-15.00 ม. | | พกระจง | 3.00-5.00 ม. | 15.00-20.00 ม. | | ตะเบเหลือง | 4.00-5.00 ม. | 5.00-8.00 ม. | | ขาไก่ดาง | 0.60 |
| | บีบ | 6.00-8.00 ม. | 5.00-15.00 ม. | | ดวน | 4.00-6.00 ม. | 5.00-10.00 ม. | | | 2.50-5.00 ม. | 10.00-15.00 ม. | | ร้อยสุวรรณ | 0.60 |




# ผังต้นไม้ยืนต้นชั้นล่างภายในโครงการ

มาตราส่วน 1 : 750

## รูปที่ 7 ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์ภายในโครงการ (ต่อ)

| /ม. | ความสูง/ม. | สัญลักษณ์ | รายการ | ทรงพุ่ม/ม. | ความสูง/ม. | สัญลักษณ์ | รายการ | ทรงพุ่ม/ม. | ความสูง/ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 ม. | 10.00-20.00 ม. | | โมก | 0.60-1.00 ม. | 0.70-1.00 ม. | | พยับหมอก | 0.60-0.80 ม. | 0.70-1.00 ม. |
| -1.50ม. | 1.50-2.50 ม. | | ไทรใบกลม | 0.60-1.50ม. | 1.50-2.50 ม. | | หนวดปลาหมึก | 5.00-6.00 ม.. | 6.00-9.00 ม. |
| ม. | 0.60-1.00 ม. | | พื้นเฉลียงปูกระเบื้องหรือวัสดุไม้ทาสี(ระบุภายหลัง) | | | | อโคกอินเดีย | 2.00 ม.. | 6.00-15.00 ม. |
| ม. | 0.60-1.00 ม. | PA. | ทางเดินปลูกหญ้าตลอดแนว,วางแผ่นทางเดินและไม้หมอนสลับตามแบบ | | | | | | |
| ม. | 0.[illegible] ม. | | พื้นตอนกรีตสแตม(ระบุแบบและสีภายหลัง) | | | | | | |

รวมพื้นที่ต้นไม้ยืนต้นชั้นล่าง 6714.40 ตร.ม.

Pb.=ที่จอดรถภายนอกอาคารปูtruf blockปลูกหญ้า

A.=ปลูกหญ้า,วางแผ่นทางเดินและไม้หมอน

IRIS GROUP

REVISIONS

| NO. | DATE | DESCRIPTIONS |
|---|---|---|

ARCHITECT :

LANDSCAPE ARCHITECT :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

PROJECT :

OWNER :

LOCATION :

DRAWING TITLE :

JOB :

DRAWN BY :

SCALE :

CHECKED :

DATE : 31/8/50

DRAWING NO.

Notes : This Drawing is Copyrighted. All Contractors must check all Dimensions on Site. Only fixed dimensions and grid line are to be worked from Discrepancies must be reported immediately to the Architect or Engineer concerned processing

# ภาคผนวก ข 7

# เอกสารแบบแปลนและรูปตัดแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณ ชั้นดาดฟ้าของอาคาร แบบ A และ B




รูปที่ 8 แปลนและรูปตัดแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารแบบ A




กะบะก่ออิฐฉาบปูนกรุวัสดุตกแต่งด้านนอก ขนาด 1.45x1.45สูง 1.50ม.หนา15ซม.

ตารางแสดงต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบน Roof garden

| ลำดับ | สัญลักษณ์ | รายการ | หมายเหตุ | ลำดับ | สัญลักษณ์ | รายการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | รำเพยขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 1.50 -2.50 ม. | | 5. | | หมากเขียวขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 2.00- 3.00ม. | |
| 2. | | จันทน์ผาขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 2.00- 3.00ม. | | 6. | | สร้อยสุวรรณขนาดทรงพุ่ม 1.00 ม.สูง 0.60-1.00ม. | |
| 3. | | หมากเหลือง ขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 2.00- 3.00ม. | | 7. | | ขาไก่ ขนาดทรงพุ่ม 060-1.00 ม.สูง 0.60ม. | |
| | | พื้นเฉลียงปูกระเบื้องหรือวัสดุไม้เทียม(ระบุภายหลัง) | | 8. | | พื้นทางเดินปูกระเบื้องหรือคอนกรีตปูพื้น(ระบุภายหลัง) | |

ในส่วนที่เหลืองเป็นปลูกหญ้านวลน้อย ตามระดับผู้กลุ่มบ

[redacted]

IRIS GROUP

REVISIONS

NO. DATE DESCRIPTIONS

ARCHITECT :

[redacted]

LANDSCAPE ARCHITECT :

[redacted]

STRUCTURAL ENGINEERS :

[redacted]

ELECTRICAL ENGINEERS :

[redacted]

MECHANICAL ENGINEERS :

[redacted]

SANITARY ENGINEERS :

[redacted]

PROJECT :

OWNER :

LOCATION :

DRAWING TITLE :

JOB :

DRAWN BY :

SCALE :

CHECKED :

DATE : 31/8/50

DRAWING NO.

Notes : This Drawing is Copyrighted. All Contractors must check all Dimentions on Site. Only Rural dimentions and grid line are to be worked from Discrepancies must be reported immediately to the Architect or Engineer concerned processing




ตารางแสดงต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบน Roof garden

| สัญลักษณ์ | รายการ | หมายเหตุ | ลำดับ | สัญลักษณ์ | รายการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ร่มเพยขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 1.50-2.50 ม. | | 5. | | หมากเขียวขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 2.00- 3.00ม. | |
| | จันทน์ผาขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 2.00- 3.00ม. | | 6. | | ชวอดูสวรรคขนาดทรงพุ่ม 1.00 ม.สูง 0.60-1.00ม. | |
| | หมากดกเนื้อแดง ขนาดทรงพุ่ม 1.50-2.50 ม.สูง 2.00- 3.00ม. | | 7. | | ชาไก ขนาดทรงพุ่ม 060-1.00 ม.สูง 0.60ม. | ในส่วนที่เหลือเป็นปลูกหญ้านวอนอย ตามระดับจากแบบ |
| | พื้นหญ้าปูกระถางกรวัสดุไม้เทียม(ระบุภายหลัง) | | | | พื้นทางเดินปูกระถางหรือเปลือกหูปูพื้นหน(ระบุภายหลัง) | |

รูปที่ 9 แปลนและรูปตัดแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารแบบ B

A2/A2

[redacted]

ARIS GROUP

REVISIONS

| NO. | DATE | DESCRIPTIONS |
|---|---|---|

ARCHITECT :

LANDSCAPE ARCHITECT :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

MECHANICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

PROJECT :

OWNER :

LOCATION :

DRAWING TITLE :

JOB :

DRAWN BY :

SCALE :

CHECKED :

DATE : 31/8/50

DRAWING NO.

Notes : This Drawing is Copyrighted. All Contractors must check all dimensions on Site. Only floral dimensions and grid line are to be varied from Discrepancies must be reported immediately to the Architect or Engineer concerned processing

# ภาคผนวก ข 8

# เอกสารแบบแสดงรั้วโปร่งริมคลองหัวหมาก




รูปที่ 10 แบบแสดงรั้วโปร่งริมคลองหัวหมาก

แปลนรั้วโปร่งด้านหลังโครงการ
มาตราส่วน 1 : 50




รูปด้านรั้วภายในโครงการ
มาตราส่วน 1 : 50

IRIS GROUP

ARCHITECT :

STRUCTURAL ENGINEERS :

ELECTRICAL ENGINEERS :

[redacted]

MECHANICAL ENGINEERS :

[redacted]

SANITARY ENGINEERS :

PROJECT :
ดิ ไอริส พระราม - ศรีนครินทร์

OWNER :
LOCATION :

DRAWING TITLE :
แปลนรั้วโปร่งด้านหลังโครงการ

JOB :
DRAWN BY :
SCALE : 1:50
CHECKED :
DATE : 16/6/50
DRAWING NO.

A3 | 43

[redacted]

# ภาคผนวก ข 9

# เอกสารบันทึกการทำงาน การตรวจสอบ และการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

# อาคาร B

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดิ ไอริส อาคาร บี

เดือน มี.ค. ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [redacted] | | | | | | | | | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | [illegible] | |
| 4 | Air Blower No.2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดิ ไอริส อาคาร บี

เดือน ม.ค. ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [redacted] | | | | | | | | | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | [illegible] | |
| 4 | Air Blower No.2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดิ ไอริส อาคาร บี

เดือน ธ.ค. ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [redacted] | | | | | | | | | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | [illegible] | |
| 4 | Air Blower No.2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดิ ไอริส อาคาร บี

เดือน ก.พ. ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [redacted] | | | | | | | | | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | | | | [illegible] | |
| 4 | Air Blower No.2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | | | | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | [illegible] | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไลฟ์ อาคาร บี

เดือน ม.ค. ปี 2565

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลายมือชื่อวิศวกร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เสีย | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เสีย | |
| 5 | Sam Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 6 | Sam Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 7 | Sam Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 8 | Sam Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 9 | Sam Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 10 | Sam Pump ปั๊มที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไลฟ์ อาคาร บี

เดือน ก.พ. ปี 2564

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลายมือชื่อวิศวกร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เสีย | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เสีย | |
| 5 | Sam Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 6 | Sam Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 7 | Sam Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 8 | Sam Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 9 | Sam Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 10 | Sam Pump ปั๊มที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |

# อาคาร C

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอวีซ อาคาร ซี

เดือน มี.ค. ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | | | / | | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ปิด | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ปิด | |
| 5 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 6 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 7 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 8 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 9 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 10 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอวีซ อาคาร ซี

เดือน มกราคม ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ปิด | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ปิด | |
| 5 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 6 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 7 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 8 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 9 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 10 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอวีซ อาคาร ซี

เดือน เม.ย. ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | ปิด | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | ปิด | |
| 5 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 6 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 7 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 8 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 9 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 10 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอวีซ อาคาร ซี

เดือน กันยายน ปี 2569

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | ปิด | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | ปิด | |
| 5 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 6 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 7 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 8 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 9 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 10 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม & โอริส อาคาร ป

เดือน ม.ค. ปี 2567

| ลำดับที่ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เปลี่ยน | [redacted] |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เปลี่ยน | [redacted] |
| 5 | Sum Pump ชั้นที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 6 | Sum Pump ชั้นที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 7 | Sum Pump ชั้นที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 8 | Sum Pump ชั้นที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 9 | Sump Pump ชั้นที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 10 | Sump Pump ชั้นที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม & โอริส อาคาร ป

เดือน ม.ค. ปี 2564

| ลำดับที่ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 3 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เปลี่ยน | [redacted] |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | เปลี่ยน | [redacted] |
| 5 | Sum Pump ชั้นที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 6 | Sum Pump ชั้นที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 7 | Sum Pump ชั้นที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 8 | Sum Pump ชั้นที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 9 | Sum Pump ชั้นที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 10 | Sum Pump ชั้นที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |

# อาคาร D

## ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน มีนาคม 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 2 | Transfers Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

× : ไม่ปกติไม่ใช้งานไม่ได้

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 15/3/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 15/3/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 15/3/69

## ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน มกราคม 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 2 | Transfers Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

× : ไม่ปกติไม่ใช้งานไม่ได้

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 12/1/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 12/1/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 12/1/69

## ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน เมษายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | [redacted] |
| 2 | Transfers Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

× : ไม่ปกติไม่ใช้งานไม่ได้

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 20/4/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 20/4/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 20/4/69

## ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | [redacted] |
| 2 | Transfers Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

× : ไม่ปกติไม่ใช้งานไม่ได้

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 12/2/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 12/2/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 12/2/69

**ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม**

**หน่วยงาน The IRIS อาคาร D**

**ประจำเดือน** พฤษภาคม 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [redacted] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

× : ไม่ปกติใช้งานไม่ได้

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 19/5/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 19/5/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 19/5/69

**ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม**

**หน่วยงาน The IRIS อาคาร D**

**ประจำเดือน** มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [redacted] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

× : ไม่ปกติใช้งานไม่ได้

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 25/6/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 25/6/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 25/6/69

# อาคาร E

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอริส อาคาร B

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอริส อาคาร B

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอริส อาคาร B

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ดี ไอริส อาคาร B

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 3 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 4 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | [illegible] | |
| 5 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 6 | Sum Pump บ่อที่ 1 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 7 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 8 | Sum Pump บ่อที่ 2 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 9 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 10 | Sum Pump บ่อที่ 3 No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 11 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 12 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ที่ ไอซีซ อาคาร อี

เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๑

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 3 | Air Blower No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 4 | Air Blower No.2 | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | หยุด | [redacted] |
| 5 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 6 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 7 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 8 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 9 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 10 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |

Sanitary Pump System Daily Record - รายการตรวจเช็คระบบปั๊ม ที่ ไอซีซ อาคาร อี

เดือน มิถุนายน ปี ๒๕๖๑

| ลำดับ | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ | ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Water No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 2 | Cool Water No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 3 | Air Blower No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 4 | Air Blower No.2 | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | ซ | หยุด | [redacted] |
| 5 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 6 | Sum Pump ปั๊มที่ 1 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 7 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 8 | Sum Pump ปั๊มที่ 2 No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 9 | Sump Pump ปั๊มที่ 3 No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 10 | Sum Pump ปั๊มที่ 3 no.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 11 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |
| 12 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | [redacted] |

# อาคาร F

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน มิถุนายน

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน มกราคม 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน เมษายน

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 เมษายน 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดิบ No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน พฤษภาคม

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [redacted] |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [redacted] |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | [redacted] |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 วันที่ ..... วันที่ .....

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน มิถุนายน

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | [redacted] |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | [redacted] |
| 7 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 8 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |
| 9 | ปั๊มดูดน้ำดิบ No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | [redacted] |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 มิถุนายน 2549 วันที่ ..... วันที่ .....

# อาคาร G

THE IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน มีนาคม

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ
x : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....
วันที่ ..... วันที่ ..... วันที่ .....

THE IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ
x : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....
วันที่ ..... วันที่ ..... วันที่ .....

THE IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน เมษายน

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ
x : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....
วันที่ ..... วันที่ ..... วันที่ .....

The IRIS

**ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม**

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**หมายเหตุ** ✓ : ปกติ
X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ ..... วันที่ ..... วันที่ .....

The IRIS

**ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม**

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Transfer Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Booster Pump No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Booster Pump No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Air Blower No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Air Blower No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

**หมายเหตุ** ✓ : ปกติ
X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ ..... วันที่ ..... วันที่ .....

# อาคาร H

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อพาร เอช

ประจำเดือน มีนาคม 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2 | Transfers Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 31/03/69 วันที่ 31/03/69 วันที่ 31/03/69

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อพาร เอช

ประจำเดือน มกราคม 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2 | Transfers Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 31/01/69 วันที่ 31/01/69 วันที่ 31/01/69

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อพาร เอช

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 2 | Transfers Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 28/02/69 วันที่ 28/02/69 วันที่ 28/02/69

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อพาร เอช

ประจำเดือน เมษายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfers Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2 | Transfers Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9 | ปั๊มจุ่มน้ำดื่ม No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30/04/69 วันที่ 30/04/69 วันที่ 30/04/69

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร เอ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2 | Transfer Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 7 | ปั๊มจุ่มบ่อพัก No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 8 | ปั๊มจุ่มบ่อพัก No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 9 | ปั๊มจุ่มบ่อพัก No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าห่วงผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 31/05/69 วันที่ 31/05/69 วันที่ 31/05/69

The IRIS

ใบตรวจเช็ค ระบบปั๊ม

หน่วยงาน The IRIS อาคาร เอ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 2 | Transfer Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 3 | Booster Pump No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 4 | Booster Pump No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 5 | Air Blower No.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 6 | Air Blower No.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 7 | ปั๊มจุ่มบ่อพัก No.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 8 | ปั๊มจุ่มบ่อพัก No.2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 9 | ปั๊มจุ่มบ่อพัก No.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |

หมายเหตุ ✓ : ปกติ

X : ไม่ปกติ/ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าห่วงผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30/06/69 วันที่ 30/06/69 วันที่ 30/06/69

# ภาคผนวก ข 10
# เอกสารบันทึกการใช้น้ำ

# อาคาร B

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 3

| เจ้าชื่อผู้จดบันทึก | | พี่แดง/เอ | [illegible] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/039 | B301 | | 785 | 786 | 782 | 791 | 792 | 795 | | | | | | |
| 503/040 | B302 | 177 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | | | | | | |
| 503/041 | B303 | 723 | 724 | 725 | 727 | 729 | 731 | 733 | | | | | | |
| 503/042 | B304 | 168 | 169 | 171 | 172 | 174 | 175 | 177 | | | | | | |
| 503/043 | B305 | 555 | 560 | 566 | 571 | 576 | 581 | 587 | | | | | | |
| 503/044 | B306 | 310 | 311 | 313 | 315 | 317 | 318 | 319 | | | | | | |
| 503/045 | B307 | 1770 | 1779 | 1786 | 1794 | 1801 | 1808 | 1816 | | | | | | |
| 503/046 | B308 | 779 | 784 | 789 | 796 | 798 | 805 | 809 | | | | | | |
| 503/047 | B309 | 630 | 630 | 632 | 634 | 630 | 638 | 640 | | | | | | |
| 503/048 | B310 | 678 | 680 | 683 | 683 | 689 | 691 | 693 | | | | | | |
| 503/049 | B311 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| 503/050 | B312 | 119 | 123 | 128 | 137 | 139 | 139 | 139 | | | | | | |
| 503/051 | B313 | 401 | 406 | 409 | 411 | 412 | 413 | 419 | | | | | | |
| 503/052 | B314 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | | | | | | |
| 503/053 | B315 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | | | | | | |
| 503/054 | B316 | 1058 | 1068 | 1078 | 1087 | 1097 | 1107 | 1118 | | | | | | |
| 503/055 | B317 | 388 | 388 | 390 | 391 | 392 | 392 | 392 | | | | | | |
| 503/056 | B318 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 428 | 428 | | | | | | |
| 503/057 | B319 | 887 | 894 | 903 | 912 | 918 | 928 | 938 | | | | | | |
| ผู้ตรวจระบบ (Sonbiz) | | พัชรี(ต้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 1

| เจ้าชื่อผู้จดบันทึก | | พี่แดง/เอ | [illegible] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/001 | B 101 | 545 | 549 | 554 | 554 | 563 | 566 | 568 | | | | | | |
| 503/002 | B 102 | 709 | 719 | 727 | 734 | 741 | 745 | 748 | | | | | | |
| 503/003 | B 103 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 142 | 145 | | | | | | |
| 503/004 | B 104 | 466 | 471 | 479 | 489 | 492 | 498 | 503 | | | | | | |
| 503/005 | B 105 | 694 | 697 | 701 | 706 | 710 | 716 | 721 | | | | | | |
| 503/006 | B 106 | 895 | 899 | 904 | 908 | 913 | 918 | 923 | | | | | | |
| 503/007 | B 107 | 636 | 641 | 647 | 658 | 661 | 667 | 673 | | | | | | |
| 503/008 | B 108 | 856 | 863 | 870 | 878 | 892 | 903 | 914 | | | | | | |
| 503/009 | B 109 | 542 | 543 | 545 | 546 | 546 | 547 | 547 | | | | | | |
| 503/010 | B 110 | 1907 | 1919 | 1934 | 1948 | 1966 | 1979 | 1994 | | | | | | |
| 503/011 | B 111 | 778 | 781 | 786 | 795 | 796 | 801 | 806 | | | | | | |
| 503/012 | B 112 | 2519 | 2530 | 2543 | 2553 | 2568 | 2576 | 2584 | | | | | | |
| 503/013 | B 113 | 570 | 572 | 573 | 577 | 579 | 582 | 584 | | | | | | |
| 503/014 | B 114 | 883 | 887 | 891 | 895 | 900 | 906 | 911 | | | | | | |
| 503/015 | B 115 | 459 | 464 | 469 | 474 | 479 | 489 | 489 | | | | | | |
| 503/016 | B 116 | 1602 | 1611 | 1621 | 1628 | 1635 | 1643 | 1648 | | | | | | |
| 503/017 | B 117 | 676 | 686 | 702 | 714 | 729 | 740 | 741 | | | | | | |
| 503/018 | B 118 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | | | | | | |
| 503/019 | B 119 | 428 | 433 | 437 | 441 | 449 | 492 | 492 | | | | | | |
| ผู้ตรวจระบบ (Sonbiz) | | พัชรี(ต้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 4

| เจ้าชื่อผู้จดบันทึก | | พี่แดง/เอ | [illegible] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/058 | B401 | 473 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 480 | | | | | | |
| 503/059 | B402 | 496 | 501 | 504 | 507 | 511 | 515 | 518 | | | | | | |
| 503/060 | B403 | 479 | 483 | 488 | 493 | 498 | 503 | 508 | | | | | | |
| 503/061 | B404 | 873 | 883 | 898 | 910 | 920 | 939 | 952 | | | | | | |
| 503/062 | B405 | 326 | 332 | 334 | 339 | 349 | 356 | 366 | | | | | | |
| 503/063 | B406 | 503 | 507 | 514 | 522 | 530 | 537 | 543 | | | | | | |
| 503/064 | B407 | 90 | 92 | 95 | 98 | 102 | 105 | 109 | | | | | | |
| 503/065 | B408 | 909 | 912 | 915 | 918 | 921 | 928 | 926 | | | | | | |
| 503/066 | B409 | 851 | 858 | 866 | 873 | 883 | 893 | 902 | | | | | | |
| 503/067 | B410 | 805 | 811 | 812 | 823 | 827 | 832 | 838 | | | | | | |
| 503/068 | B411 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 503/069 | B412 | 822 | 828 | 834 | 839 | 845 | 851 | 857 | | | | | | |
| 503/070 | B413 | 298 | 299 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | | | | | | |
| 503/071 | B414 | 876 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | | | | | | |
| 503/072 | B415 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | | | | | |
| 503/073 | B416 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | | | | | | |
| 503/074 | B417 | 617 | 619 | 621 | 624 | 627 | 628 | 629 | | | | | | |
| 503/075 | B418 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | | | | | | |
| 503/076 | B419 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | | | | | | |
| ผู้ตรวจระบบ (Sonbiz) | | พัชรี(ต้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 2

| เจ้าชื่อผู้จดบันทึก | | พี่แดง/เอ | [illegible] | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/020 | B201 | 711 | 718 | 726 | 733 | 742 | 751 | 760 | | | | | | |
| 503/021 | B202 | 193 | 196 | 198 | 201 | 203 | 207 | 211 | | | | | | |
| 503/022 | B203 | 455 | 460 | 465 | 470 | 478 | 484 | 490 | | | | | | |
| 503/023 | B204 | 128 | 132 | 136 | 139 | 141 | 144 | 148 | | | | | | |
| 503/024 | B205 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | | | | | | |
| 503/025 | B206 | 756 | 761 | 767 | 774 | 779 | 789 | 796 | | | | | | |
| 503/026 | B207 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | | | | | | |
| 503/027 | B208 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | | | | | | |
| 503/028 | B209 | 940 | 941 | 941 | 943 | 944 | 945 | 946 | | | | | | |
| 503/029 | B210 | 452 | 453 | 453 | 455 | 457 | 460 | 464 | | | | | | |
| 503/030 | B211 | 677 | 679 | 683 | 687 | 691 | 694 | 699 | | | | | | |
| 503/031 | B212 | 1252 | 1258 | 1264 | 1269 | 1274 | 1279 | 1284 | | | | | | |
| 503/032 | B213 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | | | | | | |
| 503/033 | B214 | 595 | 601 | 607 | 611 | 616 | 622 | 628 | | | | | | |
| 503/034 | B215 | 751 | 763 | 774 | 785 | 796 | 797 | 802 | | | | | | |
| 503/035 | B216 | 723 | 725 | 728 | 730 | 731 | 733 | 734 | | | | | | |
| 503/036 | B217 | 446 | 454 | 463 | 471 | 479 | 485 | 489 | | | | | | |
| 503/037 | B218 | 790 | 294 | 300 | 300 | 301 | 307 | 317 | | | | | | |
| 503/038 | B219 | 1014 | 1017 | 1019 | 1022 | 1025 | 1028 | 1032 | | | | | | |
| ผู้ตรวจระบบ (Sonbiz) | | พัชรี(ต้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 7

| เจ้าหน้าที่จดบันทึก | | ที่แดง/เล | วงหน้าที่แล | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/115 | B700 | 582 | 584 | 607 | 611 | 623 | 627 | 629 | | | | | | |
| 503/116 | B702 | 427 | 439 | 454 | 459 | 464 | 453 | 468 | | | | | | |
| 503/117 | B703 | 172 | 173 | 173 - | 173 - | 173 - | 173 - | 173 - | | | | | | |
| 503/118 | B704 | 364 | 371 | 387 | 397 | 395 | 402 | 410 | | | | | | |
| 503/119 | B705 | 602 | 609 | 616 | 622 | 630 | 636 | 643 | | | | | | |
| 503/120 | B706 | 258 | 260 | 262 | 263 | 268 | 267 | 269 | | | | | | |
| 503/121 | B707 | 877 | 877 | 877 - | 877 - | 878 | 886 | 895 | | | | | | |
| 503/122 | B708 | 532 | 532 - | 533 | 534 | 550 | 560 | 573 | | | | | | |
| 503/123 | B709 | 1084 | 1097 | 1113 | 1128 | 1142 | 1160 | 1176 | | | | | | |
| 503/124 | B710 | 965 | 979 | 994 | 1003 | 1028 | 1040 | 1057 | | | | | | |
| 503/125 | B711 | 1278 | 1285 | 1284 | 1292 | 1296 | 1299 | 1303 | | | | | | |
| 503/126 | B712 | 205 | 210 | 217 | 217 - | 212 | 218 | 218 - | | | | | | |
| 503/127 | B713 | 512 | 515 | 519 | 520 | 520 | 525 | 530 | | | | | | |
| 503/128 | B714 | 535 | 542 | 551 | 559 | 574 | 574 | 582 | | | | | | |
| 503/129 | B715 | 306 | 313 | 318 | 318 - | 321 | 326 | 332 | | | | | | |
| 503/130 | B716 | 72 | 72 - | 72 - | 72 - | 72 - | 72 - | 72 - | | | | | | |
| 503/131 | B717 | 427 | 433 | 440 | 447 | 449 | 456 | 448 | | | | | | |
| 503/132 | B 718 | 1056 | 1065 | 1084 | 1085 | 1093 | 1101 | 1101 | | | | | | |
| 503/133 | B719 | 244 | 244 | 248 | 246 - | 245 - | 246 - | 246 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sanitize) | | หัวหน้าช่าง | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 5

| เจ้าหน้าที่จดบันทึก | | ที่แดง/เล | วงหน้าที่แล | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/077 | B501 | 1 | 1 - | 1 - | 1 - | 2 - | 2 - | 2 - | | | | | | |
| 503/078 | B502 | 525 | 529 | 535 | 540 | 547 | 553 | 561 | | | | | | |
| 503/079 | B503 | 922 | 933 | 949 | 955 | 962 | 977 | 991 | | | | | | |
| 503/080 | B504 | 298 | 303 | 308 | 313 | 316 | 321 | 326 | | | | | | |
| 503/081 | B505 | 483 | 484 | 485 | 486 | 483 | 488 | 491 | | | | | | |
| 503/082 | B506 | 1080 | 1084 | 1099 | 1097 | 1104 | 1112 | 1119 | | | | | | |
| 503/083 | B507 | 737 | 742 | 743 | 753 | 758 | 763 | 767 | | | | | | |
| 503/084 | B508 | 768 | 769 | 769 - | 769 - | 769 - | 769 - | 771 | | | | | | |
| 503/085 | B509 | 1 | 2 - | 2 - | 2 - | 2 - | 2 - | 2 - | | | | | | |
| 503/086 | B510 | 419 | 422 | 427 | 429 | 434 | 438 | 442 | | | | | | |
| 503/087 | B511 | 714 | 714 - | 714 - | 714 - | 714 - | 714 - | 714 - | | | | | | |
| 503/088 | B512 | 522 | 525 | 528 | 530 | 533 | 536 | 539 | | | | | | |
| 503/089 | B513 | 357 | 359 | 361 | 364 | 368 | 372 | 376 | | | | | | |
| 503/090 | B514 | 829 | 831 | 834 | 839 | 841 | 845 | 849 | | | | | | |
| 503/091 | B515 | 30 | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | 30 - | | | | | | |
| 503/092 | B516 | 588 | 598 | 610 | 623 | 636 | 650 | 662 | | | | | | |
| 503/093 | B517 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | | | | | | |
| 503/094 | B518 | 338 | 339 | 339 - | 340 | 341 | 341 - | | | | | | | |
| 503/095 | B519 | 317 | 317 | 317 - | 317 - | 317 - | 317 - | 318 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sanitize) | | หัวหน้าช่าง | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 8

| เจ้าหน้าที่จดบันทึก | | ที่แดง/เล | วงหน้าที่แล | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/134 | B801 | 709 | 709 - | 709 - | 710 | 711 | 711 - | 712 | | | | | | |
| 503/135 | B802 | 534 | 537 | 537 | 540 | 544 | 546 | 546 - | | | | | | |
| 503/136 | B803 | 213 | 214 | 214 - | 214 - | 214 - | 214 - | 214 - | | | | | | |
| 503/137 | B804 | 369 | 377 | 384 | 394 | 404 | 405 | 409 | | | | | | |
| 503/138 | B805 | 408 | 416 | 424 | 431 | 439 | 448 | 458 | | | | | | |
| 503/139 | B806 | 966 | 967 | 967 - | 969 | 968 - | 969 | 969 - | | | | | | |
| 503/140 | B 807 | 174 | 180 | 188 | 194 | 202 | 207 | 213 | | | | | | |
| 503/141 | B808 | 568 | 576 | 584 | 593 | 601 | 609 | 618 | | | | | | |
| 503/142 | B 809 | 735 | 739 | 742 | 748 | 746 | 748 - | 748 | | | | | | |
| 503/143 | B 810 | 1569 | 1584 | 1604 | 1614 | 1639 | 1649 | 1659 | | | | | | |
| 503/144 | B 811 | 401 | 407 | 413 | 419 | 426 | 426 | 433 | | | | | | |
| 503/145 | B812 | 1056 | 1065 | 1075 | 1085 | 1094 | 1106 | 1116 | | | | | | |
| 503/146 | B813 | 711 | 715 | 719 | 723 | 724 | 730 | 734 | | | | | | |
| 503/147 | B814 | 512 | 514 | 512 | 514 | 520 | 522 | 524 | | | | | | |
| 503/148 | B815 | 259 | 260 | 260 - | 260 - | 260 - | 260 - | 260 - | | | | | | |
| 503/149 | B816 | 12 | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | 12 - | | | | | | |
| 503/150 | B817 | 240 | 241 | 244 | 248 | 245 - | 245 - | 248 | | | | | | |
| 503/151 | B818 | 565 | 567 | 571 | 576 | 579 | 584 | 588 | | | | | | |
| 503/152 | B819 | 780 | 786 | 793 | 798 | 805 | 812 | 818 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sanitize) | | หัวหน้าช่าง | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 6

| เจ้าหน้าที่จดบันทึก | | ที่แดง/เล | วงหน้าที่แล | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 503/096 | B601 | 1198 | 1208 | 1224 | 1238 | 1250 | 1268 | 1278 | | | | | | |
| 503/097 | B602 | 283 | 284 | 286 | 288 | 288 | 298 | 304 | | | | | | |
| 503/098 | B603 | 26 | 26 - | 26 - | 26 - | 26 - | 26 - | 26 - | | | | | | |
| 503/099 | B604 | 423 | 425 | 424 | 428 | 425 - | 426 | 428 | | | | | | |
| 503/100 | B 605 | 1335 | 1345 | 1361 | 1372 | 1399 | 1394 | 1400 | | | | | | |
| 503/101 | B606 | 170 | 170 - | 170 - | 170 - | 171 | 189 | 192 | | | | | | |
| 503/102 | B607 | 768 | 771 | 774 | 778 | 779 | 782 | 785 | | | | | | |
| 503/103 | B608 | 1014 | 1016 | 1017 | 1019 | 1018 - | 1021 | 1022 | | | | | | |
| 503/104 | B609 | 916 | 927 | 927 - | 930 | 934 | 946 | 957 | | | | | | |
| 503/105 | B610 | 1194 | 1197 | 1204 | 1204 - | 1204 - | 1209 | 1209 - | | | | | | |
| 503/106 | B611 | 392 | 393 | 393 - | 394 | 394 - | 395 | 395 - | | | | | | |
| 503/107 | B612 | 560 | 560 - | 560 - | 561 | 562 | 562 - | 563 | | | | | | |
| 503/108 | B613 | 465 | 468 | 471 | 474 | 475 | 479 | 483 | | | | | | |
| 503/109 | B614 | 301 | 301 - | 301 - | 301 - | 301 - | 301 - | 301 - | | | | | | |
| 503/110 | B615 | 249 | 252 | 257 | 262 | 264 | 281 | 286 | | | | | | |
| 503/111 | B616 | 493 | 499 | 502 | 506 | 514 | 512 | 518 | | | | | | |
| 503/112 | B617 | 508 | 511 | 517 | 523 | 530 | 534 | 539 | | | | | | |
| 503/113 | B618 | 362 | 370 | 378 | 385 | 392 | 399 | 409 | | | | | | |
| 503/114 | B 619 | 939 | 948 | 956 | 964 | 973 | 981 | 988 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sanitize) | | หัวหน้าช่าง | [redacted] | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : ห้อง 503/104 K.โต้งแจ้งมาว่าพักปิดน้ำ

# อาคาร C

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 3

| เจ้าหน้าที่ผู้จดบันทึก | | ที่แผง/ไม่ | | | | | | นิ่ง/ที่จอด | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | พ.ย.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/039 | C301 | 91 | 91 - | 91 - | 91 - | 92 - | 92 - | 92 - | | | | | | |
| 505/040 | C302 | 613 | 623 10 | 634 8 | 641 9 | 650 9 | 661 11 | 671 10 | | | | | | |
| 505/041 | C303 | 808 | 813 5 | 818 5 | 824 6 | 830 6 | 838 8 | 846 8 | | | | | | |
| 505/042 | C304 | 2247 | 2258 11 | 2260 2 | 2266 6 | 2278 12 | 2287 9 | 2298 11 | | | | | | |
| 505/043 | C305 | 227 | 229 2 | 228 - | 229 1 | 230 1 | 231 1 | 232 1 | | | | | | |
| 505/044 | C306 | 823 | 832 6 | 836 4 | 834 - | 842 8 | 849 7 | 856 7 | | | | | | |
| 505/045 | C307 | 650 | 652 2 | 653 1 | 653 - | 654 1 | 659 - | 662 3 | | | | | | |
| 505/046 | C308 | 799 | 800 1 | 802 2 | 802 - | 804 2 | 816 12 | 820 4 | | | | | | |
| 505/047 | C309 | 896 | 898 2 | 902 4 | 905 3 | 908 3 | 911 3 | 914 3 | | | | | | |
| 505/048 | C310 | 463 | 467 4 | 472 5 | 473 1 | 478 5 | 485 7 | 491 6 | | | | | | |
| 505/049 | C311 | 1262 | 1265 3 | 1270 5 | 1275 5 | 1280 5 | 1285 5 | 1291 6 | | | | | | |
| 505/050 | C312 | 645 | 645 - | 645 - | 645 - | 645 - | 645 - | 645 - | | | | | | |
| 505/051 | C313 | 250 | 250 - | 250 - | 250 - | 250 - | 250 - | 250 - | | | | | | |
| 505/052 | C314 | 505 | 509 4 | 513 4 | 516 3 | 525 9 | 533 8 | 539 6 | | | | | | |
| 505/053 | C315 | 282 | 282 - | 282 - | 282 - | 282 - | 282 - | 282 - | | | | | | |
| 505/054 | C316 | 604 | 608 4 | 612 4 | 616 3 | 620 4 | 624 4 | 629 5 | | | | | | |
| 505/055 | C317 | 831 | 832 1 | 833 - | 833 - | 833 - | 833 - | 833 - | | | | | | |
| 505/056 | C318 | 657 | 663 6 | 670 7 | 677 7 | 681 4 | 685 4 | 693 8 | | | | | | |
| 505/057 | C319 | 7 | 7 - | 7 - | 7 - | 8 1 | 8 1 | 8 - | | | | | | |
| ผู้จดระบบ (Sample) | | ที่ทำ(ชื่อ) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 1

| เจ้าหน้าที่ผู้จดบันทึก | | ที่แผง/ไม่ | | | | | | นิ่ง/ที่จอด | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/001 | C101 | 4 | 4 - | 4 - | 4 - | 4 - | 4 - | 4 - | | | | | | |
| 505/002 | C102 | 603 | 609 6 | 615 6 | 618 3 | 622 4 | 624 2 | 627 3 | | | | | | |
| 505/003 | C103 | 605 | 613 8 | 619 6 | 627 8 | 636 9 | 643 7 | 651 8 | | | | | | |
| 505/004 | C104 | 346 | 348 2 | 348 - | 349 1 | 358 9 | 358 - | 359 1 | | | | | | |
| 505/005 | C105 | 338 | 338 - | 338 - | 338 - | 338 - | 338 - | 338 - | | | | | | |
| 505/006 | C106 | 334 | 334 - | 334 - | 334 - | 334 - | 340 6 | 340 - | | | | | | |
| 505/007 | C107 | 755 | 760 5 | 766 6 | 779 13 | 789 10 | 792 3 | 792 - | | | | | | |
| 505/008 | C108 | 586 | 591 5 | 596 5 | 604 8 | 608 4 | 608 - | 612 4 | | | | | | |
| 505/009 | C109 | 1057 | 1060 3 | 1064 4 | 1068 4 | 1081 13 | 1088 7 | 1095 7 | | | | | | |
| 505/010 | C110 | 1435 | 1448 13 | 1462 14 | 1472 10 | 1492 20 | 1494 2 | 1499 5 | | | | | | |
| 505/011 | C111 | 160 | 160 - | 160 - | 160 - | 160 - | 160 - | 161 1 | | | | | | |
| 505/012 | C112 | 730 | 739 9 | 749 11 | 757 8 | 772 15 | 785 13 | 796 11 | | | | | | |
| 505/013 | C113 | 357 | 357 - | 357 - | 358 1 | 358 1 | 361 3 | 363 2 | | | | | | |
| 505/014 | C114 | 533 | 536 3 | 540 4 | 545 5 | 547 2 | 551 4 | 557 6 | | | | | | |
| 505/015 | C115 | 55 | 55 - | 55 - | 55 - | 55 - | 55 - | 55 - | | | | | | |
| 505/016 | C116 | 654 | 654 - | 654 - | 654 - | 662 8 | 672 10 | 672 - | | | | | | |
| 505/017 | C117 | 664 | 664 - | 666 2 | 668 2 | 669 1 | 669 1 | 670 1 | | | | | | |
| 505/018 | C118 | 285 | 285 - | 286 1 | 286 - | 287 1 | 287 - | 287 - | | | | | | |
| 505/019 | C119 | 562 | 568 6 | 574 6 | 579 5 | 585 6 | 590 5 | 594 4 | | | | | | |
| ผู้จดระบบ (Sample) | | ที่ทำ(ชื่อ) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 4

| เจ้าหน้าที่ผู้จดบันทึก | | ที่แผง/ไม่ | | | | | | นิ่ง/ที่จอด | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/058 | C401 | 1168 | 1177 9 | 1194 17 | 1207 13 | 1220 13 | 1226 6 | 1238 12 | | | | | | |
| 505/059 | C402 | 340 | 341 1 | 342 1 | 342 - | 342 - | 343 1 | 347 4 | | | | | | |
| 505/060 | C403 | 474 | 479 5 | 484 5 | 490 6 | 496 6 | 502 6 | 508 6 | | | | | | |
| 505/061 | C404 | 902 | 906 4 | 906 - | 904 - | 904 - | 904 - | 904 - | | | | | | |
| 505/062 | C405 | 350 | 350 - | 350 - | 350 - | 350 - | 350 - | 350 - | | | | | | |
| 505/063 | C406 | 184 | 186 2 | 190 4 | 194 4 | 198 4 | 204 6 | 209 5 | | | | | | |
| 505/064 | C407 | 549 | 554 5 | 559 5 | 563 4 | 568 5 | 573 5 | 577 4 | | | | | | |
| 505/065 | C408 | 804 | 807 3 | 811 4 | 813 2 | 813 - | 819 6 | 816 3 | | | | | | |
| 505/066 | C409 | 479 | 484 5 | 496 12 | 509 13 | 514 10 | 522 8 | 532 10 | | | | | | |
| 505/067 | C410 | 104 | 104 - | 104 - | 104 - | 104 - | 104 - | 104 - | | | | | | |
| 505/068 | C411 | 158 | 160 2 | 161 1 | 162 1 | 163 1 | 164 1 | 166 2 | | | | | | |
| 505/069 | C412 | 151 | 151 - | 151 - | 151 - | 151 - | 151 - | 151 - | | | | | | |
| 505/070 | C413 | 484 | 484 - | 485 1 | 485 - | 486 1 | 486 - | 487 1 | | | | | | |
| 505/071 | C414 | 435 | 437 2 | 440 3 | 442 2 | 444 2 | 446 2 | 448 2 | | | | | | |
| 505/072 | C415 | 294 | 294 - | 296 2 | 297 2 | 300 3 | 303 3 | 306 3 | | | | | | |
| 505/073 | C416 | 94 | 95 1 | 95 - | 95 - | 96 1 | 97 1 | 98 1 | | | | | | |
| 505/074 | C417 | 270 | 270 - | 270 - | 270 - | 270 - | 270 - | 270 - | | | | | | |
| 505/075 | C418 | | 316 - | 316 - | 316 - | 316 - | 316 - | 316 - | | | | | | |
| 505/076 | C419 | 910 | 916 6 | 922 6 | 928 6 | 935 7 | 941 6 | 947 6 | | | | | | |
| ผู้จดระบบ (Sample) | | ที่ทำ(ชื่อ) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ปี 2569

แผ่น 2

| เจ้าหน้าที่ผู้จดบันทึก | | ที่แผง/ไม่ | | | | | | นิ่ง/ที่จอด | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/020 | C201 | 709 | 711 2 | 714 3 | 717 3 | 721 4 | 724 3 | 727 3 | | | | | | |
| 505/021 | C202 | 558 | 568 10 | 584 16 | 590 18 | 600 10 | 609 9 | 618 9 | | | | | | |
| 505/022 | C203 | 470 | 472 2 | 474 2 | 476 2 | 478 2 | 488 7 | 489 1 | | | | | | |
| 505/023 | C204 | 141 | 141 - | 141 - | 141 - | 141 - | 141 - | 141 - | | | | | | |
| 505/024 | C205 | 161 | 164 3 | 165 1 | 168 3 | 170 2 | 171 1 | 173 2 | | | | | | |
| 505/025 | C206 | 285 | 294 9 | 296 2 | 301 5 | 306 5 | 311 5 | 316 5 | | | | | | |
| 505/026 | C207 | 627 | 627 - | 628 1 | 628 - | 628 - | 628 - | 628 - | | | | | | |
| 505/027 | C208 | 700 | 702 2 | 706 4 | 707 1 | 710 3 | 711 1 | 711 - | | | | | | |
| 505/028 | C209 | 904 | 910 6 | 919 9 | 916 3 | 919 3 | 923 4 | 925 2 | | | | | | |
| 505/029 | C210 | 357 | 358 1 | 359 2 | 359 2 | 362 3 | 364 2 | 366 2 | | | | | | |
| 505/030 | C211 | 826 | 826 - | 827 1 | 827 - | 827 - | 827 - | 827 - | | | | | | |
| 505/031 | C212 | 132 | 134 2 | 137 3 | 139 2 | 141 2 | 142 1 | 144 2 | | | | | | |
| 505/032 | C213 | 366 | 377 11 | 378 1 | 381 3 | 386 5 | 390 4 | 394 4 | | | | | | |
| 505/033 | C214 | 696 | 700 4 | 704 4 | 709 5 | 717 8 | 722 5 | 726 4 | | | | | | |
| 505/034 | C215 | 121 | 121 - | 122 1 | 122 - | 122 - | 122 - | 122 - | | | | | | |
| 505/035 | C216 | 536 | 538 2 | 541 3 | 543 2 | 545 2 | 547 2 | 550 3 | | | | | | |
| 505/036 | C217 | 715 | 718 3 | 721 3 | 724 3 | 727 3 | 728 1 | 728 - | | | | | | |
| 505/037 | C218 | 469 | 472 3 | 489 16 | 494 5 | 506 11 | 517 11 | 521 4 | | | | | | |
| 505/038 | C219 | 434 | 435 1 | 435 - | 436 1 | 436 - | 436 - | 436 1 | | | | | | |
| ผู้จดระบบ (Sample) | | ที่ทำ(ชื่อ) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ซี 2569

แผ่น 7

| เริ่มชื่อผู้จดบันทึก | | ที่ผง/15 | | | | | | ปว./เดือน | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/115 | C701 | 1044 | 1047 3 | 1050 3 | 1054 4 | 1059 5 | 1023 | 1073 7 | | | | | | |
| 505/116 | C702 | 502 | 504 2 | 504 4 | 510 2 | 512 2 | 515 3 | 518 3 | | | | | | |
| 505/117 | C703 | 631 | 640 9 | 650 10 | 660 10 | 670 10 | 671 1 | 671 - | | | | | | |
| 505/118 | C704 | 253 | 253 - | 253 - | 253 - | 253 - | 253 - | 253 - | | | | | | |
| 505/119 | C705 | 320 | 322 2 | 323 1 | 324 1 | 325 1 | 326 1 | 326 1 | | | | | | |
| 505/120 | C706 | 476 | 479 3 | 484 5 | 488 4 | 494 6 | 497 3 | 501 4 | | | | | | |
| 505/121 | C707 | 378 | 380 2 | 382 2 | 384 2 | 387 3 | 390 3 | 392 2 | | | | | | |
| 505/122 | C708 | 587 | 590 3 | 590 - | 601 11 | 606 5 | 612 6 | 614 2 | | | | | | |
| 505/123 | C709 | 526 | 529 3 | 534 5 | 541 7 | 548 7 | 557 9 | 558 1 | | | | | | |
| 505/124 | C710 | 822 | 845 23 | 850 5 | 859 9 | 867 8 | 875 8 | 881 6 | | | | | | |
| 505/125 | C711 | 1047 | 1051 4 | 1054 3 | 1058 4 | 1063 5 | 1065 2 | 1068 3 | | | | | | |
| 505/126 | C712 | 392 | 400 8 | 409 9 | 419 10 | 429 10 | 434 5 | 440 6 | | | | | | |
| 505/127 | C713 | 668 | 671 3 | 674 3 | 677 3 | 680 3 | 683 3 | 686 3 | | | | | | |
| 505/128 | C714 | 732 | 734 2 | 737 3 | 741 4 | 743 2 | 745 2 | 748 3 | | | | | | |
| 505/129 | C715 | 508 | 512 4 | 515 3 | 518 3 | 522 4 | 525 3 | 529 4 | | | | | | |
| 505/130 | C716 | 1097 | 1100 3 | 1103 3 | 1106 3 | 1109 3 | 1112 3 | 1115 3 | | | | | | |
| 505/131 | C717 | 298 | 300 2 | 303 3 | 306 3 | 310 4 | 314 4 | 317 3 | | | | | | |
| 505/132 | C 718 | 152 | 154 - | 154 - | 166 12 | 173 7 | 182 9 | 190 8 | | | | | | |
| 505/133 | C719 | 286 | 295 9 | 303 8 | 311 8 | 319 8 | 327 8 | 334 8 | | | | | | |
| ผู้ดูแลระบบ (Sanbbb) | | ทัพรี(ล้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ซี 2569

แผ่น 5

| เริ่มชื่อผู้จดบันทึก | | ที่ผง/15 | | | | | | ปว./เดือน | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/077 | C501 | 441 | 441 - | 441 - | 441 - | 441 - | 441 - | 441 - | | | | | | |
| 505/078 | C502 | 1740 | 1745 5 | 1755 10 | 1761 6 | 1764 3 | 1772 8 | 1778 6 | | | | | | |
| 505/079 | C503 | 888 | 891 3 | 894 3 | 898 4 | 898 2 | 901 3 | 904 3 | | | | | | |
| 505/080 | C 504 | 328 | 331 3 | 334 3 | 336 2 | 339 3 | 341 2 | 344 3 | | | | | | |
| 505/081 | C505 | 317 | 320 3 | 324 4 | 326 2 | 328 2 | 330 2 | 332 2 | | | | | | |
| 505/082 | C506 | 545 | 548 3 | 554 6 | 554 | 560 6 | 566 6 | 571 5 | | | | | | |
| 505/083 | C507 | 692 | 692 1 | 693 1 | 698 5 | 695 2 | 699 4 | 703 4 | | | | | | |
| 505/084 | C508 | 54 | 56 2 | 65 9 | 73 8 | 81 8 | 90 9 | 98 8 | | | | | | |
| 505/085 | C509 | 272 | 281 9 | 286 5 | 290 4 | 296 6 | 301 5 | 306 5 | | | | | | |
| 505/086 | C510 | 765 | 768 3 | 772 4 | 776 4 | 779 3 | 782 3 | 785 3 | | | | | | |
| 505/087 | C511 | 1338 | 1343 5 | 1347 4 | 1351 4 | 1362 11 | 1367 5 | 1372 5 | | | | | | |
| 505/088 | C512 | 2010 | 2015 5 | 2023 8 | 2041 18 | 2052 11 | 2061 9 | 2078 17 | | | | | | |
| 505/089 | C513 | 490 | 497 7 | 503 6 | 511 8 | 517 6 | 524 7 | 530 6 | | | | | | |
| 505/090 | C514 | 275 | 276 1 | 278 2 | 277 1 | 278 1 | 278 1 | 281 3 | | | | | | |
| 505/091 | C515 | 464 | 466 2 | 468 2 | 471 3 | 476 5 | 472 4 | 479 3 | | | | | | |
| 505/092 | C516 | 466 | 470 4 | 474 6 | 484 10 | 488 4 | 488 | 582 6 | | | | | | |
| 505/093 | C517 | 106 | 106 - | 106 - | 106 - | 106 - | 106 - | 106 - | | | | | | |
| 505/094 | C518 | 601 | 609 8 | 613 6 | 620 7 | 627 7 | 633 6 | 639 6 | | | | | | |
| 505/095 | C519 | 569 | 571 2 | 574 3 | 576 2 | 578 2 | 580 2 | 586 6 | | | | | | |
| ผู้ดูแลระบบ (Sanbbb) | | ทัพรี(ล้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ซี 2569

แผ่น 8

| เริ่มชื่อผู้จดบันทึก | | ที่ผง/15 | | | | | | ปว./เดือน | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/134 | C 801 | 1445 | 1457 12 | 1470 13 | 1484 14 | 1500 16 | 1512 12 | 1525 13 | | | | | | |
| 505/135 | C 802 | 156 | 156 - | 158 2 | 158 1 | 161 3 | 162 1 | 112 - | | | | | | |
| 505/136 | C 803 | 254 | 255 1 | 258 3 | 257 2 | 260 3 | 260 - | 260 - | | | | | | |
| 505/137 | C 804 | 722 | 722 - | 722 - | 761 39 | 823 62 | 825 2 | 827 2 | | | | | | |
| 505/138 | C 805 | 357 | 360 3 | 366 6 | 369 3 | 374 5 | 378 4 | 380 2 | | | | | | |
| 505/139 | C 806 | 243 | 250 7 | 257 7 | 262 5 | 268 6 | 274 6 | 281 7 | | | | | | |
| 505/140 | C 807 | 953 | 958 5 | 962 4 | 967 5 | 972 5 | 978 6 | 984 6 | | | | | | |
| 505/141 | C 808 | 89 | 89 - | 89 - | 89 - | 89 - | 89 - | 89 - | | | | | | |
| 505/142 | C 809 | 244 | 244 - | 244 - | 244 - | 244 - | 244 - | 244 - | | | | | | |
| 505/143 | C 810 | 972 | 979 - | 975 3 | 973 2 | 980 7 | 982 2 | 989 7 | | | | | | |
| 505/144 | C 811 | 511 | 511 - | 511 - | 511 - | 511 - | 511 - | 511 - | | | | | | |
| 505/145 | C 812 | 965 | 979 7 | 983 4 | 999 16 | 999 - | 1007 8 | 1015 8 | | | | | | |
| 505/146 | C 813 | 1029 | 1040 11 | 1054 14 | 1063 9 | 1074 11 | 1084 10 | 1093 9 | | | | | | |
| 505/147 | C 814 | 1901 | 1912 11 | 1929 17 | 1939 10 | 1954 15 | 1962 8 | 1978 16 | | | | | | |
| 505/148 | C 815 | 808 | 814 6 | 815 2 | 818 3 | 822 4 | 824 2 | 825 1 | | | | | | |
| 505/149 | C 816 | 618 | 618 - | 619 1 | 623 4 | 628 5 | 636 8 | | | | | | | |
| 505/150 | C 817 | 239 | 239 - | 242 3 | 245 3 | 251 6 | 258 7 | 258 3 | | | | | | |
| 505/151 | C 818 | 598 | 598 - | 598 - | 598 - | 598 - | 598 - | 599 1 | | | | | | |
| 505/152 | C 819 | 761 | 765 4 | 769 4 | 772 3 | 776 4 | 779 3 | 780 3 | | | | | | |
| ผู้ดูแลระบบ (Sanbbb) | | ทัพรี(ล้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร ซี 2569

แผ่น 6

| เริ่มชื่อผู้จดบันทึก | | ที่ผง/15 | | | | | | ปว./เดือน | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 505/096 | C601 | 895 | 904 9 | 907 4 | 913 6 | 921 8 | 923 2 | 932 5 | | | | | | |
| 505/097 | C602 | 134 | 135 1 | 136 - | 136 - | 136 1 | 136 - | 136 - | | | | | | |
| 505/098 | C603 | 500 | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | 500 - | | | | | | |
| 505/099 | C604 | 369 | 374 5 | 379 5 | 384 5 | 390 6 | 397 7 | 402 5 | | | | | | |
| 505/100 | C605 | 940 | 940 - | 940 - | 940 - | 940 - | 940 - | 940 - | | | | | | |
| 505/101 | C606 | 436 | 440 4 | 447 7 | 449 2 | 451 2 | 451 - | 451 - | | | | | | |
| 505/102 | C607 | 726 | 731 5 | 733 2 | 734 1 | 736 2 | 739 3 | 741 2 | | | | | | |
| 505/103 | C608 | 1078 | 1088 9 | 1098 10 | 1102 4 | 1109 7 | 1117 8 | 1124 7 | | | | | | |
| 505/104 | C609 | 782 | 788 6 | 789 1 | 793 4 | 797 4 | 802 5 | 806 4 | | | | | | |
| 505/105 | C610 | 851 | 856 5 | 864 8 | 881 17 | 887 6 | 891 4 | 901 5 | | | | | | |
| 505/106 | C611 | 1601 | 1615 14 | 1625 10 | 1631 6 | 1631 - | 1631 - | 1631 - | | | | | | |
| 505/107 | C612 | 614 | 624 10 | 637 13 | 650 13 | 662 12 | 680 18 | 691 11 | | | | | | |
| 505/108 | C613 | 411 | 413 2 | 418 5 | 416 1 | 418 2 | 420 2 | 421 1 | | | | | | |
| 505/109 | C614 | 5 | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | | | | | | |
| 505/110 | C615 | 872 | 877 5 | 881 4 | 888 7 | 889 1 | 894 5 | 897 3 | | | | | | |
| 505/111 | C616 | 840 | 840 - | 840 - | 840 - | 840 - | 840 - | 840 - | | | | | | |
| 505/112 | C617 | 353 | 358 5 | 360 2 | 360 - | 364 4 | 369 5 | 371 2 | | | | | | |
| 505/113 | C618 | 795 | 798 3 | 802 4 | 806 4 | 810 4 | 814 4 | 818 4 | | | | | | |
| 505/114 | C619 | 117 | 117 - | 117 - | 116 1 | 118 - | 118 - | 118 - | | | | | | |
| ผู้ดูแลระบบ (Sanbbb) | | ทัพรี(ล้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

# อาคาร D

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า 222 เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | มิเตอร์น้ำประปา 16682 เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 224 | 2 | 16697 | 15 | [redacted] | |
| 2 | 10:00 | 226 | 2 | 16712 | 15 | | |
| 3 | 10:00 | 228 | 2 | 16729 | 17 | | |
| 4 | 10:00 | 230 | 2 | 16745 | 16 | | |
| 5 | 10:20 | 232 | 2 | 16759 | 14 | | |
| 6 | 10:00 | 232 | 0.5 | 16775 | 16 | | |
| 7 | 10:00 | 233 | 1 | 16793 | 18 | | |
| 8 | 10:00 | 234 | 1 | 16809 | 16 | | |
| 9 | 10:00 | 235 | 1 | 16824 | 15 | | |
| 10 | 10:00 | 236 | 1 | 16843 | 19 | | |
| 11 | 10:00 | 237 | 0.5 | 16863 | 20 | | |
| 12 | 10:00 | 238 | 1 | 16881 | 18 | | |
| 13 | 10:00 | 239 | 1 | 16900 | 19 | | |
| 14 | 10:00 | 240 | 1 | 16919 | 19 | | |
| 15 | 10:00 | 241 | 1 | 16941 | 22 | | |
| 16 | 10:00 | 242 | 1 | 16958 | 17 | | |
| 17 | 10:00 | 243 | 1 | 16974 | 16 | | |
| 18 | 10:00 | 244 | 1 | 16992 | 18 | | |
| 19 | 10:00 | 245 | 1 | 17012 | 20 | | |
| 20 | 10:00 | 246 | 1 | 17031 | 19 | | |
| 21 | 10:00 | 247 | 1 | 17050 | 19 | | |
| 22 | 10:00 | 248 | 1 | 17070 | 20 | | |
| 23 | 10:00 | 249 | 1 | 17086 | 16 | | |
| 24 | 10:00 | 250 | 1 | 17104 | 18 | | |
| 25 | 10:00 | 251 | 1 | 17120 | 16 | | |
| 26 | 10:00 | 252 | 1 | 17141 | 21 | | |
| 27 | 10:00 | 253 | 1 | 17159 | 18 | | |
| 28 | 10:00 | 254 | 1 | 17176 | 17 | | |
| 29 | 10:00 | 255 | 1 | 17194 | 18 | | |
| 30 | 10:00 | 256 | 1 | 17214 | 20 | | |
| 31 | 10:00 | 257 | 1 | 17229 | 15 | [redacted] | |
| | รวม | | | | | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า 257 เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | มิเตอร์น้ำประปา 17229 เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | 258 | 1 | 17249 | 20 | [redacted] | |
| 2 | 10:30 | 259 | 1 | 17271 | 22 | | |
| 3 | 10:30 | 260 | 1 | 17289 | 18 | | |
| 4 | 10:30 | 261 | 1 | 17310 | 21 | | |
| 5 | 10:30 | 262 | 1 | 17329 | 19 | | |
| 6 | 10:30 | 263 | 1 | 17349 | 20 | | |
| 7 | 10:30 | 265 | 2 | 17369 | 19 | | |
| 8 | 10:30 | 267 | 2 | 17390 | 22 | | |
| 9 | 10:30 | 269 | 1 | 17414 | 24 | | |
| 10 | 10:30 | 269 | 1 | 17435 | 21 | | |
| 11 | 10:30 | 270 | 1 | 17456 | 21 | | |
| 12 | 10:30 | 271 | 1 | 17478 | 22 | | |
| 13 | 10:30 | 273 | 2 | 17498 | 20 | | |
| 14 | 10:30 | 275 | 2 | 17515 | 17 | | |
| 15 | 10:30 | 276 | 1 | 17533 | 18 | | |
| 16 | 10:30 | 278 | 2 | 17553 | 20 | | |
| 17 | 10:30 | 279 | 1 | 17569 | 16 | | |
| 18 | 10:30 | 280 | 1 | 17588 | 19 | | |
| 19 | 10:30 | 281 | 1 | 17607 | 19 | | |
| 20 | 10:30 | 282 | 1 | 17628 | 21 | | |
| 21 | 10:30 | 284 | 2 | 17643 | 15 | | |
| 22 | 10:30 | 285 | 1 | 17663 | 20 | | |
| 23 | 10:30 | 286 | 1 | 17682 | 19 | | |
| 24 | 10:30 | 287 | 1 | 17700 | 18 | | |
| 25 | 10:30 | 288 | 1 | 17719 | 19 | | |
| 26 | 10:30 | 290 | 2 | 17741 | 22 | | |
| 27 | 10:30 | 291 | 1 | 17760 | 19 | [redacted] | |
| 28 | 10:30 | 293 | 2 | 17777 | 17 | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| | รวม | | | | | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า 293 เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | มิเตอร์น้ำประปา เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 294 | 1 | 17797 | 20 | [redacted] | |
| 2 | 11:00 | 296 | 2 | 17815 | 18 | | |
| 3 | 10:30 | 297 | 1 | 17830 | 15 | | |
| 4 | 10:30 | 298 | 1 | 17846 | 16 | | |
| 5 | 10:30 | 300 | 2 | 17869 | 23 | | |
| 6 | 10:30 | 301 | 1 | 17894 | 25 | | |
| 7 | 10:30 | 303 | 2 | 17916 | 22 | | |
| 8 | 10:30 | 306 | 2 | 17940 | 24 | | |
| 9 | 10:30 | 307 | 1 | 17962 | 22 | | |
| 10 | 10:30 | 308 | 1 | 17985 | 23 | | |
| 11 | 10:30 | 309 | 1 | 18005 | 20 | | |
| 12 | 10:30 | 311 | 2 | 18024 | 19 | | |
| 13 | 10:30 | 313 | 2 | 18041 | 17 | | |
| 14 | 10:30 | 314 | 1 | 18058 | 17 | | |
| 15 | 10:30 | 315 | 1 | 18077 | 19 | | |
| 16 | 10:30 | 317 | 2 | 18095 | 18 | | |
| 17 | 10:30 | 318 | 1 | 18115 | 20 | | |
| 18 | 10:30 | 320 | 2 | 18133 | 18 | | |
| 19 | 10:30 | 321 | 1 | 18154 | 21 | | |
| 20 | 10:30 | 322 | 1 | 18171 | 17 | | |
| 21 | 10:30 | 324 | 2 | 18190 | 19 | | |
| 22 | 10:30 | 326 | 2 | 18208 | 18 | | |
| 23 | 10:30 | 327 | 1 | 18226 | 18 | | |
| 24 | 10:30 | 328 | 1 | 18246 | 20 | | |
| 25 | 10:30 | 329 | 1 | 18265 | 19 | | |
| 26 | 10:30 | 330 | 1 | 18282 | 17 | | |
| 27 | 10:30 | 332 | 2 | 18301 | 19 | | |
| 28 | 10:30 | 333 | 1 | 18321 | 20 | | |
| 29 | 10:30 | 334 | 1 | 18339 | 18 | | |
| 30 | 10:30 | 336 | 2 | 18358 | 19 | | |
| 31 | 10:30 | 337 | 1 | 18375 | 17 | [redacted] | |
| | รวม | | | | | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า 337 เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | มิเตอร์น้ำประปา 18375 เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 338 | 1 | 18392 | 17 | [redacted] | |
| 2 | 11:00 | 339 | 1 | 18416 | 23 | | |
| 3 | 11:00 | 340 | 1 | 18435 | 20 | | |
| 4 | 11:00 | 341 | 1 | 18453 | 18 | | |
| 5 | 11:00 | 343 | 2 | 18472 | 19 | | |
| 6 | 11:00 | 345 | 2 | 18494 | 22 | | |
| 7 | 11:00 | 346 | 1 | 18513 | 19 | | |
| 8 | 11:00 | 347 | 1 | 18533 | 20 | | |
| 9 | 11:00 | 349 | 2 | 18551 | 18 | | |
| 10 | 11:00 | 350 | 1 | 18572 | 21 | | |
| 11 | 11:00 | 352 | 2 | 18592 | 20 | | |
| 12 | 11:00 | 354 | 2 | 18612 | 20 | | |
| 13 | 11:00 | 355 | 1 | 18629 | 17 | | |
| 14 | 11:00 | 356 | 1 | 18646 | 17 | | |
| 15 | 11:00 | 357 | 1 | 18665 | 19 | | |
| 16 | 11:00 | 359 | 2 | 18683 | 18 | | |
| 17 | 11:00 | 360 | 1 | 18699 | 16 | | |
| 18 | 11:00 | 362 | 2 | 18717 | 18 | | |
| 19 | 11:00 | 364 | 2 | 18737 | 20 | | |
| 20 | 11:00 | 365 | 1 | 18754 | 17 | | |
| 21 | 11:00 | 366 | 1 | 18772 | 18 | | |
| 22 | 11:00 | 367 | 1 | 18788 | 16 | | |
| 23 | 11:00 | 369 | 2 | 18807 | 19 | | |
| 24 | 11:00 | 370 | 1 | 18825 | 18 | | |
| 25 | 11:00 | 372 | 2 | 18843 | 18 | | |
| 26 | 11:00 | 373 | 1 | 18859 | 16 | | |
| 27 | 11:00 | 374 | 1 | 18876 | 17 | | |
| 28 | 11:00 | 376 | 2 | 18896 | 19 | | |
| 29 | 11:00 | 377 | 1 | 18916 | 20 | | |
| 30 | 11:30 | 378 | 1 | 18933 | 17 | [redacted] | |
| 31 | | | | | | | |
| | รวม | | | | | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

ประจำเดือน ทุกวันพุธ พ.ศ. 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า 378 เลขมิเตอร์ | มิเตอร์ไฟฟ้า การใช้ต่อวัน | มิเตอร์น้ำประปา 18933 เลขมิเตอร์ | มิเตอร์น้ำประปา การใช้ต่อวัน | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | 380 | 2 | 18953 | 20 | [redacted] | |
| 2 | 10:30 | 382 | 2 | 18972 | 19 | | |
| 3 | 10:30 | 383 | 1 | 18993 | 21 | | |
| 4 | 10:30 | 385 | 2 | 19013 | 20 | | |
| 5 | 10:30 | 387 | 2 | 19031 | 18 | | |
| 6 | 10:30 | 388 | 1 | 19049 | 18 | | |
| 7 | 10:30 | 389 | 1 | 19068 | 19 | | |
| 8 | 10:30 | 390 | 1 | 19087 | 19 | | |
| 9 | 10:30 | 392 | 2 | 19110 | 23 | | |
| 10 | 10:30 | 394 | 2 | 19130 | 20 | | |
| 11 | 10:30 | 396 | 2 | 19152 | 22 | | |
| 12 | 10:30 | 397 | 1 | 19172 | 20 | | |
| 13 | 10:30 | 398 | 1 | 19192 | 20 | | |
| 14 | 10:30 | 399 | 1 | 19208 | 16 | | |
| 15 | 10:30 | 400 | 1 | 19225 | 17 | | |
| 16 | 10:00 | 402 | 2 | 19241 | 16 | | |
| 17 | 10:30 | 403 | 1 | 19265 | 24 | | |
| 18 | 10:30 | 405 | 2 | 19283 | 18 | | |
| 19 | 10:30 | 407 | 2 | 19302 | 19 | | |
| 20 | 10:30 | 408 | 1 | 19324 | 22 | | |
| 21 | 10:30 | 409 | 1 | 19344 | 20 | | |
| 22 | 10:30 | 410 | 1 | 19363 | 19 | | |
| 23 | 10:30 | 412 | 2 | 19384 | 21 | | |
| 24 | 10:30 | 414 | 2 | 19405 | 21 | | |
| 25 | 10:30 | 415 | 1 | 19422 | 17 | | |
| 26 | 10:30 | 416 | 1 | 19441 | 19 | | |
| 27 | 10:30 | 418 | 2 | 19463 | 22 | | |
| 28 | 10:00 | 419 | 1 | 19484 | 21 | | |
| 29 | 10:00 | 421 | 2 | 19506 | 22 | | |
| 30 | 10:30 | 422 | 1 | 19524 | 18 | | |
| 31 | 10:30 | 423 | 1 | 19542 | 18 | | |
| | รวม | | | | | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า 423 เลขมิเตอร์ | มิเตอร์ไฟฟ้า การใช้ต่อวัน | มิเตอร์น้ำประปา 19542 เลขมิเตอร์ | มิเตอร์น้ำประปา การใช้ต่อวัน | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | 424 | 1 | 19565 | 23 | [redacted] | |
| 2 | 10:30 | 425 | 1 | 19585 | 20 | | |
| 3 | 10:30 | 427 | 2 | 19606 | 21 | | |
| 4 | 10:30 | 428 | 1 | 19627 | 21 | | |
| 5 | 10:30 | 429 | 1 | 19652 | 25 | | |
| 6 | 10:30 | 430 | 1 | 19671 | 19 | | |
| 7 | 10:30 | 432 | 2 | 19691 | 20 | | |
| 8 | 10:30 | 434 | 2 | 19713 | 22 | | |
| 9 | 10:30 | 435 | 1 | 19737 | 24 | | |
| 10 | 10:30 | 436 | 1 | 19759 | 22 | | |
| 11 | 11:00 | 437 | 1 | 19780 | 21 | | |
| 12 | 11:00 | 438 | 1 | 19801 | 21 | | |
| 13 | 11:00 | 439 | 1 | 19821 | 20 | | |
| 14 | 11:00 | 440 | 1 | 19839 | 18 | | |
| 15 | 11:00 | 441 | 1 | 19857 | 18 | | |
| 16 | 11:00 | 442 | 1 | 19878 | 21 | | |
| 17 | 11:00 | 443 | 1 | 19897 | 19 | | |
| 18 | 11:00 | 445 | 2 | 19915 | 18 | | |
| 19 | 11:00 | 446 | 1 | 19934 | 19 | | |
| 20 | 11:00 | 447 | 1 | 19956 | 22 | | |
| 21 | 11:00 | 448 | 1 | 19974 | 18 | | |
| 22 | 11:00 | 449 | 1 | 19991 | 17 | | |
| 23 | 11:00 | 450 | 1 | 20011 | 20 | | |
| 24 | 11:00 | 451 | 1 | 20030 | 19 | | |
| 25 | 11:00 | 453 | 2 | 20049 | 19 | | |
| 26 | 11:00 | 454 | 1 | 20067 | 19 | | |
| 27 | 11:00 | 455 | 1 | 20086 | 19 | | |
| 28 | 11:00 | 456 | 1 | 20106 | 20 | | |
| 29 | 11:00 | 457 | 1 | 20124 | 18 | | |
| 30 | 11:00 | 458 | 1 | 20148 | 24 | | |
| 31 | | | | | | | |
| | รวม | | | | | | |

# อาคาร E

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 3

| เซ็นชื่อผู้จดบันทึก | | พ่อคง/เล่ | มาตรพี่ทอง 5 ชั่ง | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/039 | E301 | 1263 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1167 | | | | | | |
| 509/040 | E302 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | | | | | | |
| 509/041 | E303 | 248 | 2491 | 2523 | 2531 | 2552 | 2594 | 2601 | | | | | | |
| 509/042 | E304 | 225 | 2272 | 2303 | 2322 | 2344 | 2351 | 2372 | | | | | | |
| 509/043 | E305 | 654 | 6573 | 6603 | 6694 | 6662 | 6704 | 6766 | | | | | | |
| 509/044 | E306 | 367 | 3692 | 3734 | 3763 | 3782 | 3824 | 3864 | | | | | | |
| 509/045 | E307 | 896 | 896 | 896 | 897 | 897 | 897 | 897 | | | | | | |
| 509/046 | E308 | 2041 | 2052 | 2067 | 2078 | 2092 | 2106 | 2119 | | | | | | |
| 509/047 | E309 | 1157 | 1163 | 1170 | 1177 | 1184 | 1191 | 1199 | | | | | | |
| 509/048 | E310 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | | | | | | |
| 509/049 | E311 | 64 | 651 | 661 | 66 | 66 | 671 | 681 | | | | | | |
| 509/050 | E312 | 198 | 1991 | 2012 | 2032 | 2074 | 2103 | 2133 | | | | | | |
| 509/051 | E313 | 549 | 5578 | 5658 | 5739 | 5818 | 5832 | 585 | | | | | | |
| 509/052 | E314 | 687 | 6981 | 7046 | 7117 | 7198 | 7389 | 7481 | | | | | | |
| 509/053 | E315 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | | | | | | |
| 509/054 | E316 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | | | | | | |
| 509/055 | E317 | 555 | 5572 | 5592 | 5612 | 5632 | 5641 | 5662 | | | | | | |
| 509/056 | E318 | 394 | 3981 | 395 | 3961 | 396 | 3971 | 397 | | | | | | |
| 509/057 | E319 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 3981 | 398 | | | | | | |
| ผู้จงระบบ (Softbiz) | | พัชรี(ต้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 1

| เซ็นชื่อผู้จดบันทึก | | พ่อคง/เล่ | มาตรพี่ทอง 5 ชั่ง | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/001 | E101 | 1117 | 1119 | 1123 | 1123 | 1130 | 1135 | 1139 | | | | | | |
| 509/002 | E102 | 597 | 597 | 600 | 603 | 605 | 609 | 610 | | | | | | |
| 509/003 | E103 | 600 | 607 | 613 | 615 | 621 | 624 | 637 | | | | | | |
| 509/004 | E104 | 872 | 883 | 894 | 906 | 918 | 921 | 943 | | | | | | |
| 509/005 | E105 | 425 | 429 | 432 | 436 | 439 | 440 | 440 | | | | | | |
| 509/006 | E106 | 519 | 524 | 530 | 538 | 542 | 548 | 553 | | | | | | |
| 509/007 | E107 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | | | | | | |
| 509/008 | E108 | 707 | 712 | 779 | 729 | 726 | 732 | 737 | | | | | | |
| 509/009 | E109 | 1390 | 1400 | 1414 | 1423 | 1438 | 1448 | 1462 | | | | | | |
| 509/010 | E110 | 265 | 266 | 266 | 267 | 269 | 270 | 272 | | | | | | |
| 509/011 | E111 | 1173 | 1179 | 1192 | 1197 | 1202 | 1205 | 1211 | | | | | | |
| 509/012 | E112 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 598 | | | | | | |
| 509/013 | E113 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 333 | 334 | | | | | | |
| 509/014 | E114 | 560 | 565 | 572 | 578 | 586 | 593 | 600 | | | | | | |
| 509/015 | E115 | 889 | 892 | 897 | 901 | 905 | 910 | 917 | | | | | | |
| 509/016 | E116 | 502 | 505 | 510 | 515 | 519 | 525 | 529 | | | | | | |
| 509/017 | E117 | 362 | 363 | 363 | 365 | 366 | 363 | 367 | | | | | | |
| 509/018 | E118 | 1518 | 1527 | 1537 | 1546 | 1555 | 1562 | 1575 | | | | | | |
| 509/019 | E119 | 1283 | 1299 | 1301 | 1311 | 1320 | 1330 | 1340 | | | | | | |
| ผู้จงระบบ (Softbiz) | | พัชรี(ต้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 4

| เซ็นชื่อผู้จดบันทึก | | พ่อคง/เล่ | มาตรพี่ทอง 5 ชั่ง | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/058 | E401 | 1882 | 1891 | 1902 | 1910 | 1936 | 1946 | 1957 | | | | | | |
| 509/059 | E402 | 1590 | 1602 | 1617 | 1628 | 1643 | 1658 | 1671 | | | | | | |
| 509/060 | E403 | 1038 | 1043 | 1049 | 1058 | 1051 | 1056 | 1062 | | | | | | |
| 509/061 | E404 | 570 | 575 | 579 | 584 | 588 | 593 | 598 | | | | | | |
| 509/062 | E405 | 339 | 341 | 343 | 345 | 377 | 350 | 351 | | | | | | |
| 509/063 | E406 | 799 | 802 | 806 | 808 | 811 | 815 | 819 | | | | | | |
| 509/064 | E407 | 673 | 677 | 684 | 690 | 698 | 704 | 711 | | | | | | |
| 509/065 | E408 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | | | | | | |
| 509/066 | E409 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | | | | | | |
| 509/067 | E410 | 465 | 465 | 466 | 466 | 469 | 473 | 478 | | | | | | |
| 509/068 | E411 | 1025 | 1031 | 1039 | 1049 | 1058 | 1067 | 1076 | | | | | | |
| 509/069 | E412 | 997 | 1009 | 1023 | 1034 | 1055 | 1072 | 1090 | | | | | | |
| 509/070 | E413 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | | | | | | |
| 509/071 | E414 | 538 | 541 | 544 | 546 | 550 | 554 | 557 | | | | | | |
| 509/072 | E415 | 536 | 540 | 546 | 550 | 555 | 558 | 562 | | | | | | |
| 509/073 | E416 | 632 | 635 | 640 | 643 | 648 | 652 | 656 | | | | | | |
| 509/074 | E417 | 1341 | 1345 | 1352 | 1360 | 1370 | 1379 | 1387 | | | | | | |
| 509/075 | E418 | 925 | 929 | 933 | 938 | 942 | 946 | 950 | | | | | | |
| 509/076 | E419 | 466 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | | | | | | |
| ผู้จงระบบ (Softbiz) | | พัชรี(ต้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 2

| เซ็นชื่อผู้จดบันทึก | | พ่อคง/เล่ | มาตรพี่ทอง 5 ชั่ง | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่ห้อง | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/020 | E201 | 747 | 750 | 756 | 758 | 762 | 768 | 770 | | | | | | |
| 509/021 | E202 | 741 | 752 | 766 | 774 | 785 | 797 | 807 | | | | | | |
| 509/022 | E203 | 245 | 249 | 251 | 253 | 256 | 258 | 261 | | | | | | |
| 509/023 | E204 | 370 | 372 | 377 | 382 | 384 | 384 | 384 | | | | | | |
| 509/024 | E205 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 979 | 980 | | | | | | |
| 509/025 | E206 | 689 | 690 | 690 | 690 | 690 | 704 | 708 | | | | | | |
| 509/026 | E207 | 1007 | 1008 | 1003 | 1003 | 1003 | 1008 | 1016 | | | | | | |
| 509/027 | E208 | 114 | 117 | 118 | 120 | 121 | 123 | 126 | | | | | | |
| 509/028 | E209 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 404 | 405 | | | | | | |
| 509/029 | E210 | 574 | 578 | 583 | 589 | 595 | 601 | 607 | | | | | | |
| 509/030 | E211 | 337 | 342 | 347 | 351 | 356 | 361 | 366 | | | | | | |
| 509/031 | E212 | 597 | 603 | 610 | 616 | 620 | 626 | 634 | | | | | | |
| 509/032 | E213 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | | | | | | |
| 509/033 | E214 | 1503 | 1510 | 1518 | 1527 | 1535 | 1548 | 1553 | | | | | | |
| 509/034 | E215 | 931 | 937 | 948 | 951 | 957 | 963 | 970 | | | | | | |
| 509/035 | E216 | 1033 | 1043 | 1049 | 1052 | 1056 | 1062 | 1067 | | | | | | |
| 509/036 | E217 | 1190 | 1190 | 1192 | 1195 | 1198 | 1201 | 1204 | | | | | | |
| 509/037 | E218 | 259 | 262 | 264 | 262 | 270 | 275 | 277 | | | | | | |
| 509/038 | E219 | 1081 | 1091 | 1103 | 1116 | 1129 | 1141 | 1155 | | | | | | |
| ผู้จงระบบ (Softbiz) | | พัชรี(ต้อย) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 7

| เส้นชื่อผู้จดบันทึก | | ที่มิเตอร์ | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่มิเตอร์ | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/115 | E701 | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 | 702 | 702 | | | | | | |
| 509/116 | E702 | 1121 | 1126 | 1134 | 1139 | 1145 | 1151 | 1152 | | | | | | |
| 509/117 | E703 | 968 | 976 | 986 | 995 | 1004 | 1014 | 1025 | | | | | | |
| 509/118 | E704 | 870 | 871 | 871 | 871 | 879 | 888 | 894 | | | | | | |
| 509/119 | E705 | 666 | 675 | 679 | 649 | 697 | 705 | 713 | | | | | | |
| 509/120 | E706 | 1059 | 1065 | 1071 | 1078 | 1083 | 1090 | 1099 | | | | | | |
| 509/121 | E707 | 419 | 428 | 434 | 446 | 461 | 469 | 478 | | | | | | |
| 509/122 | E708 | 550 | 552 | 556 | 561 | 566 | 574 | 582 | | | | | | |
| 509/123 | E709 | 623 | 628 | 634 | 634 | 643 | 649 | 651 | | | | | | |
| 509/124 | E710 | 1094 | 1101 | 1111 | 1120 | 1130 | 1134 | 1148 | | | | | | |
| 509/125 | E711 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | | | | | | |
| 509/126 | E712 | 722 | 728 | 735 | 739 | 748 | 754 | 765 | | | | | | |
| 509/127 | E713 | 680 | 684 | 688 | 691 | 696 | 700 | 701 | | | | | | |
| 509/128 | E714 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | | | | | | |
| 509/129 | E715 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | |
| 509/130 | E716 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 372 | 376 | | | | | | |
| 509/131 | E717 | 605 | 614 | 622 | 640 | 656 | 670 | 686 | | | | | | |
| 509/132 | E718 | 991 | 1005 | 1018 | 1029 | 1040 | 1049 | 1049 | | | | | | |
| 509/133 | E719 | 711 | 727 | 740 | 756 | 774 | 791 | 808 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sofiblz) | | หัวมิ(ล้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 5

| เส้นชื่อผู้จดบันทึก | | ที่มิเตอร์ | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่มิเตอร์ | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/077 | E501 | 905 | 951 | 956 | 959 | 968 | 980 | 984 | | | | | | |
| 509/078 | E502 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | | | | | | |
| 509/079 | E503 | 191 | 192 | 194 | 198 | 196 | 197 | 199 | | | | | | |
| 509/080 | E504 | 858 | 865 | 869 | 874 | 879 | 884 | 890 | | | | | | |
| 509/081 | E505 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | | | | | | |
| 509/082 | E506 | 800 | 808 | 805 | 808 | 812 | 814 | 818 | | | | | | |
| 509/083 | E507 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 509/084 | E508 | 401 | 402 | 404 | 405 | 407 | 409 | 410 | | | | | | |
| 509/085 | E509 | 307 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | | | | | | |
| 509/086 | E510 | 945 | 951 | 955 | 952 | 961 | 965 | 969 | | | | | | |
| 509/087 | E511 | 331 | 332 | 335 | 337 | 340 | 342 | 344 | | | | | | |
| 509/088 | E512 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | | | | | | |
| 509/089 | E513 | 472 | 478 | 487 | 489 | 499 | 506 | 509 | | | | | | |
| 509/090 | E514 | 455 | 457 | 459 | 461 | 466 | 468 | 470 | | | | | | |
| 509/091 | E515 | 586 | 587 | 618 | 620 | 627 | 630 | 632 | | | | | | |
| 509/092 | E516 | 611 | 614 | 616 | 619 | 622 | 625 | 629 | | | | | | |
| 509/093 | E517 | 340 | 341 | 346 | 353 | 360 | 365 | 370 | | | | | | |
| 509/094 | E518 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | | | |
| 509/095 | E519 | 949 | 956 | 966 | 968 | 972 | 978 | 985 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sofiblz) | | หัวมิ(ล้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

140 - 147

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 8

| เส้นชื่อผู้จดบันทึก | | ที่มิเตอร์ | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่มิเตอร์ | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/134 | E801 | 921 | 931 | 942 | 949 | 961 | 971 | 980 | | | | | | |
| 509/135 | E802 | 224 | 228 | 231 | 234 | 240 | 244 | 247 | | | | | | |
| 509/136 | E803 | 518 | 522 | 526 | 528 | 529 | 532 | 533 | | | | | | |
| 509/137 | E804 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | | | | | | |
| 509/138 | E805 | 392 | 396 | 399 | 400 | 403 | 406 | 409 | | | | | | |
| 509/139 | E806 | 451 | 456 | 462 | 467 | 472 | 478 | 484 | | | | | | |
| 509/140 | E807 | 579 | 589 | 590 | 590 | 591 | 597 | 607 | | | | | | |
| 509/141 | E808 | 933 | 938 | 944 | 949 | 954 | 960 | 965 | | | | | | |
| 509/142 | E809 | 536 | 521 | 544 | 552 | 557 | 562 | 533 | | | | | | |
| 509/143 | E810 | 963 | 969 | 978 | 980 | 985 | 991 | 998 | | | | | | |
| 509/144 | E811 | 1160 | 1166 | 1172 | 1177 | 1183 | 1189 | 1195 | | | | | | |
| 509/145 | E812 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| 509/146 | E813 | 380 | 382 | 383 | 380 | 386 | 386 | 385 | | | | | | |
| 509/147 | E814 | 471 | 479 | 483 | 480 | 485 | 488 | 492 | | | | | | |
| 509/148 | E815 | 481 | 482 | 484 | 484 | 485 | 486 | 487 | | | | | | |
| 509/149 | E816 | 193 | 194 | 202 | 209 | 212 | 217 | 220 | | | | | | |
| 509/150 | E817 | 137 | 139 | 142 | 144 | 147 | 150 | 152 | | | | | | |
| 509/151 | E818 | 884 | 890 | 895 | 901 | 909 | 911 | 917 | | | | | | |
| 509/152 | E819 | 576 | 580 | 585 | 589 | 593 | 597 | 600 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sofiblz) | | หัวมิ(ล้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

## ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา อาคาร อี 2569

แผ่น 6

| เส้นชื่อผู้จดบันทึก | | ที่มิเตอร์ | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ้านเลขที่ | เลขที่มิเตอร์ | ธ.ค.-68 | ม.ค.-69 | ก.พ.-69 | มี.ค.-69 | เม.ย.-69 | พ.ค.-69 | มิ.ย.-69 | ก.ค.-69 | ส.ค.-69 | ก.ย.-69 | ต.ค.-69 | พ.ย.-69 | ธ.ค.-69 |
| 509/096 | E601 | 689 | 698 | 704 | 711 | 720 | 728 | 738 | | | | | | |
| 509/097 | E602 | 495 | 500 | 509 | 518 | 526 | 534 | 542 | | | | | | |
| 509/098 | E603 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | | | | | | |
| 509/099 | E604 | 235 | 235 | 235 | 235 | 236 | 236 | 236 | | | | | | |
| 509/100 | E605 | 653 | 660 | 661 | 665 | 673 | 681 | 690 | | | | | | |
| 509/101 | E606 | 1501 | 1509 | 1619 | 1529 | 1537 | 1545 | 1554 | | | | | | |
| 509/102 | E607 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | | | | | | |
| 509/103 | E608 | 871 | 874 | 878 | 884 | 887 | 895 | 903 | | | | | | |
| 509/104 | E609 | 972 | 976 | 978 | 984 | 986 | 986 | 986 | | | | | | |
| 509/105 | E610 | 272 | 272 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | | | | | | |
| 509/106 | E611 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | | | | | | |
| 509/107 | E612 | 520 | 525 | 527 | 529 | 532 | 537 | 541 | | | | | | |
| 509/108 | E613 | 649 | 652 | 656 | 659 | 663 | 669 | 670 | | | | | | |
| 509/109 | E614 | 397 | 399 | 402 | 409 | 413 | 417 | 421 | | | | | | |
| 509/110 | E615 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | | | | | |
| 509/111 | E616 | 259 | 259 | 260 | 273 | 273 | 275 | 276 | | | | | | |
| 509/112 | E617 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 531 | 533 | | | | | | |
| 509/113 | E618 | 382 | 385 | 390 | 396 | 400 | 406 | 414 | | | | | | |
| 509/114 | E619 | 827 | 830 | 834 | 839 | 842 | 844 | 850 | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ (Sofiblz) | | หัวมิ(ล้อง) | [redacted] | | | | | | | | | | | |

# อาคาร F

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
## ประจำเดือน มกราคม 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 9.47 | 3377 | - | 17701 | 11 | [redacted] | |
| 2 | 10.04 | 3378 | 1 | 17710 | 9 | | |
| 3 | 10.07 | 3379 | 1 | 17719 | 9 | | |
| 4 | 10.12 | 3379 | - | 17728 | 9 | | |
| 5 | 10.10 | 3380 | 1 | 17745 | 17 | | |
| 6 | 9.46 | 3381 | 1 | 17754 | 9 | | |
| 7 | 8.39 | 3381 | - | 17764 | 10 | | |
| 8 | 10.18 | 3382 | 1 | 17781 | 17 | | |
| 9 | 8.41 | 3382 | - | 17791 | 10 | | |
| 10 | 9.02 | 3383 | 1 | 17800 | 9 | | |
| 11 | 8.45 | 3383 | - | 17809 | 9 | | |
| 12 | 8.02 | 3384 | 1 | 17823 | 13 | | |
| 13 | 8.06 | 3384 | - | 17835 | 12 | | |
| 14 | 7.45 | 3385 | 1 | 17844 | 9 | | |
| 15 | 10.05 | 3386 | 1 | 17853 | 9 | | |
| 16 | 7.54 | 3386 | - | 17862 | 9 | | |
| 17 | 7.34 | 3387 | 1 | 17879 | 17 | | |
| 18 | 8.19 | 3388 | 1 | 17888 | 9 | | |
| 19 | 9.11 | 3388 | - | 17906 | 18 | | |
| 20 | 7.40 | 3389 | 1 | 17915 | 9 | | |
| 21 | 9.00 | 3390 | 1 | 17933 | 18 | | |
| 22 | 9.04 | 3391 | 1 | 17941 | 8 | | |
| 23 | 10.15 | 3392 | 1 | 17951 | 10 | | |
| 24 | 9.31 | 3392 | - | 17968 | 17 | | |
| 25 | 8.20 | 3393 | 1 | 17980 | 12 | | |
| 26 | 8.36 | 3394 | 1 | 18004 | 24 | | |
| 27 | 8.30 | 3394 | - | 18015 | 11 | | |
| 28 | 7.38 | 3395 | 1 | 18026 | 21 | | |
| 29 | 8.05 | 3396 | 1 | 18046 | 10 | | |
| 30 | 8.29 | 3396 | - | 18058 | 12 | | |
| 31 | 7.06 | 3397 | 1 | 18074 | 16 | | |
| | รวม | | 20 | | 358 | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
## ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 2 | 9.34 | 3398 | 1 | 18083 | 9 | [redacted] | |
| 3 | 8.05 | 3399 | 1 | 18097 | 14 | | |
| 4 | 7.06 | 3399 | - | 18111 | 14 | | |
| 5 | 7.21 | 3400 | 1 | 18121 | 10 | | |
| 6 | 8.08 | 3401 | 1 | 18139 | 18 | | |
| 7 | 7.45 | 3402 | 1 | 18149 | 10 | | |
| 8 | 7.45 | 3402 | - | 18163 | 14 | | |
| 9 | 10.30 | 3403 | 1 | 18170 | 7 | | |
| 10 | 8.17 | 3404 | 1 | 18195 | 25 | | |
| 11 | | 3405 | 1 | 18204 | 9 | | |
| 12 | 8.02 | 3406 | 1 | 18214 | 10 | | |
| 13 | 8.40 | 3407 | 1 | 18233 | 19 | | |
| 14 | 7.40 | 3408 | 1 | 18242 | 9 | | |
| 15 | 7.41 | 3408 | - | 18253 | 11 | | |
| 16 | 9.38 | 3409 | 1 | 18270 | 17 | | |
| 17 | 10.50 | 3410 | 1 | 18289 | 19 | | |
| 18 | 8.35 | 3411 | 1 | 18298 | 9 | | |
| 19 | 9.03 | 3412 | 1 | 18308 | 10 | | |
| 20 | 8.00 | 3413 | 1 | 18326 | 18 | | |
| 21 | 7.35 | 3414 | 1 | 18337 | 11 | | |
| 22 | 9.56 | 3415 | 1 | 18354 | 17 | | |
| 23 | 11.36 | 3416 | 1 | 18368 | 14 | | |
| 24 | 14.49 | 3417 | 1 | 18388 | 20 | | |
| 25 | 15.59 | 3418 | 1 | 18393 | 5 | | |
| 26 | 9.05 | 3419 | 1 | 18409 | 16 | | |
| 27 | 8.05 | 3420 | 1 | 18418 | 9 | | |
| 28 | 7.19 | 3421 | 1 | 18436 | 18 | | |
| 29 | 10.24 | 3422 | 1 | 18444 | 8 | [redacted] | |
| | รวม | | 25 | | 370 | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
## ประจำเดือน มีนาคม 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 7.50 | 3423 | 1 | 18462 | 18 | | |
| 2 | 9.24 | 3424 | 1 | 18472 | 10 | | |
| 3 | 10.35 | 3426 | 2 | 18487 | 15 | | |
| 4 | 7.03 | 3427 | 1 | 18504 | 21 | | |
| 5 | 7.41 | 3428 | 1 | 18518 | 14 | | |
| 6 | 7.48 | 3429 | 1 | 18527 | 15 | | |
| 7 | 9.07 | 3430 | 1 | 18538 | 11 | | |
| 8 | 9.17 | 3431 | 1 | 18554 | 16 | | |
| 9 | 8.45 | 3432 | 1 | 18572 | 18 | | |
| 10 | 7.59 | 3433 | 1 | 18581 | 9 | | |
| 11 | 7.56 | 3434 | 1 | 18592 | 11 | | |
| 12 | 10.05 | 3435 | 1 | 18609 | 17 | | |
| 13 | 7.48 | 3436 | 1 | 18627 | 18 | | |
| 14 | 8.10 | 3437 | 1 | 18637 | 10 | | |
| 15 | 13.35 | 3439 | 1 | 18666 | 29 | | |
| 16 | 9.10 | 3439 | 1 | 18673 | 7 | | |
| 17 | 7.32 | 3440 | 1 | 18680 | 7 | | |
| 18 | 11.11 | 3441 | 1 | 18689 | 9 | | |
| 19 | 8.43 | 3442 | 1 | 18704 | 15 | | |
| 20 | 11.57 | 3443 | 1 | 18716 | 12 | | |
| 21 | 10.51 | 3444 | 1 | 18726 | 10 | | |
| 22 | 9.37 | 3445 | 1 | 18744 | 18 | | |
| 23 | 10.01 | 3446 | 1 | 18757 | 13 | | |
| 24 | 8.04 | 3447 | 1 | 18772 | 15 | | |
| 25 | 8.05 | 3448 | 1 | 18780 | 8 | | |
| 26 | 8.13 | 3449 | 1 | 18799 | 19 | | |
| 27 | 9.08 | 3450 | 1 | 18808 | 9 | | |
| 28 | 9.10 | 3452 | 2 | 18826 | 18 | | |
| 29 | 9.33 | 3453 | 1 | 18835 | 9 | | |
| 30 | | 3454 | 1 | 18854 | 19 | | |
| 31 | 8.37 | 3455 | 1 | 18872 | 18 | | |
| | รวม | | 33 | | 428 | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
## ประจำเดือน เมษายน 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 10.10 | 3456 | 1 | 18881 | 9 | [redacted] | |
| 2 | 9.30 | 3457 | 1 | 18891 | 10 | | |
| 3 | 10.03 | 3458 | 1 | 18909 | 18 | | |
| 4 | 9.41 | 3459 | 1 | 18918 | 9 | | |
| 5 | 9.33 | 3461 | 2 | 18937 | 19 | | |
| 6 | 15.57 | 3462 | 1 | 18945 | 8 | | |
| 7 | 9.56 | 3463 | 1 | 18963 | 18 | | |
| 8 | 10.46 | 3464 | 1 | 18973 | 10 | | |
| 9 | 8.58 | 3465 | 1 | 18983 | 10 | | |
| 10 | 8.13 | 3466 | 1 | 18999 | 14 | | |
| 11 | 8.34 | 3468 | 2 | 19010 | 10 | | |
| 12 | 7.41 | 3469 | 1 | 19027 | 17 | | |
| 13 | 7.49 | 3470 | 1 | 19035 | 8 | | |
| 14 | 7.34 | 3471 | 1 | 19052 | 17 | | |
| 15 | 7.49 | 3472 | 1 | 19062 | 10 | | |
| 16 | 8.00 | 3473 | 1 | 19072 | 10 | | |
| 17 | 9.16 | 3475 | 2 | 19090 | 18 | | |
| 18 | 10.53 | 3476 | 1 | 19099 | 9 | | |
| 19 | 10.08 | 3477 | 1 | 19113 | 14 | | |
| 20 | 10.35 | 3478 | 1 | 19134 | 21 | | |
| 21 | 10.13 | 3480 | 2 | 19143 | 9 | | |
| 22 | 7.03 | 3481 | 1 | 19152 | 9 | | |
| 23 | 7.45 | 3482 | 1 | 19170 | 18 | | |
| 24 | 9.19 | 3483 | 1 | 19179 | 9 | | |
| 25 | 7.45 | 3484 | 1 | 19189 | 10 | | |
| 26 | 9.58 | 3486 | 2 | 19205 | 16 | | |
| 27 | 8.15 | 3487 | 1 | 19214 | 9 | | |
| 28 | 10.05 | 3488 | 1 | 19232 | 18 | | |
| 29 | 8.55 | 3489 | 1 | 19244 | 12 | | |
| 30 | 10.11 | 3490 | 1 | 19259 | 15 | | |
| | รวม | | 35 | | 336 | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
## ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 10.00 | 3491 | 1 | 19875 | 16 | [redacted] | |
| 2 | 8.51 | 3492 | 1 | 19886 | 11 | | |
| 3 | 8.00 | 3494 | 2 | 19896 | 10 | | |
| 4 | 8.15 | 3495 | 1 | 19914 | 18 | | |
| 5 | 6.56 | 3496 | 1 | 19927 | 13 | | |
| 6 | 7.46 | 3497 | 1 | 19944 | 17 | | |
| 7 | 9.00 | 3498 | 1 | 19954 | 10 | | |
| 8 | 7.50 | 3499 | 1 | 19969 | 15 | | |
| 9 | 7.09 | 3500 | 1 | 19978 | 9 | | |
| 10 | 10.24 | 3501 | 1 | 19993 | 15 | | |
| 11 | 9.06 | 3502 | 1 | 19405 | 12 | | |
| 12 | 7.58 | 3503 | 1 | 19414 | 9 | | |
| 13 | 8.24 | 3504 | 1 | 19426 | 12 | | |
| 14 | 8.10 | 3505 | 1 | 19441 | 15 | | |
| 15 | 7.09 | 3506 | 1 | 19450 | 9 | | |
| 16 | 8.15 | 3507 | 1 | 19464 | 14 | | |
| 17 | 13.02 | 3508 | 1 | 19477 | 13 | | |
| 18 | 8.24 | 3509 | 1 | 19495 | 18 | | |
| 19 | 7.30 | 3510 | 1 | 19504 | 9 | | |
| 20 | 7.44 | 3511 | 1 | 19521 | 17 | | |
| 21 | 7.30 | 3512 | 1 | 19531 | 10 | | |
| 22 | 8.06 | 3513 | 1 | 19542 | 11 | | |
| 23 | 7.36 | 3514 | 1 | 19559 | 17 | | |
| 24 | 7.45 | 3515 | 1 | 19578 | 19 | | |
| 25 | 8.33 | 3516 | 1 | 19588 | 10 | | |
| 26 | 7.15 | 3517 | 1 | 19605 | 17 | | |
| 27 | 7.17 | 3518 | 1 | 19614 | 9 | | |
| 28 | 8.03 | 3520 | 2 | 19634 | 20 | | |
| 29 | 7.14 | 3521 | 1 | 19660 | 26 | | |
| 30 | 7.38 | 3522 | 1 | 19668 | 8 | | |
| 31 | 8.22 | 3523 | 1 | 19678 | 10 | [redacted] | |
| | รวม | | 33 | | 419 | | |

## ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า
## ประจำเดือน มิถุนายน 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 8.02 | 3524 | 1 | 19685 | 7 | [redacted] | |
| 2 | 9.54 | 3525 | 1 | 19695 | 10 | | |
| 3 | 7.48 | 3526 | 1 | 19706 | 11 | | |
| 4 | 7.40 | 3527 | 1 | 19715 | 9 | | |
| 5 | 7.45 | 3528 | 1 | 19727 | 12 | | |
| 6 | 7.24 | 3529 | 1 | 19734 | 7 | | |
| 7 | 10.06 | 3531 | 2 | 19749 | 15 | | |
| 8 | 7.38 | 3532 | 1 | 19759 | 10 | | |
| 9 | 7.57 | 3533 | 1 | 19778 | 19 | | |
| 10 | 7.09 | 3534 | 1 | 19790 | 8 | | |
| 11 | 8.21 | 3535 | 1 | 19798 | 18 | | |
| 12 | 7.50 | 3536 | 1 | 19804 | 11 | | |
| 13 | 7.09 | 3536 | - | 19822 | 18 | | |
| 14 | 8.14 | 3537 | 1 | 19833 | 11 | | |
| 15 | 8.07 | 3538 | 1 | 19854 | 21 | | |
| 16 | 7.47 | 3539 | 1 | 19864 | 10 | | |
| 17 | 7.45 | 3540 | 1 | 19875 | 11 | | |
| 18 | 8.01 | 3541 | 1 | 19897 | 22 | | |
| 19 | 7.50 | 3542 | 1 | 19908 | 11 | | |
| 20 | 8.12 | 3543 | 1 | 19927 | 19 | | |
| 21 | 8.14 | 3544 | 1 | 19938 | 11 | | |
| 22 | 7.40 | 3545 | 1 | 19957 | 19 | | |
| 23 | 7.36 | 3546 | 1 | 19966 | 9 | | |
| 24 | 7.02 | 3548 | 2 | 19985 | 19 | | |
| 25 | 7.31 | 3549 | 1 | 19995 | 10 | | |
| 26 | 7.23 | 3550 | 1 | 20008 | 13 | | |
| 27 | 7.50 | 3551 | 1 | 20019 | 11 | | |
| 28 | 8.10 | 3552 | 1 | 20032 | 13 | | |
| 29 | 11.12 | 3553 | 1 | 20050 | 18 | | |
| 30 | 8.04 | 3554 | 1 | 20061 | 11 | [redacted] | |
| | รวม | | 31 | | 343 | | |

# อาคาร G

## นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคารจี

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาส่วนกลาง (ประจำวัน)

เดือน มกราคม 2549

| วันที่ | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | บันทึกโดย | ตรวจสอบโดย | ทบทวนโดย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนหน่วย | รวม | จำนวนหน่วย | รวม | | | |
| 1 | 00057 | 1 | 29057 | 18 | [redacted] | | |
| 2 | 00059 | 2 | 29076 | 19 | | | |
| 3 | 00060 | 1 | 29093 | 17 | | | |
| 4 | 00061 | 1 | 29116 | 23 | | | |
| 5 | 00062 | 1 | 29139 | 23 | | | |
| 6 | 00063 | 1 | 29162 | 23 | | | |
| 7 | 00064 | 1 | 29184 | 22 | | | |
| 8 | 00066 | 1 | 29207 | 23 | | | |
| 9 | 00068 | 1 | 29226 | 19 | | | |
| 10 | 00069 | 1 | 29247 | 21 | | | |
| 11 | 00067 | 0 | 29264 | 17 | | | |
| 12 | 00069 | 1 | 29293 | 29 | | | |
| 13 | 00069 | 1 | 29313 | 20 | | | |
| 14 | 00070 | 1 | 29332 | 19 | | | |
| 15 | 00071 | 1 | 29369 | 37 | | | |
| 16 | 00072 | 1 | 29401 | 32 | | | |
| 17 | 00073 | 1 | 29424 | 23 | | | |
| 18 | 00075 | 2 | 29447 | 23 | | | |
| 19 | 00076 | 1 | 29469 | 22 | | | |
| 20 | 00077 | 1 | 29493 | 24 | | | |
| 21 | 00078 | 1 | 29516 | 23 | | | |
| 22 | 00080 | 2 | 29534 | 22 | | | |
| 23 | 00081 | 1 | 29557 | 19 | | | |
| 24 | 00082 | 1 | 29580 | 23 | | | |
| 25 | 00083 | 1 | 29601 | 21 | | | |
| 26 | 00084 | 1 | 29623 | 22 | | | |
| 27 | 00086 | 2 | 29652 | 29 | | | |
| 28 | 00087 | 1 | 29677 | 20 | | | |
| 29 | 00088 | 1 | 29699 | 20 | | | |
| 30 | 00089 | 1 | 29708 | 16 | | | |
| 31 | 00090 | 1 | 29732 | 24 | | | |
| รวม | | | รวม | | | | |
| 1 | 00092 | 2 | 29754 | 22 | | | |

## นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคารจี

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาส่วนกลาง (ประจำวัน)

เดือน มกราคม 2549

| วันที่ | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | บันทึกโดย | ตรวจสอบโดย | ทบทวนโดย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนหน่วย | รวม | จำนวนหน่วย | รวม | | | |
| 1 | 00095 | 2 | 029754 | 22 | [redacted] | | |
| 2 | 00093 | 1 | 029781 | 27 | | | |
| 3 | 00094 | 1 | 029801 | 20 | | | |
| 4 | 00096 | 2 | 029820 | 19 | | | |
| 5 | 00097 | 1 | 029842 | 22 | | | |
| 6 | 00098 | 1 | 029859 | 17 | | | |
| 7 | 00100 | 2 | 029875 | 16 | | | |
| 8 | 00101 | 1 | 029897 | 22 | | | |
| 9 | 00102 | 1 | 029920 | 23 | | | |
| 10 | 00103 | 1 | 029942 | 22 | | | |
| 11 | 00105 | 2 | 029964 | 22 | | | |
| 12 | 00107 | 2 | 029980 | 16 | | | |
| 13 | 00109 | 1 | 030002 | 22 | | | |
| 14 | 00110 | 2 | 030019 | 17 | | | |
| 15 | 00111 | 1 | 030041 | 22 | | | |
| 16 | 00113 | 2 | 030063 | 22 | | | |
| 17 | 00115 | 2 | 030083 | 20 | | | |
| 18 | 00116 | 1 | 030102 | 19 | | | |
| 19 | 00119 | 2 | 030126 | 24 | | | |
| 20 | 00119 | 1 | 030148 | 22 | | | |
| 21 | 00121 | 2 | 030171 | 23 | | | |
| 22 | 00122 | 1 | 030193 | 22 | | | |
| 23 | 00124 | 2 | 030221 | 28 | | | |
| 24 | 00126 | 2 | 030246 | 25 | | | |
| 25 | 00127 | 1 | 030271 | 25 | | | |
| 26 | 00129 | 2 | 030297 | 26 | | | |
| 27 | 00130 | 1 | 030313 | 16 | | | |
| 28 | 00132 | 2 | 030335 | 22 | | | |
| 1 29 | 00134 | 2 | 030353 | 18 | | | |
| 2 30 | 00135 | 1 | 030374 | 21 | | | |
| 31 | | | | | | | |
| รวม | | | รวม | | | | |

## นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคารจี

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาส่วนกลาง (ประจำวัน)

เดือน มีนาคม 2549

| วันที่ | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | บันทึกโดย | ตรวจสอบโดย | ทบทวนโดย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนหน่วย | รวม | จำนวนหน่วย | รวม | | | |
| 1 | 00132 | 2 | 029313 | 18 | [redacted] | | |
| 2 | 00135 | 1 | 029374 | 21 | | | |
| 3 | 00137 | 2 | 029395 | 21 | | | |
| 4 | 00139 | 2 | 029415 | 20 | | | |
| 5 | 00141 | 2 | 029435 | 20 | | | |
| 6 | 00143 | 1 | 029473 | 38 | | | |
| 7 | 00144 | 2 | 029497 | 24 | | | |
| 8 | 00146 | 1 | 029521 | 24 | | | |
| 9 | 00147 | 2 | 029544 | 23 | | | |
| 10 | 00148 | 1 | 029573 | 29 | | | |
| 11 | 00150 | 2 | 029602 | 29 | | | |
| 12 | 00152 | 2 | 029643 | 41 | | | |
| 13 | 00154 | 2 | 029671 | 28 | | | |
| 14 | 00155 | 1 | 029687 | 16 | | | |
| 15 | 00157 | 2 | 029709 | 22 | | | |
| 16 | 00158 | 1 | 029731 | 22 | | | |
| 17 | 00159 | 1 | 029762 | 31 | | | |
| 18 | 00161 | 2 | 029794 | 32 | | | |
| 19 | 00163 | 2 | 029817 | 23 | | | |
| 20 | 00164 | 1 | 029834 | 17 | | | |
| 21 | 00165 | 1 | 029853 | 19 | | | |
| 22 | 00167 | 2 | 029872 | 19 | | | |
| 23 | 00169 | 2 | 029894 | 22 | | | |
| 24 | 00171 | 2 | 029911 | 17 | | | |
| 25 | 00172 | 1 | 029930 | 19 | | | |
| 26 | 00174 | 2 | 029949 | 19 | | | |
| 27 | 00176 | 2 | 029971 | 22 | | | |
| 28 | 00177 | 1 | 029998 | 27 | | | |
| 29 | 00179 | 2 | 030026 | 28 | | | |
| 30 | 00181 | 2 | 030044 | 23 | | | |
| 31 | 00182 | 1 | 030067 | 18 | | | |
| รวม | | | รวม | | | | |

## นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคารจี

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาส่วนกลาง (ประจำวัน)

เดือน มีนาคม 2549

| วันที่ | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | บันทึกโดย | ตรวจสอบโดย | ทบทวนโดย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนหน่วย | รวม | จำนวนหน่วย | รวม | | | |
| 1 | 00184 | 2 | 030045 | 18 | [redacted] | | |
| 2 | 00186 | 2 | 030103 | 18 | | | |
| 3 | 00187 | 1 | 030119 | 16 | | | |
| 4 | 00189 | 2 | 030142 | 23 | | | |
| 5 | 00191 | 2 | 030158 | 16 | | | |
| 6 | 00193 | 2 | 030179 | 21 | | | |
| 7 | 00194 | 1 | 030231 | 26 | | | |
| 8 | 00196 | 2 | 030231 | 26 | | | |
| 9 | 00198 | 2 | 030247 | 16 | | | |
| 10 | 00200 | 2 | 030263 | 16 | | | |
| 11 | 00201 | 1 | 030286 | 23 | | | |
| 12 | 00203 | 2 | 030307 | 21 | | | |
| 13 | 00205 | 2 | 030328 | 21 | | | |
| 14 | 00207 | 2 | 030349 | 21 | | | |
| 15 | 00209 | 2 | 030370 | 21 | | | |
| 16 | 00210 | 1 | 030393 | 23 | | | |
| 17 | 00212 | 2 | 030411 | 18 | | | |
| 18 | 00214 | 2 | 030432 | 21 | | | |
| 19 | 00215 | 1 | 030448 | 16 | | | |
| 20 | 00217 | 2 | 030470 | 22 | | | |
| 21 | 00219 | 2 | 030490 | 20 | | | |
| 22 | 00221 | 2 | 030510 | 20 | | | |
| 23 | 00223 | 2 | 030525 | 15 | | | |
| 24 | 00224 | 1 | 030540 | 15 | | | |
| 25 | 00226 | 2 | 030562 | 22 | | | |
| 26 | 00228 | 2 | 030579 | 17 | | | |
| 27 | 00230 | 2 | 030601 | 22 | | | |
| 28 | 00231 | 1 | 030623 | 22 | | | |
| 29 | 00233 | 2 | 030645 | 22 | | | |
| 30 | 00235 | 2 | 030668 | 23 | | | |
| 31 | | | | | | | |
| รวม | | | รวม | | | | |

## นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคารจี

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาส่วนกลาง (ประจำวัน)

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

| วันที่ | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | บันทึกโดย | ตรวจสอบโดย | อนุมัติโดย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนหน่วย | รวม | จำนวนหน่วย | รวม | | | |
| 1 | 00247 | 2 | 030696 | 20 | [redacted] | | |
| 2 | 00248 | 1 | 030707 | 19 | | | |
| 3 | 00250 | 2 | 030722 | 15 | | | |
| 4 | 00252 | 2 | 030744 | 22 | | | |
| 5 | 00253 | 1 | 030764 | 20 | | | |
| 6 | 00255 | 2 | 030781 | 17 | | | |
| 7 | 00257 | 2 | 030802 | 21 | | | |
| 8 | 00258 | 1 | 030824 | 22 | | | |
| 9 | 00259 | 1 | 030844 | 20 | | | |
| 10 | 00261 | 2 | 030870 | 26 | | | |
| 11 | 00262 | 1 | 030892 | 22 | | | |
| 12 | 00263 | 1 | 030910 | 18 | | | |
| 13 | 00265 | 2 | 030929 | 19 | | | |
| 14 | 00267 | 2 | 030956 | 27 | | | |
| 15 | 00268 | 1 | 030972 | 16 | | | |
| 16 | 00270 | 2 | 030994 | 22 | | | |
| 17 | 00272 | 2 | 031016 | 22 | | | |
| 18 | 00273 | 1 | 031042 | 26 | | | |
| 19 | 00275 | 2 | 031063 | 21 | | | |
| 20 | 00277 | 2 | 031085 | 22 | | | |
| 21 | 00278 | 1 | 031102 | 17 | | | |
| 22 | 00279 | 1 | 031120 | 18 | | | |
| 23 | 00281 | 2 | 031136 | 16 | | | |
| 24 | 00283 | 2 | 031158 | 22 | | | |
| 25 | 00284 | 1 | 031190 | 32 | | | |
| 26 | 00286 | 2 | 031200 | 20 | | | |
| 27 | 00287 | 1 | 031221 | 21 | | | |
| 28 | 00288 | 2 | 031240 | 19 | | | |
| 29 | 00291 | 1 | 031259 | 19 | | | |
| 30 | 00293 | 2 | 031280 | 21 | | | |
| 31 | 00294 | 1 | 031297 | 17 | | | |
| รวม | | | รวม | | | | |

## นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคารจี

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาส่วนกลาง (ประจำวัน)

เดือน มีนาคม 2569

| วันที่ | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | บันทึกโดย | ตรวจสอบโดย | อนุมัติโดย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนหน่วย | รวม | จำนวนหน่วย | รวม | | | |
| 1 | 00296 | 2 | 031319 | 21 | [redacted] | | |
| 2 | 00298 | 2 | 031336 | 20 | | | |
| 3 | 00290 | 2 | 031360 | 22 | | | |
| 4 | 00291 | 1 | 031382 | 22 | | | |
| 5 | 00292 | 1 | 031402 | 20 | | | |
| 6 | 00294 | 2 | 031421 | 19 | | | |
| 7 | 00295 | 1 | 031443 | 22 | | | |
| 8 | 00297 | 2 | 031465 | 22 | | | |
| 9 | 00299 | 2 | 031479 | 14 | | | |
| 10 | 00300 | 1 | 031493 | 14 | | | |
| 11 | 00301 | 1 | 031509 | 16 | | | |
| 12 | 00303 | 2 | 031544 | 35 | | | |
| 13 | 00304 | 1 | 031566 | 22 | | | |
| 14 | 00306 | 2 | 031590 | 24 | | | |
| 15 | 00307 | 1 | 031611 | 21 | | | |
| 16 | 00309 | 2 | 031629 | 18 | | | |
| 17 | 00310 | 1 | 031646 | 19 | | | |
| 18 | 00311 | 1 | 031669 | 23 | | | |
| 19 | 00313 | 2 | 031685 | 16 | | | |
| 20 | 00314 | 1 | 031707 | 22 | | | |
| 21 | 00316 | 2 | 031729 | 22 | | | |
| 22 | 00317 | 1 | 031756 | 27 | | | |
| 23 | 00318 | 1 | 031774 | 18 | | | |
| 24 | 00320 | 2 | 031793 | 19 | | | |
| 25 | 00322 | 2 | 031815 | 22 | | | |
| 26 | 00323 | 1 | 031832 | 17 | | | |
| 27 | 00325 | 2 | 031853 | 21 | | | |
| 28 | 00326 | 1 | 031874 | 21 | | | |
| 29 | 00328 | 2 | 031896 | 22 | | | |
| 30 | 00330 | 2 | 031915 | 19 | | | |
| 31 | 00331 | 1 | 031934 | 19 | | | |
| รวม | | | รวม | | | | |
| 2 | 00332 | 1 | 031955 | 21 | [redacted] | | |

# อาคาร H

ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 2 | 9.36น. | 784 | — | 19018 | 15 | [redacted] | |
| 3 | 10.05น. | 785 | 1 | 19028 | 10 | | |
| 3 | 9.56น. | 786 | 1 | 19035 | 7 | | |
| 4 | 9.54น. | 786 | — | 19046 | 11 | | |
| 5 | 9.45น. | 787 | 1 | 19057 | 11 | | |
| 6 | 9.39น. | 787 | — | 19067 | 10 | | |
| 7 | 10.01น. | 788 | 1 | 19078 | 11 | | |
| 8 | 9.48น. | 788 | — | 19087 | 9 | | |
| 9 | 9.55น. | 789 | 1 | 19108 | 21 | | |
| 10 | 9.58น. | 790 | 1 | 19119 | 11 | | |
| 11 | 10.28น. | 790 | — | 19128 | 9 | | |
| 12 | 10.01น. | 791 | 1 | 19149 | 21 | | |
| 13 | 9.54น. | 791 | — | 19159 | 10 | | |
| 14 | 9.55น. | 792 | 1 | 19170 | 11 | | |
| 15 | 9.57น. | 792 | — | 19181 | 11 | | |
| 16 | 10.12น. | 793 | 1 | 19191 | 10 | | |
| 17 | 10.04น. | 794 | 1 | 19212 | 21 | | |
| 18 | 10.12น. | 794 | — | 19223 | 11 | | |
| 19 | 9.55น. | 795 | 1 | 19232 | 9 | | |
| 20 | 10.13น. | 795 | — | 19242 | 10 | | |
| 21 | 9.59น. | 796 | 1 | 19243 | 1 | | |
| 22 | 10.04น. | 797 | 1 | 19273 | 30 | | |
| 23 | 10.35น. | 798 | 1 | 19284 | 11 | | |
| 24 | 10.00น. | 799 | 1 | 19295 | 11 | | |
| 25 | 9.45น. | 799 | — | 19315 | 20 | | |
| 26 | 9.43น. | 800 | 1 | 19325 | 10 | | |
| 27 | 9.36น. | 801 | 1 | 19336 | 11 | | |
| 28 | 10.05น. | 801 | — | 19350 | 14 | | |
| 29 | 9.48น. | 802 | 1 | 19365 | 15 | | |
| 30 | 9.54น. | 803 | 1 | 19374 | 9 | | |
| 31 | 9.46น. | 803 | — | 19385 | 11 | | |
| รวม | | | 19 | | 382 | | |

ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 10.05น. | 804 | 1 | 19400 | 15 | [redacted] | |
| 2 | 9.57น. | 805 | 1 | 19415 | 15 | | |
| 3 | 10.03น. | 805 | — | 19425 | 10 | | |
| 4 | 9.55น. | 806 | 1 | 19436 | 11 | | |
| 5 | 10.02น. | 807 | 1 | 19446 | 10 | | |
| 6 | 9.53น. | 808 | 1 | 19466 | 20 | | |
| 7 | 9.47น. | 808 | — | 19475 | 9 | | |
| 8 | 10.05น. | 809 | 1 | 19486 | 11 | | |
| 9 | 9.57น. | 810 | 1 | 19496 | 10 | | |
| 10 | 9.43น. | 811 | 1 | 19516 | 20 | | |
| 11 | 9.55น. | 811 | — | 19526 | 10 | | |
| 12 | 10.08น. | 812 | 1 | 19536 | 10 | | |
| 13 | 10.00น. | 813 | 1 | 19547 | 11 | | |
| 14 | 9.53น. | 814 | 1 | 19567 | 20 | | |
| 15 | 9.52น. | 815 | 1 | 19578 | 11 | | |
| 16 | 9.36น. | 816 | 1 | 19589 | 11 | | |
| 17 | 10.21น. | 816 | — | 19599 | 10 | | |
| 18 | 10.16น. | 817 | 1 | 19620 | 21 | | |
| 19 | 10.08น. | 818 | 1 | 19631 | 11 | | |
| 20 | 10.13น. | 819 | 1 | 19641 | 10 | | |
| 21 | 10.03น. | 820 | 1 | 19651 | 10 | | |
| 22 | 9.33น. | 820 | — | 19661 | 10 | | |
| 23 | 9.54น. | 821 | 1 | 19681 | 20 | | |
| 24 | 9.58น. | 822 | 1 | 19692 | 11 | | |
| 25 | 10.01น. | 823 | 1 | 19703 | 11 | | |
| 26 | 9.33น. | 824 | 1 | 19723 | 20 | | |
| 27 | 9.52น. | 825 | 1 | 19734 | 11 | | |
| 28 | 9.49น. | 826 | 1 | 19745 | 11 | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| รวม | | | 29 | | 360 | | |

ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 9.38น. | 827 | 1 | 19758 | 13 | [redacted] | |
| 2 | 9.43น. | 828 | 1 | 19776 | 18 | | |
| 3 | 9.38น. | 829 | 1 | 19786 | 10 | | |
| 4 | 10.05น. | 830 | 1 | 19797 | 11 | | |
| 5 | 9.35น. | 831 | 1 | 19819 | 22 | | |
| 6 | 9.58น. | 832 | 1 | 19831 | 12 | | |
| 7 | 10.02น. | 833 | 1 | 19841 | 10 | | |
| 8 | 9.32น. | 834 | 1 | 19861 | 20 | | |
| 9 | 9.39น. | 835 | 1 | 19872 | 11 | | |
| 10 | 9.54น. | 836 | 1 | 19882 | 10 | | |
| 11 | 10.01น. | 836 | — | 19893 | 11 | | |
| 12 | 9.56น. | 837 | 1 | 19914 | 21 | | |
| 13 | 10.11น. | 838 | 1 | 19925 | 11 | | |
| 14 | 9.59น. | 839 | 1 | 19936 | 11 | | |
| 15 | 9.38น. | 840 | 1 | 19947 | 11 | | |
| 16 | 9.52น. | 841 | 1 | 19967 | 20 | | |
| 17 | 10.02น. | 841 | — | 19978 | 11 | | |
| 18 | 10.08น. | 842 | 1 | 19990 | 12 | | |
| 19 | 9.37น. | 843 | 1 | 19998 | 8 | | |
| 20 | 10.20น. | 844 | 1 | 20020 | 22 | | |
| 21 | 9.57น. | 845 | 1 | 20030 | 10 | | |
| 22 | 9.47น. | 846 | 1 | 20040 | 10 | | |
| 23 | 9.54น. | 847 | 1 | 20060 | 20 | | |
| 24 | 9.53น. | 848 | 1 | 20071 | 11 | | |
| 25 | 10.10น. | 849 | 1 | 20083 | 12 | | |
| 26 | 9.38น. | 850 | 1 | 20102 | 19 | | |
| 27 | 10.05น. | 851 | 1 | 20113 | 11 | | |
| 28 | 9.49น. | 852 | 1 | 20133 | 20 | | |
| 29 | 9.40น. | 853 | 1 | 20143 | 10 | | |
| 30 | 9.48น. | 854 | 1 | 20154 | 11 | | |
| 31 | 9.45น. | 855 | 1 | 20174 | 20 | | |
| รวม | | | 29 | | 429 | | |

ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 10.01น. | 856 | 1 | 20185 | 11 | [redacted] | |
| 2 | 9.51น. | 857 | 1 | 20205 | 20 | | |
| 3 | 9.52น. | 858 | 1 | 20216 | 11 | | |
| 4 | 10.03น. | 859 | 1 | 20226 | 10 | | |
| 5 | 10.08น. | 860 | 1 | 20236 | 10 | | |
| 6 | 9.47น. | 861 | 1 | 20257 | 21 | | |
| 7 | 9.43น. | 862 | 1 | 20268 | 11 | | |
| 8 | 10.00น. | 863 | 1 | 20278 | 10 | | |
| 9 | 9.05น. | 864 | 1 | 20300 | 22 | | |
| 10 | 9.10น. | 865 | 1 | 20311 | 11 | | |
| 11 | 9.06น. | 866 | 1 | 20331 | 20 | | |
| 12 | 9.47น. | 867 | 1 | 20342 | 11 | | |
| 13 | 9.50น. | 867 | — | 20352 | 10 | | |
| 14 | 10.00น. | 868 | 1 | 20369 | 17 | | |
| 15 | 8.45น. | 869 | 1 | 20379 | 10 | | |
| 16 | 10.07น. | 870 | 1 | 20390 | 11 | | |
| 17 | 10.05น. | 871 | 1 | 20400 | 10 | | |
| 18 | 9.05น. | 873 | 2 | 20420 | 20 | | |
| 19 | 9.15น. | 874 | 1 | 20431 | 11 | | |
| 20 | 9.30น. | 875 | 1 | 20443 | 12 | | |
| 21 | 9.40น. | 876 | 1 | 20461 | 18 | | |
| 22 | 9.00น. | 877 | 1 | 20471 | 10 | | |
| 23 | 9.01น. | 878 | 1 | 20482 | 11 | | |
| 24 | 9.09น. | 879 | 1 | 20503 | 21 | | |
| 25 | 9.05น. | 880 | 1 | 20513 | 10 | | |
| 26 | 9.08น. | 881 | 1 | 20523 | 10 | | |
| 27 | 10.05น. | 882 | 1 | 20534 | 11 | | |
| 28 | 9.07น. | 883 | 1 | 20554 | 20 | | |
| 29 | 9.40น. | 884 | 1 | 20564 | 10 | | |
| 30 | 9.45น. | 885 | 1 | 20575 | 11 | | |
| 31 | | | | | | | |
| รวม | | | 30 | | 401 | | |

ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 10.00น. | 886 | 1 | 20585 | 10 | [redacted] | |
| 2 | 9.55น. | 887 | 1 | 20595 | 10 | | |
| 3 | 9.05น. | 888 | 1 | 20616 | 21 | | |
| 4 | 9.15น. | 889 | 1 | 20626 | 10 | | |
| 5 | 9.10น. | 890 | 1 | 20636 | 10 | | |
| 6 | 9.25น. | 890 | – | 20646 | 10 | | |
| 7 | 9.00น. | 891 | 1 | 20665 | 19 | | |
| 8 | 10.00น. | 892 | 1 | 20676 | 11 | | |
| 9 | 10.05น. | 893 | 1 | 20685 | 9 | | |
| 10 | 9.00น. | 894 | 1 | 20697 | 12 | | |
| 11 | 9.05น. | 895 | 1 | 20707 | 10 | | |
| 12 | 9.05น. | 896 | 1 | 20727 | 20 | | |
| 13 | 9.15น. | 897 | 1 | 20737 | 10 | | |
| 14 | 9.16น. | 898 | 1 | 20748 | 11 | | |
| 15 | 9.17น. | 898 | – | 20758 | 10 | | |
| 16 | 10.00น. | 899 | 1 | 20768 | 10 | | |
| 17 | 10.01น. | 900 | 1 | 20777 | 9 | | |
| 18 | 10.05น. | 901 | 1 | 20797 | 20 | | |
| 19 | 10.09น. | 902 | 1 | 20807 | 10 | | |
| 20 | 9.00น. | 903 | 1 | 20817 | 10 | | |
| 21 | 9.05น. | 904 | 1 | 20828 | 11 | | |
| 22 | 9.09น. | 905 | 1 | 20838 | 10 | | |
| 23 | 9.10น. | 906 | 1 | 20847 | 9 | | |
| 24 | 9.11น. | 907 | 1 | 20866 | 19 | | |
| 25 | 9.15น. | 908 | 1 | 20877 | 11 | | |
| 26 | 9.45น. | 909 | 1 | 20887 | 10 | | |
| 27 | 9.05น. | 910 | 1 | 20897 | 10 | | |
| 28 | 9.10น. | 911 | 1 | 20914 | 17 | | |
| 29 | 10.00น. | 912 | 1 | 20923 | 9 | | |
| 30 | 10.07น. | 913 | 1 | 20938 | 15 | | |
| 31 | 9.00น. | 914 | 1 | 20949 | 11 | | |
| รวม | | | 29 | | 394 | [redacted] | |

ตารางจดบันทึก มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2569

| วันที่ | เวลา | มิเตอร์ไฟฟ้า | | มิเตอร์น้ำประปา | | ผู้บันทึก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | เลขมิเตอร์ | การใช้ต่อวัน | | |
| 1 | 10.00น. | 914 | – | 20962 | 13 | [redacted] | |
| 2 | 10.10น. | 915 | 1 | 20971 | 9 | | |
| 3 | 10.15น. | 916 | 1 | 20986 | 15 | | |
| 4 | 9.45น. | 917 | 1 | 21001 | 15 | | |
| 5 | 9.05น. | 918 | 1 | 21010 | 9 | | |
| 6 | 10.00น. | 919 | 1 | 21019 | 9 | | |
| 7 | 10.07น. | 920 | 1 | 21039 | 20 | | |
| 8 | 10.15น. | 921 | 1 | 21050 | 11 | | |
| 9 | 10.07น. | 922 | 1 | 21060 | 10 | | |
| 10 | 10.08น. | 923 | 1 | 21069 | 9 | | |
| 11 | 9.45น. | 924 | 1 | 21081 | 12 | | |
| 12 | 9.40น. | 925 | 1 | 21099 | 18 | | |
| 13 | 9.05น. | 926 | 1 | 21110 | 11 | | |
| 14 | 9.09น. | 927 | 1 | 21120 | 10 | | |
| 15 | 9.01น. | 928 | 1 | 21141 | 21 | | |
| 16 | 9.00น. | 929 | 1 | 21151 | 10 | | |
| 17 | 10.00น. | 929 | – | 21161 | 10 | | |
| 18 | 10.05น. | 930 | 1 | 21172 | 11 | | |
| 19 | 10.20น. | 931 | 1 | 21193 | 21 | | |
| 20 | 10.15น. | 932 | 1 | 21204 | 11 | | |
| 21 | 10.16น. | 933 | 1 | 21224 | 20 | | |
| 22 | 9.45น. | 934 | 1 | 21235 | 11 | | |
| 23 | 9.40น. | 935 | 1 | 21246 | 11 | | |
| 24 | 9.05น. | 936 | 1 | 21261 | 15 | | |
| 25 | 10.07น. | 937 | 1 | 21277 | 16 | | |
| 26 | 10.15น. | 938 | 1 | 21287 | 10 | | |
| 27 | 9.08น. | 938 | – | 21298 | 11 | | |
| 28 | 10.00น. | 939 | 1 | 21308 | 10 | | |
| 29 | 9.45น. | 940 | 1 | 21329 | 21 | | |
| 30 | 9.55น. | 941 | 1 | 21339 | 10 | [redacted] | |
| 31 | | | | | | | |
| รวม | | | 27 | | 390 | | |

# ภาคผนวก ข 11

# เอกสารบันทึกปริมาณขยะที่ส่งกำจัด

# โดยสำนักงานเขตสวนหลวง

แบบบันทึก ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ขายได้ - ดิ ไอริส พระราม 9 - ศรีนครินทร์

| ประเภทรายการขยะ | ประเภทรายการขยะ | รายการประจำเดือน (ปี พ.ศ. 2569) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปริมาณ (ระบุเป็นหน่วย จำนวนถัง ขนาด 20 ลิตร) | | | | | |
| | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
| ดิ ไอริส อาคาร บี | 1. กล่อง<br>2. ขวดพลาสติก | 68 | 64 | 72 | 64 | 72 | 64 |
| ดิ ไอริส อาคาร ซี | | 65 | 55 | 68 | 64 | 72 | 71 |
| ดิ ไอริส อาคาร ดี | | 78 | 90 | 87 | 69 | 75 | 76 |
| ดิ ไอริส อาคาร อี | | 38 | 32 | 37 | 36 | 42 | 45 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอฟ | | 52 | 60 | 70 | 78 | 78 | 90 |
| ดิ ไอริส อาคาร จี | | 112 | 89 | 90 | 89 | 98 | 87 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอช | | 28 | 32 | 35 | 25 | 31 | 26 |
| รวม | | 441 | 422 | 462 | 425 | 453 | 460 |

แบบบันทึกปริมาณขยะ - โครงการ ดิ ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์)

| อาคาร | ประเภทรายการขยะ | รายการประจำเดือน (ปี พ.ศ. 2569) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปริมาณ (ระบุเป็นหน่วย 200 ลิตร) | | | | | |
| | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
| ดิ ไอริส อาคาร บี | ขยะรวม | 82 | 88 | 90 | 88 | 80 | 87 |
| ดิ ไอริส อาคาร ซี | | 89 | 90 | 92 | 89 | 86 | 81 |
| ดิ ไอริส อาคาร ดี | | 68 | 75 | 78 | 69 | 75 | 76 |
| ดิ ไอริส อาคาร อี | | 86 | 94 | 89 | 90 | 89 | 86 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอฟ | | 50 | 48 | 47 | 42 | 44 | 48 |
| ดิ ไอริส อาคาร จี | | 90 | 92 | 89 | 92 | 89 | 91 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอช | | 60 | 63 | 65 | 61 | 62 | 65 |
| รวมปริมาณขยะ | | 525 | 550 | 550 | 531 | 525 | 534 |

# ภาคผนวก ข 12

# เอกสารบันทึกปริมาณขยะรีไซเคิลที่สามารถขายได้

IRIS

## แบบบันทึก ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ขายได้ - ดิ ไอริส พระราม 9 - ศรีนครินทร์

| ประเภทรายการขยะ | ประเภทรายการขยะ | รายการประจำเดือน (ปี พ.ศ. 2569) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปริมาณ (ระบุเป็นหน่วย จำนวนถัง ขนาด 20 ลิตร) | | | | | |
| | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
| ดิ ไอริส อาคาร บี | 1. กล่อง<br>2. ขวดพลาสติก | 68 | 64 | 72 | 64 | 72 | 64 |
| ดิ ไอริส อาคาร ซี | | 65 | 55 | 68 | 64 | 72 | 71 |
| ดิ ไอริส อาคาร ดี | | 78 | 90 | 87 | 69 | 75 | 76 |
| ดิ ไอริส อาคาร อี | | 38 | 32 | 37 | 36 | 42 | 45 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอฟ | | 52 | 60 | 70 | 78 | 78 | 90 |
| ดิ ไอริส อาคาร จี | | 112 | 89 | 90 | 89 | 98 | 87 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอช | | 28 | 32 | 35 | 25 | 31 | 26 |
| รวม | | 441 | 422 | 459 | 425 | 468 | 469 |

## แบบบันทึกปริมาณขยะ - โครงการ ดิ ไอริส (พระราม 9 - ศรีนครินทร์)

| อาคาร | ประเภทรายการขยะ | รายการประจำเดือน (ปี พ.ศ. 2569) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปริมาณ (ระบุเป็นหน่วย 200 ลิตร) | | | | | |
| | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
| ดิ ไอริส อาคาร บี | ขยะรวม | 82 | 88 | 90 | 88 | 80 | 87 |
| ดิ ไอริส อาคาร ซี | | 89 | 90 | 92 | 89 | 86 | 81 |
| ดิ ไอริส อาคาร ดี | | 68 | 75 | 78 | 69 | 75 | 76 |
| ดิ ไอริส อาคาร อี | | 86 | 94 | 89 | 90 | 89 | 86 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอฟ | | 50 | 48 | 47 | 42 | 44 | 48 |
| ดิ ไอริส อาคาร จี | | 90 | 92 | 89 | 92 | 89 | 91 |
| ดิ ไอริส อาคาร เอช | | 60 | 63 | 65 | 61 | 62 | 65 |
| รวมปริมาณขยะ | | 525 | 550 | 550 | 531 | 525 | 534 |

# ภาคผนวก ข 13

# เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย

# ภาคผนวก ข 13-1

# แผนการซ่อมแก้ไขรายปี (ไฟ Alarm)

# อาคาร B, C และ E

## แผนงาน ซ่อมแซม/แก้ไข ระบบ Fire Alarm ปี 2569

## นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร บี ซี อี

| ลำดับ | รายการ | ม.ค.-69 | | | | ก.พ.-69 | | | | มี.ค.-69 | | | | เม.ย.-69 | | | | พ.ค.-69 | | | | มิ.ย.-69 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| 1 | ผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบประเมินราคา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ผู้รับเหมาเสนอราคาเปรียบเทียบ จำนวน 3 ราย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | นำเสนอคณะกรรมการ BCE พิจารณา/นำเข้าที่ประชุม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | วางแผน/กำหนดขั้นตอน แก้ไขซ่อมแซมจากผู้รับเหมา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | เข้าดำเนินการ แก้ไข/ซ่อมแซม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ตรวจสอบ/ทดสอบระบบ ให้ใช้งานได้ปกติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แผนงานอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของอาคาร

# อาคาร F, G และ H

# แผนงานซ่อมแก้ไขระบบ Fire Alarm

## คอนโด ดีไอริส อาคาร F,G,H

| ลำดับ | รายการ | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 |
| 1 | ผู้รับเหมาเข้าตรวจสอบประเมินราคา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ผู้รับเหมาเสนอราคาเปรียบเทียบ 3 เจ้า | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | เสนอราคาขออนุมัติคณะกรรมการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | วางแผนขั้นตอนการแก้ไขจากผู้รับเหมา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | เข้าดำเนินการแก้ไข | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ระบบใช้งานได้ปกติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แผนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานะการณ์ตามหน้างาน

# ภาคผนวก ข 13-2

# รายการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

# อาคาร D

# รายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

## คอนโด ดิ ไอริส พระราม 9 – ศรีนครินทร์

## วันที่ 20 เมษายน 2569

จัดทำโดย

บริษัท วิชญาพร เซอร์วิส จำกัด



### แบบรายงานการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

**ชื่อ สถานที่ :** คอนโด ดิ ไอริส พระราม 9 - ศรีนครินทร์

**ที่อยู่ :** 507 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

**เจ้าของอาคารหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ :** ผอก.บิดี กุณสว่าง อันทรทันธ์

**หมายเลขโทรศัพท์ :** 081-831-9215

**ผู้ควบคุมระบบ ยี่ห้อ :** CL - 9600 ใช้งาน 10 โซน

### วันที่ปฏิบัติการตรวจสอบ

วันที่ 20/04/2569 เวลา. 10.00 น. ถึง 16.00 น.

| | | |
|---|---|---|
| รายชื่อผู้ตรวจสอบ | 1.นายศุภลักษณ์ | บุญนาคล้ำ |
| | 2. นายณัฐกฤษณ์ | บุญยิ่ง |
| | 3.นายวิโรจน์ | สอนเสาร์ |
| | 4. นายเที่ยงธรรม | พงษ์เพ็ช |
| | 5. นายชนะชิทธิ์ | ชูหวัฒน์ |



**ตารางการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย**

| ลำดับ | อุปกรณ์ | ถูกต้อง | ไม่ถูกต้อง | ไม่มี | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุปกรณ์ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) | | | | หลอดไฟหรือหลอด LED ต้องทดสอบว่าใช้งานได้ แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุ เช่น กระดิ่งการทำงานชุดอย่างต่อเนื่องได้โดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง |
| | (ก) หลอดไฟ หรือหลอด LED | ✓ | | | |
| | (ข) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (Primary Power Supply) | ✓ | | | |
| 2 | แบตเตอรี่-การทดสอบทั่วไป | | | | ตรวจสอบโดยการปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักแบตเตอรี่ให้มีความตามารถจำเป็นให้ระบบในสถานะแจ้งเหตุได้ ตรวจสอบระบบขั้วแบตเตอรี่แน่นของขั้วสภาพโครงสร้างของตัวแบตเตอรี่ หรือทั้งทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วย เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ผลิตหรือเปลี่ยนเมื่อประจุไฟฟ้าไม่สามารถให้แบตเตอรี่มีแรงดันตามที่กำหนดของผู้ผลิตได้ |
| | (ก) การตรวจด้วยกายตา | ✓ | | | |
| | (ข) การเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ✓ | | | |
| 3 | การตรวจสอบวงจรเชื่อมต่อฟ้าผ่า | | | ✓ | อุปกรณ์วงจรป้องกันฟ้าผ่าต้องมีการตรวจสอบตามข้อกำหนดของผู้ผลิตปีละ 2 ครั้ง และต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหลังเกิดฟ้าผ่า |
| 4 | สัญญาณจัดข้องต่าง ๆ บนแผงควบคุม | | | | ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณจัดข้องและของสัญญาณปรับตั้งใหม่ (Reset) กรณีสวิตช์เสียงเป็นแบบกดค้างต้องกันสภาพปลดเมื่อเกิดเหตุขัดข้องของระบบแล้ว กรณีที่แผงควบคุมมีสวิตช์ตัดสัญญาณอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องหรือไม่หรือให้ตรวจสอบสัญญาณจัดข้องอันเนื่องจากสวิตช์ตัดสัญญาณอยู่ในสถานะ |
| | (ก) สัญญาณเสียง และแสง Audible & Visual | ✓ | | | |
| | (ข) สวิตช์ตัดสัญญาณ (Disconnect Switch) | ✓ | | | |
| | (ค) อุปกรณ์ล้อห่วงลิงค์ (Control Link) | | | ✓ | |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล (Graphic Annunciator) | ✓ | | | ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |
| 6 | อุปกรณ์รับสัญญาณ | | | | |
| | (ก) สวิตช์สัญญาณแจ้งเหตุระบบดับเพลิง | | | ✓ | ทดสอบการทำงานของสวิตช์โดยการใช้สิ่งหรือทางกลว่าสามารถส่งสัญญาณไปที่แผงควบคุมได้ |
| | (ข) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) | ✓ | | | ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อน |
| | (ค) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ | ✓ | | | ทดสอบอุปกรณ์โดยการกดที่ตัวอุปกรณ์เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือน |
| | (ง) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) | ✓ | | | ทดสอบการทำงานโดยการทำให้อุปกรณ์ทำงานโดยอุปกรณ์ตรวจจับควันต้องทดสอบ ณ จุดติดตั้งโดยใช้ควันหรือก๊าซเสมือนควัน |
| | (จ) อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสง (Beam Detector) | | | ✓ | ทดสอบอุปกรณ์โดยการทำให้อุปกรณ์ตรวจจับทำงาน |
| 7 | อุปกรณ์ฟังเหตุ | | | | |
| | (ก) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ | | | ✓ | ทดสอบการทำงานโดยให้อุปกรณ์ทำงาน |
| | (ข) ระบบแจ้งเหตุพร้อมกันทุกโซนที่มี | ✓ | | | ทดสอบการทำงานโดยให้อุปกรณ์ทำงาน |
| | (ค) อุปกรณ์ประเมินเวลาล่อนเหตุ | | | ✓ | ทดสอบการทำงานโดยให้อุปกรณ์ทำงาน |

## [redacted]

| ตารางตรวจเช็คตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | หัวข้อตรวจเช็ค | รายการตรวจเช็ค | ปกติ | แก้ไข | หมายเหตุ |
| 1 | ตู้ FCP | 1.1 สามารถแจ้ง Alarm ได้ ทุก Zone เมื่อเกิด Alarm | ✓ | - | |
| | | 1.2 สามารถแจ้งได้ Trouble เมื่อขาด Zone ขาด | ✓ | - | |
| | | 1.3 เมื่อไฟฟ้าดับ Battery สามารถจ่ายเข้าตู้ FCP แทนไฟ AC ได้ | ✓ | - | |
| | | 1.4 หรอดไฟ LED แสดง Zone Alarm หรือ Fault ได้ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น | ✓ | - | |
| | | 1.5 ปุ่มต่าง ๆ ของตู้ FCP อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน | ✓ | - | |
| | | 1.6 เสียง BUZZER ดังปกติ | ✓ | - | |
| 2 | แบตเตอรี่ | 2.1 ไฟชาร์จแบตเตอรี่ | ✓ | - | |
| | | 2.2 ไฟแบตเตอรี่ | ✓ | - | |
| 3 | ตู้ Graphic Annunciator | 3.1 หรอดไฟ LED แสดง Zone Alarm โดยตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น | ✓ | - | |
| | | 3.2 ปุ่มต่าง ๆของตู้ FCP อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน | ✓ | - | |
| | | 3.3 เสียง BUZZER ดังปกติ | ✓ | - | |



## [redacted]

| พื้นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ปกติช่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ห้องตู้ FCP | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้อง Office | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องเก็บของ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องระบบประปา | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดขึ้น-ลง | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| สามจอดรถ | Heat Detector | 18 | 18 | - | ปกติ |
| สามจอดรถ | Manual Station | 2 | 2 | - | ปกติ |
| สามจอดรถ | Alarm Bell | 2 | 2 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ | | 28 | 28 | - | |

## [redacted]

| พื้นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ปกติช่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 6 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ | | 12 | 12 | - | |



## [redacted]

| พื้นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ปกติช่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 5 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 12 | 12 | - | |

## [redacted]

| พื้นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ปกติช่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 5 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 12 | 12 | - | |



## [redacted]

| พื้นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ปกติช่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 6 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 12 | 12 | - | |

## [redacted]

| พื้นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ปกติช่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 6 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 12 | 12 | - | |

## ชั้นที่ 1 โรงงาน

| ชื่นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ขกชำรุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 6 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 12 | 12 | - | |



## ชั้นที่ 2 โรงงาน

| ชื่นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ขกชำรุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 6 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 12 | 12 | - | |

## ชั้นที่ 3 โรงงาน

| ชื่นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ขกชำรุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| โถงทางเดิน | Smoke Detector | 6 | 6 | - | ปกติ |
| ห้องไฟ | Smoke Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| ห้องขยะรวม | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าลิฟต์ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Manual Station | 1 | 1 | - | ปกติ |
| หน้าบันไดหนีไฟ | Alarm Bell | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 12 | 12 | - | |

## ดาดฟ้า โรงงาน

| ชื่นที่ห้อง | ชนิดอุปกรณ์ | จำนวน | ใช้งานได้ | ขกชำรุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ห้องลิฟต์ | Heat Detector | 1 | 1 | - | ปกติ |
| รวมอุปกรณ์ ทั้งหมด | | 1 | 1 | - | |



**สรุปการตรวจเช็ค**

ตามที่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท วิชญาพร เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าทำการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สามารถสรุปโดยจำแนกได้เป็น 5 ระบบคือ

1. **ตู้ Fire Alarm Control Panel**
2. **ตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR FIRE ALARM SYSTEM**
3. **ระบบสายนำสัญญาณ (สาย Zone Detector และ Zone Manual Station)**
4. **อุปกรณ์เสียง (Alarm Bell)**
5. **ตรวจเช็ค แบตเตอรี่ สำรอง (Battery Backup)**

**1.ตู้ Fire Alarm Control Panel**

ผลการตรวจสอบตู้ Fire Alarm Control Panel

1.1 ตู้ FCP สามารถแจ้ง Alarm ได้ ทุกชั้นเมื่อเกิด Alarm

1.2 ตู้ FCP สามารถแจ้ง Fault ได้ เมื่อสาย Zone ขาด

1.3 ตู้ FCP เมื่อไฟฟ้าดับ Battery สามารถจ่ายตู้ FCP แทนไฟ AC ได้

1.4 หลอดไฟ LED แสดง Zone Alarm หรือ Fault ได้ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

1.5 ปุ่มต่าง ๆ ของตู้ FCP อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน

**2.ตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR FIRE ALARM SYSTEM**

ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่มีสายเชื่อมต่อตู้ Graphic

**3.ระบบสายนำสัญญาณ (สาย Zone Detector และ Zone Manual Station)**

ผลการตรวจสอบระบบสายนำสัญญาณ

3.1.1 สาย Zone Detector ที่ต่ออุปกรณ์นั้นปกติ

3.1.2 สาย Zone Manual Station ที่ต่ออุปกรณ์นั้นปกติ

**4. อุปกรณ์เสียง (Alarm Bell)**

ผลการตรวจสอบ อุปกรณ์เสียง (Alarm Bell) สามารถส่งเสียงได้ดี

**5. ตรวจเช็ค แบตเตอรี่ สำรอง (Battery Backup)**

ผลการตรวจสอบ ตามห้างานแบตเตอรี่จ่ายไฟสำรอง( Battery Backup ) และวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ พบว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

5.1 วัดไฟแบตเตอรี่ได้ 13.4 V. DC. เป็นค่าปกติ

5.2 วัดไฟฟ้าหลัก Main Power ได้ 229 V.AC เป็นค่าปกติ

5.3 วัดไฟโซนได้ 23.9 V.DC เป็นค่าปกติ



**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรตรวจเช็คระดับแรงดันไฟ ทุกๆ 3 เดือน โดยใช้มัลติมิเตอร์
   - วัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ (แรงดันไฟควรอยู่ประมาณ 24 V.CD ขึ้นไป)
   - วัดแรงดันการชาร์จไฟเบตเตอรี่ (แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่ควรมากกว่าแรงดันแบตเตอรี่)

2. ควรทำ Maintenance อย่างน้อยปีละสองครั้ง Maintenance ย่อยเดือนครั้ง (ทดสอบ 50%) Maintenance ใหญ่1ครั้ง(ทดสอบ 100%)

3.ผู้ใช้งานควรทำการฝึกฝนการใช้งานผู้เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความพร้อมอยู่เสมอ

## ประมวลภาพการ MAINTENANCE FIRE ALARM SYSTEM

ภาพตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL

ภาพตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR






วัดไฟแบตเตอรี่ได้ค่า 17.4 V.DC (ปกติ)

วัดไฟชาร์จ Main Power ได้ 229 V.AC

วัดไฟโซน ได้ 23.9 V.DC (ปกติ)






ภาพทำความสะอาด ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL

ภาพการตรวจเช็ค SMOKE DETECTOR

ภาพการตรวจเช็ค HEAT DETECTOR

ภาพการตรวจเช็ค MANUAL STATION





ภาพทดสอบ ALARM BELL



วันที่ 22 เมษายน 2569

**รายงานรับรองการตรวจสอบ**

ตามที่ คอนโด ดิ ไอริส พระราม 9 – ศรีนครินทร์ เลขที่ 507 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้สั่งจ้าง บริษัท วิชญาพร เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 133/73 หมู่ 3 ต. ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ตามใบสั่งจ้างของ คอนโด ดิ ไอริส พระราม 9 – ศรีนครินทร์ เพื่อเข้าทำการตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำปี 2569 นั้น

จากการที่ บริษัท วิชญาพร เซอร์วิส จำกัด ได้ส่งทีมช่างผู้มีความรู้ความชำนาญ เข้าทำการตรวจเช็คและทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของ คอนโด ดิ ไอริส พระราม 9 – ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ผลการทดสอบใช้งานได้ปกติ อุปกรณ์และการติดตั้ง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุวัฒน์ เอมเจ็ง)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ
ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน
ภฟก. 22117





**ใบรับรองทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม**

**หลักสูตรพัฒนาทักษะและทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 18**



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage

ใบรับรองทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม
เพื่อมอบให้แก่
นายสุวัฒน์ บุญนาคคล้า

หลักสูตรพัฒนาทักษะและทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" รุ่นที่ ๑๘
วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]
นายจิรพัฒน์ ปราชญ์ปิยพงศ์
เลขาธิการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

[redacted]
นายแมน วิชชาชีวิ
นายก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



**ใบรับรองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์**

**การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้**



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายสุวัฒน์ บุญนาคคล้า
ได้เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]
นายจิรพัฒน์ ปราชญ์ปิยพงศ์
เลขาธิการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

[redacted]
นายแมน วิชชาชีวิ
นายก
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

# ภาคผนวก ข 13-3

# เอกสารตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ

# อาคาร B

## ใบตรวจเช็ค Exit Light (ป้ายบอกทางหนีไฟ)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร B

## ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.B -EX-B-1 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 2 | IRIS.B -EX-B-2 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 3 | IRIS.B -EX-1-3 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 4 | IRIS.B -EX-1-4 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 5 | IRIS.B -EX-1-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 6 | IRIS.B -EX-2-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 7 | IRIS.B -EX-2-2 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 8 | IRIS.B -EX-4-1 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 9 | IRIS.B -EX-5-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 10 | IRIS.B -EX-6-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 11 | IRIS.B -EX-6-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 12 | IRIS.B -EX-7-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 13 | IRIS.B -EX-7-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 14 | IRIS.B -EX-8-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 15 | IRIS.B -EX-8-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 16 | IRIS.B -EX-D-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 17 | IRIS.B -EX-D-2 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]
วันที่ 30.6.69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง
วันที่ 30-6-69

ผู้จัดแผนอาคาร [redacted]
วันที่ 30-6-69

# อาคาร C

## ใบตรวจเช็ค Exit Light (ป้ายบอกทางหนีไฟ)

### หน่วยงาน The IRIS อาคาร C

### ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.C -EX-B-1 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 2 | IRIS.C -EX-B-2 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 3 | IRIS.C -EX-1-3 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 4 | IRIS.C -EX-1-4 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 5 | IRIS.C -EX-1-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 6 | IRIS.C -EX-2-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 7 | IRIS.C -EX-2-2 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 8 | IRIS.C -EX-4-1 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 9 | IRIS.C -EX-5-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 10 | IRIS.C -EX-6-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 11 | IRIS.C -EX-6-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 12 | IRIS.C -EX-7-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 13 | IRIS.C -EX-7-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 14 | IRIS.C -EX-8-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 15 | IRIS.C -EX-8-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 16 | IRIS.C -EX-D-1 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 17 | IRIS.C -EX-D-2 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,ไฟขดใช้ไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 30-6-69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 30-6-69.

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30-6-69

# อาคาร D

# ใบตรวจเช็ค Exit Light (ป้ายบอกทางหนีไฟ)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

## ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.F -EX-B-1 | ชั้น B | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 2 | IRIS.F -EX-B-2 | ชั้น B | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 3 | IRIS.F -EX-1-1 | ชั้น 1 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 4 | IRIS.F -EX-1-2 | ชั้น 1 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 5 | IRIS.F -EX-2-1 | ชั้น 2 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 6 | IRIS.F -EX-2-2 | ชั้น 2 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 7 | IRIS.F -EX-3-1 | ชั้น 3 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 8 | IRIS.F -EX-3-2 | ชั้น 3 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 9 | IRIS.F -EX-4-1 | ชั้น 4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 10 | IRIS.F -EX-4-2 | ชั้น 4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 11 | IRIS.F -EX-5-1 | ชั้น 5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 12 | IRIS.F -EX-5-2 | ชั้น 5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 13 | IRIS.F -EX-6-1 | ชั้น 6 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 14 | IRIS.F -EX-6-2 | ชั้น 6 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 15 | IRIS.F -EX-7-1 | ชั้น 7 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 16 | IRIS.F -EX-7-2 | ชั้น 7 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 17 | IRIS.F -EX-8-1 | ชั้น 8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 18 | IRIS.F -EX-8-2 | ชั้น 8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 19 | IRIS.F -EX-8-3 | ชั้น 8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 20 | IRIS.F -EX-D-1 | ชั้น 4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 21 | IRIS.F -EX-D-2 | ชั้น 5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 2/6/2569

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 2/6/2569

# อาคาร E

## ใบตรวจเช็ค Exit Light (ป้ายบอกทางหนีไฟ)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร E

## ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | | | | [illegible] | | | | [illegible] | | | | [illegible] | | | | [illegible] | | | | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1 | IRIS.E -EX-B-1 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อดิศร | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 2 | IRIS.E -EX-B-2 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 3 | IRIS.E -EX-1-3 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 4 | IRIS.E -EX-1-4 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 5 | IRIS.E -EX-1-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 6 | IRIS.E -EX-2-2 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 7 | IRIS.E -EX-4-1 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 8 | IRIS.E -EX-5-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 9 | IRIS.E -EX-6-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 10 | IRIS.E -EX-6-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 11 | IRIS.E -EX-7-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 12 | IRIS.E -EX-7-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 13 | IRIS.E -EX-8-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 14 | IRIS.E -EX-8-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 15 | IRIS.E -EX-D-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 16 | IRIS.E -EX-D-2 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |

***หมายเหตุ*** ✓ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ✕ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]
วันที่ 30/6/69

ผู้ควบคุม [redacted] ทั่วหน้าช่าง
วันที่ 30-6-69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]
วันที่ 30-6-69

# อาคาร F

**ใบตรวจเช็ค Exit Light (ป้ายบอกทางหนีไฟ)**

**หน่วยงาน The IRIS อาคาร F**

**ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569**

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วัน/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วัน/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วัน/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วัน/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วัน/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วัน/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.F -EX-B-1 | ชั้น B | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 2 | IRIS.F -EX-1-1 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 3 | IRIS.F -EX-1-2 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 4 | IRIS.F -EX-1-3 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 5 | IRIS.F -EX-2-1 | ชั้น 2 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 6 | IRIS.F -EX-2-2 | ชั้น 2 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 7 | IRIS.F -EX-3-1 | ชั้น 3 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 8 | IRIS.F -EX-3-2 | ชั้น 3 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 9 | IRIS.F -EX-4-1 | ชั้น 4 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 10 | IRIS.F -EX-4-2 | ชั้น 4 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 11 | IRIS.F -EX-5-1 | ชั้น 5 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 12 | IRIS.F -EX-5-2 | ชั้น 5 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 13 | IRIS.F -EX-6-1 | ชั้น 6 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 14 | IRIS.F -EX-6-2 | ชั้น 6 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 15 | IRIS.F -EX-7-1 | ชั้น 7 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 16 | IRIS.F -EX-7-2 | ชั้น 7 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 17 | IRIS.F -EX-8-1 | ชั้น 8 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 18 | IRIS.F -EX-8-2 | ชั้น 8 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted] .....ร่วมอาคาร

ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ .....

วันที่ .....

# อาคาร G

**ใบตรวจเช็ค Exit Light (ป้ายบอกทางหนีไฟ)**

**หน่วยงาน The IRIS อาคาร G**

**ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569**

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.G -EX-B-1 | ชั้น B | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 28/2/69 | ✓ | | [redacted] | 28/3/69 | ✓ | | [redacted] | 28/4/69 | ✓ | | [redacted] | 27/5/69 | ✓ | | [redacted] | 30/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 2 | IRIS.G -EX-B-2 | ชั้น B | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 3 | IRIS.G -EX-1-1 | ชั้น B | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 4 | IRIS.G -EX-1-2 | ชั้น B | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 5 | IRIS.G -EX-1-3 | ชั้น 1 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 6 | IRIS.G -EX-2-1 | ชั้น 2 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 7 | IRIS.G -EX-2-2 | ชั้น 2 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 8 | IRIS.G -EX-3-1 | ชั้น 3 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 9 | IRIS.G -EX-3-2 | ชั้น 3 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 10 | IRIS.G -EX-4-1 | ชั้น 4 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 11 | IRIS.G -EX-4-2 | ชั้น 4 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 12 | IRIS.G -EX-5-1 | ชั้น 5 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 13 | IRIS.G -EX-5-2 | ชั้น 5 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 14 | IRIS.G -EX-6-1 | ชั้น 6 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 15 | IRIS.G -EX-6-2 | ชั้น 6 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 16 | IRIS.G -EX-7-1 | ชั้น 7 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 17 | IRIS.G -EX-7-2 | ชั้น 7 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 18 | IRIS.G -EX-8-1 | ชั้น 8 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 28/2/69 | ✓ | | [redacted] | 28/3/69 | ✓ | | [redacted] | 28/4/69 | ✓ | | [redacted] | 28/5/69 | ✓ | | [redacted] | 30/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 19 | IRIS.G -EX-8-2 | ชั้น 8 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 20 | IRIS.G -EX-D-1 | ชั้น ดาดฟ้า | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 21 | IRIS.G -EX-D-2 | ชั้น ดาดฟ้า | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 28/2/69 | | ✓ | [redacted] | 28/3/69 | | ✓ | [redacted] | 28/4/69 | | ✓ | [redacted] | 28/5/69 | | ✓ | [redacted] | 30/6/69 | | ✓ | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,[redacted]ทุก

ตรวจสอบโดย [redacted]
วันที่ .....

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง
วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร .....
วันที่ .....

# อาคาร H

ใบตรวจเช็ค Exit Light (ป้ายบอกทางหนีไฟ)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร H

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.H -EX-B-1 | ชั้น B | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 2 | IRIS.H -EX-B-2 | ชั้น B | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | | / | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 3 | IRIS.H -EX-1-1 | ชั้น B | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 4 | IRIS.H -EX-1-2 | ชั้น B | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 5 | IRIS.H -EX-1-3 | ชั้น 1 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 6 | IRIS.H -EX-2-1 | ชั้น 2 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 7 | IRIS.H -EX-2-2 | ชั้น 2 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 8 | IRIS.H -EX-3-1 | ชั้น 3 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | | / | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 9 | IRIS.H -EX-3-2 | ชั้น 3 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 10 | IRIS.H -EX-4-1 | ชั้น 4 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 11 | IRIS.H -EX-4-2 | ชั้น 4 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 12 | IRIS.H -EX-5-1 | ชั้น 5 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 13 | IRIS.H -EX-5-2 | ชั้น 5 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 14 | IRIS.H -EX-6-1 | ชั้น 6 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | | / | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 15 | IRIS.H -EX-6-2 | ชั้น 6 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 16 | IRIS.H -EX-7-1 | ชั้น 7 | 31/01/68 | | / | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 17 | IRIS.H -EX-7-2 | ชั้น 7 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 18 | IRIS.H -EX-8-1 | ชั้น 8 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 19 | IRIS.H -EX-8-2 | ชั้น 8 | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 20 | IRIS.H -EX-D-1 | ชั้น ดาดฟ้า | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |
| 21 | IRIS.H -EX-D-2 | ชั้น ดาดฟ้า | 31/01/68 | / | | [redacted] | 28/02/68 | / | | [redacted] | 31/03/68 | / | | [redacted] | 30/04/68 | / | | [redacted] | 31/05/68 | / | | [redacted] | 30/06/68 | / | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** . ปกติ – ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ – แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 30/06/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 30/06/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30/06/69

*ภาคผนวก ข 14*

# *เอกสารตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง (ตรวจทุกๆ 3 เดือน)*

# อาคาร B

# ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร B

## ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.B -EM-B-1 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 2 | IRIS.B -EM-B-2 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 3 | IRIS.B -EM-B-3 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 4 | IRIS.B -EM-B-4 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 5 | IRIS.B -EM-1-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 6 | IRIS.B -EM-1-2 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 7 | IRIS.B -EM-1-3 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 8 | IRIS.B -EM-1-4 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 9 | IRIS.B -EM-2-1 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | | ✕ | เอ๋ | |
| 10 | IRIS.B -EM-2-2 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 11 | IRIS.B -EM-2-3 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | | ✕ | เอ๋ | |
| 12 | IRIS.B -EM-2-4 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 13 | IRIS.B -EM-3-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 14 | IRIS.B -EM-3-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 15 | IRIS.B -EM-3-3 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 16 | IRIS.B -EM-3-4 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 17 | IRIS.B -EM-4-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 18 | IRIS.B -EM-4-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 19 | IRIS.B -EM-4-3 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 20 | IRIS.B -EM-4-4 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 21 | IRIS.B -EM-5-1 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 22 | IRIS.B -EM-5-2 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 23 | IRIS.B -EM-5-3 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 24 | IRIS.B -EM-5-4 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 25 | IRIS.B -EM-6-1 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 26 | IRIS.B -EM-6-2 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 27 | IRIS.B -EM-6-3 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |

## ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

### หน่วยงาน The IRIS อาคาร B

### ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดปป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 28 | IRIS.B -EM-6-4 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 29 | IRIS.B -EM-7-1 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | ✕ | เอ๋ | |
| 30 | IRIS.B -EM-7-2 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 31 | IRIS.B -EM-7-3 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 32 | IRIS.B -EM-7-4 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 33 | IRIS.B -EM-8-1 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 34 | IRIS.B -EM-8-2 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 35 | IRIS.B -EM-8-3 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 36 | IRIS.B -EM-8-4 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | | ✕ | เอ๋ | |
| 37 | IRIS.B -EM-U-1 | ชั้น ดาดฟ้า | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 38 | IRIS.B -EM-ST1-1-1 | ST1 ชั้น1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 39 | IRIS.B -EM-ST1-1-2 | ST1 ชั้น2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 40 | IRIS.B -EM-ST1-1-3 | ST1 ชั้น3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 41 | IRIS.B -EM-ST1-1-4 | ST1 ชั้น4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 42 | IRIS.B -EM-ST1-1-5 | ST1 ชั้น5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 43 | IRIS.B -EM-ST1-1-6 | ST1 ชั้น6 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 44 | IRIS.B -EM-ST1-1-7 | ST1 ชั้น7 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 45 | IRIS.B -EM-ST1-1-8 | ST1 ชั้น8 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | | ✕ | เอ๋ | |
| 46 | IRIS.B -EM-ST-2-1 | ST2 ชั้น1 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 47 | IRIS.B -EM-ST-2-2 | ST2 ชั้น2 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 48 | IRIS.B -EM-ST-2-3 | ST2 ชั้น3 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 49 | IRIS.B -EM-ST-2-4 | ST2 ชั้น4 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 50 | IRIS.B -EM-ST-2-5 | ST2 ชั้น5 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 51 | IRIS.B -EM-ST-2-6 | ST2 ชั้น6 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 52 | IRIS.B -EM-ST-2-7 | ST2 ชั้น7 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |
| 53 | IRIS.B -EM-ST-2-8 | ST2 ชั้น8 | 25-ม.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-ก.พ. | ✓ | | เอ๋ | 25-มี.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-เม.ย. | ✓ | | เอ๋ | 25-พ.ค. | ✓ | | เอ๋ | 25-มิ.ย. | ✓ | | เอ๋ | |

***หมายเหตุ*** ✓ (ปกติ) = ใช้งานได้ปกติ ✕ (ไม่ปกติ) = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 30/6/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 30-6-69.

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30-6-69

# อาคาร C

## ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร C

## ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.C -EM-B-1 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 2 | IRIS.C -EM-B-2 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 3 | IRIS.C -EM-B-3 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 4 | IRIS.C -EM-B-4 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 5 | IRIS.C -EM-1-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 6 | IRIS.C -EM-1-2 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 7 | IRIS.C -EM-1-3 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 8 | IRIS.C -EM-1-4 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 9 | IRIS.C -EM-2-1 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 10 | IRIS.C -EM-2-2 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 11 | IRIS.C -EM-2-3 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 12 | IRIS.C -EM-2-4 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 13 | IRIS.C -EM-3-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 14 | IRIS.C -EM-3-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 15 | IRIS.C -EM-3-3 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 16 | IRIS.C -EM-3-4 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | | ✕ | สมชาย | |
| 17 | IRIS.C -EM-4-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 18 | IRIS.C -EM-4-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 19 | IRIS.C -EM-4-3 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | | ✕ | สมชาย | |
| 20 | IRIS.C -EM-4-4 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 21 | IRIS.C -EM-5-1 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 22 | IRIS.C -EM-5-2 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 23 | IRIS.C -EM-5-3 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 24 | IRIS.C -EM-5-4 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 25 | IRIS.C -EM-6-1 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | | ✕ | สมชาย | |
| 26 | IRIS.C -EM-6-2 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 27 | IRIS.C -EM-6-3 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |

ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร C

ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 28 | IRIS.C -EM-6-1 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 29 | IRIS.C -EM-7-1 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 30 | IRIS.C -EM-7-2 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 31 | IRIS.C -EM-7-3 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 32 | IRIS.C -EM-7-4 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 33 | IRIS.C -EM-8-1 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 34 | IRIS.C -EM-8-2 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 35 | IRIS.C -EM-8-3 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 36 | IRIS.C -EM-8-4 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | | ✕ | สมชาย | |
| 37 | IRIS.C -EM-D-1 | ชั้น ดาดฟ้า | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 38 | IRIS.C -EM-ST1-1-1 | ST1 ชั้น1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 39 | IRIS.C -EM-ST1-1-2 | ST1 ชั้น2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 40 | IRIS.C -EM-ST1-1-3 | ST1 ชั้น3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 41 | IRIS.C -EM-ST1-1-4 | ST1 ชั้น4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 42 | IRIS.C -EM-ST1-1-5 | ST1 ชั้น5 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 43 | IRIS.C -EM-ST1-1-6 | ST1 ชั้น6 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 44 | IRIS.C -EM-ST1-1-7 | ST1 ชั้น7 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 45 | IRIS.C -EM-ST1-1-8 | ST1 ชั้น8 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 46 | IRIS.C -EM-ST-2-1 | ST2 ชั้น1 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 47 | IRIS.C -EM-ST-2-2 | ST2 ชั้น2 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 48 | IRIS.C -EM-ST-2-3 | ST2 ชั้น3 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 49 | IRIS.C -EM-ST-2-4 | ST2 ชั้น4 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 50 | IRIS.C -EM-ST-2-5 | ST2 ชั้น5 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 51 | IRIS.C -EM-ST-2-6 | ST2 ชั้น6 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 52 | IRIS.C -EM-ST-2-7 | ST2 ชั้น7 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |
| 53 | IRIS.C -EM-ST-2-8 | ST2 ชั้น8 | 25-ม.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-ก.พ. | ✓ | | สมชาย | 25-มี.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-เม.ย. | ✓ | | สมชาย | 25-พ.ค. | ✓ | | สมชาย | 25-มิ.ย. | ✓ | | สมชาย | |

***หมายเหตุ*** ✓ (ปกติ) = ใช้งานได้ปกติ ✕ (ไม่ปกติ) – แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 30.6.69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 30-6-69.

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30-6-69

# อาคาร D

# ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

## ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วดป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.H -EM-B-1 | ชั้น B | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 5/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 2 | IRIS.H -EM-B-2 | ชั้น B | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 3 | IRIS.H -EM-B-3 | ชั้น B | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 4 | IRIS.H -EM-B-4 | ชั้น B | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 5 | IRIS.H -EM-B-4 | ชั้น B | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 6 | IRIS.H -EM-1-1 | ชั้น 1 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 5/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 7 | IRIS.H -EM-1-2 | ชั้น 1 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 8 | IRIS.H -EM-1-3 | ชั้น 1 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 9 | IRIS.H -EM-1-4 | ชั้น 2 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 10 | IRIS.H -EM-1-5 | ชั้น 2 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 11 | IRIS.H -EM-1-6 | ชั้น 2 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 12 | IRIS.H -EM-1-7 | ชั้น 3 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 13 | IRIS.H -EM-1-8 | ชั้น 3 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 14 | IRIS.H -EM-1-9 | ชั้น 3 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 15 | IRIS.H -EM-1-10 | ชั้น 4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 16 | IRIS.H -EM-1-11 | ชั้น 4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 17 | IRIS.H -EM-1-12 | ชั้น 4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 18 | IRIS.H -EM-1-13 | ชั้น 5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 19 | IRIS.H -EM-1-14 | ชั้น 5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 20 | IRIS.H -EM-1-15 | ชั้น 5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 21 | IRIS.H -EM-1-16 | ชั้น 6 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 22 | IRIS.H -EM-1-17 | ชั้น 6 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |
| 23 | IRIS.H -EM-1-18 | ชั้น 6 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 7/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 5/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | | |

## ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

## ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 24 | IRIS.H -EM-7-1 | ชั้น 7 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 25 | IRIS.H -EM-7-2 | ชั้น 7 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 26 | IRIS.H -EM-7-3 | ชั้น 7 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 27 | IRIS.H -EM-8-1 | ชั้น 8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 28 | IRIS.H -EM-8-2 | ชั้น 8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 29 | IRIS.H -EM-8-3 | ชั้น 8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 30 | IRIS.H -EM-ST1-1-1 | ST1 ชั้น1 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 31 | IRIS.H -EM-ST1-1-2 | ST1 ชั้น2 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 32 | IRIS.H -EM-ST1-1-3 | ST1 ชั้น3 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 33 | IRIS.H -EM-ST1-1-4 | ST1 ชั้น4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 34 | IRIS.H -EM-ST1-1-5 | ST1 ชั้น5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 35 | IRIS.H -EM-ST1-1-6 | ST1 ชั้น6 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | ✓ |
| 36 | IRIS.H -EM-ST1-1-7 | ST1 ชั้น7 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 37 | IRIS.H -EM-ST1-1-8 | ST1 ชั้น8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 38 | IRIS.H -EM-ST-2-1 | ST2 ชั้น1 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 39 | IRIS.H -EM-ST-2-2 | ST2 ชั้น2 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 40 | IRIS.H -EM-ST-2-3 | ST2 ชั้น3 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 41 | IRIS.H -EM-ST-2-4 | ST2 ชั้น4 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 42 | IRIS.H -EM-ST-2-5 | ST2 ชั้น5 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 43 | IRIS.H -EM-ST-2-6 | ST2 ชั้น6 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 44 | IRIS.H -EM-ST-2-7 | ST2 ชั้น7 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 45 | IRIS.H -EM-ST-2-8 | ST2 ชั้น8 | 2/1/69 | ✓ | | [redacted] | 2/2/69 | ✓ | | [redacted] | 5/3/69 | ✓ | | [redacted] | 6/4/69 | ✓ | | [redacted] | 8/5/69 | ✓ | | [redacted] | 2/6/69 | ✓ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 2/6/69

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 2/6/69

# อาคาร E

ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร E

ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.E -EM-B-1 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 2 | IRIS.E -EM-B-2 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 3 | IRIS.E -EM-B-3 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 4 | IRIS.E -EM-B-4 | ชั้น B | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 5 | IRIS.E -EM-1-1 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 6 | IRIS.E -EM-1-2 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 7 | IRIS.E -EM-1-3 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 8 | IRIS.E -EM-1-4 | ชั้น 1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 9 | IRIS.E -EM-2-1 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 10 | IRIS.E -EM-2-2 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 11 | IRIS.E -EM-2-3 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 12 | IRIS.E -EM-2-4 | ชั้น 2 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 13 | IRIS.E -EM-3-1 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | | ✕ | อภิชา | |
| 14 | IRIS.E -EM-3-2 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 15 | IRIS.E -EM-3-3 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 16 | IRIS.E -EM-3-4 | ชั้น 3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | | ✕ | อภิชา | |
| 17 | IRIS.E -EM-4-1 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 18 | IRIS.E -EM-4-2 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 19 | IRIS.E -EM-4-3 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 20 | IRIS.E -EM-4-4 | ชั้น 4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | | ✕ | อภิชา | |
| 21 | IRIS.E -EM-5-1 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 22 | IRIS.E -EM-5-2 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | | ✕ | อภิชา | |
| 23 | IRIS.E -EM-5-3 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 24 | IRIS.E -EM-5-4 | ชั้น 5 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 25 | IRIS.E -EM-6-1 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 26 | IRIS.E -EM-6-2 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | | ✕ | อภิชา | |
| 27 | IRIS.E -EM-6-3 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |

## ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร E

## ประจำเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | สถานที่ | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | ว/ด/ป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 28 | IRIS.E -EM-6-4 | ชั้น 6 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | | ✕ | อภิชา | |
| 29 | IRIS.E -EM-7-1 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 30 | IRIS.E -EM-7-2 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 31 | IRIS.E -EM-7-3 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 32 | IRIS.E -EM-7-4 | ชั้น 7 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 33 | IRIS.E -EM-8-1 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 34 | IRIS.E -EM-8-2 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 35 | IRIS.E -EM-8-3 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 36 | IRIS.E -EM-8-4 | ชั้น 8 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 37 | IRIS.E -EM-D-1 | ชั้นดาดฟ้า | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 38 | IRIS.E -EM-ST1-1-1 | ST1 ชั้น1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 39 | IRIS.E -EM-ST1-1-2 | ST1 ชั้น2 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 40 | IRIS.E -EM-ST1-1-3 | ST1 ชั้น3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 41 | IRIS.E -EM-ST1-1-4 | ST1 ชั้น4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 42 | IRIS.E -EM-ST1-1-5 | ST1 ชั้น5 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 43 | IRIS.E -EM-ST1-1-6 | ST1 ชั้น6 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 44 | IRIS.E -EM-ST1-1-7 | ST1 ชั้น7 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 45 | IRIS.E -EM-ST1-1-8 | ST1 ชั้น8 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 46 | IRIS.E -EM-ST-2-1 | ST2 ชั้น1 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 47 | IRIS.E -EM-ST-2-2 | ST2 ชั้น2 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 48 | IRIS.E -EM-ST-2-3 | ST2 ชั้น3 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 49 | IRIS.E -EM-ST-2-4 | ST2 ชั้น4 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 50 | IRIS.E -EM-ST-2-5 | ST2 ชั้น5 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 51 | IRIS.E -EM-ST-2-6 | ST2 ชั้น6 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 52 | IRIS.E -EM-ST-2-7 | ST2 ชั้น7 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |
| 53 | IRIS.E -EM-ST-2-8 | ST2 ชั้น8 | 25-ม.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-ก.พ. | ✓ | | อภิชา | 25-มี.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-เม.ย. | ✓ | | อภิชา | 25-พ.ค. | ✓ | | อภิชา | 25-มิ.ย. | ✓ | | อภิชา | |

***หมายเหตุ*** ✓ (ปกติ) = ใช้งานได้ปกติ ✕ (ไม่ปกติ) = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]
วันที่ 30/1/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง
วันที่ 30-6-69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]
วันที่ 30-6-69

# อาคาร F

ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วงป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงป | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.F -EM-B-1 | ชั้น B | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 2 | IRIS.F -EM-B-2 | ชั้น B | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 3 | IRIS.F -EM-B-3 | ชั้น B | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 4 | IRIS.F -EM-B-4 | ชั้น B | 1/1/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/2/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 5 | IRIS.F -EM-B-5 | ชั้น B | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 6 | IRIS.F -EM-ST-1-1 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 7 | IRIS.F -EM-ST-1-2 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 8 | IRIS.F -EM-ST-1-3 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 9 | IRIS.F -EM-ST-1-4 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 10 | IRIS.F -EM-ST-1-5 | ชั้น 1 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 11 | IRIS.F -EM-ST-2-1 | ชั้น 2 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 12 | IRIS.F -EM-ST-2-2 | ชั้น 2 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 13 | IRIS.F -EM-ST-2-3 | ชั้น 2 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 14 | IRIS.F -EM-ST-2-4 | ชั้น 2 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 15 | IRIS.F -EM-ST-2-5 | ชั้น 2 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 16 | IRIS.F -EM-ST-3-1 | ชั้น 3 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 17 | IRIS.F -EM-ST-3-2 | ชั้น 3 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 18 | IRIS.F -EM-ST-3-3 | ชั้น 3 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 19 | IRIS.F -EM-ST-3-4 | ชั้น 3 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 20 | IRIS.F -EM-ST-3-5 | ชั้น 3 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 21 | IRIS.F -EM-ST-4-1 | ชั้น 4 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 22 | IRIS.F -EM-ST-4-2 | ชั้น 4 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 23 | IRIS.F -EM-ST-4-3 | ชั้น 4 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ – ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ – แบ็ตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

**ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)**

**หน่วยงาน The IRIS อาคาร F**

**ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569**

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 24 | IRIS.F -EM-ST-4-4 | ชั้น 4 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 25 | IRIS.F -EM-ST-4-5 | ชั้น 4 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 26 | IRIS.F -EM-ST-5-1 | ชั้น 5 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 27 | IRIS.F -EM-ST-5-2 | ชั้น 5 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 28 | IRIS.F -EM-ST-5-3 | ชั้น 5 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 29 | IRIS.F -EM-ST-5-4 | ชั้น 5 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 30 | IRIS.F -EM-ST-5-5 | ชั้น 5 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 31 | IRIS.F -EM-ST-6-1 | ชั้น 6 | 1/1/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/2/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 32 | IRIS.F -EM-ST-6-2 | ชั้น 6 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 33 | IRIS.F -EM-ST-6-3 | ชั้น 6 | 1/1/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/2/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 34 | IRIS.F -EM-ST-6-4 | ชั้น 6 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 35 | IRIS.F -EM-ST-6-5 | ชั้น 6 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 36 | IRIS.F -EM-ST-7-1 | ชั้น 7 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 37 | IRIS.F -EM-ST-7-2 | ชั้น 7 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 38 | IRIS.F -EM-ST-7-3 | ชั้น 7 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 39 | IRIS.F -EM-ST-7-4 | ชั้น 7 | 1/1/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/2/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 40 | IRIS.F -EM-ST-7-5 | ชั้น 7 | 1/1/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/2/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 41 | IRIS.F -EM-ST-8-1 | ชั้น 8 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 42 | IRIS.F -EM-ST-8-2 | ชั้น 8 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 43 | IRIS.F -EM-ST-8-3 | ชั้น 8 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |
| 44 | IRIS.F -EM-ST-8-4 | ชั้น 8 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/4/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/5/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | 1/6/69 | | ไม่ปกติ | [redacted] | |
| 45 | IRIS.F -EM-ST-8-5 | ชั้น 8 | 1/1/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/2/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/3/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/4/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/5/69 | ปกติ | | [redacted] | 1/6/69 | ปกติ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted] ..... ช่างอาคาร

ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ .....

วันที่ .....

# อาคาร G

The IRIS

**ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)**
**หน่วยงาน The IRIS อาคาร G**
**ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569**

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.G -EM-B-1 | ชั้น B | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 2 | IRIS.G -EM-B-2 | ชั้น B | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 3 | IRIS.G -EM-B-3 | ชั้น B | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 4 | IRIS.G -EM-B-4 | ชั้น B | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 5 | IRIS.G -EM-1-1 | ชั้น 1 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 6 | IRIS.G -EM-1-2 | ชั้น 1 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 7 | IRIS.G -EM-1-3 | ชั้น 1 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 8 | IRIS.G -EM-1-4 | ชั้น 1 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 9 | IRIS.G -EM-2-1 | ชั้น 2 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 10 | IRIS.G -EM-2-2 | ชั้น 2 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 11 | IRIS.G -EM-2-3 | ชั้น 2 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 12 | IRIS.G -EM-2-4 | ชั้น 2 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 13 | IRIS.G -EM-3-1 | ชั้น 3 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 14 | IRIS.G -EM-3-2 | ชั้น 3 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 15 | IRIS.G -EM-3-3 | ชั้น 3 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 16 | IRIS.G -EM-3-4 | ชั้น 3 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 17 | IRIS.G -EM-4-1 | ชั้น 4 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 18 | IRIS.G -EM-4-2 | ชั้น 4 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 19 | IRIS.G -EM-4-3 | ชั้น 4 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 20 | IRIS.G -EM-4-4 | ชั้น 4 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 21 | IRIS.G -EM-5-1 | ชั้น 5 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 22 | IRIS.G -EM-5-2 | ชั้น 5 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 23 | IRIS.G -EM-5-3 | ชั้น 5 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 24 | IRIS.G -EM-5-4 | ชั้น 5 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 25 | IRIS.G -EM-6-1 | ชั้น 6 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 26 | IRIS.G -EM-6-2 | ชั้น 6 | 30/1/69 | ✓ | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 27 | IRIS.G -EM-6-3 | ชั้น 6 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |

The IRIS

**ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)**
**หน่วยงาน The IRIS อาคาร G**
**ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569**

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วงปี | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 28 | IRIS.G -EM-6-4 | ชั้น 6 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 29 | IRIS.G -EM-7-1 | ชั้น 7 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 30 | IRIS.G -EM-7-2 | ชั้น 7 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 31 | IRIS.G -EM-7-3 | ชั้น 7 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 32 | IRIS.G -EM-7-4 | ชั้น 7 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 33 | IRIS.G -EM-8-1 | ชั้น 8 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 34 | IRIS.G -EM-8-2 | ชั้น 8 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 35 | IRIS.G -EM-8-3 | ชั้น 8 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 36 | IRIS.G -EM-8-4 | ชั้น 8 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 37 | IRIS.G -EM-B-1 | ชั้นจอดรถ | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 38 | IRIS.G -EM-ST1-1-1 | ST1 ชั้น1 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 39 | IRIS.G -EM-ST1-1-2 | ST1 ชั้น2 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 40 | IRIS.G -EM-ST1-1-3 | ST1 ชั้น3 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 41 | IRIS.G -EM-ST1-1-4 | ST1 ชั้น4 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 42 | IRIS.G -EM-ST1-1-5 | ST1 ชั้น5 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 43 | IRIS.G -EM-ST1-1-6 | ST1 ชั้น6 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 44 | IRIS.G -EM-ST1-1-7 | ST1 ชั้น7 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 45 | IRIS.G -EM-ST1-1-8 | ST1 ชั้น8 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 46 | IRIS.G -EM-ST-2-1 | ST2 ชั้น1 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 47 | IRIS.G -EM-ST-2-2 | ST2 ชั้น2 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 48 | IRIS.G -EM-ST-2-3 | ST2 ชั้น3 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 49 | IRIS.G -EM-ST-2-4 | ST2 ชั้น4 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 50 | IRIS.G -EM-ST-2-5 | ST2 ชั้น5 | 30/1/69 | | ✓ | [redacted] | 26/2/69 | | ✓ | [redacted] | 25/3/69 | | ✓ | [redacted] | 25/4/69 | | ✓ | [redacted] | 25/5/69 | | ✓ | [redacted] | 27/6/69 | | ✓ | [redacted] | |
| 51 | IRIS.G -EM-ST-2-6 | ST2 ชั้น6 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 52 | IRIS.G -EM-ST-2-7 | ST2 ชั้น7 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |
| 53 | IRIS.G -EM-ST-2-8 | ST2 ชั้น8 | 30/1/69 | ✓ | | [redacted] | 26/2/69 | ✓ | | [redacted] | 25/3/69 | ✓ | | [redacted] | 25/4/69 | ✓ | | [redacted] | 25/5/69 | ✓ | | [redacted] | 27/6/69 | ✓ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]
วันที่ _____

ผู้ควบคุม _____ หัวหน้าช่าง
วันที่ _____

ผู้จัดการอาคาร _____
วันที่ _____

# อาคาร H

## ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)
## หน่วยงาน The IRIS อาคาร H
## ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 1 | IRIS.H -EM-B-1 | ชั้น B | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 2 | IRIS.H -EM-B-2 | ชั้น B | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | | ✓ | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 3 | IRIS.H -EM-B-3 | ชั้น B | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 4 | IRIS.H -EM-B-4 | ชั้น B | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 5 | IRIS.H -EM-B-5 | ชั้น B | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 6 | IRIS.H -EM-ST-1-1 | ชั้น 1 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 7 | IRIS.H -EM-ST-1-2 | ชั้น 1 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 8 | IRIS.H -EM-ST-1-3 | ชั้น 1 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 9 | IRIS.H -EM-ST-1-4 | ชั้น 1 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 10 | IRIS.H -EM-ST-1-5 | ชั้น 1 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 11 | IRIS.H -EM-ST-2-1 | ชั้น 2 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 12 | IRIS.H -EM-ST-2-2 | ชั้น 2 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 13 | IRIS.H -EM-ST-2-3 | ชั้น 2 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 14 | IRIS.H -EM-ST-2-4 | ชั้น 2 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 15 | IRIS.H -EM-ST-2-5 | ชั้น 2 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 16 | IRIS.H -EM-ST-3-1 | ชั้น 3 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 17 | IRIS.H -EM-ST-3-2 | ชั้น 3 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 18 | IRIS.H -EM-ST-3-3 | ชั้น 3 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 19 | IRIS.H -EM-ST-3-4 | ชั้น 3 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 20 | IRIS.H -EM-ST-3-5 | ชั้น 3 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 21 | IRIS.H -EM-ST-4-1 | ชั้น 4 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 22 | IRIS.H -EM-ST-4-2 | ชั้น 4 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 23 | IRIS.H -EM-ST-4-3 | ชั้น 4 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted] หัวหน้างาน

วันที่ 30/06/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30/06/69

## ใบตรวจเช็ค Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน)
## หน่วยงาน The IRIS อาคาร H
## ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | ตำแหน่ง | มกราคม | | | | กุมภาพันธ์ | | | | มีนาคม | | | | เมษายน | | | | พฤษภาคม | | | | มิถุนายน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | วันที่ | ปกติ | ไม่ปกติ | ผู้ตรวจ | |
| 24 | IRIS.H -EM-ST-4-4 | ชั้น 4 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 25 | IRIS.H -EM-ST-4-5 | ชั้น 4 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 26 | IRIS.H -EM-ST-5-1 | ชั้น 5 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 27 | IRIS.H -EM-ST-5-2 | ชั้น 5 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 28 | IRIS.H -EM-ST-5-3 | ชั้น 5 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 29 | IRIS.H -EM-ST-5-4 | ชั้น 5 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 30 | IRIS.H -EM-ST-5-5 | ชั้น 5 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 31 | IRIS.H -EM-ST-6-1 | ชั้น 6 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 32 | IRIS.H -EM-ST-6-2 | ชั้น 6 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 33 | IRIS.H -EM-ST-6-3 | ชั้น 6 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 34 | IRIS.H -EM-ST-6-4 | ชั้น 6 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 35 | IRIS.H -EM-ST-6-5 | ชั้น 6 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 36 | IRIS.H -EM-ST-7-1 | ชั้น 7 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 37 | IRIS.H -EM-ST-7-2 | ชั้น 7 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 38 | IRIS.H -EM-ST-7-3 | ชั้น 7 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 39 | IRIS.H -EM-ST-7-4 | ชั้น 7 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 40 | IRIS.H -EM-ST-7-5 | ชั้น 7 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 41 | IRIS.H -EM-ST-8-1 | ชั้น 8 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 42 | IRIS.H -EM-ST-8-2 | ชั้น 8 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 43 | IRIS.H -EM-ST-8-3 | ชั้น 8 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | | ✓ | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 44 | IRIS.H -EM-ST-8-4 | ชั้น 8 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |
| 45 | IRIS.H -EM-ST-8-5 | ชั้น 8 | 31/01/68 | ✓ | | [redacted] | 28/02/68 | ✓ | | [redacted] | 31/03/68 | ✓ | | [redacted] | 30/04/68 | ✓ | | [redacted] | 31/05/68 | ✓ | | [redacted] | 30/06/68 | ✓ | | [redacted] | |

***หมายเหตุ*** ปกติ = ใช้งานได้ปกติ ไม่ปกติ = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted] หัวหน้างาน

วันที่ 30/06/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30/06/69

# ภาคผนวก ข 15

# เอกสารตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง

# อาคาร B

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร B

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | [redacted] | | [redacted] | | ถังดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ซีล/สลัก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.B-FH-ST1-B | | ✕ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.B-FH-ST2-B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.B-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.B-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS:B-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.B-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.B-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.B-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.B-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.B-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.B-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.B-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.B-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.B-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.E-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.E-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.B-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.B-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

***หมายเหตุ*** ✓ (ปกติ) = ใช้งานได้ปกติ ✕ (ไม่ปกติ) = ฉีดเทอร์โมสเตสาท,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 30/6/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 30-6-69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30-6-69

# อาคาร C

## ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร C

## ประจำเดือน มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปลอยน้ำดับเพลิง | | ตั้งกีดขวางหน้าตู้ | | ถังดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ซีล/สลัก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.C-FH-ST1-B | | ✕ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.C-FH-ST2-B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.C-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.C-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.C-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.C-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.C-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.C-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.C-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.C-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.C-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.C-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.C-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.C-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.C-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.C-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.C-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.C-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

***หมายเหตุ*** ✓ (ปกติ) = ใช้งานได้ปกติ ✕ (ไม่ปกติ) = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]
วันที่ 30/6/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง
วันที่ 30-6-69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]
วันที่ 30-6-69

# อาคาร D

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน มีนาคม 2569

| ลำดับ | รหัสตู้เก็บสาย | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | สัญลักษณ์ตู้ | | อุปกรณ์ดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ชื่อเพลิง | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.H-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.H-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.H-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.H-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.H-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.H-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.H-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.H-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.H-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.H-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.H-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.H-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.H-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.H-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 5/3/2569

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้อนุมัติ [redacted]

วันที่ 5/3/2569

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน มกราคม 2569

| ลำดับ | รหัสตู้เก็บสาย | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | สัญลักษณ์ตู้ | | อุปกรณ์ดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ชื่อเพลิง | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.H-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.H-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.H-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.H-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.H-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.H-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.H-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.H-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.H-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.H-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.H-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.H-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.H-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.H-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 2/1/2569

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้อนุมัติ [redacted]

วันที่ 2/1/2569

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน เมษายน 2569

| ลำดับ | รหัสตู้เก็บสาย | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | สัญลักษณ์ตู้ | | อุปกรณ์ดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ชื่อเพลิง | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.H-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.H-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.H-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.H-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.H-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.H-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.H-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.H-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.H-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.H-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.H-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.H-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.H-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.H-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 6/4/2569

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้อนุมัติ [redacted]

วันที่ 6/4/2569

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน กันยายน 2569

| ลำดับ | รหัสตู้เก็บสาย | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | สัญลักษณ์ตู้ | | อุปกรณ์ดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ชื่อเพลิง | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.H-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.H-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.H-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.H-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.H-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.H-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.H-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.H-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.H-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.H-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.H-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.H-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.H-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.H-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 7/9/2569

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้อนุมัติ [redacted]

วันที่ 7/9/2569

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | สิ่งกีดขวางหน้าตู้ | | สัมผัสเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพทั่ว | | แรงดัน | | ซีลเหล็ก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.H-FH-ST1-0 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.H-FH-ST2-0 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.H-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.H-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.H-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.H-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.H-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.H-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.H-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.H-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.H-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.H-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.H-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.H-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.H-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.H-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม _____ หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 8/5/2569 วันที่ _____ วันที่ 8/5/2569

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร D

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | สิ่งกีดขวางหน้าตู้ | | สัมผัสเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพทั่ว | | แรงดัน | | ซีลเหล็ก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.H-FH-ST1-0 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.H-FH-ST2-0 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.H-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.H-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.H-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.H-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.H-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.H-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.H-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.H-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.H-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.H-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.H-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.H-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.H-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.H-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม _____ หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 2/6/2569 วันที่ _____ วันที่ 2/6/2569

# อาคาร E

## ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

## หน่วยงาน The IRIS อาคาร E

## ประจำเดือน มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปลอยน้ำดับเพลิง | | สิ่งกีดขวางหน้าตู้ | | ถังดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ซีล/สลัก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.E-FH-ST1-B | | X | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.E-FH-ST2-B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.E-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.E-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.E-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.E-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.E-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.E-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.E-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.E-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.E-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.E-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.E-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.E-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.E-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.E-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.E-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.E-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

***หมายเหตุ*** ✓ (ปกติ) = ใช้งานได้ปกติ X (ไม่ปกติ) = แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ,หลอดไฟไม่ติด,สภาพเครื่องชำรุด

ตรวจสอบโดย [redacted]
วันที่ 30/6/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง
วันที่ 30-6-69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]
วันที่ 30-6-69

# อาคาร F

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน มีนาคม

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชิ้นกีดขวางหน้าตู้ | | ตัวดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดัง | | แรงดัน | | ชีวภาพ | | ภาพถ่าย | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.F-FH-ST1-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 2 | IRIS.F-FH-ST2-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 3 | IRIS.F-FH-ST1-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 4 | IRIS.F-FH-ST2-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 5 | IRIS.F-FH-ST1-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 6 | IRIS.F-FH-ST2-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 7 | IRIS.F-FH-ST1-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 8 | IRIS.F-FH-ST2-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 9 | IRIS.F-FH-ST1-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 10 | IRIS.F-FH-ST2-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 11 | IRIS.F-FH-ST1-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 12 | IRIS.F-FH-ST2-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 13 | IRIS.F-FH-ST1-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 14 | IRIS.F-FH-ST2-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 15 | IRIS.F-FH-ST1-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 16 | IRIS.F-FH-ST2-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 17 | IRIS.F-FH-ST1-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 18 | IRIS.F-FH-ST2-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 มีนาคม 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน มกราคม 2569

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชิ้นกีดขวางหน้าตู้ | | ตัวดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดัง | | แรงดัน | | ชีวภาพ | | ภาพถ่าย | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.F-FH-ST1-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 2 | IRIS.F-FH-ST2-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 3 | IRIS.F-FH-ST1-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 4 | IRIS.F-FH-ST2-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 5 | IRIS.F-FH-ST1-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 6 | IRIS.F-FH-ST2-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 7 | IRIS.F-FH-ST1-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 8 | IRIS.F-FH-ST2-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 9 | IRIS.F-FH-ST1-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 10 | IRIS.F-FH-ST2-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 11 | IRIS.F-FH-ST1-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 12 | IRIS.F-FH-ST2-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 13 | IRIS.F-FH-ST1-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 14 | IRIS.F-FH-ST2-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 15 | IRIS.F-FH-ST1-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 16 | IRIS.F-FH-ST2-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 17 | IRIS.F-FH-ST1-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 18 | IRIS.F-FH-ST2-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 มกราคม 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน เมษายน

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชิ้นกีดขวางหน้าตู้ | | ตัวดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดัง | | แรงดัน | | ชีวภาพ | | ภาพถ่าย | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.F-FH-ST1-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 2 | IRIS.F-FH-ST2-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 3 | IRIS.F-FH-ST1-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 4 | IRIS.F-FH-ST2-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 5 | IRIS.F-FH-ST1-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 6 | IRIS.F-FH-ST2-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 7 | IRIS.F-FH-ST1-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 8 | IRIS.F-FH-ST2-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 9 | IRIS.F-FH-ST1-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 10 | IRIS.F-FH-ST2-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 11 | IRIS.F-FH-ST1-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 12 | IRIS.F-FH-ST2-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 13 | IRIS.F-FH-ST1-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 14 | IRIS.F-FH-ST2-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 15 | IRIS.F-FH-ST1-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 16 | IRIS.F-FH-ST2-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 17 | IRIS.F-FH-ST1-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 18 | IRIS.F-FH-ST2-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 เมษายน 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร F

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชิ้นกีดขวางหน้าตู้ | | ตัวดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดัง | | แรงดัน | | ชีวภาพ | | ภาพถ่าย | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.F-FH-ST1-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 2 | IRIS.F-FH-ST2-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 3 | IRIS.F-FH-ST1-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 4 | IRIS.F-FH-ST2-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 5 | IRIS.F-FH-ST1-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 6 | IRIS.F-FH-ST2-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 7 | IRIS.F-FH-ST1-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 8 | IRIS.F-FH-ST2-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 9 | IRIS.F-FH-ST1-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 10 | IRIS.F-FH-ST2-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 11 | IRIS.F-FH-ST1-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 12 | IRIS.F-FH-ST2-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 13 | IRIS.F-FH-ST1-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 14 | IRIS.F-FH-ST2-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 15 | IRIS.F-FH-ST1-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 16 | IRIS.F-FH-ST2-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 17 | IRIS.F-FH-ST1-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 18 | IRIS.F-FH-ST2-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

**โครงการเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้สายดับเพลิง)**

**หน่วยงาน The IRIS อาคาร F**

**ประจำเดือน** พฤษภาคม

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | ตรวจตู้เก็บสายดับเพลิง | | ตรวจน้ำดับเพลิงพร้อมใช้งาน | | ตรวจน้ำดับเพลิงดับเพลิง | | ชี้เกิดตรวจนักดู้ | | ดับดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดี | | มองดับ | | ชี้เกิดดับ | | ชายดับ | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.F-FH-ST1-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 2 | IRIS.F-FH-ST2-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 3 | IRIS.F-FH-ST1-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 4 | IRIS.F-FH-ST2-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 5 | IRIS.F-FH-ST1-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 6 | IRIS.F-FH-ST2-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 7 | IRIS.F-FH-ST1-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 8 | IRIS.F-FH-ST2-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 9 | IRIS.F-FH-ST1-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 10 | IRIS.F-FH-ST2-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 11 | IRIS.F-FH-ST1-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 12 | IRIS.F-FH-ST2-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 13 | IRIS.F-FH-ST1-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 14 | IRIS.F-FH-ST2-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 15 | IRIS.F-FH-ST1-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 16 | IRIS.F-FH-ST2-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 17 | IRIS.F-FH-ST1-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 18 | IRIS.F-FH-ST2-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ ..... หัวหน้างาน ..... ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

**โครงการเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้สายดับเพลิง)**

**หน่วยงาน The IRIS อาคาร F**

**ประจำเดือน** มิถุนายน

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | ตรวจตู้เก็บสายดับเพลิง | | ตรวจน้ำดับเพลิงพร้อมใช้งาน | | ตรวจน้ำดับเพลิงดับเพลิง | | ชี้เกิดตรวจนักดู้ | | ดับดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดี | | มองดับ | | ชี้เกิดดับ | | ชายดับ | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.F-FH-ST1-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 2 | IRIS.F-FH-ST2-B | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 3 | IRIS.F-FH-ST1-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 4 | IRIS.F-FH-ST2-1 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 5 | IRIS.F-FH-ST1-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 6 | IRIS.F-FH-ST2-2 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 7 | IRIS.F-FH-ST1-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 8 | IRIS.F-FH-ST2-3 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 9 | IRIS.F-FH-ST1-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 10 | IRIS.F-FH-ST2-4 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 11 | IRIS.F-FH-ST1-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 12 | IRIS.F-FH-ST2-5 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 13 | IRIS.F-FH-ST1-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 14 | IRIS.F-FH-ST2-6 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 15 | IRIS.F-FH-ST1-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 16 | IRIS.F-FH-ST2-7 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 17 | IRIS.F-FH-ST1-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |
| 18 | IRIS.F-FH-ST2-8 | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | ปกติ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ..... ผู้ตรวจสอบ ..... หัวหน้างาน ..... ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 วันที่ ..... วันที่ .....

# อาคาร G

IRIS

ใบตรวจเช็ก Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | หมายเลขตู้ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชั้นวางรองเท้าดับเพลิง | | อัปเดตเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดี | | แรงดัน | | ข้อต่อ | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS G-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS G-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS G-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS G-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS G-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS G-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS G-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS G-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS G-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS G-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS G-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS G-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS G-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS G-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 26/3/69

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ .....

IRIS

ใบตรวจเช็ก Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | หมายเลขตู้ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชั้นวางรองเท้าดับเพลิง | | อัปเดตเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดี | | แรงดัน | | ข้อต่อ | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS G-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS G-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS G-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS G-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS G-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS G-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS G-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS G-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS G-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS G-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS G-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS G-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS G-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS G-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 30/1/69

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ .....

IRIS

ใบตรวจเช็ก Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | หมายเลขตู้ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชั้นวางรองเท้าดับเพลิง | | อัปเดตเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดี | | แรงดัน | | ข้อต่อ | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS G-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS G-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS G-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS G-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS G-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS G-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS G-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS G-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS G-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS G-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS G-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS G-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS G-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS G-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 29/4/69

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ .....

IRIS

ใบตรวจเช็ก Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน [illegible]

| ลำดับ | หมายเลขตู้ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ชั้นวางรองเท้าดับเพลิง | | อัปเดตเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพดี | | แรงดัน | | ข้อต่อ | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS G-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS G-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS G-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS G-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS G-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS G-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS G-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS G-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS G-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS G-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS G-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS G-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS G-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS G-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 25/2/69

ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง

วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ .....

IRIS

## ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน ใบตรวจรอบ

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ถังดับเพลิง | | ถังดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ซีลหลัก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.G-FH-ST1-B | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.G-FH-ST2-B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.G-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.G-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.G-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.G-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.G-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.G-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.G-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.G-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.G-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.G-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.G-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.G-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.G-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.G-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 29/5/69 วันที่ ..... วันที่ .....

IRIS

## ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร G

ประจำเดือน มิถุนายน

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ถังดับเพลิง | | ถังดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ซีลหลัก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.G-FH-ST1-B | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.G-FH-ST2-B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.G-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.G-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.G-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.G-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.G-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.G-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.G-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.G-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.G-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.G-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.G-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.G-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.G-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.G-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.G-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.G-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted] ผู้ควบคุม ..... หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร .....

วันที่ 28/6/69 วันที่ ..... วันที่ .....

# อาคาร H

ใบตรวจเช็ค Fire Hose Cabinet (ตู้เก็บสายดับเพลิง)

หน่วยงาน The IRIS อาคาร H

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

| ลำดับ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพตู้เก็บสายดับเพลิง | | สายน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีด | | วาล์วปล่อยน้ำดับเพลิง | | ฟิ้งกีดขวางหน้าตู้ | | ถังดับเพลิง | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | สภาพถัง | | แรงดัน | | ซีล/สลัก | | สายฉีด | | |
| | | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 1 | IRIS.H-FH-ST1-B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | IRIS.H-FH-ST2-B | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | IRIS.H-FH-ST1-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | IRIS.H-FH-ST2-1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | IRIS.H-FH-ST1-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | IRIS.H-FH-ST2-2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | IRIS.H-FH-ST1-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | IRIS.H-FH-ST2-3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | IRIS.H-FH-ST1-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | IRIS.H-FH-ST2-4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | IRIS.H-FH-ST1-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | IRIS.H-FH-ST2-5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | IRIS.H-FH-ST1-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | IRIS.H-FH-ST2-6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | IRIS.H-FH-ST1-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | IRIS.H-FH-ST2-7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | IRIS.H-FH-ST1-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 18 | IRIS.H-FH-ST2-8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 30/06/69

ผู้ควบคุม [redacted] หัวหน้าช่าง

วันที่ 30/06/69

ผู้จัดการอาคาร [redacted]

วันที่ 30/06/69

# ภาคผนวก ข 16

# เอกสารการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ที่ กท ๑๘๐๕/ ๔๗๐๓

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอริส – พระราม ๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอริส - พระราม ๙ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอริส - พระราม ๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๒) ๒๙๒๙/๒๕๖๘

# กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

**นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอริส - พระราม ๙**

ตั้งอยู่ เลขที่ อาคาร เอ บี ซี ดี อี เอฟ จี และ อาคาร เอช เลขที่ ๕๐๑ ,๕๐๓ ,๕๐๕ ,๕๐๗ ,๕๐๙ ,๕๑๑ ,๕๑๕ และ ๕๑๗

ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

[redacted]

(นายสรรชัย รววรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แบบ กภ.รง.๒

# รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต**

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

**ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ** (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯ )

◯ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ไอริส - พระราม ๙

ประเภทกิจการ -

ตั้งอยู่ อาคาร เอ บี ซี ดี อี เอฟ จี และ อาคาร เอช เลขที่ ๕๐๑ ,๕๐๓ ,๕๐๕ ,๕๐๗ ,๕๐๙ ,๕๑๑ ,๕๑๕ และ ๕๑๗ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน

ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๒๐ คน ชาย ๑๒ คน หญิง ๘ คน

ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๓.๕๘ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☑ ดีมาก

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้**

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล

(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....[redacted].....ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่.....๑๖.....เดือน.....ธ.ค. ๒๕๖๘.....พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

# ภาคผนวก ข 17

# แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

# อาคาร B

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 509 หมู่ที่ - ซอย [illegible] 15
ถนน - แขวง/ตำบล [illegible] เขต/อำเภอ [illegible]
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ [illegible] โทรสาร - มี
[illegible] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท [illegible] ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
[illegible] ออกให้โดย [illegible] หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

| วัน เดือน ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ถ้ามี) | สภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนตะกอนเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่นำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 31 | 820 | 30 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | [redacted] |
| [illegible] | 29 | 900 | 30 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 31 | 903 | 31 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 30 | 868 | 30 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 31 | 713 | 30 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 30 | 900 | 31 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
[illegible] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..........)
.......... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..........)
ใบอนุญาตเลขที่ .......... หมดอายุ ..........
ออกให้โดย ..........
.......... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..........)
ใบอนุญาตเลขที่ .......... หมดอายุ ..........
ออกให้โดย ..........

# อาคาร C

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 605 หมู่ที่ - ซอย [illegible] ถนน - แขวง/ตำบล [illegible] เขต/อำเภอ [illegible] จังหวัด กทม. โทรศัพท์ [illegible] โทรสาร - มี [illegible] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท [illegible] ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) [illegible] ออกให้โดย [illegible] หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่ก็ได้) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ไม่ปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ไม่ปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ไม่ปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 30 | [illegible] | 30 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | [redacted] |
| [illegible] | [illegible] | 600 | 31 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 31 | [illegible] | 31 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 30 | [illegible] | 30 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 31 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 31 | [illegible] | 31 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[illegible] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

( [redacted] ) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ ........ หมดอายุ ........

ออกให้โดย ........

........ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

( ........ )

ใบอนุญาตเลขที่ ........ หมดอายุ ........

ออกให้โดย ........

# อาคาร E

แบบ ทส. ๑

## แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 501 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 15
ถนน - แขวง/ตำบล จอมพล เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ 096-084-1373 โทรสาร - มี
นิติบุคคลอาคารชุด ลำไอส์ ลาดพร้าว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด จำนวน ๑๑๑ ห้อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ชธ.10 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน ประเทศ หมดอายุ -
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วัน เดือน ปี | สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ: ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) | ปริมาณสารเคมีหรือสารอื่นใดที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ต่อหน่วยหรือต่อวัน) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องกวนตะกอนเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) | อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) | ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) | ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ลายมือชื่อผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 45 | 713 | 50 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | [redacted] |
| [illegible] | 27 | 913 | 51 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 30 | 806 | 30 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 23 | 750 | 50 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 20 | 720 | 51 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |
| [illegible] | 23 | 653 | 51 | ระบาย | - | ปกติ | ปกติ | ปกติ | - | - | ปกติ | - | - | | |

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันนอกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
นิติบุคคลอาคารชุดลำไอส์ ลาดพร้าว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..............................)
[redacted] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ .............. หมดอายุ ..............
ออกให้โดย..............................
.............................. ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(..............................)
ใบอนุญาตเลขที่ .............. หมดอายุ ..............
ออกให้โดย ..............................

# อาคาร F

แบบ ขค. ๑

**แบบบันทึกการจดสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย**
**ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

---

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 511 หมู่ที่ ..... ซอย ..... ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... มีพื้นที่ประมาณ ..... ตารางเมตร ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีผลผลิตของการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| ลำดับที่ | วันที่ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

หมายเหตุ ๑. ให้จดสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลหนึ่ง ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้บันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันนอกเหนือจากนี้เพื่อการตรวจวัด และห้วงการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางดังกล่าวถูกต้องทุกประการ

(.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
.....ผู้รับผิดชอบให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

# ภาคผนวก ข 18

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

# อาคาร B

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บิลิบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 503 หมู่ที่ : ซอย : ศรีอรินทร์13

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บิลิบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร บี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อหักน้ำ 10.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องตวง/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดจืดภาชนะที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บิลิบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 503 หมู่ที่ : ซอย : ศรีอรินทร์13

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บิลิบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร บี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อหักน้ำ 10.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องตวง/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อหักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดจืดภาชนะที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พล. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 503 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร บี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 10.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พล. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 503 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร บี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 9.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ หส. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 503 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร บี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 9.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ หส. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร บี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 503 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร บี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 9.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# อาคาร C

แบบ พส. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร ซี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 505 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร ซี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 10.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พส. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร ซี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 505 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร ซี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 10.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ รส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร ซี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 505 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร ซี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 10.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารยับยั้งชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึก ข้อมูล หรือไม่ทำรับรองรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำรับรองรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ รส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร ซี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 505 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร ซี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 9.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารยับยั้งชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำบันทึก ข้อมูล หรือไม่ทำรับรองรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำรับรองรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัทบุคคล อาคารชุด ดี ไอริช อาคาร ซี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 505 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัทบุคคลอาคารชุด ดีไอริช อาคาร ซี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 9.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บหลักฐาน ข้อมูล หรือไม่นำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดนำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัทบุคคล อาคารชุด ดี ไอริช อาคาร ซี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 505 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัทบุคคลอาคารชุด ดีไอริช อาคาร ซี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ 9.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บหลักฐาน ข้อมูล หรือไม่นำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดนำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# อาคาร E

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร อี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 509 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สัญลัก : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร อี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ — 10.00 ลบม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ — 0.00 ลบม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย
1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข –

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่จำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๑๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดจำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ไอริส อาคาร อี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 509 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สัญลัก : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดิไอริส อาคาร อี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ — 10.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ — 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
[ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย
1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข –

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่จำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๑๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดจำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร อี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 509 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร อี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อสักน้ำ — 10.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ — 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบระบายน้ำ [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อสักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่จำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๙

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร อี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 509 หมู่ที่ : ซอย : ศรีนครินทร์13

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร อี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ บ่อสักน้ำ — 9.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ — 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบระบายน้ำ [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อสักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย

1. — 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่จำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๒

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๙

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร อี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 509 หมู่ที่ : ซอย : ศรีวรินทร์13

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร อี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

| (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|---|---|
| 1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ | 9.00 ลบ.ม./วัน |
| 2. อื่นๆ ระบุ | 0.00 ลบ.ม./วัน |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้น้ำทั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกุศลิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] มีผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดส่งสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินเจ็ดพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคล อาคารชุด ดี ไอริส อาคาร อี

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 509 หมู่ที่ : ซอย : ศรีวรินทร์13

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 152

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอริส อาคาร อี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

| (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย | ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย |
|---|---|
| 1. อื่นๆ ระบุ บ่อพักน้ำ | 9.00 ลบ.ม./วัน |
| 2. อื่นๆ ระบุ | 0.00 ลบ.ม./วัน |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อพักน้ำ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้น้ำทั้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในกุศลิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 0.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] มีผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดส่งสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินเจ็ดพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# อาคาร F

แบบ พล. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บิสิ.ดุสิตอาคารชุด ดีไอวิล อาคารเอท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 511 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ไม่ระบุประเภท

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2552 ออกให้โดย : ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ หมดอายุ : 32/ตค/2020

ในการนี้ จะรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ จิรฐา นราน้ำเพ็ด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 20,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 384,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 76,800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารเร่งจุลินทรีย์ที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำรายงาน ข้อมูล หรือไม่กรอกรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำรายงานปิดกรอกรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ พล. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บิสิ.ดุสิตอาคารชุด ดีไอวิล อาคารเอท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 511 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/อำเภอ : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ไม่ระบุประเภท

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2552 ออกให้โดย : ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ หมดอายุ : 32/ตค/2020

ในการนี้ จะรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ลงชื่อ จิรฐา นราน้ำเพ็ด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 370,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 296,000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารเร่งจุลินทรีย์ที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดทำรายงาน ข้อมูล หรือไม่กรอกรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำรายงานปิดกรอกรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอวัล อาคารเอฟ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 511 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ไม่ระบุประเภท

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2552 ออกให้โดย : ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาธารณะเวศ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จิรฐา นาวาล้ำเลิศ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,000.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 428.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 342.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดีไอวัล อาคารเอฟ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 511 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ไม่ระบุประเภท

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2552 ออกให้โดย : ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาธารณะเวศ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จิรฐา นาวาล้ำเลิศ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,000.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 386.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 309.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ หล. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คีโอริส อาคารเอท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 511 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ไม่ระบุประเภท

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2552 ออกให้โดย : ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จิรฐา นาวาล้ำเลิศ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,000.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 419.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 336.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ หล. 2

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด คีโอริส อาคารเอท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 511 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : ศรีนครินทร์ แขวง/ตำบล : สวนหลวง เขต/ตำบล : เขตสวนหลวง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted] โทรสาร : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ไม่ระบุประเภท

สังกัด : < สังกัด>

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 14/2552 ออกให้โดย : ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จิรฐา นาวาล้ำเลิศ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] เครื่องสูบน้ำ [ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ X ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,000.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 383.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 307.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

# ภาคผนวก ข 19

# รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียวและไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2 ปลูกต้นไม้และหญ้าคลุมดินในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ

รูปที่ 3 ถนนในโครงการมีสภาพดีไม่ชำรุด และสะอาด

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

**มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ต่อ)**

รูปที่ 4 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์, ป้ายจำกัดความเร็ว หรือ สันนูน

รูปที่ 5 ป้ายขอความร่วมมืองดการใช้เสียงแตรและการเร่งเครื่องยนต์

รูปที่ 6 ปลูกไม้ยืนต้นใบหนาตามแนวรั้ว

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

รูปที่ 7 บ่อหน่วงน้ำฝนในโครงการ

รูปที่ 8 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบที่จอดรถ

รูปที่ 9 ป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการ

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)

รูปที่ 10 ป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 11 จัดตำแหน่งป้อมยามหรือจุดรับบัตรให้อยู่ลึกเข้าไปในโครงการ

รูปที่ 12 มีบ่อหน่วงน้ำ 2 บ่อ ขนาดความจุรวม 300 ลบ.ม

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)

รูปที่ 13 ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ อยู่ในสภาพดี ไม่อุดตัน

รูปที่ 14 จัดให้มีถัง/ภาชนะรองรับขยะขนาดประมาณ 200 ลิตร มีฝาปิด (ขยะเปียก, ขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย)

รูปที่ 15 วางระเบียบ ข้อตกลง และรณรงค์ ในการแยกแยะขยะมูลฝอย

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

**มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)**

รูปที่ 16 จัดให้มีพนักงานทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากถังรวบรวมไปยังจุดพักขยะของโครงการ

รูปที่ 17 ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่จัดเก็บมูลฝอย

รูปที่ 18 ห้องพักขยะรวมของโครงการหรือประจำอาคาร

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

รูปที่ 19 จัดให้มีพนักงานดูแลและดำเนินการต่างๆ ในส่วนกลาง

รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลด้านความสะอาดและสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 21 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

รูปที่ 23 อุปกรณ์ดับเพลิง



รูปที่ 24 ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ในอาคารของโครงการ

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

รูปที่ 25 ป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย

รูปที่ 26 บริเวณบันไดหนีไฟ

| รูปที่ 27 บริเวณเส้นทางหนีไฟ | รูปที่ 28 จุดรวมพล |
|---|---|

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)




รูปที่ 29 บริเวณดาดฟ้า

รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่สีเขียวในโครงการ

รูปที่ 31 สติกเกอร์/บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกโครงการ

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)

รูปที่ 32 เครื่องกั้นอัตโนมัติ

รูปที่ 33 มาตรการประหยัดพลังงาน

รูปที่ 34 รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

รูปที่ 35 ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า

## รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

| มาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) |
|---|
| |
| รูปที่ 36 รั้วโปร่งริมคลองหัวหมาก |