

รายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนิติบุคคลอาคารชุด ดี ไอริส (พระราม9-ศรีนครินทร์) (ระยะดำเนินการ)

1. ชื่อโครงการ โครงการนิติบุคคลอาคารชุด ดี ไอริส (พระราม9-ศรีนครินทร์) (ระยะดำเนินการ)
2. สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0 2481 5234, 06 5291 6858
E-mail : EIA.BECDFGH.IRIS@gmail.com
5. จัดทำโดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 หนังสือเลขที่ ทส.1009.5/4054
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569
8. รายละเอียดโครงการ ดังแสดงในบทที่ 1