

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-14
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-14
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-15
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-122
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง	3-1
3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง	3-1
3.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-4
3.4 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-12
3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-12
3.6 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-23
3.7 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-32
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-18

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 2.1-2	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences) ระยะก่อสร้าง
ตารางที่ 3.2	ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งโครงการอาคารชุด อีเดน เรสซิเดนซ์ (Eden Residences)
ตารางที่ 3.3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งภายในโครงการประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ตารางที่ 3.6-1	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไปประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.7-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือนประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.7-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ 1-5
รูปที่ 2.2-1	ป้ายรายละเอียดของโครงการ 2-122
รูปที่ 2.2-2	ป้ายประหยัดพลังงาน 2-122
รูปที่ 2.2-3	ป้ายเตือนในพื้นที่โครงการ 2-122
รูปที่ 2.2-4	ถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภคของคนงาน 2-122
รูปที่ 2.2-5	ถังขยะภายในโครงการ 2-122
รูปที่ 2.2-6	ห้องสุขาภายในโครงการ 2-122
รูปที่ 2.2-7	ป้ายการแต่งกายในโครงการ 2-123
รูปที่ 2.2-8	ป้ายควบคุมความเร็ว 30 km/hr. 2-123
รูปที่ 2.2-9	ถังดับเพลิง 2-123
รูปที่ 2.2-10	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2-123
รูปที่ 2.2-11	รูปที่ 2.2-11 ป้ายสถิติความปลอดภัย 2-123
รูปที่ 2.2-12	จุดรวมพล 2-123
รูปที่ 2.2-13	พื้นที่รับประทานอาหาร 2-124
รูปที่ 2.2-14	ห้องปฐมพยาบาล 2-124
รูปที่ 2.2-15	ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 2-124
รูปที่ 2.2-16	ป้ายแสดงวิธีการล้างมือ 2-124
รูปที่ 3.1	จุดการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 3-3
รูปที่ 3.3-1	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอก โครงการเดือนมกราคม 2569 3-4
รูปที่ 3.3-2	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอก โครงการเดือนกุมภาพันธ์ 2569 3-4
รูปที่ 3.3-3	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอก โครงการเดือนมีนาคม 2569 3-4
รูปที่ 3.3-4	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอกโครงการ เดือนเมษายน 2569 3-5
รูปที่ 3.3-5	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอก โครงการเดือนพฤษภาคม 2569 3-5
รูปที่ 3.3-6	จุดเก็บน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่พื้นที่นอก โครงการเดือนมิถุนายน 2569 3-5

สารบัญรูป (ต่อ)

		หน้า
รูปที่ 3.5-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ	3-13
รูปที่ 3.5-2	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2569	3-14
รูปที่ 3.5-3	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-14
รูปที่ 3.5-4	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2569	3-14
รูปที่ 3.5-5	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2569	3-15
รูปที่ 3.5-6	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-15
รูปที่ 3.5-7	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-15
รูปที่ 3.6-1	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2569	3-23
รูปที่ 3.6-2	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-23
รูปที่ 3.6-3	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2569	3-24
รูปที่ 3.6-4	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนเมษายน 2569	3-24
รูปที่ 3.6-5	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-24
รูปที่ 3.6-6	จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-25
รูปที่ 3.7-1	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมกราคม 2569	3-32
รูปที่ 3.7-2	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-32
รูปที่ 3.7-3	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมีนาคม 2569	3-33
รูปที่ 3.7-4	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนเมษายน 2569	3-33
รูปที่ 3.7-5	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-33
รูปที่ 3.7-6	จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน ประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-34