

## บทที่ 2

### การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดแสดงดังตารางที่

2.1-1

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรการทั่วไป                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ                         | 1. กั้นรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | 1. โครงการมีการกั้นรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร ยกเว้นบริเวณที่ติดกับลำคลองสาธารณะที่ไม่มีการดำเนินการติดตั้งรั้วกั้น Metal Sheet นอกจากนี้ได้ติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะมีการปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | - ควรมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก | <br> |
|                                            | 2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร                                                                                                                                 | 2.โครงการมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคารบางส่วน                                                                                                                                                                                              | - ควรมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร                   |                                                                                        |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)                   | 3. โครงการจัดให้มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการและบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 300.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ                                         | 3. โครงการมีคูระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการและบ่อดักตะกอนดิน                                                                                                         | -                            |                                                                                            |
|                                            | 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก | 4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่เกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก | -                            |                                                                                            |
|                                            | 5. จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                                                   | 5. โครงการมีการจัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย                                                                             | -                            | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ   | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)                     | 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลักรวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด                                 | 6. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลัก รวมถึงกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน | 1. โครงการจะกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2:40 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | 1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร ยกเว้นบริเวณที่ติดกับลำคลองสาธารณะที่ไม่มีการดำเนินการติดตั้งรั้วกัน Metal Sheet นอกจากนี้ได้ติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะมีการปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | - ควรมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก | <br> |
|                                              | 2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร                                                                                                                                               | 2.โครงการมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคารบางส่วน                                                                                                                                                                                             | - ควรมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร                   |                                                                                        |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 3. โครงการจัดให้คุ้ระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ และ<br>บ่อดักตะกอนดินปริมาตร 300.00 ลูกบาศก์เมตร<br>เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ                                                                         | 3. โครงการมีคุ้ระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ และ<br>มีบ่อดักตะกอนดิน                                                                                                                                                    | -                            | <br> |
|                                                    | 4. จัดให้มีการตรวจสอบดินตะกอน ภายในบ่อดัก<br>ตะกอนดินเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br>พร้อมทั้งต้องมีการขุดลอกดินตะกอนในบ่อดัก<br>ตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการ<br>ขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน | 4. โครงการมีการตรวจสอบดินตะกอน ภายใน<br>บ่อดักตะกอนดินเป็นประจำตลอดระยะเวลาการ<br>ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องมีการขุดลอกดินตะกอนใน<br>บ่อดักตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ<br>ในช่วงที่มีการขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน | -                            |                                                                                        |
|                                                    | 5. การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับ<br>หน้าดินจะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความ<br>ราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้า<br>ดินโดยเฉพาะในช่วงฝน                                             | 5. โครงการมีการอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความ<br>ราบเรียบและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้าง<br>หน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฝน หากมีการก่อสร้างที่<br>มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับหน้าดิน                                   | -                            | -                                                                                                                                                                          |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 6. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการ<br>ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง              | 6. โครงการมีการทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง         | -                            |                                                                                            |
|                                                    | 7. ทำการขุดลอกคูระบายน้ำกรณีที่ท่อระบายน้ำมี<br>การอุดตัน หรือทำการขุดลอกทุก 1 เดือน    | 7. โครงการมีการขุดลอกคูระบายน้ำกรณีที่ท่อ<br>ระบายน้ำมีการอุดตัน หรือทำการขุดลอกทุก 1<br>เดือน | -                            |                                                                                            |
|                                                    | 8. จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ<br>เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับกับล้อรถ | 8. โครงการมีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่<br>โครงการ เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อรถ         | -                            | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 9. จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้<br>ตลอดเวลาทำงาน                                                                                                             | 9. โครงการมีการจัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณ<br>เตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน                                                                                                  | -                            |   |
|                                                    | 10. ห้ามคนงานทำงานชุดโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตก<br>หนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว                                                                                         | 10. โครงการมีการห้ามมิให้คนงานทำงานชุด<br>โดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ<br>หรือแผ่นดินไหว                                                                      | -                            |   |
|                                                    | 11. โครงการต้องดำเนินการก่อสร้างช่วงหน้าแล้ง<br>ต้องเร่งทำท่อระบายน้ำ ให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร                                                                        | 11. โครงการมีระบบท่อระบายน้ำรองรับการ<br>ระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ                                                                                                    | -                            |  |
|                                                    | 12. จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่<br>อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก<br>การก่อสร้างโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความ<br>ช่วยเหลือโดยทันที | 12. โครงการมีการชดเชยความเสียหายต่อ<br>อาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหาย<br>ดังกล่าวเกิดจากการก่อสร้างโครงการ ต้องทำ<br>การแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที | -                            |                                                                                      |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 13. การก่อสร้างอาคารของโครงการ ห้ามรื้อกล้าพื้นที่<br>สาธารณประโยชน์ ได้แก่ คลองสาธารณประโยชน์ ลำราง<br>สาธารณประโยชน์ และทางสาธารณประโยชน์ โดย<br>เด็ดขาด                                           | 13. โครงการไม่มีการก่อสร้างอาคารรื้อกล้าพื้นที่<br>สาธารณประโยชน์ ได้แก่ คลองสาธารณประโยชน์<br>ลำราง สาธารณประโยชน์ และ ทาง<br>สาธารณประโยชน์ โดยเด็ดขาด                                            | -                            |    |
|                                                    | 14 โครงการต้องคงสภาพเดิมของลำราง<br>สาธารณประโยชน์ ทางสาธารณประโยชน์<br>และคลองสาธารณประโยชน์ เหมือนเดิม ไม่มีการรื้อ<br>กล้า รวมทั้งไม่มีการปิดถมดินขวางทางน้ำแต่อย่างใด                            | 14 โครงการมีการคงสภาพเดิมของลำราง<br>สาธารณประโยชน์ ทางสาธารณประโยชน์<br>และคลองสาธารณประโยชน์ เหมือนเดิม ไม่<br>มีการรื้อกล้า รวมทั้งไม่มีการปิดถมดินขวางทางน้ำ<br>แต่อย่างใด                      | -                            |    |
|                                                    | <b>มาตรการป้องกันดินพังทลาย</b><br>1. ในการกด Sheet Pile ต้องกระทำโดยใช้เครื่องมือ<br>ประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป จน<br>อาจจะทำให้อาคารข้างเคียง เกิดการเสียหาย หรือ<br>แตกร้าวได้ | <b>มาตรการป้องกันดินพังทลาย</b><br>1. โครงการมีการใช้เครื่องมือประเภทที่ไม่<br>ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไป จนอาจจะ<br>ทำให้อาคารข้างเคียง เกิดการเสียหาย หรือ<br>แตกร้าวได้ในการกด Sheet Pile | -                            |   |
|                                                    | 2. ต้องให้ Sheet Pile ความยาวไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้<br>ในแบบ ถ้าหากพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องให้<br>ความยาวที่มากกว่า ก็สามารรถดำเนินการ<br>เปลี่ยนแปลงได้                                            | 2. โครงการมีการกำหนด Sheet Pile ความยาว<br>ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ ถ้าหากพิจารณาว่า<br>มีความจำเป็นต้องให้ความยาวที่มากกว่า ก็<br>สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้                                  | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 3. การตอก Sheet Pile ต้องให้แต่ละแผ่นต่อ<br>ต่อเนื่องกัน โดยต้องมีการ Lock กันทุกแผ่นยกเว้น<br>บริเวณมุมฉากแต่จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงให้<br>มากขึ้น ตามหลักวิศวกรรม                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. โครงการมีการการตอก Sheet Pile ต้องให้<br>แต่ละแผ่นต่อเนื่องกัน โดยต้องมีการ Lock<br>กันทุกแผ่นยกเว้นบริเวณมุมฉากแต่จะต้องมีการ<br>เสริมความแข็งแรงให้มากขึ้นตามหลักวิศวกรรม                                                                                                                                                                                                                                  | -                            |  |
|                                                    | 4. การขุดดินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้ก่ตอก Sheet<br>Pile และ Kingpost ได้ครบถ้วนตลอดพื้นที่แล้ว และ<br>ต้องมีวิศวกรควบคุมการขุดดินตลอดเวลาที่ขุดดิน                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. การขุดดินจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้ก่ตอก Sheet<br>Pile และ Kingpost ได้ครบถ้วนตลอด<br>พื้นที่แล้ว และต้องมีวิศวกรควบคุมการขุดดิน<br>ตลอดเวลาที่ขุดดิน                                                                                                                                                                                                                                                           | -                            |  |
|                                                    | 5. การขุดดินให้ดำเนินการขุดลอกออกเป็นระดับชั้น<br>โดยมีความลึกไม่เกิน 50 ซม. ในการขุดลอกแต่ละชั้น<br>เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว ให้ Bracing<br>และต้อง Preload เพื่อไม่ให้ Sheet Pile มีการขยับ<br>ตัว โดยต้องทำ Bracing ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะ<br>ดำเนินการขุดดินต่อไปได้ และต้องขุดดินเป็น<br>ระดับชั้นละไม่เกิน 50 ซม. เมื่อขุดดินได้ระดับที่<br>กำหนดในแบบให้ดำเนินการ Bracing ระดับต่อไปให้<br>เรียบร้อยแล้ว | 5. โครงการมีการขุดลอกดินออกเป็นระดับชั้น<br>โดยมีความลึกไม่เกิน 50 ซม. ในการขุดลอกแต่<br>ละชั้น เมื่อขุดดินที่ระดับแรกเรียบร้อยแล้ว<br>ให้ Bracing และต้อง Preload เพื่อไม่ให้ Sheet<br>Pile มีการขยับตัว โดยต้องทำ Bracing<br>ให้เรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการขุดดินต่อไปได้<br>และต้องขุดดินเป็นระดับชั้นละไม่เกิน 50 ซม.<br>เมื่อขุดดินได้ระดับที่กำหนดในแบบให้ดำเนินการ<br>Bracing ระดับต่อไปให้เรียบร้อยแล้ว | -                            | -                                                                                   |
|                                                    | 6. การขนย้ายดินต้องดำเนินการให้ถูกต้องตาม<br>กฎหมายที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. โครงการไม่มีการขนย้ายดินออกนอกโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | <u>มาตรการรื้อถอน Sheet Pile</u><br>1. ติดตั้ง Silent Pile พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อที่จะถอน<br>Sheet Pile                                                                                                                                | 1. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคาร<br>จึงไม่มีการถอน Sheet Pile | -                            | -             |
|                                                    | 2. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เริ่มถอน<br>Sheet Pile โดยที่ในระหว่างการถอนนั้น ให้<br>Grouting Cement- Bentonite ไปตามท่อ Ground<br>hose อย่างต่อเนื่องจนล้นถึงระดับผิวดินเพื่อไม่ให้มี<br>ช่องว่างเนื่องจากร่อง Sheet Pile | 2.โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคาร<br>จึงไม่มีการถอน Sheet Pile  | -                            | -             |
|                                                    | 3. การถอน Sheet Pile และ Grouting Cement-<br>Bentonite ไปเรื่อย ๆ จนถึงระยะ 2 เมตรหรือ<br>ประมาณ 5 แผ่น แล้วจึงย้ายตำแหน่งท่อ Termine<br>Pipe ไปยังตำแหน่ง Sheet Pile ที่จะถอนต่อไป                                                     | 3.โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาคาร<br>จึงไม่มีการถอน Sheet Pile  | -                            | -             |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการ<br>ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | <u>มาตรการด้านฝุ่นละอองและเศษดิน</u><br><u>มาตรการบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้</u><br>1. ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม<br>พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543<br>และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกัน<br>การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน<br>หรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน<br>ก่อสร้างฐานรากอาคาร | 1. โครงการมีการควบคุมดูแลและกำชับให้<br>ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การขุดดิน<br>และถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงว่าด้วย<br>การกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของ<br>ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน<br>พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะงาน<br>ก่อสร้างฐานรากอาคาร | -                            | -                                                                                    |
|                                                    | 2. จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณ<br>ทางเข้า - ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกดิน<br>ก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                        | 2. โครงการมีการวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่<br>ก่อสร้างบริเวณทางเข้า - ออก และจัดให้มีการ<br>ล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ                                                                                                                                          | -                            |  |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) | 3. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที | 3. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที | -                         |   |
|                                                | มาตรการบริเวณสถานที่กองดิน ดังนี้<br>1. กองดินที่มีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ปิดล้อมและฉีดพรมน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่เสมอ                           | มาตรการบริเวณสถานที่กองดิน ดังนี้<br>1. โครงการมีการปิดคลุมและฉีดพรมน้ำกองดินที่มีฝุ่นเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่เสมอ                                                    | -                         |                                                                                     |
|                                                | 2. ออกแบบคุระบายน้ำบริเวณจุดที่มีกองดินเพื่อป้องกันดินไหลออกนอกพื้นที่โครงการในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก                                                             | 2. โครงการมีคุระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ และบ่อดักตะกอนดิน                                                                                                            | -                         |                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 การเกิดสึนามิ                          | 1. จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของ<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ผู้พักอาศัย พนักงาน และคนงาน<br>ก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการ<br>ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงาน<br>ก่อสร้างของโครงการต้องเข้าร่วมฝึกดังกล่าวด้วย<br>เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิด<br>เหตุการณ์จริงขึ้นโดยกำหนดให้ให้ใช้แผนในการ<br>อพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคาร<br>เช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อม<br>อย่างน้อยปีละครั้ง | 1. โครงการมีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของ<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ผู้พักอาศัย พนักงาน และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย<br>หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงานก่อสร้างของ<br>โครงการต้องเข้าร่วมฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิด<br>ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิด<br>เหตุการณ์จริงขึ้นโดยกำหนดให้ให้ใช้แผนในการ<br>อพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัว<br>อาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มี<br>การซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง | -                            |  |
|                                            | 2. ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของ<br>กรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการ<br>ออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. โครงการมีการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไป<br>ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง<br>และมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกร<br>รับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 3. โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตาม<br>ข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. โครงการมีการก่อสร้างโดยปฏิบัติตาม<br>ข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)                    | 4. จัดให้มีแผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยจาก<br>ภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล ติดไว้บริเวณ<br>ทางเดินคู่กับแผนผังแสดงเส้นทางการอพยพภัยจาก<br>จุดรวมพล ไปยังจุดที่ปลอดภัย           | 4. โครงการมีแผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัย<br>จากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล ติดไว้<br>บริเวณทางเดินคู่กับแผนผังแสดงเส้นทางการ<br>อพยพภัยจากจุดรวมพล ไปยังจุดที่ปลอดภัย                         | -                            |   |
|                                            | 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัย<br>เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ                                                                            | 5. โครงการมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อ<br>ให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้<br>พักอาศัยในโครงการ                                                                           | -                            |   |
|                                            | 6. โครงการต้องมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิด<br>จากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของ<br>โครงการ โดยจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำ<br>ในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ | 6. โครงการมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิด<br>จากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของ<br>โครงการ โดยจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์<br>คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ                    | -                            |  |
|                                            | 7. เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ<br>หากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทา<br>สาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพ<br>ออกจากอาคารได้ทันที | 7. โครงการมีการเตรียมพร้อมประสานงานกับ<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว<br>ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ<br>ให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจาก<br>อาคารได้ทันที | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                          | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 การเกิดสึนามิ (ต่อ)                    | 8. ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกัน<br>ได้ทันเหตุการณ์                                                                                                                                                                                                                   | 8. โครงการมีการติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อ<br>เตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | -                                                                                                                                                                          |
| 1.4 คุณภาพอากาศ                            | <b>มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง</b><br>1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร<br>โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า - ออก พร้อม<br>ติดตั้งผ่านบริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดย<br>จะต้องปิดตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า<br>- ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | <b>มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากการ<br/>ก่อสร้าง</b><br>1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet<br>สูงประมาณ 2.40 เมตร ยกเว้นบริเวณที่ติดกับ<br>ลำคลองสาธารณะที่ไม่มีการดำเนินการติดตั้งรั้ว<br>กัน Metal Sheet นอกจากนี้ได้ติดตั้งม่าน<br>บริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะมีการ<br>ปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-<br>ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | - ควรมีการติดตั้งรั้ว Metal<br>Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร<br>โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้น<br>ทางเข้า-ออก | <br> |
|                                            | 2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ<br>(Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร ซึ่งทำ<br>ให้ความเร็วลมและกระแสน้ำที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการมี<br>กำลังน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การฟุ้งกระจายของฝุ่นที่เกิดขึ้น<br>มีปริมาณน้อยตามไปด้วย                                           | 2.โครงการมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ<br>(Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของ<br>อาคารบางส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                    | - ควรมีการปิดล้อมอาคารด้วย<br>ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)<br>โดยรอบตลอดความสูงของ<br>อาคาร                  |                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                      | 3. จัดหาแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก                                                                                   | 3. โครงการมีการหาแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมนโคลนในช่วงฝนตก                                                                                      | -                            |   |
|                                            | 4. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม กรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก | 4. โครงการมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม กรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก | -                            |   |
|                                            | 5. กองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้จะต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน                                                     | 5. โครงการมีการคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้                                                                                                                                | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                      | 6. บริเวณทางเข้า - ออกในช่วงก่อสร้างจะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า - ออก และรักษาพื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหินเศษดิน ทราบหรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง                                             | 6. โครงการมีการปิดทึบบริเวณทางเข้า - ออกในช่วงก่อสร้างตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า - ออก และรักษาพื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหินเศษดิน ทราบหรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง                                         | -                            |   |
|                                            | 7. เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด                                                                                                                            | 7. โครงการมีการกองเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้ในพื้นที่ว่าง เพื่อรถบรรทุกมารับไปกำจัด                                                                                                                                          | -                            |                                                                                     |
|                                            | 8. จัดพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที | 8. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบ ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า - ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที | -                            |                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                      | 9. จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองที่ติดไปกับล้อรถบรรทุก                                                             | 9. โครงการมีจุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองที่ติดไปกับล้อรถบรรทุก                                                                         | -                            |  |
|                                            | 10. ตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) และแผงตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีพบว่าชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที | 10. โครงการมีการตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) และแผงตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีพบว่าชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที | -                            |  |
|                                            | 11. การผสมคอนกรีต หรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในหีที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม   | 11.โครงการมีห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน                                                                                                                            | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 12. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ                                                           | 12. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ                                                            | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 13 หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                                    | 13 โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                                                                          | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                        | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                      | 14. กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิด<br>ภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลา<br>เดียวกัน                                                             | 14. โครงการมีการกำหนดเวลาในการใช้<br>เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลาก่อสร้าง<br>ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน                                                                           | -                                                                   |    |
|                                            | 15. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกครั้ง กรณีหยุด<br>ใช้งาน                                                                                                | 15. โครงการมีการดับเครื่องยนต์ เครื่องจักร<br>ทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน                                                                                                                 | -                                                                   |    |
|                                            | 16. ห้ามเผาเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ<br>โดยเด็ดขาด                                                                                                 | 16. โครงการมีการห้ามไม่ให้เผาเศษวัสดุก่อสร้าง<br>ภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด                                                                                                        | -                                                                   |   |
|                                            | 17. ติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาการ<br>ก่อสร้างชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์<br>ติดต่อ ในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้<br>อย่างชัดเจน | 17. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ<br>และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่<br>บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน<br>แต่ไม่มีระยะเวลาการก่อสร้างและชื่อ<br>ผู้รับผิดชอบโครงการ | - ควรมีการเพิ่มรายละเอียดใน<br>ป้ายชื่อโครงการตามที่มาตรการ<br>ระบุ |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)                      | 18. จัดกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อ<br>รับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง<br>ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น                                                                                                                                                                                                                                                            | 18. โครงการมีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่<br>ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่อง<br>ร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น                                                                                                                                                                                                                | -                            |  |
| 1.5 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน            | <b>เสียง</b><br>1. โครงการจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยใช้<br>เสาเข็มกตทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>เสียง</b><br>1. โครงการมีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ<br>โดยใช้เสาเข็มกตทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 2. ก่อนที่จะดำเนินการกตเสาเข็มและก่อสร้างฐาน<br>รากตัวอาคาร ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งต่อ<br>ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้า<br>อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของ<br>เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อ<br>กับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับ<br>ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไข<br>ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที | 2. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไป<br>แจ้งต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบ<br>ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลข<br>โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง<br>เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง<br>และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อน<br>จากการดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหานั้น<br>ที่เกิดขึ้นทันที | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 3. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็น<br>หลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าโครงสร้าง<br>สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                                                                            | 3. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบ<br>พื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการ<br>ร้องเรียนว่าโครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการ<br>ก่อสร้างโครงการ                                                                                                                                                                                      | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.5 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน            | 4. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ<br>เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจาก<br>บ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. โครงการมีการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์<br>ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้<br>มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -             |
|                                            | 5. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตาม<br>คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ<br>สั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                            | -             |
|                                            | 6. จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิดเสียง<br>ดัง เช่น ห้องตัดกระจก และห้องตัดภูมิเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. โครงการอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงสร้าง<br>จึงไม่มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิด<br>เสียงดัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                            | -             |
|                                            | 7. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียง<br>ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวง<br>มหาดไทย ดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความเข้ม<br>เสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้ม<br>เสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับความเข้มเสียง<br>ที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) | 7. โครงการมีการกำหนดระยะเวลาการทำงานของ<br>คนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของ<br>กระทรวงมหาดไทย ดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความเข้ม<br>เสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล (เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความ<br>เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับความเข้ม<br>เสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ) | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.5 เสี ยง และ ความ<br>สิ้นสะเทือน (ต่อ)   | 8. กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง                                                                                                                                                                                       | 8. โครงการมีการกำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง                                                               | -                            | -             |
|                                            | 9. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09:00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการไต่ยีนเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน                                                                                                                         | 9. โครงการมีการแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09:00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น.เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการไต่ยีนเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน | -                            | -             |
|                                            | 10.กรณีมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลา ต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะการการเทพื้นเพื่อตั้งฐานรากเท่านั้น หากมีการก่อสร้างเกินเวลาจะต้องดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง และหน่วยงานที่ให้อนุญาตให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ | 10.โครงการมีการแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง และหน่วยงานที่ให้อนุญาตให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากมีการก่อสร้างนอกเวลา                                                                                         | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ  | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.5 เสี ย ง แล ะ ค วาม<br>สั่นสะเทือน (ต่อ) | 11. การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้อง<br>กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลัก<br>ขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง<br>เช่น เหล็กเส้น เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะ<br>ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใน<br>บริเวณใกล้เคียง | 11.โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการ<br>ขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขนย้าย และควบคุม<br>คนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น<br>เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง<br>รบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                        | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสี่ยงและความ<br>สิ้นเสีย (ต่อ)        | 12. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์<br>ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้<br>หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน<br>ไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้<br>สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีผู้<br>รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและ<br>ให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน หาก<br>หน้ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้าง<br>โครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับความ<br>เสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับ<br>จากโครงการพร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดเชย<br>ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็น<br>ธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่าง<br>เป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ | 12. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ<br>และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่<br>บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน<br>ไม่มีระยะเวลาการก่อสร้างและชื่อผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ แต่โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำไว้<br>สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัด<br>ให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่<br>โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราว<br>ร้องเรียนทุกวัน หากหน้ามีผู้ได้รับผลกระทบจาก<br>กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้า<br>ไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง<br>ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับ<br>เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่<br>เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันที<br>ที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็น<br>ระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ | - ควรมีการเพิ่มรายละเอียดใน<br>ป้ายชื่อโครงการตามที่มาตรการ<br>ระบุ |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.5 เสี่ยงและความ<br>สิ้นเสีย (ต่อ)        | 13. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย | 13.โครงการมีการกำกับผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้างเกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหายจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น | -                            | -             |
|                                            | 14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                     | 14. โครงการมีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                                    | -                            | -             |
|                                            | 15. โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรุกล้ำในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดเชยค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้                                                                                  | 15. ถ้ามีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย โครงการมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดเชยค่าเสียหายในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้                                                                                                                                                                    | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสี่ยงและความ<br>สิ้นเปลือง (ต่อ)      | <b>ความสิ้นเปลือง</b><br>1. โครงการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มแบบกดทั้งหมด<br>เพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อ<br>พื้นที่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ความสิ้นเปลือง</b><br>1. โครงการมีการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มแบบ<br>กดทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและ<br>แรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                                                                       | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. ก่อนที่จะกดเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารให้<br>ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติด<br>กับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1<br>สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่<br>ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่<br>ของโครงการได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ<br>ก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหา<br>ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน | 2. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไป<br>แจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบ<br>ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลข<br>โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง<br>เพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้<br>ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง<br>โครงการ ทั้งนี้ โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่<br>เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง การ<br>เก็บงานและงานตกแต่งอย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตาม<br>หลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง<br>น้อยที่สุด                                                                                                                                                                                                                               | 3. โครงการมีการให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ<br>ดูแลการก่อสร้าง การเก็บงานและงานตกแต่ง<br>อย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยให้<br>ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                                                                                                                                         | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.5 เสียงและความ<br>สั่นสะเทือน (ต่อ)      | 4. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการ<br>เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า<br>โครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้าง<br>โครงการ                                                                                                                                                         | 4. โครงการมีการถ่ายรูปสภาพปัจจุบัน<br>โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นหลักฐานเพื่อใช้ใน<br>กรณีที่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                      | -                            | -             |
|                                            | 5. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ<br>เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจาก<br>บ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                                                                                          | 5. โครงการมีการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มี<br>เสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชน                                                                                                                                                                                            | -                            | -             |
|                                            | 6. การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตาม<br>คำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร                                                                                                                                                                                                                           | 6. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการ<br>สั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | -             |
|                                            | 7. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับ<br>เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย<br>ดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความเข้ม<br>เสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความ<br>เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) | 7. โครงการมีการกำหนดระยะเวลาการทำงาน<br>ของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศ<br>ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้<br>- ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความ<br>เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)<br>- ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับ<br>ความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิ<br>เบล(เอ) | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.5 เสี่ยงและความ<br>สิ้นเสีย (ต่อ)        | - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับความเข้ม<br>เสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)                                                                                           | - ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับความ<br>เข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล<br>(เอ)                                                                                                     |                              |               |
|                                            | 8. แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00-<br>12.00 น.และ 13.00-16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุด<br>พัก 12:00-13:00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบ<br>จากแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน | 8. โครงการมีการแบ่งชั่วโมงการทำงาน<br>เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น.และ 13.00-<br>16.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12:00-13:00<br>น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจาก<br>แรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน | -                            | -             |
|                                            | 9. กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดความสิ้นเสียใน<br>วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันอาทิตย์<br>และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องดกกิจกรรมที่ทำให้ความ<br>สิ้นเสีย                                 | 9. โครงการมีการกำหนดเวลาการทำงานที่เกิด<br>ความสิ้นเสียในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00<br>- 16.00 น. ในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์<br>ต้องดกกิจกรรมที่ทำให้ความสิ้นเสีย                                   | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                        | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสี ยง และ ความ<br>สันติสุข (ต่อ)      | 10. ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์<br>ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้<br>หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน<br>ไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้<br>สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีผู้<br>รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ<br>และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราวร้องเรียนทุกวัน<br>หากพบว่ามิได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ<br>ก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบผู้ได้รับ<br>ความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่<br>ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการ<br>ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่าง<br>เป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่องและทำบันทึกเอกสารไว้<br>อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ | 10. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ<br>และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่<br>บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน<br>ไม่มีระยะเวลาการก่อสร้างและชื่อผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ แต่โครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำไว้<br>สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัด<br>ให้มีผู้รับเรื่องราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่<br>โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราว<br>ร้องเรียนทุกวัน หากหน้ามิได้รับผลกระทบจาก<br>กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้า<br>ไปพบผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึง<br>ความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับ<br>เจรจาทำข้อตกลงในการชดเชยค่าเสียหายที่<br>เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันที<br>ที่ได้รับเรื่อง และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็น<br>ระบบ เพื่อเรียกตรวจสอบได้ | - ควรมีการเพิ่มรายละเอียดใน<br>ป้ายชื่อโครงการตามที่มาตรการ<br>ระบุ |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสี ยง แล ะ ควา ม<br>สั่นสะเทือน (ต่อ) | 11. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้ | 11. โครงการมีการติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้ หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 12. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12. โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 13. ประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13. โครงการมีการประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                              | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 14. ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม.                                                                                                                                                                                 | 14. โครงการมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม.                                                                                                                      | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสี่ยงและความ<br>สิ้นเสีย (ต่อ)        | 15. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราว<br>ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่อง<br>ร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข<br>ปัญหาที่พบทันที                                   | 15. โครงการมีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน<br>ชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากพบว่า<br>มีเรื่องร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ<br>แก้ไขปัญหาที่พบทันที                                     | -                            |    |
|                                            | 16. จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหาย<br>ต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ข้างเคียงใน<br>กรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นจากกิจกรรมการ<br>ดำเนินงานของโครงการ                                          | 16. โครงการมีการประกันภัยเพื่อชดเชยความ<br>เสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่<br>ข้างเคียงในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นจาก<br>กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ                                            | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 17. เจ้าของโครงการจะซ่อมแซม แก้ไขโครงสร้าง<br>อาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทน<br>กรณีเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคาร<br>ข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ                | 17. หากภายหลังพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความ<br>เสียหายจากการก่อสร้างโครงการ เจ้าของ<br>โครงการมีการซ่อมแซม แก้ไขโครงสร้างอาคาร<br>ให้กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทนกรณี<br>เสียหายจนซ่อมไม่ได้            | -                            | -                                                                                     |
|                                            | <b>เครน และทาวเวอร์เครน</b><br>1. โครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดูแลการ<br>ก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้กับผู้ที่อยู่อาศัย<br>ข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก<br>การก่อสร้าง | <b>เครน และทาวเวอร์เครน</b><br>1. โครงการมีการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดูแล<br>การก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้กับผู้ที่อยู่<br>อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับ<br>ผลกระทบจากการก่อสร้าง | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสี่ยงและความ<br>สิ้นเปลือง (ต่อ)      | 2. ถ้ามีการก่อสร้างรुकล้ำในที่ดินข้างเคียง และมีการ<br>ก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย<br>โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีหากการก่อสร้าง<br>อาคารส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง จะ<br>ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และ<br>ชดเชยค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียง<br>ถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ | 2. โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีหากการ<br>ก่อสร้างอาคารส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัย<br>ข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี<br>เหมือนเดิม และชดเชยค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้<br>ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหาย<br>เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ ถ้ามีการก่อสร้างรुक<br>ล้ำในที่ดินข้างเคียง และมีการก่อสร้างทำให้อาคาร<br>ข้างเคียงได้รับความเสียหาย | -                            | -                                                                                                                                                                          |
|                                            | 3. ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลตรวจสอบเครน<br>อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้<br>คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง<br>หัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ<br>ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                                                              | 3. โครงการมีวิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแล<br>ตรวจสอบเครนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มี<br>การฝึกอบรมให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่<br>ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความปลอดภัย<br>ในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อ<br>พื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                                                                                                         | -                            |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 เสี่ยงและความ<br>สิ้นเสีย (ต่อ)        | 4. ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน<br>รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยในการ<br>ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อย<br>ที่สุด                      | 4. โครงการมีการให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็น<br>แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อ<br>ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผล<br>กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด                        | -                            | -                                                                                    |
| <b>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ</b>        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                      |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทาง<br>บก                | 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ<br>ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์<br>ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด<br>ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ | 1. โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการ<br>ป้องกันและลดผลกระทบด้านทรัพยากร<br>ธรรมชาติและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์<br>อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ<br>ต่อทรัพยากรชีวภาพ | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 2. ควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไปทำลายต้นไม้ หรือพืช<br>พรรณในพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                  | 2. โครงการมีการควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ไป<br>ทำลายต้นไม้ หรือพืชพรรณในพื้นที่ข้างเคียง                                                                                                     | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพทาง<br>บก (ต่อ)          | 3. การกองวัสดุก่อสร้างต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่ทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ต้องมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง | 3. โครงการมีการกองวัสดุก่อสร้างต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม และวางเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น โดยไม่ทำลายพืชพรรณในบริเวณใกล้เคียง ต้องมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการก่อนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง | -                            |   |
|                                            | 4. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด                                                                                                  | 4. โครงการมีผู้รับเหมาควบคุมดูแลการเททิ้งสารเคมีที่ใช้ในโครงการ โดยห้ามคนงานนำไปรดน้ำต้นไม้โดยเด็ดขาด                                                                                                  | -                            |                                                                                     |
|                                            | 5. ควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                 | 5. โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างมิให้ไปรบกวนหรือทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                              | -                            | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ                   | 1. บำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะจ่ายอม และออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโดนต่อไป | 1. โครงการมีการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะจ่ายอม และออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโดน | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาต้องรื้อถอน ถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อย                                                 | 2. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โครงการจะมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องรื้อถอน ถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อย                                 | -                            | -                                                                                     |
| 3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                              |                                                                                       |
| 3.1 การใช้น้ำ                              | 1. จัดซื้อน้ำสะอาดบรรจุขวดหรือถังสำหรับปรับบริเวณไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ                                                                           | 1. โครงการได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการภายในพื้นที่โครงการสำหรับคนงาน                                                                                       | -                            |   |
|                                            | 2. ตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด             | 2. โครงการมีการตรวจสอบดูแลสภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ขนส่งน้ำ เช่น ก๊อกน้ำ สายยาง ภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด        | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                        | 3. ต้องมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ                             | 3. โครงการมีการรองรับน้ำฝนไว้ใช้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ                               | -                            |   |
|                                            | 4. ผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง และใช้อุปโภคบริโภค        | 4. โครงการมีผู้รับเหมาดูแลคนงานให้มีการใช้น้ำด้วยความประหยัดทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง และใช้อุปโภคบริโภค     | -                            |   |
|                                            | 5. น้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต้องนำมาล้างล้อรถ หรือฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง       | 5. โครงการมีการนำน้ำที่ใช้แล้วบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ต้องนำมาล้างล้อรถและฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้าง | -                            |  |
|                                            | 6. ต้องมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ | 6. โครงการมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างประเภทที่เป็นวัสดุสำเร็จรูปเนื่องจากต้องช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้      | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)                        | 7. ผู้รับเหมาควบคุมดูแลการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นถึงซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ | 7. โครงการมีผู้รับเหมาควบคุมดูแลการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นถึงซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 8. จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สำหรับให้คนงานบริโภค                                                              | 8. โครงการได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการภายในพื้นที่โครงการสำหรับคนงาน ซึ่งมีน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย. สำหรับให้คนงานบริโภค       | -                            |    |
|                                            | 9. เลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป                                                      | 9. โครงการมีการเลือกถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงและมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป                                                   | -                            |                                                                                       |
|                                            | 10. ดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ                                                                   | 10. โครงการมีการดูแลความสะอาดของน้ำใช้ และหมั่นทำความสะอาดถังเก็บน้ำอยู่เสมอ                                                                | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 11. จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะอาดในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว                     | 11. โครงการมีการจัดเตรียมกระบะสำหรับล้างวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและความสะอาดในการจัดเก็บน้ำชะดังกล่าว                  | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การระบายน้ำ                            | 1. โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และ<br>บ่อดักตะกอนดินปริมาตร 300.00 ลูกบาศก์เมตร<br>(ขนาดพื้นที่ 150.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร)<br>จำนวน 1 จุด พร้อมทั้งโครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ<br>ขนาด 0.389 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) จำนวน 2 เครื่อง<br>(ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ก่อนระบาย<br>น้ำออกสู่คลองสาธารณะประโยชน์ต่อไป | 1. โครงการมีคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และ<br>มีบ่อดักตะกอนดิน                                                                                   | -                            | <br> |
|                                            | 2. จัดการทำความสะอาดคูระบายน้ำชั่วคราวและบ่อ<br>พักภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกสัปดาห์เพื่อ<br>ป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน                                                                                                                                                                                                     | 2. โครงการมีการทำความสะอาดคูระบายน้ำ<br>ชั่วคราวและบ่อพักภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>ทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสม<br>ตัวของดินตะกอน | -                            | -                                                                                                                                                                          |
|                                            | 3. วางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยไม่ให้กีดขวางการ<br>ไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิดน้ำขังภายในบริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                              | 3. โครงการมีการวางกองวัสดุให้เป็นสัดส่วน<br>โดยไม่ให้เกิดขวางการไหลของน้ำและไม่ทำให้เกิด<br>น้ำขังภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง                       | -                            |                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)                      | 4. ควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด                                                                          | 4. โครงการมีการควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด                                                                          | -                            |    |
|                                            | 5. งดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก                                                                                                                               | 5. โครงการมีการงดก่อสร้างเมื่อมีฝนตก                                                                                                                               | -                            |    |
|                                            | 6. ไม่เทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ                                                                                    | 6. โครงการไม่มีการไม่เทหรือทิ้งเศษวัสดุลงในท่อระบายน้ำที่ทำให้เกิดขวางการระบายน้ำ                                                                                  | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 7. เร่งดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง และจัดทำทางระบายน้ำฝนชั่วคราว หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง | 7. โครงการมีการเร่งดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง และจัดทำทางระบายน้ำฝนชั่วคราว หรือทางระบายน้ำฉุกเฉินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง | -                            |  |
|                                            | 8. ในกรณีที่มีการขุดดินในพื้นที่ก่อสร้างแล้วนำมากองไว้ต้องไม่กีดขวางทางไหลของน้ำฝนที่ไหลลงทางระบายน้ำ                                                  | 8. โครงการไม่มีสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำฝนที่ไหลลงทางระบายน้ำ                                                                                                        | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การระบายน้ำ (ต่อ)                      | 9. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ่อ<br>เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรับเรื่องร้องเรียน<br>และความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ<br>เพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน | 9. โครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่<br>บริเวณบ่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อ<br>รับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นของ<br>ประชาชนโดยรอบโครงการ เพื่อนำไปพิจารณา<br>หาทางแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน | -                            |                                                                                          |
| 3.3 การจัดการน้ำเสีย                       | 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างที่เพียงพอ<br>และถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้ง<br>ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศเพื่อ<br>บำบัดน้ำเสียจากส้วม                | 1. โครงการมีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างที่<br>เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้าง<br>พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรอง<br>ไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม                                 | -                            | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระบกก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                 | 2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้อง<br>ส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัด<br>กลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย<br>ข้างเคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                  | 2. โครงการมีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาด<br>ห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการ<br>กำจัดกลิ่น เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้อยู่<br>อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ | -                            |  |
|                                            | 3. ชุดลอกคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กรณีที่คู<br>ระบายน้ำมีการอุดตันหรือชุดลอกทุก 6 เดือน                                                                                                                                                                                             | 3. โครงการมีการชุดลอกคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้าง กรณีที่คูระบายน้ำมีการอุดตัน                                                                                                      | -                            |                                                                                     |
|                                            | 4. ประสานให้รถสูบล้างปฏิภณขององค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเชิงทะเลมาสูบล้างก่อนไปกำจัดที่ที่เต็ม และ<br>หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบล้าง<br>ปฏิภณภายในถังเกราะออกโดยให้องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลเชิงทะเลดำเนินการนำไปกำจัดให้ถูกต้อง<br>ตามหลักสุขาภิบาลชุดออกและฝังกลบในทันที | 4. โครงการมีการประสานให้รถสูบล้างปฏิภณของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบล้าง<br>ไปกำจัดที่ที่เต็ม                                                                                   | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)                 | 5. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น | 5. โครงการมีการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น | -                            |   |
|                                            | 6. จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ                                                | 6. โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และกำจัดกลิ่นภายในห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ                                                      | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการมูลฝอย                        | 1. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความคงทน<br>ขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด จำนวนมากเพียงพอใน<br>การรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้น                                                                            | 1. โครงการได้จัดให้มีถุงขยะสีดำสำหรับรองรับ<br>ขยะมูลฝอย และมอบหมายให้พนักงาน<br>ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะจากจุดกำเนิดมายัง<br>จุดพักขยะของโครงการเป็นประจำ เพื่อรอการ<br>นำไปกำจัด                         | -                            | <br> |
|                                            | 2. จัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณ<br>ใกล้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่กองเศษวัสดุ<br>ก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และพื้นที่กองเศษวัสดุ<br>ก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | 2. โครงการมีการจัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุจากการ<br>ก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้าง แบ่งเป็นพื้นที่<br>กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และ<br>พื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | -                            |                                                                                        |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                  | 3. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ถังมูลฝอยอันตราย จำนวนอย่างละ 9 ถัง ความจุของถังมูลฝอยคิดเป็นปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 0.58 x 0.72 x 1.23 เมตร : ก x ย x ส) กองมูลฝอยสูงไม่เกิน 1.00 เมตร ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป จำนวน 2 ถัง (รวมความจุ 0.84 ลูกบาศก์เมตร) ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 4 ถัง (รวมความจุ 1.68 ลูกบาศก์เมตร) ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวน 2 ถัง (รวมความจุ 0.84 ลูกบาศก์เมตร) และถังมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง (ความจุ 0.42 ลูกบาศก์เมตร) | 3. โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่โครงการ พร้อมกำหนดจุดรวบรวมขยะเป็นสัดส่วน และดำเนินการขนย้ายเพื่อนำไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีคนงานทำความสะอาดประจำพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการอย่างต่อเนื่อง | -                            | <br> |
|                                            | 4. วางไว้บริเวณจุดที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อเป็นที่พักและรวบรวมมูลฝอย และคอยตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. โครงการมีการวางจุดที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อเป็นที่พักและรวบรวมมูลฝอย และคอยตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี                                                                                                                                                                     | -                            |                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)                  | 5. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และติดต่อประสานงานเพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง                                                                                                                  | 5. โครงการมีการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และติดต่อประสานงานเพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง                                                                                                                  | -                            |                                                                                       |
|                                            | 6. ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่                                                                                                                                        | 6. โครงการมีคณงานคอยตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร                                                                                                                                                                                                           | -                            |    |
|                                            | 7. กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป | 7. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกผู้รับเหมาที่จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซื้อของเก่าต่อไป | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                 | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม                              | 1. ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./ชม.                                                                        | 1. โครงการมีการควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและจำกัดความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม.                                                                                                                             | -                                                            |                                                                                            |
|                                            | 2. กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน                                                                                           | 2. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงผ่านชุมชน                                                                                                                                                | -                                                            |                                                                                            |
|                                            | 3. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชี้ แสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการชัดเจน | 3. โครงการมีการติดตั้งป้าย “อันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้า” และได้ติดตั้งป้ายชี้โครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่พบการติดตั้งป้ายลูกศรแสดงทิศทางเข้าสู่โครงการบริเวณทางเข้า-ออกอย่างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่โครงการของผู้มาติดต่อ | - จัดให้มีป้ายชี้ที่แสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                        | 4. ดูแลภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง                                                                                  | 4. โครงการมีการดูแลภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดีไม่ให้เกิดเสียงดัง                                                                                  | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 5. ห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-17.00 น.) และเวลากลางคืนเพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร | 5. โครงการมีการห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-17.00 น.) และเวลากลางคืนเพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 6. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                            | 6. โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                            | -                            |  |
|                                            | 7. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา            | 7. โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา            | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 8. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสรถจราจร                                      | 8. โครงการมีการกำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสรถจราจร                                      | -                            | -                                                                                   |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                        | 9. ล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ<br>และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ                              | 9. โครงการมีการล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้<br>ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อน<br>ออกสู่ถนนสาธารณะ                                     | -                            |    |
|                                            | 10. กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิว<br>จราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บหรือทำ<br>ความสะอาดทันที      | 10. โครงการมีการพนักงานเก็บหรือทำความสะอาด<br>สะอาดทันที กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตก<br>หล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้<br>พนักงาน | -                            |    |
|                                            | 11. จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมี<br>รถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันรถจม<br>โคลนในช่วงฝนตก | 11. โครงการมีการจัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปู<br>ให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่<br>โครงการ เพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก             | -                            |   |
|                                            | 12. จัดระเบียบรถบรรทุกทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุ<br>ก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น                    | 12. โครงการมีการจัดระเบียบรถบรรทุกทุกขนส่ง<br>ดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตพื้นที่<br>ก่อสร้างเท่านั้น                            | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                        | 13. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม ก่อนเข้าสู่โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ | 13. โครงการมีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะที่เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม ก่อนเข้าสู่โครงการ รวมทั้งบริเวณสถานที่ข้างเคียงให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ | -                            |    |
|                                            | 14. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง                         | 14. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง                    | -                            |    |
|                                            | <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก</b><br>1. ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน                                   | <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก</b><br>1. โครงการไม่มีการขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน                        | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง                        | 2. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง             | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระบกก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                        | 3. ความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้อง<br>เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับผล<br>การประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกิน<br>ตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้อง<br>ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด | 3. โครงการมีการกำหนดความเร็วของรถขนส่ง<br>วัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพ<br>การจราจรและสอดคล้องกับผลการประเมินด้าน<br>จราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมาย<br>กำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎ<br>จราจรอย่างเคร่งครัด | -                            |   |
|                                            | 4. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายใน<br>โครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมาย<br>กำหนด                                                                                                                           | 4. โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุก<br>คันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัด<br>น้ำหนักที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                  | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 5. ติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถโดยทั่วไปสังเกตเห็นได้<br>อย่างชัดเจนว่ามีการก่อสร้าง                                                                                                                                          | 5. โครงการมีการติดป้ายเตือนให้ผู้ใช้รถ<br>โดยทั่วไปสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการ<br>ก่อสร้าง                                                                                                                                             | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                        | 6. จัดระเบียบบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุ<br>ก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น                                                                                                                           | 6. โครงการมีการจัดระเบียบบรรทุกขนส่งดิน<br>หรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้าง<br>เท่านั้น                                                                                                                    | -                            |  |
|                                            | 7. ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง<br>ให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย<br>และตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง                                                                          | 7. โครงการมีการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่ง<br>วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อ<br>ป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่นของวัสดุ<br>อุปกรณ์ก่อสร้าง                                                                   | -                            |  |
|                                            | 8. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถ<br>ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อ<br>สะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมี<br>ปัญหา                                                     | 8. โครงการมีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อม<br>เบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถ<br>ที่ใช้สำหรับโครงการ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อ<br>กรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา                                                  | -                            | -                                                                                   |
|                                            | <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการเลี้ยวตัด<br/>กระแสรถของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง</b><br>1. กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้<br>ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก<br>โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสรถ | <b>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการเลี้ยว<br/>ตัดกระแสรถของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง</b><br>1. โครงการมีการกำชับพนักงานขับรถขนส่งวัสดุ<br>ก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับ<br>ผ่านทางแยกโดยเฉพาะกรณีตัดกระแสรถ | -                            | -                                                                                   |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 การคมนาคม (ต่อ)                        | 2. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและ<br>อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณถนนการะจำยอม<br>ที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก<br>รวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง | 2. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย<br>ควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณ<br>ถนนการะจำยอม ที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ<br>เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจร | -                            |  |
|                                            | 3. ต้องมีป้ายแจ้งเตือนระวางการเข้า-ออกของ<br>รถบรรทุกก่อสร้าง                                                                                                                       | 3. โครงการมีป้ายแจ้งเตือนระวางเขตก่อสร้าง                                                                                                                               | -                            |  |
| 3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน                   | 1. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน<br>ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ                                                                                                     | 1. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้<br>เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต                                                                                              | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด<br>การใช้ประโยชน์ที่ดิน                                                                                                                | 2. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้<br>เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน                                                                                        | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 3. โครงการต้องควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไป<br>ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ<br>และการก่อสร้าง ห้ามรื้อกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์<br>โดยเด็ดขาด                          | 3. โครงการมีการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้<br>เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจาก<br>หน่วยงานราชการ และการก่อสร้าง ห้ามรื้อกล้ำ<br>ลำรางสาธารณประโยชน์โดยเด็ดขาด            | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 4. โครงการต้องควบคุมการก่อสร้างอาคารไม่ให้มี<br>ความสูงถึง 23.00 เมตร อย่างเคร่งครัด                                                                                                | 4. โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างอาคาร<br>ไม่ให้มีความสูงถึง 23.00 เมตร                                                                                                  | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า                            | 1. กำชับให้คนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น เปิดไฟเท่าที่ใช้งาน เป็นต้น          | 1. โครงการมีการกำชับคนงานมีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด                                              | -                            |    |
|                                            | 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย | 2. โครงการมีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย | -                            |    |
|                                            | 3. เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน                     | 3. โครงการมีการเลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน                     | -                            |   |
| 3.7 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)                      | 4. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน                            | 4. โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน                               | -                            |  |
| 4.คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                     |                                                                                     |                                                                                                 |                              |                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                 | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม                              | <p>1. วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงาน<br/>รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มี<br/>หัวหน้าคนงานคอยกำกับดูแลและลงโทษ กรณีที่มี<br/>การฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้<br/>เข้าพักโดยรอบ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท</li> <li>- ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดย<br/>ได้รับได้รับอนุญาต</li> <li>- ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต</li> <li>- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด</li> <li>- ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษ<br/>ขั้นไล่ออก</li> </ul> | <p>1. โครงการมีการวางมาตรการกำกับดูแลและ<br/>ควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอก<br/>โครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยกำกับ<br/>ดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกัน<br/>คนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้เข้าพักโดยรอบ<br/>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท</li> <li>- ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน<br/>โดยได้รับได้รับอนุญาต</li> <li>- ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับ<br/>อนุญาต</li> <li>- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด</li> <li>- ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมี<br/>โทษขั้นไล่ออก</li> </ul> |                                                                              |    |
|                                            | <p>3. ติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับโครงการ ระยะเวลา<br/>การก่อสร้างโครงการและข้อความแสดงการขอภัย<br/>ที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง เพื่อ<br/>สร้างความเข้าใจกับประชาชน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>3. โครงการมีการติดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับ<br/>โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนแต่<br/>ยังไม่มีการบูรณะระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ<br/>และข้อความแสดงการขอภัยที่อาจไม่ได้รับ<br/>ความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- ควรมีการเพิ่มรายละเอียดใน<br/>ป้ายชื่อโครงการตามที่มาตรการ<br/>ระบุ</p> |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                        | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                        | 4. โครงการต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ที่อยู่ โครงการ<br>ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และ<br>เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่บุคคลภายนอก<br>สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน | 4. โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงชื่อ ที่อยู่<br>โครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในตำแหน่งที่<br>บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ยัง<br>ไม่มีระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ | - ควรมีการเพิ่มรายละเอียดใน<br>ป้ายชื่อโครงการตามที่มาตรการ<br>ระบุ |    |
|                                            | 5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-<br>ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม.<br>เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร                                                            | 5. โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย<br>บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม.<br>เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร                                                                     | -                                                                   |    |
|                                            | 6. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่<br>ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่าง<br>ใกล้ชิด                                                                          | 6. โครงการมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำ<br>การทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง<br>ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด                                                                                 | -                                                                   |   |
|                                            | 7. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย<br>วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ<br>และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ                                                       | 7. โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้<br>ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่าง<br>ปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่<br>ควรทราบ                                                     | -                                                                   |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระบกก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                               | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                        | 8. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคณงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น | 8. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคณงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้างและไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด เป็นต้น                                                                              | -                                                          |   |
|                                            | 9. บริเวณโดยรอบโครงการต้องมีการกั้นรั้วโดยรอบ และบริเวณประตูทางเข้าต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้า-ออกตลอดเวลา                                                                      | 9. โครงการมีการกั้นรั้ว ยกเว้นบริเวณที่ติดกับลำคลองสาธารณะที่ไม่มีการดำเนินการติดตั้งรั้ว นอกจากนี้ได้ติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะมีการปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้นและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้า-ออกตลอดเวลา | - ควรมีการติดตั้งรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก |  |
|                                            | 10. การเดินทางเข้า-ออกของคณงานก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง                                                                  | 10. การเดินทางเข้า-ออกของคณงานก่อสร้างในเวลางานมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง                                                                                                                                                                     | -                                                          | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระบกก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                    | <p><u>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ</u></p> <p>1. บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> | <p><u>มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโครงการ</u></p> <p>1. โครงการมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจซ้ำทุกๆ สามเดือนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> | -                         | -                                                                                   |
|                                        | <p>2. ต้องควบคุมไม่ให้มีการนำสิ่งของมีน้ำมันเข้าไปในพื้นที่โครงการ</p>                                                                                                                                                           | <p>2. โครงการมีการควบคุมไม่ให้มีการนำสิ่งของมีน้ำมันเข้าไปในพื้นที่โครงการ</p>                                                                                                                                                            | -                         |  |
|                                        | <p>3. ห้ามไม่ให้มีการส่งเสียงดังนอกเหนือจากการกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การพูดคุยเสียงดัง การร้องเพลง หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน</p>                                                                                            | <p>3. โครงการห้ามไม่ให้มีการส่งเสียงดังนอกเหนือจากการกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การพูดคุยเสียงดัง การร้องเพลง หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งเสียงรบกวน</p>                                                                                              | -                         | -                                                                                   |
|                                        | <p>4. การเดินทางเข้า-ออก ของคนงานก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง และต้องเข้า-ออก เป็นเวลา</p>                                                               | <p>4. โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเดินทางเข้า-ออก ของคนงานก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง และต้องเข้า-ออก เป็นเวลา</p>                                                                 | -                         | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.1 ด้านสังคม (ต่อ)                        | 5. คนงานต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา                                                       | 5. โครงการมีการกำชับคนงานต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น และต้องมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา                              | -                            | -             |
| 4.2 ด้านเศรษฐกิจ                           | 1. จ้างคนงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก                                                                                                           | 1. โครงการมีการจ้างคนงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก                                                                                       | -                            | -             |
|                                            | 2. เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อการสนับสนุนธุรกิจในชุมชน                                                                     | 2. โครงการมีการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างกับร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อการสนับสนุนธุรกิจในชุมชน                                                 | -                            | -             |
|                                            | 3. หากเกิดการร้องเรียนในกรณีที่เกิดกิจกรรมก่อสร้างของโครงการไปรบกวนการทำงานของพื้นที่ข้างเคียง โครงการต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชนดังกล่าว | 3. โครงการต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน หากเกิดการร้องเรียนในกรณีที่เกิดกิจกรรมก่อสร้างของโครงการไปรบกวนการทำงานของพื้นที่ข้างเคียง | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย              | <b>ความปลอดภัยในสถานที่</b><br>1. วางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็น ส่วนๆ ทั้งนี้ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด | <b>ความปลอดภัยในสถานที่</b><br>1. โครงการมีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็น ส่วนๆ ทั้งนี้ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 2. สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย                                                                            | 2. โครงการมีสถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย                                                                               | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)        | 3. รอบตัวอาคารมีแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น                                                                                                                                                                                | 3. โครงการมีแผ่นกันกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้นรอบตัวอาคาร                                                                                                                                                                                     | -                            |    |
|                                            | 4. อาคารขณะก่อสร้างในที่ที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผ่นกันต้องทำราวกันและมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก                                                                                                                                      | 4. โครงการมีแผ่นกันต้องทำราวกันและมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก                                                                                                                                                                                       | -                            |    |
|                                            | <b>ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</b><br>1. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกวัตถุประสงค์ และประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น | <b>ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</b><br>1. โครงการมีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกวัตถุประสงค์ และประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรนั้น | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. ห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า "สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน                                       | 2. โครงการมีการห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีข้อความว่า "สูบบุหรี่" โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน                                                                          | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)        | 3. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด                                                             | 3. โครงการมีการหุ้มฉนวนเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย                                                                      | -                            |    |
|                                            | 4. ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกครั้ง ต้องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้                                                  | 4. โครงการมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรทุกครั้ง                                                       | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 5. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องดูในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                          | 5. โครงการมีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องดูในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                            | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 6. อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกให้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานถูกต้อง ไม่ใช่เครื่องมือชำรุด                                      | 6. โครงการมีการอบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกให้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานถูกต้อง ไม่ใช่เครื่องมือชำรุด                                     | -                            | -                                                                                     |
|                                            | <b>ความปลอดภัยส่วนบุคคล</b><br>1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ | <b>ความปลอดภัยส่วนบุคคล</b><br>1. โครงการมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทราบ | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)        | 2. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด                                                                                               | 2. โครงการมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด                                                                                                  | -                            |                                                                                            |
|                                            | 3. ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                      | 3. โครงการมีผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด                                                                                         | -                            |                                                                                            |
|                                            | 4. กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด | 4. โครงการมีการกำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด | -                            | <br> |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)        | 5. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคณงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ควบคุมคณงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน | 5. โครงการมีการจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคณงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีการควบคุมคณงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน | -                            |   |
|                                            | 6. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการทำงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ                                                                                                    | 6. โครงการมีการห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการทำงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ                                                 | -                            |   |
|                                            | 7. จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                        | 7. โครงการมีการจัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น                                     | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                                                | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ                                 | <u>โรคระบบทางเดินหายใจ</u><br>1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร รอบพื้นที่โครงการ สำหรับตัวอาคารใช้ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) กันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียง และผู้สัญจรไป-มา | <u>โรคระบบทางเดินหายใจ</u><br>1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร ยกเว้นบริเวณที่ติดกับลำคลองสาธารณะที่ไม่มีการดำเนินการติดตั้งรั้วกัน Metal Sheet นอกจากนี้ได้ติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะมีการปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | - ควรมีการติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก | <br> |
|                                            | 2. โครงการจัดให้มีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น                                                                                                                                                          | 2. โครงการมีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น                                                                                                                                                                      | -                                                                                           |                                                                                        |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 3. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีมิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย | 3. โครงการมีการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีมิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย                                                      | -                            |   |
|                                            | 4. จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง                                                                          | 4.โครงการไม่มีการติดตั้งปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง โดยมีการขนย้ายวัสดุจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างด้วยอุปกรณ์ยกและลำเลียง จากนั้นบรรทุกลงรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามวิธีการที่กำหนด | -                            |                                                                                     |
|                                            | 5. ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  | 5. โครงการมีการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการรวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ                                                                              | -                            |                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 6. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น ล้างล้อรถเพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด                                   | 6. โครงการมีการทำความสะอาดล้อรถก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง                                                                                    | -                            |   |
|                                            | 7. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหากมีปัญหาต้องรีบแก้ไขเพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น | 7. โครงการมีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น | -                            | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                         | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 8. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่น บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง โดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที | 8. โครงการมีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีที่มีเศษดินตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที | -                            |   |
|                                            | 9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก                                       | 9. โครงการมีการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก                       | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 10. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง                                  | 10. โครงการมีการจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการโดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง                     | -                            |                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 11. ห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. โครงการมีการห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                            |  |
|                                            | 12. การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด) และคนกลางคือหน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) | 12. หากโครงการมีการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศต่อพื้นที่ใกล้เคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด) และคนกลางคือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)ไตรภาคีเพื่อเจรจาหา | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u><br>1. ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ | <u>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</u><br>1. โครงการไม่มีการจัดวางถังขยะ โดยใช้ถุงขยะ<br>สีดำในการรวบรวมขยะ และมีการมัดปากถุงให้<br>แน่นทุกครั้งหลังการใช้งาน | -                            | <br> |
|                                            | 2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิด<br>มิดชิด                     | 2. โครงการมีการเก็บอาหารสดและอาหารแห้ง<br>ในภาชนะที่ปิดมิดชิด                                                                                            | -                            | -                                                                                                                                                                          |
|                                            | 3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่าง<br>สม่ำเสมอ                 | 3. โครงการมีการดูแลและรักษาความสะอาด<br>บริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ                                                                                        | -                            | -                                                                                                                                                                          |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้อง<br>อาบน้ำ               | 4. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด<br>ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ               | -                            |      |
|                                            | 5. ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและ<br>บริเวณที่พักทุก 1 เดือน | 5. โครงการมีการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัย<br>ฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน | -                            |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <p>6. กำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <p>- ฉีดยาฆ่าแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</p>                                                                                                           | <p>6. โครงการมีการกำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <p>- ฉีดยาฆ่าแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอนเพื่อป้องกันแมลงสาบหนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</p>                                                                                               | -                            | -             |
|                                            | <p>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้หน่วยที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาเก็บไปกำจัดต่อไป</p> <p>- สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงานเพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที</p> <p>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที</p> | <p>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้หน่วยที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามาเก็บไปกำจัดต่อไป</p> <p>- สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้เอกชนหรือหน่วยงานเพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที</p> <p>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที</p> | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <b>โรคอุจจาระร่วง</b><br>1. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาดก่อน<br>รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ | <b>โรคอุจจาระร่วง</b><br>1. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้<br>สะอาดก่อนรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ | -                            |  10/06/69   |
|                                            | 2. จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คนงาน                                                            | 2. โครงการได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการภายใน<br>พื้นที่โครงการสำหรับคนงาน                                      | -                            |  10/06/69   |
|                                            | 3. กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง<br>และบ้านพักคนงานอย่างเสมอ                   | 3. โครงการมีการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล<br>บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานอย่าง<br>เสมอ                | -                            | -                                                                                              |
|                                            | 4. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ                                                               | 4. โครงการมีการจัดให้มี ห้องส้วมที่ ถูก<br>สุขลักษณะ                                                         | -                            |  10/06/69 |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 5. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้อง<br>อาบน้ำสม่ำเสมอ                                       | 5. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด<br>ห้องส้วมและห้องอาบน้ำสม่ำเสมอ               | -                            |   |
|                                            | <b>โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค</b>                                                                          | <b>โรคที่ยุงเป็นพาหะนำโรค</b>                                                              | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 1. ขวดน้ำ กระจปอง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะมีน้ำขัง<br>น้ำ หากไม่ใช้ ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง | 1. โครงการมีการคว่ำขวดน้ำ กระจปอง หรือ<br>ภาชนะอื่นที่อาจจะมีน้ำขังน้ำ เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 2. ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้า<br>ไปวางไข่                                        | 2. โครงการมีการปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่าง<br>มิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่                | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 3. ติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือให้คนงานนอนในมุ้ง                                                        | 3. โครงการติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือให้<br>คนงานนอนในมุ้ง                                 | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 4. สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พัก<br>เป็นประจำ                                             | 4. โครงการมีการสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำ<br>ยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ                     | -                            | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย               | 5. โครงการมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย                          | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 6. เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด โห กระจบอง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี | 6. โครงการมีการเก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด โห กระจบอง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี | -                            | -                                                                                    |
|                                            | 7. ชุดลอกตะกอนในส่วนองรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน     | 7. โครงการมีการชุดลอกตะกอนในส่วนองรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน     | -                            |  |
|                                            | 8. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                        | 8. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                        | -                            |                                                                                      |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <p>9. กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นอาแล้วเสร็จทันที</li> </ul> | <p>9. โครงการมีการกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>- ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นอาแล้วเสร็จทันที</li> </ul> | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะนำโรค</u><br>1. จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล | <u>โรคที่แมลงวันเป็นพาหะนำโรค</u><br>1. โครงการมีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลัก<br>สุขาภิบาล |                              |     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 2. จัดให้น้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้คนงาน                                           | 2. โครงการได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการภายในพื้นที่โครงการสำหรับคนงาน                             | -                            |    |
|                                            | 3. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร                                | 3. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร                                | -                            |    |
|                                            | 4. ติดป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม | 4. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม | -                            |   |
|                                            | 5. ติดป้ายรณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงวัน                 | 5. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน                | -                            |  |
|                                            | 6. ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุมชุม                                   | 6. โครงการมีการฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุมชุม                                   | -                            | -                                                                                     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 7. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อน<br>รับเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                            | -             |
|                                            | 8. กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลัง<br>รื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธี<br>ดังต่อไปนี้<br>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีด<br>พ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว<br>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน<br>เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่บ้านพัก<br>คนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป<br>- สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยให้<br>หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ หรือเอกชนที่ได้รับ<br>อนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล<br>และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันที<br>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อ<br>ฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที | 8. โครงการมีการกำจัดแมลงวัน และแหล่ง<br>เพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน<br>ห้องน้ำ ห้องส้วมโดยวิธีดังต่อไปนี้<br>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดย<br>ฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไป<br>หมดแล้ว<br>- กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน<br>เพื่อรอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ที่<br>บ้านพักคนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัด<br>ต่อไป<br>- สืบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป<br>โดยให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ หรือ<br>เอกชนที่ได้รับ อนุญาตนำไปกำจัดให้ถูกต้องตาม<br>หลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสีย<br>สำเร็จรูปทันที<br>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และ<br>เมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮธ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <u>โรคที่คนเป็นพาหะ</u><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับ<br>คนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มี<br>ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | <u>โรคที่คนเป็นพาหะ</u><br>1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็น<br>อันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน<br>ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน<br>อย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                                    | 2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อน<br>เข้ารับทำงาน                                                                                                                                   | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 3. ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้ง<br>ที่มีเพศสัมพันธ์                                                                                                 | 3. โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยาง<br>อนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์                                                                                                    | -                            |    |
|                                            | 4. ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น                                                                                                                            | 4. โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคม<br>ร่วมกับคนอื่น                                                                                                                           | -                            |  |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <p>5. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับ<br/>ทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก<br/>ตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด<br/>จนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำ<br/>เสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และ<br/>จำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และ<br/>ควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่<br/>จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไป กำจัด<br/>ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ<br/>ตกค้าง</li> </ul> | <p>5. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและ<br/>สาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูก<br/>สุลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี<br/>ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน<br/>ห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม<br/>และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการ<br/>บำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก<br/>คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยใน<br/>ภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อม<br/>รวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลัก<br/>สุขาภิบาลไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</li> </ul> |                              |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <b>โรคโควิดโรค</b><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับ<br>คนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มี<br>ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | <b>โรคโควิดโรค</b><br>1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็น<br>อันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน<br>ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน<br>อย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                            | -             |
|                                            | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                               | 2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อน<br>เข้ารับทำงาน                                                                                                                              | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <p>3. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่<br/>กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับทึบ<br/>อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม<br/>จำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด<br/>จนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำ<br/>บำบัดน้ำเสียจากห้องในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลเธอที่มีขนาดที่เหมาะสม และ<br/>จำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และ<br/>ควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่<br/>จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัด<br/>ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ<br/>ตกค้าง</li> </ul> | <p>3. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและ<br/>สาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูก<br/>สุลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี<br/>ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน<br/>ห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม<br/>และไม่แออัด จนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการ<br/>บำบัดน้ำบำบัดน้ำเสียจากห้องในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลเธอที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก<br/>คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยใน<br/>ภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด<br/>พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก<br/>สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</li> </ul> | -                            |     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <b>โรคไข้หวัดนก</b><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย             | <b>โรคไข้หวัดนก</b><br>1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                                    | 2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                        | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                                         | 3. โครงการมีการห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                             | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งที่มีการสัมผัสสัตว์ปีก                                                                                                   | 4. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งที่มีการสัมผัสสัตว์ปีก                                                                                       | -                            |   |
|                                            | 5. ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ติดป้ายรณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง | 5. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง               | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <p>6. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานตรงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่<br/>กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ที่ไม่อับทึบ<br/>อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม<br/>จำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด<br/>จนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำ<br/>เสียจากร่องส้วมในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และ<br/>จำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และ<br/>ควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่<br/>จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อมรวบรวมนำไปกำจัด<br/>ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ<br/>ตกค้าง</li> </ul> | <p>6. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและ<br/>สาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุข<br/>ลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานตรงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ที่ไม่<br/>อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน<br/>ห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม<br/>และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งการปา<br/>บัดน้ำเสียจากร่องส้วมในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจาก<br/>คนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยใน<br/>ภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดพร้อม<br/>รวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล<br/>ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</li> </ul> | -                            |     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <b>โรคซาร์ส</b><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับ<br>คนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มี<br>ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | <b>โรคซาร์ส</b><br>1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็น<br>อันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน<br>ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน<br>อย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                            | 2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อน<br>เข้ารับทำงาน                                                                                                                           | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 3. ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพัก<br>คนงานและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                          | 3. โครงการมีการห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงใน<br>บริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง                                                                                             | -                            | -                                                                                     |
|                                            | 4. ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ<br>โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก ไม่ขยี้ตา จมูก<br>หรือปาก                                                             | 4. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วย<br>สบู่และน้ำโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก<br>ไม่ขยี้ตา จมูกหรือปาก                                                                 | -                            |   |
|                                            | 5. ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อ<br>ไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ให้ใช้หน้ากาก<br>อนามัยอยู่เสมอ                                           | 5. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา<br>ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการ<br>เป็นหวัด ให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ                                               | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <p>6. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างถูกต้องลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักนันทนโครงการสร้างให้มีมาตรฐานตามที่<br/>กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับ<br/>ทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพัก<br/>ตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด<br/>จนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกต้องลักษณะ พร้อมทั้งการบำบัดน้ำ<br/>เสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และ<br/>จำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และ<br/>ควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่<br/>จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัด<br/>ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือ<br/>ตกค้าง</li> </ul> | <p>6. โครงการมีการจัดระบบสาธารณูปโภคและ<br/>สาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่าง<br/>ถูกต้องลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักนันทนโครงการสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศ<br/>ที่ดีไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัย<br/>ภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่<br/>เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกต้องลักษณะ พร้อมทั้งการ<br/>บำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม<br/>และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคน<br/>งาน และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะ<br/>รองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อม<br/>รวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล<br/>ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง</li> </ul> | -                            |     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <b>โรคเครียด</b><br>1. จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาด<br>ให้คนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>โรคเครียด</b><br>1. โครงการมีการจัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง<br>ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                            | -             |
|                                            | 2. แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความ<br>เหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. โครงการมีการแบ่งเวลาการทำงานและการ<br>พักผ่อนให้มีความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                            | -             |
|                                            | 3. วางมาตรการกักกันและควบคุมคนงานรบกวนหรือ<br>บุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น<br>- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน<br>ปัญหาการลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการ<br>ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานกับคนในชุมชน<br>ใกล้เคียง<br>- กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน<br>22.00 น. และจะต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก<br>- โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณ<br>โครงการ<br>- มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้องทำการ<br>ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง | 3. โครงการมีการวางมาตรการกักกันและควบคุม<br>คนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น<br>- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน<br>ปัญหาการลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการ<br>ทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานกับคนในชุมชน<br>ใกล้เคียง<br>- กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน<br>22.00 น. และจะต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออก<br>บ้านพัก<br>- โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่<br>บริเวณโครงการ<br>- มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้อง<br>ทำการตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ<br>ครั้ง | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัทผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> </ul> | -                            | -                                                                                    |
|                                            | <b>อุบัติเหตุ</b><br>1. ติดถังดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                                                                                      | <b>อุบัติเหตุ</b><br>1. โครงการมีการติดถังดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และในพื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                                                                          | -                            |   |
|                                            | 2. ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                                | 2. โครงการมีการให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                                                                    | -                            |  |
|                                            | 3. เคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ที่มีการเชื่อม                                                                                                                                                                                                                           | 3. โครงการไม่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณที่มีการเชื่อม                                                                                                                                                                                                                                 | -                            |                                                                                      |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 4. เก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน                                            | 4. โครงการมีการเก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน                                            | -                            |   |
|                                            | 5. ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน | 5. โครงการมีการห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน | -                            |                                                                                     |
|                                            | 6. เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ                      | 6. โครงการมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ                         | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 7. เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายห้ามใช้งาน                                                    | 7. โครงการมีการห้ามใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย                                                       | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 8. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง                                                              | 8. โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง                                                              | -                            | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง | 9. โครงการมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง | -                            |    |
|                                            | 10. ติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย                       | 10. โครงการมีการติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย                       | -                            |    |
|                                            | 11. ติดเครื่องหมายแจ้งเตือน "พื้นที่อันตราย"                           | 11. โครงการมีการติดเครื่องหมายแจ้งเตือน "พื้นที่อันตราย"                           | -                            |   |
|                                            | 12. ห้ามพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อันตราย            | 12. โครงการมีการห้ามพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อันตราย            | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 13. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล<br>เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แวนตา                                                                                                   | 13. โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล                                                                                                                                       | -                            |   |
|                                            | <u>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</u><br>1. พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | <u>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</u><br>1. โครงการมีการพิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                                             | 2. โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน                                                                                                                                             | -                            | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 3. ตรวจวัดอุณหภูมิคนงานก่อสร้างทุกวันก่อนเข้าพื้นที่โครงการ                                                                                                                       | 3. โครงการมีการตรวจวัดอุณหภูมิคนงานก่อสร้างทุกวันก่อนเข้าพื้นที่โครงการ                                                                                                                       | -                            | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | 4. ล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน<br>แนะนำให้แอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยสบู่ นาน 20 วินาที | 4. โครงการมีการล้างมือหลังการจับหรือใช้ของ<br>สาธารณะร่วมกัน แนะนำให้แอลกอฮอล์เจล<br>หรือล้างด้วยสบู่ นาน 20 วินาที | -                            |  |
|                                            | 5. ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อ<br>ไอหรือจาม                                   | 5. โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก<br>ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม                                        | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 6. จัดเตรียมงาน ช้อน ประจำตัวสำหรับคนงานทุก<br>คน ไม่ให้ใช้ปะปนกัน                                  | 6. โครงการมีการจัดเตรียมงาน ช้อน ประจำตัว<br>สำหรับคนงานทุกคน ไม่ให้ใช้ปะปนกัน                                      | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 7. ในกรณีที่คนงานมีอาการเจ็บป่วย ต้องแยกคนงาน<br>ออกจากคนอื่นๆ และนำส่งโรงพยาบาลทันที               | 7. โครงการมีการแยกคนงาน ที่คนงานมีอาการ<br>เจ็บป่วย ต้องแยกคนงานออกจากคนอื่นๆ และ<br>นำส่งโรงพยาบาลทันที            | -                            | -                                                                                   |
|                                            | 8. ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในที่โครงการเท่านั้น                                                   | 8. โครงการมีการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ใน<br>ที่โครงการเท่านั้น                                                   | -                            | -                                                                                   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 สุขภาพ (ต่อ)                           | <p>9. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่<br/>คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับ<br/>ทึบอีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตาม<br/>จำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสมและไม่แออัด<br/>จนเกินไป</li> <li>- จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มีการ<br/>บำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และ<br/>เพียงพอ</li> </ul> | <p>9. โครงการการจัดระบบสาธารณูปโภคและ<br/>สาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูก<br/>สุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐาน<br/>ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี<br/>ไม่อับทึบอีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน<br/>ห้องพักตามจำนวนคนต่อหนึ่งห้องที่เหมาะสม<br/>และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มี<br/>การบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขา</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด และ<br/>เพียงพอ</li> </ul> |                              |     |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                               | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การกีดกันอัคคีภัย                      | 1. ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้ | 1. โครงการมีการตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเริ่มใช้งานกรณีที่พบจุดที่ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้ | -                            |                                                                                       |
|                                            | 2. ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร                                                                                                                 | 2. โครงการมีการใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร                                                                                                                    | -                            |    |
|                                            | 3. จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก                                                                                                                                   | 3. โครงการมีการจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก                                                                                                                                   | -                            |   |
|                                            | 4. ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย                                                                                                                             | 4. โครงการมีการห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย                                                                                                                             | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                      | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การกีดกันอัคคีภัย (ต่อ)                | 5. ห้ามเผามูลฝอย และเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่<br>ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด                                                                                                                                        | 5. โครงการมีการห้ามเผามูลฝอย และเศษวัสดุ<br>ต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด                                                                                                                                | -                            |   |
|                                            | 6. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่<br>อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" "ห้ามเข้า<br>ก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาด<br>ของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้<br>ชัดเจน | 6. โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือน<br>ในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย ได้แก่ ป้าย<br>ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เป็น<br>ต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถ<br>มองเห็นได้ชัดเจน | -                            |  |
|                                            | 7.การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นตอนต้อง<br>กระทำอย่างถูกหลักวิชาการ                                                                                                                              | 7.โครงการมีการเดินสายไฟบริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้างทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลัก<br>วิชาการ                                                                                                                     | -                            | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การกีดกันอัคคีภัย (ต่อ)            | 8. หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง | 8. โครงการมีการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้งหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน | -                         |   |
|                                        | 9. เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                            | 9. โครงการมีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน                        | -                         |   |
|                                        | 10. จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ไห้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น        | 10. โครงการมีการจัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ไห้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น    | -                         |  |
|                                        | 11. จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย                                               | 11. โครงการมีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย                                                      | -                         | -                                                                                    |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                    | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5 การกีดกันอัคคีภัย (ต่อ)                | 12. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่<br>ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความ<br>ปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง                                                         | 12. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ<br>ปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง<br>เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง                                                          | -                            |  |
|                                            | 13. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือ<br>ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาด<br>ว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่<br>สามารถมองเห็นได้ง่าย | 13. โครงการมีผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถัง<br>ดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง<br>ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาดว่าจะเกิด<br>เพลิงไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถ<br>มองเห็นได้ง่าย | -                            |  |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.6 การบดบังทิศทางลม                       | <p>1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้เป็นเรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบดบังทิศทางลม ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> </ul> | <p>1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้เป็นเรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบดบังทิศทางลม ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> </ul> | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.6 การบดบังทัศนทิว (ต่อ)                  | - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไข ดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี | - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไข ดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี | -                            | -             |
|                                            | 2. รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว                                                                                                                                                                      | 2. โครงการมีการรักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว                                                                                                                                                        | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                       | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 การบดบังทิศทางลม<br>(ต่อ)              | 3. ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคาร อันจะลดการเปลี่ยนแปลงบริเวณโดยรอบทิศทางลมได้ พร้อมทั้งโครงการเลือกปลูกต้นไม้ที่ระดับความสูง 5-8 ได้แก่ ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นเสม็ดแดง ต้นจิกน้ำ ต้นเสม็ดขาว ต้นอินทนิลน้ำ ต้นตะแบก ต้นหยีทะเล ต้นจิกทะเล ต้นประดู่ ต้นแคแสด ต้นจิกเศรษฐี ต้นหมากเขียว ต้นหมากเหลือง และต้นปาล์มยะวา เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ลดผลกระทบทางสายตา และลดความกระด้างของโครงการอีกด้วย | 3. โครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคาร                                                                                                                                 | -                            |  |
| 4.7 การบดบังแสง                            | 1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง                                                                                                                                                                                                                       | 1. โครงการมีการทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง | -                            | -                                                                                   |


ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 4.7 การบดบังแสง (ต่อ)                      | <p>แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> <li>- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจรับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาลงข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี</li> </ul> | <p>แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ</li> <li>- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจรับผลกระทบไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาลงข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าวโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี</li> </ul> | -                            | -             |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ                                              | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 คุณภาพ/ทัศนียภาพ                       | 1. กันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | 1. โครงการมีการกันรั้ว Metal Sheet สูงประมาณ 2.40 เมตร ยกเว้นบริเวณทิศเหนือของโครงการที่ไม่มีการดำเนินการติดตั้งรั้วกัน Metal Sheet นอกจากนี้ได้ติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะมีการปิดอยู่ตลอดเวลาและเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น | -                                                                         |   |
|                                            | 2. สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร                                                                                                                                | 2.โครงการมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคารบางส่วน                                                                                                                                                                                        | - ควรมีการปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร |                                                                                     |
|                                            | 3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสายตา โดยเฉพาะสีของอาคารต้องเป็นสีที่ไม่มี ความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพชุมชนโดยรอบ                                                                         | 3. โครงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสายตา และโครงการอยู่ในช่วงดำเนินการตั้งฐานราก                                                                                                                                                                   | -                                                                         | -                                                                                                                                                                       |
|                                            | 4. ควบคุมดูแลการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วน และเป็นระเบียบมากที่สุด                                                                                                                                            | 4. โครงการมีการควบคุมดูแลการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบมากที่สุด                                                                                                                                                                                           | -                                                                         | -                                                                                                                                                                       |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                          | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ<br>(ต่อ)          | 5. ดูแลรักษาความสะอาดภายในที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน                     | 5. โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดภายในที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน                   | -                            |                                                                                       |
|                                            | 6. ห้องน้ำชั่วคราวของคณงานต้องปกปิดอย่างมิดชิดและต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ | 6. โครงการมีห้องน้ำชั่วคราวของคณงานต้องปกปิดอย่างมิดชิด และต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ | -                            |   |

ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ)

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม<br>และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไข<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                            | ปัญหา และ/หรือ<br>ข้อเสนอแนะ | เอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ<br>(ต่อ)          | 7. จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที | 7. โครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที | -                            |   |
|                                            | 8. จัดปล่อยรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร และให้พรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง                             | 8. โครงการไม่มีการติดตั้งปล่องสำหรับทิ้งวัสดุจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง โดยมีการขนย้ายวัสดุจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่างด้วยอุปกรณ์ยกและลำเลียงจากนั้นบรรจุรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามวิธีการที่กำหนด                                                             | -                            |                                                                                     |

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569

## 2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-12



รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 2.2-2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 2.2-3 ป้ายเตือนวัตถุไวไฟ



รูปที่ 2.2-4 ถังดับเพลิง



รูปที่ 2.2-5 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปที่ 2.2-6 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 2.2-7 ห้องน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-8 ป้ายที่จอดรถ



รูปที่ 2.2-9 ถังขยะภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-10 จุดล้างล้อรถ



รูปที่ 2.2-11 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 2.2-12 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ

รูปที่ 2.2-1 ถึง รูปที่ 2.2-12 ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไฮส์ บาย โบทานิก้า (ระยะก่อสร้าง)

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด, 2569