

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ข
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-23
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-24
1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-24
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ภาพประกอบมาตรการป้องกันแก้ไขและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-86
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-1
3.3 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป	3-11
3.4 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-18
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-6

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรั้วถนน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1	รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Ficus Residences (ระยะก่อสร้าง) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.3-1	ผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้างประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.4-1	ผลการวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
ตารางที่ 3.4-2	มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553)

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการ	1-13
รูปที่ 2.2-1 ป้ายชื่อโครงการ	2-86
รูปที่ 2.2-2 อาคารของโครงการ	2-86
รูปที่ 2.2-3 ห้องน้ำ	2-86
รูปที่ 2.2-4 รั้วของโครงการ	2-86
รูปที่ 2.2-5 ถนนในโครงการ	2-86
รูปที่ 2.2-6 พื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง	2-86
รูปที่ 3.2-1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงและสั่นสะเทือนของโครงการ	3-2
รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2569	3-3
รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2569	3-3
รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้างประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-11
รูปที่ 3.3-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณพื้นที่ก่อสร้างประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-11
รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างประจำเดือนพฤษภาคม 2569	3-18
รูปที่ 3.4-2 จุดตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างประจำเดือนมิถุนายน 2569	3-18