


บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท นิตินันท์ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 78/1 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอใน **บทที่ 2 (ตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-2)** สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรดิน
2. คุณภาพอากาศ
3. ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
4. คุณภาพน้ำผิวดินตะกอนดิน ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5. อุทกพลศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงตลิ่ง
6. การคมนาคมขนส่งทางบก
7. การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
8. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
9. การจัดการน้ำเสีย
10. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
11. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
12. สาธารณสุขและสุขภาพ
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท นิตินันท์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)



4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท นิตินันท์ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 78/1 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอใน **บทที่ 3** โดยมีหัวข้อ ดังนี้

1. คุณภาพอากาศ
2. ระดับเสียง
3. คุณภาพน้ำผิวดิน
4. คุณภาพตะกอนดิน
5. อุทกพลศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงแนวตลิ่ง
6. ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
7. การคมนาคมขนส่ง
8. การจัดการน้ำเสีย
9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
10. สาธารณสุขและสุขภาพ
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท นิตินันท์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)