

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- ข 1 เอกสารแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ
- ข 2 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1)
- ข 3 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
- ข 4 เอกสารตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับ
สถานดับเพลิงคลองเตย
- ข 5 เอกสารใบลงทะเบียน และระเบียบการเข้าพักอาศัย
- ข 6 กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงแรม
- ข 7 รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข 1

เอกสารแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ภาคผนวก ข 2

เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.1)

[illegible]

*** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีมูลค่ารวม คิดเป็นสัดส่วน 750 ล้านบาทต่อผลกำไรสุทธิ

*** เสนอจากหนังสือของนายอัครเดช ตรี

*** การวิจัยที่ผ่านลงระบบงานมีค่าน้ำหนัก

- Ejector 2 (2.7 kw + 18 hrs. = 66.6 whr)

- Ejector 2 (3.7 kw * 18 hrs. =66.6 unit)
- Return (3.7 kw * 12 hrs. =44.4 unit)

[illegible]

*** ข้อมูลความครอบคลุมเตียง ทำจากสถิติการดำเนินการใช้ก่อนลงรายการโรงแรม ที่ผู้เข้าพักจำนวน 750 ผู้เข้าพักจริง

๓๓. เสนอขบวนทหารไปตั้งรับข้าศึกที่ปากน้ำประแสร์

๓๓ การแก้ไขข้อบกพร่องระบบบัญชีการเงิน

• Ejector 1 (3.7 hr * 18 hrs. = 66.6 unit)

- Ejector 2 (3.7 kw * 18 hrs. = 66.6 unit)
- Return (3.7 kw * 12 hrs. = 44.4 unit)

*Return (3.7 kw * 12 hrs. = 44.4 unit)

วัน เดือน ปี	สถิติผลปฏิบัติงานเทียบกับจากแผนผังกำหนดภาระกิจ													ปริมาณ การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (คน.ม.)	ปริมาณ การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (คน.ม.)	จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน
	จำนวน ห้องพักที่ ลูกค้าใช้ บริการ	ปริมาณ การให้บริการ ต่อระบบ บำบัด น้ำเสีย (m ³ /day)	ปริมาณ น้ำเข้า ในชุดถังกรอง ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (คน.ม.) (220 x 2,500 x 990) 170	ปริมาณ น้ำเสีย ระบบ บำบัด น้ำเสีย (คน.ม.) 300 x 900 ชุดกรองน้ำ 100	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (คน.ม./ ไม่ทราบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ ใช้จาก ห้องพัก (ลิตร/วัน/คน) (สี/น้ำ/น้ำ/น้ำ) (สี/น้ำ/น้ำ/น้ำ) (สี/น้ำ/น้ำ/น้ำ)	การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย									
							รวม บำบัด น้ำเสีย (คน.ม./ คืนปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ คืนปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ คืนปกติ)	เครื่อง กรอง น้ำ (ปกติ/ คืนปกติ)	เครื่อง กรอง น้ำ (ปกติ/ คืนปกติ)	เครื่อง กรอง น้ำ (ปกติ/ คืนปกติ)	อื่น ๆ (รวม) (ปกติ/ คืนปกติ/ คืนปกติ)			
3/1/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/2/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/3/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/4/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/5/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/6/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 1 ลิตร+ Emmeless 1 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/7/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/8/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/9/2569	95	177.6	69.75	55.8	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/10/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/11/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/12/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/13/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 1 ลิตร+ Emmeless 1 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/14/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/15/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/16/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/17/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/18/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/19/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/20/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 1 ลิตร+ Emmeless 1 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/21/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/22/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/23/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 0.5 กก.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/24/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/25/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/26/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/27/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดตรวจ 1 บ่อเก็บน้ำ 1 ลิตร+ Emmeless 1 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/28/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/29/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/30/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/31/2569	94	178.6	70.5	56.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ
รวม	2942	5506.60	2206.5	1765.2												220.2

*** ข้อมูลผลปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแผนผังกำหนดภาระกิจ

*** แผนปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

*** การปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
-Sector 1 (2.7 kw * 12 hrs. = 66.6 unit)
-Sector 2 (2.7 kw * 12 hrs. = 66.6 unit)
-Return (3.7 kw * 12 hrs. = 44.4 unit)

- +*+ เติมน้ำมันหม้อน้ำมันดีเซล 1 ลิตร
- +** การใช้ไฟฟ้าของรถยนต์น้ำดี
 - Ejector 1 (3.7 kw * 15 hrs.=55.5 unit)
 - Ejector 2 (3.7 kw * 15 hrs.=55.5 unit)
 - Return (3.7 kw * 1.2 hrs. =4.4 unit)

ปี เดือน 0	สถิติผลผลิตที่ได้รับจากแปลงผักตามชนิดพืช														ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่	ค่า เฉลี่ย ผล ผลิต ต่อ ไร่	ค่า เฉลี่ย ผล ผลิต ต่อ ไร่ รวม			
	จำนวน แปลง ปลูก ผัก ใน ไร่	ปริมาณ น้ำ ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	ปริมาณ ปุ๋ย เคมี ใช้ ใน ไร่ (กก.)	การดำเนินงานของชุมชนตำบลบ้านดือ						
														รวม ปลูก ผัก ใน ไร่ (กก.)				ปลูก ผัก ใน ไร่ (กก.)	ปลูก ผัก ใน ไร่ (กก.)	ปลูก ผัก ใน ไร่ (กก.)
5/1/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5 กก.	ขมิ้นผง			
5/2/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5 กก.	ขมิ้นผง			
5/3/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5.4 กก.	ขมิ้นผง			
5/4/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/5/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 6.5 กก.	ขมิ้นผง			
5/6/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 7.5 กก.	ขมิ้นผง			
5/7/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/8/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดยืน 2 ผัก+ Emmoloas 2 ผัก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 2.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/9/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/10/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/11/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 6.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/12/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5.8 กก.	ขมิ้นผง			
5/13/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.8 กก.	ขมิ้นผง			
5/14/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 6.0 กก.	ขมิ้นผง			
5/15/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดยืน 2 ผัก+ Emmoloas 2 ผัก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.0 กก.	ขมิ้นผง			
5/16/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 2.8 กก.	ขมิ้นผง			
5/17/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/18/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5.8 กก.	ขมิ้นผง			
5/19/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 3.8 กก.	ขมิ้นผง			
5/20/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5.0 กก.	ขมิ้นผง			
5/21/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.5 กก.	ขมิ้นผง			
5/22/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	จุดยืน 2 ผัก+ Emmoloas 2 ผัก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 2.5 กก.	ขมิ้นผง			
5/23/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/24/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 2.1 กก.	ขมิ้นผง			
5/25/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 3.2 กก.	ขมิ้นผง			
5/26/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 9.0 กก.	ขมิ้นผง			
5/27/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.5 กก.	ขมิ้นผง			
5/28/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 5.5 กก.	ขมิ้นผง			
5/29/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.1 กก.	ขมิ้นผง			
5/30/2569	94	177.6	70.5	56.4	รวม	จุดยืน 2 ผัก+ Emmoloas 2 ผัก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	รวมปุ๋ยเคมี 200 กก.	ผักโขม 4.0 กก.	ขมิ้นผง			
5/31/2569	95	177.6	71.25	57	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ผักโขม 4.8 กก.	ขมิ้นผง			
รวม	294.8	5905.60	2208	1766.9													190.5			

*** ข้อมูลรวมรวมผลผลิต ผักตามชนิดพืชในการคำนวณค่าปุ๋ยใช้จริงตามสูตรปุ๋ยใช้จริง 750 กิโลกรัมต่อไร่

*** ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ตามชนิดพืช

*** การคำนวณค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่

- Ejector 1 (3.7 kw * 12 hrs. = 44.4 kWh)

- Ejector 2 (3.7 kw * 12 hrs. = 44.4 kWh)

- Return (3.7 kw * 12 hrs. = 44.4 kWh)

[illegible]

*** ข้อมูลกรมการขนส่งทางบกชี้แจง: กำหนดให้การผ่านรถบรรทุกไปบ้านของธุรกิจโรงแรม คือที่วัดราชนัดดา 750 ผังต่อไร่

*** អង្គបុរិសាទរៀបចំបាយិតសិវ្យាស្រី គរីវ

*** การปั๊มไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก ข 3

เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงผล โคลเวอร์ อีโกล

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9/1

ถนน : สุขุมวิท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องขึ้นไปเกิน 200 จำนวนห้อง : 95

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 329/2564

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 12/10/2568

ใบการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวไว้ด้วย เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ตามที่เจ้าพนักงานมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้ด้วย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

62.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องทาก/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องทาก/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง [] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ห้องระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนโดยวิธีแยกตะกอน และตกไขมันทุกวันที่ของโรงแบบ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกลิตรของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. จุลินทรีย์ชีวเคมี

2. Enzymoloss

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย :

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบลำโพง

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้กำจัด

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โคมด โดลเวอร์ อีคา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9/1

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 16(สามมิตร)

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-2568555

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประมาณร้อยละ : ประมาณ ๖ ตั้งแต่ 60 หรือไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 95

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2568

ออกโดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 12/10/2573

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

คนที่ได้กำหนดมาตรการ 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้ด้วย _____

2. ขอเสนอข้อเท็จจริงระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

62.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องควบคุมระดับ

[X] เครื่องสูบน้ำ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) หนองนาเกลือ

(5) วิธีการทางเคมีที่ใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียและวิธีการกำจัด สุนัขหรือขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3. สรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

4,972.800 ลบ.ม

(2) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

1,994.250 ลบ.ม

(3) ปริมาณน้ำทิ้งที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)

1,595.000 ลบ.ม

(4) การระบายน้ำที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. จุลินทรีย์ชนิดอื่น

ปริมาณ 2,000 ลิตร

2. จุลินทรีย์+Entholass บอกรายละเอียด

ปริมาณ 4,000 ลิตร

3. จุลินทรีย์+Entholass บอกรายละเอียด

ปริมาณ 1,000 ลิตร

(6) การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณของน้ำทิ้งที่ส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

4,000 ลบ.ม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ถ้าไม่มีบอกจากข้อ 6 ถึงข้อ 8 รวม 229.92 กิโลกรัม

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่แจ้งเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงผล โกลเวอร์ อีโค

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9/1

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ขอ : สุขุมวิท 16(สามัคคี)

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

โทรสาร :

โทรศัพท์ : 02-2588555

ประมาณย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 95

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2568

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 12/10/2573

ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ตั้งกากของเสียในอาคาร 80 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัท เจเอ็มที พาร์ค จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

62.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องยกนํ้าสมส่วนเคมี

☒ เครื่องสูบลบ ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบลบ ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ ถนน

(5) วิธีการระดมทุนที่เกิดขึ้นจากงบประมาณน้ำเสียและวิธีการกำจัด มูลเกาะโดยบริษัทเอกชน และตั้งในแผนกขจัดขยะทางโรงงาน

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) บริการการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

4,972.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในปฏิบัติการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,994.250 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,595.000 ลบ.ม.

(4) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายนํ้าทิ้ง

☐ ระบายนํ้าทิ้ง (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) ☐ รับ

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1. จุลินทรีย์หรือไขมัน

2. จุลินทรีย์ บ่อกรอง

3. Enzymes บ่อเติมอากาศ

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

เครื่องสูบลบ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ปริมาณ หน่วย

2,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

4,000 กิโลกรัม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โยธาส โสจธาร์ อีโค
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 9/1 หมู่ที่ : ชุมวิท 16 (สามมิตร)
ถนน : สุขุมวิท แขวง/ตำบล : คลองเตย เขต/กิ่งเขต : เขตคลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02-2588555 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทกิจการ/ประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ๗ ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 95
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 374/2568 ออกให้โดย : กรมการปกครอง หมดอายุ : 12/10/2573
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้อำนาจตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ บริษัท เจ็นทิล ทาร์ก จำกัด เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 62.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
[X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องยก/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวนผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลม [] สีนํ้า
[] อื่นๆ
[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เพื่อระบายน้ำ กทม.
(5) วิธีการผสมกลมที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่สาธารณะโดยบริษัทเอกชน และดีไปชุมชนทุกปีโดยจ้างโรงแรม
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
(1) ปริมาณการทิ้งน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,328.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,134,500 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,707,600 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากการรองรับน้ำทิ้งน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายตามวัน (ระบุจำนวนวัน/สัปดาห์) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสัณฐานภาพที่ใช้
1. จูเลียนหรือโซเดียม ปริมาณ หน่วย
2. จูเลียนหรือ โซเดียม และ บ่อเติมอากาศ 2,000 กิโลกรัม
3. Ectomolers บ่อกรอง และ บ่อเติมอากาศ 8,000 ลิตร
8,000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข คือ มีน้ำออกจากบ่อตกไขมัน รวม 159.2 กิโลกรัม , อุปกรณ์ 12 ตัว

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

โดยแสดงอาการอื่นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๘๐๗

ภาคผนวก ข 4

**เอกสารตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับ
สถานีดับเพลิงคลองเตย**



กรุงเทพมหานคร



ฉบับที่ ๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๑๑

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๑๑

ขอรับรองว่า

บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แอ่งคอก จำกัด (โรงแรม โคสเวย์ อโศก)

ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๑๖ (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๑

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๕ คน

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(นายสุวิชัย รววรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก ข 5

เอกสารใบลงทะเบียน และระเบียบการเข้าพักอาศัย



HOTEL CLOVER
ASOET

1.1.3

บัตรลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม ไคลเวอร์ อัสเอต
Guest Registration Card

ชื่อตัว First name ชื่อสกุล Last name
วัน เดือน ปี เกิด Date of birth สัญชาติ Nationality
อาชีพ Profession บริษัท Company name
ที่อยู่ปัจจุบัน Residential/Business address

E-mail หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ Telephone/Mobile
มาจาก Coming from จะไปที่ Going to

เลขประจำตัวประชาชน ID card number
ออกให้โดย Issued by วันออกบัตร Expiry date
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว Issued by ออกให้โดย Issued by
หนังสือเดินทางเลขที่ Passport number ออกให้โดย Issued by
เลขที่ ต.ม. TM No. วันที่ออกบัตร Expiry date

วัน เดือน ปี ที่เช็คอิน Date of Check In	วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร Date of Check Out	หมายเลขห้องพัก Room No.
เวลา/Time	เวลา/Time	ลายเซ็นผู้เข้าพัก/Signature

อัตรา/Rate	อาหารเช้า/ Breakfast	หมายเลขยืนยัน Confirmation No.	หมายเลขสมาชิก Member No.
บาท/ Baht	บาท/ Baht	บริษัท/ Company	

วิธีการชำระเงิน Method of payment เงินสด Cash ☐ เครดิตการ์ด Credit Card ☐ อื่นๆ Other ☐

Card No. Expiry date
ออกให้โดย Issued by วันที่ออกบัตร Issue date วันหมดอายุ Expiry date

The management accepts no responsibility whatsoever for valuables left in the guest room.
Safety deposit boxes are available for free of charge in the room.
Room rates are subject to 10% service charge and applicable government taxes.



HOTEL CLOVER
ASOET

1.1.3

บัตรลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม ไคลเวอร์ อัสเอต
Guest Registration Card

ชื่อตัว First name ชื่อสกุล Last name
วัน เดือน ปี เกิด Date of birth สัญชาติ Nationality
อาชีพ Profession บริษัท Company name
ที่อยู่ปัจจุบัน Residential/Business address

E-mail หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ Telephone/Mobile
มาจาก Coming from จะไปที่ Going to

เลขประจำตัวประชาชน ID card number
ออกให้โดย Issued by วันออกบัตร Expiry date
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว Issued by ออกให้โดย Issued by
หนังสือเดินทางเลขที่ Passport number ออกให้โดย Issued by
เลขที่ ต.ม. TM No. วันที่ออกบัตร Expiry date

วัน เดือน ปี ที่เช็คอิน Date of Check In	วัน เดือน ปี ที่ออกบัตร Date of Check Out	หมายเลขห้องพัก Room No.
เวลา/Time	เวลา/Time	ลายเซ็นผู้เข้าพัก/Signature

อัตรา/Rate	อาหารเช้า/ Breakfast	หมายเลขยืนยัน Confirmation No.	หมายเลขสมาชิก Member No.
บาท/ Baht	บาท/ Baht	บริษัท/ Company	

วิธีการชำระเงิน Method of payment เงินสด Cash ☐ เครดิตการ์ด Credit Card ☐ อื่นๆ Other ☐

Card No. Expiry date
ออกให้โดย Issued by วันที่ออกบัตร Issue date วันหมดอายุ Expiry date

The management accepts no responsibility whatsoever for valuables left in the guest room.
Safety deposit boxes are available for free of charge in the room.
Room rates are subject to 10% service charge and applicable government taxes.

ภาคผนวก ข 6
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงแรม



HOTEL CLOVER

ASOKE

Hotel Clover Asoke Information

Hotel Service and Operations time:

- Reception Desk: 24 hrs.
- Hotel Line Official must be downloaded before arriving the hotel for any further assistance.
- Breakfast/Lunch & Dinner : Serve in room as following schedule;
 - Breakfast: 7.30 – 08.30 a.m.
 - Lunch: noon - 01.00 p.m.
 - Dinner: 06.00 - 07.00 p.m.
- Laundry service : After the first Covid-19 test and the result is negative, you can put your used clothes in the laundry bag, place it outside the room before 10:00 a.m. daily, and dial "0" for pick up. The laundry will be returned on the same day after 6.00 p.m.
- 15% discount of laundry service will be offered for all room type reservation.
- Netflix service is available for 1 device per room.
- Housekeeping Service time is 8.00 a.m. to 6.00 p.m. Available on day 7th, 10th, and 13th (counting from day 0).
- Relaxing Zone: Located on the Rooftop (R) floor. Operating hours 9.00 a.m. to 5.00 p.m. (exclude 12.00 p.m.) Please reserve in advance. Available from day 7th onwards (counting from day 0). The number of guests using a facility is limited to 4 persons at a time, 45 minutes per session. Advance reservation is required by dial "0" or via Hotel Line Official.
- Clover Shopper service: Inform the staff in Line Official for an assistant who will provide shopping service at guests' request within a walking distance. All requested items will be delivered during 3.00 p.m. – 4.00 p.m. on a daily basis and are limited to 5 items per order.
- Exchange Money service: starts from 01:00 p.m. - 05:00 p.m. daily after guests pass the second Covid-19 test with the negative result.

Requirement and procedures for ASQ guests of Do's and Don'ts:

- Smoking in room and inside the building is prohibited for ASQ guests during their stay for the non-smoking room. Smoking is only allowed in designated smoking areas after guests have completed their 7th day quarantine (starting from day 0). Smoking outside of the designated smoking area will incur a charge of THB 5,000 fine. Multiple violations will incur multiple charges.
- Visitors are not allowed for ASQ guests during 16 days quarantine program.
- ASQ guests must complete all important documents related to Hygiene and Safety before arriving at the hotel in order to minimize the checking in process.
- It is a "Must" for ASQ guests to stay in their room during day 0 to 7th, and wear a face mask and hotel slippers at all time when leaving the room.



Non Smoking Policy

Dear valued guests,

Thank you for choosing Hotel Clover Asoke! All the staff of the hotel extend the warmest welcome and sincere greetings to you! And wish you a smooth stay, health and safety.

During your stay, for your health and the health of others, please do not smoke cigarettes and cannabis in the undesignated area. Violators will face a fine of at least THB 5,000. Multiple violations will result in multiple fines.

Thank you for your cooperation!

尊敬的客人，

感谢您选择四叶草阿索克酒店！酒店全體員工向您致以最熱烈的歡迎和誠摯的問候！並祝您入住順利，健康安全。

在您入住期間，為了您和他人的健康，請不要在非指定區域吸煙和吸食大麻。違規者將面臨至少 5,000 泰銖的罰款。多次違規將導致多次罰款。

謝謝您的合作！

Guest's signature acknowledged:

Room number:

Hotel Clover Asoke Management Team

- ASQ guests are not allowed to share meals with others. The hotel shall provide meals via room service.
- It is NOT encouraged that ASQ guests do their own laundry. The hotel provides laundry service, which all items will be washed with detergent in hot water with temperature at 60-90 degree Celsius to kill germs and prevent them from spreading.
- All trash must be put into red garbage bags, which must be tied before putting it outside the room.
- ASQ guests are not allowed to order food & beverage delivery from outside, only from the hotel's restaurant.
- ASQ guests are required to notify the hotel management if they have food allergies.
- Parcel delivery is available at the reception desk from 09:00 a.m. - 5:00 p.m. However, guests must notify the content in the parcel to the hotel staff in advance.

Daily regulations and procedures:

- ASQ guests are required to do temperature check by themselves twice a day daily. In the morning from 9:00 - 10:00 a.m. In the evening from 5:00-6:00 p.m.
- ASQ guest must send their body temperature results via CO5TR application.

Thank you for your kind cooperation

Hotel Clover Asoke Management



HOTEL CLOVER
ASOKE

Policy of the Guest's Accompany.

Dear Valued Guest,

Please be informed that it is the hotel's policy to keep at our front desk an ID card or passport of the guest who accompanies you during your stay at Hotel Clover Asoke. Should you not accept our policy, we would like to acknowledge that any problem or personal safety that may arise will not be held responsible by the hotel.

Yours Sincerely,

Samak U-Aroon (Mr.)

Night Manager

.....

Acknowledged By :

Room No. :

Date & Time :

Taken By :

ภาคผนวก ข 7

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านภูมิประเทศและภูมิ-ฐาน



รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านคุณภาพอากาศ



รูปที่ 2 ถนนทางเข้าโครงการ

รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าออก



รูปที่ 4 ลูกศรเส้นทางเดินรถทางเข้า – ออก
ภายในโครงการ

รูปที่ 5 ที่จอดรถยนต์

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านคุณภาพอากาศ	
	
รูปที่ 6 ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ	รูปที่ 7 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์
	
รูปที่ 8 เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั้น 1	รูปที่ 9 สมุดควบคุมรถที่เข้ามาจอด
	
รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในเวลากลางวัน	รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในเวลากลางคืน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านภูมิประเทศและภูมิ-สัณฐาน



รูปที่ 12 พื้นที่สีเขียว

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านทรัพยากรน้ำ



รูปที่ 13 ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่เก็บน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพ



รูปที่ 15 รถเข้ามาสูบตะกอน และไขมัน

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านธรณีวิทยาและเกิดแผ่นดินไหว



รูปที่ 16 ข้อมดบเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 และปี 2569 มีแผนข้อมดบเพลิงและอพยพหนีไฟในช่วงปลายปี

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านธรณีวิทยาและเกิดแผ่นดินไหว	
	
รูปที่ 17 ป้ายเตือน "ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหว"	รูปที่ 18 ผังเส้นทางหนีภัย
มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการใช้น้ำ	
	
รูปที่ 19 รณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา
	
รูปที่ 21 เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ	

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการใช้น้ำ	
	
รูปที่ 22 มิเตอร์รับน้ำประปา	รูปที่ 23 บั้มสูบน้ำใช้ไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ 24 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	
มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	
	
รูปที่ 25 ท่อระบายน้ำฝนจากบนอาคาร (ที่อ RL)	รูปที่ 26 บ่อพักน้ำรอบโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนภายในโครงการ

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการจัดการมูลฝอย



รูปที่ 28 รณรงค์คัดแยกขยะ

รูปที่ 29 ถังขยะในห้องพัก



รูปที่ 30 ถังขยะในห้องพัก (ในห้องน้ำ)

รูปที่ 31 ถังขยะในห้องน้ำส่วนกลาง

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการจัดการมูลฝอย (ต่อ)



รูปที่ 34 ห้องพักขยะรวมของโครงการ



รูปที่ 36 ท่อรับน้ำชะขยะภายในห้องพักขยะรวม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการจัดการมูลฝอย (ต่อ)



รูปที่ 37 ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล



รูปที่ 38 สำนักงานเขตคลองเตยจะเข้ามาเก็บ

รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่รถเก็บขยะ




มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านไฟฟ้าและพลังงาน



รูปที่ 40 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ

รูปที่ 41 ห้อง MDB



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)	
	
รูปที่ 42 เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	
	
รูปที่ 43 ผนังรศปประหยัดพลังงาน	รูปที่ 44 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
	
รูปที่ 45 สวิตซ์ตั้งเวลา	รูปที่ 46 ระบบ Key Card ในห้องพัก


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)	
	
รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ	รูปที่ 48 เลือกใช้แสงธรรมชาติ
มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการป้องกันอัคคีภัย	
	
รูปที่ 49 แผงควบคุม Fire Alarm Control Panel	รูปที่ 50 หัวรับน้ำดับเพลิง
	
รูปที่ 51 Fire Alarm Manual Station และ Alarm Bell	รูปที่ 52 ตู้ FHC


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	
	
รูปที่ 53 Smoke Detector และ Sprinkler	
	
รูปที่ 54 ไฟฉุกเฉิน	รูปที่ 55 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
	
รูปที่ 56 ปัมป์สูบน้ำดับเพลิง	รูปที่ 57 บันไดหนีไฟ
	
รูปที่ 58 จุดรวมพล	รูปที่ 59 ป้ายบอกทางหนีไฟ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	
	
รูปที่ 60 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย	
มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านความปลอดภัยสาธารณะ	
	
รูปที่ 61 ระบบกล้องวงจรปิด	
	
รูปที่ 62 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน	รูปที่ 63 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเวลากลางวัน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการใช้สระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ 64 ภาพรวมสระว่ายน้ำ	รูปที่ 65 การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 66 เจ้าหน้าที่ตรวจวัด pH	รูปที่ 67 ห้องน้ำ และที่ล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 68 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	รูปที่ 69 กล้องวงจรปิด ตรวจสอบสระว่ายน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการใช้ระวายน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 70 ห่วงช่วยชีวิต




รูปที่ 71 กฎระเบียบการใช้ระวายน้ำ



รูปที่ 72 ระบบฆ่าเชื้อในระวายน้ำเป็นระบบเกลือ



รูปที่ 73 ป้ายบอกความลึก



รูปที่ 74 บันไดมีแถบกันลื่น