

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม บาย เดอะ ซี (เปลี่ยนการใช้อาคาร)



ภาพที่ 1 ป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 ภูมิสถาปัตยกรรมโครงการ



ภาพที่ 3 พื้นที่สีเขียว



ภาพที่ 4 ภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ



ภาพที่ 5 ปูซีเมนต์ทับพื้นที่ว่างภายในโครงการ



ภาพที่ 6 ปลุกหญ้าคลุมพื้นที่ว่างภายในโครงการ




ภาพที่ 7 แผนผังหนีไฟ



ภาพที่ 8 กล่องยาสามัญประจำบ้าน



ภาพที่ 9 ไฟฉายภายในห้องพัก



ภาพที่ 10 ตำแหน่งการเปิดปิดวาล์วระบบต่างๆ




ภาพที่ 11 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ



ภาพที่ 13 ทางลาดชัน



ภาพที่ 15 กล้อง CCTV



ภาพที่ 17 ตำแหน่งบ่อบำบัดน้ำเสีย




ภาพที่ 19 เครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 12 ป้ายบอกทางหนีไฟ



ภาพที่ 14 พื้นที่สีเขียวลานจอดรถ



ภาพที่ 16 จอแสดงสัญญาณ CCTV



ภาพที่ 18 บ่อบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 20 ระบบถังกรองน้ำใช้



ภาพที่ 21 บ่อเก็บน้ำใช้สำรอง



ภาพที่ 22 ตะแกรงดักขยะ



ภาพที่ 23 ถังขยะในห้องพักแขก




ภาพที่ 24 ถังขยะภายในโครงการ



ภาพที่ 25 ที่เก็บพักขยะมูลฝอย



ภาพที่ 26 ระบบปรับอากาศภายในโครงการ



ภาพที่ 27 หลอดไฟฟ้า LED



ภาพที่ 28 พื้นที่จอดรถยนต์



ภาพที่ 29 พื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซด์



ภาพที่ 30 เส้นแบ่งช่องจอดรถ



ภาพที่ 31 ตะแกรงครอบรูท่อระบายน้ำทิ้งในอาคาร



ภาพที่ 32 บ่อหน่วงน้ำฝน



ภาพที่ 33 สระว่ายน้ำของโครงการ



ภาพที่ 34 วัสดุทรายล้อมรอบสระ



ภาพที่ 35 รางระบายน้ำรอบสระ



ภาพที่ 36 พื้นที่ตั้งเท้าก่อนลงสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 37 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 38 ไฟส่องสว่างรอบสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 39 ห้องเก็บสารเคมีและควบคุมระบบสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 40 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



ภาพที่ 41 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



ภาพที่ 42 ราวบันไดของโครงการ



ภาพที่ 43 ตู้ตัดกระแสไฟอัตโนมัติ



ภาพที่ 44 ไฟฉุกเฉิน



ภาพที่ 45 ระบบ Fire Alarm



ภาพที่ 46 ถังดับเพลิงแบบมือถือ



ภาพที่ 47 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 48 เครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง



ภาพที่ 49 เครื่องตรวจจับควันในห้องพัก



ภาพที่ 50 เครื่องดับเพลิงเคลื่อนที่



ภาพที่ 51 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



ภาพที่ 52 หัวรับน้ำดับเพลิงจากภายนอก




ภาพที่ 53 วิธีใช้ถังดับเพลิง




ภาพที่ 54 ตรวจเช็คระบบถังดับเพลิง



ภาพที่ 55 ป้ายบอกความลึกสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 56 ป้ายจุดรวมพลของโครงการ



ภาพที่ 57 ลิฟต์ของโครงการ



ภาพที่ 58 อุปกรณ์และวิธีการใช้เมื่อเกิดอันตรายจากไฟฟ้า



ภาพที่ 59 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก



ภาพที่ 60 ป้ายแจ้งปริมาณ pH และ Cl ในสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 61 ป้ายห้ามรบกวนภายในห้องพัก



ภาพที่ 62 เครื่องฟอกอากาศภายในห้องพัก



ภาพที่ 63 ห้ามขับรถเข้าในพื้นที่



ภาพที่ 64 แผนผังตำแหน่ง Fire Alarm



ภาพที่ 65 ป้ายบอกหมายเลขห้องพัก