




ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่สีเขียว




ภาพที่ 4 แสดงพื้นถนนภายในโครงการ



ภาพที่ 5 แสดงบ่อน้ำ



ภาพที่ 6 แสดงที่จอดรถจักรยานยนต์



ภาพที่ 7 แสดงที่จอดรถยนต์



ภาพที่ 8 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




ภาพที่ 9 แสดงทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 10 แสดงเส้นแบ่งช่องที่จอดรถ



ภาพที่ 11 แสดงถังเก็บน้ำ



ภาพที่ 12 แสดงรางระบายน้ำ



ภาพที่ 13 แสดงถังขยะ



ภาพที่ 14 แสดงที่พักขยะรวม



ภาพที่ 15 แสดงที่พักขยะรีไซเคิล



ภาพที่ 16 แสดงกล้องวงจรปิด



ภาพที่ 17 แสดงถังดับเพลิง



ภาพที่ 18 แสดงสัญญาณแจ้งเตือนภัย



ภาพที่ 19 แสดงตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 20 แสดงไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



ภาพที่ 21 แสดงแผนผังทางหนีไฟ



ภาพที่ 22 แสดงป้ายทางหนีไฟ



ภาพที่ 23 แสดงบันไดหนีไฟ



ภาพที่ 24 แสดงจุดรวมพล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ โรงแรม ดารา เรสซิเดนซ์




ภาพที่ 25 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



ภาพที่ 26 แสดงถังขยะภายในโครงการ



ภาพที่ 27 แสดงหอผึ่งเย็น



ภาพที่ 28 แสดงหอผึ่งเย็น



ภาพที่ 29 แสดงตัวอาคาร



ภาพที่ 30 แสดงพื้นที่บริเวณข้างเคียง



ภาพที่ 31 แสดงสระว่ายน้ำภายในโครงการ



ภาพที่ 32 แสดงป้ายข้อปฏิบัติ



ภาพที่ 33 แสดงป้ายข้อปฏิบัติ



ภาพที่ 34 แสดงที่ล้างตัว




ภาพที่ 35 แสดงภาพรวมภายในสำนักงาน



ภาพที่ 36 แสดงภาพรวมภายในสำนักงาน



ภาพที่ 37 แสดงเก้าอี้ภายในสำนักงาน




ภาพที่ 38 แสดงจอคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน



ภาพที่ 39 แสดงหลอดไฟ ชนิด LED



ภาพที่ 40 แสดงสวิตช์ไฟแยกเฉพาะจุด



ภาพที่ 41 แสดงระบบปรับอากาศภายในอาคาร



ภาพที่ 42 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 43 แสดงการทาสีทำสัญลักษณ์บ่อน้ำบาดน้ำเสีย



ภาพที่ 44 แสดงป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพที่ 45 แสดงป้าย “จอดรถกรุณาคับเครื่องยนต์”



ภาพที่ 46 แสดงพื้นที่บริเวณลานจอดรถเปลี่ยนเป็นห้องปั๊ม