

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด ปันนา เรสซิเดนซ์ 5**

1. ชื่อโครงการ ปันนา เรสซิเดนซ์ 5
2. สถานที่ตั้ง 299/137 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
3. ชื่อเจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุดปันนา เรสซิเดนซ์ 5
4. สถานที่ติดต่อ 299/137 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5314-2389-90 โทรสาร 0-5314-2391
5. จัดทำโดย บริษัท อันคัมมัน เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 29 เมษายน 2554
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ รายงานฉบับ กรกฎาคม – ธันวาคม 2568
8. รายละเอียดโครงการ

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย
- ขนาดพื้นที่โครงการ 2 ไร่ 3 งาน 32.1 ตารางวา หรือ 4,528.4 ตารางเมตร
- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)

*การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบ Activated Sludge

*อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเช็คตามระยะเวลาหรือตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

*การจัดการขยะมูลฝอย โครงการจัดให้มีถังขยะที่สามารถรองรับปริมาณขยะเพียงพอต่อขยะที่จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันไว้เพียงพอในแต่ละชั้น จัดให้มีที่ทิ้งขยะแต่ละชั้น และห้องเก็บขยะเปียก ขยะแห้ง/ขยะทั่วไป และขยะของเสียอันตรายของโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป

*อื่น ๆ ไม่มี

9. เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปในตารางที่ 2.1