

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลเวชธานี แจ้งวัฒนะ (Vejjhathi Hospital Chaengwattana) (ระยะก่อสร้าง)

ดำเนินการโดย บริษัท วัฒนะวิภา จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร



รูปที่ 2 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ป้ายความปลอดภัย

ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงและสถานที่ราชการ



รูปที่ 4 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 5 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 6 ติดตั้งชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยตามแนวรั้ว



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด



รูปที่ 8 เครื่องตรวจวัด PM-2.5



รูปที่ 9 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 10 ห้ามเผาขยะ / เศษวัสดุ ในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 11 ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 12 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 พนักงานทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 14 เสาค้ำแบบเปียก



รูปที่ 15 ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน



รูปที่ 16 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด



รูปที่ 17 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 18 รถคอนกรีตผสมเสร็จ



รูปที่ 19 แผ่นเหล็กปูบริเวณทางเดินรถ




รูปที่ 20 ป้ายเขตก่อสร้าง



รูปที่ 21 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 22 ติดตั้ง Sheet Pile และค้ำยันเหล็ก



รูปที่ 23 เครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer)



รูปที่ 24 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 25 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 26 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 27 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 28 พื้นที่รวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้าง



รูปที่ 29 ป้ายใช้ไฟอย่างประหยัด



รูปที่ 30 ตู้ควบคุมไฟฟ้า



รูปที่ 31 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 32 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ / ป้ายเตือน



รูปที่ 33 จุดรวมพล



รูปที่ 34 ถังดับเพลิงในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 35 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ





รูปที่ 36 คนงานก่อสร้างสวมชุดปฏิบัติงาน



รูปที่ 37 หัวหน้าคนงาน



รูปที่ 38 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 39 ใช้ถนนแจ้งวัฒนะในการสัญจรเข้า-ออก



รูปที่ 40 ประสานงานสำนักงานเขตหลักสี่เข้ามาเก็บขน




รูปที่ 41 จุดปฐมพยาบาล



รูปที่ 42 ป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 43 ห้องสโตร์



รูปที่ 44 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 45 พื้นที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 46 ราวกันตกพร้อมป้ายความปลอดภัย



รูปที่ 47 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 48 ติดตั้งไฟกระพริบ



รูปที่ 49 ป้ายกำจัดการจราจร



รูปที่ 50 ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์



รูปที่ 51 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 52 ผ้าใบคลุมกองวัสดุ



รูปที่ 53 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 54 รถที่มีกระจกปิดมิดชิด



รูปที่ 55 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

