

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ ริวีเยรา เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ เรสซิเดนซ์
(The Riviera Beverly Hills Residences)
(ระยะก่อสร้าง)


ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

	
รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร	รูปที่ 2 ช่วงเวลาชุดและขนส่งดิน
	
รูปที่ 2 (ต่อ) ช่วงเวลาชุดและขนส่งดิน	รูปที่ 3 ปิดคลุมท้ายรถบรรทุก
	
รูปที่ 4 ล้างล้อรถบรรทุก	รูปที่ 5 สติ๊กเกอร์ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้รับเหมา ด้านหน้ารถขนส่งดิน

	
รูปที่ 6 Sheet Pile	รูปที่ 7 กองวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช่ไปกำจัด
	
รูปที่ 8 ป้ายดับเครื่องยนต์	รูปที่ 9 ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ
	
รูปที่ 9 (ต่อ) ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ	รูปที่ 9 (ต่อ) ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ

 18 พ.ค. 2569 15:14:02 ห้ามเผาขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ Do not burn garbage and debris in the public area. ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เครื่องฉาย: 29 พ.ค. 2569 13 นาฬิกา 27 นาที 23 วินาที GMT+7 47P 704203 1426741 381/280 ทน 12 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY FIRST
รูปที่ 10 ป้ายห้ามเผาขยะมูลฝอย	รูปที่ 11 ประตูปิดทึบ
 26 พ.ค. 2569 12:01:16 381/280 ทน 12 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 29 พ.ค. 2569 13:16 47P 7041687 1426741 381/280 ทน 12 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย
รูปที่ 12 สภาพหน้างานปัจจุบัน	รูปที่ 12 (ต่อ) สภาพหน้างานปัจจุบัน
 เครื่องฉาย: 29 พ.ค. 2569 13 นาฬิกา 19 นาที 56 วินาที GMT+7 47P 704175 1426745 381/280 ทน 12 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในท่อระบายน้ำ Do not throw garbage and debris into the drains. ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 พ.ค. 2569 13:56:00
รูปที่ 13 ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 14 ป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงท่อระบายน้ำ


 เครื่องถ่าย: 29 พ.ค. 2569 13 นาฬิกา 33 นาที 39 วันที่ GMT+7 47P 704173 1426739 381/280 หมู่ 12 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 29/5/69 13:21 47P 704192 1426740 อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี
รูปที่ 15 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	รูปที่ 16 ถังสำรองน้ำใช้
 เครื่องถ่าย: 29 พ.ค. 2569 13 นาฬิกา 19 นาที 02 วันที่ GMT+7 47P 704174 1426744 381/280 หมู่ 12 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150 ประเทศไทย	 29/5/69 13:18 47P 704174 1426744 อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี
รูปที่ 17 ป้าย “ปิดน้ำทุกครั้ง หลังเลิกใช้”	รูปที่ 18 ห้องน้ำ-ห้องส้วม
 29/5/69 13:18 47P 704170 1426742 อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี	 29/5/69 13:18 47P 704170 1426742 อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี
รูปที่ 18 (ต่อ) ห้องน้ำ-ห้องส้วม	รูปที่ 18 (ต่อ) ห้องน้ำ-ห้องส้วม


	
รูปที่ 19 ท่อระบายน้ำชั่วคราว	รูปที่ 20 ขุดลอกตะกอน
	
รูปที่ 21 ถังรองรับมูลฝอย	รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์ให้ทิ้งขยะ
	
รูปที่ 23 พื้นที่จัดเก็บกองวัสดุ	รูปที่ 24 ไฟส่องสว่าง

 รูปที่ 25 อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	 รูปที่ 26 ช่างเทคนิคไฟฟ้า
 รูปที่ 27 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกภายในโครงการ	 รูปที่ 28 ป้ายเตือนภายในโครงการ
 รูปที่ 28 (ต่อ) ป้ายเตือนด้านหน้าโครงการ	 รูปที่ 29 ป้าย เขตพื้นที่ก่อสร้าง อันตราย ห้ามเข้า

 รูปที่ 30 สัญญาณไฟกระพริบ	 รูปที่ 31 แล่สละท่อนแสง
 รูปที่ 32 ป้ายจำกัดความเร็ว	 รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร
 รูปที่ 34 ป้ายห้ามจอดรถหน้าโครงการ	 รูปที่ 35 พบบ้านข้างเคียง

	
รูปที่ 35 (ต่อ) พบบ้านข้างเคียง	รูปที่ 35 (ต่อ) พบบ้านข้างเคียง
	
รูปที่ 36 ป้ายรายละเอียดโครงการ	รูปที่ 37 กฎระเบียบก่อสร้าง
	
รูปที่ 38 บ้านพักคนงาน	รูปที่ 39 รื้อบ้านพักคนงาน

	
รูปที่ 40 ทำความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน	รูปที่ 40 (ต่อ) ทำความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 41 สต็อก	รูปที่ 42 กล้องวงจรปิด
	
รูปที่ 43 ห้องควบคุม CCTV	รูปที่ 44 กล่องปฐมพยาบาล

	
รูปที่ 44 (ต่อ) กล่องปฐมพยาบาล	รูปที่ 45 กิจกรรม Safety Talk
	
รูปที่ 47 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	รูปที่ 48 ป้ายห้ามสูบบุหรี่
	
รูปที่ 49 ถังดับเพลิง	รูปที่ 50 พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ



รูปที่ 51 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 52 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 53 กล่องรับเรื่องร้องเรียน