

ภาคผนวกที่ 6

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล มอสม เขต/อำเภอ นนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 076 490998 โทรสาร มี
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อุตสาหกรรม โรงพิมพ์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุค

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/69		144	130	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
2/1/69		169	152	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
3/1/69		183	165	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
4/1/69		179	161	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
5/1/69		223	200	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
6/1/69		119	107	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
7/1/69		149	134	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
8/1/69		167	150	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
9/1/69		159	143	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
10/1/69		137	123	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
11/1/69		168	151	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
12/1/69		182	164	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
13/1/69		144	130	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
14/1/69		180	162	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
15/1/69		121	109	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม
16/1/69		120	112	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	-		สม

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/1/69		179	161	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
18/1/69		148	133	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
19/1/69		135	121	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
20/1/69		177	159	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		30 Q		อ.จ.ก.
21/1/69		163	147	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
22/1/69		174	157	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
23/1/69		144	130	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
24/1/69		173	156	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
25/1/69		119	107	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
26/1/69		164	148	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
27/1/69		121	109	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
28/1/69		204	180	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
29/1/69		177	159	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
30/1/69		118	106	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.
31/1/69		130	117	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ		—		อ.จ.ก.

3906 4874 4177

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....  เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
ถนน - แขวง/ตำบล โขมขาว เขต/อำเภอ ต.ท่าอิฐ
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ ๐๖๖-๔๑๐๔๔๘ โทรสาร..... มี
บริษัท ชัยมงคล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ผลิตพลาสติก..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/66		180	162	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
2/1/66		136	199	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
3/1/66		158	142	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
4/1/66		168	151	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
5/1/66		89	75	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
6/1/66		135	122	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
7/1/66		141	121	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
8/1/66		107	96	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
9/1/66		118	106	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
10/1/66		102	182	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
11/1/66		171	154	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
12/1/66		149	134	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
13/1/66		108	97	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
14/1/66		196	177	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
15/1/66		93	84	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp
16/1/66		133	120	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	pp

128

1050

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรณบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ทัศน เสงี่ยม)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ซอย.....
ถนน..... แขวง/ตำบล นวมย เขต/อำเภอ นนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 076-490946 โทรสาร..... มี
บริษัท ชีวันพัฒนา จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท อุตสาหกรรม/โรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย..... หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1		109	98	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
2		112	101	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
3		111	109	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
4		95	86	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
5		116	149	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
6		109	92	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
7		113	147	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
8		144	130	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
9		97	89	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
10		111	114	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
11		71	65	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
12		80	72	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
13		90	81	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
14		189	170	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
15		154	139	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop
16		111	114	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				Pop

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวาน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๓		๙	149	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๔		104	92	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๕		157	141	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๑๐		1๔2	146	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒1		155	140	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒๒		109	98	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒๓		1๑7	150	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒4		1๑1	145	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒5		123	111	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒6		1๑2	146	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒7		135	122	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒8		147	132	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
๒9		112	101	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
30		140	126	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
31		180	1๑2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				POP
		4,126	4,1๑3												

๑,๑๒๖

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล หนองแขม เขต/อำเภอ หนองแขม
จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 0๙-๔๑๐๙๙๘ โทรสาร มี
บริษัท ชัยมงคล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ผลิตอาหารสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุค

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1		144	130	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
2		142	128	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
3		116	158	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
4		147	132.3	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
5		139	121	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
6		118	106	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
7		144	134	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
8		113	111	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
9		137	150	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
10		150	135	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
11		177	154	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
12		168	151	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
13		124	202	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
14		170	153	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
15		94	85	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop
16		97	87	ไม่ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่พบ	ปกติ	-	0	-	pop

1,135

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในท่อกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
ก		106	95.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
ข		111	105.3	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
ค		98	88.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
ด		113	114.7	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
อ		117	155	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑		113	111	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๒		115	158	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๓		113 136	199	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๔		115 180	162	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๕		116 186	167	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๖		110 105	189 185	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๗		115 166	149	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๘		118	106	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๙		141	197	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๐				ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-			ppp
		4,420	1,841	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ				

3978

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ๒๕๖๐ ๒๖ ก.ค. ๖๕.
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑ ซอย.....
ถนน..... แขวง/ตำบล บางบัว เขต/อำเภอ ดอนเมือง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๖-๔๙๐๑๙๘ โทรสาร..... มี
บริษัท ชัยมงคล จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การผลิตอาหารแปรรูป ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1		148	133	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
2		148	160	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
3		139	115	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
4		103	73	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
5		88	76	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
6		98	88	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
7		94	85	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
8		97	87	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
7		110	99	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
10		97	87	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
11		91	81	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
12		110	99	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
13		97	87	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
14		85	77	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
15		94	85	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP
16		76	89	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	-	0	-	POP

1,718

1,555

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๓		๖๙	๖๒	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๔		๘๘	๗๙	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๕		๗๑	๖๔	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๐		๘๑	๗๓	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๑		๘๒	๗๔	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๒		๘๔	๗๖	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๓		๙๔	๘๕	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๔		๘๓	๗๕	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๕		๗๔	๖๗	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๖		๘๕	๗๗	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๗		๘๔	๗๖	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๘		๗๗	๖๙	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๑๙		๙๔	๘๕	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๒๐		๑๐๘	๙๗	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
๒๑		๙๑	๘๒	ไม่ระบายเลย	ไม่มีใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	-	๐	-	ppp
		1,215	1,141												

๒๙๙๓

๒๙๖

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล บางหลวง เขต/อำเภอ ๓-๕ (๗)
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๗๖-๔๕๐๙๙๘ โทรสาร มี
บริษัท ชัยวัฒน์พาณิชย์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การผลิตยางแผ่น ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุค.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/6/66		94	85	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
2/6/66		80	71	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
3/6/66		81	74	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
4/6/66		80	71	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
5/6/66		111	109	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
6/6/66		78	70	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
7/6/66		85	77	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
8/6/66		73	66	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
9/6/66		90	81	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
10/6/66		77	69	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
11/6/66		80	71	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
12/6/66		93	84	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
13/6/66		101	95	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
14/6/66		83	75	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
15/6/66		90	81	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp
16/6/66		93	84	ไม่ระบายเลย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มี	ปกติ	-	0	-	ppp

1,405

1,266

[illegible]

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบ Fire extinguisher

Fire extinguisher inspection For the month of JANUARY 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check by	Date	Remark
			Dri Che.	Co2	Fire Ade	OK	Not OK			
1	Building A1 (Lobby)	1 Fl. 1 In front of Bel store	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl. 1 In front of Lobby toilet	/			/		JAME	1/1/2026	
		3 Fl. 2 Walk way 1	/			/		JAME	1/1/2026	
		4 Fl. 2 Walk way 2	/			/		JAME	1/1/2026	
2	Building A2 (Meeting&Receiveng)	1 Fl. 1 In front of reception	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl. 1 Receiving area	/			/		JAME	1/1/2026	
		3 Fl. 2 Rirht side meeting room	/			/		JAME	1/1/2026	
		4 Fl. 2 Left side meeting room	/			/		JAME	1/1/2026	
3	Building A3	1 Fl. 1 Beside gass station	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl. 1 In front of HK Office	/			/		JAME	1/1/2026	
		3 Fl. 1 In front of Generator ro	/			/		JAME	1/1/2026	
		4 Fl. 1 In front of Generator room		/		/		JAME	1/1/2026	10 BLS.
		5 Fl. 1 MDB Room		/		/		JAME	1/1/2026	50 BLS.
		6 Fl. 2 Fire suit cabinet-1	/			/		JAME	1/1/2026	
		7 Fl. 2 Fire suit cabinet-2	/			/		JAME	1/1/2026	
		8 Fl. 2 Canteen Kitchen-1	/			/		JAME	1/1/2026	
		9 Fl. 2 Canteen Kitchen-1			/	/		JAME	1/1/2026	
		10 Fl. 3 Walk way	/			/		JAME	1/1/2026	
4	Building B	1 Fl.1 In front of room 1106	/			/		AU	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 1206	/			/		AU	1/1/2026	
		3 Fl.2 In front of room 1202	/			/		AU	1/1/2026	
		4 Fl.2 In front of lift	/			/		AU	1/1/2026	
		5 Fl.3 In front of room 1306	/			/		AU	1/1/2026	
		6 Fl.3 In front of room 1302	/			/		AU	1/1/2026	
5	Building C	1 Fl.1 In front of lift	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.1 In front of room 1110	/			/		JAME	1/1/2026	
		3 Fl.1 In front of room 1113	/			/		JAME	1/1/2026	
		4 Fl.2 In front of room 1213	/			/		JAME	1/1/2026	
		5 Fl.2 In front of lift	/			/		JAME	1/1/2026	
		6 Fl.2 In front of room 1210	/			/		JAME	1/1/2026	
		7 Fl.3 In front of lift	/			/		JAME	1/1/2026	
		8 Fl.3 In front of room 1313	/			/		JAME	1/1/2026	
		9 Fl.3 In front of room 1310	/			/		JAME	1/1/2026	
6	Building D1	1 Fl.1 In front of room 2104	/			/		AU	1/1/2026	
		2 Beside room 2206	/			/		AU	1/1/2026	
7	Building D2	1 Fl.1 In front of room 2103	/			/		AU	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2201	/			/		AU	1/1/2026	
8	Building E1	1 Fl.1 In front of room 2113	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2214	/			/		JAME	1/1/2026	
9	Building E2	1 Fl.1 In front of room 2110	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2211	/			/		JAME	1/1/2026	
10	Building F1	1 Fl.1 In front of room 3110	/			/		AU	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3210	/			/		AU	1/1/2026	
11	Building F2	1 Fl.1 In front of room 3108	/			/		AU	1/1/2026	
		2 Beside room 3206	/			/		AU	1/1/2026	
12	Building F3	1 Fl.1 In front of room 3102	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3202	/			/		JAME	1/1/2026	
13	Building G1	1 Fl.1 In front of room 3120	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3222	/			/		JAME	1/1/2026	

Fire extinguisher inspection For the month of JANUARY 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check	Date	Remark
14	Building G2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3218	/			/		JAME	1/1/2026	
15	Building G3	1 Fl.1 In front of room 3112	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3214	/			/		JAME	1/1/2026	
16	Building H1	1 Gass station	/			/		AU	1/1/2026	
		2 In front of PatiO (Back to Cashier)	/			/		AU	1/1/2026	
		3 PatiO Kicthen-1	/			/		AU	1/1/2026	
		4 PatiO Kicthen-2			/	/		AU	1/1/2026	
17	Building H2	1 In front of H2	/			/		AU	1/1/2026	
18	Building H3	1 In front of H3	/			/		AU	1/1/2026	
19	Building H4	1 Beside PatiO Bar	/			/		AU	1/1/2026	
20	Building J1	1 Fl.1 In front of Technical room	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 In front of room 4210	/			/		BIG	29/12/2025	
21	Building J2	1 Fl.1 In front of room 4105	/			/		AU	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/			/		AU	1/1/2026	
	Building J3	1 Fl.1 In front of room 4105	/			/		AU	1/1/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/			/		AU	1/1/2026	
23	Building I1, I2, I3 (Spa)	1 Fl.1 MDB room-1		/		/		JAME	1/1/2026	10 BLS.
		2 Fl.1 MDB room-2	/			/		JAME	1/1/2026	ถังขึ้นสนิม
		3 Fl.1 The wall in front of reception	/			/		JAME	1/1/2026	
		4 Fl.1 In front of Fitness	/			/		JAME	1/1/2026	ถังขึ้นสนิม
		5 Fl.2 In front of Yoga room	/			/		JAME	1/1/2026	
24	Building K1	1 Fl.1 In front of room 4121	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 In front of room 4221	/			/		BIG	29/12/2025	
25	Building K2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		JAME	1/1/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3216	/			/		JAME	1/1/2026	
26	Building K3	1 Fl.1 In front of room 4114	/			/		JAME	1/1/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 4212	/			/		JAME	1/1/2026	
27	Building L1	1 Fl.1 In front of room 5108	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 In front of room 521	/			/		BIG	29/12/2025	
28	Building L2	1 Fl.1 In front of room 5107	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 In front of room 5202	/			/		BIG	29/12/2025	ถังขึ้นสนิม
29	Building L3	1 Fl.1 In front of Technical room	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 In front of room 5203	/			/		BIG	29/12/2025	
30	Building M1	1 Fl.1 In front of room 5114	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 In front of room 5212	/			/		BIG	29/12/2025	
31	Building M2	1 Fl.1 In front of room 5115	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 Beside room 5217	/			/		BIG	29/12/2025	
32	Building M3	1 Fl.1 In front of room 5119	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Fl.2 Beside room 5221	/			/		BIG	29/12/2025	
33	Green Mango	1 Gass station	/			/		BIG	29/12/2025	
		2 Green Mango kitchen-1			/	/		BIG	29/12/2025	
		3 Green Mango kitchen-2	/			/		BIG	29/12/2025	
Total			86	3	3	88	4			

Fire extinguisher inspection For the month of February 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check by	Date	Remark
			Dri Che.	Co2	Fire Ade	OK	Not OK			
1	Building A1 (Lobby)	1 Fl. 1 In front of Bel store	/			/		BIG	30/01/2026	
		2 Fl. 1 In front of Lobby toilet	/			/		BIG	30/01/2026	
		3 Fl. 2 Walk way 1	/			/		BIG	30/01/2026	
		4 Fl. 2 Walk way 2	/			/		BIG	30/01/2026	
2	Building A2 (Meeting&Receiveng)	1 Fl. 1 In front of reception	/			/		BIG	30/01/2026	
		2 Fl. 1 Receiving area	/			/		BIG	30/01/2026	
		3 Fl. 2 Rirht side meeting room	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
		4 Fl. 2 Left side meeting room	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
3	Building A3	1 Fl. 1 Beside gass station	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl. 1 In front of HK Office	/			/		AU	31/01/2026	
		3 Fl. 1 In front of Generator ro	/			/		AU	31/01/2026	
		4 Fl. 1 In front of Generator room		/		/		AU	31/01/2026	10 BLS.
		5 Fl. 1 MDB Room		/		/		AU	31/01/2026	50 BLS.
		6 Fl. 2 Fire suit cabinet-1	/				/	AU	31/01/2026	แรงดันตก
		7 Fl. 2 Fire suit cabinet-2	/			/		AU	31/01/2026	
		8 Fl. 2 Canteen Kitchen-1	/			/		AU	31/01/2026	
		9 Fl. 2 Canteen Kitchen-1			/	/		AU	31/01/2026	
		10 Fl. 3 Walk way	/			/		AU	31/01/2026	
4	Building B	1 Fl.1 In front of room 1106	/			/		BIG	30/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 1206	/			/		BIG	30/01/2026	
		3 Fl.2 In front of room 1202	/			/		BIG	30/01/2026	
		4 Fl.2 In front of lift	/			/		BIG	30/01/2026	
		5 Fl.3 In front of room 1306	/			/		BIG	30/01/2026	
		6 Fl.3 In front of room 1302	/			/		BIG	30/01/2026	
5	Building C	1 Fl.1 In front of lift	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl.1 In front of room 1110	/			/		AU	31/01/2026	
		3 Fl.1 In front of room 1113	/			/		AU	31/01/2026	
		4 Fl.2 In front of room 1213	/			/		AU	31/01/2026	
		5 Fl.2 In front of lift	/			/		AU	31/01/2026	
		6 Fl.2 In front of room 1210	/			/		AU	31/01/2026	
		7 Fl.3 In front of lift	/			/		AU	31/01/2026	
		8 Fl.3 In front of room 1313	/			/		AU	31/01/2026	
		9 Fl.3 In front of room 1310	/			/		AU	31/01/2026	
6	Building D1	1 Fl.1 In front of room 2104	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Beside room 2206	/			/		BIG	30/01/2026	
7	Building D2	1 Fl.1 In front of room 2103	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 2201	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
8	Building E1	1 Fl.1 In front of room 2113	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2214	/			/		AU	31/01/2026	
9	Building E2	1 Fl.1 In front of room 2110	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2211	/			/		AU	31/01/2026	
10	Building F1	1 Fl.1 In front of room 3110	/			/		BIG	30/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3210	/			/		BIG	30/01/2026	
11	Building F2	1 Fl.1 In front of room 3108	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Beside room 3206	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
12	Building F3	1 Fl.1 In front of room 3102	/				/	BIG	30/01/2026	แรงดันตก
		2 Fl.2 In front of room 3202	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
13	Building G1	1 Fl.1 In front of room 3120	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3222	/			/		AU	31/01/2026	

Fire extinguisher inspection For the month of February 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check	Date	Remark
14	Building G2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3218	/			/		AU	31/01/2026	
15	Building G3	1 Fl.1 In front of room 3112	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3214	/			/		AU	31/01/2026	
16	Building H1	1 Gass station	/			/		BIG	30/01/2026	
		2 In front of PatiO (Back to Cashier)	/			/		BIG	30/01/2026	
		3 PatiO Kicthen-1	/			/		BIG	30/01/2026	
		4 PatiO Kicthen-2			/	/		BIG	30/01/2026	
17	Building H2	1 In front of H2	/			/		BIG	30/01/2026	
18	Building H3	1 In front of H3	/			/		BIG	30/01/2026	
19	Building H4	1 Beside PatiO Bar	/			/		BIG	30/01/2026	
20	Building J1	1 Fl.1 In front of Technical room	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4210	/			/		JAME	1/2/2026	ถังขึ้นสนิม
21	Building J2	1 Fl.1 In front of room 4105	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 4205	/			/		BIG	30/01/2026	ถังขึ้นสนิม
22	Building J3	1 Fl.1 In front of room 4105	/			/		BIG	30/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/			/		BIG	30/01/2026	
23	Building I1, I2, I3 (Spa)	1 Fl.1 MDB room-1		/		/		AU	31/01/2026	10 BLS.
		2 Fl.1 MDB room-2	/			/		AU	31/01/2026	
		3 Fl.1 The wall in front of reception	/			/		AU	31/01/2026	
		4 Fl.1 In front of Fitness	/			/		AU	31/01/2026	
		5 Fl.2 In front of Yoga room	/			/		AU	31/01/2026	
24	Building K1	1 Fl.1 In front of room 4121	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4221	/			/		JAME	1/2/2026	
25	Building K2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3216	/			/		JAME	1/2/2026	
26	Building K3	1 Fl.1 In front of room 4114	/			/		AU	31/01/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4212	/			/		AU	31/01/2026	
27	Building L1	1 Fl.1 In front of room 5108	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Fl.2 In front of room 521	/			/		JAME	1/2/2026	
28	Building L2	1 Fl.1 In front of room 5107	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5202	/			/		JAME	1/2/2026	
29	Building L3	1 Fl.1 In front of Technical room	/			/		JAME	1/2/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 5203	/			/		JAME	1/2/2026	
30	Building M1	1 Fl.1 In front of room 5114	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5212	/			/		JAME	1/2/2026	
31	Building M2	1 Fl.1 In front of room 5115	/			/		JAME	1/2/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 Beside room 5217	/			/		JAME	1/2/2026	ถังขึ้นสนิม
32	Building M3	1 Fl.1 In front of room 5119	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Fl.2 Beside room 5221	/			/		JAME	1/2/2026	
33	Green Mango	1 Gass station	/			/		JAME	1/2/2026	
		2 Green Mango kitchen-1			/	/		JAME	1/2/2026	
		3 Green Mango kitchen-2	/			/		JAME	1/2/2026	
Total			86	3	3	90	2			

Checked by

Loss Prevention Officer

Verified By

Asst. Loss Prevention Manager

Fire extinguisher inspection For the month of MARCH 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check by	Date	Remark
			Dri Che.	Co2	Fire Ade	OK	Not OK			
1	Building A1 (Lobby)	1 Fl. 1 In front of Bel store	/			/		JAME	3/3/2026	
		2 Fl. 1 In front of Lobby toilet	/			/		JAME	3/3/2026	
		3 Fl. 2 Walk way 1	/			/		JAME	3/3/2026	
		4 Fl. 2 Walk way 2	/			/		JAME	3/3/2026	
2	Building A2 (Meeting&Receiveng)	1 Fl. 1 In front of reception	/			/		JAME	3/3/2026	
		2 Fl. 1 Receiving area	/			/		JAME	3/3/2026	
		3 Fl. 2 Rirht side meeting room	/			/		JAME	3/3/2026	ถังขึ้นสนิม
		4 Fl. 2 Left side meeting room	/			/		JAME	3/3/2026	ถังขึ้นสนิม
3	Building A3	1 Fl. 1 Beside gass station	/			/		BIG	28/02/2026	
		2 Fl. 1 In front of HK Office	/			/		BIG	28/02/2026	
		3 Fl. 1 In front of Generator ro	/			/		BIG	28/02/2026	
		4 Fl. 1 In front of Generator room		/		/		BIG	28/02/2026	10 BLS.
		5 Fl. 1 MDB Room		/		/		BIG	28/02/2026	50 BLS.
		6 Fl. 2 Fire suit cabinet-1	/			/		BIG	28/02/2026	
		7 Fl. 2 Fire suit cabinet-2	/			/		BIG	28/02/2026	
		8 Fl. 2 Canteen Kitchen-1	/			/		BIG	28/02/2026	
		9 Fl. 2 Canteen Kitchen-1			/	/		BIG	28/02/2026	
		10 Fl. 3 Walk way	/			/		BIG	28/02/2026	
4	Building B	1 Fl.1 In front of room 1106	/			/		JAME	3/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 1206	/			/		JAME	3/3/2026	
		3 Fl.2 In front of room 1202	/			/		JAME	3/3/2026	
		4 Fl.2 In front of lift	/			/		JAME	3/3/2026	
		5 Fl.3 In front of room 1306	/			/		JAME	3/3/2026	
		6 Fl.3 In front of room 1302	/			/		JAME	3/3/2026	
5	Building C	1 Fl.1 In front of lift	/			/		BIG	28/02/2026	
		2 Fl.1 In front of room 1110	/			/		BIG	28/02/2026	
		3 Fl.1 In front of room 1113	/			/		BIG	28/02/2026	
		4 Fl.2 In front of room 1213	/			/		BIG	28/02/2026	
		5 Fl.2 In front of lift	/			/		BIG	28/02/2026	
		6 Fl.2 In front of room 1210	/			/		BIG	28/02/2026	
		7 Fl.3 In front of lift	/			/		BIG	28/02/2026	
		8 Fl.3 In front of room 1313	/			/		BIG	28/02/2026	
		9 Fl.3 In front of room 1310	/			/		BIG	28/02/2026	
6	Building D1	1 Fl.1 In front of room 2104	/			/		JAME	1/3/2026	
		2 Beside room 2206	/			/		JAME	1/3/2026	
7	Building D2	1 Fl.1 In front of room 2103	/			/		JAME	1/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2201	/			/		JAME	1/3/2026	
8	Building E1	1 Fl.1 In front of room 2113	/			/		BIG	28/02/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2214	/			/		BIG	28/02/2026	ถังขึ้นสนิม
9	Building E2	1 Fl.1 In front of room 2110	/			/		BIG	28/02/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2211	/			/		BIG	28/02/2026	
10	Building F1	1 Fl.1 In front of room 3110	/			/		JAME	1/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3210	/			/		JAME	1/3/2026	
11	Building F2	1 Fl.1 In front of room 3108	/			/		JAME	1/3/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Beside room 3206	/			/		JAME	1/3/2026	
12	Building F3	1 Fl.1 In front of room 3102	/			/		JAME	1/3/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 3202	/			/		JAME	1/3/2026	ถังขึ้นสนิม
13	Building G1	1 Fl.1 In front of room 3120	/			/		BIG	28/02/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 3222	/			/		BIG	28/02/2026	

Fire extinguisher inspection For the month of MARCH 2026

No	Place	Position	Type	Status	Check	Date	Remark
14	Building G2	1 Fl.1 In front of room 3118	/	/	BIG	28/02/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3218	/	/	BIG	28/02/2026	ถังขึ้นสนิม
15	Building G3	1 Fl.1 In front of room 3112	/	/	BIG	28/02/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3214	/	/	BIG	28/02/2026	ถังขึ้นสนิม
16	Building H1	1 Gass station	/	/	JAME	1/3/2026	
		2 In front of PatiO (Back to Cashier)	/	/	JAME	1/3/2026	
		3 PatiO Kicthen-1	/	/	JAME	1/3/2026	
		4 PatiO Kicthen-2	/	/	JAME	1/3/2026	
17	Building H2	1 In front of H2	/	/	JAME	1/3/2026	
18	Building H3	1 In front of H3	/	/	JAME	1/3/2026	
19	Building H4	1 Beside PatiO Bar	/	/	JAME	1/3/2026	
20	Building J1	1 Fl.1 In front of Technical room	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4210	/	/	AU	3/3/2026	
21	Building J2	1 Fl.1 In front of room 4105	/	/	JAME	1/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/	/	JAME	1/3/2026	
22	Building J3	1 Fl.1 In front of room 4105	/	/	JAME	1/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/	/	JAME	1/3/2026	
23	Building I1, I2, I3 (Spa)	1 Fl.1 MDB room-1	/	/	BIG	28/02/2026	10 BLS.
		2 Fl.1 MDB room-2	/	/	BIG	28/02/2026	
		3 Fl.1 The wall in front of reception	/	/	BIG	28/02/2026	
		4 Fl.1 In front of Fitness	/	/	BIG	28/02/2026	
		5 Fl.2 In front of Yoga room	/	/	BIG	28/02/2026	
24	Building K1	1 Fl.1 In front of room 4121	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4221	/	/	AU	3/3/2026	
25	Building K2	1 Fl.1 In front of room 3118	/	/	BIG	28/02/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3216	/	/	BIG	28/02/2026	
26	Building K3	1 Fl.1 In front of room 4114	/	/	BIG	28/02/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 4212	/	/	BIG	28/02/2026	
27	Building L1	1 Fl.1 In front of room 5108	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 521	/	/	AU	3/3/2026	
28	Building L2	1 Fl.1 In front of room 5107	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5202	/	/	AU	3/3/2026	
	Building L3	1 Fl.1 In front of Technical room	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5203	/	/	AU	3/3/2026	
30	Building M1	1 Fl.1 In front of room 5114	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5212	/	/	AU	3/3/2026	
31	Building M2	1 Fl.1 In front of room 5115	/	/	AU	3/3/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 Beside room 5217	/	/	AU	3/3/2026	
32	Building M3	1 Fl.1 In front of room 5119	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Fl.2 Beside room 5221	/	/	AU	3/3/2026	
33	Green Mango	1 Gass station	/	/	AU	3/3/2026	
		2 Green Mango kitchen-1	/	/	AU	3/3/2026	
		3 Green Mango kitchen-2	/	/	AU	3/3/2026	
Total			86	3	3	92	

Checked by Kapchai A/3/26.
Loss Prevention Officer

Verified By Asst. 06/03/26
Asst. Loss Prevention Manager

Fire extinguisher inspection For the month of APRIL 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check by	Date	Remark
			Dri Che.	Co2	Fire Ade	OK	Not OK			
1	Building A1 (Lobby)	1 Fl. 1 In front of Bel store	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl. 1 In front of Lobby toilet	/			/		AU	3/4/2026	
		3 Fl. 2 Walk way 1	/			/		AU	3/4/2026	
		4 Fl. 2 Walk way 2	/			/		AU	3/4/2026	
2	Building A2 (Meeting&Receiveng)	1 Fl. 1 In front of reception	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl. 1 Receiving area	/			/		AU	3/4/2026	
		3 Fl. 2 Rirht side meeting room	/			/		AU	3/4/2026	ถังขึ้นสนิม
		4 Fl. 2 Left side meeting room	/			/		AU	3/4/2026	ถังขึ้นสนิม
3	Building A3	1 Fl. 1 Beside gass station	/			/		JAME	1/4/2026	
		2 Fl. 1 In front of HK Office	/			/		JAME	1/4/2026	
		3 Fl. 1 In front of Generator ro	/			/		JAME	1/4/2026	
		4 Fl. 1 In front of Generator room		/		/		JAME	1/4/2026	10 BLS.
		5 Fl. 1 MDB Room		/		/		JAME	1/4/2026	50 BLS.
		6 Fl. 2 Fire suit cabinet-1	/			/		JAME	1/4/2026	
		7 Fl. 2 Fire suit cabinet-2	/			/		JAME	1/4/2026	
		8 Fl. 2 Canteen Kitchen-1	/			/		JAME	1/4/2026	
		9 Fl. 2 Canteen Kitchen-1			/	/		JAME	1/4/2026	
		10 Fl. 3 Walk way	/			/		JAME	1/4/2026	
4	Building B	1 Fl.1 In front of room 1106	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl.2 In front of room 1206	/			/		AU	3/4/2026	
		3 Fl.2 In front of room 1202	/			/		AU	3/4/2026	
		4 Fl.2 In front of lift	/			/		AU	3/4/2026	
		5 Fl.3 In front of room 1306	/			/		AU	3/4/2026	
		6 Fl.3 In front of room 1302	/			/		AU	3/4/2026	
5	Building C	1 Fl.1 In front of lift	/			/		JAME	29/03/2026	
		2 Fl.1 In front of room 1110	/			/		JAME	29/03/2026	
		3 Fl.1 In front of room 1113	/			/		JAME	29/03/2026	
		4 Fl.2 In front of room 1213	/			/		JAME	29/03/2026	
		5 Fl.2 In front of lift	/			/		JAME	29/03/2026	
		6 Fl.2 In front of room 1210	/			/		JAME	29/03/2026	
		7 Fl.3 In front of lift	/			/		JAME	29/03/2026	
		8 Fl.3 In front of room 1313	/			/		JAME	29/03/2026	ถังขึ้นสนิม
		9 Fl.3 In front of room 1310	/			/		JAME	29/03/2026	ถังขึ้นสนิม
6	Building D1	1 Fl.1 In front of room 2104	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Beside room 2206	/			/		AU	3/4/2026	
7	Building D2	1 Fl.1 In front of room 2103	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2201	/			/		AU	3/4/2026	
8	Building E1	1 Fl.1 In front of room 2113	/			/		JAME	28/02/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2214	/			/		JAME	28/02/2026	ถังขึ้นสนิม
9	Building E2	1 Fl.1 In front of room 2110	/			/		JAME	28/02/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2211	/			/		JAME	28/02/2026	
10	Building F1	1 Fl.1 In front of room 3110	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3210	/			/		AU	3/4/2026	
11	Building F2	1 Fl.1 In front of room 3108	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Beside room 3206	/			/		AU	3/4/2026	
12	Building F3	1 Fl.1 In front of room 3102	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3202	/			/		AU	3/4/2026	
13	Building G1	1 Fl.1 In front of room 3120	/			/		JAME	29/03/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 3222	/			/		JAME	29/03/2026	

Fire extinguisher inspection For the month of APRIL 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check	Date	Remark
14	Building G2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		JAME	29/03/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3218	/			/		JAME	29/03/2026	ถังขึ้นสนิม
15	Building G3	1 Fl.1 In front of room 3112	/			/		JAME	29/03/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3214	/			/		JAME	29/03/2026	ถังขึ้นสนิม
16	Building H1	1 Gass station	/			/		AU	3/4/2026	
		2 In front of PatiO (Back to Cashier)	/			/		AU	3/4/2026	
		3 PatiO Kicthen-1	/			/		AU	3/4/2026	
		4 PatiO Kicthen-2			/	/		AU	3/4/2026	
17	Building H2	1 In front of H2	/			/		AU	3/4/2026	
18	Building H3	1 In front of H3	/			/		AU	3/4/2026	
19	Building H4	1 Beside PatiO Bar	/			/		AU	3/4/2026	
20	Building J1	1 Fl.1 In front of Technical room	/			/		BIG	29/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4210	/			/		BIG	29/3/2026	
21	Building J2	1 Fl.1 In front of room 4105	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/			/		AU	3/4/2026	
22	Building J3	1 Fl.1 In front of room 4105	/			/		AU	3/4/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/			/		AU	3/4/2026	
23	Building I1, I2, I3 (Spa)	1 Fl.1 MDB room-1		/		/		JAME	2/4/2026	10 BLS.
		2 Fl.1 MDB room-2	/			/		JAME	2/4/2026	
		3 Fl.1 The wall in front of reception	/			/		JAME	1/4/2026	
		4 Fl.1 In front of Fitness	/			/		JAME	29/03/2026	
		5 Fl.2 In front of Yoga room	/			/		JAME	1/4/2026	
24	Building K1	1 Fl.1 In front of room 4121	/			/		BIG	29/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4221	/			/		BIG	29/3/2026	
25	Building K2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		JAME	28/03/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3216	/			/		JAME	28/03/2026	
26	Building K3	1 Fl.1 In front of room 4114	/			/		JAME	28/03/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4212	/			/		JAME	28/03/2026	ถังขึ้นสนิม
27	Building L1	1 Fl.1 In front of room 5108	/			/		BIG	29/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 521	/			/		BIG	29/3/2026	
28	Building L2	1 Fl.1 In front of room 5107	/			/		BIG	29/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5202	/			/		BIG	29/3/2026	
	Building L3	1 Fl.1 In front of Technical room	/			/		BIG	29/3/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 In front of room 5203	/			/		BIG	29/3/2026	
30	Building M1	1 Fl.1 In front of room 5114	/			/		BIG	29/3/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5212	/			/		BIG	29/3/2026	
31	Building M2	1 Fl.1 In front of room 5115	/			/		BIG	29/3/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 Beside room 5217	/			/		BIG	29/3/2026	
32	Building M3	1 Fl.1 In front of room 5119	/			/		BIG	29/3/2026	
		2 Fl.2 Beside room 5221	/			/		BIG	29/3/2026	
33	Green Mango	1 Gass station	/			/		BIG	29/3/2026	
		2 Green Mango kitchen-1			/	/		BIG	29/3/2026	
		3 Green Mango kitchen-2	/			/		BIG	29/3/2026	
Total			86	3	3	92				

Checked by

Loss Prevention Officer

Verified By

Asst. Loss Prevention Manager

Fire extinguisher inspection For the month of MAY 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check by	Date	Remark
			Dri Che.	Co2	Fire Ade	OK	Not OK			
1	Building A1 (Lobby)	1 Fl. 1 In front of Bel store	/			/		BIG	30/04/2026	
		2 Fl. 1 In front of Lobby toilet	/			/		BIG	30/04/2026	แรงดันตก
		3 Fl. 2 Walk way 1	/			/		BIG	30/04/2026	
		4 Fl. 2 Walk way 2	/			/		BIG	30/04/2026	แรงดันตก
2	Building A2 (Meeting&Receiveng)	1 Fl. 1 In front of reception	/			/		BIG	30/04/2026	
		2 Fl. 1 Receiving area	/			/		BIG	30/04/2026	
		3 Fl. 2 Rirht side meeting room	/			/		BIG	30/04/2026	ถังขึ้นสนิม
		4 Fl. 2 Left side meeting room	/			/		BIG	30/04/2026	
3	Building A3	1 Fl. 1 Beside gass station	/			/		AU	1/5/2026	
		2 Fl. 1 In front of HK Office	/			/		AU	1/5/2026	
		3 Fl. 1 In front of Generator ro	/			/		AU	1/5/2026	
		4 Fl. 1 In front of Generator room		/		/		AU	1/5/2026	10 BLS.
		5 Fl. 1 MDB Room		/		/		AU	1/5/2026	50 BLS.
		6 Fl. 2 Fire suit cabinet-1	/			/		AU	1/5/2026	
		7 Fl. 2 Canteen Kitchen-1	/			/		AU	1/5/2026	
		8 Fl. 2 Canteen Kitchen-1			/	/		AU	1/5/2026	
		9 Fl. 3 Walk way	/			/		AU	1/5/2026	
4	Building B	1 Fl.1 In front of room 1106	/			/		BIG	30/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 1206	/			/		BIG	30/04/2026	
		3 Fl.2 In front of room 1202	/			/		BIG	30/04/2026	
		4 Fl.2 In front of lift	/			/		BIG	30/04/2026	
		5 Fl.3 In front of room 1306	/			/		BIG	30/04/2026	
		6 Fl.3 In front of room 1302	/			/		BIG	30/04/2026	
5	Building C	1 Fl.1 In front of lift	/			/		AU	1/5/2026	
		2 Fl.1 In front of room 1110	/			/		AU	1/5/2026	
		3 Fl.1 In front of room 1113	/			/		AU	1/5/2026	
		4 Fl.2 In front of room 1213	/			/		AU	1/5/2026	
		5 Fl.2 In front of lift	/			/		AU	1/5/2026	
		6 Fl.2 In front of room 1210	/			/		AU	1/5/2026	
		7 Fl.3 In front of lift	/			/		AU	1/5/2026	
		8 Fl.3 In front of room 1313	/			/		AU	1/5/2026	
		9 Fl.3 In front of room 1310	/			/		AU	1/5/2026	
6	Building D1	1 Fl.1 In front of room 2104	/			/		BIG	30/04/2026	
		2 Beside room 2206	/			/		BIG	30/04/2026	ถังขึ้นสนิม
7	Building D2	1 Fl.1 In front of room 2103	/			/		BIG	30/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2201	/			/		BIG	30/04/2026	ถังขึ้นสนิม
8	Building E1	1 Fl.1 In front of room 2113	/			/		AU	1/5/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2214	/			/		AU	1/5/2026	
9	Building E2	1 Fl.1 In front of room 2110	/			/		AU	1/5/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2211	/			/		AU	1/5/2026	
10	Building F1	1 Fl.1 In front of room 3110	/			/		BIG	30/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3210	/			/		BIG	30/04/2026	
11	Building F2	1 Fl.1 In front of room 3108	/			/		BIG	30/04/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Beside room 3206	/			/		BIG	30/04/2026	
12	Building F3	1 Fl.1 In front of room 3102	/			/		BIG	30/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3202	/			/		BIG	30/04/2026	
13	Building G1	1 Fl.1 In front of room 3120	/			/		AU	1/5/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3222	/			/		AU	1/5/2026	
14	Building G2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		AU	1/5/2026	

Fire extinguisher inspection For the month of MAY 2026

No	Place	Position	Type	Status	Check	Date	Remark
		2 Fl.2 In front of room 3218	/	/	AU	1/5/2026	ถังขึ้นสนิม
15	Building G3	1 Fl.1 In front of room 3112	/	/	AU	1/5/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3214	/	/	AU	1/5/2026	
16	Building H1	1 Gass station	/	/	BIG	30/04/2026	
		2 In front of PatiO (Back to Cashier)	/	/	BIG	30/04/2026	
		3 PatiO Kicthen-1	/	/	BIG	30/04/2026	
		4 PatiO Kicthen-2	/	/	BIG	30/04/2026	
17	Building H2	1 In front of H2	/	/	BIG	30/04/2026	
18	Building H3	1 In front of H3	/	/	BIG	30/04/2026	
19	Building H4	1 Beside PatiO Bar	/	/	BIG	30/04/2026	
20	Building J1	1 Fl.1 In front of Technical room	/	/	BIG	30/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4210	/	/	BIG	30/04/2026	
21	Building J2	1 Fl.1 In front of room 4105	/	/	BIG	30/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/	/	BIG	30/04/2026	
22	Building J3	1 Fl.1 In front of room 4105	/	/	BIG	30/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/	/	BIG	30/04/2026	แรงดันตก
23	Building I1, I2, I3 (Spa)	1 Fl.1 MDB room-1	/	/	AU	1/5/2026	10 BLS.
		2 Fl.1 MDB room-2	/	/	AU	1/5/2026	ถังขึ้นสนิม
		3 Fl.1 The wall in front of reception	/	/	AU	1/5/2026	
		4 Fl.1 In front of Fitness	/	/	AU	1/5/2026	
		5 Fl.2 In front of Yoga room	/	/	AU	1/5/2026	
24	Building K1	1 Fl.1 In front of room 4121	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4221	/	/	JAME	29/04/2026	ถังขึ้นสนิม
25	Building K2	1 Fl.1 In front of room 3118	/	/	AU	1/5/2026	ถังขึ้นสนิม
		2 Fl.2 Beside room 3216	/	/	AU	1/5/2026	
26	Building K3	1 Fl.1 In front of room 4114	/	/	AU	1/5/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4212	/	/	AU	1/5/2026	
27	Building L1	1 Fl.1 In front of room 5108	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 521	/	/	JAME	29/04/2026	
28	Building L2	1 Fl.1 In front of room 5107	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5202	/	/	JAME	29/04/2026	
29	Building L3	1 Fl.1 In front of Technical room	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5203	/	/	JAME	29/04/2026	
30	Building M1	1 Fl.1 In front of room 5114	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5212	/	/	JAME	29/04/2026	
31	Building M2	1 Fl.1 In front of room 5115	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Fl.2 Beside room 5217	/	/	JAME	29/04/2026	
32	Building M3	1 Fl.1 In front of room 5119	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Fl.2 Beside room 5221	/	/	JAME	29/04/2026	
33	Green Mango	1 Gass station	/	/	JAME	29/04/2026	
		2 Green Mango kitchen-1	/	/	JAME	29/04/2026	
		3 Green Mango kitchen-2	/	/	JAME	29/04/2026	
34	Store & Contractor	1 Storage and Outside Technician	/	/	AU	1/5/2026	
Total			86	3	3	92	

Checked by

Loss Prevention Officer

Verified By

Asst.Loss Prevention Manager

Fire extinguisher inspection For the month of JUNE 2026

No	Place	Position	Type			Status		Check by	Date	Remark
			Dri Che.	Co2	Fire Ade	OK	Not OK			
1	Building A1 (Lobby)	1 Fl. 1 In front of Bel store	/			/		JAME	3/6/2026	
		2 Fl. 1 In front of Lobby toilet	/			/		JAME	3/6/2026	
		3 Fl. 2 Walk way 1	/			/		JAME	3/6/2026	
		4 Fl. 2 Walk way 2	/			/		JAME	3/6/2026	
2	Building A2 (Meeting&Receiveng)	1 Fl. 1 In front of reception	/			/		JAME	2/6/2026	
		2 Fl. 1 Receiving area	/			/		JAME	2/6/2026	
		3 Fl. 2 Rirht side meeting room	/			/		JAME	2/6/2026	รอรับสินค้า
		4 Fl. 2 Left side meeting room	/			/		JAME	2/6/2026	รอรับสินค้า
3	Building A3	1 Fl. 1 Beside gass station	/			/		BIG	31/05/2026	
		2 Fl. 1 In front of HK Office	/			/		BIG	31/05/2026	
		3 Fl. 1 In front of Generator ro	/			/		BIG	31/05/2026	
		4 Fl. 1 In front of Generator room		/		/		BIG	31/05/2026	10 BLS.
		5 Fl. 1 MDB Room		/		/		BIG	31/05/2026	50 BLS.
		6 Fl. 2 Fire suit cabinet-1	/			/		BIG	31/05/2026	
		7 Fl. 2 Canteen Kitchen-1	/			/		BIG	31/05/2026	
		8 Fl. 2 Canteen Kitchen-1			/	/		BIG	31/05/2026	
		9 Fl. 3 Walk way	/			/		BIG	31/05/2026	
4	Building B	1 Fl.1 In front of room 1106	/			/		JAME	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 1206	/			/		JAME	2/6/2026	
		3 Fl.2 In front of room 1202	/			/		JAME	2/6/2026	
		4 Fl.2 In front of lift	/			/		JAME	2/6/2026	
		5 Fl.3 In front of room 1306	/			/		JAME	2/6/2026	
		6 Fl.3 In front of room 1302	/			/		JAME	2/6/2026	
5	Building C	1 Fl.1 In front of lift	/			/		BIG	31/05/2026	
		2 Fl.1 In front of room 1110	/			/		BIG	31/05/2026	
		3 Fl.1 In front of room 1113	/			/		BIG	31/05/2026	
		4 Fl.2 In front of room 1213	/			/		BIG	31/05/2026	
		5 Fl.2 In front of lift	/			/		BIG	31/05/2026	
		6 Fl.2 In front of room 1210	/			/		BIG	31/05/2026	
		7 Fl.3 In front of lift	/			/		BIG	31/05/2026	
		8 Fl.3 In front of room 1313	/			/		BIG	31/05/2026	ขึ้นสนิม
		9 Fl.3 In front of room 1310	/			/		BIG	31/05/2026	
6	Building D1	1 Fl.1 In front of room 2104	/			/		JAME	2/6/2026	
		2 Beside room 2206	/			/		JAME	2/6/2026	รอรับสินค้า
7	Building D2	1 Fl.1 In front of room 2103	/			/		JAME	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2201	/			/		JAME	2/6/2026	
8	Building E1	1 Fl.1 In front of room 2113	/			/		BIG	31/05/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2214	/			/		BIG	31/05/2026	ขึ้นสนิม
9	Building E2	1 Fl.1 In front of room 2110	/			/		BIG	31/05/2026	
		2 Fl.2 In front of room 2211	/			/		BIG	31/05/2026	
10	Building F1	1 Fl.1 In front of room 3110	/			/		JAME	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3210	/			/		JAME	2/6/2026	
11	Building F2	1 Fl.1 In front of room 3108	/			/		JAME	2/6/2026	
		2 Beside room 3206	/			/		JAME	2/6/2026	
12	Building F3	1 Fl.1 In front of room 3102	/			/		JAME	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3202	/			/		JAME	2/6/2026	
13	Building G1	1 Fl.1 In front of room 3120	/			/		BIG	31/05/2026	
		2 Fl.2 In front of room 3222	/			/		BIG	31/05/2026	
14	Building G2	1 Fl.1 In front of room 3118	/			/		BIG	31/05/2026	

Fire extinguisher inspection For the month of JUNE 2026

No	Place	Position	Type	Status	Check	Date	Remark
		2 Fl.2 In front of room 3218	/	/	BIG	31/05/2026	ขึ้นสนิม
15	Building G3	1 Fl.1 In front of room 3112	/	/	BIG	31/05/2026	
		2 Fl.2 Beside room 3214	/	/	BIG	31/05/2026	ขึ้นสนิม
16	Building H1	1 Gass station	/	/	JAME	27/5/2026	
		2 In front of PatiO (Back to Cashier)	/	/	JAME	27/5/2026	
		3 PatiO Kicthen-1	/	/	JAME	2/6/2026	
		4 PatiO Kicthen-2	/	/	JAME	2/6/2026	
17	Building H2	1 In front of H2	/	/	JAME	2/6/2026	
18	Building H3	1 In front of H3	/	/	JAME	27/5/2026	
19	Building H4	1 Beside PatiO Bar	/	/	JAME	27/5/2026	
20	Building J1	1 Fl.1 In front of Technical room	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4210	/	/	AU	2/6/2026	
21	Building J2	1 Fl.1 In front of room 4105	/	/	JAME	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/	/	JAME	2/6/2026	
22	Building J3	1 Fl.1 In front of room 4105	/	/	JAME	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4205	/	/	JAME	2/6/2026	
23	Building I1, I2, I3 (Spa)	1 Fl.1 MDB room-1	/	/	BIG	31/05/2026	10 BLS.
		2 Fl.1 MDB room-2	/	/	BIG	31/05/2026	
		3 Fl.1 The wall in front of reception	/	/	BIG	31/05/2026	
		4 Fl.1 In front of Fitness	/	/	BIG	31/05/2026	
		5 Fl.2 In front of Yoga room	/	/	BIG	31/05/2026	
24	Building K1	1 Fl.1 In front of room 4121	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4221	/	/	AU	2/6/2026	รอรับสินค้า
25	Building K2	1 Fl.1 In front of room 3118	/	/	BIG	31/05/2026	ขึ้นสนิม
		2 Fl.2 Beside room 3216	/	/	BIG	31/05/2026	
26	Building K3	1 Fl.1 In front of room 4114	/	/	BIG	31/05/2026	
		2 Fl.2 In front of room 4212	/	/	BIG	31/05/2026	ขึ้นสนิม
27	Building L1	1 Fl.1 In front of room 5108	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 521	/	/	AU	2/6/2026	
28	Building L2	1 Fl.1 In front of room 5107	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5202	/	/	AU	2/6/2026	
	Building L3	1 Fl.1 In front of Technical room	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5203	/	/	AU	2/6/2026	
30	Building M1	1 Fl.1 In front of room 5114	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 In front of room 5212	/	/	AU	2/6/2026	
31	Building M2	1 Fl.1 In front of room 5115	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 Beside room 5217	/	/	AU	2/6/2026	
32	Building M3	1 Fl.1 In front of room 5119	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Fl.2 Beside room 5221	/	/	AU	2/6/2026	
33	Green Mango	1 Gass station	/	/	AU	2/6/2026	
		2 Green Mango kitchen-1	/	/	AU	2/6/2026	
		3 Green Mango kitchen-2	/	/	AU	2/6/2026	
34	Store Enineer Out site	1 In front of the store room	/	/	BIG	31/05/2026	
Total			86	3	3	92	

Checked by

Loss Prevention Officer

Verified By

Asst.Loss Prevention Manager