เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



แผนการปฏิบัติงานประจำอาคาร (งานวิศวกรรม) ประจำปี 2569

โครงการ เดอะแบส เอราวัณ พระราม9

วันที่ 10 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ต.ค.				พ.ย.				ธ.ค.				ม.ค.				ก.พ.				มี.ค.				เม.ย.				พ.ค.				มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ระบบในการตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ประกอบ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
1	ระบบไฟฟ้า																																																		
	- PM ระบบไฟฟ้า							X																																											
	- PM. Generator							X																																											
	- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Generator							X																																										
	- แบตเตอรี่ Emergency light , Exit sign							X																																										
	- ตรวจสอบการจ่ายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสำรอง							X																																										
	- แบตเตอรี่ UPS																																																	
2	ระบบปรับอากาศ																																																	
	- เทสาว & Clean condenser										X																																							
	ระบบสูบน้ำบาล																																																	
	- ปั๊ม Tank น้ำดี Roof Tank & Under Ground Tank															X																																		
	- ทำความสะอาดตะกอนน้ำดี															X																																		
	- การตรวจสอบสายน้ำดี															X																																		
	- ตัวไหล่	X				X			X			X			X			X				X				X				X				X				X				X				X				
	- การตรวจสอบชุด PRV															X																																		
	- การตรวจสอบชุด Manual ทดน้ำ Float valve															X																																		
	- ตรวจสอบวัดค่าความดัน ท่อ Water Analyst	X				X			X			X			X			X				X				X				X				X				X				X				X				
3	ระบบดับเพลิง																																																		
	- การตรวจสอบระบบ Sprinkler										X																																							
4	ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้																																																	
	- การตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน Fire alarm LIB															X																																		
	- การตรวจสอบ Smoke / CO2																																																	
	- ปั๊มหัวแดงเพลิงรู้สึกอัตโนมัติ Fire Alarm																																																	
5	อื่นๆ																																																	
	- การตรวจสอบระบบเบื้องต้นอื่นๆ										X																																						
	- การตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า , ระบบกันขโมย , ระบบแจ้งเหตุ			X					X							X																																		
	- การตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV , ระบบควบคุม, ระบบแจ้งเตือน			X			X			X				X			X			X																														
	- แบตเตอรี่ระบบกล้อง CCTV (ระบบควบคุม)																																																	
6	สรุปรายงานผลการทำงานประจำเดือน	X				X			X			X			X			X				X				X				X				X				X				X				X				
7	ประสานนิติบุคคลอาคารชุด															X																																		
8	จัดซื้อแผนจุกเงิน							X							X																																			
	- จัดประชุมแจ้งเหตุซ่อมบำรุง กรณีไฟฟ้าดับ							X																																									
	- จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในงาน ระบบ ดูแลไฟฟ้า														X																																		
	- ตรวจสอบ Fire alarm ทุกชั้น ทุกจุด ECP														X																																		
	- การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ																																																
	- มิเตอร์ประปา																																																
9	การพบพานและเสนอข้อมูลการติดต่างๆ																																																
10	การจัดประชุมต่างๆ																																																
	- จัดประชุมในอาคารบริเวณ	X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			
	- จัดประชุมกับผู้รับเหมา																																																
11	งานบำรุงและงานต่อผู้รับจ้าง																																															
12	มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม																																															
	- บันทึกระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม ประกาศกรมฯ	X				X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X			X		
	- ตรวจสอบที่ Legionella ในน้ำ Cooling									X																																							
	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาในอาคาร									X																																						

Prepared By : [redacted]

Date :



ตารางตรวจเช็คระบบน้ำ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน TBRU9

รายการ / วันที่	ค่าเคมีระบบน้ำ CL	PH	Salt	สภาพ ปกติ	สภาพ แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดา แอช Na_2CO_3	กรด เกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1.5	7.2										[redacted]	
2	1.5	7.2											
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17					✓								31,654
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25	1.5	7.2											
26	1.5	7.2											
27	1.1	7.2											
28	1.5	7.2											
29	1.2	7.2											
30	1.2	7.2											
31	1.5	7.2											

ตรวจสอบโดย [redacted]

วันที่ 2/2/69

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริษัทจำกัด บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ 27

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL	PH	Salt	สถานะ ปกติ	แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1.5	7.6	2900	/						777	5	[redacted]	
2	2.0	7.4	2900	/						783	6		
3	2.0	7.8	2900	/						788	5		
4	3.0	7.8	3600	/						793	5		
5	3.0	7.8	3400	/						799	6		
6	2.0	7.8	3600	/						804	5		
7	2.0	7.8	3400	/						809	5		
8	3.0	7.8	3200	/						813	4		
9	3.0	7.8	3200	/						818	5		
10	3.0	7.8	3200	/						823	5		
11	1.5	7.8	3000	/						828	5		
12	1.8	7.8	3200	/						833	5		
13	1.8	7.6	3200	/						837	4		
14	1.5	7.9	2900	/						842	5		
15	1.5	7.8	2800	/						847	5		
16	1.5	7.8	2800	/						852	5		
17	1.5	7.8	2700	/						857	5		
18	1.5	7.8	2700	/						861	4		
19	1.5	7.8	2600	/						865	4		
20	1.5	7.6	2600	/						870	5		
21	1.5	7.8	2600	/						874	4		
22	1.0	8.2	2500	/						879	5		
23	1.0	8.2	2400	/						883	4		
24	1.0	7.8	2200	/						887	4		
25	1.0	7.8	2200	/						892	5		
26	1.0	8.2	2200	/						897	5		
27	1.0	8.2	2100	/						901	4		
28	0.2	8.2	2100	/						906	5		
29	0.2	8.2	2000	/						910	4		
30	2.0	7.2	2100	/						914	4		
31	3.0	7.6	2000	/						918	4		

ตรวจสอบโดย [redacted] 1/4/67

น.3/2

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ 27

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL	PH	Salt	สถานะ ปกติ	แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1.5	7.6	2000	/								[redacted]	
2	1.5	7.6	2200	/									
3	1.5	7.6	2200	/									
4	1.5	7.6	2200	/									
5	1.5	7.6	2200	/									
6	1.5	7.6	2200	/									
7	1.5	7.6	2200	/									
8	1.5	7.6	2100	/						693			
9	1.5	7.6	2000	/						695	3		
10	0.2	8.2	2100	/		1.5			5กก	698	3		
11	1.5	7.6	3100	/						702	4		
12	1.5	7.6	3100	/						704	2		
13	1.5	7.6	3100	/						705	3		
14	1.5	7.6	3100	/						708	3		
15	1.5	7.8	2900	/						710	0		
16	1.5	7.8	2900	/						716	0		
17	1.8	7.8	2800	✓						720	4		
18	1.8	8.0	3400	✓					5กก	724	4		
19	1.8	8.0	3900	✓						729	5		
20	1.8	8.0	3600	/						734	5		
21	1.8	8.0	3500	/						739	5		
22	1.8	8.0	3500	✓						744	5		
23	1.8	8.0	3400	/						748	4		
24	1.8	8.0	3400	/						752	4		
25	1.8	7.6	3200	/						756	4		
26	1.8	7.6	3200	/						762	6		
27	1.8	7.6	3100	/						767	5		
28	1.5	7.6	3000	/						772	5		
29													
30													
31													

ตรวจสอบโดย [redacted]

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ 27

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วยงาน เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL	PH	Salt	สถานะ ปกติ	แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	3.0	7.8	1400	✓						1054	3	[redacted]	
2	3.0	7.6	1400	✓						1057	3		
3	3.0	7.6	1400	✓						1061	4		
4	1.0	7.6	1400	✓						1066	5		
5	1.0	7.8	1400	✓						1070	4		
6	1.0	7.6	1400	✓						1074	4		
7	0.6	7.8	1400	✓						1089	5		10
8	0.6	7.4	1400	✓						1092	3		12
9	0.6	7.2	1400	✓						1096	4		12
10	1.0	7.2	1400	✓						1075	5		7
11	1.0	7.2	1400	✓						1080	5		8
12	1.0	7.2	1400	✓						1084	4		9
13	1.0	7.2	1400	✓						1103			
14	1.0	7.2	1400	✓						1107	4		
15	0.6	7.8	1400	✓						1110	3		
16	1.0	7.6	1400	✓						1114	4		17
17	1.0	7.6	1400	✓						[illegible]			
18	1.0	7.8	1400	✓						1118	4		
19	1.0	7.8	1400	✓						1122	4		
20	0.6	7.8	1400	✓						1126	4		
21	0.6	7.8	1400	✓						1129	3		
22	1.0	7.6	1400	✓						1133	4		
23	1.5	7.6	1400	✓						1137	4		
24	1.0	7.6	1400	✓						1141	4		
25	1.0	7.6	1400	✓						1144	3		
26	1.0	7.6	1400	✓						1148	4		
27	1.0	7.6	1400	✓						1152	4		
28	1.0	7.6	1400	✓						1156	4		
29	1.0	7.6	1400							1160	4		
30	1.5	7.6	1400	✓						1163	3		
31	1.5	7.6	1400	✓						1167	4		

ตรวจสอบโดย [redacted] 1/6/69

น.3/3

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ 27

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน TB URB9

วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ CL	PH	Salt	สถานะ ปกติ	แก้ไข	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.) CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ	มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	1	7.6	1900	/						922	4	[redacted]	
2	1	7.6	1900	/						927	5		
3	1	7.8	1800	/						931	4		
4	1	7.2	1800	/						935	4		
5	1	7.6	1700	/						939	4		
6	1	7.8	1700	/						944	5		
7	1	7.8	1700	/						949	5		
8	1	7.8	1700	/						952	3		
9	1.5	7.8	1600	/						957	5		
10	1.5	7.8	1600							961	4		
11	1.5	7.8	1600	/						965	4		
12	1.5	7.4	1600	/						970	5		
13	1.5	7.8	1500	/						974	4		
14	1.5	7.8	1500	/						978	4		
15	1.5	7.6	1500	/						982	4		
16	1.5	7.8	1500	/						985	3		
17	1.5	7.6	1400	/						989	4		
18	1.5	7.8	1400	/						993	4		
19	1.5	7.8	1400	/						997	4		
20	1.0	8.2	1400	/						1001	4		
21	1.0	7.8	1400	/						1005	4		
22	1.0	7.8	1400	/						1009	4		
23	1.0	7.8	1400	/						1013	4		
24	1.5	7.8	1400	/						1017	4		
25	1.3	7.6	1400	/						1022	5		
26	1.3	7.6	1400	/						1027	5		
27	1.3	7.8	1400	/						1032	4		
28	1.0	7.8	1400	/						1036	4		
29	0.2	7.8	1400	/						1040	4		
30	1.5	7.6	1400	/						1044	4		
31													

ตรวจสอบโดย [redacted] 1/5/69



ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569											หน่วยงาน เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9			
รายการ / วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอช Na_2CO_3	กรดเกลือ	เกลือ				
1	1.5	7.6	1400	/						1164	4	[redacted]	
2	1.5	7.6	1400	/						1172	4		
3	1.5	7.6	1400	/						1178	6		
4	1.5	7.6	1400	/						1182	4		
5	1.5	7.6	1400	/						1186	4		
6	1.5	7.6	1400	/						1190	4		
7	1.6	7.6	1400	/						1194	4		
8	1.5	7.8	1400	/						1198	4		
9	1.5	7.6	1400	/						1202	4		
10	1.0	7.6	1400	/						1206	4		
11	1.0	7.2	1400	/						1210	4		
12	1.0	7.6	1400	/						1214	4		
13	1.0	7.2	1400	/						1217	3		
14	1.0	7.8	1400	/						1222	5		
15	1.5	7.8	1400	/						1230	4		
16	1.5	7.8	1400	/						1230	4		
17	1.5	7.6	1400	/						1234	4		
18	1.5	7.8	1400	/						1240	6		
19	1.5	7.6	1400	/						1243	3		
20	1.5	7.6	1400	/						1247	4		
21	1.5	7.6	1400	/						1251	4		
22	1.5	7.6	1400	/						1256	5		
23	1.5	7.6	1400							1260	4		
24	1.5	7.6	1400							1264	4		
25	1.5	7.6	1400							1269	5		
26	1.5	7.2	1400	/						1272	2		
27	1.5	7.6	1400							1273	1		
28	1.5	7.6	1400							1278	5		
29	1.5	7.6	1400							1282	4		
30	1.5	7.6	1400							12			
31													

ตรวจสอบโดย [redacted]

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 10-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
37	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
38	ชั้น 9-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
39	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
40	ชั้น 8-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
41	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
42	ชั้น 7-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
43	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
44	ชั้น 6-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
45	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
46	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
47	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
49	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
50	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
51	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
52	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
53	ชั้น G-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/		/		/				/	
54	ชั้น G-2 Lobby	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
ลงชื่อ .....
28 / 1 / 69

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ .....
28 / 1 / 69

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....
..... / ..... / .....

น.3/5

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF-1 ทางเดินหน้าห้อง FML	/		/		/		/				/				/	
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/				/				/	
3	ชั้น 29-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
4	ชั้น 28-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
5	ชั้น 27-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
6	ชั้น 26B-1 หน้าห้องเก็บของฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
7	ชั้น 26B-2 ห้อง Pump ระบายน้ำ	/		/		/		/				/				/	
8	ชั้น 26-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
9	ชั้น 25-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
10	ชั้น 24-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
11	ชั้น 23-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
12	ชั้น 22-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
14	ชั้น 21-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
15	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
16	ชั้น 20-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
17	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
18	ชั้น 19-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
19	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
20	ชั้น 18-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
21	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
22	ชั้น 17-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
23	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
24	ชั้น 16-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
25	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
26	ชั้น 15-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
28	ชั้น 14-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
29	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
30	ชั้น 12A-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
31	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
32	ชั้น 12-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
33	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
34	ชั้น 11-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
35	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
ลงชื่อ .....
25 / 1 / 69

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ .....
28 / 1 / 69

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....
..... / ..... / .....

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF-1 ทางเดินหน้าห้อง FML	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
3	ชั้น 29-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
4	ชั้น 28-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
5	ชั้น 27-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
6	ชั้น 26B-1 หน้าห้องเก็บของฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
7	ชั้น 26B-2 ห้อง Pump ระบายน้ำ	✓		✓		✓						✓				✓	
8	ชั้น 26-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
9	ชั้น 25-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
10	ชั้น 24-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
11	ชั้น 23-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
12	ชั้น 22-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
13	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
14	ชั้น 21-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
15	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
16	ชั้น 20-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
17	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
18	ชั้น 19-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
19	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
20	ชั้น 18-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
21	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
22	ชั้น 17-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
23	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
24	ชั้น 16-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
25	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
26	ชั้น 15-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
27	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
28	ชั้น 14-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
29	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
30	ชั้น 12A-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
31	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
32	ชั้น 12-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
33	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
34	ชั้น 11-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
35	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

ลง[redacted]

28 / 2 / 69 ..... / ..... / .... / ..... / .....

Page1/2

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET / FIRE EXTINGUISHER)

วันที่ตรวจสอบ
รหัสอุปกรณ์ ถังดับเพลิง Co_2 / FDC

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF ห้อง FireMan Lift	✓														✓	
2	ชั้น 29 ห้องลิฟต์โดยสาร	✓														✓	
3	ชั้น 28 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
4	ชั้น 27 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
5	ชั้น 26 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
6	ชั้น 25 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
7	ชั้น 24 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
8	ชั้น 23 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
9	ชั้น 22 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
10	ชั้น 21 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
11	ชั้น 20 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
12	ชั้น 19 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
13	ชั้น 18 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
14	ชั้น 17 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
15	ชั้น 16 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
16	ชั้น 15 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
17	ชั้น 14 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
18	ชั้น 12A ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
19	ชั้น 12 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
20	ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
21	ชั้น 10 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
22	ชั้น 9 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
23	ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
24	ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
25	ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
26	ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
27	ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
28	ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
29	ชั้น 2 ห้อง MDB	✓														✓	
30	ชั้น B ห้อง Pump น้ำดี	✓														✓	
fire Department Connection																	
1	ชั้น G หน้าโครงการจำนวน 10 หัว					✓										✓	

หมายเหตุ

ลง[redacted]

28 / 1 / 69 ..... / ..... / .... / ..... / .....

Page1/1

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.

อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET / FIRE EXTINGUISHER)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/69

รหัสอุปกรณ์ ถังดับเพลิง Co_2 / FDC

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF ห้อง FireMan Lift	✓														✓	
2	ชั้น 29 ห้องลิฟต์โดยสาร	✓														✓	
3	ชั้น 28 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
4	ชั้น 27 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
5	ชั้น 26 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
6	ชั้น 25 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
7	ชั้น 24 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
8	ชั้น 23 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
9	ชั้น 22 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
10	ชั้น 21 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
11	ชั้น 20 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
12	ชั้น 19 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
13	ชั้น 18 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
14	ชั้น 17 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
15	ชั้น 16 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
16	ชั้น 15 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
17	ชั้น 14 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
18	ชั้น 12A ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
19	ชั้น 12 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
20	ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
21	ชั้น 10 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
22	ชั้น 9 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
23	ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
24	ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
25	ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
26	ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
27	ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
28	ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	✓														✓	
29	ชั้น 2 ห้อง MDB	✓														✓	
30	ชั้น B ห้อง Pump น้ำดี	✓														✓	
fire Department Connection																	
1	ชั้น G หน้าโครงการจำนวน 10 หัว					✓										✓	

หมายเหตุ

[redacted]

28 / 2 / 69 28 / 2 / 69 ...../...../.....

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.

อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/69

รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 10-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
37	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
38	ชั้น 9-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
39	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
40	ชั้น 8-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
41	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
42	ชั้น 7-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
43	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
44	ชั้น 6-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
45	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
46	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
47	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
48	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
49	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
50	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
51	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
52	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓				✓				✓	
53	ชั้น G-1 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
54	ชั้น G-2 Lobby	✓		✓		✓		✓				✓				✓	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

28 / 2 / 69 28 / 2 / 69 ...../...../.....

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.

อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/69

รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 10-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
37	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
38	ชั้น 9-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
39	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
40	ชั้น 8-1 โถง FireMan Lift			/		/		/				/				/	
41	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
42	ชั้น 7-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
43	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
44	ชั้น 6-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
45	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
46	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
47	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
[illegible]	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
49	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
50	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
51	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
52	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
53	ชั้น G-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/		/		/				/	
54	ชั้น G-2 Lobby																

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ [redacted] ...../...../.....

หัวหน้าช่าง ...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร ...../...../.....

น.3/8

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.

อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/69

รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF-1 ทางเดินหน้าห้อง FML	/		/		/		/				/				/	
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/				/				/	
3	ชั้น 29-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
4	ชั้น 28-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
5	ชั้น 27-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
6	ชั้น 26B-1 หน้าห้องเก็บของฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
7	ชั้น 26B-2 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	/		/		/		/				/				/	
8	ชั้น 26-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
9	ชั้น 25-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
10	ชั้น 24-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
11	ชั้น 23-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
12	ชั้น 22-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
[illegible]	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
14	ชั้น 21-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
15	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
16	ชั้น 20-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
17	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
18	ชั้น 19-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
19	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
20	ชั้น 18-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
21	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
22	ชั้น 17-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
23	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
24	ชั้น 16-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
25	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
26	ชั้น 15-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
[illegible]	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
[illegible]	ชั้น 14-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
29	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
30	ชั้น 12A-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
31	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
32	ชั้น 12-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
33	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
34	ชั้น 11-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
35	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ [redacted] ...../...../.....

หัวหน้าช่าง ...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร ...../...../.....

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET / FIRE EXTINGUISHER)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ถังดับเพลิง Co_2 / FDC

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF ห้อง FireMan Lift	/														/	
2	ชั้น 29 ห้องลิฟต์โดยสาร	/														/	
3	ชั้น 28 ห้องไฟฟ้า	/														/	
4	ชั้น 27 ห้องไฟฟ้า	/														/	
5	ชั้น 26 ห้องไฟฟ้า	/														/	
6	ชั้น 25 ห้องไฟฟ้า	/														/	
7	ชั้น 24 ห้องไฟฟ้า	/														/	
8	ชั้น 23 ห้องไฟฟ้า	/														/	
9	ชั้น 22 ห้องไฟฟ้า	/														/	
10	ชั้น 21 ห้องไฟฟ้า	/														/	
11	ชั้น 20 ห้องไฟฟ้า	/														/	
12	ชั้น 19 ห้องไฟฟ้า	/														/	
[illegible]	ชั้น 18 ห้องไฟฟ้า	/														/	
14	ชั้น 17 ห้องไฟฟ้า	/														/	
15	ชั้น 16 ห้องไฟฟ้า	/														/	
16	ชั้น 15 ห้องไฟฟ้า	/														/	
17	ชั้น 14 ห้องไฟฟ้า	/														/	
18	ชั้น 12A ห้องไฟฟ้า	/														/	
19	ชั้น 12 ห้องไฟฟ้า	/														/	
20	ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า	/														/	
21	ชั้น 10 ห้องไฟฟ้า	/														/	
22	ชั้น 9 ห้องไฟฟ้า	/														/	
23	ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/														/	
24	ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/														/	
25	ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/														/	
26	ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/														/	
[illegible]	ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/														/	
28	ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/														/	
29	ชั้น 2 ห้อง MDB	/														/	
30	ชั้น B ห้อง Pump น้ำดี	/														/	
fire Department Connection																	
1	ชั้น G หน้าโครงการจำนวน 10 หัว					/										/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

28 / 4 / 69

ห้วหน้าช่าง

28 / 4 / 69

ผู้ดูแลการตรวจสอบ

..... / ..... / .....

Page1/1

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET / FIRE EXTINGUISHER)	วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ถังดับเพลิง Co_2 / FDC

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF ห้อง FireMan Lift	/														/	
2	ชั้น 29 ห้องลิฟต์โดยสาร	/														/	
3	ชั้น 28 ห้องไฟฟ้า	/														/	
4	ชั้น 27 ห้องไฟฟ้า	/														/	
5	ชั้น 26 ห้องไฟฟ้า	/														/	
6	ชั้น 25 ห้องไฟฟ้า	/														/	
7	ชั้น 24 ห้องไฟฟ้า	/														/	
8	ชั้น 23 ห้องไฟฟ้า	/														/	
9	ชั้น 22 ห้องไฟฟ้า	/														/	
10	ชั้น 21 ห้องไฟฟ้า	/														/	
11	ชั้น 20 ห้องไฟฟ้า	/														/	
12	ชั้น 19 ห้องไฟฟ้า	/														/	
[illegible]	ชั้น 18 ห้องไฟฟ้า	/														/	
[illegible]	ชั้น 17 ห้องไฟฟ้า	/														/	
15	ชั้น 16 ห้องไฟฟ้า	/														/	
16	ชั้น 15 ห้องไฟฟ้า	/														/	
17	ชั้น 14 ห้องไฟฟ้า	/														/	
18	ชั้น 12A ห้องไฟฟ้า	/														/	
19	ชั้น 12 ห้องไฟฟ้า	/														/	
20	ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า	/														/	
21	ชั้น 10 ห้องไฟฟ้า	/														/	
22	ชั้น 9 ห้องไฟฟ้า	/														/	
23	ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/														/	
24	ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/														/	
25	ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/														/	
26	ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/														/	
27	ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/														/	
[illegible]	ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/														/	
29	ชั้น 2 ห้อง MDB	/														/	
30	ชั้น B ห้อง Pump น้ำดี	/														/	
fire Department Connection																	
1	ชั้น G หน้าโครงการจำนวน 10 หัว					/										/	

หมายเหตุ

[redacted]

28 / 3 / 69

28 / 3 / 69

..... / ..... / .....

Page1/1

จัดทำรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF-1 ทางเดินหน้าห้อง FML	/		/		/		/				/				/	
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/				/				/	
3	ชั้น 29-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
4	ชั้น 28-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
5	ชั้น 27-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
6	ชั้น 26B-1 หน้าห้องเก็บของฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
7	ชั้น 26B-2 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	/		/		/		/				/				/	
8	ชั้น 26-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
9	ชั้น 25-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
10	ชั้น 24-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
11	ชั้น 23-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
12	ชั้น 22-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
14	ชั้น 21-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
15	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
16	ชั้น 20-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
17	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
18	ชั้น 19-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
19	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
20	ชั้น 18-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
21	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
22	ชั้น 17-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
23	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
24	ชั้น 16-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
25	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
26	ชั้น 15-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
28	ชั้น 14-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
29	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
30	ชั้น 12A-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
31	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
32	ชั้น 12-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
33	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
34	ชั้น 11-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
35	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

น.3/10

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 10-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
37	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
38	ชั้น 9-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
39	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
40	ชั้น 8-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
41	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
42	ชั้น 7-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
43	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
44	ชั้น 6-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
45	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
46	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
47	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
49	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
50	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
51	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
52	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
53	ชั้น G-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/		/		/				/	
54	ชั้น G-2 Lobby	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	28 / 4 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET / FIRE EXTINGUISHER)

วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
รหัสอุปกรณ์ ถังดับเพลิง Co_2 / FDC

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF ห้อง FireMan Lift	/		/		/		/		/		/				/	
2	ชั้น 29 ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/		/		/		/				/	
3	ชั้น 28 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
4	ชั้น 27 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
5	ชั้น 26 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
6	ชั้น 25 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
7	ชั้น 24 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
8	ชั้น 23 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
9	ชั้น 22 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
10	ชั้น 21 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
11	ชั้น 20 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
12	ชั้น 19 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
	ชั้น 18 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
14	ชั้น 17 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
15	ชั้น 16 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
16	ชั้น 15 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
17	ชั้น 14 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
18	ชั้น 12A ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
19	ชั้น 12 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
20	ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
21	ชั้น 10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
22	ชั้น 9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
23	ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
24	ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
25	ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
26	ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
	ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
28	ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/		/		/				/	
29	ชั้น 2 ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/				/	
30	ชั้น B ห้อง Pump น้ำดี	/		/		/		/		/		/				/	
fire Department Connection																	
1	ชั้น G หน้าโครงการจำนวน 10 หัว					/										/	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

28 / 5 / 69 | 28 / 5 / 69 | ... / ... / ...

น.3/11

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 10-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
37	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
38	ชั้น 9-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
39	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
40	ชั้น 8-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
41	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
42	ชั้น 7-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
43	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
44	ชั้น 6-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
45	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
46	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
47	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
49	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
50	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
51	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
52	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
53	ชั้น G-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/		/		/				/	
54	ชั้น G-2 Lobby	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

ลงชื่อ [redacted]

28 / 5 / 69 | 28 / 5 / 69 | ... / ... / ...

บริษัทงานโดย บริษัท พลัส พริ้นท์เทคนิค จำกัด
FPM-PMD-071 Rev.00/15 Jun 2020

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.

อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/6/69

รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	ชั้น 10-1 โถง FireMan Lift	/		/								/					
37	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
38	ชั้น 9-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/					
39	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
40	ชั้น 8-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/					
41	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
42	ชั้น 7-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/					
43	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
44	ชั้น 6-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/									
45	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
46	ชั้น 5-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/					
47	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
48	ชั้น 4-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/					
49	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
50	ชั้น 3-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/					
51	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/					
52	ชั้น 2-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/					
53	ชั้น G-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/		/		/					
54	ชั้น G-2 Lobby	/		/		/		/				/					

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ..... หัวหน้าช่าง ..... ผู้จัดการอาคาร .....

ลงชื่อ [redacted] .....

..... / ..... / .....

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.

อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/6/69

รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF-1 ทางเดินหน้าห้อง FML			/		/		/				/				/	
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/				/				/	
3	ชั้น 29-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
4	ชั้น 28-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
5	ชั้น 27-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
6	ชั้น 26B-1 หน้าห้องเก็บของฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
7	ชั้น 26B-2 ห้อง Pump ระบายน้ำ	/		/		/		/				/				/	
8	ชั้น 26-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
9	ชั้น 25-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
10	ชั้น 24-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
11	ชั้น 23-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
12	ชั้น 22-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
13	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
14	ชั้น 21-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
15	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
16	ชั้น 20-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
17	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
18	ชั้น 19-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
19	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
20	ชั้น 18-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
21	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
22	ชั้น 17-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
23	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
24	ชั้น 16-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
25	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
26	ชั้น 15-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
27	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
28	ชั้น 14-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
29	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
30	ชั้น 12A-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
31	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
32	ชั้น 12-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
33	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
34	ชั้น 11-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
35	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค ..... หัวหน้าช่าง ..... ผู้จัดการอาคาร .....

ลงชื่อ [redacted] .....

..... / ..... / .... / ..... / .... / ..... / .....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 ห้อง FireMan Lift	/		/		/			
2	ชั้น RF-2 หน้าประตู ST2	/		/		/			
3	ชั้น RF-3 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
4	ชั้น 30-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 30-2 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
6	ชั้น 29-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
7	ชั้น 29-2 ห้อง Booster Pump	/		/		/			
8	ชั้น 29-3 หน้าโถง FireMan Lift_Emergency Down Light	/		/		/			
9	ชั้น 29-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
10	ชั้น 29-5 ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/			
11	ชั้น 29-6 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
12	ชั้น 29-7 ห้องเก็บของ	/		/		/			
13	ชั้น 29-8 ห้อง CDU	/		/		/			
14	ชั้น 29-9 ใบบันได ST2	/		/		/			
15	ชั้น 28-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
16	ชั้น 28-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
17	ชั้น 28-3 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
18	ชั้น 28-4 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
19	ชั้น 28-5 หน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
20	ชั้น 28-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			
21	ชั้น 28-7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
22	ชั้น 28-8 หน้าประตู ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
23	ชั้น 28-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
24	ชั้น 28-10 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
25	ชั้น 28-11 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
26	ชั้น 28-12 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
27	ชั้น 28-13 Life Lounge_Emergency Down Light	/		/		/			
28	ชั้น 28-14 Life Lounge_Emergency Down Light	/		/		/			
29	ชั้น 28-15 GYM_Emergency Down Light	/		/		/			
30	ชั้น 28-16 GYM_Emergency Down Light	/		/		/			
31	ชั้น 28-17 Pilates_Emergency Down Light	/		/		/			
32	ชั้น 28-18 ใบบันได ST2	/		/		/			
33	ชั้น 27-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
34	ชั้น 27-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
35	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
36	ชั้น 27-4 ห้องน้ำหญิง_Emergency Down Light	/		/		/			
37	ชั้น 27-5 ห้องน้ำชาย_Emergency Down Light	/		/		/			
38	ชั้น 27-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 1 / 69	28 / 1 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET / FIRE EXTINGUISHER)

วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
รหัสอุปกรณ์ ถังดับเพลิง Co_2 / FDC

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ	อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF ห้อง FireMan Lift	/		/		/						/				/	
2	ชั้น 29 ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/		/				/				/	
3	ชั้น 28 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
4	ชั้น 27 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
5	ชั้น 26 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
6	ชั้น 25 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
7	ชั้น 24 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
8	ชั้น 23 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
9	ชั้น 22 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
10	ชั้น 21 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
11	ชั้น 20 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
12	ชั้น 19 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
13	ชั้น 18 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
14	ชั้น 17 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
15	ชั้น 16 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
16	ชั้น 15 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
17	ชั้น 14 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
18	ชั้น 12A ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
19	ชั้น 12 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
20	ชั้น 11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
21	ชั้น 10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
22	ชั้น 9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
23	ชั้น 8 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
24	ชั้น 7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
25	ชั้น 6 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
26	ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
27	ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
28	ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	/		/		/		/				/				/	
29	ชั้น 2 ห้อง MDB	/		/		/		/				/				/	
30	ชั้น B ห้อง Pump น้ำดี	/		/		/		/				/				/	
fire Department Connection																	
1	ชั้น G หน้าโครงการจำนวน 10 หัว					/										/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

น.3/13

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
78	ชั้น 24-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
79	ชั้น 24-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
80	ชั้น 24-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
81	ชั้น 24-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
82	ชั้น 24-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
83	ชั้น 24-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
84	ชั้น 23-1 ในบันได ST1	/		/		/			
85	ชั้น 23-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
86	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
87	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
88	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
89	ชั้น 23-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
90	ชั้น 23-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
91	ชั้น 23-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
92	ชั้น 23-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
93	ชั้น 23-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
94	ชั้น 23-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
95	ชั้น 22-1 ในบันได ST1	/		/		/			
96	ชั้น 22-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
97	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
98	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
99	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
100	ชั้น 22-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
101	ชั้น 22-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
102	ชั้น 22-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
103	ชั้น 22-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
104	ชั้น 22-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
105	ชั้น 22-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 21-1 ในบันได ST1	/		/		/			
107	ชั้น 21-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
108	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
109	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
110	ชั้น 21-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
111	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
112	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
113	ชั้น 21-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
114	ชั้น 21-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ...../...../.....

หัวหน้าช่าง 28/1/69

ผู้จัดการอาคาร ...../...../.....

น.3/14

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
40	ชั้น 27-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
41	ชั้น 27-9 สระว่ายน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
42	ชั้น 27-10 ในบันได ST2	/		/		/			
43	ชั้น 26B-1 ในบันได ST1 (ฝั่ง ST1)	/		/		/			
44	ชั้น 26B-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
45	ชั้น 26B-3 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	/		/		/			
46	ชั้น 26B-4 ในบันได ST2 (ฝั่ง ST2)	/		/		/			
47	ชั้น 26B-5 หน้าห้องเก็บของ	/		/		/			
48	ชั้น 26B-6 ห้อง Pressunzed Fan	/		/		/			
49	ชั้น 26B-7 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
50	ชั้น 26B-8 ในบันได ST2	/		/		/			
51	ชั้น 26-1 ในบันได ST1	/		/		/			
52	ชั้น 26-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
53	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
54	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
55	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
56	ชั้น 26-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
57	ชั้น 26-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 26-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
59	ชั้น 26-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
60	ชั้น 26-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 26-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
62	ชั้น 25-1 ในบันได ST1	/		/		/			
63	ชั้น 25-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
64	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
65	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
66	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
67	ชั้น 25-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
68	ชั้น 25-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 25-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
70	ชั้น 25-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
71	ชั้น 25-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
72	ชั้น 25-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
73	ชั้น 24-1 ในบันได ST1	/		/		/			
74	ชั้น 24-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
75	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
76	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] 28/1/69

หัวหน้าช่าง 28/1/69

ผู้จัดการอาคาร ...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
154	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
155	ชั้น 18-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
156	ชั้น 18-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
157	ชั้น 18-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
158	ชั้น 18-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
159	ชั้น 18-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
160	ชั้น 18-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
161	ชั้น 18-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
162	ชั้น 17-1 ในบันได ST1	/		/		/			
163	ชั้น 17-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
164	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
165	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
166	ชั้น 17-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
167	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
168	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
169	ชั้น 17-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
170	ชั้น 17-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
171	ชั้น 17-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
172	ชั้น 17-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
173	ชั้น 17-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
174	ชั้น 17-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
175	ชั้น 17-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
176	ชั้น 16-1 ในบันได ST1	/		/		/			
177	ชั้น 16-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
178	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
179	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
180	ชั้น 16-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
181	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
182	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
183	ชั้น 16-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
184	ชั้น 16-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
185	ชั้น 16-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
186	ชั้น 16-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
187	ชั้น 16-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
188	ชั้น 16-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
189	ชั้น 16-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
190	ชั้น 15-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 1 / 69	28 / 1 / 69	/ /

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 21-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
116	ชั้น 21-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
117	ชั้น 21-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
118	ชั้น 21-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
119	ชั้น 21-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
120	ชั้น 20-1 ในบันได ST1	/		/		/			
121	ชั้น 20-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
122	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
123	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
124	ชั้น 20-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
125	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
126	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
127	ชั้น 20-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
128	ชั้น 20-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
129	ชั้น 20-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
130	ชั้น 20-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
131	ชั้น 20-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
132	ชั้น 20-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
133	ชั้น 20-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
134	ชั้น 19-1 ในบันได ST1	/		/		/			
135	ชั้น 19-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
136	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
137	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
138	ชั้น 19-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
139	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
140	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
141	ชั้น 19-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
142	ชั้น 19-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
143	ชั้น 19-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
144	ชั้น 19-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
145	ชั้น 19-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
146	ชั้น 19-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
147	ชั้น 19-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 18-1 ในบันได ST1	/		/		/			
149	ชั้น 18-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
150	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
151	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
152	ชั้น 18-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 1 / 69	28 / 1 / 69	/ /

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/7/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
229	ชั้น 12-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
230	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
231	ชั้น 12-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
232	ชั้น 12-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
233	ชั้น 12-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
234	ชั้น 12-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
235	ชั้น 12-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
236	ชั้น 12-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
237	ชั้น 12-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
238	ชั้น 12-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
239	ชั้น 12-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
240	ชั้น 11-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
241	ชั้น 11-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
242	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
243	ชั้น 11-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
244	ชั้น 11-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
245	ชั้น 11-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
246	ชั้น 11-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
247	ชั้น 11-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
248	ชั้น 11-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
249	ชั้น 11-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
250	ชั้น 11-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
251	ชั้น 11-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
252	ชั้น 10-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
253	ชั้น 10-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
254	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
255	ชั้น 10-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
256	ชั้น 10-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
257	ชั้น 10-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
258	ชั้น 10-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
259	ชั้น 10-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
260	ชั้น 10-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
261	ชั้น 10-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
262	ชั้น 10-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
263	ชั้น 10-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
264	ชั้น 9-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
265	ชั้น 9-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
266	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 29/7/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
191	ชั้น 15-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
192	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
193	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
194	ชั้น 15-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
195	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
196	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
197	ชั้น 15-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
198	ชั้น 15-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
199	ชั้น 15-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
200	ชั้น 15-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
201	ชั้น 15-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
202	ชั้น 15-13 ทางเดินผัง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
203	ชั้น 15-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
204	ชั้น 14-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
205	ชั้น 14-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
206	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
207	ชั้น 14-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
208	ชั้น 14-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
209	ชั้น 14-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
210	ชั้น 14-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
211	ชั้น 14-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
212	ชั้น 14-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
213	ชั้น 14-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
214	ชั้น 14-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
215	ชั้น 14-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
216	ชั้น 12A-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
217	ชั้น 12A-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
218	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
219	ชั้น 12A-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
220	ชั้น 12A-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
221	ชั้น 12A-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
222	ชั้น 12A-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
223	ชั้น 12A-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
224	ชั้น 12A-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
225	ชั้น 12A-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
226	ชั้น 12A-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
227	ชั้น 12A-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
228	ชั้น 12-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
305	ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
306	ชั้น 6-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
307	ชั้น 6-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
308	ชั้น 6-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
309	ชั้น 6-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
310	ชั้น 6-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
311	ชั้น 6-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
312	ชั้น 5-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
313	ชั้น 5-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
314	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
315	ชั้น 5-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
316	ชั้น 5-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
317	ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
318	ชั้น 5-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
319	ชั้น 5-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
320	ชั้น 5-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
321	ชั้น 5-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
322	ชั้น 5-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
323	ชั้น 5-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
324	ชั้น 4-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
325	ชั้น 4-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
326	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
327	ชั้น 4-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
328	ชั้น 4-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
329	ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
330	ชั้น 4-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
331	ชั้น 4-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
332	ชั้น 4-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
333	ชั้น 4-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
334	ชั้น 4-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
335	ชั้น 4-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
336	ชั้น 3-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
337	ชั้น 3-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
338	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
339	ชั้น 3-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
340	ชั้น 3-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
341	ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
342	ชั้น 3-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
267	ชั้น 9-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
268	ชั้น 9-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
269	ชั้น 9-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
270	ชั้น 9-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
271	ชั้น 9-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
272	ชั้น 9-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
273	ชั้น 9-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
274	ชั้น 9-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
275	ชั้น 9-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
276	ชั้น 8-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
277	ชั้น 8-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
278	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
279	ชั้น 8-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
280	ชั้น 8-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
281	ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
282	ชั้น 8-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
283	ชั้น 8-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
284	ชั้น 8-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
285	ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
286	ชั้น 8-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
287	ชั้น 8-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
288	ชั้น 7-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
289	ชั้น 7-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
290	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
291	ชั้น 7-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
292	ชั้น 7-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
293	ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
294	ชั้น 7-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
295	ชั้น 7-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
296	ชั้น 7-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
297	ชั้น 7-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
298	ชั้น 7-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
299	ชั้น 7-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
300	ชั้น 6-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
301	ชั้น 6-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
302	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
303	ชั้น 6-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
304	ชั้น 6-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

น.3/17

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/12/19
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 ห้อง FireMan Lift	✓		✓		✓			
2	ชั้น RF-2 หน้าประตู ST2	✓		✓		✓			
3	ชั้น RF-3 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 30-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 30-2 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
7	ชั้น 29-2 ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓			
8	ชั้น 29-3 หน้าโถง FireMan Lift_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
9	ชั้น 29-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
10	ชั้น 29-5 ห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓			
11	ชั้น 29-6 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
12	ชั้น 29-7 ห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
13	ชั้น 29-8 ห้อง CDU	✓		✓		✓			
14	ชั้น 29-9 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
15	ชั้น 28-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
16	ชั้น 28-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
17	ชั้น 28-3 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
18	ชั้น 28-4 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
19	ชั้น 28-5 หน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
20	ชั้น 28-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
21	ชั้น 28-7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
22	ชั้น 28-8 หน้าประตู ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
23	ชั้น 28-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
24	ชั้น 28-10 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
25	ชั้น 28-11 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
26	ชั้น 28-12 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
27	ชั้น 28-13 Life Lounge_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
28	ชั้น 28-14 Life Lounge_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
29	ชั้น 28-15 GYM_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
30	ชั้น 28-16 GYM_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
31	ชั้น 28-17 Pilates_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
32	ชั้น 28-18 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 27-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
34	ชั้น 27-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
35	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
36	ชั้น 27-4 ห้องน้ำหญิง_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
37	ชั้น 27-5 ห้องน้ำชาย_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
38	ชั้น 27-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ..... / ..... / .....

หัวหน้าช่าง ..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร ..... / ..... / .....

น.3/18

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/12/19
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
343	ชั้น 3-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
344	ชั้น 3-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
345	ชั้น 3-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
346	ชั้น 3-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
347	ชั้น 3-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
348	ชั้น 2-1 ใบบันได ST1	✓		✓		✓			
349	ชั้น 2-2 ห้องพัดลม	✓		✓		✓			
350	ชั้น 2-3 ห้อง MDB	✓		✓		✓			
351	ชั้น 2-4 ห้อง Generator	✓		✓		✓			
352	ชั้น 2-5 ห้อง AHU	✓		✓		✓			
353	ชั้น 2-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
354	ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
355	ชั้น 2-8 ห้อง Canteen	✓		✓		✓			
356	ชั้น 2-9 หน้าห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
357	ชั้น 2-10 ห้องเก็บของ	✓		✓					
358	ชั้น 2-11 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
359	ชั้น G-1 ใบบันได ST1	✓		✓		✓			
360	ชั้น G-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
361	ชั้น G-3 ทางเดินหน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
362	ชั้น G-4 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
363	ชั้น G-5 สำนักงานนิติบุคคลฯ	✓		✓		✓			
364	ชั้น G-6 ห้อง Control	✓		✓		✓			
365	ชั้น G-7 Lobby_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
366	ชั้น G-8 Lobby_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
367	ชั้น G-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
368	ชั้น G-10 โถง Auto Park_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
369	ชั้น G-11 ห้อง Control Auto Park	✓		✓		✓			
370	ชั้น G-12 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
371	ชั้น B-1 บันได ST2	✓		✓		✓			
372	ชั้น B-2 ห้อง Pump น้ำดี	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] ..... / ..... / .....

หัวหน้าช่าง ..... / ..... / .....

ผู้จัดการอาคาร ..... / ..... / .....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/67
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
78	ชั้น 24-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
79	ชั้น 24-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
80	ชั้น 24-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
81	ชั้น 24-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
82	ชั้น 24-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
83	ชั้น 24-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
84	ชั้น 23-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
85	ชั้น 23-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
86	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
87	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
88	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
89	ชั้น 23-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
90	ชั้น 23-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
91	ชั้น 23-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
92	ชั้น 23-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
93	ชั้น 23-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
94	ชั้น 23-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
95	ชั้น 22-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
96	ชั้น 22-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
97	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
98	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
99	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
100	ชั้น 22-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
101	ชั้น 22-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
102	ชั้น 22-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
103	ชั้น 22-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
104	ชั้น 22-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
105	ชั้น 22-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
106	ชั้น 21-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
107	ชั้น 21-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
108	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
109	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
110	ชั้น 21-5 หน้าห้องไฟฟ้_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
111	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
112	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
113	ชั้น 21-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
114	ชั้น 21-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]	[redacted]	
28 / 2 / 67	28 / 2 / 67	... / ... / ...

น.3/19

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/67
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
40	ชั้น 27-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
41	ชั้น 27-9 สระว่ายน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
42	ชั้น 27-10 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
43	ชั้น 26B-1 ในบันได ST1 (ฝั่ง ST1)			✓		✓			
44	ชั้น 26B-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
45	ชั้น 26B-3 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	✓		✓		✓			
46	ชั้น 26B-4 ในบันได ST2 (ฝั่ง ST2)	✓		✓					
47	ชั้น 26B-5 หน้าห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
48	ชั้น 26B-6 ห้อง Pressurized Fan	✓		✓		✓			
49	ชั้น 26B-7 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
50	ชั้น 26B-8 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
51	ชั้น 26-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
52	ชั้น 26-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
53	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
54	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
55	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
56	ชั้น 26-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
57	ชั้น 26-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
58	ชั้น 26-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
59	ชั้น 26-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
60	ชั้น 26-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
61	ชั้น 26-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
62	ชั้น 25-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
63	ชั้น 25-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
64	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
65	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
66	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
67	ชั้น 25-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
68	ชั้น 25-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
69	ชั้น 25-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
70	ชั้น 25-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
71	ชั้น 25-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
72	ชั้น 25-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
73	ชั้น 24-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
74	ชั้น 24-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
75	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
76	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
26 / 2 / 67	... / ... / ...	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
154	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
155	ชั้น 18-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
156	ชั้น 18-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
157	ชั้น 18-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
158	ชั้น 18-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
159	ชั้น 18-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
160	ชั้น 18-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
161	ชั้น 18-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
162	ชั้น 17-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
163	ชั้น 17-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
164	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
165	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
166	ชั้น 17-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
167	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
168	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
169	ชั้น 17-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
170	ชั้น 17-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
171	ชั้น 17-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
172	ชั้น 17-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
173	ชั้น 17-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
174	ชั้น 17-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
175	ชั้น 17-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
176	ชั้น 16-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
177	ชั้น 16-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
178	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
179	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
180	ชั้น 16-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
181	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
182	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
183	ชั้น 16-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
184	ชั้น 16-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
185	ชั้น 16-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
186	ชั้น 16-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
187	ชั้น 16-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
188	ชั้น 16-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
189	ชั้น 16-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
190	ชั้น 16-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	28/2/69	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 21-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
116	ชั้น 21-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
117	ชั้น 21-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
118	ชั้น 21-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
119	ชั้น 21-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
120	ชั้น 20-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
121	ชั้น 20-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
122	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
123	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
124	ชั้น 20-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
125	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
126	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
127	ชั้น 20-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
128	ชั้น 20-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
129	ชั้น 20-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
130	ชั้น 20-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
131	ชั้น 20-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
132	ชั้น 20-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
133	ชั้น 20-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
134	ชั้น 19-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
135	ชั้น 19-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
136	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
137	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
138	ชั้น 19-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
139	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
140	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
141	ชั้น 19-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
142	ชั้น 19-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
143	ชั้น 19-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
144	ชั้น 19-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
145	ชั้น 19-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
146	ชั้น 19-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
147	ชั้น 19-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
148	ชั้น 18-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
149	ชั้น 18-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
150	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
151	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
152	ชั้น 18-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28/2/69	28/2/69	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
229	ชั้น 12-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
230	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
231	ชั้น 12-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
232	ชั้น 12-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
233	ชั้น 12-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
234	ชั้น 12-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
235	ชั้น 12-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
236	ชั้น 12-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
237	ชั้น 12-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
238	ชั้น 12-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
239	ชั้น 12-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
240	ชั้น 11-1 ในบันได ST1	/		/		/			
241	ชั้น 11-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
242	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
243	ชั้น 11-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
244	ชั้น 11-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
245	ชั้น 11-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
246	ชั้น 11-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
247	ชั้น 11-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
248	ชั้น 11-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
249	ชั้น 11-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/				/			
250	ชั้น 11-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
251	ชั้น 11-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
252	ชั้น 10-1 ในบันได ST1	/		/		/			
253	ชั้น 10-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
254	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
255	ชั้น 10-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
256	ชั้น 10-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
257	ชั้น 10-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
258	ชั้น 10-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
259	ชั้น 10-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
260	ชั้น 10-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
261	ชั้น 10-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
262	ชั้น 10-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
263	ชั้น 10-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
264	ชั้น 9-1 ในบันได ST1	/		/		/			
265	ชั้น 9-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
266	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

น.3/21

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
191	ชั้น 15-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
192	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
193	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
194	ชั้น 15-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
195	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
196	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
197	ชั้น 15-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
198	ชั้น 15-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
199	ชั้น 15-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
200	ชั้น 15-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
201	ชั้น 15-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
202	ชั้น 15-13 ทางเดินผึ้ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
203	ชั้น 15-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
204	ชั้น 14-1 ในบันได ST1	/		/		/			
205	ชั้น 14-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
206	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
207	ชั้น 14-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
208	ชั้น 14-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
209	ชั้น 14-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
210	ชั้น 14-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
211	ชั้น 14-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
212	ชั้น 14-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
213	ชั้น 14-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
214	ชั้น 14-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
215	ชั้น 14-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
216	ชั้น 12A-1 ในบันได ST1	/		/		/			
217	ชั้น 12A-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
218	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
219	ชั้น 12A-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
220	ชั้น 12A-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
221	ชั้น 12A-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
222	ชั้น 12A-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
223	ชั้น 12A-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
224	ชั้น 12A-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
225	ชั้น 12A-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
226	ชั้น 12A-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
227	ชั้น 12A-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
228	ชั้น 12-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 2 / 69	28 / 2 / 69	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
305	ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
306	ชั้น 6-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
307	ชั้น 6-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
308	ชั้น 6-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
309	ชั้น 6-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
310	ชั้น 6-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
311	ชั้น 6-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
312	ชั้น 5-1 ในบันได ST1	/		/		/			
313	ชั้น 5-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
314	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
315	ชั้น 5-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
316	ชั้น 5-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
317	ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
318	ชั้น 5-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
319	ชั้น 5-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
320	ชั้น 5-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
321	ชั้น 5-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
322	ชั้น 5-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
323	ชั้น 5-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
324	ชั้น 4-1 ในบันได ST1	/		/		/			
325	ชั้น 4-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
326	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
327	ชั้น 4-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
328	ชั้น 4-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
329	ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
330	ชั้น 4-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
331	ชั้น 4-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
332	ชั้น 4-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
333	ชั้น 4-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
334	ชั้น 4-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
335	ชั้น 4-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
336	ชั้น 3-1 ในบันได ST1	/		/		/			
337	ชั้น 3-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
338	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
339	ชั้น 3-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
340	ชั้น 3-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
341	ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
342	ชั้น 3-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
267	ชั้น 9-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
268	ชั้น 9-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
269	ชั้น 9-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
270	ชั้น 9-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
271	ชั้น 9-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
272	ชั้น 9-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
273	ชั้น 9-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
274	ชั้น 9-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
275	ชั้น 9-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
276	ชั้น 8-1 ในบันได ST1	/		/		/			
277	ชั้น 8-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
278	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
279	ชั้น 8-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
280	ชั้น 8-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
281	ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
282	ชั้น 8-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
283	ชั้น 8-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
284	ชั้น 8-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
285	ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
286	ชั้น 8-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
287	ชั้น 8-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
288	ชั้น 7-1 ในบันได ST1	/		/		/			
289	ชั้น 7-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
290	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
291	ชั้น 7-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
292	ชั้น 7-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
293	ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
294	ชั้น 7-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
295	ชั้น 7-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
296	ชั้น 7-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
297	ชั้น 7-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
298	ชั้น 7-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
299	ชั้น 7-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
300	ชั้น 6-1 ในบันได ST1	/		/		/			
301	ชั้น 6-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
302	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
303	ชั้น 6-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
304	ชั้น 6-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	28/2/69	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 ห้อง FireMan Lift	✓		✓		✓			
2	ชั้น RF-2 หน้าประตู ST2	✓		✓		✓			
3	ชั้น RF-3 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 30-1 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 30-2 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-1 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
7	ชั้น 29-2 ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓			
8	ชั้น 29-3 หน้าโถง FireMan Lift_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
9	ชั้น 29-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
10	ชั้น 29-5 ห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓			
11	ชั้น 29-6 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
12	ชั้น 29-7 ห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
13	ชั้น 29-8 ห้อง CDU	✓		✓		✓			
14	ชั้น 29-9 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
15	ชั้น 28-1 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
16	ชั้น 28-2 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
17	ชั้น 28-3 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
18	ชั้น 28-4 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
19	ชั้น 28-5 หน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
20	ชั้น 28-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
21	ชั้น 28-7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
22	ชั้น 28-8 หน้าประตู ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
23	ชั้น 28-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
24	ชั้น 28-10 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
25	ชั้น 28-11 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
26	ชั้น 28-12 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
27	ชั้น 28-13 Life Lounge_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
28	ชั้น 28-14 Life Lounge_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
29	ชั้น 28-15 GYM_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
30	ชั้น 28-16 GYM_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
31	ชั้น 28-17 Pilates_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
32	ชั้น 28-18 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 27-1 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
34	ชั้น 27-2 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
35	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
36	ชั้น 27-4 ห้องน้ำหญิง_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
37	ชั้น 27-5 ห้องน้ำชาย_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
38	ชั้น 27-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 3 / 69	28 / 3 / 69	... / ... / ...

น.3/23

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
343	ชั้น 3-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
344	ชั้น 3-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
345	ชั้น 3-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
346	ชั้น 3-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
347	ชั้น 3-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
348	ชั้น 2-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
349	ชั้น 2-2 ห้องพัดลม	✓		✓		✓			
350	ชั้น 2-3 ห้อง MDB	✓		✓		✓			
351	ชั้น 2-4 ห้อง Generator	✓		✓		✓			
352	ชั้น 2-5 ห้อง AHU	✓		✓		✓			
353	ชั้น 2-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
354	ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
355	ชั้น 2-8 ห้อง Canteen	✓		✓		✓			
356	ชั้น 2-9 หน้าห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
357	ชั้น 2-10 ห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
358	ชั้น 2-11 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
359	ชั้น G-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
360	ชั้น G-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
361	ชั้น G-3 ทางเดินหน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
362	ชั้น G-4 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
363	ชั้น G-5 สำนักงานนิติบุคคลฯ	✓		✓		✓			
364	ชั้น G-6 ห้อง Control	✓		✓		✓			
365	ชั้น G-7 Lobby_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
366	ชั้น G-8 Lobby_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
367	ชั้น G-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
368	ชั้น G-10 โถง Auto Park_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
369	ชั้น G-11 ห้อง Control Auto Park	✓		✓		✓			
370	ชั้น G-12 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
371	ชั้น B-1 บันได ST2	✓		✓		✓			
372	ชั้น B-2 ห้อง Pump น้ำดี	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 2 / 69	28 / 2 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
78	ชั้น 24-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
79	ชั้น 24-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
80	ชั้น 24-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
81	ชั้น 24-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
82	ชั้น 24-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
83	ชั้น 24-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
84	ชั้น 23-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
85	ชั้น 23-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
86	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
87	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
88	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
89	ชั้น 23-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
90	ชั้น 23-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
91	ชั้น 23-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
92	ชั้น 23-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
93	ชั้น 23-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
94	ชั้น 23-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
95	ชั้น 22-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
96	ชั้น 22-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
97	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
98	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
99	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
100	ชั้น 22-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
101	ชั้น 22-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
102	ชั้น 22-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
103	ชั้น 22-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
104	ชั้น 22-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
105	ชั้น 22-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
106	ชั้น 21-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
107	ชั้น 21-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
108	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
109	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
110	ชั้น 21-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
111	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
112	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
113	ชั้น 21-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
114	ชั้น 21-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

28 / 2 / 69 | 28 / 2 / 69 | ... / ... / ...

น.3/24

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
40	ชั้น 27-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
41	ชั้น 27-9 สระว่ายน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
42	ชั้น 27-10 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
43	ชั้น 26B-1 ในบันได ST1 (ฝั่ง ST1)	✓		✓		✓			
44	ชั้น 26B-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
45	ชั้น 26B-3 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	✓		✓		✓			
46	ชั้น 26B-4 ในบันได ST2 (ฝั่ง ST2)	✓		✓		✓			
47	ชั้น 26B-5 หน้าห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
48	ชั้น 26B-6 ห้อง Pressurized Fan	✓		✓		✓			
49	ชั้น 26B-7 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
50	ชั้น 26B-8 ในบันได ST2	✓		✓		✓			
51	ชั้น 26-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
52	ชั้น 26-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
53	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
54	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
55	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
56	ชั้น 26-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
57	ชั้น 26-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
58	ชั้น 26-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
59	ชั้น 26-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
60	ชั้น 26-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
61	ชั้น 26-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
62	ชั้น 25-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
63	ชั้น 25-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
64	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
65	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
66	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
67	ชั้น 25-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
68	ชั้น 25-7 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
69	ชั้น 25-8 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
70	ชั้น 25-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
71	ชั้น 25-10 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
72	ชั้น 25-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
73	ชั้น 24-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
74	ชั้น 24-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
75	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
76	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

28 / 2 / 69 | 28 / 2 / 69 | ... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/68
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
154	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
155	ชั้น 18-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
156	ชั้น 18-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
157	ชั้น 18-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
158	ชั้น 18-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
159	ชั้น 18-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
160	ชั้น 18-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
161	ชั้น 18-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
162	ชั้น 17-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
163	ชั้น 17-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
164	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
165	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
166	ชั้น 17-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
167	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
168	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
169	ชั้น 17-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
170	ชั้น 17-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
171	ชั้น 17-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
172	ชั้น 17-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
173	ชั้น 17-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
174	ชั้น 17-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
175	ชั้น 17-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
176	ชั้น 16-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
177	ชั้น 16-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
178	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
179	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
180	ชั้น 16-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
181	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
182	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
183	ชั้น 16-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
184	ชั้น 16-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
185	ชั้น 16-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
186	ชั้น 16-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
187	ชั้น 16-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
188	ชั้น 16-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
189	ชั้น 16-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
190	ชั้น 15-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
.....

หัวหน้าช่าง
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร
...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/68
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 21-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
116	ชั้น 21-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
117	ชั้น 21-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
118	ชั้น 21-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
119	ชั้น 21-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
120	ชั้น 20-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
121	ชั้น 20-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
122	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
123	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
124	ชั้น 20-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
125	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
126	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
127	ชั้น 20-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
128	ชั้น 20-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
129	ชั้น 20-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
130	ชั้น 20-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
131	ชั้น 20-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
132	ชั้น 20-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
133	ชั้น 20-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
134	ชั้น 19-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
135	ชั้น 19-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
136	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
137	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
138	ชั้น 19-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
139	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
140	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
141	ชั้น 19-8 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
142	ชั้น 19-9 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
143	ชั้น 19-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
144	ชั้น 19-11 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
145	ชั้น 19-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
146	ชั้น 19-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
147	ชั้น 19-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
148	ชั้น 18-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
149	ชั้น 18-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
150	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
151	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
152	ชั้น 18-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
28/.../...

หัวหน้าช่าง
...../...../.....

ผู้จัดการอาคาร
...../...../.....

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

น.3/25

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
229	ชั้น 12-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
230	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
231	ชั้น 12-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
232	ชั้น 12-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
233	ชั้น 12-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
234	ชั้น 12-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
235	ชั้น 12-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
236	ชั้น 12-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
237	ชั้น 12-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
238	ชั้น 12-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
239	ชั้น 12-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
240	ชั้น 11-1 ในบันได ST1	/		/		/			
241	ชั้น 11-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
242	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
243	ชั้น 11-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
244	ชั้น 11-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
245	ชั้น 11-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
246	ชั้น 11-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
247	ชั้น 11-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
248	ชั้น 11-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
249	ชั้น 11-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
250	ชั้น 11-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
251	ชั้น 11-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
252	ชั้น 10-1 ในบันได ST1	/		/		/			
253	ชั้น 10-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
254	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
255	ชั้น 10-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
256	ชั้น 10-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
257	ชั้น 10-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
258	ชั้น 10-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
259	ชั้น 10-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
260	ชั้น 10-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
261	ชั้น 10-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
262	ชั้น 10-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
263	ชั้น 10-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
264	ชั้น 9-1 ในบันได ST1	/		/		/			
265	ชั้น 9-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
266	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

28/ ...../ 69 | ...../ ...../ ..... | ...../ ...../ .....

น.3/26

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
191	ชั้น 15-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
192	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
193	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
194	ชั้น 15-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
195	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
196	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
197	ชั้น 15-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
198	ชั้น 15-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
199	ชั้น 15-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
200	ชั้น 15-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
201	ชั้น 15-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
202	ชั้น 15-13 ทางเดินลิ้ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
203	ชั้น 15-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
204	ชั้น 14-1 ในบันได ST1	/		/		/			
205	ชั้น 14-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
206	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
207	ชั้น 14-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
208	ชั้น 14-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
209	ชั้น 14-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
210	ชั้น 14-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
211	ชั้น 14-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
212	ชั้น 14-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
213	ชั้น 14-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
214	ชั้น 14-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
215	ชั้น 14-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
216	ชั้น 12A-1 ในบันได ST1	/		/		/			
217	ชั้น 12A-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
218	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
219	ชั้น 12A-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
220	ชั้น 12A-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
221	ชั้น 12A-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
222	ชั้น 12A-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
223	ชั้น 12A-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
224	ชั้น 12A-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
225	ชั้น 12A-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
226	ชั้น 12A-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
227	ชั้น 12A-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
228	ชั้น 12-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

...../ ...../ ..... | ...../ ...../ ..... | ...../ ...../ .....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
305	ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
306	ชั้น 6-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
307	ชั้น 6-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
308	ชั้น 6-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
309	ชั้น 6-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
310	ชั้น 6-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
311	ชั้น 6-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
312	ชั้น 5-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
313	ชั้น 5-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
314	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
315	ชั้น 5-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
316	ชั้น 5-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
317	ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
318	ชั้น 5-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
319	ชั้น 5-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
320	ชั้น 5-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
321	ชั้น 5-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
322	ชั้น 5-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
323	ชั้น 5-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
324	ชั้น 4-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
325	ชั้น 4-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
326	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
327	ชั้น 4-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
328	ชั้น 4-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
329	ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
330	ชั้น 4-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
331	ชั้น 4-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
332	ชั้น 4-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
333	ชั้น 4-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
334	ชั้น 4-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
335	ชั้น 4-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
336	ชั้น 3-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
337	ชั้น 3-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
338	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
339	ชั้น 3-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
340	ชั้น 3-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
341	ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
342	ชั้น 3-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 3 / 69	28 / 3 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
267	ชั้น 9-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
268	ชั้น 9-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
269	ชั้น 9-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
270	ชั้น 9-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
271	ชั้น 9-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
272	ชั้น 9-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
273	ชั้น 9-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
274	ชั้น 9-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
275	ชั้น 9-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
276	ชั้น 8-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
277	ชั้น 8-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
278	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
279	ชั้น 8-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
280	ชั้น 8-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
281	ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
282	ชั้น 8-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
283	ชั้น 8-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
284	ชั้น 8-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
285	ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
286	ชั้น 8-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
287	ชั้น 8-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
288	ชั้น 7-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
289	ชั้น 7-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
290	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
291	ชั้น 7-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
292	ชั้น 7-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			
293	ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
294	ชั้น 7-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
295	ชั้น 7-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
296	ชั้น 7-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
297	ชั้น 7-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
298	ชั้น 7-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
299	ชั้น 7-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
300	ชั้น 6-1 ในบันได ST1	✓		✓		✓			
301	ชั้น 6-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
302	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
303	ชั้น 6-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
304	ชั้น 6-5 ห้องพักขยะ	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 3 / 69	... / ... / ...	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 ห้อง FireMan Lift	✓		✓		✓			
2	ชั้น RF-2 หน้าประตู ST2	✓		✓		✓			
3	ชั้น RF-3 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 30-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 30-2 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
7	ชั้น 29-2 ห้อง Booster Pump	✓		✓		✓			
8	ชั้น 29-3 หน้าโถง FireMan Lift_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
9	ชั้น 29-4 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
10	ชั้น 29-5 ห้องลิฟต์โดยสาร	✓		✓		✓			
11	ชั้น 29-6 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
12	ชั้น 29-7 ห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
13	ชั้น 29-8 ห้อง CDU	✓		✓		✓			
14	ชั้น 29-9 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
15	ชั้น 28-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
16	ชั้น 28-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
17	ชั้น 28-3 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
18	ชั้น 28-4 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
19	ชั้น 28-5 หน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
20	ชั้น 28-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
21	ชั้น 28-7 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
22	ชั้น 28-8 หน้าประตู ST2_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
23	ชั้น 28-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
24	ชั้น 28-10 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
25	ชั้น 28-11 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
26	ชั้น 28-12 Co-Working_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
27	ชั้น 28-13 Life Lounge_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
28	ชั้น 28-14 Life Lounge_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
29	ชั้น 28-15 GYM_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
30	ชั้น 28-16 GYM_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
31	ชั้น 28-17 Pilates_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
32	ชั้น 28-18 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 27-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
34	ชั้น 27-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
35	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
36	ชั้น 27-4 ห้องน้ำหญิง_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
37	ชั้น 27-5 ห้องน้ำชาย_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
38	ชั้น 27-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	28 / 4 / 69	... / ... / ...

น.3/28

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
343	ชั้น 3-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
344	ชั้น 3-9 ห้องไฟฟ้า	✓		✓		✓			
345	ชั้น 3-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
346	ชั้น 3-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
347	ชั้น 3-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
348	ชั้น 2-1 ใบบันได ST1	✓		✓		✓			
349	ชั้น 2-2 ห้องพัดลม	✓		✓		✓			
350	ชั้น 2-3 ห้อง MDB	✓		✓		✓			
351	ชั้น 2-4 ห้อง Generator	✓		✓		✓			
352	ชั้น 2-5 ห้อง AHU	✓		✓		✓			
353	ชั้น 2-6 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
354	ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
355	ชั้น 2-8 ห้อง Canteen	✓		✓		✓			
356	ชั้น 2-9 หน้าห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
357	ชั้น 2-10 ห้องเก็บของ	✓		✓		✓			
358	ชั้น 2-11 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
359	ชั้น G-1 ใบบันได ST1	✓		✓		✓			
360	ชั้น G-2 โถง FireMan Lift	✓		✓		✓			
361	ชั้น G-3 ทางเดินหน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
362	ชั้น G-4 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
363	ชั้น G-5 สำนักงานนิติบุคคลฯ	✓		✓		✓			
364	ชั้น G-6 ห้อง Control	✓		✓		✓			
365	ชั้น G-7 Lobby_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
366	ชั้น G-8 Lobby_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
367	ชั้น G-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
368	ชั้น G-10 โถง Auto Park_Emergency Down Light	✓		✓		✓			
369	ชั้น G-11 ห้อง Control Auto Park	✓		✓		✓			
370	ชั้น G-12 ใบบันได ST2	✓		✓		✓			
371	ชั้น B-1 บันได ST2	✓		✓		✓			
372	ชั้น B-2 ห้อง Pump น้ำดี	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 3 / 69	28 / 3 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
78	ชั้น 24-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
79	ชั้น 24-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
80	ชั้น 24-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
81	ชั้น 24-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
82	ชั้น 24-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
83	ชั้น 24-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
84	ชั้น 23-1 ในบันได ST1	/		/		/			
85	ชั้น 23-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
86	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
87	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
88	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
89	ชั้น 23-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
90	ชั้น 23-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
91	ชั้น 23-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
92	ชั้น 23-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
93	ชั้น 23-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
94	ชั้น 23-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
95	ชั้น 22-1 ในบันได ST1	/		/		/			
96	ชั้น 22-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
97	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
98	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
99	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
100	ชั้น 22-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
101	ชั้น 22-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
102	ชั้น 22-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
103	ชั้น 22-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
104	ชั้น 22-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
105	ชั้น 22-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 21-1 ในบันได ST1	/		/		/			
107	ชั้น 21-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
108	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
109	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
110	ชั้น 21-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
111	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
112	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
113	ชั้น 21-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
114	ชั้น 21-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	28 / 4 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
40	ชั้น 27-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
41	ชั้น 27-9 สระว่ายน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
42	ชั้น 27-10 ในบันได ST2	/		/		/			
43	ชั้น 26B-1 ในบันได ST1 (ฝั่ง ST1)	/		/		/			
44	ชั้น 26B-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
45	ชั้น 26B-3 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	/		/		/			
46	ชั้น 26B-4 ในบันได ST2 (ฝั่ง ST2)	/		/		/			
47	ชั้น 26B-5 หน้าห้องเก็บของ	/		/		/			
48	ชั้น 26B-6 ห้อง Pressurized Fan	/		/		/			
49	ชั้น 26B-7 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
50	ชั้น 26B-8 ในบันได ST2	/		/		/			
51	ชั้น 26-1 ในบันได ST1	/		/		/			
52	ชั้น 26-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
53	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
54	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
55	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
56	ชั้น 26-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
57	ชั้น 26-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 26-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
59	ชั้น 26-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
60	ชั้น 26-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 26-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
62	ชั้น 25-1 ในบันได ST1	/		/		/			
63	ชั้น 25-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
64	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
65	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
66	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
67	ชั้น 25-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
68	ชั้น 25-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 25-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
70	ชั้น 25-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
71	ชั้น 25-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
72	ชั้น 25-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
73	ชั้น 24-1 ในบันได ST1	/		/		/			
74	ชั้น 24-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
75	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
76	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	28 / 4 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
154	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
155	ชั้น 18-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
156	ชั้น 18-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
157	ชั้น 18-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
158	ชั้น 18-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
159	ชั้น 18-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
160	ชั้น 18-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
161	ชั้น 18-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
162	ชั้น 17-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
163	ชั้น 17-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
164	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
165	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
166	ชั้น 17-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
167	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
168	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
169	ชั้น 17-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
170	ชั้น 17-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
171	ชั้น 17-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
172	ชั้น 17-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
173	ชั้น 17-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
174	ชั้น 17-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
175	ชั้น 17-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
176	ชั้น 16-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
177	ชั้น 16-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
178	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
179	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
180	ชั้น 16-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
181	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
182	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
183	ชั้น 16-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
184	ชั้น 16-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
185	ชั้น 16-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
186	ชั้น 16-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
187	ชั้น 16-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
188	ชั้น 16-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
189	ชั้น 16-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
190	ชั้น 15-1 ใบบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] 28 / 4 / 69

หัวหน้าช่าง 28 / 4 / 69

ผู้จัดการอาคาร ...../...../.....

น.3/30

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 21-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
116	ชั้น 21-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
117	ชั้น 21-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
118	ชั้น 21-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
119	ชั้น 21-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
120	ชั้น 20-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
121	ชั้น 20-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
122	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
123	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
124	ชั้น 20-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
125	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
126	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
127	ชั้น 20-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
128	ชั้น 20-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
129	ชั้น 20-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
130	ชั้น 20-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
131	ชั้น 20-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
132	ชั้น 20-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
133	ชั้น 20-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
134	ชั้น 19-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
135	ชั้น 19-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
136	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
137	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
138	ชั้น 19-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
139	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
140	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
141	ชั้น 19-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
142	ชั้น 19-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
143	ชั้น 19-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
144	ชั้น 19-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
145	ชั้น 19-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
146	ชั้น 19-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
147	ชั้น 19-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 18-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
149	ชั้น 18-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
150	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
151	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
152	ชั้น 18-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] 28 / 4 / 69

หัวหน้าช่าง 28 / 4 / 69

ผู้จัดการอาคาร ...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 20/4/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
229	ชั้น 12-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
230	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
231	ชั้น 12-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
232	ชั้น 12-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
233	ชั้น 12-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
234	ชั้น 12-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
235	ชั้น 12-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
236	ชั้น 12-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
237	ชั้น 12-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
238	ชั้น 12-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
239	ชั้น 12-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
240	ชั้น 11-1 ในบันได ST1	/		/		/			
241	ชั้น 11-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
242	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
243	ชั้น 11-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
244	ชั้น 11-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
245	ชั้น 11-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
246	ชั้น 11-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
247	ชั้น 11-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
248	ชั้น 11-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
249	ชั้น 11-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
250	ชั้น 11-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
251	ชั้น 11-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
252	ชั้น 10-1 ในบันได ST1	/		/		/			
253	ชั้น 10-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
254	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
255	ชั้น 10-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
256	ชั้น 10-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
257	ชั้น 10-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
258	ชั้น 10-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
259	ชั้น 10-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
260	ชั้น 10-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
261	ชั้น 10-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
262	ชั้น 10-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
263	ชั้น 10-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
264	ชั้น 9-1 ในบันได ST1	/		/		/			
265	ชั้น 9-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
266	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
21 / 4 / 69	20 / 4 / 69	..... / ..... / .....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 20/4/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
191	ชั้น 15-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
192	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
193	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
194	ชั้น 15-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
195	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
196	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
197	ชั้น 15-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
198	ชั้น 15-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
199	ชั้น 15-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
200	ชั้น 15-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
201	ชั้น 15-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
202	ชั้น 15-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
203	ชั้น 15-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
204	ชั้น 14-1 ในบันได ST1	/		/		/			
205	ชั้น 14-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
206	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
207	ชั้น 14-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
208	ชั้น 14-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
208	ชั้น 14-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
210	ชั้น 14-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
211	ชั้น 14-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
212	ชั้น 14-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
213	ชั้น 14-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
214	ชั้น 14-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
215	ชั้น 14-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
216	ชั้น 12A-1 ในบันได ST1	/		/		/			
217	ชั้น 12A-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
218	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
219	ชั้น 12A-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
220	ชั้น 12A-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
221	ชั้น 12A-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
222	ชั้น 12A-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
223	ชั้น 12A-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
224	ชั้น 12A-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
225	ชั้น 12A-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
226	ชั้น 12A-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
227	ชั้น 12A-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
228	ชั้น 12-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	20 / 4 / 69	..... / ..... / .....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
305	ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
306	ชั้น 6-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
307	ชั้น 6-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
308	ชั้น 6-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
309	ชั้น 6-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
310	ชั้น 6-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
311	ชั้น 6-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
312	ชั้น 5-1 ในบันได ST1	/		/		/			
313	ชั้น 5-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
314	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
315	ชั้น 5-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
316	ชั้น 5-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
317	ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
318	ชั้น 5-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
319	ชั้น 5-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
320	ชั้น 5-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
321	ชั้น 5-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
322	ชั้น 5-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
323	ชั้น 5-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
324	ชั้น 4-1 ในบันได ST1	/		/		/			
325	ชั้น 4-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
326	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
327	ชั้น 4-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
328	ชั้น 4-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
329	ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
330	ชั้น 4-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
331	ชั้น 4-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
332	ชั้น 4-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
333	ชั้น 4-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
334	ชั้น 4-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
335	ชั้น 4-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
336	ชั้น 3-1 ในบันได ST1	/		/		/			
337	ชั้น 3-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
338	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
339	ชั้น 3-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
340	ชั้น 3-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
341	ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
342	ชั้น 3-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ .....

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	28 / 4 / 69	... / ... / ...

น.3/32

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
267	ชั้น 9-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
268	ชั้น 9-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
269	ชั้น 9-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
270	ชั้น 9-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
271	ชั้น 9-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
272	ชั้น 9-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
273	ชั้น 9-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
274	ชั้น 9-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
275	ชั้น 9-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
276	ชั้น 8-1 ในบันได ST1	/		/		/			
277	ชั้น 8-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
278	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
279	ชั้น 8-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
280	ชั้น 8-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
281	ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
282	ชั้น 8-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
283	ชั้น 8-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
284	ชั้น 8-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
285	ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
286	ชั้น 8-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
287	ชั้น 8-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
288	ชั้น 7-1 ในบันได ST1	/		/		/			
289	ชั้น 7-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
290	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
291	ชั้น 7-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
292	ชั้น 7-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
293	ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
294	ชั้น 7-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
295	ชั้น 7-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
296	ชั้น 7-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
297	ชั้น 7-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
298	ชั้น 7-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
299	ชั้น 7-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
300	ชั้น 6-1 ในบันได ST1	/		/		/			
301	ชั้น 6-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
302	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
303	ชั้น 6-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
304	ชั้น 6-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ .....

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	28 / 4 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน .เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9.
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)

วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
รหัสอุปกรณ์ ... FHC ...

ลำดับ	รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ชั้น RF-1 ทางเดินหน้าห้อง FML	/		/		/		/				/				/	
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/		/				/				/	
3	ชั้น 29-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
4	ชั้น 28-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
5	ชั้น 27-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
6	ชั้น 26B-1 หน้าห้องเก็บของฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
7	ชั้น 26B-2 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	/		/		/		/				/				/	
8	ชั้น 26-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
9	ชั้น 25-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
10	ชั้น 24-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
11	ชั้น 23-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
12	ชั้น 22-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
14	ชั้น 21-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
15	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
16	ชั้น 20-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
17	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
18	ชั้น 19-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
19	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
20	ชั้น 18-1 โถง FireMan Lift	/		/				/				/				/	
21	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
22	ชั้น 17-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
23	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
24	ชั้น 16-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
25	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
26	ชั้น 15-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
28	ชั้น 14-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
29	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
30	ชั้น 12A-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
31	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
32	ชั้น 12-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
33	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	
34	ชั้น 11-1 โถง FireMan Lift	/		/		/		/				/				/	
35	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก ฝั่ง ST2	/		/		/		/				/				/	

หมายเหตุ

[redacted]

28 / 4 / 69 ..... / ..... / 28 / 4 / 69 ..... / ..... / .....

น.3/33

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
343	ชั้น 3-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
344	ชั้น 3-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
345	ชั้น 3-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
346	ชั้น 3-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
347	ชั้น 3-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
348	ชั้น 2-1 ในบันได ST1	/		/		/			
349	ชั้น 2-2 ห้องพัดลม	/		/		/			
350	ชั้น 2-3 ห้อง MDB	/		/		/			
351	ชั้น 2-4 ห้อง Generator	/		/		/			
352	ชั้น 2-5 ห้อง AHU	/		/		/			
353	ชั้น 2-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			
354	ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
355	ชั้น 2-8 ห้อง Canteen	/		/		/			
356	ชั้น 2-9 หน้าห้องเก็บของ	/		/		/			
357	ชั้น 2-10 ห้องเก็บของ	/		/		/			
358	ชั้น 2-11 ในบันได ST2	/		/		/			
359	ชั้น G-1 ในบันได ST1	/		/		/			
360	ชั้น G-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
361	ชั้น G-3 ทางเดินหน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
362	ชั้น G-4 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
363	ชั้น G-5 สำนักงานนิติบุคคลฯ	/		/		/			
364	ชั้น G-6 ห้อง Control	/		/		/			
365	ชั้น G-7 Lobby_Emergency Down Light	/		/		/			
366	ชั้น G-8 Lobby_Emergency Down Light	/		/		/			
367	ชั้น G-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
368	ชั้น G-10 โถง Auto Park_Emergency Down Light	/		/		/			
369	ชั้น G-11 ห้อง Control Auto Park	/		/		/			
370	ชั้น G-12 ในบันได ST2	/		/		/			
371	ชั้น B-1 บันได ST2	/		/		/			
372	ชั้น B-2 ห้อง Pump น้ำดี	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

28 / 1 / 69 28 / 4 / 69 ..... / ..... / .....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
40	ชั้น 27-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
41	ชั้น 27-9 ตระบ่ายน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
42	ชั้น 27-10 ในบันได ST2	/		/		/			
43	ชั้น 26B-1 ในบันได ST1 (ฝั่ง ST1)	/		/		/			
44	ชั้น 26B-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
45	ชั้น 26B-3 ห้อง Pump ตระบ่ายน้ำ	/		/		/			
46	ชั้น 26B-4 ในบันได ST2 (ฝั่ง ST2)	/		/		/			
47	ชั้น 26B-5 หน้าห้องเก็บของ	/		/		/			
48	ชั้น 26B-6 ห้อง Pressurized Fan	/		/		/			
49	ชั้น 26B-7 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
50	ชั้น 26B-8 ในบันได ST2	/		/		/			
51	ชั้น 26-1 ในบันได ST1	/		/		/			
52	ชั้น 26-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
53	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
54	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
55	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
56	ชั้น 26-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
57	ชั้น 26-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 26-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
59	ชั้น 26-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
60	ชั้น 26-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 26-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
62	ชั้น 25-1 ในบันได ST1	/		/		/			
63	ชั้น 25-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
64	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
65	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
66	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
67	ชั้น 25-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
68	ชั้น 25-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 25-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
70	ชั้น 25-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
71	ชั้น 25-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
72	ชั้น 25-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
73	ชั้น 24-1 ในบันได ST1	/		/		/			
74	ชั้น 24-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
75	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
76	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 ห้อง FireMan Lift	/		/		/			
2	ชั้น RF-2 หน้าประตู ST2	/		/		/			
3	ชั้น RF-3 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
4	ชั้น 30-1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 30-2 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
6	ชั้น 29-1 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
7	ชั้น 29-2 ห้อง Booster Pump	/		/		/			
8	ชั้น 29-3 หน้าโถง FireMan Lift_Emergency Down Light	/		/		/			
9	ชั้น 29-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
10	ชั้น 29-5 ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/			
11	ชั้น 29-6 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
12	ชั้น 29-7 ห้องเก็บของ	/		/		/			
13	ชั้น 29-8 ห้อง CDU	/		/		/			
14	ชั้น 29-9 ในบันได ST2	/		/		/			
15	ชั้น 28-1 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
16	ชั้น 28-2 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
17	ชั้น 28-3 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
18	ชั้น 28-4 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
19	ชั้น 28-5 หน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
20	ชั้น 28-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			
21	ชั้น 28-7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
22	ชั้น 28-8 หน้าประตู ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
23	ชั้น 28-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
24	ชั้น 28-10 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
25	ชั้น 28-11 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
26	ชั้น 28-12 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
27	ชั้น 28-13 Life Lounge_Emergency Down Light	/		/		/			
28	ชั้น 28-14 Life Lounge_Emergency Down Light	/		/		/			
29	ชั้น 28-15 GYM_Emergency Down Light	/		/		/			
30	ชั้น 28-16 GYM_Emergency Down Light	/		/		/			
31	ชั้น 28-17 Pilates_Emergency Down Light	/		/		/			
32	ชั้น 28-18 ในบันได ST2	/		/		/			
33	ชั้น 27-1 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
34	ชั้น 27-2 ในบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
35	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
36	ชั้น 27-4 ห้องน้ำหญิง_Emergency Down Light	/		/		/			
37	ชั้น 27-5 ห้องน้ำชาย_Emergency Down Light	/		/		/			
38	ชั้น 27-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 21-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
116	ชั้น 21-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
117	ชั้น 21-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
118	ชั้น 21-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
119	ชั้น 21-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
120	ชั้น 20-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
121	ชั้น 20-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
122	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
123	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
124	ชั้น 20-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
125	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
126	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
127	ชั้น 20-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
128	ชั้น 20-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
129	ชั้น 20-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
130	ชั้น 20-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
131	ชั้น 20-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
132	ชั้น 20-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
133	ชั้น 20-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
134	ชั้น 19-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
135	ชั้น 19-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
136	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
137	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
138	ชั้น 19-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
139	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
140	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
141	ชั้น 19-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
142	ชั้น 19-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
143	ชั้น 19-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
144	ชั้น 19-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
145	ชั้น 19-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
146	ชั้น 19-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
147	ชั้น 19-13 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 18-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
149	ชั้น 18-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
150	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
151	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
152	ชั้น 18-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
78	ชั้น 24-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
79	ชั้น 24-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
80	ชั้น 24-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
81	ชั้น 24-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
82	ชั้น 24-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
83	ชั้น 24-11 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
84	ชั้น 23-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
85	ชั้น 23-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
86	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
87	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
88	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
89	ชั้น 23-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
90	ชั้น 23-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
91	ชั้น 23-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
92	ชั้น 23-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
93	ชั้น 23-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
94	ชั้น 23-11 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
95	ชั้น 22-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
96	ชั้น 22-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
97	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
98	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
99	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
100	ชั้น 22-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
101	ชั้น 22-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
102	ชั้น 22-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
103	ชั้น 22-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
104	ชั้น 22-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
105	ชั้น 22-11 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 21-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
107	ชั้น 21-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
108	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
109	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
110	ชั้น 21-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
111	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
112	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
113	ชั้น 21-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
114	ชั้น 21-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted] หัวหน้าช่าง ผู้จัดการอาคาร

น.3/35

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอ็กซ์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
191	ชั้น 15-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
192	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
193	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
194	ชั้น 15-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
195	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
196	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
197	ชั้น 15-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
198	ชั้น 15-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
199	ชั้น 15-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
200	ชั้น 15-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
201	ชั้น 15-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
202	ชั้น 15-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
203	ชั้น 15-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
204	ชั้น 14-1 ในบันได ST1	/		/		/			
205	ชั้น 14-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
206	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
207	ชั้น 14-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
208	ชั้น 14-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
209	ชั้น 14-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
210	ชั้น 14-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
211	ชั้น 14-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
212	ชั้น 14-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
213	ชั้น 14-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
214	ชั้น 14-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
215	ชั้น 14-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
216	ชั้น 12A-1 ในบันได ST1	/		/		/			
217	ชั้น 12A-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
218	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
219	ชั้น 12A-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
220	ชั้น 12A-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
221	ชั้น 12A-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
222	ชั้น 12A-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
223	ชั้น 12A-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
224	ชั้น 12A-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
225	ชั้น 12A-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
226	ชั้น 12A-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
227	ชั้น 12A-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
228	ชั้น 12-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
28 / 5 / 69

หัวหน้าช่าง
26 / 5 / 69

ผู้จัดการอาคาร
... / ... / ...

น.3/36

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอ็กซ์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
154	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
155	ชั้น 18-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
156	ชั้น 18-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
157	ชั้น 18-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
158	ชั้น 18-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
159	ชั้น 18-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
160	ชั้น 18-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
161	ชั้น 18-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
162	ชั้น 17-1 ในบันได ST1	/		/		/			
163	ชั้น 17-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
164	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
165	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
166	ชั้น 17-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
167	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
168	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
169	ชั้น 17-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
170	ชั้น 17-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
171	ชั้น 17-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
172	ชั้น 17-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
173	ชั้น 17-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
174	ชั้น 17-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
175	ชั้น 17-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
176	ชั้น 16-1 ในบันได ST1	/		/		/			
177	ชั้น 16-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
178	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
179	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
180	ชั้น 16-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
181	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
182	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
183	ชั้น 16-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
184	ชั้น 16-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
185	ชั้น 16-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
186	ชั้น 16-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
187	ชั้น 16-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
188	ชั้น 16-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
189	ชั้น 16-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
190	ชั้น 15-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
ลงชื่อ .....
28 / 5 / 69

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ .....
28 / 5 / 69

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ .....
... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอกร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
267	ชั้น 9-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
268	ชั้น 9-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
269	ชั้น 9-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
270	ชั้น 9-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
271	ชั้น 9-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
272	ชั้น 9-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
273	ชั้น 9-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
274	ชั้น 9-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
275	ชั้น 9-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
276	ชั้น 8-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
277	ชั้น 8-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
278	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
279	ชั้น 8-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
280	ชั้น 8-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
281	ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
282	ชั้น 8-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
283	ชั้น 8-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
284	ชั้น 8-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
285	ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
286	ชั้น 8-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
287	ชั้น 8-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
288	ชั้น 7-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
289	ชั้น 7-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
290	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
291	ชั้น 7-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
292	ชั้น 7-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
293	ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
294	ชั้น 7-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
295	ชั้น 7-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
296	ชั้น 7-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
297	ชั้น 7-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
298	ชั้น 7-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
299	ชั้น 7-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
300	ชั้น 6-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
301	ชั้น 6-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
302	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
303	ชั้น 6-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
304	ชั้น 6-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
28 / 5 / 69

หัวหน้าช่าง
28 / 5 / 69

ผู้จัดการอาคาร
... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอกร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
229	ชั้น 12-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
230	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
231	ชั้น 12-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
232	ชั้น 12-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
233	ชั้น 12-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
234	ชั้น 12-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
235	ชั้น 12-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
236	ชั้น 12-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
237	ชั้น 12-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
238	ชั้น 12-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
239	ชั้น 12-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
240	ชั้น 11-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
241	ชั้น 11-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
242	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
243	ชั้น 11-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
244	ชั้น 11-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
245	ชั้น 11-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
246	ชั้น 11-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
247	ชั้น 11-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
248	ชั้น 11-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
249	ชั้น 11-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
250	ชั้น 11-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
251	ชั้น 11-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
252	ชั้น 10-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
253	ชั้น 10-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
254	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
255	ชั้น 10-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
256	ชั้น 10-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
257	ชั้น 10-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
258	ชั้น 10-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
259	ชั้น 10-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
260	ชั้น 10-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
261	ชั้น 10-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
262	ชั้น 10-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
263	ชั้น 10-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
264	ชั้น 9-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
265	ชั้น 9-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
266	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
28 / 5 / 69

หัวหน้าช่าง
28 / 5 / 69

ผู้จัดการอาคาร
... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
343	ชั้น 3-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
344	ชั้น 3-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
345	ชั้น 3-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
346	ชั้น 3-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
347	ชั้น 3-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
348	ชั้น 2-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
349	ชั้น 2-2 ห้องพัดลม	/		/		/			
350	ชั้น 2-3 ห้อง MDB	/		/		/			
351	ชั้น 2-4 ห้อง Generator	/		/		/			
352	ชั้น 2-5 ห้อง AHU	/		/		/			
353	ชั้น 2-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			
354	ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
355	ชั้น 2-8 ห้อง Canteen	/		/		/			
356	ชั้น 2-9 หน้าห้องเก็บของ	/		/		/			
357	ชั้น 2-10 ห้องเก็บของ	/		/		/			
358	ชั้น 2-11 ใบบันได ST2	/		/		/			
359	ชั้น G-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
360	ชั้น G-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
361	ชั้น G-3 ทางเดินหน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
362	ชั้น G-4 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
363	ชั้น G-5 สำนักงานนิติบุคคลฯ	/		/		/			
364	ชั้น G-6 ห้อง Control	/		/		/			
365	ชั้น G-7 Lobby_Emergency Down Light	/		/		/			
366	ชั้น G-8 Lobby_Emergency Down Light	/		/		/			
367	ชั้น G-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
368	ชั้น G-10 โถง Auto Park_Emergency Down Light	/		/		/			
369	ชั้น G-11 ห้อง Control Auto Park	/		/		/			
370	ชั้น G-12 ใบบันได ST2	/		/		/			
371	ชั้น B-1 บันได ST2	/		/		/			
372	ชั้น B-2 ห้อง Pump น้ำดี	/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			
		/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
305	ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
306	ชั้น 6-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
307	ชั้น 6-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
308	ชั้น 6-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
309	ชั้น 6-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
310	ชั้น 6-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
311	ชั้น 6-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
312	ชั้น 5-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
313	ชั้น 5-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
314	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
315	ชั้น 5-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
316	ชั้น 5-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
317	ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
318	ชั้น 5-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
319	ชั้น 5-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
320	ชั้น 5-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
321	ชั้น 5-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
322	ชั้น 5-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
323	ชั้น 5-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
324	ชั้น 4-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
325	ชั้น 4-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
326	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
327	ชั้น 4-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
328	ชั้น 4-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
329	ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
330	ชั้น 4-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
331	ชั้น 4-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
332	ชั้น 4-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
333	ชั้น 4-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
334	ชั้น 4-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
335	ชั้น 4-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
336	ชั้น 3-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
337	ชั้น 3-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
338	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
339	ชั้น 3-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
340	ชั้น 3-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
341	ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
342	ชั้น 3-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 27-7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
40	ชั้น 27-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
41	ชั้น 27-9 สระว่ายน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
42	ชั้น 27-10 ใบบันได ST2	/		/		/			
43	ชั้น 26B-1 ใบบันได ST1 (ฝั่ง ST1)	/		/		/			
44	ชั้น 26B-2 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
45	ชั้น 26B-3 ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	/		/		/			
46	ชั้น 26B-4 ใบบันได ST2 (ฝั่ง ST2)	/		/		/			
47	ชั้น 26B-5 หน้าห้องเก็บของ	/		/		/			
48	ชั้น 26B-6 ห้อง Pressunzed Fan	/		/		/			
49	ชั้น 26B-7 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
50	ชั้น 26B-8 ใบบันได ST2	/		/		/			
51	ชั้น 26-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
52	ชั้น 26-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
53	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
54	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
55	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
56	ชั้น 26-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
57	ชั้น 26-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
58	ชั้น 26-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
59	ชั้น 26-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
60	ชั้น 26-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
61	ชั้น 26-11 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
62	ชั้น 25-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
63	ชั้น 25-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
64	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
65	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
66	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
67	ชั้น 25-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
68	ชั้น 25-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
69	ชั้น 25-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
70	ชั้น 25-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
71	ชั้น 25-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
72	ชั้น 25-11 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
73	ชั้น 24-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
74	ชั้น 24-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
75	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
76	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค / หัวหน้าช่าง / ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

../../.. ../../.. ../../..

น.3/39

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 ห้อง FireMan Lift	/		/		/			
2	ชั้น RF-2 หน้าประตู ST2	/		/		/			
3	ชั้น RF-3 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
4	ชั้น 30-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 30-2 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
6	ชั้น 29-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
7	ชั้น 29-2 ห้อง Booster Pump	/		/		/			
8	ชั้น 29-3 หน้าโถง FireMan Lift_Emergency Down Light	/		/		/			
9	ชั้น 29-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
10	ชั้น 29-5 ห้องลิฟต์โดยสาร	/		/		/			
11	ชั้น 29-6 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
12	ชั้น 29-7 ห้องเก็บของ	/		/		/			
13	ชั้น 29-8 ห้อง CDU	/		/		/			
14	ชั้น 29-9 ใบบันได ST2	/		/		/			
15	ชั้น 28-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
16	ชั้น 28-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
17	ชั้น 28-3 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
18	ชั้น 28-4 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
19	ชั้น 28-5 หน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
20	ชั้น 28-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			
21	ชั้น 28-7 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
22	ชั้น 28-8 หน้าประตู ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
23	ชั้น 28-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
24	ชั้น 28-10 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
25	ชั้น 28-11 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
26	ชั้น 28-12 Co-Working_Emergency Down Light	/		/		/			
27	ชั้น 28-13 Life Lounge_Emergency Down Light	/		/		/			
28	ชั้น 28-14 Life Lounge_Emergency Down Light	/		/		/			
29	ชั้น 28-15 GYM_Emergency Down Light	/		/		/			
30	ชั้น 28-16 GYM_Emergency Down Light	/		/		/			
31	ชั้น 28-17 Pilates_Emergency Down Light	/		/		/			
32	ชั้น 28-18 ใบบันได ST2	/		/		/			
33	ชั้น 27-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
34	ชั้น 27-2 ใบบันไดหนีไฟ ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
35	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
36	ชั้น 27-4 ห้องน้ำหญิง_Emergency Down Light	/		/		/			
37	ชั้น 27-5 ห้องน้ำชาย_Emergency Down Light	/		/		/			
38	ชั้น 27-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค / หัวหน้าช่าง / ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

../../.. ../../.. ../../..

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/6/19
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 21-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
116	ชั้น 21-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
117	ชั้น 21-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
118	ชั้น 21-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
119	ชั้น 21-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
120	ชั้น 20-1 ในบันได ST1	/		/		/			
121	ชั้น 20-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
122	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
123	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
124	ชั้น 20-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
125	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
126	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
127	ชั้น 20-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
128	ชั้น 20-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
129	ชั้น 20-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
130	ชั้น 20-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
131	ชั้น 20-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
132	ชั้น 20-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
133	ชั้น 20-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
134	ชั้น 19-1 ในบันได ST1	/		/		/			
135	ชั้น 19-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
136	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
137	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
138	ชั้น 19-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
139	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
140	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
141	ชั้น 19-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
142	ชั้น 19-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
143	ชั้น 19-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
144	ชั้น 19-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
145	ชั้น 19-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
146	ชั้น 19-13 ทางเดินฝั่ง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
147	ชั้น 19-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 18-1 ในบันได ST1	/		/		/			
149	ชั้น 18-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
150	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
151	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
152	ชั้น 18-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	วันที่ตรวจสอบ 28/6/19
อาคาร	(Emergency Light)	รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
78	ชั้น 24-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
79	ชั้น 24-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
80	ชั้น 24-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
81	ชั้น 24-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
82	ชั้น 24-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
83	ชั้น 24-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
84	ชั้น 23-1 ในบันได ST1	/		/		/			
85	ชั้น 23-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
86	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
87	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
88	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
89	ชั้น 23-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
90	ชั้น 23-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
91	ชั้น 23-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
92	ชั้น 23-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
93	ชั้น 23-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
94	ชั้น 23-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
95	ชั้น 22-1 ในบันได ST1	/		/		/			
96	ชั้น 22-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
97	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
98	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
99	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
100	ชั้น 22-6 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
101	ชั้น 22-7 โถง FireMan Lift	/		/		/			
102	ชั้น 22-8 ห้องพักขยะ	/		/		/			
103	ชั้น 22-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
104	ชั้น 22-10 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
105	ชั้น 22-11 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 21-1 ในบันได ST1	/		/		/			
107	ชั้น 21-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
108	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
109	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
110	ชั้น 21-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
111	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
112	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
113	ชั้น 21-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
114	ชั้น 21-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ [redacted]		
28/6/19	28/6/19	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
191	ชั้น 15-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
192	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
193	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
194	ชั้น 15-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
195	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
196	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
197	ชั้น 15-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
198	ชั้น 15-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
199	ชั้น 15-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
200	ชั้น 15-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
201	ชั้น 15-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
202	ชั้น 15-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
203	ชั้น 15-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
204	ชั้น 14-1 ในบันได ST1	/		/		/			
205	ชั้น 14-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
206	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
207	ชั้น 14-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
208	ชั้น 14-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
209	ชั้น 14-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
210	ชั้น 14-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
211	ชั้น 14-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
212	ชั้น 14-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
213	ชั้น 14-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
214	ชั้น 14-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
215	ชั้น 14-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
216	ชั้น 12A-1 ในบันได ST1	/		/		/			
217	ชั้น 12A-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
218	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
219	ชั้น 12A-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
220	ชั้น 12A-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
221	ชั้น 12A-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
222	ชั้น 12A-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
223	ชั้น 12A-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
224	ชั้น 12A-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
225	ชั้น 12A-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
226	ชั้น 12A-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
227	ชั้น 12A-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
228	ชั้น 12-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
154	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
155	ชั้น 18-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
156	ชั้น 18-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
157	ชั้น 18-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
158	ชั้น 18-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
159	ชั้น 18-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
160	ชั้น 18-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
161	ชั้น 18-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
162	ชั้น 17-1 ในบันได ST1	/		/		/			
163	ชั้น 17-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
164	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
165	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
166	ชั้น 17-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
167	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
168	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
169	ชั้น 17-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
170	ชั้น 17-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
171	ชั้น 17-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
172	ชั้น 17-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
173	ชั้น 17-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
174	ชั้น 17-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
175	ชั้น 17-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
176	ชั้น 16-1 ในบันได ST1	/		/		/			
177	ชั้น 16-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
178	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
179	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
180	ชั้น 16-5 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
181	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
182	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
183	ชั้น 16-8 โถง FireMan Lift	/		/		/			
184	ชั้น 16-9 ห้องพักขยะ	/		/		/			
185	ชั้น 16-10 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
186	ชั้น 16-11 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
187	ชั้น 16-12 ทางเดิน ส/ก (ขวา)_Emergency Down Light	/		/		/			
188	ชั้น 16-13 ทางเดินลัง ST2_Emergency Down Light	/		/		/			
189	ชั้น 16-13 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
190	ชั้น 15-1 ในบันได ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

น.3/41

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
267	ชั้น 9-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
268	ชั้น 9-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
269	ชั้น 9-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
270	ชั้น 9-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
271	ชั้น 9-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
272	ชั้น 9-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
273	ชั้น 9-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
274	ชั้น 9-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
275	ชั้น 9-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
276	ชั้น 8-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
277	ชั้น 8-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
278	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
279	ชั้น 8-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
280	ชั้น 8-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
281	ชั้น 8-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
282	ชั้น 8-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
283	ชั้น 8-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
284	ชั้น 8-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
285	ชั้น 8-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
286	ชั้น 8-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
287	ชั้น 8-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
288	ชั้น 7-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
289	ชั้น 7-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
290	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
291	ชั้น 7-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
292	ชั้น 7-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
293	ชั้น 7-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
294	ชั้น 7-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
295	ชั้น 7-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
296	ชั้น 7-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
297	ชั้น 7-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
298	ชั้น 7-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
299	ชั้น 7-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
300	ชั้น 6-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
301	ชั้น 6-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
302	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
303	ชั้น 6-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
304	ชั้น 6-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

28/6/69

หัวหน้าช่าง

28/6/69

ผู้จัดการอาคาร

...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
229	ชั้น 12-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
230	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
231	ชั้น 12-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
232	ชั้น 12-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
233	ชั้น 12-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
234	ชั้น 12-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
235	ชั้น 12-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
236	ชั้น 12-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
237	ชั้น 12-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
238	ชั้น 12-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
239	ชั้น 12-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
240	ชั้น 11-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
241	ชั้น 11-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
242	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
243	ชั้น 11-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
244	ชั้น 11-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
245	ชั้น 11-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
246	ชั้น 11-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
247	ชั้น 11-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
248	ชั้น 11-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
249	ชั้น 11-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
250	ชั้น 11-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
251	ชั้น 11-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
252	ชั้น 10-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
253	ชั้น 10-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
254	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
255	ชั้น 10-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
256	ชั้น 10-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
257	ชั้น 10-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
258	ชั้น 10-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
259	ชั้น 10-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
260	ชั้น 10-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
261	ชั้น 10-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
262	ชั้น 10-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
263	ชั้น 10-12 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
264	ชั้น 9-1 ใบบันได ST1	/		/		/			
265	ชั้น 9-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
266	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]

28/6/69

หัวหน้าช่าง

28/6/69

ผู้จัดการอาคาร

...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
343	ชั้น 3-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
344	ชั้น 3-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
345	ชั้น 3-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
346	ชั้น 3-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
347	ชั้น 3-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
348	ชั้น 2-1 ในบันได ST1	/		/		/			
349	ชั้น 2-2 ห้องพัดลม	/		/		/			
350	ชั้น 2-3 ห้อง MDB	/		/		/			
351	ชั้น 2-4 ห้อง Generator	/		/		/			
352	ชั้น 2-5 ห้อง AHU	/		/		/			
353	ชั้น 2-6 โถง FireMan Lift	/		/		/			
354	ชั้น 2-7 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
355	ชั้น 2-8 ห้อง Canteen	/		/		/			
356	ชั้น 2-9 หน้าห้องเก็บของ	/		/		/			
357	ชั้น 2-10 ห้องเก็บของ	/		/		/			
358	ชั้น 2-11 ในบันได ST2	/		/		/			
359	ชั้น G-1 ในบันได ST1	/		/		/			
360	ชั้น G-2 โถง FireMan Lift	/		/		/			
361	ชั้น G-3 ทางเดินหน้าห้องน้ำ_Emergency Down Light	/		/		/			
362	ชั้น G-4 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
363	ชั้น G-5 สำนักงานนิติบุคคลฯ	/		/		/			
364	ชั้น G-6 ห้อง Control	/		/		/			
365	ชั้น G-7 Lobby_Emergency Down Light	/		/		/			
366	ชั้น G-8 Lobby_Emergency Down Light	/		/		/			
367	ชั้น G-9 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
368	ชั้น G-10 โถง Auto Park_Emergency Down Light	/		/		/			
369	ชั้น G-11 ห้อง Control Auto Park	/		/		/			
370	ชั้น G-12 ในบันได ST2	/		/		/			
371	ชั้น B-1 บันได ST2	/		/		/			
372	ชั้น B-2 ห้อง Pump น้ำดี	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... EL ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
305	ชั้น 6-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
306	ชั้น 6-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
307	ชั้น 6-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
308	ชั้น 6-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
309	ชั้น 6-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
310	ชั้น 6-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
311	ชั้น 6-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
312	ชั้น 5-1 ในบันได ST1	/		/		/			
313	ชั้น 5-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
314	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
315	ชั้น 5-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
316	ชั้น 5-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
317	ชั้น 5-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
318	ชั้น 5-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
319	ชั้น 5-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
320	ชั้น 5-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
321	ชั้น 5-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
322	ชั้น 5-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
323	ชั้น 5-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
324	ชั้น 4-1 ในบันได ST1	/		/		/			
325	ชั้น 4-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
326	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
327	ชั้น 4-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
328	ชั้น 4-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
329	ชั้น 4-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
330	ชั้น 4-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			
331	ชั้น 4-8 โถงลิฟต์โดยสาร_Emergency Down Light	/		/		/			
332	ชั้น 4-9 ห้องไฟฟ้า	/		/		/			
333	ชั้น 4-10 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
334	ชั้น 4-11 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
335	ชั้น 4-12 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
336	ชั้น 3-1 ในบันได ST1	/		/		/			
337	ชั้น 3-2 ทางเดินหน้า ST1_Emergency Down Light	/		/		/			
338	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก_Emergency Down Light	/		/		/			
339	ชั้น 3-4 โถง FireMan Lift	/		/		/			
340	ชั้น 3-5 ห้องพักขยะ	/		/		/			
341	ชั้น 3-6 ทางเดิน ส/ก (ซ้าย)_Emergency Down Light	/		/		/			
342	ชั้น 3-7 หน้าห้องไฟฟ้า_Emergency Down Light	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 23-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
40	ชั้น 23-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
41	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
42	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
43	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
44	ชั้น 23-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
45	ชั้น 22-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
46	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
47	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
48	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
49	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
50	ชั้น 22-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
51	ชั้น 21-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
52	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
53	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
54	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
55	ชั้น 21-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
56	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
57	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
58	ชั้น 21-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
59	ชั้น 20-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
60	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
61	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
62	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
63	ชั้น 20-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
64	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
65	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
66	ชั้น 20-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
67	ชั้น 19-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
68	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
69	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
70	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
71	ชั้น 19-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
72	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
73	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
74	ชั้น 19-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
75	ชั้น 18-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
76	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

28 / 1 / 69 | 28 / 1 / 69 | ... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
3	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 29-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 29-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
7	ชั้น 28-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
8	ชั้น 28-2 หน้าห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
9	ชั้น 28-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
10	ชั้น 28-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28-5 ห้อง Co-Working	✓		✓		✓			
12	ชั้น 28-6 ห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
13	ชั้น 28-7 ห้อง GYM	✓		✓		✓			
14	ชั้น 27-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
15	ชั้น 27-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
16	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
17	ชั้น 27-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
18	ชั้น 26B-1 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
19	ชั้น 26B-2 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
20	ชั้น 26B-3 ใบประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
21	ชั้น 26-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
22	ชั้น 26-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
23	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
24	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
25	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
26	ชั้น 26-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
27	ชั้น 25-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
28	ชั้น 25-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
29	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
30	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
31	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
32	ชั้น 25-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 24-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
34	ชั้น 24-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
35	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
36	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
37	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
38	ชั้น 24-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร

[redacted]

... / ... / 69 | 28 / 1 / 69 | ... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
116	ชั้น 12A-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
117	ชั้น 12A-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
118	ชั้น 12A-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
119	ชั้น 12-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
120	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
121	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
122	ชั้น 12-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
123	ชั้น 12-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
124	ชั้น 12-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
125	ชั้น 11-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
126	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
127	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
128	ชั้น 11-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
129	ชั้น 11-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
130	ชั้น 11-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
131	ชั้น 10-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
132	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
133	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
134	ชั้น 10-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
135	ชั้น 10-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
136	ชั้น 10-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
137	ชั้น 9-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
138	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
139	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
140	ชั้น 9-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
141	ชั้น 9-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
142	ชั้น 9-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
143	ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
144	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
145	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
146	ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
147	ชั้น 8-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
148	ชั้น 8-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
149	ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
150	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
151	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
152	ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ 28/1/69

ลงชื่อ 28/1/69

ลงชื่อ ..... / /

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
78	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
79	ชั้น 18-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
80	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
81	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
82	ชั้น 18-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
83	ชั้น 17-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
84	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
85	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
86	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
87	ชั้น 17-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
88	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
89	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
90	ชั้น 17-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
91	ชั้น 16-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
92	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
93	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
94	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
95	ชั้น 16-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
96	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
97	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
98	ชั้น 16-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
99	ชั้น 15-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
100	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
101	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
102	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
103	ชั้น 15-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
104	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
105	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
106	ชั้น 15-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
107	ชั้น 14-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
108	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
109	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
110	ชั้น 14-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
111	ชั้น 14-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
112	ชั้น 14-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
113	ชั้น 12A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
114	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

[redacted]

ลงชื่อ 28/1/69

ลงชื่อ 28/1/69

ลงชื่อ ..... / /

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
3	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 29-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 29-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
7	ชั้น 28-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
8	ชั้น 28-2 หน้าห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
9	ชั้น 28-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
10	ชั้น 28-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28-5 ห้อง Co-Working	✓		✓		✓			
12	ชั้น 28-6 ห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
13	ชั้น 28-7 ห้อง GYM	✓		✓		✓			
14	ชั้น 27-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
15	ชั้น 27-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
16	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
17	ชั้น 27-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
18	ชั้น 26B-1 ใกล้บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
19	ชั้น 26B-2 ใกล้บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
20	ชั้น 26B-3 ใกล้ประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
21	ชั้น 26-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
22	ชั้น 26-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
23	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
24	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
25	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
26	ชั้น 26-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
27	ชั้น 25-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
28	ชั้น 25-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
29	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
30	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
31	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
32	ชั้น 25-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 24-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
34	ชั้น 24-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
35	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
36	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
37	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
38	ชั้น 24-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
25 / 2 / 69

หัวหน้าช่าง
28 / 2 / 69

ผู้จัดการอาคาร
..... / ..... / .....

น.3/46

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/1/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
154	ชั้น 7-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
155	ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
156	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
157	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
158	ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
159	ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
160	ชั้น 6-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
161	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
162	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
163	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
164	ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
165	ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
166	ชั้น 5-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
167	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
168	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
169	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
170	ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
171	ชั้น 4-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
172	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
173	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
174	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
175	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
176	ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
177	ชั้น 3-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
178	ชั้น 3-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
179	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
180	ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
181	ชั้น 2-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
182	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
183	ชั้น G-1 ใกล้บันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
184	ชั้น G-2 ประตูหน้าห้องน้ำ	✓		✓		✓			
185	ชั้น G-3 Lobby	✓		✓		✓			
186	ชั้น G-4 ใกล้บันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
28 / 1 / 69

หัวหน้าช่าง
28 / 1 / 69

ผู้จัดการอาคาร
..... / ..... / .....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/12/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
78	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
79	ชั้น 18-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
80	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
81	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
82	ชั้น 18-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
83	ชั้น 17-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
84	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
85	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
86	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
87	ชั้น 17-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
88	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
89	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
90	ชั้น 17-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
91	ชั้น 16-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
92	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
93	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
94	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
95	ชั้น 16-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
96	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
97	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
98	ชั้น 16-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
99	ชั้น 15-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
101	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
102	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
103	ชั้น 15-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
104	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
105	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 15-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
107	ชั้น 14-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
108	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
109	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
110	ชั้น 14-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
111	ชั้น 14-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
112	ชั้น 14-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 12A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
114	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ .....

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/12/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 23-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 23-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
41	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
42	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
43	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
44	ชั้น 23-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
45	ชั้น 22-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
46	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
47	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
48	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
49	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
50	ชั้น 22-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
51	ชั้น 21-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
52	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
53	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
54	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
55	ชั้น 21-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
56	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
57	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
58	ชั้น 21-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
59	ชั้น 20-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
61	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
62	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
63	ชั้น 20-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
64	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
65	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
66	ชั้น 20-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
67	ชั้น 19-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
68	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
69	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
70	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
71	ชั้น 19-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
72	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
73	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
74	ชั้น 19-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
75	ชั้น 18-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ .....

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
154	ชั้น 7-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
155	ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
156	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
157	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
158	ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
159	ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
160	ชั้น 6-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
161	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
162	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
163	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
164	ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
165	ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
166	ชั้น 5-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
167	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
168	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
169	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
170	ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
171	ชั้น 4-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
172	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
173	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
174	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
175	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
176	ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
177	ชั้น 3-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
178	ชั้น 3-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
179	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
180	ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
181	ชั้น 2-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
182	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
183	ชั้น G-1 ไนบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
184	ชั้น G-2 ประตูหน้าห้องน้ำ	/		/		/			
185	ชั้น G-3 Lobby	/		/		/			
186	ชั้น G-4 ไนบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 2 / 69	28 / 2 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/2/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
116	ชั้น 12A-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
117	ชั้น 12A-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
118	ชั้น 12A-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
119	ชั้น 12-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
120	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
121	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
122	ชั้น 12-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
123	ชั้น 12-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
124	ชั้น 12-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 11-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
126	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
127	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
128	ชั้น 11-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
129	ชั้น 11-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
130	ชั้น 11-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
131	ชั้น 10-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
132	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
133	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
134	ชั้น 10-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
135	ชั้น 10-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
136	ชั้น 10-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
137	ชั้น 9-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
138	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
139	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
140	ชั้น 9-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
141	ชั้น 9-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
142	ชั้น 9-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
143	ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
144	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
145	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
146	ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
147	ชั้น 8-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 8-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
149	ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
150	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
151	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
152	ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 2 / 69	28 / 2 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 23-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
40	ชั้น 23-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
41	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
42	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
43	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
44	ชั้น 23-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
45	ชั้น 22-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
46	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
47	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
48	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
49	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
50	ชั้น 22-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
51	ชั้น 21-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
52	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
53	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
54	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
55	ชั้น 21-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
56	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
57	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
58	ชั้น 21-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
59	ชั้น 20-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
60	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
61	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
62	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
63	ชั้น 20-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
64	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
65	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
66	ชั้น 20-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
67	ชั้น 19-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
68	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
69	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
70	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
71	ชั้น 19-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
72	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
73	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
74	ชั้น 19-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
75	ชั้น 18-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
76	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
28 / 3 / 69

หัวหน้าช่าง
28 / 3 / 69

ผู้จัดการอาคาร
... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...
อาคาร .....

ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ
(FIRE EXIT)

วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
3	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 29-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 29-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
7	ชั้น 28-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
8	ชั้น 28-2 หน้าห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
9	ชั้น 28-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
10	ชั้น 28-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28-5 ห้อง Co-Working	✓		✓		✓			
12	ชั้น 28-6 ห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
13	ชั้น 28-7 ห้อง GYM	✓		✓		✓			
14	ชั้น 27-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
15	ชั้น 27-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
16	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
17	ชั้น 27-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
18	ชั้น 26B-1 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
19	ชั้น 26B-2 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
20	ชั้น 26B-3 ใบประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
21	ชั้น 26-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
22	ชั้น 26-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
23	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
24	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
25	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
26	ชั้น 26-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
27	ชั้น 25-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
28	ชั้น 25-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
29	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
30	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
31	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
32	ชั้น 25-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 24-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
34	ชั้น 24-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
35	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
36	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
37	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
38	ชั้น 24-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค [redacted]
28 / 3 / 69

หัวหน้าช่าง
28 / 3 / 69

ผู้จัดการอาคาร
... / ... / ...

น.3/49

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
116	ชั้น 12A-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
117	ชั้น 12A-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
118	ชั้น 12A-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
119	ชั้น 12-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
120	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
121	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
122	ชั้น 12-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
123	ชั้น 12-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
124	ชั้น 12-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
125	ชั้น 11-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
126	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
127	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
128	ชั้น 11-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
129	ชั้น 11-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
130	ชั้น 11-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
131	ชั้น 10-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
132	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
133	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
134	ชั้น 10-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
135	ชั้น 10-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
136	ชั้น 10-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
137	ชั้น 9-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
138	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
139	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
140	ชั้น 9-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
141	ชั้น 9-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
142	ชั้น 9-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
143	ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
144	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
145	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
146	ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
147	ชั้น 8-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
148	ชั้น 8-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
149	ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
150	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
151	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
152	ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 3 / 69	28 / 3 / 69	...../...../.....

น.3/50

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
78	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
79	ชั้น 18-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
80	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
81	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
82	ชั้น 18-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
83	ชั้น 17-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
84	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
85	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
86	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
87	ชั้น 17-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
88	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
89	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
90	ชั้น 17-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
91	ชั้น 16-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
92	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
93	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
94	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
95	ชั้น 16-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
96	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
97	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
98	ชั้น 16-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
99	ชั้น 15-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
100	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
101	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
102	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
103	ชั้น 15-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
104	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
105	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
106	ชั้น 15-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
107	ชั้น 14-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
108	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
109	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
110	ชั้น 14-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
111	ชั้น 14-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
112	ชั้น 14-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
113	ชั้น 12A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
114	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 3 / 69	28 / 3 / 69	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอ็กซ์เปิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
3	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 29-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 29-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
7	ชั้น 28-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
8	ชั้น 28-2 หน้าห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
9	ชั้น 28-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
10	ชั้น 28-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28-5 ห้อง Co-Working	✓		✓		✓			
12	ชั้น 28-6 ห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
13	ชั้น 29-7 ห้อง GYM	✓		✓		✓			
14	ชั้น 27-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
15	ชั้น 27-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
16	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
17	ชั้น 27-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
18	ชั้น 26B-1 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
19	ชั้น 26B-2 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
20	ชั้น 26B-3 ในประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
21	ชั้น 26-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
22	ชั้น 26-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
23	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
24	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
25	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
26	ชั้น 26-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
27	ชั้น 25-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
28	ชั้น 25-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
29	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
30	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
31	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
32	ชั้น 25-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 24-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
34	ชั้น 24-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
35	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
36	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
37	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
38	ชั้น 24-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 4 / 69	28 / 4 / 69	... / ... / ...

น.3/51

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เอ็กซ์เปิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/3/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
154	ชั้น 7-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
155	ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
156	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
157	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
158	ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
159	ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
160	ชั้น 6-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
161	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
162	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
163	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
164	ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
165	ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
166	ชั้น 5-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
167	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
168	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
169	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
170	ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
171	ชั้น 4-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
172	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
173	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
174	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
175	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
176	ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
177	ชั้น 3-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
178	ชั้น 3-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
179	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
180	ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
181	ชั้น 2-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
182	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
183	ชั้น G-1 ในบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
184	ชั้น G-2 ประตูหน้าห้องน้ำ	✓		✓		✓			
185	ชั้น G-3 Lobby	✓		✓		✓			
186	ชั้น G-4 ในบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 3 / 69	28 / 3 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
78	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
79	ชั้น 18-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
80	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
81	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
82	ชั้น 18-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
83	ชั้น 17-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
84	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
85	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
86	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
87	ชั้น 17-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
88	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
89	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
90	ชั้น 17-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
91	ชั้น 16-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
92	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
93	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
94	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
95	ชั้น 16-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
96	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
97	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
98	ชั้น 16-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
99	ชั้น 15-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
101	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
102	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
103	ชั้น 15-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
104	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
105	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 15-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
107	ชั้น 14-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
108	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
109	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
110	ชั้น 14-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
111	ชั้น 14-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
112	ชั้น 14-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 12A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
114	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 23-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 23-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
41	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
42	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
43	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
44	ชั้น 23-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
45	ชั้น 22-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
46	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
47	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
48	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
49	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
50	ชั้น 22-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
51	ชั้น 21-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
52	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
53	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
54	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
55	ชั้น 21-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
56	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
57	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
58	ชั้น 21-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
59	ชั้น 20-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
61	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
62	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
63	ชั้น 20-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
64	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
65	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
66	ชั้น 20-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
67	ชั้น 19-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
68	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
69	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
70	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
71	ชั้น 19-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
72	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
73	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
74	ชั้น 19-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
75	ชั้น 18-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28/4/69	28/4/69	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
154	ชั้น 7-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
155	ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
156	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
157	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
158	ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
159	ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
160	ชั้น 6-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
161	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
162	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
163	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
164	ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
165	ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
166	ชั้น 5-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
167	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
168	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
169	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
170	ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
171	ชั้น 4-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
172	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
173	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
174	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
175	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
176	ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
177	ชั้น 3-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
178	ชั้น 3-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
179	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
180	ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
181	ชั้น 2-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
182	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
183	ชั้น G-1 ใหบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
184	ชั้น G-2 ประตูหน้าห้องน้ำ	/		/		/			
185	ชั้น G-3 Lobby	/		/		/			
186	ชั้น G-4 ใหบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28/4/69	28/4/69	...../...../.....

น.3/53

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/4/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
116	ชั้น 12A-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
117	ชั้น 12A-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
118	ชั้น 12A-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
119	ชั้น 12-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
120	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
121	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
122	ชั้น 12-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
123	ชั้น 12-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
124	ชั้น 12-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 11-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
126	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
127	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
128	ชั้น 11-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
129	ชั้น 11-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
130	ชั้น 11-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
131	ชั้น 10-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
132	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
133	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
134	ชั้น 10-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
135	ชั้น 10-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
136	ชั้น 10-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
137	ชั้น 9-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
138	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
139	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
140	ชั้น 9-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
141	ชั้น 9-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
142	ชั้น 9-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
143	ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
144	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
145	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
146	ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
147	ชั้น 8-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 8-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
149	ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
150	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
151	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
152	ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28/4/69	28/4/69	...../...../.....

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 23-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 23-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
41	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
42	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
43	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
44	ชั้น 23-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
45	ชั้น 22-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
46	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
47	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
48	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
49	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
50	ชั้น 22-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
51	ชั้น 21-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
52	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
53	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
54	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
55	ชั้น 21-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
56	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
57	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
58	ชั้น 21-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
59	ชั้น 20-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
61	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
62	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
63	ชั้น 20-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
64	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
65	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
66	ชั้น 20-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
67	ชั้น 19-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
68	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
69	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
70	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
71	ชั้น 19-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
72	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
73	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
74	ชั้น 19-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
75	ชั้น 18-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร		รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
3	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
4	ชั้น 29-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
5	ชั้น 29-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
6	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
7	ชั้น 28-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
8	ชั้น 28-2 หน้าห้อง Life Lounge	/		/		/			
9	ชั้น 28-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
10	ชั้น 28-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
11	ชั้น 28-5 ห้อง Co-Working	/		/		/			
12	ชั้น 28-6 ห้อง Life Lounge	/		/		/			
13	ชั้น 28-7 ห้อง GYM	/		/		/			
14	ชั้น 27-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
15	ชั้น 27-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
16	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
17	ชั้น 27-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
18	ชั้น 26B-1 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
19	ชั้น 26B-2 ใบบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			
20	ชั้น 26B-3 ใบประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
21	ชั้น 26-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
22	ชั้น 26-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
23	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
24	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
25	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
26	ชั้น 26-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
27	ชั้น 25-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
28	ชั้น 25-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
29	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
30	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
31	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
32	ชั้น 25-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
33	ชั้น 24-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
34	ชั้น 24-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
35	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
36	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
37	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
38	ชั้น 24-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

บริษัทงานโดย บริษัท พลัส ทริลพเพอร์ตี้ จำกัด

FDM-PMD-070 Rev.00/15 Aug 2020

น.3/54

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
116	ชั้น 12A-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
117	ชั้น 12A-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
118	ชั้น 12A-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
119	ชั้น 12-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
120	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
121	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
122	ชั้น 12-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
123	ชั้น 12-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
124	ชั้น 12-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 11-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
126	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
127	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
128	ชั้น 11-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
129	ชั้น 11-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
130	ชั้น 11-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
131	ชั้น 10-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
132	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
133	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
134	ชั้น 10-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
135	ชั้น 10-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
136	ชั้น 10-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
137	ชั้น 9-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
138	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
139	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
140	ชั้น 9-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
141	ชั้น 9-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
142	ชั้น 9-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
143	ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
144	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
145	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
146	ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
147	ชั้น 8-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 8-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
149	ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
150	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
151	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
152	ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

น.3/55

บริษัทงานโดย บริษัท พลัส พริ้นท์เทคซิตี้ จำกัด

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
78	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
79	ชั้น 18-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
80	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
81	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
82	ชั้น 18-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
83	ชั้น 17-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
84	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
85	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
86	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
87	ชั้น 17-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
88	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
89	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
90	ชั้น 17-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
91	ชั้น 16-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
92	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
93	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
94	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
95	ชั้น 16-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
96	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
97	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
98	ชั้น 16-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
99	ชั้น 15-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
101	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
102	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
103	ชั้น 15-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
104	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
105	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 15-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
107	ชั้น 14-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
108	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
109	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
110	ชั้น 14-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
111	ชั้น 14-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
112	ชั้น 14-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 12A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
114	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

บริษัทงานโดย บริษัท พลัส พริ้นท์เทคซิตี้ จำกัด

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ชั้น RF-1 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
2	ชั้น 30-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
3	ชั้น 30-2 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
4	ชั้น 29-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
5	ชั้น 29-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
6	ชั้น 29-3 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
7	ชั้น 28-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
8	ชั้น 28-2 หน้าห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
9	ชั้น 28-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
10	ชั้น 28-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
11	ชั้น 28-5 ห้อง Co-Working	✓		✓		✓			
12	ชั้น 28-6 ห้อง Life Lounge	✓		✓		✓			
13	ชั้น 28-7 ห้อง GYM	✓		✓		✓			
14	ชั้น 27-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
15	ชั้น 27-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
16	ชั้น 27-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
17	ชั้น 27-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
18	ชั้น 26B-1 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
19	ชั้น 26B-2 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
20	ชั้น 26B-3 ใบประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
21	ชั้น 26-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
22	ชั้น 26-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
23	ชั้น 26-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
24	ชั้น 26-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
25	ชั้น 26-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
26	ชั้น 26-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
27	ชั้น 25-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
28	ชั้น 25-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
29	ชั้น 25-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
30	ชั้น 25-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
31	ชั้น 25-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
32	ชั้น 25-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
33	ชั้น 24-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
34	ชั้น 24-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
35	ชั้น 24-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
36	ชั้น 24-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
37	ชั้น 24-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	✓		✓		✓			
38	ชั้น 24-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

น.3/56

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/5/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
154	ชั้น 7-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
155	ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
156	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
157	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
158	ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
159	ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
160	ชั้น 6-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
161	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
162	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
163	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
164	ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
165	ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
166	ชั้น 5-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
167	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
168	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
169	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
170	ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
171	ชั้น 4-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
172	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
173	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
174	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
175	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
176	ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	✓		✓		✓			
177	ชั้น 3-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
178	ชั้น 3-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
179	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
180	ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก	✓		✓		✓			
181	ชั้น 2-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
182	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			
183	ชั้น G-1 ใบบันไดหนีไฟ ST1	✓		✓		✓			
184	ชั้น G-2 ประตูหน้าห้องน้ำ	✓		✓		✓			
185	ชั้น G-3 Lobby	✓		✓		✓			
186	ชั้น G-4 ใบบันไดหนีไฟ ST2	✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 5 / 69	28 / 5 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
77	ชั้น 18-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
78	ชั้น 18-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
79	ชั้น 18-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
80	ชั้น 18-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
81	ชั้น 18-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
82	ชั้น 18-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
83	ชั้น 17-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
84	ชั้น 17-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
85	ชั้น 17-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
86	ชั้น 17-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
87	ชั้น 17-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
88	ชั้น 17-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
89	ชั้น 17-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
90	ชั้น 17-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
91	ชั้น 16-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
92	ชั้น 16-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
93	ชั้น 16-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
94	ชั้น 16-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
95	ชั้น 16-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
96	ชั้น 16-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
97	ชั้น 16-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
98	ชั้น 16-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
99	ชั้น 16-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
100	ชั้น 15-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
101	ชั้น 15-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
102	ชั้น 15-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
103	ชั้น 15-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
104	ชั้น 15-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
105	ชั้น 15-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
106	ชั้น 15-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
107	ชั้น 14-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
108	ชั้น 14-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
109	ชั้น 14-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
110	ชั้น 14-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
111	ชั้น 14-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
112	ชั้น 14-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
113	ชั้น 12A-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
114	ชั้น 12A-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

น.3/57

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
39	ชั้น 23-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
40	ชั้น 23-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
41	ชั้น 23-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
42	ชั้น 23-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
43	ชั้น 23-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
44	ชั้น 23-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
45	ชั้น 22-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
46	ชั้น 22-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
47	ชั้น 22-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
48	ชั้น 22-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
49	ชั้น 22-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
50	ชั้น 22-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
51	ชั้น 21-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
52	ชั้น 21-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
53	ชั้น 21-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
54	ชั้น 21-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
55	ชั้น 21-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
56	ชั้น 21-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
57	ชั้น 21-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
58	ชั้น 21-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
59	ชั้น 20-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
60	ชั้น 20-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
61	ชั้น 20-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
62	ชั้น 20-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
63	ชั้น 20-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
64	ชั้น 20-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
65	ชั้น 20-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
66	ชั้น 20-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
67	ชั้น 19-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
68	ชั้น 19-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
69	ชั้น 19-3 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
70	ชั้น 19-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
71	ชั้น 19-5 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
72	ชั้น 19-6 ทางเดิน ส/ก (ด้านขวา)	/		/		/			
73	ชั้น 19-7 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
74	ชั้น 19-8 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
75	ชั้น 18-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
76	ชั้น 18-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28 / 6 / 69	28 / 6 / 69	... / ... / ...

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
153	ชั้น 7-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
154	ชั้น 7-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
155	ชั้น 6-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
156	ชั้น 6-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
157	ชั้น 6-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
158	ชั้น 6-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
159	ชั้น 6-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
160	ชั้น 6-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
161	ชั้น 5-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
162	ชั้น 5-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
163	ชั้น 5-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
164	ชั้น 5-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
165	ชั้น 5-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
166	ชั้น 5-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
167	ชั้น 4-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
168	ชั้น 4-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
169	ชั้น 4-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
170	ชั้น 4-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
171	ชั้น 4-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
172	ชั้น 4-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
173	ชั้น 3-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
174	ชั้น 3-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
175	ชั้น 3-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
176	ชั้น 3-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
177	ชั้น 3-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
178	ชั้น 3-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
179	ชั้น 2-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
180	ชั้น 2-2 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
181	ชั้น 2-3 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
182	ชั้น 2-4 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
183	ชั้น G-1 ในบันไดหนีไฟ ST1	/		/		/			
184	ชั้น G-2 ประตูหน้าห้องน้ำ	/		/		/			
185	ชั้น G-3 Lobby	/		/		/			
186	ชั้น G-4 ในบันไดหนีไฟ ST2	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28/6/69	28/6/69	...../...../.....

น.3/58

หน่วยงาน ... เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 ...	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจสอบ 28/6/69
อาคาร	(FIRE EXIT)	รหัสอุปกรณ์ ... FE ...

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
115	ชั้น 12A-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
116	ชั้น 12A-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
117	ชั้น 12A-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
118	ชั้น 12A-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
119	ชั้น 12-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
120	ชั้น 12-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
121	ชั้น 12-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
122	ชั้น 12-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
123	ชั้น 12-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
124	ชั้น 12-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
125	ชั้น 11-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
126	ชั้น 11-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
127	ชั้น 11-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
128	ชั้น 11-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
129	ชั้น 11-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
130	ชั้น 11-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
131	ชั้น 10-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
132	ชั้น 10-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
133	ชั้น 10-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
134	ชั้น 10-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
135	ชั้น 10-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
136	ชั้น 10-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
137	ชั้น 9-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
138	ชั้น 9-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
139	ชั้น 9-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
140	ชั้น 9-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
141	ชั้น 9-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
142	ชั้น 9-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
143	ชั้น 8-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
144	ชั้น 8-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
145	ชั้น 8-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
146	ชั้น 8-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			
147	ชั้น 8-5 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
148	ชั้น 8-6 หน้าประตูหนีไฟ ST2	/		/		/			
149	ชั้น 7-1 หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
150	ชั้น 7-2 ทางเดิน ส/ก หน้าประตูหนีไฟ ST1	/		/		/			
151	ชั้น 7-3 ทางเดิน ส/ก	/		/		/			
152	ชั้น 7-4 ทางเดิน ส/ก (ด้านซ้าย)	/		/		/			

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
[redacted]		
28/6/69	28/6/69	...../...../.....

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ...2569...

หน่วยงาน..เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9....

วันที่	No. ..... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. ..... On Peak (kW)	No. ..... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	468	2	0.000	0.126	[redacted]
2	470	2	0.00	0.138	
3	473	3	0.00	0.146	
4	475	2	0.00	0.154	
5	478	3	0.120	0.154	
6	480	2	0.140	0.158	
7	482	2	0.142	0.158	
8	485	3	0.154	0.158	
9	487	2	0.154	0.158	
10	489	2	0.154	0.158	
11	491	2	0.154	0.158	
12	494	3	0.154	0.158	
13	496	2	0.154	0.158	
14	498	2	0.154	0.158	
15	500	2	0.154	0.158	
16	502	2	0.154	0.158	
17	505	3	0.154	0.154	
18	507	2	0.154	0.158	
19	510	3	0.154	0.158	
20	512	2	0.154	0.158	
21	514	2	0.154	0.158	
22	516	2	0.154	0.158	
23	519	3	0.154	0.154	
24	521	2	0.154	0.158	
25	523	2	0.154	0.158	
26	526	3	0.154	0.158	
27	528	2	0.154	0.158	
28	531 ~~Power~~	3 ~~201~~	0.154	0.158	
29	533	2	0.154	0.158	
30	536	3	0.154	0.158	
31	539	3	0.154	0.158	

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ...2569...

หน่วยงาน..เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9....

วันที่	No. ..... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. ..... On Peak (kW)	No. ..... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	541	2	0.128	0.120	[redacted]
2	543	2	0.134	0.156	
3	546	3	0.160	0.156	
4	549	3	0.160	0.160	
5	551	2	0.160	0.160	
6	554	3	0.160	0.160	
7	556	2	0.160	0.160	
8	559	3	0.160	0.160	
9	561	2	0.160	0.160	
10	564	3	0.160	0.160	
11	567	3	0.160	0.160	
12	569	2	0.160	0.160	
13	571	2	0.160	0.160	
14	574	3	0.160	0.160	
15	576	2	0.160	0.160	
16	579	3	0.160	0.160	
17	582	3	0.160	0.160	
18	584	2	0.160	0.160	
19	587	3	0.164	0.160	
20	590	3	0.164	0.160	
21	592	2	0.164	0.160	
22	595	3	0.164	0.172	
23	599	3	0.164	0.172	
24	600	3	0.164	0.172	
25	603	3	0.164	0.172	
26	606	3	0.164	0.172	
27	609	3	0.164	0.172	
28	612	3	0.164	0.172	
29	614	2	0.164	0.172	
30	617	3	0.164	0.172	
31					

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ...2569...

หน่วยงาน..เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9....

วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	325	2	0.0	109	[redacted]
2	328	3	0.0	108	
3	330	2	0.134	0.132	
4	332	2	0.134	0.134	
5	335	3	0.134	0.134	
6	337	2	0.140	0.134	
7	339	2	0.140	0.134	
8	341	2	0.140	0.136	
9	344	3	0.142	0.136	
10	346	2	0.152	0.136	
11	348	2	0.152	0.136	
12	351	3	0.152	0.136	
13	353	2	0.152	0.136	
14	354	1	0.152	0.136	
15	357	3	0.152	0.136	
16	359	2	0.152	0.136	
17	361	2	0.152	0.136	
18	363	2	0.152	0.136	
19	365	2	0.152	0.138	
20	367	2	0.152	0.136	
21	369	2	0.152	0.136	
22	371	2	0.152	0.136	
23	374	3	0.152	0.136	
24	376	2	0.152	0.136	
25	378	2	0.152	0.136	
26	380	2	0.152	0.136	
27	383	3	0.152	0.136	
28	385	2	0.152	0.136	
29	388	3	0.152	0.138	
30	390	2	0.152	0.138	
31	392	2	0.152	0.138	

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

น.3/60

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน...มี.ค.....พ.ศ. ...2569...

หน่วยงาน.....

วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 31 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	394	2	0	0.120	[redacted]
2	397	3	0.140	0.120	
3	399	2	0.140	0.120	
4	401	2	0.140	0.130	
5	404	3	0.140	0140	
6	406	2	0.140	0.144	
7	409	3	0.140	0.144	
8	411	2	0.144	0144	
9	413	2	0.144	0.144	
10	416	3	0.144	0.144	
11	418	2	0.144	0.144	
12	421	3	0.144	0.150	
13	423	2	0.144	0.150	
14	426	3	0.144	0.150	
15	428	2	0.144	0.150	
16	430	2	0.144	0.150	
17	433	3	0.164	0.150	
18	435	3	0.164	0.150	
19	438	2	0.164	0.150	
20	441	3	0.164	0.152	
21	443	2	0.164	0.152	
22	446	3	0.164	0.152	
23	448	2	0.164	0.152	
24	451	3	0.164	0.152	
25	453	2	0.164	0.152	
26	455	2	0.164	0.152	
27	458	3	0.164	0.152	
28	460	2	0.164	0.152	
29	463	3	0.164	0.152	
30	466	3	0.164	0.152	
31					

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 หน่วยงาน TDRU 9

วันที่	No. ..... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. ..... On Peak (kW)	No. ..... Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	225	2	0	0.080	[redacted]
2	227	2			
3	228	1	0.100	0.116	
4	229	1	0.100	0.116	
5	231	2	0.100	0.116	
6	233	2	0.100	0.116	
7	234	1	0.100	0.116	
8	236	2	0.100	0.116	
9	238	2	0.100	0.116	
10	239	1	0.100	0.116	
11	240	1	0.100	0.116	
12	241	1	0.100	0.116	
13	242	1	0.100	0.116	
14	244	2	0.100	0.116	
15	245	1	0.100	0.116	
16	247	2	0.104	0.116	
17	249	1	0.104	0.116	
18	250	1	0.104	0.116	
19	251	1	0.104	0.116	
20	253	2	0.104	0.116	
21	255	2	0.104	0.116	
22	256	1	0.104	0.116	
23	258	2	0.104	0.116	
24	259	1	0.104	0.116	
25	261	2	0.104	0.116	
26	262	1	0.104	0.116	
27	264	2	0.104	0.116	
28	266	2	0.104	0.116	
29	267	1	0.104	0.116	
30	269	2	0.104	0.116	
31	270	1	0.112	0.116	

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

น.3/61

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 หน่วยงาน เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9

วันที่	No. 10 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. 21 On Peak (kW)	No. 32 Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	272	02	00	0.088	[redacted]
2	274	2	0.058	0.120	
3	276	2	0.102	0.120	
4	277	1	0.104	0.120	
5	279	2	0.124	0.120	
6	281	2	0.104	0.120	
7	282	1	0.124	0.120	
8	284	2	0.124	0.120	
9	286	2	0.124	0.126	
10	288	2	0.124	0.126	
11	290	2	0.124	0.120	
12	292	2	0.124	0.120	
13	293	1	0.124	0.120	
14	295	2	0.124	0.126	
15	297	2	0.124	0.122	
16	299	2	0.124	0.122	
17	301	2	0.124	0.122	
18	303	2	0.124	0.122	
19	305	2	0.124	0.122	
20	307	2	0.124	0.122	
21	309	2	0.124	0.122	
22	311	2	0.124	0.122	
23	313	2	0.124	0.122	
24	315	2	0.124	0.122	
25	317	2	0.144	0.122	
26	319	2	0.144	0.122	
27	321	2	0.144	0.122	
28	323	2	0.144	0.122	
29					
30					
31					

บันทึกเพิ่มเติม

[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน...มิถุนายน....พ.ศ. ..2569

หน่วยงาน.....เดอะเบส เออเบิ่น พระราม9.....

เวลาบันทึก.....09.00..... น.

วันที่	มิเตอร์.....น้ำประปา.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	6345	34				
2	6362	17				
3	6382	20				
4	6418	36				
5	6452	36				
6	6462	10				
7	6489	27				
8	6523	34				
9	6556	33				
10	6590	34				
11	6623	33				
12	6624	1				
13	6657	33				
14	6692	35				
15	6717	25				
16	6726	9				
17	6762	36				
18	6799	37				
19	6834	35				
20	6868	34				
21	6868	0				
22	6903	35				
23	6939	34				
24	6971	34				
25	7008	23				
26	7042	34				
27	7055	13				
28	7076	21				
29	7110	34				
30	7144	34				
31						

บันทึกโดย

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

ผู้จัดการ

วันที่

น.3/62

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วยงาน TBRW ป้อมน้ำปัด

วันที่	No. ..... kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. ..... On Peak (kW)	No. ..... Off Peak (kW)	Holiday (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	338	4	-	-	-	[redacted]
2	342	4	-	-	-	
3	346	4				
4	350	4				
5	354	4				
6	359	5				
7	363	4				
8	367	4				
9	371	4				
10	375	4				
11	379	4				
12	383	4				
13	387	4				
14	391	4				
15	395	4				
16	399	4				
17	403	4				
18	407	4				
19	411	4				
20	415	4				
21	421	6				
22	429	8				
23	427	4				
24	431	4				
25	435	4				
26	440	5				
27	444	4				
28	448	4				
29	452	4				
30	456	4				
31	460	4				

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจ[redacted] หน้าช่างเทคนิค...2/2/69...[redacted]

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน...[illegible]...พ.ศ. 2569

หน่วยงาน TBkp 9

เวลาบันทึก 9.00 น.

วันที่	มิเตอร์.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	4730	35				
2	4764	34				
3	4801	37				
4	4834	33				
5	4860	26				
6	4868	8				
7	[illegible]	37				
8	4940	35				
9	4974	34				
10	5008	34				
11	5033	25				
12	5048	15				
13	5081	33				
14	5081	0				
15	5114	33				
16	5114	0				
17	5151	37				
18	5186	35				
19	5221	35				
20	5255	34				
21	5288	33				
22	5322	34				
23	5355	33				
24	5382	27				
25	5390	8				
26	5425	35				
27	5459	34				
28	5493	34				
29	5525	32				
30	5554	29				
31						

ช่างเทคนิค [redacted]
วันที่

ผู้จัดการ [redacted]
วันที่

น.3/63

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน...พฤษภาคม....พ.ศ. ..2569

หน่วยงาน.....เดอะเบส เออเบิ่น พระราม9.....

เวลาบันทึก.....09.00..... น.

วันที่	มิเตอร์.....น้ำประปา.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	5561	17				
2	5594	33				
3	5600	6				
4	5630	30				
5	5663	33				
6	5697	34				
7	5730	33				
8	5730	0				
9	[illegible]5764	34				
10	5784	20				
11	5798	14				
12	5831	33				
13	5831	0				
14	5864	33				
15	5898	34				
16	5898	0				
17	5934	36				
18	5968	34				
19	6002	34				
20	6035	33				
21	6085	0				
22	6069	34				
23	6103	34				
24	6114	11				
25	6140	26				
26	6173	33				
27	6207	34				
28	[illegible]	67	2640	33		
29	6274	34				
30	6290	26				
31	6311	21				

ช่างเทคนิค [redacted]
วันที่

ผู้จัดการ [redacted]
วันที่

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ. ..2569

หน่วยงาน.....เดอะเบส เออเบิ่น พระราม9.....

เวลาบันทึก.....09.00..... น.

วันที่	มิเตอร์.....น้ำประปา.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	3332	0				
2	3366	34				
3	3373	7				
4	3400	27				
5	3433	33				
6	3435	2				
7	3469	34				
8	3469	0				
9	3503	34				
10	3503	0				
11	3538	35				
12	3540	2				
13	3572	30				
14	3580	8				
15	3608	28				
16	3641	33				
17	3642	1				
18	3675	33				
19	3676	1				
20	3712	36				
21	3732	20				
22	3762	30				
23	3770	8				
24	3798	28				
25	3824	26				
26	3857	33				
27	3857	0				
28	3894	37				
29						
30						
31						

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

น.3/64

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน...มีนาคม....พ.ศ. ..2569

หน่วยงาน.....เดอะเบส เออเบิ่น พระราม9.....

เวลาบันทึก.....09.00..... น.

วันที่	มิเตอร์.....น้ำประปา.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	3927	33				
2	3928	1				
3	3964	36				
4	3987	23				
5	3998	11				
6	4035	37				
7	4069	34				
8	4099	30				
9	4104	5				
10	4139	35				
11	4174	35				
12	4207	33				
13	4208	1				
14	4241	33				
15	4241	0				
16	4278	37				
17	4314	36				
18	4314	0				
19	4348	34				
20	4385	37				
21	4419	34				
22	4453	34				
23	4481	28				
24	4486	5				
25	4522	36				
26	4557	35				
27	4590	33				
28	4623	33				
29	4640	17				
30	4662	22				
31	4695	33				

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่



ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วยงาน TBRU9

เวลาบันทึก..... น.

วันที่	มิเตอร์.....		มิเตอร์.....		มิเตอร์.....	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	~~325~~ 2614	20				
2	2694	0				
3	2687	33				
4	~~2787~~ 2721	00 34				
5	2753	~~00~~ 32				
6	2754	1				
7	2788	34				
8	2788	0				
9	2790	02				
10	2822	32				
11	2822	0				
12	2854	32				
13	2854	0				
14	2888	34				
15	2923	35				
16	2958	35				
17	2992	34				
18	3053	61				
19	3095	42				
20	3148	53				
21	3128	0				
22	3161	33				
23	3161	0				
24	3195	34				
25	3210	15				
26	3229	19				
27	3229	0				
28	3265	36				
29	3298	33				
30	3299	1				
31	3332	33				

ช่างเทคนิค [redacted]

วันที่

















แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย-

ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	[redacted]
2/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
3/01/69	4	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
4/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
5/01/69	4	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
6/01/69	5	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
7/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
8/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
9/01/69	4	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
10/01/69	4	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
11/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
12/01/69	4	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
13/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
14/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
15/01/69	4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
16/01/69	4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	[redacted]
18/01/69	4	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/01/69	4	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/01/69	4	53	42.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/01/69	6	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/01/69	2	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/01/69	4	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/01/69	5	19	12.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/01/69	4	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/01/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/01/69	4	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/01/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พระราม๙ แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กทม.
โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม๙ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณ [redacted] พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม / วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ	**วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง**	:	29/01/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำเสีย	**เวลาที่เก็บตัวอย่าง**	:	11:40 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0149	**วันเดือนปีที่วิเคราะห์**	:	30/01-11/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	**วันเดือนปีที่รายงานผล**	:	11/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	**รหัสลูกค้า**	:	JP 242-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	2.5	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	<0.1	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	476	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	<1.5	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 126

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 702

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 561.6

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 561.6

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9
ที่อยู่ : 299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : จุดระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0148
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 29/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:28 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 30/01-11/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 242-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	6.0	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	<2.5	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	506	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	<1.5	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9
ที่อยู่ : 299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0149
ลักษณะตัวอย่าง : ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 29/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:40 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 30/01-11/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 242-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	2.5	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	<0.1	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	476	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	<1.5	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

น.3/71

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย-

ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	[redacted]
2/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
3/01/69	4	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
4/01/69	4	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
5/01/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
6/01/69	4	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
7/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
8/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
9/01/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
10/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
11/01/69	4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
12/01/69	5	2	1.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
13/01/69	4	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
14/01/69	5	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
15/01/69	2	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
16/01/69	1	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/01/69	2	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	[redacted]
18/01/69	2	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/01/69	2	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/01/69	3	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/01/69	4	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/01/69	4	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/01/69	4	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/01/69	4	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/01/69	4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/01/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/01/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/01/69	4	34	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กทม.
โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม / วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

หมายเหตุ **๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน**
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....-.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย.....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....-.....

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนลึก	**วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง**	:	16/02/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	**เวลาที่เก็บตัวอย่าง**	:	13:40 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0290	**วันเดือนปีที่วิเคราะห์**	:	17-23/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	**วันเดือนปีที่รายงานผล**	:	25/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	**รหัสลูกค้า**	:	JP 242-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Total Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
E. coli[2]	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
Staphylococcus aureus[2]	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa[2]	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

น.3/75

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 102

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 560

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 448

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 448

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	16/02/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำเสีย	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	13:28 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0289	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	17-25/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ใส เขียวอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	26/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	3.4	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C	2.5	2.8	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{O}C	2.5	298	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	<1.5	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

น.3/76

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	16/02/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	13:42 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0291	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	17-23/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	25/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Total Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
E. coli[2]	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
Staphylococcus aureus[2]	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa[2]	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020 Page 2/2

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย-

ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/03/69	2	33	33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	[redacted]
2/03/69	3	1	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
3/03/69	2	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
4/03/69	2	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
5/03/69	3	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
6/03/69	2	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
7/03/69	2	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
8/03/69	2	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
9/03/69	3	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
10/03/69	2	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
11/03/69	2	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
12/03/69	3	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
13/03/69	2	2	0.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
14/03/69	1	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
15/03/69	3	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
16/03/69	2	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/03/69	2	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	[redacted]
18/03/69	2	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/03/69	2	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/03/69	2	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/03/69	2	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/03/69	2	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/03/69	3	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/03/69	2	5	4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/03/69	2	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/03/69	2	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/03/69	3	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/03/69	2	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/03/69	3	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/03/69	2	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/03/69	2	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กทม.
โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เอลร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ[redacted] พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

☑ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม / วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย☑เครื่องสูบน้ำ☑เครื่องเติมอากาศ
☐เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐เครื่องสูบตะกอน☑อื่น ๆ (ระบุ)ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

น.3/79

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....-.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย.....-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....-.....

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9				
ที่อยู่	: 299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310				
ข้อมูลติดต่อ	: โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th				
จุดเก็บตัวอย่าง	: จุดระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	**วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง**	:	30/03/2569	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำเสีย	**เวลาที่เก็บตัวอย่าง**	:	11:58 น.	
เลขปฏิบัติการ	: WW 0716	**วันเดือนปีที่วิเคราะห์**	:	01-10/04/2569	
ลักษณะตัวอย่าง	: ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	**วันเดือนปีที่รายงานผล**	:	16/04/2569	
ผู้เก็บตัวอย่าง	: [redacted]	**รหัสลูกค้า**	:	JP 242-3-00	

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	19	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	6.7	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	378	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	5.3	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

น.3/80

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 116

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 801

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 640.8

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 640.8

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	30/03/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	12:17 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0719	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	01-10/04/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	16/04/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Total Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
E. coli[2]	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
Staphylococcus aureus[2]	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa[2]	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

น.3/81

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	30/03/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำเสีย	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	12:04 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0717	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	01-10/04/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	16/04/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	6.9	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	5.1	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	360	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	<1.5	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย-

ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/04/69	4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	[redacted]
2/04/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
3/04/69	4	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
4/04/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
5/04/69	4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
6/04/69	5	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
7/04/69	4	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
8/04/69	4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
9/04/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
10/04/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
11/04/69	4	25	20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
12/04/69	4	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
13/04/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
14/04/69	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
15/04/69	3	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
16/04/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/04/69	4	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	[redacted]
18/04/69	5	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/04/69	4	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/04/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/04/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/04/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/04/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/04/69	4	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/04/69	4	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/04/69	5	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/04/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/04/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/04/69	4	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/04/69	4	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 123

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 859

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 687.2

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 687.2

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กทม.
โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม / วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9
ที่อยู่ : 299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0957
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:30 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 29/04-13/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 14/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 242-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	50	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	12	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	370	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	14	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

น.3/85

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9
ที่อยู่ : 299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : จุดระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0956
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:24 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 29/04-13/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 14/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 242-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	75	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	12	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	378	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	11	20	ผ่าน
TKN[2]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	15	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนต้น	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	28/04/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	15:44 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0959	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	29/04-08/05/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	12/05/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Total Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
E. coli[2]	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
Staphylococcus aureus[2]	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa[2]	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนลึก	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	28/04/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	12:15 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 0958	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	29/04-08/05/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	12/05/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Total Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria[2]	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
E. coli[2]	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
Staphylococcus aureus[2]	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa[2]	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย-

ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร

มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/05/69	4	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	[redacted]
2/05/69	5	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
3/05/69	4	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
4/05/69	4	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
5/05/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
6/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
7/05/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
8/05/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
9/05/69	5	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
10/05/69	4	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
11/05/69	4	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
12/05/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
13/05/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
14/05/69	5	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
15/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	
16/05/69	4	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-		-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/05/69	4	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	[redacted]
18/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/05/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/05/69	5	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/05/69	4	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/05/69	5	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/05/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/05/69	4	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/05/69	4	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/05/69	4	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/05/69	4	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 129

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 767

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 613.6

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 613.6

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล ห้วยขวาง เขต/อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กทม.
โทรศัพท์ 096-194-7393 โทรสาร .....
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเบส เออร์เบิน พระราม9 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดที่พักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....
ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....
.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ .....-..... หมดอายุ .....-.....
ออกให้โดย .....-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพชนิดเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 12 ชม / วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนออก

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	27/05/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำเสีย	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	14:52 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 1239	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	28/05-10/06/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	12/06/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	47	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	8.2	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	342	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	24	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

น.3/90

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9			
ที่อยู่	:	299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310			
ข้อมูลติดต่อ	:	โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th			
จุดเก็บตัวอย่าง	:	จุดระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย	วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง	:	27/05/2569
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำเสีย	เวลาที่เก็บตัวอย่าง	:	14:47 น.
เลขปฏิบัติการ	:	WW 1238	วันเดือนปีที่วิเคราะห์	:	28/05-10/06/2569
ลักษณะตัวอย่าง	:	ขุ่น เขียว ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	วันเดือนปีที่รายงานผล	:	12/06/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	[redacted]	รหัสลูกค้า	:	JP 242-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	48	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	9.6	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	500	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	3.7	20
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	25	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9
ที่อยู่ : 299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนตื้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1241
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:01 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/05-09/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 242-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Ammonia	mg/L as NH_3	Phenate Method	0.04	0.15	20
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method	0.09	4.7	50
Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric Method	0.5	340	600
Total Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Ferrous TITRIMETRIC Method	0.1	<0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
E. coli	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
Staphylococcus aureus	/100ml	Membrane Filtration Techniques	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa	/100ml	Membrane Filtration Technique	Not Detected	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

น.3/91

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคล โครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9
ที่อยู่ : 299 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 096-194-7393 e-mail : PM-TB-UR9@Plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1240
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 14:59 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/05-09/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 242-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Ammonia	mg/L as NH_3	Phenate Method	0.04	<0.04	20
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method	0.09	4.0	50
Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric Method	0.5	320	600
Total Chlorine	mg/L as Cl_2	DPD Ferrous TITRIMETRIC Method	0.1	0.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
E. coli	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
Staphylococcus aureus	/100ml	Membrane Filtration Techniques	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa	/100ml	Membrane Filtration Technique	Not Detected	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



ชื่อและที่ตั้งอาคาร
The Base Urban Rama 9
299 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ [redacted]
วันที่ ..... เวลา .....
เบอร์โทรศัพท์ [redacted]
ลายมือชื่อ [redacted]

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้



5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ)

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)

ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย: ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก	มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง
เสา	ช่วงเสา	☐ บริเวณ	 ○ บริเวณ	△ บริเวณ .....
	จุดต่อเสา-คาน	 ☐ บริเวณ	○ บริเวณ	△ บริเวณ .....
กำแพง ดสล.	ทั่วไป	☐ บริเวณ	○ บริเวณ	△ บริเวณ .....

โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (คู่มือ หน้า 18-25)

ส่วนโครงสร้าง	สิ่งที่ตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจสอบ
คาน		(1) ส่วนเอวเกิดการฉีกขาด มากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ ..... (2) หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง — ○ บริเวณ ..... กรณี (2) มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ .....
เสา		(1) ส่วนปีกเกิดรอยร้าวตลอดความลึก มากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ ..... (2) ส่วนปีกเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ ..... (3) การวิบัติบริเวณรอยต่อเชื่อมเสา — ○ บริเวณ ..... กรณี (3) มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ ..... (4) หน้าตัดเกิดการโก่งเดาะด้านข้าง — ○ บริเวณ ..... กรณี (4) มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ .....
แผ่นเหล็กรับแรงเฉือน		(1) แผ่นเหล็กปะกับมีรอยฉีกขาดในแนวของสลักยึด — ○ บริเวณ ..... กรณี (1) มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ ..... (2) แผ่นเหล็กปะกับเกิดการโก่งเดาะ มากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ ..... (3) จุดต่อเกิดการหลวมตัวเนื่องจากสลักเสียหายหรือหายไป — ○ บริเวณ ..... กรณี (3) มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ ..... (4) รอยฉีกขาดตลอดความยาวของรอยเชื่อมที่ติดกับเสา — ○ บริเวณ ..... กรณี (4) มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ .....
บริเวณถ่ายเทแรงระหว่างคาน-เสา		(1) รอยฉีกขาดตลอดความลึกของหน้าตัดมากกว่า 1 จุด/ชั้น — △ บริเวณ ..... (2) รอยฉีกขาดตลอดความลึกของส่วนเอว — ○ บริเวณ ..... กรณี (2) มีมากกว่า 1 จุดต่อชั้น — △ บริเวณ .....

[redacted]

หมายเหตุ ☐ สีเขียว ○ สีเหลือง △ สีแดง

4. ความเสียหายเมื่อสังเกตจากภายนอกอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 28)

	มี
	• อาคารเกิดการทรุดตัวหรือเอียงอย่างเห็นได้ชัด △ • อาคารเกิดการเคลื่อนตัวระหว่างชั้นที่ติดกันอย่างเห็นได้ชัด △
	• อาคารโครงสร้างอิฐก่อมีรอยแตกร้าวหรือความเสียหายที่ผนังอย่างเห็นได้ชัด (คู่มือ หน้า 9) △
	• อาคารเคลื่อนหลุดออกจากฐานราก

[redacted]

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร

โครงสร้างไม้ (คู่มือ หน้า 8-9)

	• เกิดการฉีกขาดของจุดเชื่อมต่อโครงสร้างไม้ • เกิดการวิบัติของชิ้นส่วนโครงสร้างไม้ เช่น การฉีกขาดขนานเสี้ยน การฉีกขาดตั้งฉากเสี้ยน การหัก เป็นต้น

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คู่มือ หน้า 10-18)

ส่วนโครงสร้าง	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระดับความเสียหาย: ไม่มี/มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก	มีรอยแตกร้าวเห็นได้ชัดเจน	มีรอยฉีกขาดอย่างรุนแรง
พื้น	ผิวพื้นด้านบน/ล่าง	☐ บริเวณ	 ○ บริเวณ	△ บริเวณ .....
	ผิวพื้นรอบๆ เสา	☐ บริเวณ	○ บริเวณ	△ บริเวณ .....
	รอยต่อระหว่างพื้นและคาน	☐ บริเวณ	○ บริเวณ	△ บริเวณ .....
คาน	ช่วงกลางคาน	☐ บริเวณ	 ○ บริเวณ	△ บริเวณ .....
	รอยต่อระหว่างคานและเสา	☐ บริเวณ	 ○ บริเวณ	△ บริเวณ .....

[redacted]

หมายเหตุ ☐ สีเขียว ○ สีเหลือง △ สีแดง

แบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว — กรมโยธาธิการและผังเมือง

5. ความเสียหายของโครงสร้างอาคาร (ต่อ) (คู่มือ หน้า 8-9 กรณีไม่มี หรือ หน้า 10-18 กรณีคอนกรีต หรือ หน้า 18-25 กรณีเหล็กรูปพรรณ)

โครงสร้างอื่นๆ			
โครงหลังคา	ไม่มีความเสียหาย	โครงสร้างรองเช่น แป เสียหาย	โครงสร้างหลักเช่น จันทัน อกไก่ เสาค้ำ เสียหาย
	☐	○	△

6. ความเสียหายของส่วนประกอบอาคาร (คู่มือ หน้า 30)

รายการ	ระดับความเสียหาย			
ผนังก่อ	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย ☐	เสียหายมาก อาจล้มพังลงมา ○ บริเวณ		
ฝ้า เพดาน	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย ☐	เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้ ○ บริเวณ		
วัสดุมุงหลังคา	ไม่มีความเสียหาย/เสียหายเล็กน้อย ☐	เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้ ○ บริเวณ		

เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้ ○ บริเวณ ..... — เสียหายมาก อาจร่วงหล่นได้ ○ บริเวณ .....

7. ความเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ (คู่มือ หน้า 30)

ข้อสังเกต .....

8. สรุปผลการประเมินความเสียหายที่มีผลต่อการใช้งานอาคาร (คู่มือ หน้า 32-33)

☐	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายเล็กน้อยหรือไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ปกติ	ข้อแนะนำเพิ่มเติม ☐ จัดให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด ☐ จัดให้มีการกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าอาคาร หรือ พื้นที่บางส่วนของอาคาร คำแนะนำอื่นๆ .....
○	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายปานกลาง สามารถใช้งานได้แต่ต้องระมัดระวังภัยจากเศษวัสดุร่วงหล่นจากชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร	
△	โครงสร้างอาคารมีความเสียหายอย่างหนักและอาจเกิดการพังทลายได้ หรืออาคารมีสภาพที่เป็นอันตรายยิ่งที่จะใช้ได้ จึงไม่สามารถให้ใช้งานอาคารต่อไปได้	

9. ข้อมูลผู้สำรวจ

ชื่อผู้สำรวจ #1: ..... หน่วยงาน: .....
โทรศัพท์: ..... ตำแหน่ง .....

ชื่อผู้สำรวจ #2: ..... หน่วยงาน .....
โทรศัพท์: ..... ตำแหน่ง .....

ชื่อผู้สำรวจ #3: ..... หน่วยงาน .....
โทรศัพท์: ..... ตำแหน่ง .....

วันที่ ..... เวลาเริ่มต้นสำรวจ: ..... เวลาสำรวจแล้วเสร็จ: .....

ห้วหน้าผู้สำรวจ: .....
โทรศัพท์: .....
ลายมือชื่อ .....

หมายเหตุ ☐ สีเขียว ○ สีเหลือง △ สีแดง

[redacted]

[redacted]

สภาวิศวกร

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย.๑๕๐๒๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

[redacted]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)
เลขาธิการสภาวิศวกร

[redacted]

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์)
นายกสภาวิศวกร

เลขที่ น.๓๖๐๕/๒๕๖๖

แบบ รด.๑

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นายปิฏิภพ ชักโยง

สำนักงานชื่อ - ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙

ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน หมู่ที่ ๑๘

ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบประเภทบุคคลธรรมดา ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารแล้ว

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]

ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร

การทำความสะอาด/ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ



การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง/ถนน





การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย

การตรวจและดูแลสภาพรางระบายน้ำ

การดูแลพื้นที่สีเขียว



การกำจัดสัตว์พาหะนำโรค

การซ่อมแซมส่วนงานต่าง ๆ ภายในโครงการ

การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยในโครงการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ

ป้ายบอก/กั้นราวเหล็ก ตอนบำรุงรักษา

แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน