เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0432
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 19/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:25 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20/01-02/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	240	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	2.5	141	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	2.5	336	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	130	20	ไม่ผ่าน
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	32	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0382
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:35 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/02-09/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 12/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	245	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	2.5	145	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	2.5	330	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	136	20	ไม่ผ่าน
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	34	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0687
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:28 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03-08/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	4.7	5.5-9.0	ไม่ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	88	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	73	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	448	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	29	20	ไม่ผ่าน
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	15	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 0698
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:40 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03-03/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนตื้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 0699
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:42 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03-03/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0687
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:45 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.46	4.0	ผ่าน
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0689
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:17 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.1	4.0	ผ่าน
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร C
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0690
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:12 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.45	4.0	ผ่าน
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร D
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0691
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10: น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.68	4.0	ผ่าน
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO.,LTD. ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อนุสรณ์ประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร E
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0692
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:57 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.7	4.0	ผ่าน
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร A
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0693
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:49 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.55	4.0	ผ่าน
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร B
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0694
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:21 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.2	4.0	ผ่าน
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร C
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0695
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:09 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.42	4.0	ผ่าน
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร D
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0696
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:01 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.18	4.0	ผ่าน
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร E
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 0697
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:53 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15	ผ่าน
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ	ผ่าน
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.41	4.0	ผ่าน
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0983
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:32 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 02-13/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 14/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	4.9	5.5-9.0	ไม่ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	108	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	2.5	18	30	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	2.5	516	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	11	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1195
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:30 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21/05-05/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 05/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
pH	-	Electrometric Method	-	5.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	71	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	2.5	95	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	2.5	354	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	13	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL. REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1196
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:20 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21-27/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric Method	0.5	1,860	600
Total Alkalinity	mg/L as $CaCo_3$	Titration Method	-	129	80-100
Calcium Hardness	mg/L as $CaCo_3$	EDTA Titrimetric Method	1.0	81	250-600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric Method	1.0	<1.0	30-60
Ammonia	mg/L as NH_3	Phenate Method	0.04	<0.04	20
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method	0.09	9.5	50
E. coli	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
Staphylococcus aureus	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนตื้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1197
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:22 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 21-27/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Chloride	mg/L as Cl^-	Argentometric Method	0.5	1,920	600
Total Alkalinity	mg/L as $CaCo_3$	Titration Method	-	131	80-100
Calcium Hardness	mg/L as $CaCo_3$	EDTA Titrimetric Method	1.0	81	250-600
Cyanuric acid	mg/L	Turbidimetric Method	1.0	<1.0	30-60
Ammonia	mg/L as NH_3	Phenate Method	0.04	<0.04	20
Nitrate	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method	0.09	9.5	50
E. coli	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
Staphylococcus aureus	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected
Pseudomonas aeruginosa	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1514
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:40 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	40	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C	2.5	47	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	2.5	370	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	5.7	20
TKN[2)]	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	19	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : [1)] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนลก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1525
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:52 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนตื้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1526
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:54 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected

หมายเหตุ : [1] พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร A
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1515
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:57 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.46	4.0
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร B
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1516
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:30 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.44	4.0
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร C
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1517
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:25 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.69	4.0
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร D
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1518
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:16 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.63	4.0
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร E
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1519
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:09 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.66	4.0
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร A
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1520
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:02 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.0	4.0
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร B
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1521
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:35 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	1.6	4.0
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร C
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1522
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:21 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.52	4.0
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร D
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1523
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:12 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.62	4.0
E. Coli[2]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร วี คอนโด
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : [redacted]
จุดเก็บตัวอย่าง : ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน อาคาร E
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
เลขปฏิบัติการ : WW 1524
ลักษณะตัวอย่าง : ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง [redacted]

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:05 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/06-06/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 205-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์[2)]	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน[1)]
Color	Pt-Co	Visual Comparison	5.0	<5.0	15
Odor	-	Sensory Test	none	none	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.01	0.42	4.0
E. Coli[2)]	/100ml	MPN Method, Detection	1.1	<1.1	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : [1)] เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560
: [2)] วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY