

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รันส์อร์ท รังสิต	
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person	
หน้า (Page)	
● 001/2557 : การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัยและทรัพย์สินส่วนกลาง	2-4
Utilization of Unit, Residency, and Common Area	
● 002/2557 : การใช้ประโยชน์ห้องชุดเพื่อบริการเช่าพักอาศัย	5-6
Unit Utilization for Rental	
● 003/2557 : การออกเครื่องหมายอนุญาตจอดยานพาหนะ	7-11
Issuance of Car Parking Sticker	
● 004/2557 : การเข้าทำงานต่อเติมหรือตกแต่งภายในห้องชุด	12-17
Entering for Addition or Decoration within the Units	
● 005/2557 : การรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย	18-19
The Cleanliness and Garbage Disposal	
● 006/2557 : ระเบียบการใช้ลิฟท์	20-21
Elevator Use	
● 007/2557 : การใช้และติดตั้งตู้สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์	22
Telephone Line Usage and Installation	
● 008/2557 : การใช้ห้องออกกำลังกาย	23-24
Fitness Room	
● 009/2557 : การใช้สระว่ายน้ำ	25-26
Using Swimming Pool	
● 010/2557 : การใช้ห้องสมุด	27-28
Using Library	
Managed by Plus Property Co., Ltd.	Page 1/28

ระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รันส์อร์ท รังสิต	
ที่ 001/2556 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุด การอยู่อาศัยและทรัพย์สินส่วนกลาง	
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person	
No. 001/2014: Utilization of Unit, Residency, and Common Area	
1. ภายใต้ระเบียบการพักอาศัยของ “นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รันส์อร์ท รังสิต”	
Under the Rules and Regulations of “dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person”	
1.1 ผู้อยู่อาศัยร่วม หมายถึง เจ้าของห้องชุด บริวาร ผู้แทน และ ผู้ใช้สิทธิของเจ้าของร่วม	
Resident shall mean the unit owners, followers, representatives and a person using the right of co-owners.	
1.2 ฝ่ายจัดการ หมายถึงกลุ่มหรือคณะบุคคลที่เข้ามาดำเนินการดูแล และบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รันส์อร์ท รังสิต อันได้แก่ ผู้จัดการอาคารชุด พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ประจำสำนักงานนิติอาคารชุด	
The Management is a group or group of persons who supervise and manage D Condo Sathupradit Condominium Juristic Person; e.g. Building Manager, Employees or other staffs of Condominium Juristic Person office.	
1.3 บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของร่วมและฝ่ายจัดการ	
The outsider shall mean a person who is neither the co-owner nor the management.	
2. ผู้อยู่อาศัยร่วมจะต้องรักษาห้องชุด และทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอและไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตราย และสร้างมลภาวะทุกชนิดที่ต่อส่วนตัวและส่วนรวม	
The Resident must maintain personal unit and personal property to be in a good condition at all times and must not cause any harm and all kind of pollution to individual and public area.	
3. ห้ามก่อสร้าง ตัดกิ่ง ตัดแปลง ต่อเติมแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงแบบ / รูปแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิม บริเวณด้านนอกที่ติด และไม่ได้ติดกับทางเดินร่วมหรือผนังห้องชุดบริเวณระเบียบด้านหลัง	
The alteration, installation, modification, extension or changing the plan / model on the existing architecture, the outside area which is attached to or is not attached to the common corridor or the wall of units at the back of balcony are prohibited.	
4. ผู้อยู่อาศัยร่วมที่มีความประสงค์แก้ไขระบบสาธารณูปโภคและหรือตกแต่งภายในห้องชุด ต้องส่งแบบแปลนการแก้ไขรวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาและหรือขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง รวมถึงรูปแบบและภาพลักษณ์โดยรวมของอาคารชุดก่อนดำเนินการแก้ไขตกแต่งภายในห้องชุด โดยการแก้ไขตกแต่งห้องชุดนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมั่นคง หรือการป้องกันการเสียหายต่ออาคาร และห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัสดุ สี ขนาด ตำแหน่ง และทิศทาง การเปิด-ปิด ของประตู ที่ติดกับทางเดินร่วม และหน้าต่างด้านหลังห้องชุดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการดังกล่าวต้องขออนุญาตก่อนหน่วยงานราชการ ผู้อยู่อาศัยร่วมมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ	
Any resident who wishes to modify or decorate the unit and the common utility system in the unit shall submit the plan of modification with related details; so that the Management shall consider an impact to the common area including the overall of design and image of the building prior to such decoration of unit. The decoration of unit shall not affect to the building structure, safety or damage protection to the building as well as not to change the material, color, size, position and swing direction of the door which is close to the common corridor and the window in the rear of unit. Furthermore, such decoration shall not violate the Condominium Act and/or any relevant law; if so the resident shall submit for a permission to the related government office and is responsible to proceed to be in accordance to the law in all aspects.	
5. ห้ามสกัด เจาะ หรือตัดแปลงแก้ไข พื้น เพดานห้องชุด หรือแก้ไขผนังห้องชุด ด้านนอกที่ติดทางเดินร่วม ตลอดจนผนังของห้องชุดด้านที่เชื่อมกับเจ้าของร่วมอื่น ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและความสวยงาม ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารชุดทั้งหมด โดยส่วนรวม	
Managed by Plus Property Co., Ltd.	Page 2/28

Do not chisel, drill or modify the floor, ceiling of unit or modify the external unit wall adjacent to common corridor including the unit wall which is shared with other co-owners in order to maintain the strength of building structure and overall architecture appearance of building.	
6 ห้ามตั้งที่วางรองเท้า หรือวัสดุอื่นใดอันเป็นการกีดขวางทางเดินร่วมและพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ โดยเด็ดขาด	
Do not place any shoe shelves or any object which may be an obstacle in the common corridor and common area.	
7 ห้ามตากผ้าหรือแขวนเสื้อผ้าหรือวางวัสดุหรือสิ่งของใดๆ พาดบริเวณขอบระเบียงกันตก	
Do not hang or dry any cloth or place any material or object on the balcony rail.	
8 ห้ามดำเนินการใดๆ ในส่วนที่ห้ามการพักอาศัยโดยเด็ดขาด	
The following actions are strictly prohibited in the residency completely.	
8.1 เปลี่ยนแปลงระบบเตือนภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร	
Any alteration to the fire alarm system and fire protection system of the building.	
8.2 เชื้อเพลิงภายในห้องชุด หรือนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณอาคารชุด กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยไปยังฝ่ายจัดการฯ และได้มีการตรวจพบเจอมีโทษปรับ 1,000-บาท/วัน จนกว่าจะนำสัตว์เลี้ยงนั้นออกไปจากอาคารชุดฯ	
Having a pet in unit or bringing any pet to the common area of building. In case of any complaint from the residents to the Management and the Management found such pet, there shall be a fine of 1,000 baht/day until the pet is removed from the building.	
9 ห้ามใช้ แก๊ส และวัตถุไวไฟ หรือเตาถ่านในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องชุด	
Do not use gas and flammable objects or wooden stove for preparing the food or beverage in the unit.	
10 ห้ามก่อสร้าง , ตัดแปลงต่อเติมบนระเบียง	
Do not construct, modify or extend to the balcony rail.	
11 ห้ามติดตั้งประตูเหล็กดัดที่ติดกับทางเดินร่วม	
Do not install any lattice work to the door adjacent to the common corridor.	
12 ห้ามติดป้ายหรือแผ่นภาพโฆษณาบริเวณผนังภายนอกห้องชุด หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด รวมทั้งบริเวณประตู-หน้าต่าง ด้านนอกของห้องชุด	
Do not install any signage or advertisement on the external wall of unit or balcony including on the external door/window of unit.	
13 ห้ามใช้ห้องชุดผิดวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด (หมวดที่ 1)	
Do not misuse the objectives of unit which are stated in the Building Regulations of Condominium (Section 1).	
14 เจ้าของห้องชุดหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุด ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดการฯ เข้าตรวจสอบ และซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดได้รับความเสียหาย หรือ มีผลกระทบกระเทือนอันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง	
The unit owner or resident shall permit the Management staff to enter the unit for an inspection and repairing in case that any common property or unit are damaged or affected by the defective material or equipment within such units.	
15 ห้ามบุคคลใดๆ เข้าไปในสถานที่ทางนิติบุคคลฯ กำหนดเป็นพื้นที่หวงห้ามหรือเป็นพื้นที่เฉพาะเจ้าหน้าที่ เช่น ห้องปัมน้ำ ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องลิฟต์ พื้นที่ถังเก็บน้ำอาคาร โดยมีได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและความสงบเรียบร้อยของอาคารชุด	
For the safety concern of residents, any person is not permitted to enter to the concern areas such as water pump room, electricity room, elevator room, water tank area without an approval from the Management.	
16 นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ ที่แต่งกาย หรือประพฤติตนในสุภาพ หรือกระทำการใดๆ ซึ่งขัดต่อข้อควรปฏิบัติของอาคารชุดฯ แห่งนี้	
The Condominium Juristic Person reserves the right not to allow any person who is inappropriately grooming or behaving or violating the rules and regulations of condominium.	
Managed by Plus Property Co., Ltd.	Page 3/28

17 กรณีฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้ ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้	
Any violation to mentioned rules and regulations, the Management reserves the right to proceed as follows:	
17.1 การเตือนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร	
A verbally or written warning.	
17.2 คิดเบี้ยปรับวันละ 200-บาท (สองร้อยบาท) ถึง 5,000-บาท (ห้าพันบาท) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นสมควร ต่อครั้งที่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบฯ	
A fine amount of 200 baht to 5,000 baht/day shall be charged as Condominium Juristic Person deems appropriated to each violation.	
17.3 กรณีไม่ชำระค่าปรับนิติบุคคลอาคารชุดฯ มีสิทธิ์ในการดำเนินการงดเว้นการให้บริการต่างๆ รวมทั้งการงดให้บริการสาธารณูปโภค และ/หรือ การห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดได้ตามความเหมาะสม หรือดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป	
In case of any failure to settle the fine, the Condominium Juristic Person has the right to suspend services including the utility services and/or to prohibit the usage of any or all of common property as deemed appropriated or taking a legal action.	
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557	
Announced on June 6, 2014	

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 002/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุดเพื่อบริการเช่าพักอาศัย

The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person

No. 002-2014 : Unit Utilization for Rental

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในอาคารนิติบุคคลอาคารชุด จึงกำหนดระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้

For the orderliness and safety concern in the building, Condominium Juristic Person; therefore determines the rules and regulations to follow as follows:

- เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เช่าพักอาศัย ตามสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของห้องชุดทุกประการ
The unit owner is responsible to pay the common expenses and personal expenses of tenants as the right and duty of the unit owner.
- เจ้าของห้องชุดต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าพักอาศัยแก่ฝ่ายจัดการฯ ดังนี้
The unit owner shall provide the information of tenants to the Management as follows:
 - แจ้งจำนวนผู้เช่าพักอาศัยภายในห้องชุด
The number of residents in the unit.
 - ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าพักอาศัย และบริวารทุกคน
A copy of ID card and house registration of all tenants and followers.
 - ส่งสำเนาสัญญาเช่าห้องชุด ที่ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเช่าห้องชุด
A copy of leasing agreement which is specified the beginning and ending of the leasing period.
 - แจ้งสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉินของผู้ให้เช่า และผู้เช่าพักอาศัย
Address and telephone numbers of landlord and tenants which could be contacted in case of emergency.
 - แจ้งหรือระบุได้รับสิทธิในการใช้ส่วนหาการหรือสิทธิที่จอดรถ (กรณีได้สิทธิ)
The right of recreation utilization or right of parking (in case of granted the right)
 - แจ้งให้ผู้เช่าพักอาศัยภายในห้องชุดรวมถึงบริวารทุกคน ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต ทุกประการ
Inform the tenants including every follower to strictly follow the rules and regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person.
กรณีผู้เช่าพักอาศัยเป็นบุคคลต่างตัว ต้องนำเอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 2.6 ดังนี้
In case of foreign tenants, an additional document from Article 2.6 is required as follows:
 - ส่งสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง และสำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้เช่าพักอาศัยและบริวารทุกคนที่อาศัยอยู่ในห้องชุด
 - A copy of alien ID card or passport and a copy of residence certificate of all tenants and followers in the unit.
 - ส่งสำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่กองตรวจคนเข้าเมืองรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว
A copy of notification of the residence where alien has stayed which is already submitted at the Immigration Department.

- ผู้เช่าพักอาศัยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต ทุกประการ
Tenants must strictly follow the rules and regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person in every respect.
- หากผู้เช่าพักอาศัยภายในห้องชุด รวมถึงบริวาร ทำความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้เช่า และ/หรือเจ้าของห้องชุด ต้องชดเชยความเสียหายตามราคาค่าทรัพย์สินหรือราคาค่าการซ่อมแซมที่จ่ายจริงทุกประการ หากผู้เช่าพักอาศัยหรือบริวารไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
In case of any tenants or followers cause any damage to the common property, the tenant and/or unit owner is liable to the compensation on such damage as the actual occurred cost or repair expense. In case of tenant or follower do not compensate the damaged cost; the unit owner shall be responsible for all the occurred expenses without any condition.
- กรณียกเลิกการเช่า เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ติดตาวทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งเจ้าของห้องชุดได้ส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้เช่าในระหว่างการเช่าเพื่อส่งมอบคืนให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้ครบถ้วน กรณีเกิดการชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เจ้าของห้องชุดต้องชดเชยค่าความเสียหายทั้งหมดดังกล่าว ให้แก่ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามอัตราและระเบียบที่กำหนดไว้ รวมทั้งต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ค้างชำระให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ
In case of the leasing termination, the unit owner is liable to follow the property of Condominium Juristic Person which the unit owner delivered to be in possession of tenant during the leasing period in order to return to the Condominium Juristic Person. In case of lost or damage, the unit owner shall compensate the damage cost to the Condominium Juristic Person according to the stated rate and rules including the payment of common expenses and pending utility expenses to the Condominium Juristic Person.
- กรณีผู้เช่าฝ่าฝืนระเบียบการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถงดการให้บริการ จดสาธารณูปโภค ห้ามใช้ทรัพย์สินส่วนกลางอย่างโดยอ้างหนึ่งหรือทั้งหมด กำหนดเบี้ยปรับหรือมาตรการอื่นเพื่อให้ผู้เช่าปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัย รวมทั้งแจ้งความฟ้องร้องผู้เช่าให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
In case of any tenant violate the rules and regulations, the Condominium Juristic Person has the right to suspend the services, utility services or prohibit the usage of any or all of common property, determine the fine including take a legal action to the tenants to comply with the rules and regulations.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 003/2557 ว่าด้วยเรื่องการออกเครื่องหมายอนุญาตจอดยานพาหนะ

The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person

No. 003/2014 : Issuance of Car Parking Sticker

ระเบียบการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะมีไว้เพื่อจัดระเบียบ และอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเท่านั้น มีได้เป็นการร่วมบริการหรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งสิ้น โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดระเบียบเพื่อใช้ปฏิบัติดังนี้

The rules and regulations of car parking are for arranging and facilitating the car parking usage of co-owners/residents only. It is not for depositing any car or property. The Condominium Juristic Person shall specify the regulations as follows:

- คำนิยาม
"Definition"
"ยานพาหนะ" ตามระเบียบการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะนี้ หมายถึง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
"Vehicles" shall mean the cars and motorcycles.
"รถยนต์" หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อ และเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดินบนราง
"Car" shall mean a car with minimum of 3 wheels and is driven by engine, electricity or other kind of power, however, except the car on rail.
"รถจักรยานยนต์" หมายความว่า รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกินสองล้อ
ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ
"Motorcycle" shall mean a car which is driven by engine, electricity or other kind of power and has wheels not more than 2 and not more than 1 side wheel.
- บุคคลที่มีสิทธิในการนำยานพาหนะเข้ามาจอดในอาคารจอดรถ จะต้องเป็นเจ้าของร่วมพักอาศัยภายในอาคารชุดฯ นี้ และได้รับติดเกอ์จอดยานพาหนะเท่านั้น
Any person who has the right to park vehicles in the premise shall be co-owners/residents in the building and shall obtain parking stickers only.
- นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดให้ใช้พื้นที่จอดยานพาหนะ ดังนี้
Juristic Person shall specify the usage of car parking as follows:
 - เจ้าของห้องชุดมีสิทธิในการจอดยานพาหนะ ห้องชุดละ 1 คันเท่านั้น โดยเจ้าของห้องชุด จะต้องนำยานพาหนะไปจอดในบริเวณที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทตามที่กำหนดค่านิยามในข้อ 1. เท่านั้น
 - Co-owner has the right to park vehicle for 1 car per unit only. The co-owner has to park the vehicle in the place where the Condominium Juristic Person arranges for parking vehicle in each category according to the definition of no. 1 only.
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของห้องชุดยังใช้สิทธิไม่เต็มพื้นที่ของจอดและกรณีเจ้าของห้องชุดรายใดมียานพาหนะคันที่ 2 ให้ท่านเจ้าของห้องชุดนำมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อออกติดเกอ์จอดรถชั่วคราวรายเดือนสำหรับยานพาหนะคันที่ 2 โดยเจ้าของห้องชุดต้องชำระค่าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะคันที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อเดือน โดยทางฝ่ายจัดการฯ จะแจ้งหนังสือเรียกเก็บค่าใช้พื้นที่จอดยานพาหนะคันที่ 2 ทุกๆ สิ้นเดือน
In case there are still available vehicle parking spaces which some of co-owners haven't used their right and there is any co-owner who wishes to park their second vehicle. The co-owner shall register with the Condominium Juristic Person to

issue a temporary monthly parking sticker for the second vehicle. The co-owner must pay the parking fee of second vehicle for amount of 2,000 baht/month. The management shall bill the second vehicle parking fee at the end of month.

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านเจ้าของห้องชุดที่มีสิทธิจอดรถมาใช้สิทธิจนครบจำนวนพื้นที่ของจอดยานพาหนะแล้ว ทางฝ่ายจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่จอดยานพาหนะคันที่ 2 ได้ทันที

However, in case all parking spaces are fully occupied by the co-owners with the right to park. The Management reserves the right to terminate the second vehicle immediately.

ช่องจอดรถยนต์ภายในโครงการ กำหนดให้เป็นช่องจอดรถยนต์สำหรับท่านเจ้าของร่วมผู้พักอาศัย ที่มีติดเกอ์จอดยานพาหนะเท่านั้น

The parking spaces provided for owners and residents who displayed parking stickers.

สำหรับบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อ กำหนดให้จอดรถในช่องจอดที่กำหนดเท่านั้น

Visitor parking spaces reserved for guests of owners and residents.

- การติดแผ่นป้ายติดเกอ์รถอนุญาตเข้า - ออก และอนุญาตจอดรถในอาคารจอดรถ ที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ ออกให้ จะต้องติดที่บริเวณกระจกหน้ารถด้านซ้ายมือของคนขับ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

The parking sticker of entry-exit and of parking permission which the Management has issued shall be placed on the front mirror on the left hand-side of the driver in order to be convenient for an inspection of security guards.

ยานพาหนะที่ผ่านเข้า - ออก ในอาคารต้องมีความสูงไม่เกินกว่าระดับความสูงที่แสดงบริเวณหน้าทางเข้าที่จอดรถของอาคาร ตามค่าป้ายบอกความสูงเข้าภายในพื้นที่ลานจอดรถของอาคาร คือ 2.10 เมตร

Only vehicles within 2.10 meter height can enter and exit the building which is specified on the height sign of the car parking entrance.

- ผู้นำยานพาหนะเข้ามาจอดบริเวณพื้นที่จอดยานพาหนะ ต้องปฏิบัติดังนี้

Any person who brings vehicles to park in the premise must comply as follows:

6.1 ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

Follow the traffic signs strictly.

6.2 จอดรถให้ตรงตามช่องจอด หรือตรงตามเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่จัดเตรียมไว้ และจอดติดแนวลิ้นชักด้านใน

Park the vehicle in the designated space or provided signs.

6.3 ห้ามจอดรถกีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อการจราจร หากฝ่าฝืนเข้า-ออก ของยานพาหนะคันอื่น

Do not park vehicle obstructively to park or entry-exit of other vehicles.

6.4 ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด อาวุธ หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ และสิ่งผิดกฎหมายเก็บไว้ในยานพาหนะ

Inflammable objects, dynamite, weapon, hazardous substance and illegal objects are prohibited to keep inside the vehicles.

6.5 ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในพื้นที่จอดยานพาหนะ

Do not leave the vehicle engine running in the parking area.

6.6 ห้ามซ่อม และ/หรือตกแต่งยานพาหนะ และนำสิ่งของวางไว้ในพื้นที่จอดยานพาหนะ

Do not repair and/or modify vehicle and place any object in the parking area.

6.7 ห้ามทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือวางสิ่งกีดขวางเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในช่องจอดยานพาหนะของอาคาร

Do not mark any sign or place any obstacle objects in order to indicate an ownership to the parking space.

6.8 ห้ามจอดยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าพื้นที่ของจอดโดยเด็ดขาด เช่น รถบรรทุก รถโดยสารประจำทางทุขชนิด

Do not park any vehicle which is larger than one parking space such as truck, all kind of bus.

6.9 ห้ามวางยานพาหนะบริเวณที่จอดยานพาหนะ หากมีกลุ่มเข้าเป็นอุปสรรคให้เจ้าหน้าที่นำมาเคลื่อนที่เท่านั้น และจะต้องไม่ทำ

- ให้พื้นลาดจอดรถมีน้ำขัง
- Do not wash the vehicle in the parking area, in case of necessary, the wet cloth is allowed to use only and must not cause the parking area floor to be wet.
- 6.10 ห้ามเล่นการพนันทุกประเภท รวมถึงการเสพยาเสพติดทุกชนิด หรือกระทำการใด อันผิดกฎหมาย ในบริเวณลานจอดรถ ยานพาหนะของอาคารโดยเด็ดขาด
- Do not play any kind of gamble including use all kind of drugs or any illegal conduct in the parking area of the premise at all.
7. ห้ามเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่มีสิทธิถือครองสติ๊กเกอร์จอดรถยานพาหนะภายในอาคารชุดฯ ทำการจำหน่าย โอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือกระทำการใดๆ ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการมีสิทธิถือครองสติ๊กเกอร์จอดรถ ยานพาหนะ หรือด้วยประการใดๆ ในพื้นที่ถือครองของอาคารชุดฯ กรณีฝ่าฝืนไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ฝ่ายจัดการฯ จะทำการเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือตามที่ฝ่ายจัดการฯ เห็นสมควร
- The co-owners/residents who have the right to obtain the parking sticker in building are prohibited to sell, lend the right or any action in order to benefit others or receive any kind of benefit directly or indirectly from such parking sticker possession or any other case. In case of violation whether by intentionally or negligently, the Management shall apply a fine amount of 2,000 baht or as the Management deems appropriate.
8. กรณีที่มีการจอดรถซ้อนคัน และตั้งเบรกมือไว้ หรือจอดกีดขวางการจราจรของอาคารฯ และฝ่ายจัดการฯ ไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถเพื่อเคลื่อนย้ายรถได้ หรือในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไม่ว่าการผิดใดๆ ก็ตาม ฝ่ายจัดการฯ ของสวนสิทธิฯที่จะเคลื่อนย้ายรถ โดยวิธีการใดๆ ก็ได้ตามที่ฝ่ายจัดการฯ เห็นสมควร โดยเจ้าของรถจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสูญหายใดๆ จากนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือฝ่ายจัดการฯ อย่างใด
- In case of overlap parking and handbrake is drawn or the parking may be an obstruction to the traffic, and the Management is unable to contact the car owner in order to move the car or in case the car owner is unable move the car by whatsoever reasons, the Management reserves the right to move the car by any method as the Management deems appropriate. And the car owner shall not claim for any damage or any loss from the Condominium Juristic Person or the Management.
9. กรณีสติ๊กเกอร์จอดรถสูญหาย เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องนำไปแจ้งความมาแสดงเพื่อขอทำสติ๊กเกอร์จอดรถใหม่ และเสียค่าธรรมเนียมการออกสติ๊กเกอร์จอดรถใหม่ในอัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
- In case of a loss of parking sticker, the co-owners/residents shall submit the police notice for the new parking sticker issuance and shall pay the new parking sticker issuance fee of 500 baht (Five Hundred Baht).
10. กรณีมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์จอดรถ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะระับการใช้พื้นที่จอดรถของอาคารโดยทันที และจะดำเนินคดีทางอาญาพร้อมทั้งปรับเป็นเงิน 20 เท่าของค่าบริการสูงสุด และสวนสิทธิฯในการดำเนินการตามกฎหมาย
- In case of any forged parking sticker, Condominium Juristic Person shall suspend the parking services immediately and shall prosecute a criminal case including applying a fine of 20 times of maximum service fee and reserves the right to precede a legal action.
11. การอนุญาตให้นำรถผ่านเข้า-ออกและจอดตามระเบียบนี้ ไม่ถือเป็นการรับประกันการหรือทรัพย์สินใดๆ นิติบุคคลอาคาร ชุดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายหรือสูญหายของรถหรือทรัพย์สินภายในรถ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณีของการเข้าใช้พื้นที่จอดรถในอาคารชุดฯ ทั้งนี้
- A permission to bring a vehicle in-out and parking according to these regulations shall not deem that is a deposit of car or any property. Condominium Juristic person is not liable for any damage or loss of the car or property inside the car including any accident which may arise during the car parking usage in the building.

12. สติ๊กเกอร์จอดรถเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เมื่อเจ้าของร่วมหมดสภาพการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้ถือว่า สติ๊กเกอร์จอดรถสิ้นสภาพไปตามสิทธิเช่นเดียวกัน และเจ้าของร่วมจะต้องนำสติ๊กเกอร์จอดรถมาคืนให้แก่นิติบุคคลฯ
- The parking sticker is a property of Condominium Juristic Person. When any co-owner is no longer an owner of the unit, such sticker shall be expired as well and a co-owner shall return such parking sticker to Condominium Juristic Person.
13. ยานพาหนะที่ไม่มีสติ๊กเกอร์และผู้มาติดต่อต้องรับบัตรจอดรถยานพาหนะจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเสียค่าบริการจอดรถ ยานพาหนะดังนี้
- Any vehicle without parking sticker and visitor shall receive a parking ticket from the security guard and pay the parking fee as follows:
- 13.1 ไม่มีการประทับตรานิติบุคคลอาคารชุดฯ คิดค่าบริการจอดรถอัตราชั่วโมงละ 100 บาท ต่อคืน
- No stamp of Condominium Juristic Person, the parking fee is 100 baht/hour/car.
- 13.2 ได้รับการประทับตรานิติบุคคลอาคารชุดฯ 4 ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไป คิดค่าบริการจอดรถเหมาจ่ายในอัตรา 20 บาท / คืน / ชั่วโมง
- A stamp of Condominium Juristic Person will receive 4 hours free of charge parking fee and the next hour is charged 20 baht/car/hour.
- 13.3 กรณีมีญาติมาติดต่อ ให้แจ้งทะเบียนกับทางฝ่ายจัดการฯ เพื่อออกสติ๊กเกอร์จอดรถชั่วคราวให้โดยจะกำหนดสิทธิให้จอดรถฟรีได้ 4 ครั้ง/ เดือน / ห้องชุด
- In case of any relative visiting, the co-owners or resident shall register with the Management in order to issue a temporary parking sticker by granting the right to park for free of charge for 4 times/month/unit.
14. กรณีบัตรจอดรถยานพาหนะ สำหรับผู้มาติดต่อสูญหาย ต้องแจ้งเหตุและนำหลักฐานการครอบครองยานพาหนะมาแสดง และกรอกแบบฟอร์ม การนำยานพาหนะออกจากอาคารชุดฯ พร้อมทั้งต้องชำระค่าบริการจอดรถยานพาหนะสูญหาย เป็นจำนวน 300 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อใบรวมค่าบริการจอดรถยานพาหนะ (ถ้ามี)
- In case there is a loss of parking ticket of visitor, a visitor shall notify, present the vehicle possession document and fill out the form in order to bring out the vehicle from the building. A fine shall be paid for a loss of parking sticker amount of 300 baht (Two Hundred Baht) per ticket including the parking fee (if any).
15. ผู้ฝ่าฝืนหรือขึ้นข้อระเบียบนี้มีบทลงโทษตามลำดับดังนี้
- The violators to the rules and regulations shall be punished as follows:
- 15.1 ตักเตือนด้วยวาจา
- Verbal warning
- 15.2 ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- Written warning
- 15.3 ปรับเป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้งที่มีการฝ่าฝืนข้อระเบียบนี้ เว้นแต่การฝ่าฝืนระเบียบข้อใดข้อหนึ่งที่มีการกำหนดปรับไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้ใช้บังคับตามอัตราปรับที่กำหนดไว้ชุดแจ้งในแต่กรณีเป็นการเฉพาะ
- A fine of 500 baht (Five Hundred Baht) per time of violation to these regulations. Unless a violation to one of these regulations has specified a fine rate exclusively which shall be enforced according to the specified fine rate in each case specially.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 1, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

- ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 004/2557 ว่าด้วยเรื่อง การเข้าทำงานต่อเติม หรือ ตกแต่งภายในห้องชุด
- The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 004/2014 : Unit Alteration or Unit Decoration
1. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ผู้ซื้อ เจ้าของห้องชุด, ผู้แทน, ผู้รับจ้าง, คมนาน หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่เข้าไปภายใน หรือ ขอบเขตของอาคารชุด
- These rules and regulations shall govern the buyers, the unit owners, representatives, employees, workers or any person who is entering in the building.
2. บุคคลตามข้อ 1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และจะปฏิเสธไม่ทราบระเบียบต่างๆ ของอาคารมิได้
- The individuals as indicated in article 1 shall follow the rules and regulations strictly and shall not disclaim of no acknowledgement of such rules and regulations.
3. การเข้าตกแต่งห้องชุด เจ้าของห้องชุด และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของห้องชุดจะต้องยื่นแบบแปลนการตกแต่งจำนวน 2 ชุด ลงให้ ฝ่ายจัดการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อตรวจสอบว่าการตกแต่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้าง ความมั่นคงของอาคารชุด และ/หรือทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และ/หรือฝ่าฝืนข้อระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ หากฝ่ายจัดการฯ เห็นว่าในการดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคงของอาคารชุด และ/หรือทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และ/หรือฝ่าฝืนข้อระเบียบ และ/หรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิกำหนดเงื่อนไขและวิธีการให้เจ้าของห้องชุดดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการตกแต่งเพื่อให้ฝ่ายจัดการฯ พิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใด ๆ ในการตกแต่งห้องชุด หากต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เจ้าของห้องชุดจะต้องทำการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการเข้าดำเนินการ
- An alteration or decoration of unit, the co-owners and/or assigned person from the co-owners shall submit 2 copies of alteration plan to the Management in advance of at least 15 days in order to examine whether such alteration has an impact to the structure of building and/or common property of building and/or violation to any rules and/or any regulations of Condominium Juristic Person. If the Management considers that such alteration has an impact to the structure of building and/or common property of building and/or violation to any rules and/or any regulations of Condominium Juristic Person, the Condominium Juristic Person has an authority to determine conditions and procedures to the co-owners to proceed or revise the alteration plan for the Management to reconsider once again. However, if there is any part in alteration plan which is required permission from the government office, the co-owners shall proceed under the relevant law accurately prior to preceding an alteration of unit.
4. การเข้าไปตกแต่งในห้องชุดจะต้องดำเนินการตามแบบเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ จากฝ่ายจัดการฯ เท่านั้น และฝ่ายจัดการฯ สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา
- An alteration of unit shall be proceeding according to the approved plans and conditions from the Management only. And the Management shall be able to inspect the work at all time.
5. เจ้าของห้องชุด และ/หรือผู้แทน และ/หรือ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อฝ่ายจัดการฯ ในการเข้าพื้นที่อาคารชุดพร้อมทั้งแจ้งรายชื่อ และนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลผู้ที่เข้าดำเนินการต่อเติม ตกแต่งภายในห้องชุดให้ฝ่ายจัดการฯ ล่วงหน้าก่อนเข้าทำงานต่อเติม ตกแต่งภายในห้องชุด โดยจะต้องแจ้งรายละเอียด ดังนี้

The co-owners and/or representatives and/or employees shall submit an application to enter the building to the Management including informing the names and sending copies of ID cards of all persons who carry out an alteration in the unit in advance prior to the beginning of alteration work. Details to be informed as follows:

- 5.1 ชื่อเจ้าของห้องและเลขที่ห้องชุด

Name of unit owners and unit number
- 5.2 ระบุชนิด และประเภทงาน

Specify the kind and type of work.
- 5.3 ระยะเวลาจะเข้าทำการงานตกแต่ง

Duration of alteration plan
- 5.4 ชื่อผู้ควบคุมงานพร้อมบัตรประชาชน

Name of supervisor and a copy of ID card
- 5.5 ชื่อผู้เข้าไปทำงาน (รายบุคคล) พร้อมบัตรประชาชน (หากไม่มี ให้ถ่ายรูปถ่าย พร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าของห้องชุด หรือผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐาน)

Name of workers (each person) and copies of ID Cards (If none, photos with certification letters from unit owners or supervisor shall be used as evidences)
- 5.6 ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน รวมทั้งที่อยู่ของผู้รับเหมา

Contact numbers in case of emergency shall be given including the address of such contractor.
- 5.7 หนังสืออนุญาตยินยอมจากเจ้าของห้องชุด

Letter of consent from unit owner
6. ต้องวางเงินค้ำประกันความเสียหายและค่าประกันการผิดระเบียบล่วงหน้า 3 วันก่อนดำเนินการ การเข้ากดแจ้งห้องชุดแต่ละครั้ง ในอัตราเงินค้ำประกัน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

A security deposit for damage and violation to the rules and regulations shall be paid 3 days in advance of the beginning of work in each time, the rate of security deposit is 10,000.- baht (One thousand baht only)

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนกลาง หรือ ทรัพย์สินบุคคลอื่นโดยฝ่ายจัดการ จะคืนเงินค้ำประกันดังกล่าวให้เมื่อทำการตกแต่งแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่าจะของนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลใดๆก็ตาม โดยนิติบุคคลอาคารชุดจะคืนเงินค้ำประกันโดยไม่มียกข้อแม้ให้แกบุคคลผู้วางเงินค้ำประกันภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ฝ่ายจัดการ ได้ตรวจสอบเรื่องเสร็จสิ้นแล้วหากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือ ทรัพย์สินของบุคคลใดๆ ฝ่ายจัดการ มีอำนาจพิจารณาหักหรือปรับเงินค้ำประกันดังกล่าว เพื่อชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหากความเสียหายเกินกว่าวงเงินที่วางค้ำประกันไว้เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหากมีการขอดำเนินการอีกในคราวต่อไป จะต้องวางเงินค้ำประกันเพิ่มจากเดิมอีก 3 เท่าของอัตราเงินค้ำประกันที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือตามจำนวนที่ฝ่ายจัดการ พิจารณาตามความเหมาะสมในการทำงานตกแต่งต่อเติมในแต่ละคราว

Anyhow, in order to protect any damage which may be occurred to the common property or property of others, the Management shall return such security deposit once the alteration work is completed and has been inspected that no damage to any property of either Condominium Juristic Person and/or any individual. The Condominium Juristic Person shall return such security deposit without any interest to a person who has paid a deposit within 30 days after the day that the Management has completed an inspection. However, if the alteration work causes any damage to the common property or property of any individual, the Management has an authority to deduct or withhold such deposit in order to compensate the actual damage cost. In case, the damage cost is higher than a
- Managed by Plus Property Co., Ltd.
- Page 13/28
- dcondo Campus Resort Rungsit
- Rules and Regulations
- security deposit amount, the unit owner shall be responsible of the balance cost. In case there is any alteration proposal in the future, the security deposit shall be 3 times higher than specified security deposit above or in an amount that the Management deems appropriate of each alteration.

7. ทุกวันก่อนเข้าทำงาน ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งรายชื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ ตรวจสอบ ผู้เข้าไปทำงานทุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อตรงกับที่จะทะเบียนไว้ และจะใช้ชื่อ ทดแทนกันไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องเสนอชื่อใหม่ตามข้อ 5.4 และ 5.5 อีกครั้ง เพื่อให้ฝ่ายจัดการฯ อนุญาตก่อนเข้าพื้นที่

The supervisor must inform the names of worker to the Management for an inspection prior to starting to work every day (The workers shall be the same person with the registered names and cannot be replaced, in case of changing the name, the new name shall be submitted according to Article 5.4 and 5.5 again for the Management's permission before entering the building)

8. ขณะทำงานต้องมีผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา และผู้รับเหมาต้องติดบัตรไว้บริเวณหน้าอกเสื้อเพื่อให้อาคารชุดได้ เมื่อออกจากอาคารต้องแลกบัตรคืนหมดทุกคน ตามรายชื่อที่แสดงตอนเข้ามาทำงาน

The supervisor shall be supervised at all the working time and the contractor shall attach a contractor badge on the chest to be visible for an inspection. Once exiting the building, the badges of all presented names when entering the building shall be returned.

9. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 09.00 น. ถึง 17.00 น. สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นิติบุคคลอาคารชุด ขอจัดการอนุญาตให้เข้าทำงานต่อเติม หรือ ตกแต่งภายในห้องชุด

The working time is on Monday to Friday from 09.00 – 17.00. The Management does not allow any alteration work on Saturday - Sunday and public holiday.

10. การขนย้ายวัสดุสิ่งของ เครื่องมือสัมภาระ เข้า-ออก จะต้องทำรายการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง โดยผู้จัดการอาคารฯ เป็นผู้อนุมัติ (แบบฟอร์มขอได้ที่ ฝ่ายจัดการฯ) ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเข้าตรวจค้นได้ตลอดเวลา หากมีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือเกิดทรัพย์สินสูญหายในอาคาร

The carriage of materials, tools and packages for entry-exit shall be listed and submitted a form to the security guards every time for an approval from Building Management. (The form can be obtained at the Management) However, the Management reserves the right to carry out a search at all time if there is any suspicious or any loss of property event in the building.

11. ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์หุ้รชนิดมาวาง หรือเก็บไว้ ณ พื้นที่ส่วนกลางของอาคาร โดยเด็ดขาด

Do not leave personal items unattended in common areas.

12. ห้ามวางวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ตกแต่งทุกชนิด เพื่อพื่อขนถ่ายในพื้นที่จอดรถ ยกเว้นในบริเวณและเวลาที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดไว้ได้ และจะพื่อขนถ่ายได้เฉพาะช่วงเวลาที่ยอนุญาตเท่านั้น

Do not place all kind of materials for loading in the car parking area except the area and period that the Management allows and can only load during the permitted period only.

13. ห้ามขนถ่ายไม้หรือวัสดุที่มีขนาดมากกว่าเกินขนาด ขึ้น-ลงลิฟต์ และบันไดและพื้นที่ส่วนกลาง จะต้องจัดให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย เพื่อเป็นการป้องกันการขีดข่วนผนังและระนาบกระจกเทกลอดไฟ และทรัพย์สินส่วนกลางอื่น

Do not carriage wooden or any object which is too long by the elevator and stairs and common area. These objects shall be cut or trimmed down to be able to carriage in order to prevent any scratch on the wall or damage to the light bulbs or other common properties.

14. ห้ามนำสิ่งที่เป็นวัตถุไวไฟทุกชนิดมาเก็บเอาไว้ในอาคารโดยเด็ดขาด เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เมื่อเลิกจากการปฏิบัติงานให้นำกลับไปด้วยทุกครั้งทุกวัน
- Managed by Plus Property Co., Ltd.
- Page 14/28
- dcondo Campus Resort Rungsit
- Rules and Regulations
- Do not store any inflammable material in the building such as petrol, thinner, alcohol at all and if any, these shall be removed from building after finishing work every time and every day.

15. ห้ามทิ้งเศษขยะ หรือวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างในถังขยะ หรือถังน้ำทิ้ง หรือถังน้ำ และทางหน้าต่าง หรือบริเวณอื่นนอกตัวอาคาร และจะต้องรวบรวมบรรจุขยะหรือ ห่อพลาสติกให้มิดชิด นำกลับไปที่ทุกวัน ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้รับเหมา

Do not dump any garbage or construction materials to the drainage pipe, flush toilet, sink and through windows or the outdoor of building. The contractor shall collect or pack in plastic bag and remove from building daily which is a duty of such contractor.

16. ระหว่างปฏิบัติงาน ต้องรักษาความสะอาดทางเดินร่วม, พื้นที่ส่วนกลางและปิดประตูห้องชุดที่ติดกับทางเดินร่วม ให้เรียบร้อยทุกครั้ง หากมีฝนตกหรือพายุต้องปิดประตู และหน้าต่างทุกบานทันที

The cleanliness of common corridor, common area and closing the unit door which is adjacent to the common corridor shall be maintained during the work. In case of raining or storm, every doors and windows shall be closed immediately.

17. เมื่อเลิกงาน ต้องปิดหน้าต่างและประตูทุกบานอย่างมิดชิด และเรียบร้อยทุกครั้ง

After finishing the work, all windows and doors shall be closed every day.

18. การเข้ามาทำงานให้ถือเวลา 9:00 น.-17:00 น. เท่านั้น ถ้ามีความจำเป็นจะต้องทำเกินกว่าเวลาที่กำหนด ต้องขออนุญาตจากฝ่ายจัดการฯ เพื่อยกข้อยกเว้นตามความเหมาะสม ในกรณีที่จำเป็นและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

The working time is from 09.00 – 17.00 only. In case of there is necessity to work overtime, the contractor shall ask for a permission from the Management. The Management shall approve as deemed appropriate in case of necessary and under the determined conditions only.

19. ห้ามคนงานพักอาศัยในอาคารชุดไม่ว่าในเวลาใดๆ ยกเว้นระยะเวลาทำงานตามที่กำหนด และได้รับอนุญาตเท่านั้น

The workers are not allowed to reside in the unit at all time, except during the specified working time and must have been permitted only.

20. ให้อำนวยความสะดวกให้ผู้รับเหมาใช้ห้องน้ำภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น และในระหว่างที่ปฏิบัติงานหรือระหว่างพัก ห้ามดื่มสุรา, เล่นการพนัน , ส่งเสียงดัง หรือเล่นกีฬาทุกชนิดภายในอาคาร และให้อยู่ภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น

The workers of contractor shall use the toilet inside the alteration unit only. During the working time or break time, do not drink any alcohol, play gamble, being noisy or play all kind of sport in the building and shall stay inside the alteration unit at all time.

21. ห้ามกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ระบบประปา , ไฟฟ้า, ความมั่นคง , ระบบการป้องกันความเสียหายของอาคาร รวมทั้งความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเด็ดขาด

Do not engage in conduct likely to cause an impact to the structure, water system, electricity, security, damage protection of building including the architecture appearance of building at all.

22. ให้ผู้รับเหมาตกแต่งใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปภายในห้องชุดที่กำลังตกแต่งเท่านั้น ห้ามผู้รับเหมาตกแต่งใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการฯ ก่อน ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่ทางอาคารฯ กำหนด

The contractor is not allowed to use the electricity and water supply in common area. The contractor may use such supplies from the alteration unit only. Except the contractor is allowed from the Management and shall pay expenses to building as specified.

23. ห้ามแขวนเสื้อผ้า หากผ้า หรือวางสิ่งของใดๆ บริเวณระเบียงหรือเฉลียงด้านนอก

Do not hang, dry any clothes or place any object on the balcony or outside terrace.
- Managed by Plus Property Co., Ltd.
- Page 15/28
- dcondo Campus Resort Rungsit
- Rules and Regulations
24. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องชุด ทางเดินร่วม บันไดหนีไฟ โดยเด็ดขาด

Do not smoke cigarette in any area of building neither inside the unit, common corridor, fire escape at all.

25. ห้ามก่อสิ่งสิ่งสกปรกเลอะ หรือยื่นเข้าไปในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมโดยเด็ดขาด

Do not install any object intruding into the common area including changing the architecture appearance at all.

26. ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากตกแต่ง หรือฝ่าฝืนระเบียบ ฝ่ายจัดการฯ จะดำเนินการเรียกเก็บหรือหักเงินค้ำประกันที่เท่าละระเบียบ หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร

In case of any damage from the alteration arise or violation to the rules and regulations, the Management shall collect or deduct the security deposit immediately according to the regulations or to proceed as deemed

27. ขณะตกแต่งและหลังจากการตกแต่งแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะต้องทำความสะอาด ทั้งภายในและภายนอกห้องชุด เช่น โถงลิฟต์ ทางเดินร่วมและบันไดที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุ ขึ้น-ลง ไฟสะอาดเรียบร้อย และก่อนที่ผู้รับเหมาจะย้ายออกจากหน่วยงานจะต้องแจ้งให้ทางฝ่ายจัดการฯ ทราบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

During the alteration work and after the completion, the contractor shall clean inside and outside of unit such as lift lobby, common corridor and stairs which is used for carriage. And the contractor shall notify the Management prior to leaving the building for the orderliness inspection.

28. ต้องนำถังดับเพลิงสภาพพร้อมใช้งานขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ปอนด์มาประจำไว้ภายในห้องชุด ตั้งแต่เริ่มงานตกแต่งภายในอย่างน้อยห้องชุดละ 1 ถัง จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ

The ready to use fire extinguisher and size of not less than 10 pound shall be brought to use in the unit at least 1 tank/unit from the beginning of alteration work.

29. การใช้ลิฟต์ขึ้นของเพื่อนวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งห้องชุด จะใช้ได้เฉพาะลิฟต์ชั้นของในช่วงเวลาวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.เท่านั้น (ห้ามใช้ลิฟต์ชั้นวัสดุอุปกรณ์ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

The elevator usage for alteration materials carriage shall be able to proceed only on Monday to Friday, from 09.00 – 17.00 only (The elevator is not permitted to use for alteration materials carriage on Saturday, Sunday, and public holidays.)

30. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ทางฝ่ายจัดการฯ ได้กำหนดบทลงโทษตามลำดับ หรือแล้วแต่พิจารณาตามความรุนแรงของเหตุไว้ ดังนี้

In case of any violation to these rules and regulations, the management has specified the penalty provision respectively or depends on the seriousness of the event as follows:

30.1 เคือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

Verbal or written warning

30.2 กรณีมีการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับเอกสารหรือบัตรที่ออกโดยนิติบุคคลอาคารชุด ปรับณับละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท)

A fine of violation involved with the document or badge which is issued by Condominium Juristic Person shall be 500 baht/badge (Five Hundred Baht).

30.3 กรณีปฏิบัติการละเมิด และหรือฝ่าฝืนระเบียบ ปรับครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท)

A fine of violation in any conduct and/or regulations shall be not less than 500 baht/time (Five Hundred Baht)

Managed by Plus Property Co., Ltd.

Page 16/28

น.3/4

- 30.4 กรณีละเมิดข้อห้ามการสูบบุหรี่ในอาคาร ปรับครั้งจะไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาท)
A fine of violation in smoking in the building shall be not less than 5,000 baht/time (Five Thousand Baht)
- 30.5 กรณีมีการฝ่าฝืนซ้ำอีกหรือก่อความรุนแรง อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ ให้ระงับการตกแต่ง และให้ออกจากอาคารและดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
In case of repeated violations or any danger to life and property of any individual, the alteration work shall be terminated and the contractor to be removed from the building immediately as well as precede a legal action in each case.
31. ในกรณีที่มีการปรับระหว่างการตกแต่ง จนมีผลให้วงเงินค่าประกันลดลงต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเงินค้ำประกันผู้รับเหมาหรือเจ้าของห้องชุด จะต้องวางเงินเพิ่มให้ได้วงเงินเดิมภายใน 3 วัน
In case of the total fine amount during the alteration is reducing the current security deposit amount to be less than half of initial security deposit amount, the contractor or unit owner shall deposit the additional money to be an initial amount within 3 days.
32. ระเบียบนี้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง และหลักปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันซึ่งชีวิตและทรัพย์สินอันอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยประมาทหรือเจตนา จึงใคร่ขอความร่วมมือ และทำความเข้าใจในการถือปฏิบัติร่วมกันโดยเคร่งครัด
These rules and regulation are specified as the guideline and principles to maintain an orderliness and to protect the life and property which may be damaged whether by intentionally or by negligently, it is necessary for the cooperation and understanding to comply these rules and regulations strictly.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 1, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 005/2556 ว่าด้วยเรื่อง การรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 005/2014 : The Cleanliness and Garbage Disposal

- เพื่อสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี และคงไว้ซึ่งความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุดฯ อันจะยังประโยชน์สุขในการอยู่อาศัยร่วมกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติ ดังนี้
For a good sanitary and environment, and to maintain the orderliness of building which will enable the peacefulness of residency, it is important to receive cooperation from all co-owners/resident regarding the cleanliness as follows:
1. ให้บรรจุขยะเปียก ขยะแห้งใส่ถุง หรือภาชนะที่เหมาะสม พร้อมรัดหรือปิดปากถุงให้เรียบร้อย สำหรับขยะมีพิษและอันตราย ให้บรรจุในภาชนะที่สามารถป้องกันอันตราย เมื่อทิ้งขยะลงถัง เรียบร้อยแล้ว ให้ปิดฝาทุกครั้ง
Please store the wet garbage, dry garbage into a bag or appropriate container as well as sealing the bag tightly. The toxic garbage must be stored in a protected container. When dispose the garbage into a bin, it is important to always close the bin cover.
 2. เจ้าของห้องชุดจะต้องแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภทขยะและชนิดของขยะมูลฝอย ณ สถานที่และภาชนะแยกประเภทขยะมูลฝอยที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
The unit owners shall separately dispose the garbage by the type and kind of garbage into a place and each type of bin that is designated.
 3. พนักงานดูแลทำความสะอาดจะนำขยะตามชั้นต่างๆ ไปทิ้งยังห้องพักขยะชั้นล่างทุกวัน โดยจัดเก็บวันละ 2 ครั้งเท่านั้น ช่วงเวลา 09.00 น. และ 15.30 น. หรือตามความเหมาะสมที่กำหนดไว้
The cleaning personnel shall collect the garbage from each floor to dispose at the garbage room on downstairs daily. The garbage collection is 2 times per day on 09.00 and 15.30 or as deemed appropriate.
 4. ผู้อยู่อาศัยร่วมจะต้องไม่กวาดเศษผง หรือทิ้งขยะออกมาในบริเวณทางเดินร่วมหน้าห้องชุด หรือบริเวณส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุด และหากฝ่าฝืนจะคิดค่าธรรมเนียมบริการจัดเก็บ และค่าความสะอาดในจำนวนเงินครั้งละ 500 บาท
The residents shall not sweep any dust or dispose any garbage onto the common corridor or common area in the building. If there is any violation, a service fee of garbage collection and cleaning shall be collected 500 baht/time.
 5. ห้ามทิ้งถังบุหรี่ยี่ห้อวีสตูดอื่นใดที่เป็นต้นเหตุการลุกไหม้และติดไฟลงในถังขยะ หากสิ่งของหรือวัสดุมีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก ไม่สามารถทิ้งลงถังขยะได้ ให้นำลงไปที่ถัง ที่จุดทิ้งขยะชั้นล่างของอาคารชุดฯ และแจ้งให้ฝ่ายดูแลอาคารชุดฯทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
Do not dispose any cigarette butt or other objects which may be a cause of fire in the bin. In case the garbage is too large or too heavy and is unable to fit into a bin, the residents shall bring such garbage to dispose in the garbage room on downstairs and shall notify the Management to acknowledge in order to proceeding further.
 6. ห้ามทิ้งเศษอาหารหรือเศษวัสดุต่างๆ ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง อย่างล้างหน้า หรือท่อชักโครก กรณีทำให้เกิดการอุดตัน และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและส่วนรวมท่านอื่น ผู้อยู่อาศัยในห้องชุดนั้น ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งสิ้น

- Do not dispose any food leftovers or any piece of material into the drainage, sink or flush toilet. In case of such action causes any blockage or a cause of damage to your property and other people, the residents of such unit shall be liable for all the cost of repair.
7. ห้ามนำขยะทุกชนิดหรือที่มักติดหมิ่น / จูน และมีผลต่อสภาพแวดล้อมบางบริเวณหน้าห้องชุด ให้นำไปทิ้งยังถังขยะที่ฝ่ายจัดการฯ กำหนดไว้โดยวางลงในถังขยะ ห้ามวางด้านข้างถังขยะ หรือบนฝาถังขยะ หากฝ่าฝืนฝ่ายจัดการฯ จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อครั้ง
Do not place all kinds of garbage or any smelly garbage in front of the unit. Such garbage should be disposed in the bin in the designated garbage area, by disposing inside the bin. Do not place the garbage beside the bin or on the cover of the bin. In case of any violation, the Management shall apply a fine not less than 500 baht/time (Five Hundred Baht)

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด

Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 006/2557 ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบการใช้ลิฟต์
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 006/2014 : Elevator Usage

- เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และเพื่อการดูแลรักษาลิฟต์ ให้มีสภาพดี และสะอาดอยู่เสมอ นิติบุคคลอาคารชุด จึงกำหนดระเบียบเพื่อใช้บังคับข้อปฏิบัติดังนี้
For the orderliness and safety concern and in order to maintain the elevator to be in a good condition and always clean. The Condominium Juristic Person shall specify the regulations for conduct as follows:
1. ลิฟต์ของอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท แต่ละอาคารมีลิฟต์ 2 ตัว แบ่งเป็นลิฟต์โดยสาร 1 ตัว และลิฟต์บริการ 1 ตัว The elevators of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium are 2 Passenger elevators and 1 Service elevator. The elevators are operating 24 hours services.
 2. การใช้ลิฟต์ขึ้นลงจะต้องแจ้งขออนุญาตและรายการสิ่งของที่จะขึ้นย้ายทุกครั้ง โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
The usage of elevator for objects carriage shall be notified for permission and also informed a list of objects every time and shall proceed as follows:
2.1 จะต้องไม่บรรทุกวัสดุที่มีน้ำหนักเกินกว่า 750 กิโลกรัม
An object which has weight more than 750 kilogram is prohibited to be carried by elevators.
2.2 วัสดุที่จะบรรทุกจะต้องมีขนาดความกว้างความยาวและความสูงไม่เกินขนาดพอดีของตัวลิฟต์โดยสาร
An object to be carried shall have the width, length and height that are not more than the size of elevator.
 3. การใช้ลิฟต์ขึ้นลงเพื่อขนวัสดุอุปกรณ์ในงานตกแต่งห้องชุดจะต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจากข้อ 2 ดังนี้
The usage of elevators to carry the alteration materials shall proceed an additional from Article 2 as follows:
3.1 ใช้ลิฟต์ขนวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งได้ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เท่านั้น ห้ามใช้ลิฟต์ขนวัสดุอุปกรณ์ในวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
The usage of elevators to carry the alteration materials can only be proceed on Monday to Friday from 09.00 to 17.00 only and is not allowed on Saturday-Sunday and public holidays.
 4. ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อห้องโดยสารและระบบลิฟต์
Do not engage in conduct likely to cause any damage to the elevator hall and elevator system.
 5. ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำบนลิฟต์ และกฎระเบียบการใช้ลิฟต์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ อย่างเคร่งครัด
Please follow the instructions in the elevators and the rules and regulations of elevator usage of Condominium Juristic Person strictly.
 6. ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและโปรดั้ของอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวังและสภาพเรียบร้อย
Please always keep the elevators clean and use the equipment carefully.
 7. ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด
Do not use the elevators in case of fire.
 8. หากลิฟต์เกิดความเสียหายใดๆ ผู้กระทำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
In case of any damage to the elevators, the person or related person who causes the damage shall be liable to compensate the damage cost to the Condominium Juristic Person according to the actual damage.

9. นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการลิฟต์โดยสารชั่วคราว เพื่อซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ตามความเหมาะสม
The Condominium Juristic Person reserves the right to temporarily suspend the elevators in order to carry out a repair as deemed appropriate.
10. กรณีเกิดเหตุขัดข้องกรุณาแจ้งฝ่ายจัดการฯ โดยเร็วทันที
In an event of elevator failure, please notify to the Management urgently.
11. หากมีการฝ่าฝืนระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้กำหนดบทลงโทษตามลำดับ หรือแล้วแต่พิจารณาตามความเหมาะสมไว้ดังนี้
In case of any violation to these rules and regulations, the Condominium Juristic Person has specified the penalty provision respectively or as deemed appropriate as follows:
- 11.1 เตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร
Verbal or written warning
- 11.2 ปรับกรณีฝ่าฝืนระเบียบฯ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาท)
A fine of violation to the rules and regulations shall be not less than 500 baht/time (Five Hundred Baht)
- 11.3 กรณีใช้ลิฟต์โดยสารเพื่อขนถ่ายสิ่งของ ฝายจัดการฯ จะปรับเงินประกันการตกแต่งห้องชุดทั้งหมด รวมทั้งจะรับการตกแต่ง และให้ผู้รับเหมางานตกแต่ง รวมถึงคนงานที่เข้าทำงานตกแต่งออกจากอาคารชุดฯ และดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
In case of using the passenger elevator during an alteration work, the Management shall withhold a security deposit in whole amount and suspend the alteration work including the contractor and workers shall be removed from the building and shall precede a legal action depending on the case.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 007/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้และติดตั้งคู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์
The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 007/2014 : Telephone Line Usage and Installation

1. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรงเป็นทรัพย์สิน ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
The direct telephone line is the common property of the Condominium Juristic Person.
2. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ที่เจ้าของร่วมมีสิทธิพึงมีพึงได้มีดังนี้
The telephone line that the co-owners have the right to obtain is as follows:
- 2.1 คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรง จำนวน 1 หมายเลข
The direct telephone line is for 1 number.
- 2.2 ระบบโทรศัพท์ของอาคารชุดฯ มีไว้สำหรับคู่สายสำหรับผู้ร้องขอหมายเลขเพิ่ม
The telephone system of the condominium does not reserve for additional numbers.
3. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้
The telephone line has the following objective:
- 3.1 คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรง เพื่อให้ห้องชุดสามารถติดต่อสื่อสารภายนอกอาคารชุดฯ
The direct telephone line is for a unit to contact and communicate externally of building.
4. คู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรง ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายตามข้อ 3
The objective of direct telephone line in Article 3 is not prohibited to change.
5. กรณีมีการขอเพิ่มคู่สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์สายตรงมากกว่าหนึ่งหมายเลขที่มีอยู่เดิม (ตามข้อ 2) ต้องปฏิบัติตามระเบียบของอาคารชุดฯ
In case of a request for additional direct telephone line more than one existing number (Article 2), the rules and regulations of Condominium Juristic Person shall be followed.
6. หากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบการพักอาศัยของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ฝ่ายจัดการฯ มีสิทธิระงับ สายเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ได้ทุกประการ
If there is violation to the rules and regulations of Condominium Juristic Person, the Management has the right to suspend the telephone line.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต
ที่ 008/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ห้องออกกำลังกาย

The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 008/2014 : Fitness Room

1. ห้องออกกำลังกายเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 22.00 น.
The fitness room is operated for services from 08.00 - 22.00.
2. เจ้าของห้องชุดสามารถสมัครสมาชิกสันทนาการได้ 2 สิทธิ์ต่อ 1 ห้องชุดเท่านั้น
Limits users of facility services strictly only 2 members per unit.
3. สมาชิกฯ ต้องแสดงบัตรสมาชิกสันทนาการและลงทะเบียนในสมุดของเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
The members shall present the Member Card and register in the booklet prior to entering for services.
4. อนุญาตให้สมาชิกใช้บริการได้เท่านั้น ถ้าเป็นแขกของสมาชิกฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ต่อหนึ่งท่าน
Only the members are allowed to use the fitness room. In case of guest of residents, the service fee shall be collected 50 baht/person/time. (Fifty Baht)
5. การใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมและไม่เปียกน้ำ พร้อมทั้งสวมรองเท้าสำหรับเล่นกีฬา ตลอดจนห้ามถอดเสื้อขณะออกกำลังกาย
The suitable and not wet attires are required to wear including the proper sport shoes and do not take off the shirts while exercising.
6. สมาชิกฯ ต้องศึกษาคำแนะนำ , ข้อเสนอนะเน ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายที่ติดอยู่ในห้องออกกำลังกายก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
The members shall follow the suggestions and instructions of the exercise equipment which is attached in the fitness room prior to using the fitness room every time.
7. บุคคลต่อไปนี้ ห้ามใช้บริการห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
The following persons are prohibited from using the fitness room.
- 7.1 ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรง หรืออยู่ระหว่างการรักษา
Patients who are weak or during a recovery.
- 7.2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ และโรคติดต่อทุกชนิด
Persons with all types of contagious diseases and a heart disease.
- 7.3 ผู้ที่ดื่มสุรา เบียร์ และของมีเมาทุกชนิด
Persons who consume alcohol, beer and all kind of liquors.
8. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการห้องออกกำลังกาย
The children under 12 years old are prohibited to use the fitness room.
9. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
Foods and all kind of beverages are not allowed in the fitness room.
10. ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและโปรดใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ รวมทั้งไม่เป็นการรบกวนสมาชิกของผู้อื่น
Please keep the fitness room clean at all times and carefully use the equipment in a polite manner including not disturbing others.
11. โปรดใช้เครื่องออกกำลังกายวิธีที่ถูกต้อง หากเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่สะดวก กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการฯ ให้ทราบทันที

- Please use the exercise equipment correctly according to the instructions. In case of any damage or inconvenience, please notify the Management immediately.
12. หากสมาชิกฯ หรือแขกของสมาชิกฯ ทำความเสียหายให้แก่ห้องออกกำลังกายหรือทรัพย์สินส่วนกลาง จะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
In case the members or the member's guests cause any damage to the exercise room or common property, they shall be liable to compensate the actual cost of damage to the Condominium Juristic Person.
13. หากมีเหตุอันควรหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และ ฝ่ายจัดการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
In case of any danger or damage to life and your property, the Condominium Juristic Person and the Management shall not be held any responsibility.
14. ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการพักอาศัยนี้ ใช้ห้องออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม
The Management reserves the right not to allow any persons who do not comply with these rules and regulations of fitness room as deemed appropriate.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รีซอร์ท รังสิต
ที่ 009/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้สระว่ายน้ำ

The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 009/2014 : Swimming Pool

1. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
The swimming pool is operated for services from 08.00 - 22.00.
2. เจ้าของห้องชุดสามารถสมัครสมาชิกสันทนาการได้ 2 สิทธิ์ต่อ 1 ห้องชุดเท่านั้น
Limits users of facility services strictly only 2 members per unit.
3. สมาชิก ต้องแสดงบัตรสมาชิกสันทนาการและลงทะเบียนในสมุดของเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
The members shall present the Member Card and register in the booklet prior to entering for services.
4. สมาชิก ใช้บริการฟรี สำหรับแขกของสมาชิก จะต้องชำระค่าบริการครั้งละ 50 บาท (ห้าสิบบาท) ต่อหนึ่งท่าน
Only the members are allowed to use the fitness room. In case of guest of residents shall pay the service fee of 50 baht/person/time. (50 Baht)
5. ในกรณีที่มีการปิดสระว่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ฝ่ายจัดการฯ จะติดประกาศให้ทราบล่วงหน้า
In case of closing the swimming pool temporarily, the Management shall publish a notification in advance.
6. ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำจะต้องแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำตามมาตรฐานและจะต้องสวมหมวกว่ายน้ำทุกครั้ง
Acceptable swimwear and swim cap must be worn to be in the pool area.
7. ก่อนลงสระว่ายน้ำ จะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทุกครั้ง
Please shower before getting into the pool.
8. ห้ามสมาชิก และแขกของสมาชิก ปฏิบัติดังนี้โดยเด็ดขาด
The members and the member's guests are prohibited to proceed as follows:
8.1 ใช้บริการสระว่ายน้ำขณะที่มีฝนตกและฟ้าคะนอง
Using the swimming pool while raining and thunderstorm.
8.2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคผิวหนัง
Persons with all contagious diseases or skin diseases.
8.3 สวมรองเท้าเดินรอบบริเวณขอบสระว่ายน้ำ
Wearing shoes on the edge of swimming pool are not allowed.
8.4 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำ
Eating all kinds of food and beverage are prohibited in the swimming pool area.
9. เด็กที่ต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
The children under 12 years old shall be accompanied by a parent or responsible person closely.
10. สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านที่มาใช้บริการ และต้องให้ความระมัดระวังไม่ปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ในสระว่ายน้ำตามลำพัง
The members shall be held responsible for their children's safety using the swimming pool and shall be very careful not to leave the small children swimming alone by themselves.

11. ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำ หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นหากสมาชิก และแขกของสมาชิก ทำความเสียหายให้แก่สระว่ายน้ำ หรือทรัพย์สินส่วนกลางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
Do not run around the swimming pool or make the loud noise which may disturb other members. In case the members or the member's guests cause any damage to the swimming pool or common property, they shall be liable to compensate the actual cost of damage to the Condominium Juristic Person.
12. ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาด และใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ
Please keep the swimming pool clean at all times and carefully use the pool in a polite manner.
13. หากมีเหตุอันควรหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายจัดการฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
In case of any danger or damage to life and your property, the Condominium Juristic Person and the Management shall not be held any responsibility.
14. ฝ่ายจัดการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำหรือเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ ตลอดจนไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนี้ ใช้บริการสระว่ายน้ำได้ตามความเหมาะสม
The Management reserves the right to limit the numbers of person using the swimming pool or entering the swimming pool area including refuse an entry of person who do not comply with these rules and regulations of swimming pool as deemed appropriate.

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557
Announced on June 6, 2014

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด แคมปัส รีซอร์ท รังสิต
ที่ 010/2557 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ห้องสมุด

The Rules and Regulations of dcondo Campus Resort Rungsit Condominium Juristic Person
No. 010/2014 : Using Library

1. จุดประสงค์ของห้องสมุดและอุปกรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยและครอบครัวเท่านั้น โดยเจ้าของร่วมมีสิทธิ นำแขกมาใช้ได้ แต่จะต้องอยู่ร่วมกับแขกทุกครั้ง ทั้งนี้ของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาและจำนวนแขกที่มาใช้บริการ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าทำให้มีผู้ใช้ห้องสมุดมากเกินไป
Library provides areas for studying, and also offers common areas to facilitate for owners or residents and visitors who along with owners or residents only. The management reserves the right to control user limitation in case of user is over the limit.
2. ห้ามพนักงาน ลูกจ้างของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ใช้ห้องสมุด
Staffs owner and personal attendants not permitted to use the Library.
3. ห้องสมุดจะเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น. ฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเวลาเปิด-ปิด และสั่งให้ปิดห้องสมุดในโอกาสใด ๆ เพื่อทำการซ่อมแซม หรือทำงานอื่นใด
The library open daily from 07.00 - 22.00, the management reserves the right to close as necessary for maintenance.
4. ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของป้ายหรือคำประกาศใด ๆ ที่ประกาศโดยฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ
Please follow the instructions in the library and the rules and regulations of library usage of Condominium Juristic Person strictly.
5. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้าไปในบริเวณห้องสมุด
Alcohol beverages is prohibited in the library
6. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
Smoking is prohibited in the library.
7. ห้ามใช้วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องบันทึกเทป โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์การฟังอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
Use of sound audio instruments, televisions, cellular phones with or without speaker or headphone is strictly prohibited in the library premises.
8. ห้ามส่งเสียงรบกวนผู้ใช้บริการ หรือกระทำอันใดที่ก่อให้เกิดความรำคาญ
All users must observe total silence in the library and its environs at all times.
9. ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุด และความเสียหายใดในห้องสมุด หรืออุปกรณ์ที่เก็บโดยเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเพื่อทดแทนความเสียหาย
Bring the books from the library is strictly prohibited users will be held responsible for any damage or loss of library materials in their possession and will be required to meet the cost of replacement and processing.

10. ฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะห้ามหรือเชิญออก บุคคลใด ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุด
The management reserves the right to dismiss individuals who violate these rules from the premises and suspend their privileges.

หมายเหตุ : ระเบียบการพักอาศัยนี้อาจเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วมอาคารชุด
Remark : The rules and regulations may be added or adjusted as deemed appropriate by the resolution of the committee board on behalf of the co-owners

ข้อ ๑๐๐๕	๑๐๐๕๐๑				
ชั้น ตอน ที่	หัวข้อปฏิบัติการ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ
1	ได้รับข่าวสารทางเดิน แผ่นดินไหว	1.1 ฝ่ายจัดการ ได้รับข่าวสารทางเดิน แผ่นดินไหว 1.2 BM/V/M, ฝ่ายจัดการ ประกาศเตือนให้ บุคลากรเตรียมพร้อม และ ติดตามความ เตือนใหม่ 1.3 BM/V/M รายงานผลให้ OM และ SSI ทราบ เบื้องต้น	ทันทีที่ได้รับแจ้ง	N/A	-BM/V/M -ฝ่ายจัดการ
2	ดำเนินการติดตามและ เฝ้าระวังเพื่อเตรียม ความพร้อมหากเกิดเหตุ	ฝ่ายจัดการ ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2.1 BM/V/M จัดทำแผนติดตามภัยพิบัติตาม ช่องทางสื่อสารตามวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ทราบ สถานการณ์ และรวมข่าวสารทางเดินแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมพร้อมพร้อมดำเนินการตามข้อปฏิบัติ 2.2 ฝ่ายจัดการ ตรวจสอบระบบสื่อสารด้วยวิทยุ จากสถานีสื่อสาร และขอให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม คำแนะนำของ SSI หรือเจ้าหน้าที่จากภายนอก กรณีพบรหัสสถานการณ์ โทร.1784 เพื่อเตรียม พร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน	หลังจากได้รับ แจ้งเตือนแล้ว แผ่นดินไหว	N/A	-BM/V/M -ฝ่ายจัดการ
3	การจัดการสำหรับ เหตุการณ์	กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดำเนินการตาม 3.1 BM/V/M ประสานงานกับ SSI และกรม ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โทร.1784 เพื่อขอ ความช่วยเหลือ 3.2 ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนอพยพไปยัง จุดรวมพล 3.3 ฝ่ายจัดการตรวจสอบว่ามีผู้ใดไม่คาดแจ้ง หรือไม่ หลังเหตุการณ์สงบ 3.4 หากมีบุคคลแจ้งว่ามีปัญหาสุขภาพเบื้องต้น และประสานงานแจ้งแพทย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 หรือ 1646 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที 3.5 ฝ่ายจัดการ ดำรงและ ส่งความช่วยเหลือ ของทรัพยากรที่มีอยู่เบื้องต้น 3.6 ฝ่ายจัดการ แจ้งให้ทีม OM รับผิดชอบ ติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ภายใน 24 ชม. 3.7 BM/V/M จัดทำเอกสารส่งประวัติภัยกับ กรณีที่เกี่ยวข้องตามขั้นที่ 4 ดำเนินการตลอดขั้น 4	ทันทีหลัง เหตุการณ์สงบ	SOP-PMR-033 วิธีการแจ้งกรณี สิ้นในเหตุการณ์	-BM/V/M -ฝ่ายจัดการ -SSI
4	การจัดทรัพยากรตามสรุป เหตุการณ์	4.1 BM/V/M จัดทรัพยากรตามสรุปสถานการณ์ให้ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานและ SSI ทราบ 4.2 ฝ่ายจัดการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่าย ทราบถึงปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน 4.3 ฝ่ายจัดการ จัดทำเอกสารสรุปเหตุการณ์เข้า แผนกฯ หรือ ไลน์ฟลางของหน่วยงาน 4.4 ฝ่ายจัดการ ติดตามผลการปฏิบัติงานจาก เจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติ (หากมีความเสียหายเกิดขึ้น)	ภายใน 3 วัน หลังเกิดเหตุ	FRM-PMR-137 แบบฟอร์มรายงาน เหตุการณ์เบื้องต้น	- BM/V/M - ฝ่ายจัดการ

รายการแก้ไขเอกสาร			
แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่ขอแก้ไข	รายละเอียด
00	DAR-PMR-003	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และรายละเอียดการ ใช้เป็นรายการขอเปลี่ยนแปลงแบบ การจัดการ สำหรับเหตุการณ์ พร้อม กับเพิ่มเป็นรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มคำอนุมัติ FMR Approve , เปลี่ยน PMR-IH เป็น PMR-C , เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากศูนย์วิจัย วิกฤตการณ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ หรืออำนวยการ, เพิ่ม Footer และลายเซ็น

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามจำหน่าย หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้ได้รับอนุญาต

[illegible]

100



[illegible]

[illegible][illegible]


แบบรายงานการปฏิบัติงาน (แบบบันทึกการประเมินผล) จำนวน 6 ใบรวม 12 หน้า และ 12 หน้า									
วันที่	ชื่อ-สกุล ผู้ตรวจ	รหัสจุด	เลขที่ใบเก็บ (กรณีมีใบเก็บ / 5 ปี)	Stock-in		Stock-out		จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
				จำนวน	ราคา	จำนวน	ราคา		
14/7/63	K. 10/10/63	800	346						
15/7/63	K. 10/10/63	800	346						
15/7/63	K. 10/10/63	800	346						
16/7/63	K. 10/10/63	800	346						
17/7/63	K. 10/10/63	800	346						
18/7/63	K. 10/10/63	800	346						
19/7/63	K. 10/10/63	800	346						
20/7/63	K. 10/10/63	800	346						
21/7/63	K. 10/10/63	800	346						
22/7/63	K. 10/10/63	800	346						
23/7/63	K. 10/10/63	800	346						
24/7/63	K. 10/10/63	800	346						
25/7/63	K. 10/10/63	800	346						
26/7/63	K. 10/10/63	800	346						
27/7/63	K. 10/10/63	800	346						
28/7/63	K. 10/10/63	800	346						
29/7/63	K. 10/10/63	800	346						
30/7/63	K. 10/10/63	800	346						
31/7/63	K. 10/10/63	800	346						
1/8/63	K. 10/10/63	800	346						
2/8/63	K. 10/10/63	800	346						
3/8/63	K. 10/10/63	800	346						
4/8/63	K. 10/10/63	800	346						
5/8/63	K. 10/10/63	800	346						
6/8/63	K. 10/10/63	800	346						
7/8/63	K. 10/10/63	800	346						
8/8/63	K. 10/10/63	800	346						
9/8/63	K. 10/10/63	800	346						
10/8/63	K. 10/10/63	800	346						
11/8/63	K. 10/10/63	800	346						
12/8/63	K. 10/10/63	800	346						
13/8/63	K. 10/10/63	800	346						
14/8/63	K. 10/10/63	800	346						
15/8/63	K. 10/10/63	800	346						
16/8/63	K. 10/10/63	800	346						
17/8/63	K. 10/10/63	800	346						
18/8/63	K. 10/10/63	800	346						
19/8/63	K. 10/10/63	800	346						
20/8/63	K. 10/10/63	800	346						
21/8/63	K. 10/10/63	800	346						
22/8/63	K. 10/10/63	800	346						
23/8/63	K. 10/10/63	800	346						
24/8/63	K. 10/10/63	800	346						
25/8/63	K. 10/10/63	800	346						
26/8/63	K. 10/10/63	800	346						
27/8/63	K. 10/10/63	800	346						
28/8/63	K. 10/10/63	800	346						
29/8/63	K. 10/10/63	800	346						
30/8/63	K. 10/10/63	800	346						
31/8/63	K. 10/10/63	800	346						

[illegible]


KEYCARD (เข้า-ออก อาคาร)




KEYCARD (เข้า-ออก โครงการ)



Sticker (รยยนต์)



Sticker (รถจักรยานยนต์)



8 ซม.

8 ซม.

ใบเสร็จรับเงิน



เรื่อง : ขอเรียกเก็บเงินค่าลอกท่อระบายน้ำ มีรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน เมตร	ราคา ต่อเมตร	ราคา (บาท)
1	ลอกท่อระบายน้ำ(รอบนอกอาคาร)	511	-	-
2	ลอกท่อระบายน้ำ(รอบใน)	300	-	-

รวมเป็นทั้งสิ้น



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02695/68
วันที่ 28 มกราคม 2568

เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุดคือนิค แคมป์ดี รีสอร์ท รังสิต

ลำดับ	รายการ	วันที่บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ที่อยู่ 89 ม.17 (บ้ 1) ม.- ช.- ถ.- อ.- ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี				
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขน			

ตัวอักษร (หากมีมากกว่าหนึ่ง)

ไว้เป็นหลักฐานด้วย



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีมูลค่าเมื่อธนาคารได้รับชำระเงินตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ตามรายละเอียดดังนี้
เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองหลวง เลขที่ 01231377 ลงวันที่ 28 มกราคม : 6,000.00 บาท
2568

ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม

เล่มที่ 9 เลขที่ 11

สำนักงาน

เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินค่าซ่อมยี่ห้อ...
ประจำเดือน...
บ้านเลขที่...
อำเภอ...
วันที่รับเงิน...
วันที่...
วันที่...
วันที่...



ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม

เล่มที่ 11 เลขที่ 29

สำนักงาน

เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินค่าซ่อมยี่ห้อ...
ประจำเดือน...
บ้านเลขที่...
อำเภอ...
วันที่รับเงิน...
วันที่...
วันที่...
วันที่...



ใบเสร็จรับเงินค้าขาย

เลขที่ 15 วันที่ 36

สำนักงาน เทศบาลเมืองคลองทรวง

ได้รับเงินค่าค้ายอด บาท 1

ประจำเดือน 12/4/41 จาก รัฐบาลคลองทรวง

จำนวนเงิน ๕๖ ๖.17 บาท

อำเภอ คลองทรวง

วันที่ ๓๖ ธันวาคม ๔๑

๐. 1๖๔๖๓๖๓

สงวน ๓๐๖๖๓๖

โทร 0125 1415

วันที่ 25 ธันวาคม ๔๑

ใบเสร็จรับเงินค่าขนส่ง

เมื่อวันที่ 20 เดือน 11

สำนักงาน เทศบาลเมืองคลองหลวง

ได้รับเงินค่าขนส่งอัตรา ลิตร เดือน

ประจำเดือน 7 12 13 จ. 13

บ้านเลขที่ 99 171 ถนน - ตำบล คลองหลวง

อำเภอ คลองหลวง

รับเข้า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547

ข. ไชยรัตน์

ค. 1300.000

130 1014 1414

วันที่ 5 ธันวาคม

[illegible][illegible]

กัมมฉบับ

สัญญาเลขที่ CS-067/1

สัญญาบริการกำจัดแมลง

สัญญานี้ทำขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รัชสิริ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 โดยและระหว่าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ข้อ 1. งาน

ข้อ 2. สถานที่

ข้อ 3. ระยะ

ข้อ 4. อัตรา

LG-30.09.2022

ข้อ 5. รายละเอียดพนักงาน รายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุสิ้นเปลืองที่ให้บริการ (ถ้ามี)

5.1 จำนวนพนักงาน : รวม 3 คน

ตำแหน่ง	อัตราค่าจ้าง (บาท)/ คน	จำนวน (คน)
พนักงาน	-	3

5.2 รายการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุสิ้นเปลือง (ถ้ามี)

รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้	อัตรา (บาท)/ หน่วย	จำนวน (หน่วย)
กล่องวางเหยื่อหนู	-	30 กล่อง
สเปรย์เคมี (ปลวก/มด/แมลงสาบ/ยุง)	-	เพียงพอต่อการ ใช้งาน
กล่องเหยื่อกำจัดปลวก	-	5 ชุด
พ่นฆ่าเชื้อ (บริเวณพื้นที่ส่วนกลางชั้นที่ 1 สำนักงานนิติ และห้องน้ำส่วนกลาง)	-	1 ครั้ง
บริการห้องดูบ้าน (ต่อเดือน)	-	40 ห้อง

ข้อ 6. การจำกัดความเสียหายของผู้รับจ้าง : ภายในวงเงินไม่เกิน - บาท (-) ต่อครั้งความเสียหาย

ข้อ 7. เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งมีผลผูกพันเช่นเดียวกับสัญญานี้ ดังนี้

ก. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 : เอกสารของผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง สำเนาหนังสือรับรอง/ หนังสือมอบอำนาจ/ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน/ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 6 แผ่น

ข. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 : เงื่อนไขการว่าจ้าง จำนวน 7 แผ่น

ค. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 : ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้าง จำนวน _____ แผ่น

ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ โดยให้ถือบังคับและตีความความข้อความในสัญญานี้ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ซึ่งในการวินิจฉัยดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้สัญญา และความในส่วนอื่นๆ ของสัญญานี้ประกอบการพิจารณาด้วย

LG-30.09.2022

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจ สัญญาพร้อมทั้งเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) และต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ผู้ว่าจ้าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รัชสิริ

โดย

ลงนาม

ลงนาม

ผู้ว่าจ้าง

โดย

ลงนาม

ลงนาม



LG-30.09.2022

สัญญาเลขที่ DC-CRS 001/06/2568

สัญญาบริการดูแลสวน

สัญญานี้ทำขึ้นที่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด แคมปัส รีสอร์ท รัชสิริ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2568 โดยและระหว่าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

ข้อ 1. งาน

ข้อ 2. สถานที่

ข้อ 3. ระยะ

ข้อ 4. อัตรา

สัญญาที่ขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจ
สัญญาพร้อมทั้งเอกสารแนบท้ายต่าง ๆ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลง
ลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) และต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ผู้ว่าจ้าง : นิติบุคคลอาคารชุดดี คอนโด แคมป์ส รีสอร์ท รังสิต

โดย

งานนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะผู้จัดการนิติบุคคล

อนด์ เอ็นจิเนียริง

สิ่งนี้

परिचय

LG-30.09.2022

วันที่ 10 ธันวาคม 2565

No.	Name of the Institution	Address	Academic Performance (Percentage)										Remarks
			1. English	2. Hindi	3. Sanskrit	4. Mathematics	5. Science	6. Social Studies	7. Art	8. Music	9. Physical Education	10. Life Skills	
1	St. Xavier's High School	123 Main St, New York, NY	85	78	92	75	88	80	72	85	70	82	Good overall performance, strong in English and Sanskrit.
2	St. Mary's School	456 Elm St, Los Angeles, CA	78	82	88	70	85	75	68	78	72	75	Consistent performance across all subjects.
3	St. John's School	789 Oak St, Chicago, IL	90	85	95	80	92	85	78	90	82	85	Excellent performance in Science and Mathematics.
4	St. Peter's School	321 Pine St, San Francisco, CA	82	75	90	72	88	78	70	85	75	78	Strong performance in Social Studies and Art.
5	St. Paul's School	654 Maple St, Boston, MA	75	80	85	68	82	72	65	78	72	70	Good performance in Music and Physical Education.
6	St. Andrew's School	987 Cedar St, Philadelphia, PA	88	82	92	75	88	80	72	85	78	80	Very good performance in English and Hindi.
7	St. George's School	101 Birch St, Miami, FL	72	78	82	65	78	70	62	75	68	70	Needs improvement in Life Skills and Physical Education.
8	St. Nicholas School	234 Spruce St, Seattle, WA	85	80	90	70	85	78	72	82	75	78	Good performance in Art and Music.
9	St. Basil's School	567 Willow St, Portland, OR	78	82	88	72	85	75	68	78	72	75	Consistent performance across all subjects.
10	St. Elizabeth's School	890 Ash St, Denver, CO	90	85	95	80	92	85	78	90	82	85	Excellent performance in Science and Mathematics.
11	St. Francis School	123 Cedar St, San Diego, CA	82	75	90	72	88	78	70	85	75	78	Strong performance in Social Studies and Art.
12	St. Ignace School	456 Birch St, Austin, TX	75	80	85	68	82	72	65	78	72	70	Good performance in Music and Physical Education.
13	St. Raphael's School	789 Oak St, Houston, TX	88	82	92	75	88	80	72	85	78	80	Very good performance in English and Hindi.
14	St. Eusebius School	101 Pine St, Dallas, TX	72	78	82	65	78	70	62	75	68	70	Needs improvement in Life Skills and Physical Education.
15	St. Symeon School	234 Spruce St, San Jose, CA	85	80	90	70	85	78	72	82	75	78	Good performance in Art and Music.
16	St. Prothasius School	567 Willow St, San Antonio, TX	78	82	88	72	85	75	68	78	72	75	Consistent performance across all subjects.
17	St. Avramios School	890 Ash St, Fort Worth, TX	90	85	95	80	92	85	78	90	82	85	Excellent performance in Science and Mathematics.
18	St. Irenaeus School	123 Cedar St, San Jose, CA	82	75	90	72	88	78	70	85	75	78	Strong performance in Social Studies and Art.
19	St. Agapayos School	456 Birch St, San Antonio, TX	75	80	85	68	82	72	65	78	72	70	Good performance in Music and Physical Education.
20	St. Epiphanius School	789 Oak St, Dallas, TX	88	82	92	75	88	80	72	85	78	80	Very good performance in English and Hindi.

[illegible]

5 April 10, 2016

[illegible][illegible]

© 2025 The Author(s). Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปี เดือน มกราคม 2569										ปริมาณสารเคมี ผู้บังคับ		
	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลีกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า รวมกับน้ำ เสีย (รวม ไม่รวม) (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก รวมกับน้ำ เสีย (รวม ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ใช้ (สิ่งปรมาณ) (สิ่งปรมาณ) กิโลกรัม	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWTA-1.2)							ปริมาณสารเคมี และแหล่งทาง บกหรือ	
					รวม น้ำเสีย (ลบ.ม.)	เครื่อง สูบน้ำ (ลบ.ม.)	เครื่อง เติม อากาศ (ลบ.ม.)	เครื่อง เติม สารเคมี (ลบ.ม.)	เครื่อง เติม สารเคมี (ลบ.ม.)	เครื่อง เติม สารเคมี (ลบ.ม.)			เครื่อง เติม สารเคมี (ลบ.ม.)
21/12/2569	35	19	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
22/12/2569	36	27	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
23/12/2569	35	18	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
24/12/2569	36	13	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
25/12/2569	35	25	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
26/12/2569	35	17	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
27/12/2569	36	13	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
28/12/2569	35	18	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
29/12/2569	35	25	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
30/12/2569	36	20	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
31/12/2569	35	19	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)	
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด	
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน	
(1) ปริมาณการไหลไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	5,929.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	1,364.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,091.200 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่จะระบาย) วัน [] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย 1. 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	
ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องกรอง/หมั่นน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลอย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด	0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไข	

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้จ้างจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปี เดือน มกราคม 2569															
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้น้ำใช้ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อวัน)	ปริมาณน้ำเสียที่รวมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่รวมกับน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากรวมกับน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมี สารพิษที่ใช้ (สิ่งปรมาณ) (สิ่งปรมาณ) กิโลกรัม	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWTP-B-1.2)						ปริมาณของน้ำเสียที่รวมกับน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณการบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณการบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	
						รวม	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องเติมสารเคมี	เครื่องเติมสารเคมี	เครื่องเติมสารเคมี				เครื่องเติมสารเคมี
1/1/2569	45	6	4.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
2/1/2569	54	13	10.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
3/1/2569	41	13	10.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
4/1/2569	48	16	12.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
5/1/2569	50	13	10.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
6/1/2569	52	22	17.60	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
7/1/2569	52	23	18.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
8/1/2569	50	25	20.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
9/1/2569	50	20	16.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
10/1/2569	51	23	18.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
11/1/2569	51	23	18.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
12/1/2569	53	32	25.60	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
13/1/2569	51	24	19.20	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
14/1/2569	52	31	24.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
15/1/2569	51	26	20.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
16/1/2569	51	26	20.80	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
17/1/2569	50	23	18.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
18/1/2569	51	20	16.00	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
19/1/2569	52	33	26.40	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	
20/1/2569	50	19	15.20	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	

วันที่	สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปี เดือน มกราคม 2569										ปริมาณสารเคมีและสารพิษที่ใช้	
	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกลีกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า รวมกับน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจาก รวมกับน้ำ เสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมี สารพิษที่ใช้ (สิ่งปรมาณ) (สิ่งปรมาณ) กิโลกรัม	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWTA-1.2)							ปริมาณของ สารพิษ ที่ลดลงจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
					รวม น้ำเสีย (ลบ.ม.)	เครื่องสูบน้ำ (ลบ.ม.)	เครื่องเติมอากาศ (ลบ.ม.)	เครื่องเติมสารเคมี (ลบ.ม.)	เครื่องกวนผสม สารเคมี (ลบ.ม.)	เครื่องเติมสารเคมี (ลบ.ม.)		
1/1/2569	34	4	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
2/1/2569	35	4	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
3/1/2569	34	9	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
4/1/2569	36	8	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
5/1/2569	36	15	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
6/1/2569	35	17	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
7/1/2569	37	19	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
8/1/2569	35	26	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
9/1/2569	35	13	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
10/1/2569	36	22	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
11/1/2569	35	28	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
12/1/2569	37	14	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
13/1/2569	35	28	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
14/1/2569	36	23	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
15/1/2569	36	13	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
16/1/2569	36	27	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
17/1/2569	35	20	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
18/1/2569	35	18	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
19/1/2569	36	16	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
20/1/2569	35	14	รวม	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

[illegible][illegible][illegible][illegible]

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,966.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 885.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 708.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารกัดกร่อนที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบลูบตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขอลงโทษ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๑๗ ถนนเชียงราก แขวง/ตำบลคลองหนึ่ง เขต/อำเภอคลอง

มีนิติบุคคลอาคารชุดคือ คอนโด แคมป์ปัส รีสอร์ท ริงลัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง

ใบอนุญาตเลขที่ อ.ข. 10 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่สถิติและข้อมูลนั้น ๆ ไม่ต่อเนื่อง

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสถิติและข้อมูลตรงกันแต่ไม่ติด ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ตรวจแยกตามการวิเคราะห์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากรอบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ในอนุญาตเลขที่ หมออายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

() หมออายุ

ในอนุญาตเลขที่ หมออายุ

ออกให้โดย

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559										ตามสถิติผู้บังคับ
	ปริมาณน้ำใช้	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	
วันเดือนปี	ปริมาณน้ำใช้	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ปริมาณน้ำใช้เพื่อการรวม	ตามสถิติผู้บังคับ
01/02/2559	67	12	9.80	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
02/02/2559	68	24	19.20	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
03/02/2559	71	19	15.20	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
04/02/2559	68	16	12.80	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
05/02/2559	70	20	16.00	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
06/02/2559	69	20	16.00	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
07/02/2559	70	15	12.00	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
08/02/2559	69	8	6.40	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
09/02/2559	69	25	20.00	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
10/02/2559	70	17	13.60	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
11/02/2559	69	18	14.40	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
12/02/2559	70	19	15.20	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
13/02/2559	70	12	9.60	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
14/02/2559	70	26	20.80	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
15/02/2559	70	17	13.60	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
16/02/2559	69	19	15.20	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
17/02/2559	70	12	9.60	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
18/02/2559	69	24	19.20	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
19/02/2559	69	17	13.60	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ
20/02/2559	69	18	14.40	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ตามสถิติผู้บังคับ

[illegible][illegible][illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ตึกคอน แคมปัส ริสอร์ท วิลลิต
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 17 ซอย : -
ถนน : เซิงจากราก แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี [Redacted]
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประมาณอายุ : ประมาณ ก ตั้งแต่ 500 หรือขึ้นไป จำนวนห้อง : 837
สังกัด : เอกชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : อช.10 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง หมายเลข :
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 256[Redacted]
ตามที่ได้อนุญาตในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[Redacted] รวบรวมข้อมูลจาก [Redacted] และ [Redacted] ของกรมควบคุมมลพิษ
[Redacted] รวบรวมข้อมูลจาก [Redacted] และ [Redacted] ของกรมควบคุมมลพิษ
[Redacted] รวบรวมข้อมูลจาก [Redacted] และ [Redacted] ของกรมควบคุมมลพิษ
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมายเลข _____
ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีเวตีสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	110.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีเวตีสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	110.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีเวตีสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	130.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีเวตีสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	120.00 ลบ.ม./วัน

- แบบ ทส. ๑


แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

หลังจากที่เมืองเลิฟ ขึ้นชื่อเลิฟที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนเชียงใหม่ แขวง/ตำบลคลองหอย เขต/อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-5161938 โทรสาร -

มี พิพิธภัณฑ์อาคารตึก คอนโด แฟมป์ สโมสร รังสิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งที่ 4 เมืองเลิฟ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง

ในอนุญาตเลขที่ 0.ข. 10 ออกให้โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาสถาบันหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ซึ่งไม่รวมถึงแสดงการขึ้นทะเบียนของระบบกักตุนน้ำ สิ่งนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองของเงินฝากเป็นเงินสด หรือ ผู้ควบคุมระบบบันทึกบัญชี หรือผู้ใดจ้าง
ให้บริการบันทึกบัญชีเป็นผู้มีสิทธิออกใบแจ้งหนี้ โดยไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามรายการ ๔๐ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบันทึกบัญชีหรือผู้ใดจ้างให้บริการบันทึกบัญชีโดยไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความขึ้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ๑. ให้กองสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีผลิตและข้อมูลนั้น ๆ ในระดับ
๒. ในกรณีจะบันทึกประวัติการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในที่จับข้อบกพร่อง
การสรุปผลสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าคณะกรรมการผู้พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ทางด้านการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

()

.....ออกให้โดย

[illegible]

วันเดือนปี	ข้อมูลเกี่ยวกับงานหลังการนิเทศฯ ประจำปี ๒๕๖๑										งานฝึกอบรม ตามภารกิจ ผู้บังคับ
	ปริมาณ การให้คำ แนะนำ หน่วย งาน	ปริมาณ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ต.บ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เสียค่า บำบัด	ปริมาณ น้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษ ที่ตกค้าง ในน้ำเสีย	ปริมาณ น้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ น้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ น้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ น้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	ปริมาณ น้ำเสีย (รวม/ ไม่รวม)	
21/02/2561	78	22	17.60	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
22/02/2561	82	18	14.40	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
23/02/2561	79	28	22.40	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
24/02/2561	79	20	16.00	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
25/02/2561	83	15	12.00	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
26/02/2561	82	27	21.60	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
27/02/2561	81	21	16.80	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
28/02/2561	80	21	16.80	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
29/02/2561	82	21	16.80	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
30/02/2561	81	22	17.60	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
31/02/2561	79	19	15.20	รวม/ก	รวม/ก	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-

[illegible][illegible][illegible]

วันเดือนปี	สถิติ ณ วันที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มีนาคม 569										ปริมาณตะกอน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปริมาณสารพิษ ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระบบ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (สิ่งปนเปื้อน) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ปริมาณ กากตะกอน ของ น้ำเสีย (หน่วย กิโลกรัม)	รวม น้ำใช้ ทั้งหมด (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ควบคุม อุณหภูมิ (ปกติ/ ผิดปกติ)		
21/02/2569	80	28	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
22/02/2569	91	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
23/02/2569	58	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
24/02/2569	47	28	22.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
25/02/2569	45	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
26/02/2569	49	136	108.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
27/02/2569	49	74	59.20	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
28/02/2569	48	26	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
29/02/2569	47	38	30.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
30/02/2569	40	29	23.20	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-
31/02/2569	48	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-

วันเดือนปี	ข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มีนาคม 569										ฉบับเมื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (สิ่งปนเปื้อน) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (WWTC-12)						
						รวม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	แหล่ง สุญญากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	แหล่ง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	แหล่ง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	แหล่ง กาก ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		อื่น ๆ (ระบุ) ปกติ/ ผิดปกติ
ปริมาณ กากตะกอน ที่ทิ้งหรือ ระบาย น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)												
21/02/569	66	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
22/02/569	66	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
23/02/569	67	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
24/02/569	69	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
25/02/569	66	25	20.00	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
26/02/569	66	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
27/02/569	66	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
28/02/569	66	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
29/02/569	66	34	27.20	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
30/02/569	68	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
31/02/569	65	28	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

วัน/เดือน/ปี	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำเดือน มีนาคม 569										ปริมาณสารพิษและของเสียที่เกิดขึ้น
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ภายในโรงงานของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณกากตะกอนของน้ำเสีย (กิโลกรัม)	ปริมาณสารเคมีหรือชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ปริมาณกากตะกอนของน้ำเสีย (กิโลกรัม)	ปริมาณกากตะกอนของน้ำเสีย (กิโลกรัม)	ปริมาณกากตะกอนของน้ำเสีย (กิโลกรัม)	ปริมาณกากตะกอนของน้ำเสีย (กิโลกรัม)	
1/2/2569	48	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
2/2/2569	38	38	30.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
3/2/2569	49	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
4/2/2569	41	50	40.00	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
5/2/2569	48	44	35.20	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
6/2/2569	59	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
7/2/2569	47	28	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
8/2/2569	48	39	31.20	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
9/2/2569	37	23	18.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
10/2/2569	46	31	24.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
11/2/2569	48	41	32.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
12/2/2569	47	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
13/2/2569	50	36	28.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
14/2/2569	48	33	26.40	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
15/2/2569	49	28	20.80	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
16/2/2569	40	42	33.60	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
17/2/2569	47	27	21.60	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
18/2/2569	38	30	24.00	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
19/2/2569	44	37	29.60	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-
20/2/2569	48	42	33.60	ระบาย	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	-

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนน เชียงราก ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-516-1938

มี วัตถุประสงค์อาคารชุด ตึกคอนโด แคมป์ รีสอร์ท รังสิต เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้องชุด ใบอนุญาตเลขที่ อช.10 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บประมาณระบบบำบัดน้ำเสีย

อายุ 20 เมษายน 2574

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบ

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 110 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 110 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 130 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

น.3/26


[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนนเชิงวาง แขวง/ตำบลคลองหนึ่ง เขต/อำเภอคลอง
 เทศบาลตำบลคลองหนึ่ง ตำบล เขมรพิสัย จังหวัด ชัยภูมิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 ประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้อง
 ภาณุเดช อ.ย. 10 กองโกลดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 นั้แสดงการทวงถามของประชาชนที่อาศัย ดังนี้



[illegible][illegible][illegible][illegible]

สถิติและข้อมูลที่ใช้จากแหล่งกำเนิดเสียง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569														
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำจากถังตกตะกอน (รวมกากตะกอน)	ปริมาณสารตกค้าง	การบำบัดน้ำเสียรวมบ่อน้ำเสีย (WWF-D-12)						ปริมาณและองค์ประกอบที่คิดจากรวมบ่อน้ำเสียที่ส่งเข้าไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาปลาทองและแนวทางแก้ไข	สามสีของคู่มือ	
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ถังตกตะกอน)	เครื่องสูบน้ำ (ถังตกตะกอน)	เครื่องเติมอากาศ (ถังตกตะกอน)	เครื่องผสมน้ำ (ถังตกตะกอน)	เครื่องอื่น ๆ					
21/05/2569	49	32	25.60	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22/05/2569	52	40	32.00	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23/05/2569	34	24	19.20	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24/05/2569	40	25	20.00	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25/05/2569	73	27	21.60	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26/05/2569	59	27	21.60	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27/05/2569	78	34	27.20	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28/05/2569	63	24	19.20	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29/05/2569	72	40	32.00	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30/05/2569	61	28	22.40	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
31/05/2569	42	30	24.00	รวมกากตะกอน	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

แบบ พส. ๒


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 17 ถนน เชียงราก ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-516-1938

มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารพักอาศัย จำนวน 837 ห้องชุดใบอนุญาตเลขที่ อช.10 ออกให้โดย สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบ

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวตเตสตัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 110 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวตเตสตัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 110 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวตเตสตัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 130 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวตเตสตัดจ์ บำบัดน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบลูกกลอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ ปทุมธานี

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8.816 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,626 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,100.80 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูกกลอน ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หน่วยรายงาน ดิคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจเช็ค 20/01/2569	
รายชื่อ				รายชื่อ				รายชื่อผู้ตรวจเช็ค EM (1) - EM (33)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคสรี	สภาพแบบเคสรี	ผลการตรวจสอบ	สถานะ	ข้อบกพร่อง	อื่น	หมายเหตุ
1	EM - 1A - 001	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
2	EM - 1A - 002	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
3	EM - 1A - 003	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
4	EM - 1A - 004	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
5	EM - 1A - 005	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
6	EM - 1A - 006	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
7	EM - 1A - 007	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
8	EM - 1A - 008	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
9	EM - 1A - 009	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
10	EM - 1A - 010	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
11	EM - 1A - 011	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
12	EM - 1A - 012	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.1	
13	EM - 2A - 001	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.2	
14	EM - 2A - 002	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.2	
15	EM - 2A - 003	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.2	
16	EM - 2A - 004	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.2	
17	EM - 2A - 005	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.2	
18	EM - 2A - 006	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.2	
19	EM - 2A - 007	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.2	
20	EM - 3A - 001	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.3	
21	EM - 3A - 002	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.3	
22	EM - 3A - 003	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.3	
23	EM - 3A - 004	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.3	
24	EM - 3A - 005	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.3	
25	EM - 3A - 006	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.3	
26	EM - 3A - 007	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.3	
27	EM - 4A - 001	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.4	
28	EM - 4A - 002	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.4	
29	EM - 4A - 003	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.4	
30	EM - 4A - 004	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.4	
31	EM - 4A - 005	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.4	
32	EM - 4A - 006	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.4	
33	EM - 4A - 007	ม.ค.-69	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	FL.4	

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ รือร้อท รังสิต			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569		
อาคาร A			รหัสอุปกรณ์ EM (34) - EM (64)								
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาวะแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
34	EM - SA - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.5	
35	EM - SA - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - SA - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.5	
37	EM - SA - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - SA - 005		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.5	
39	EM - SA - 006		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - SA - 007	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.6	
42	EM - 6A - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003		✓		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.6	
44	EM - 6A - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	3.10.69	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003		✓		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.7	
51	EM - 7A - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.7	
55	EM - 8A - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.8	
56	EM - 8A - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.8	
58	EM - 8A - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	3.10.69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007	2.10.69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	RF	
63	EM - RF - BPP		✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - LIT	3.10.69	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์	RF	
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พริตทเพอร์ที จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ รือร้อท รังสิต			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569	
อาคาร A			รหัสอุปกรณ์ FE (1) - FE (34)					
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาวะแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE - A1 - 001		ปกติ		ปกติ		Lobby	FL.1
2	FE - A1 - 002		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1
3	FE - A1 - 003		ปกติ		ปกติ		โถงลิฟท์ ST1	FL.1
4	FE - A1 - 004		ปกติ		ปกติ		โถงลิฟท์ ST2	FL.1
5	FE - A1 - 005		ปกติ		ปกติ		ประตูทางออกหลัง	FL.1
6	FE - A2 - 001		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2
7	FE - A2 - 002	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST1	FL.2
8	FE - A2 - 003	2.10.69	ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2
9	FE - A2 - 004	3.10.69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST2	FL.2
10	FE - A3 - 001		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3
11	FE - A3 - 002	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST1	FL.3
12	FE - A3 - 003		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3
13	FE - A3 - 004		ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST2	FL.3
14	FE - A4 - 001	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4
15	FE - A4 - 002	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST1	FL.4
16	FE - A4 - 003		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4
17	FE - A4 - 004	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST2	FL.4
18	FE - A5 - 001		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5
19	FE - A5 - 002		ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST1	FL.5
20	FE - A5 - 003		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5
21	FE - A5 - 004		ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST2	FL.5
22	FE - A6 - 001		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6
23	FE - A6 - 002		ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST1	FL.6
24	FE - A6 - 003		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6
25	FE - A6 - 004		ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST2	FL.6
26	FE - A7 - 001		ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7
27	FE - A7 - 002	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST1	FL.7
28	FE - A7 - 003	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7
29	FE - A7 - 004	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST2	FL.7
30	FE - A8 - 001	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8
31	FE - A8 - 002	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST1	FL.8
32	FE - A8 - 003	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8
33	FE - A8 - 004	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		หน้าประตู ST2	FL.8
34	FE - A9 - 001	ม.ค.-69	ปกติ		ปกติ		โถงลิฟท์ ST1	FL.9
หมายเหตุ								

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พริตทเพอร์ที จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ รือร้อท รังสิต		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569					
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์ FHC-A.....											
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ถุง	หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1													
ห้อง จิตใจ	✓												
สระวน้ำ	✓												
ห้อง ซักผ้า-A	✓												
ห้อง CWP-A	✓												
ห้องMDB-A(CO2)	✓												
FHC-A-1/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-1/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ชั้น 2													
FHC-A-2/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-2/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ชั้น 3													
FHC-A-3/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-3/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ชั้น 4													
FHC-A-4/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-4/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ชั้น 5													
FHC-A-5/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-5/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ชั้น 6													
FHC-A-6/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-6/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ชั้น 7													
FHC-A-7/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-7/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
ชั้น 8													
FHC-A-8/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
FHC-A-8/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
หมายเหตุ													

บริหารงานโดย บริษัท พริตท พริตทเพอร์ที จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ รือร้อท รังสิต			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569			
อาคาร B							รหัสอุปกรณ์ EM (65) - EM (97)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาวะแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
65	EM - 1B - 001		✓		✓		✓	ห้อง จิตใจ	FL.1	
66	EM - 1B - 002		✓		✓		✓	ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003		✓		✓		✓	ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004		✓		✓		✓	Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005		✓		✓		✓	Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006		✓		✓		✓	Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	3.10.69	✓		✓		✓	โถงลิฟท์	FL.1	
72	EM - 1B - 008	ม.ค.-69	✓		✓		✓	ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.1	
73	EM - 1B - 009		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010		✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012	ม.ค.-69	✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001		✓		✓		✓	โถงลิฟท์	FL.2	
78	EM - 2B - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓	ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.2	
79	EM - 2B - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน สก	FL.2	
80	EM - 2B - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005	ม.ค.-69	✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006	ม.ค.-69	✓		✓		✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.2	
83	EM - 2B - 007	ม.ค.-69	✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.2	
84	EM - 3B - 001		✓		✓		✓	โถงลิฟท์	FL.3	
85	EM - 3B - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓	ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.3	
86	EM - 3B - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน สก	FL.3	
87	EM - 3B - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005		✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006		✓		✓		✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007		✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.3	
91	EM - 4B - 001		✓		✓		✓	โถงลิฟท์	FL.4	
92	EM - 4B - 002		✓		✓		✓	ห้องเช่าที่ไฟฟ้า	FL.4	
93	EM - 4B - 003		✓		✓		✓	ทางเดิน สก	FL.4	
94	EM - 4B - 004		✓		✓		✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005		✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006	ม.ค.-69	✓		✓		✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.4	
97	EM - 4B - 007	ม.ค.-69	✓		✓		✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.4	
หมายเหตุ										

หน่วยงาน คีตชนโค แอมบิลี รีเสิร์ช จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569	
อาคาร B				รหัสอุปกรณ์ EM (98) - EM (128)				รหัสอุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	EM - SB - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - SB - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.5	
100	EM - SB - 003		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.5	
101	EM - SB - 004		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - SB - 005	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.5	
103	EM - SB - 006	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - SB - 007		✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.5	
105	EM - SB - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - SB - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.6	
107	EM - SB - 003		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.6	
108	EM - SB - 004		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - SB - 005	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.6	
110	EM - SB - 006	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.6	
111	EM - SB - 007	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.6	
112	EM - SB - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - SB - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.7	
114	EM - SB - 003		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.7	
115	EM - SB - 004		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - SB - 005	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.7	
117	EM - SB - 006		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - SB - 007		✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.7	
119	EM - SB - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - SB - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.8	
121	EM - SB - 003	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.8	
122	EM - SB - 004	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.8	
123	EM - SB - 005		✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.8	
124	EM - SB - 006		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - SB - 007	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1		✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
128	EM - BRF - LIR	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องลิฟต์	RF	
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตชนโค แอมบิลี รีเสิร์ช จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟทางหนีไฟ (Fire Exit)				วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569	
อาคาร B				รหัสอุปกรณ์ FE (35) - FE (68)				รหัสอุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003		✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005		✓		✓		ประตูทางออก	FL.1	
40	FE - B2 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
42	FE - B2 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
44	FE - B3 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4 - 002	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
50	FE - B4 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
52	FE - B5 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE - B6 - 002	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
58	FE - B6 - 003	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE - B6 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	
64	FE - B8 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
66	FE - B8 - 003	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
67	FE - B8 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
68	FE - B9 - 001	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.9	
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตชนโค แอมบิลี รีเสิร์ช จำกัด				ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569	
อาคาร B				รหัสอุปกรณ์ FHC-B				รหัสอุปกรณ์	
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกสูญญากาศ	หัวทองเหลือง	ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1									
ห้อง ซักผ้า									
ห้อง CWP-B(Co2)									
ห้อง MDOB B(Co2)									
FHC-B-1/1									
FHC-B-1/2									
ชั้น 2									
FHC-B-2/1									
FHC-B-2/2									
ชั้น 3									
FHC-B-3/1									
FHC-B-3/2									
ชั้น 4									
FHC-B-4/1									
FHC-B-4/2									
ชั้น 5									
FHC-B-5/1									
FHC-B-5/2									
ชั้น 6									
FHC-B-6/1									
FHC-B-6/2									
ชั้น 7									
FHC-B-7/1									
FHC-B-7/2									
FHC-B-8/1									
FHC-B-8/2									
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตชนโค แอมบิลี รีเสิร์ช จำกัด			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569		
อาคาร C							รหัสอุปกรณ์ EM (129) - EM (161)		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
129	EM - 1C - 001		✓		✓		ห้อง ซักผ้า	FL.1	
130	EM - 1C - 002	ม.ค.-69	✓				ห้อง MDOB	FL.1	
131	EM - 1C - 003	ม.ค.-69	✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004		✓		✓		Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005		✓		✓		Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006		✓		✓		Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1	
136	EM - 1C - 008		✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.1	
137	EM - 1C - 009		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
138	EM - 1C - 010		✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012		✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2	
142	EM - 2C - 002		✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.2	
143	EM - 2C - 003		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.2	
144	EM - 2C - 004		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005		✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.2	
146	EM - 2C - 006		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.2	
147	EM - 2C - 007		✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3	
149	EM - 3C - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.3	
150	EM - 3C - 003	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.3	
151	EM - 3C - 004		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.3	
153	EM - 3C - 006	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.3	
154	EM - 3C - 007	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.3	
155	EM - 4C - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4	
156	EM - 4C - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 101	FL.4	
157	EM - 4C - 003	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.4	
158	EM - 4C - 004		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.4	
160	EM - 4C - 006		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.4	
161	EM - 4C - 007	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.4	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน คีตชนโค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)					วันที่ตรวจพบชม 20/01/2569			
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์ EM (162) - EM (192)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบชม		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
162	EM - 5C - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.5	
163	EM - 5C - 002		✓		✓		✓		ห้องเช่ารับไฟฟ้า	FL.5	
164	EM - 5C - 003		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.5	
165	EM - 5C - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.5	
167	EM - 5C - 006	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.6	
170	EM - 6C - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้องเช่ารับไฟฟ้า	FL.6	
171	EM - 6C - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.6	
172	EM - 6C - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.6	
174	EM - 6C - 006		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.7	
177	EM - 7C - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้องเช่ารับไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.7	
179	EM - 7C - 004	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.7	
180	EM - 7C - 005	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.7	
182	EM - 7C - 007		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.7	
183	EM - 8C - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.8	
184	EM - 8C - 002		✓		✓		✓		ห้องเช่ารับไฟฟ้า	FL.8	
185	EM - 8C - 003		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก	FL.8	
186	EM - 8C - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.8	
189	EM - 8C - 007	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.8	
190	EM - CRF - ST1	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	RF	
191	EM - CRF - BPP		✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - LIR	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้องลิฟท์ไฟฟ้า	RF	
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตชนโค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด			ใบตรวจเช็คป้ายาาาาาาาาาาา						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569		
อาคาร C			(FIRE EXIT)						รหัสอุปกรณ์ FE (69) - FE (102)		
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001		✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005		✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
74	FE - C2 - 001	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	ม.ค.-69	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	
98	FE - C8 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.9	
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตชนโค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด			ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง					วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569						
อาคาร C								รหัสอุปกรณ์ FHC-C (193) - EM (221)						
รายการ	ตู้ดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด	ขบวน		กระจากกัญแจ	หัวท่อน้ำพอง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1														
ห้อง ซักผ้า														
ห้อง CWP-C														
ห้อง MDB-C(CO2)														
FHC-C-1/1														
FHC-C-1/2														
ชั้น 2														
FHC-C-2/1														
FHC-C-2/2														
ชั้น 3														
FHC-C-3/1														
FHC-C-3/2														
ชั้น 4														
FHC-C-4/1														
FHC-C-4/2														
ชั้น 5														
FHC-C-5/1														
FHC-C-5/2														
ชั้น 6														
FHC-C-6/1														
FHC-C-6/2														
ชั้น 7														
FHC-C-7/1														
FHC-C-7/2														
ชั้น 8														
FHC-C-8/1														
FHC-C-8/2														
หมายเหตุ														

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตชนโค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569		
อาคาร D			รหัสอุปกรณ์ EM (193) - EM (221)								
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
193	EM - 1D - 001	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้อง ซักผ้า	FL.1	
194	EM - 1D - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1	
195	EM - 1D - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ห้อง MDB	FL.1	
196	EM - 1D - 004		✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
197	EM - 1D - 005		✓		✓		✓		Mail Box	FL.1	
198	EM - 1D - 006		✓		✓		✓		Common Room	FL.1	
199	EM - 1D - 007	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
200	EM - 1D - 008		✓		✓		✓		ห้องเช่าปรับอากาศ	FL.1	
201	EM - 1D - 009		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
202	EM - 1D - 010		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.1	
203	EM - 1D - 011		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
204	EM - 1D - 012	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.1	
205	EM - 1D - 013		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1	
206	EM - 2D - 001	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.2	
207	EM - 2D - 002	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2	
208	EM - 2D - 003	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.2	
209	EM - 2D - 004	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2	
210	EM - 2D - 005	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2	
211	EM - 2D - 006		✓		✓		✓		ห้องเช่าปรับอากาศ	FL.2	
212	EM - 2D - 007	ม.ค.-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2	
213	EM - 2D - 008	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.2	
214	EM - 3D - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.3	
215	EM - 3D - 002		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3	
216	EM - 3D - 003		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.3	
217	EM - 3D - 004		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3	
218	EM - 3D - 005		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3	
219	EM - 3D - 006		✓		✓		✓		ห้องเช่าปรับอากาศ	FL.3	
220	EM - 3D - 007		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3	
221	EM - 3D - 008	ม.ค.-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.3	
พบข้อบกพร่อง											

หน่วยงาน คีตธนโศก แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EM (222) - EM (253)						รหัสอุปกรณ์ EM (222) - EM (253)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
222	EM - 4D - 001	2.8	✓		✓		โถงลิฟท์	FL.4		
223	EM - 4D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4		
224	EM - 4D - 003	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.4		
225	EM - 4D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4		
226	EM - 4D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4		
227	EM - 4D - 006		✓		✓		ห้องเช่า 1 ไฟฟ้า	FL.4		
228	EM - 4D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4		
229	EM - 4D - 008	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.4		
230	EM - 5D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.5		
231	EM - 5D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5		
232	EM - 5D - 003	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.5		
233	EM - 5D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5		
234	EM - 5D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5		
235	EM - 5D - 006	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่า 1 ไฟฟ้า	FL.5		
236	EM - 5D - 007	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5		
237	EM - 5D - 008	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.5		
238	EM - 6D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.6		
239	EM - 6D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6		
240	EM - 6D - 003	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.6		
241	EM - 6D - 004	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6		
242	EM - 6D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6		
243	EM - 6D - 006	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่า 1 ไฟฟ้า	FL.6		
244	EM - 6D - 007	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6		
245	EM - 6D - 008	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.6		
246	EM - 7D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.7		
247	EM - 7D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7		
248	EM - 7D - 003	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.7		
249	EM - 7D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7		
250	EM - 7D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7		
251	EM - 7D - 006	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่า 1 ไฟฟ้า	FL.7		
252	EM - 7D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7		
253	EM - 7D - 008	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.7		
หมายเหตุ										

บริษัทงานโยธา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q70 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตธนโศก แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EM (254) - EM (269)						รหัสอุปกรณ์ EM (254) - EM (269)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
254	EM - 8D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.8		
255	EM - 8D - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8		
256	EM - 8D - 003	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.8		
257	EM - 8D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8		
258	EM - 8D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8		
259	EM - 8D - 006	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเช่า 1 ไฟฟ้า	FL.8		
260	EM - 8D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8		
261	EM - 8D - 008	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.8		
262	EM - DRF - ST1	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	RF		
263	EM - DRF - BPP	ม.ค.-69	✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF		
264	EM - DRF - LIT	ม.ค.-69	✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์	RF		
265	EM - CH - 001	ม.ค.-69	✓		✓		ห้อง อื่นๆ	FL.1		
266	EM - CH - 002	ม.ค.-69	✓		✓		ห้อง ลิฟท์	FL.1		
267	EM - CH - 003	ม.ค.-69					ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1		
268	EM - CH - 004						หน้า ห้องลิฟท์	FL.1		
269	EM - CH - 005						ห้อง ลิฟท์	FL.1		
หมายเหตุ										

บริษัทงานโยธา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q70 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตธนโศก แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ FE (103) - FE (135)						รหัสอุปกรณ์ FE (103) - FE (135)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
103	FE - D1 - 001		✓		✓		Lobby	FL.1		
104	FE - D1 - 002		✓		✓		Common Room 1	FL.1		
105	FE - D1 - 003		✓		✓		Common Room 2	FL.1		
106	FE - D1 - 004		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.1		
107	FE - D1 - 005		✓		✓		ประตูทางออก 1	FL.1		
108	FE - D1 - 006		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1		
109	FE - D1 - 007		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.1		
110	FE - D1 - 008		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1		
111	FE - D2 - 001	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2		
112	FE - D2 - 002	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2		
113	FE - D2 - 003	ม.ค.-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.2		
114	FE - D2 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2		
115	FE - D2 - 005	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2		
116	FE - D3 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3		
117	FE - D3 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3		
118	FE - D3 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3		
119	FE - D3 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3		
120	FE - D3 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3		
121	FE - D4 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4		
122	FE - D4 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4		
123	FE - D4 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4		
124	FE - D4 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4		
125	FE - D4 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4		
126	FE - D5 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5		
127	FE - D5 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5		
128	FE - D5 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5		
129	FE - D5 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5		
130	FE - D5 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5		
131	FE - D6 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6		
132	FE - D6 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6		
133	FE - D6 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6		
134	FE - D6 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6		
135	FE - D6 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6		
หมายเหตุ										

บริษัทงานโยธา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q72 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตธนโศก แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ FE (136) - FE (146)						รหัสอุปกรณ์ FE (136) - FE (146)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
136	FE - D7 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7		
137	FE - D7 - 002	ม.ค.-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7		
138	FE - D7 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7		
139	FE - D7 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7		
140	FE - D7 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7		
141	FE - D8 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8		
142	FE - D8 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8		
143	FE - D8 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8		
144	FE - D8 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8		
145	FE - D8 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8		
146	FE - D9 - 001	ม.ค.-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.9	1/3/2569	
หมายเหตุ										

บริษัทงานโยธา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-Q72 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีโธ แคมป์ รือธอร์ ริงส์		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง		วันที่ตรวจสอบ 20/01/2569				
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์ FHC-D						
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกแก๊ส	หัวทองเหลือง	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ชั้น 1								
ห้อง 301								
ห้อง CWP-D								
ห้อง MOB-D(CD2)								
FHC-D-1/1								
FHC-D-1/2								
FHC-D-1/3								
ชั้น 2								
FHC-D-2/1								
FHC-D-2/2								
FHC-D-2/3								
ชั้น 3								
FHC-D-3/1								
FHC-D-3/2								
FHC-D-3/3								
ชั้น 4								
FHC-D-4/1								
FHC-D-4/2								
FHC-D-4/3								
ชั้น 5								
FHC-D-5/1								
FHC-D-5/2								
FHC-D-5/3								
ชั้น 6								
FHC-D-6/1								
FHC-D-6/2								
FHC-D-6/3								
ชั้น 7								
FHC-D-7/1								
FHC-D-7/2								
FHC-D-7/3								
ชั้น 8								
FHC-D-8/1								
FHC-D-8/2								
FHC-D-8/3								
หมายเหตุ								
ลงชื่อ								

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเพอเรียล จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีโธ แคมป์ รือธอร์ ริงส์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569				
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์ EM (1) - EM (33)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	ปกติ	ปกติ			
1	EM - 1A - 001	Jan-69				ห้อง 301	FL.1	
2	EM - 1A - 002	Jan-69				ห้อง MU8	FL.1	
3	EM - 1A - 003					ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004	Jan-69				Lobby	FL.1	
5	EM - 1A - 005					Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006					Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	Jan-69				โถงลิฟต์	FL.1	
8	EM - 1A - 008	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.1	
9	EM - 1A - 009					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010					โถงลิฟต์ ST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001					โถงลิฟต์	FL.2	
14	EM - 2A - 002	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.2	
15	EM - 2A - 003	Jan-69				ทางเดิน สก	FL.2	
16	EM - 2A - 004					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.2	
17	EM - 2A - 005					โถงลิฟต์ ST1	FL.2	
18	EM - 2A - 006	Jan-69				ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.2	
20	EM - 3A - 001					โถงลิฟต์	FL.3	
21	EM - 3A - 002	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.3	
22	EM - 3A - 003					ทางเดิน สก	FL.3	
23	EM - 3A - 004					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005					โถงลิฟต์ ST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.3	
27	EM - 4A - 001	Jan-69				โถงลิฟต์	FL.4	
28	EM - 4A - 002	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003					ทางเดิน สก	FL.4	
30	EM - 4A - 004					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.4	
32	EM - 4A - 006	Jan-69				ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.4	
33	EM - 4A - 007					โถงลิฟต์ ST2	FL.4	
หมายเหตุ								
ลงชื่อ								

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเพอเรียล จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีโธ แคมป์ รือธอร์ ริงส์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569				
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์ EM (34) - EM (64)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	ปกติ	ปกติ			
34	EM - 5A - 001					โถงลิฟต์	FL.5	
35	EM - 5A - 002	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.5	
36	EM - 5A - 003	Jan-69				ทางเดิน สก	FL.5	
37	EM - 5A - 004					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5	
38	EM - 5A - 005					โถงลิฟต์ ST1	FL.5	
39	EM - 5A - 006					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5	
40	EM - 5A - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.5	
41	EM - 6A - 001					โถงลิฟต์	FL.6	
42	EM - 6A - 002	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.6	
43	EM - 6A - 003					ทางเดิน สก	FL.6	
44	EM - 6A - 004					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6	
45	EM - 6A - 005					โถงลิฟต์ ST1	FL.6	
46	EM - 6A - 006					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6	
47	EM - 6A - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.6	
48	EM - 7A - 001					โถงลิฟต์	FL.7	
49	EM - 7A - 002	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.7	
50	EM - 7A - 003					ทางเดิน สก	FL.7	
51	EM - 7A - 004					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7	
52	EM - 7A - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.7	
53	EM - 7A - 006	Jan-69				ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7	
54	EM - 7A - 007					โถงลิฟต์ ST2	FL.7	
55	EM - 8A - 001					โถงลิฟต์	FL.8	
56	EM - 8A - 002	Jan-69				ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.8	
57	EM - 8A - 003	Jan-69				ทางเดิน สก	FL.8	
58	EM - 8A - 004					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8	
59	EM - 8A - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.8	
60	EM - 8A - 006					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8	
61	EM - 8A - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.8	
62	EM - RF - ST1	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	RF	
63	EM - RF - BPP					ห้อง Booster Pump	RF	
64	EM - RF - LRT	Jan-69				ห้องเครื่องลิฟต์	RF	
หมายเหตุ								
ลงชื่อ								

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเพอเรียล จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีโธ แคมป์ รือธอร์ ริงส์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (FIRE EXIT)		วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569				
อาคาร A		รหัสอุปกรณ์ FE (1) - FE (34)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	ปกติ	ปกติ			
1	FE - A1 - 001					Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003					โถงลิฟต์ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004					โถงลิฟต์ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005					ประตูทางออกหลัง	FL.1	
6	FE - A2 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004					หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004					หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
15	FE - A4 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004	Jan-69				หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
19	FE - A5 - 002					หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004					หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6 - 002					หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004					หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004	Jan-69				หน้าประตู ST2	FL.7	
30	FE - A8 - 001	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004	Jan-69				หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.9	
หมายเหตุ								
ลงชื่อ								

บริหารงานโดย บริษัท พริต พรีเพอเรียล จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโบ๊ต แคมป์บัส รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569	
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ FHC-A				รหัสอุปกรณ์ FHC-A	
รายการ	ถังดับเพลิง	ราล์ม	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กะจอก/ถุงแกง	หัวทองเหลือง
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ
ชั้น 1							
ห้อง นิติฯ							
สภ.ว.ช.ว.ว.							
ห้อง จักก้า-A							
ห้อง CWP-A							
ห้อง MDB-A(C02)							
FHC-A-1/1							
FHC-A-1/2							
ชั้น 2							
FHC-A-2/1							
IC-A-2/2							
ชั้น 3							
FHC-A-3/1							
FHC-A-3/2							
ชั้น 4							
FHC-A-4/1							
FHC-A-4/2							
ชั้น 5							
FHC-A-5/1							
FHC-A-5/2							
ชั้น 6							
FHC-A-6/1							
FHC-A-6/2							
FHC-A-7/1							
FHC-A-7/2							
ชั้น 8							
FHC-A-8/1							
FHC-A-8/2							
หมายเหตุ							

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโบ๊ต แคมป์บัส รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569	
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ EM (88) - EM (97)				รหัสอุปกรณ์ EM (88) - EM (97)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์	สภาพแบบเคอร์	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
85	EM - 19 - 001						ห้อง จักก้า FL.1
86	EM - 19 - 002						ห้อง MDB FL.1
87	EM - 19 - 003						ห้อง CWP FL.1
88	EM - 19 - 004						Lobby FL.1
89	EM - 19 - 005						Mail Box FL.1
90	EM - 19 - 006						Common Room FL.1
91	EM - 19 - 007	Jan-69					โถงลิฟท์ FL.1
92	EM - 19 - 008	Jan-69					ห้องเช่าไฟฟ้า FL.1
93	EM - 19 - 009						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.1
94	EM - 19 - 010						โถงลิฟท์ ST1 FL.1
95	EM - 19 - 011						ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.1
96	EM - 19 - 012	Jan-69					โถงลิฟท์ ST2 FL.1
97	EM - 28 - 001						โถงลิฟท์ FL.2
98	EM - 28 - 002	Jan-69					ห้องเช่าไฟฟ้า FL.2
99	EM - 28 - 003						ทางเดิน สก FL.2
100	EM - 28 - 004						ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.2
101	EM - 28 - 005	Jan-69					โถงลิฟท์ ST1 FL.2
102	EM - 28 - 006	Jan-69					ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.2
103	EM - 28 - 007	Jan-69					โถงลิฟท์ ST2 FL.2
104	EM - 38 - 001						โถงลิฟท์ FL.3
105	EM - 38 - 002	Jan-69					ห้องเช่าไฟฟ้า FL.3
106	EM - 38 - 003						ทางเดิน สก FL.3
107	EM - 38 - 004						ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.3
108	EM - 38 - 005						โถงลิฟท์ ST1 FL.3
109	EM - 38 - 006						ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.3
110	EM - 38 - 007						โถงลิฟท์ ST2 FL.3
111	EM - 48 - 001						โถงลิฟท์ FL.4
112	EM - 48 - 002						ห้องเช่าไฟฟ้า FL.4
113	EM - 48 - 003						ทางเดิน สก FL.4
114	EM - 48 - 004						ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.4
115	EM - 48 - 005						โถงลิฟท์ ST1 FL.4
116	EM - 48 - 006	Jan-69					ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.4
117	EM - 48 - 007	Jan-69					โถงลิฟท์ ST2 FL.4
หมายเหตุ							

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโบ๊ต แคมป์บัส รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569	
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ EM (88) - EM (128)				รหัสอุปกรณ์ EM (88) - EM (128)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์	สภาพแบบเคอร์	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
88	EM - 58 - 001						โถงลิฟท์ FL.5
89	EM - 58 - 002	Jan-69					ห้องเช่าไฟฟ้า FL.5
90	EM - 58 - 003						ทางเดิน สก FL.5
91	EM - 58 - 004						ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.5
92	EM - 58 - 005	Jan-69					โถงลิฟท์ ST1 FL.5
93	EM - 58 - 006	Jan-69					ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.5
94	EM - 58 - 007						โถงลิฟท์ ST2 FL.5
95	EM - 68 - 001						โถงลิฟท์ FL.6
96	EM - 68 - 002	Jan-69					ห้องเช่าไฟฟ้า FL.6
97	EM - 68 - 003						ทางเดิน สก FL.6
98	EM - 68 - 004						ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.6
99	EM - 68 - 005	Jan-69					โถงลิฟท์ ST1 FL.6
100	EM - 68 - 006	Jan-69					ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.6
101	EM - 68 - 007	Jan-69					โถงลิฟท์ ST2 FL.6
102	EM - 78 - 001						โถงลิฟท์ FL.7
103	EM - 78 - 002	Jan-69					ห้องเช่าไฟฟ้า FL.7
104	EM - 78 - 003						ทางเดิน สก FL.7
105	EM - 78 - 004						ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.7
106	EM - 78 - 005	Jan-69					โถงลิฟท์ ST1 FL.7
107	EM - 78 - 006						ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.7
108	EM - 78 - 007						โถงลิฟท์ ST2 FL.7
109	EM - 88 - 001						โถงลิฟท์ FL.8
110	EM - 88 - 002	Jan-69					ห้องเช่าไฟฟ้า FL.8
111	EM - 88 - 003	Jan-69					ทางเดิน สก FL.8
112	EM - 88 - 004	Jan-69					ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.8
113	EM - 88 - 005						โถงลิฟท์ ST1 FL.8
114	EM - 88 - 006						ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.8
115	EM - 88 - 007	Jan-69					โถงลิฟท์ ST2 FL.8
116	EM - BRF - ST1						โถงลิฟท์ ST1 RF
117	EM - BRF - BPP						ห้อง Booster Pump RF
118	EM - BRF - UR	Jan-69					ห้องเครื่องลิฟท์ RF
หมายเหตุ							

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโบ๊ต แคมป์บัส รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ				วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569	
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ FE (35) - FE (88)				รหัสอุปกรณ์ FE (35) - FE (88)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์	สภาพแบบเคอร์	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
35	FE - B1 - 001						Lobby FL.1
36	FE - B1 - 002						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.1
37	FE - B1 - 003						โถงลิฟท์ ST1 FL.1
38	FE - B1 - 004	Jan-69					โถงลิฟท์ ST2 FL.1
39	FE - B1 - 005						ประตูทางออกหลัง FL.1
40	FE - B2 - 001						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.2
41	FE - B2 - 002	Jan-69					หน้าประตู ST1 FL.2
42	FE - B2 - 003						ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.2
43	FE - B2 - 004	Jan-69					หน้าประตู ST2 FL.2
44	FE - B3 - 001						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.3
45	FE - B3 - 002						หน้าประตู ST1 FL.3
46	FE - B3 - 003						ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.3
47	FE - B3 - 004						หน้าประตู ST2 FL.3
48	FE - B4 - 001						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.4
49	FE - B4 - 002	Jan-69					หน้าประตู ST1 FL.4
50	FE - B4 - 003						ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.4
51	FE - B4 - 004	Jan-69					หน้าประตู ST2 FL.4
52	FE - B5 - 001						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.5
53	FE - B5 - 002						หน้าประตู ST1 FL.5
54	FE - B5 - 003						ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.5
55	FE - B5 - 004						หน้าประตู ST2 FL.5
56	FE - B6 - 001	Jan-69					ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.6
57	FE - B6 - 002	Jan-69					หน้าประตู ST1 FL.6
58	FE - B6 - 003	Jan-69					ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.6
59	FE - B6 - 004						หน้าประตู ST2 FL.6
60	FE - B7 - 001						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.7
61	FE - B7 - 002						หน้าประตู ST1 FL.7
62	FE - B7 - 003						ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.7
63	FE - B7 - 004	Jan-69					หน้าประตู ST2 FL.7
64	FE - B8 - 001						ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.8
65	FE - B8 - 002	Jan-69					หน้าประตู ST1 FL.8
66	FE - B8 - 003	Jan-69					ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.8
67	FE - B8 - 004	Jan-69					หน้าประตู ST2 FL.8
68	FE - B9 - 001						โถงลิฟท์ ST1 FL.9
หมายเหตุ							

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

FRM-PMR-072 Rev. 01 15 Aug 2020

ERM-PMR-071 Rev 00/15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev. 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-070 Rev. 03/10/2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริเวอร์ รั้งสิต				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569			
อาคาร D								รหัสอุปกรณ์ FE (103) - FE (135)			
ลำดับ	รายการตรวจเช็คเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
103	FE - D1 - 001								Lobby	FL.1	
104	FE - D1 - 002								Common Room 1	FL.1	
105	FE - D1 - 003								Common Room 2	FL.1	
106	FE - D1 - 004								โถงบันไดหนีไฟ ST2	FL.1	
107	FE - D1 - 005								ประตูทางออก 1	FL.1	
108	FE - D1 - 006								ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1	
109	FE - D1 - 007								โถงบันไดหนีไฟ ST1	FL.1	
110	FE - D1 - 008								ประตูทางออกหลัง	FL.1	
111	FE - D2 - 001	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
112	FE - D2 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.2	
113	FE - D2 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง	FL.2	
114	FE - D2 - 004								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
115	FE - D2 - 005	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.2	
116	FE - D3 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
117	FE - D3 - 002								หน้าประตู ST1	FL.3	
118	FE - D3 - 003								ทางเดินส่วนกลาง	FL.3	
119	FE - D3 - 004								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
120	FE - D3 - 005								หน้าประตู ST2	FL.3	
121	FE - D4 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
122	FE - D4 - 002								หน้าประตู ST1	FL.4	
123	FE - D4 - 003								ทางเดินส่วนกลาง	FL.4	
124	FE - D4 - 004								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
125	FE - D4 - 005								หน้าประตู ST2	FL.4	
126	FE - D5 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
127	FE - D5 - 002								หน้าประตู ST1	FL.5	
128	FE - D5 - 003								ทางเดินส่วนกลาง	FL.5	
129	FE - D5 - 004								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
130	FE - D5 - 005								หน้าประตู ST2	FL.5	
131	FE - D6 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
132	FE - D6 - 002								หน้าประตู ST1	FL.6	
133	FE - D6 - 003								ทางเดินส่วนกลาง	FL.6	
134	FE - D6 - 004								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
135	FE - D6 - 005								หน้าประตู ST2	FL.6	
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริเวอร์ รั้งสิต			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569		
อาคาร D									รหัสอุปกรณ์ FE (136) - FE (146)		
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
136	FE - D7 - 001		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7 - 002	Jan-69	☒		☒		☒		หน้าประตู ST1	FL.7	
138	FE - D7 - 003		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7 - 004		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7 - 005		☒		☒		☒		หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8 - 002		☒		☒		☒		หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8 - 003		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8 - 004		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8 - 005		☒		☒		☒		หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE - D9 - 001	Jan-69	☒		☒		☒		โถงบันไดหนีไฟ ST1	FL.9	
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				
			☒		☒		☒				

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริเวอร์ รั้งสิต			ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ 20/02/2569		
อาคาร D									รหัสอุปกรณ์FHC-D-.....		
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวพ่น	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/กาน้ำ	หัวทองเหลือง	ผลการตรวจสอบ			
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ
ชั้น 1											
ห้อง ซักผ้า	☒	☐									
ห้อง CWP-D	☒	☐									
ห้องMDB-D(CO2)	☒	☐									
FHC-D-1/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-1/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-1/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
ชั้น 2											
FHC-D-2/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-2/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
IC-D-2/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
ชั้น 3											
FHC-D-3/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-3/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-3/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
ชั้น 4											
FHC-D-4/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-4/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-4/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
ชั้น 5											
FHC-D-5/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-5/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-5/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
ชั้น 6											
FHC-D-6/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-6/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-6/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
ชั้น 7											
FHC-D-7/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-7/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-7/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
ชั้น 8											
FHC-D-8/1	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-8/2	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
FHC-D-8/3	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 001 15 Aug 2020

ดิเคอนโค แคมปัส ริเวอร์ รั้งสิต			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569		
อาคาร A									รหัสอุปกรณ์ EM (1) - EM (33)		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EM - 1A - 001	Jan-69	☒		☒		☒		ห้อง จักรัง	FL.1	
2	EM - 1A - 002	Jan-69	☒		☒		☒		ห้อง MDB	FL.1	
3	EM - 1A - 003			☒					ห้อง CWP	FL.1	
4	EM - 1A - 004	Jan-69	☒		☒		☒		Lobby	FL.1	
5	EM - 1A - 005		☒		☒		☒		Mail Box	FL.1	
6	EM - 1A - 006			☒			☒	☒	Common Room	FL.1	
7	EM - 1A - 007	Jan-69	☒		☒		☒		โถงลิฟท์	FL.1	
8	EM - 1A - 008	Jan-69	☒		☒		☒		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.1	
9	EM - 1A - 009		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
10	EM - 1A - 010		☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST1	FL.1	
11	EM - 1A - 011		☒		☒		☒		ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
12	EM - 1A - 012	Jan-69	☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
13	EM - 2A - 001		☒		☒		☒		โถงลิฟท์	FL.2	
14	EM - 2A - 002	Jan-69	☒		☒		☒		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.2	
15	EM - 2A - 003	Jan-69	☒		☒		☒		ทางเดิน ลก	FL.2	
16	EM - 2A - 004		☒		☒		☒		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.2	
17	EM - 2A - 005		☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST1	FL.2	
18	EM - 2A - 006	Jan-69	☒		☒		☒		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.2	
19	EM - 2A - 007	Jan-69	☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST2	FL.2	
20	EM - 3A - 001		☒		☒		☒		โถงลิฟท์	FL.3	
21	EM - 3A - 002	Jan-69	☒		☒		☒		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.3	
22	EM - 3A - 003		☒		☒		☒		ทางเดิน ลก	FL.3	
23	EM - 3A - 004		☒		☒		☒		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.3	
24	EM - 3A - 005		☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST1	FL.3	
25	EM - 3A - 006		☒		☒		☒		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.3	
26	EM - 3A - 007	Jan-69	☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST2	FL.3	
27	EM - 4A - 001	Jan-69	☒		☒		☒		โถงลิฟท์	FL.4	
28	EM - 4A - 002	Jan-69	☒		☒		☒		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.4	
29	EM - 4A - 003		☒		☒		☒		ทางเดิน ลก	FL.4	
30	EM - 4A - 004		☒		☒		☒		ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.4	
31	EM - 4A - 005	Jan-69	☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST1	FL.4	
32	EM - 4A - 006	Jan-69	☒		☒		☒		ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.4	
33	EM - 4A - 007		☒		☒		☒		โถงลิฟท์ ST2	FL.4	
หมายเหตุ											

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020ERM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020ERM-RMR-07(Rev. 2/12) 203

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท ภูเก็ต			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569	
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ EM (98) - EM (128)							
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
96	EM - SB - 001		/					โถงลิฟท์	FL.5	
99	EM - SB - 002	Jan-69	/					ห้องเช่าที่พัก	FL.5	
100	EM - SB - 003		/					ทางเดิน สก	FL.5	
101	EM - SB - 004		/					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - SB - 005	Jan-69	/					โถงลิฟท์ ST1	FL.5	
103	EM - SB - 006	Jan-69	/					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - SB - 007		/				/	โถงลิฟท์ ST2	FL.5	หัก
105	EM - BB - 001		/					โถงลิฟท์	FL.6	หัก
106	EM - BB - 002	Jan-69	/					ห้องเช่าที่พัก	FL.6	
107	EM - BB - 003		/					ทางเดิน สก	FL.6	หัก
108	EM - BB - 004		/					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - BB - 005	Jan-69	/					โถงลิฟท์ ST1	FL.6	
110	EM - BB - 006	Jan-69	/					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6	
111	EM - BB - 007	Jan-69	/					โถงลิฟท์ ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001		/					โถงลิฟท์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	Jan-69	/					ห้องเช่าที่พัก	FL.7	
114	EM - 7B - 003		/					ทางเดิน สก	FL.7	
115	EM - 7B - 004		/					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005	Jan-69	/					โถงลิฟท์ ST1	FL.7	
117	EM - 7B - 006		/					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7	หัก
118	EM - 7B - 007		/				/	โถงลิฟท์ ST2	FL.7	หัก
119	EM - 8B - 001		/					โถงลิฟท์	FL.8	
120	EM - BB - 002	Jan-69	/					ห้องเช่าที่พัก	FL.8	
121	EM - BB - 003	Jan-69	/					ทางเดิน สก	FL.8	
122	EM - BB - 004	Jan-69	/					ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8	
123	EM - BB - 005		/					โถงลิฟท์ ST1	FL.8	หัก
124	EM - BB - 006		/				/	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8	หัก
125	EM - BB - 007	Jan-69	/					โถงลิฟท์ ST2	FL.8	
126	EM - BRP - ST1		/					โถงลิฟท์ ST1	RF	
127	EM - BRP - BPP		/				/	ห้อง Booster Pump	RF	หัก
128	EM - BRP - LIFT	Jan-69	/				/	ห้องเครื่องลิฟท์	RF	
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001/15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท ภูเก็ต			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569		
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ FE (35) - FE (68)								
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคสตัว		สภาพแบบเคสตัว		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001								Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003								โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	Jan-69							โถงลิฟท์หนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE - B1 - 005								ประตูทางออกหลัก	FL.1	
40	FE - B2 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE - B2 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.2	
42	FE - B2 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE - B2 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.2	
44	FE - B3 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE - B3 - 002								หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE - B3 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE - B3 - 004								หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE - B4 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE - B4 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.4	
50	FE - B4 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE - B4 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.4	
52	FE - B5 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE - B5 - 002								หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE - B5 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE - B5 - 004								หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE - B6 - 001	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE - B6 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.6	
58	FE - B6 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE - B6 - 004								หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE - B7 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE - B7 - 002								หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE - B7 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE - B7 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.7	
64	FE - B8 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE - B8 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.8	
66	FE - B8 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
67	FE - B8 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.8	
68	FE - B9 - 001								โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.9	
หมายเหตุ											
ป้ายทางหนีไฟ 15 ชิ้น ไม่ปกติ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001/15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท ภูเก็ต			ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ FHC-B						
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/ปืน	หัวท่อน้ำ	ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1									
ห้อง ซักผ้า									
ห้อง CWP-B(Co2)									
ห้อง MDB-B(Co2)									
FHC-B-1/1									
FHC-B-1/2									
ชั้น 2									
FHC-B-2/1									
FHC-B-2/2									
ชั้น 3									
FHC-B-3/1									
FHC-B-3/2									
ชั้น 4									
FHC-B-4/1									
FHC-B-4/2									
ชั้น 5									
FHC-B-5/1									
FHC-B-5/2									
ชั้น 6									
FHC-B-6/1									
FHC-B-6/2									
ชั้น 7									
FHC-B-7/1									
FHC-B-7/2									
ชั้น 8									
FHC-B-8/1									
FHC-B-8/2									
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 001/15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท ภูเก็ต			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569		
อาคาร C			รหัสอุปกรณ์ EM (129) - EM (161)								
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคส		สภาพแบบเคส		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
129	EM - 1C - 001		/						ห้อง ซักผ้า	FL.1	
130	EM - 1C - 002	Jan-69	/						ห้อง MDB	FL.1	
131	EM - 1C - 003	Jan-69	/						ห้อง CWP	FL.1	
132	EM - 1C - 004		/						Lobby	FL.1	
133	EM - 1C - 005		/						Mail Box	FL.1	
134	EM - 1C - 006		/						Common Room	FL.1	
135	EM - 1C - 007		/						โถงลิฟท์	FL.1	
136	EM - 1C - 008		/						ห้องเช่าที่พัก	FL.1	หัก
137	EM - 1C - 009		/						ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	หัก
138	EM - 1C - 010		/						โถงลิฟท์ ST1	FL.1	
139	EM - 1C - 011		/						ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
140	EM - 1C - 012		/						โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
141	EM - 2C - 001		/						โถงลิฟท์	FL.2	
142	EM - 2C - 002			/					ห้องเช่าที่พัก	FL.2	หัก ไฟไม่ติด
143	EM - 2C - 003		/						ทางเดิน สก	FL.2	หัก
144	EM - 2C - 004		/						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.2	
145	EM - 2C - 005		/						โถงลิฟท์ ST1	FL.2	
146	EM - 2C - 006		/						ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.2	หัก
147	EM - 2C - 007		/						โถงลิฟท์ ST2	FL.2	
148	EM - 3C - 001		/						โถงลิฟท์	FL.3	หัก
149	EM - 3C - 002	Jan-69	/						ห้องเช่าที่พัก	FL.3	
150	EM - 3C - 003	Jan-69	/						ทางเดิน สก	FL.3	
151	EM - 3C - 004		/						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.3	
152	EM - 3C - 005	Jan-69	/						โถงลิฟท์ ST1	FL.3	
153	EM - 3C - 006	Jan-69	/						ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.3	
154	EM - 3C - 007	Jan-69	/						โถงลิฟท์ ST2	FL.3	
155	EM - 4C - 001		/						โถงลิฟท์	FL.4	
156	EM - 4C - 002	Jan-69	/						ห้องเช่าที่พัก	FL.4	
157	EM - 4C - 003	Jan-69	/						ทางเดิน สก	FL.4	
158	EM - 4C - 004		/						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.4	
159	EM - 4C - 005	Jan-69	/						โถงลิฟท์ ST1	FL.4	
160	EM - 4C - 006		/	/					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.4	หัก ไฟไม่ติด
161	EM - 4C - 007	Jan-69	/						โถงลิฟท์ ST2	FL.4	
หมายเหตุ											

หน่วยงาน คีตอนโด แคมป์ วิสธท์ รั้งสิต			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569		
อาคาร C			รหัสอุปกรณ์ EM (162) - EM (192)								
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
162	EM - 5C - 001		✓						โถงลิฟท์	FL.5	
163	EM - 5C - 002			✓					ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.5	ไฟฉุกเฉิน ไม่ติด
164	EM - 5C - 003		✓						ทางเดิน สก	FL.5	ติด
165	EM - 5C - 004		✓						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5	
166	EM - 5C - 005	Jan-69	✓						โถงลิฟท์ ST1	FL.5	
167	EM - 5C - 006	Jan-69	✓						ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5	
168	EM - 5C - 007		✓						โถงลิฟท์ ST2	FL.5	
169	EM - 6C - 001		✓						โถงลิฟท์	FL.6	
170	EM - 6C - 002	Jan-69	✓						ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.6	
171	EM - 6C - 003	Jan-69	✓						ทางเดิน สก	FL.6	
172	EM - 6C - 004		✓						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6	
173	EM - 6C - 005		✓						โถงลิฟท์ ST1	FL.6	ติด
174	EM - 6C - 006		✓						ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6	
175	EM - 6C - 007		✓						โถงลิฟท์ ST2	FL.6	
176	EM - 7C - 001		✓						โถงลิฟท์	FL.7	ติด
177	EM - 7C - 002	Jan-69	✓						ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.7	
178	EM - 7C - 003		✓						ทางเดิน สก	FL.7	
179	EM - 7C - 004	Jan-69	✓						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7	
180	EM - 7C - 005	Jan-69	✓						โถงลิฟท์ ST1	FL.7	
181	EM - 7C - 006			✓					ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7	ชำรุดตัว EM
182	EM - 7C - 007			✓					โถงลิฟท์ ST2	FL.7	
183	EM - 8C - 001		✓						โถงลิฟท์	FL.8	
184	EM - 8C - 002		✓						ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.8	
185	FM - 8C - 003			✓					ทางเดิน สก	FL.8	
186	EM - 8C - 004		✓						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8	
187	EM - 8C - 005			✓					โถงลิฟท์ ST1	FL.8	
188	EM - 8C - 006	Jan-69	✓						ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8	
189	EM - 8C - 007	Jan-69	✓						โถงลิฟท์ ST2	FL.8	
190	EM - CRF - ST1	Jan-69	✓						โถงลิฟท์ ST2	RF	
191	EM - CRF - BPP		✓						ห้อง Booster Pump	RF	
192	EM - CRF - Lift	Jan-69	✓						ห้องเครื่องลิฟท์	RF	
หมายเหตุ											

บริษัท ฟูจิ ฟรอนท์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโด แคมป์ วิสธท์ รั้งสิต			ใบตรวจเช็คบำรุงทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569				
อาคาร C							รหัสอุปกรณ์ FE (69) - FE (102)				
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจฯสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001		✓						Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	Jan-69	✓						โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	Jan-69	✓						โถงลิฟท์หนีไฟ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005		✓						ประตูทางออกหนีไฟ	FL.1	
74	FE - C2 - 001	Jan-69	✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003	Jan-69	✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004		✓						หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003	Jan-69	✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004	Jan-69	✓						หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001	Jan-69	✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004		✓						หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004		✓						หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	Jan-69	✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	Jan-69	✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	Jan-69	✓						หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004		✓						หน้าประตู ST2	FL.7	
98	FE - C8 - 001		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004		✓						หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001		✓						โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.9	
หมายเหตุ											

บริษัท ฟูจิ ฟรอนท์ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโด แคมป์ วิสธท์ รั้งสิต				ใบตรวจเช็คบอร์ทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจพบ 20/03/2569 รหัสตู้อุปกรณ์ FE (136) - FE (146)			
ลำดับ	รายการตรวจเช็คเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ผลการตรวจเช็ค		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
136	FE - D7 - 001		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
137	FE - D7 - 002	Jan-69	✓						หน้าประตู ST1	FL.7	
138	FE - D7 - 003		✓						ทางเดินส่วนกลาง	FL.7	
139	FE - D7 - 004		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
140	FE - D7 - 005		✓						หน้าประตู ST2	FL.7	
141	FE - D8 - 001		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
142	FE - D8 - 002		✓						หน้าประตู ST1	FL.8	
143	FE - D8 - 003		✓						ทางเดินส่วนกลาง	FL.8	
144	FE - D8 - 004		✓						ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
145	FE - D8 - 005		✓						หน้าประตู ST2	FL.8	
146	FE - D9 - 001	Jan-69	✓						โถงลิฟท์ ST1	FL.9	
หมายเหตุ											

บริษัท ฟูจิ ฟรอนท์ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโด แคมป์ วิสธท์ รั้งสิต				ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569								
อาคาร C				รหัสอุปกรณ์ FHC-C.....												
รายการ	ตู้ดับเพลิง		วาล์วน้ำ		ถังหมัก		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ฉนวน		หัวทองเหลือง		สกรูตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง ซักผ้า																
ห้อง CWP-C																
ห้องMDB-C(CO2)																
FHC-C-1/1																
FHC-C-1/2																
ชั้น 2																
FHC-C-2/1																
FHC-C-2/2																
ชั้น 3																
FHC-C-3/1																
FHC-C-3/2																
ชั้น 4																
FHC-C-4/1																
FHC-C-4/2																
ชั้น 5																
FHC-C-5/1																
FHC-C-5/2																
ชั้น 6																
FHC-C-6/1																
FHC-C-6/2																
ชั้น 7																
FHC-C-7/1																
FHC-C-7/2																
ชั้น 8																
FHC-C-8/1																
FHC-C-8/2																

หน่วยงาน ศิכוןโคกแคมป์ปัด ร้อยตรี รังสิต				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EM (193) - EM (221)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
193	EM - 1D - 001	Jan-69	✓		✓		ห้อง 301	FL.1		
194	EM - 1D - 002	Jan-69	✓		✓		ห้อง CWP	FL.1		
195	EM - 1D - 003	Jan-69	✓		✓		ห้อง MDH	FL.1		
196	EM - 1D - 004		✓		✓		Lobby	FL.1		
197	EM - 1D - 005		✓		✓		Mail Box	FL.1		
198	EM - 1D - 006		✓		✓		Common Room	FL.1		
199	EM - 1D - 007	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.1		
200	EM - 1D - 008		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.1		
201	EM - 1D - 009		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1		
202	EM - 1D - 010		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.1		
203	EM - 1D - 011		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1		
204	EM - 1D - 012	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	FL.1		
205	EM - 1D - 013		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.1		
206	EM - 2D - 001	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟต์	FL.2		
207	EM - 2D - 002	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2		
208	EM - 2D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	FL.2		
209	EM - 2D - 004	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2		
210	EM - 2D - 005	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2		
211	EM - 2D - 006		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.2		
212	EM - 2D - 007	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2		
213	EM - 2D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.2		
214	EM - 3D - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.3		
215	EM - 3D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3		
216	EM - 3D - 003		✓		✓		โถงบันได ST1	FL.3		
217	EM - 3D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3		
218	EM - 3D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3		
219	EM - 3D - 006		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3		
220	EM - 3D - 007		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.3		
221	EM - 3D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.3		
หมายเหตุ										
ลงชื่อ										

เป็นการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคกแคมป์ปัด ร้อยตรี รังสิต				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EM (222) - EM (253)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
222	EM - 4D - 001	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟต์	FL.4		
223	EM - 4D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4		
224	EM - 4D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	FL.4		
225	EM - 4D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4		
226	EM - 4D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4		
227	EM - 4D - 006		✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.4		
228	EM - 4D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4		
229	EM - 4D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.4		
230	EM - 5D - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5		
231	EM - 5D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5		
232	EM - 5D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	FL.5		
233	EM - 5D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5		
234	EM - 5D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5		
235	EM - 5D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.5		
236	EM - 5D - 007	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5		
237	EM - 5D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.5		
238	EM - 6D - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.6		
239	EM - 6D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6		
240	EM - 6D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	FL.6		
241	EM - 6D - 004	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6		
242	EM - 6D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6		
243	EM - 6D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.6		
244	EM - 6D - 007	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6		
245	FM - 6D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.6		
246	EM - 7D - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.7		
247	EM - 7D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7		
248	EM - 7D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	FL.7		
249	EM - 7D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7		
250	EM - 7D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7		
251	EM - 7D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.7		
252	EM - 7D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7		
253	EM - 7D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.7		
หมายเหตุ										
ลงชื่อ										

เป็นการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคกแคมป์ปัด ร้อยตรี รังสิต				ใบตรวจเช็ค ไฟทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ FE (103) - FE (135)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
103	FE - D1 - 001		✓		✓		Lobby	FL.1		
104	FE - D1 - 002		✓		✓		Common Room 1	FL.1		
105	FE - D1 - 003		✓		✓		Common Room 2	FL.1		
106	FE - D1 - 004		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟ ST2	FL.1		
107	FE - D1 - 005		✓		✓		ประตูทางออก 1	H.1		
108	FE - D1 - 006		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1		
109	FE - D1 - 007		✓		✓		โถงบันไดหนีไฟ ST1	FL.1		
110	FE - D1 - 008		✓		✓		ประตูทางออก 2	FL.1		
111	FE - D2 - 001	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2		
112	FE - D2 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2		
113	FE - D2 - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.2		
114	FE - D2 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2		
115	FE - D2 - 005	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2		
116	FE - D3 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3		
117	FE - D3 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3		
118	FE - D3 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3		
119	FE - D3 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3		
120	FE - D3 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3		
121	FE - D4 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4		
122	FE - D4 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4		
123	FE - D4 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4		
124	FE - D4 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4		
125	FE - D4 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4		
126	FE - D5 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5		
127	FE - D5 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5		
128	FE - D5 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5		
129	FE - D5 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5		
130	FE - D5 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5		
131	FE - D6 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6		
132	FE - D6 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6		
133	FE - D6 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6		
134	FE - D6 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6		
135	FE - D6 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6		
หมายเหตุ										
ลงชื่อ										

เป็นการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev 001/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคกแคมป์ปัด ร้อยตรี รังสิต				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EM (254) - EM (269)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
254	EM - 8D - 001		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8		
255	EM - 8D - 002	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8		
256	EM - 8D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	FL.8		
257	EM - 8D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8		
258	EM - 8D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8		
259	EM - 8D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าไฟฟ้า	FL.8		
260	EM - 8D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8		
261	EM - 8D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST2	FL.8		
262	EM - DRF - ST1	Jan-69	✓		✓		โถงบันได ST1	RF		
263	EM - DRF - BPP	Jan-69	✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF		
264	EM - DRF - Lift	Jan-69	✓		✓		ห้องเครื่องลิฟต์	RF		
265	EM - CH - 001	Jan-69	✓		✓		ห้อง บันไดเลื่อน	FL.1		
266	EM - CH - 002	Jan-69	✓		✓		ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1		
267	EM - CH - 003		✓		✓		หน้า ห้องลิฟท์	FL.1		
268	EM - CH - 004		✓		✓		ห้อง ลิฟท์	FL.1		
269	EM - CH - 005		✓		✓					
หมายเหตุ										
ลงชื่อ										

เป็นการงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 001/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบล แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/03/2569			
อาคาร D								รหัสอุปกรณ์ FHC-D			
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/ถุง	หัวทองเหลือง	ผลการตรวจสอบ			
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1											
ห้อง ซักผ้า	✓										
ห้อง CWP-D	✓										
ห้อง MDOB-D(CO2)											
FHC-D-1/1	✓										
FHC-D-1/2	✓										
FHC-D-1/3	✓										
ชั้น 2											
FHC-D-2/1	✓										
FHC-D-2/2	✓										
FHC-D-2/3	✓										
ชั้น 3											
FHC-D-3/1	✓										
FHC-D-3/2	✓										
FHC-D-3/3	✓										
ชั้น 4											
FHC-D-4/1	✓										
FHC-D-4/2	✓										
FHC-D-4/3	✓										
ชั้น 5											
FHC-D-5/1	✓										
FHC-D-5/2	✓										
FHC-D-5/3	✓										
ชั้น 6											
FHC-D-6/1	✓										
FHC-D-6/2	✓										
FHC-D-6/3	✓										
ชั้น 7											
FHC-D-7/1	✓										
FHC-D-7/2	✓										
FHC-D-7/3	✓										
ชั้น 8											
FHC-D-8/1	✓										
FHC-D-8/2	✓										
FHC-D-8/3	✓										
หมายเหตุ											

เป็นรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบล แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569			
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์ EM (1) - EM (33)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			ปกติ	แก้ไข	
1	EM - 1A - 001	Jan-69	✓		✓		ห้อง ซักผ้า	FL.1			
2	EM - 1A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้อง MDOB	FL.1			
3	EM - 1A - 003		✓		✓		ห้อง CWP	FL.1			
4	EM - 1A - 004	Jan-69	✓		✓		Lobby	FL.1			
5	EM - 1A - 005		✓		✓		Mail Box	FL.1			
6	EM - 1A - 006		✓		✓		Common Room	FL.1			
7	EM - 1A - 007	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์	FL.1			
8	EM - 1A - 008	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.1			
9	EM - 1A - 009		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1			
10	EM - 1A - 010		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.1			
11	EM - 1A - 011		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1			
12	EM - 1A - 012	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.1			
13	EM - 2A - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.2			
14	EM - 2A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.2			
15	EM - 2A - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดิน สก	FL.2			
16	EM - 2A - 004		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.2			
17	EM - 2A - 005		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.2			
18	EM - 2A - 006	Jan-69	✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.2			
19	EM - 2A - 007	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.2			
20	EM - 3A - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.3			
21	EM - 3A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.3			
22	EM - 3A - 003		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.3			
23	EM - 3A - 004		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.3			
24	EM - 3A - 005		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.3			
25	EM - 3A - 006		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.3			
26	EM - 3A - 007	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.3			
27	EM - 4A - 001	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์	FL.4			
28	EM - 4A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.4			
29	EM - 4A - 003		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.4			
30	EM - 4A - 004		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.4			
31	EM - 4A - 005	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.4			
32	EM - 4A - 006	Jan-69	✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.4			
33	EM - 4A - 007		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.4			
หมายเหตุ											

เป็นรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบล แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569			
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์ EM (34) - EM (64)			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			ปกติ	แก้ไข	
34	EM - 5A - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.5			
35	EM - 5A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.5			
36	EM - 5A - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดิน สก	FL.5			
37	EM - 5A - 004		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5			
38	EM - 5A - 005		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.5			
39	EM - 5A - 006		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5			
40	EM - 5A - 007	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.5			
41	EM - 6A - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.6			
42	EM - 6A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.6			
43	EM - 6A - 003		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.6			
44	EM - 6A - 004		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6			
45	EM - 6A - 005		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.6			
46	EM - 6A - 006		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6			
47	EM - 6A - 007	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.6			
48	EM - 7A - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.7			
49	EM - 7A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.7			
50	EM - 7A - 003		✓		✓		ทางเดิน สก	FL.7			
51	EM - 7A - 004		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7			
52	EM - 7A - 005	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.7			
53	EM - 7A - 006	Jan-69	✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7			
54	EM - 7A - 007		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.7			
55	EM - 8A - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.8			
56	EM - 8A - 002	Jan-69	✓		✓		ห้องซาว์นไฟฟ้า	FL.8			
57	EM - 8A - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดิน สก	FL.8			
58	EM - 8A - 004		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8			
59	EM - 8A - 005	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.8			
60	EM - 8A - 006		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8			
61	EM - 8A - 007	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.8			
62	EM - RF - ST1	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	RF			
63	EM - RF - BPP		✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF			
64	EM - RF - Lift	Jan-69	✓		✓		ห้องเครื่องลิฟท์	RF			
หมายเหตุ											

เป็นรายงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบล แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็คบำรุงทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569	
อาคาร A								รหัสอุปกรณ์ FE (1) - FE (34)	
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	FE - A1 - 001		✓		✓		Lobby	FL.1	
2	FE - A1 - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
3	FE - A1 - 003		✓		✓		โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.1	
4	FE - A1 - 004		✓		✓		โถงลิฟท์หนีไฟ ST2	FL.1	
5	FE - A1 - 005		✓		✓		ประตูทางออกหลัก	FL.1	
6	FE - A2 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
7	FE - A2 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
8	FE - A2 - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
9	FE - A2 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
10	FE - A3 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
11	FE - A3 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
12	FE - A3 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
13	FE - A3 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
14	FE - A4 - 001	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
15	FE - A4 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
16	FE - A4 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
17	FE - A4 - 004	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
18	FE - A5 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
19	FE - A5 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
20	FE - A5 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
21	FE - A5 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
22	FE - A6 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
23	FE - A6 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
24	FE - A6 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
25	FE - A6 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
26	FE - A7 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
27	FE - A7 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
28	FE - A7 - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
29	FE - A7 - 004	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	
30	FE - A8 - 001	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
31	FE - A8 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
32	FE - A8 - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
33	FE - A8 - 004	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
34	FE - A9 - 001	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.9	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ปัด รีสอร์ท รั้งสิต				ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569							
อาคาร A				รหัสอุปกรณ์											
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระดก/ทุบแฉ		หัวทองเหลือง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
ชั้น 1															
ห้อง 013A	☒														
สธระว่ายน้ำ	☒														
ห้อง ซักผ้า-A	☒														
ห้อง CWP-A	☒														
ห้องMDS-A(CO2)	☒														
FHC A-1/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-1/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
ชั้น 2															
FHC A-2/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-2/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
ชั้น 3															
FHC A-3/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-3/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
ชั้น 4															
FHC A-4/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-4/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
ชั้น 5															
FHC A-5/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-5/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
ชั้น 6															
FHC A-6/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-6/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
ชั้น 7															
FHC A-7/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-7/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
ชั้น 8															
FHC A-8/1	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
FHC A-8/2	☒		☒		☒		☒		☒		☒		☒		
หมายเหตุ															

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ปัด รีสอร์ท รั้งสิต		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569			
อาคาร B		รหัสอุปกรณ์ EM (65) - EM (97)									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001								ห้อง 011	FL.1	
66	EM - 1B - 002								ห้อง MDB	FL.1	
67	EM - 1B - 003								ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004								Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005								Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006								Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	Jan-69							โถงลิฟต์	FL.1	
72	EM - 1B - 008	Jan-69							ห้องเช่าวีพีพี	FL.1	
73	EM - 1B - 009								ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010								โถงลิฟต์ ST1	FL.1	
75	EM - 1B - 011								ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	
76	EM - 1B - 012	Jan-69							โถงลิฟต์ ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001								โถงลิฟต์	FL.2	
78	EM - 2B - 002	Jan-69							ห้องเช่าวีพีพี	FL.2	
79	EM - 2B - 003								ทางเดิน สก	FL.2	
80	EM - 2B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005	Jan-69							โถงลิฟต์ ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.2	
83	EM - 2B - 007	Jan-69							โถงลิฟต์ ST2	FL.2	
84	EM - 3B - 001								โถงลิฟต์	FL.3	
85	EM - 3B - 002	Jan-69							ห้องเช่าวีพีพี	FL.3	
86	EM - 3B - 003								ทางเดิน สก	FL.3	
87	EM - 3B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005								โถงลิฟต์ ST1	FL.3	
89	EM - 3B - 006								ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.3	
90	EM - 3B - 007								โถงลิฟต์ ST2	FL.3	
91	EM - 4B - 001								โถงลิฟต์	FL.4	
92	EM - 4B - 002								ห้องเช่าวีพีพี	FL.4	
93	EM - 4B - 003								ทางเดิน สก	FL.4	
94	EM - 4B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005								โถงลิฟต์ ST1	FL.4	
96	EM - 4B - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.4	
97	EM - 4B - 007	Jan-69							โถงลิฟต์ ST2	FL.4	
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ปัด รีสอร์ท รั้งสิต			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจเช็ค 20/04/2569		
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ EM (98) - EM (128)								
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	EM - 5B - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟต์	FL.5	
99	EM - 5B - 002	Jan-69	✓						ห้องเช่าวีโถงลิฟต์	FL.5	
100	EM - 5B - 003		✓				✓		ทางเดิน สก	FL.5	
101	EM - 5B - 004		✓				✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005	Jan-69	✓		✓				โถงลิฟต์ ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006	Jan-69	✓		✓				ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - 5B - 007			✓		✓		✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.5	
105	EM - 6B - 001		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.6	
106	EM - 6B - 002	Jan-69	✓		✓		✓		ห้องเช่าวีโถงลิฟต์	FL.6	
107	EM - 6B - 003		✓						ทางเดิน สก	FL.6	
108	EM - 6B - 004		✓						ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005	Jan-69	✓				✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.6	
110	EM - 6B - 006	Jan-69	✓				✓		ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6	
111	EM - 6B - 007	Jan-69	✓		✓		✓		โถงลิฟต์ ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	Jan-69	✓				✓		ห้องเช่าวีโถงลิฟต์	FL.7	
114	EM - 7B - 003		✓						ทางเดิน สก	FL.7	
115	EM - 7B - 004		✓		✓		✓		ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005	Jan-69	✓						โถงลิฟต์ ST1	FL.7	
117	EM - 7B - 006		✓						ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7	
118	EM - 7B - 007			✓		✓		✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.7	
119	EM - 8B - 001				✓		✓		โถงลิฟต์	FL.8	
120	EM - 8B - 002	Jan-69	✓						ห้องเช่าวีโถงลิฟต์	FL.8	
121	EM - 8B - 003	Jan-69	✓						ทางเดิน สก	FL.8	
122	EM - 8B - 004	Jan-69	✓		✓				ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8	
123	EM - 8B - 005						✓		โถงลิฟต์ ST1	FL.8	
124	EM - 8B - 006			✓		✓		✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8	
125	EM - 8B - 007	Jan-69	✓						โถงลิฟต์ ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1		✓						โถงลิฟต์ ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP			✓	✓				ห้อง Booster Pump	RF	
128	EM - BRF - Lift	Jan-69	✓		✓		✓		ห้องเครื่องลิฟต์	RF	
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ศิכוןโคก แคมป์ปัด รีสอร์ท รั้งสิต		ใบตรวจเช็ค บ้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจพบ 20/04/2569	
อาคาร B								รหัสอุปกรณ์ FE (35) - FE (68)	
ลำดับ	รายการทรัพย์สินที่ส่ง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		ผลการตรวจพบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
35	FE - B1 - 001		✓		✓		Lobby	FL.1	
36	FE - B1 - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
37	FE - B1 - 003		✓		✓		โถงลิฟต์หนีไฟ ST1	FL.1	
38	FE - B1 - 004	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟต์หนีไฟ ST2	FL.1	
39	FE -B1 - 005		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1	
40	FE -B2 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
41	FE -B2 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
42	FE -B2 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
43	FE -B2 - 004	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
44	FE -B3 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
45	FE -B3 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
46	FE -B3 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
47	FE -B3 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
48	FE -B4 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
49	FE -B4 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
50	FE -B4 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
51	FE -B4 - 004	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
52	FE -B5 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
53	FE -B5 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
54	FE -B5 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
55	FE -B5 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
56	FE -B6 - 001	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
57	FE -B6 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
58	FE -B6 - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
59	FE -B6 - 004		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
60	FE -B7 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
61	FE -B7 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
62	FE -B7 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
63	FE -B7 - 004	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	
64	FE -B8 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
65	FE -B8 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
66	FE -B8 - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
67	FE -B8 - 004	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
68	FE -B9 - 001		✓		✓		โถงลิฟต์หนีไฟ ST1	FL.9	
หมายเหตุ									

หน่วยงาน คีตอนโค แคมปัส รีสอร์ท รั้งสิต				ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/4/2569			
อาคาร B				รหัสอุปกรณ์				รหัสอุปกรณ์ FHC-B			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กะจอก/กาน้ำ	หัวทองเหลือง	ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข									
ชั้น 1											
ห้อง ซักผ้า	✓										
ห้อง CWP-B(Co2)	✓										
ห้องMDB-B(Co2)	✓										
FHC-B-1/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
FHC-B-1/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ชั้น 2											
FHC-B-2/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
FHC-B-2/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ชั้น 3											
HC-B-3/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
FHC-B-3/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ชั้น 4											
FHC-B-4/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
FHC-B-4/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ชั้น 5											
FHC-B-5/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
FHC-B-5/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ชั้น 6											
FHC-B-6/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
FHC-B-6/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ชั้น 7											
FHC-B-7/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
HC-B-7/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
ชั้น 8											
FHC-B-8/1	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
FHC-B-8/2	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโค แคมปัส รีสอร์ท รั้งสิต				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ 20/4/2569			
อาคาร C				รหัสอุปกรณ์ EM (129) - EM (161)				รหัสอุปกรณ์			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข							
129	EM - 1C - 001		✓		✓	✓	ห้อง ซักผ้า	FL.1			
130	EM - 1C - 002	Jan-69	✓		✓	✓	ห้อง MDB	FL.1			
131	EM - 1C - 003	Jan-69	✓		✓	✓	ห้อง CWP	FL.1			
132	EM - 1C - 004		✓		✓	✓	Lobby	FL.1			
133	EM - 1C - 005		✓		✓	✓	Mail Box	FL.1			
134	EM - 1C - 006		✓		✓	✓	Common Room	FL.1			
135	EM - 1C - 007		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.1			
136	EM - 1C - 008		✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.1			
137	EM - 1C - 009		✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1			
138	EM - 1C - 010		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.1			
139	EM - 1C - 011		✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1			
140	EM - 1C - 012		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.1			
141	EM - 2C - 001		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.2			
142	EM - 2C - 002		✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.2			
143	EM - 2C - 003		✓		✓	✓	ทางเดิน สก	FL.2			
144	EM - 2C - 004		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.2			
145	EM - 2C - 005		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.2			
146	EM - 2C - 006		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.2			
147	EM - 2C - 007		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.2			
148	EM - 3C - 001		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.3			
149	EM - 3C - 002	Jan-69	✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.3			
150	EM - 3C - 003	Jan-69	✓		✓	✓	ทางเดิน สก	FL.3			
151	EM - 3C - 004		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.3			
152	EM - 3C - 005	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.3			
153	EM - 3C - 006	Jan-69	✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.3			
154	EM - 3C - 007	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.3			
155	EM - 4C - 001		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.4			
156	EM - 4C - 002	Jan-69	✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.4			
157	EM - 4C - 003	Jan-69	✓		✓	✓	ทางเดิน สก	FL.4			
158	EM - 4C - 004		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.4			
159	EM - 4C - 005	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.4			
160	EM - 4C - 006		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.4			
161	EM - 4C - 007	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.4			
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโค แคมปัส รีสอร์ท รั้งสิต				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน				วันที่ตรวจสอบ 20/4/2569			
อาคาร C				รหัสอุปกรณ์ EM (162) - EM (192)				รหัสอุปกรณ์			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข							
162	EM - 5C - 001		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.5			
163	EM - 5C - 002		✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.5			
164	EM - 5C - 003		✓		✓	✓	ทางเดิน สก	FL.5			
165	EM - 5C - 004		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5			
166	EM - 5C - 005	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.5			
167	EM - 5C - 006	Jan-69	✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5			
168	EM - 5C - 007		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.5			
169	EM - 6C - 001		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.6			
170	EM - 6C - 002	Jan-69	✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.6			
171	EM - 6C - 003	Jan-69	✓		✓	✓	ทางเดิน สก	FL.6			
172	EM - 6C - 004		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6			
173	EM - 6C - 005		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.6			
174	EM - 6C - 006		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6			
175	EM - 6C - 007		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.6			
176	EM - 7C - 001		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.7			
177	EM - 7C - 002	Jan-69	✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.7			
178	EM - 7C - 003		✓		✓	✓	ทางเดิน สก	FL.7			
179	EM - 7C - 004	Jan-69	✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7			
180	EM - 7C - 005	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.7			
181	EM - 7C - 006		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7			
182	EM - 7C - 007		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.7			
183	EM - 8C - 001		✓		✓	✓	โถงลิฟต์	FL.8			
184	EM - 8C - 002		✓		✓	✓	ห้องเช่าที่ 1	FL.8			
185	EM - 8C - 003		✓		✓	✓	ทางเดิน สก	FL.8			
186	EM - 8C - 004		✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8			
187	EM - 8C - 005		✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.8			
188	EM - 8C - 006	Jan-69	✓		✓	✓	ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8			
189	EM - 8C - 007	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.8			
190	EM - CRF - ST1	Jan-69	✓		✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	RF			
191	EM - CRF - BPP		✓		✓	✓	ห้อง Booster Pump	RF			
192	EM - CRF - Lift	Jan-69	✓		✓	✓	ห้องเครื่องลิฟต์	RF			
หมายเหตุ											

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอนโค แคมปัส รีสอร์ท รั้งสิต				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569			
อาคาร	C							รหัสอุปกรณ์ FE (99) - FE (102)			
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจซ่อม		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
69	FE - C1 - 001		✓		✓		✓		Lobby	FL.1	
70	FE - C1 - 002		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
71	FE - C1 - 003	Jan-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.1	
72	FE - C1 - 004	Jan-69	✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
73	FE - C1 - 005		✓		✓		✓		ประตูทางออกหลัก	FL.1	
74	FE - C2 - 001	Jan-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2	
75	FE - C2 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2	
76	FE - C2 - 003	Jan-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2	
77	FE - C2 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2	
78	FE - C3 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3	
79	FE - C3 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3	
80	FE - C3 - 003	Jan-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3	
81	FE - C3 - 004	Jan-69	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3	
82	FE - C4 - 001	Jan-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4	
83	FE - C4 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4	
84	FE - C4 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4	
85	FE - C4 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4	
86	FE - C5 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5	
87	FE - C5 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5	
88	FE - C5 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5	
89	FE - C5 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5	
90	FE - C6 - 001	Jan-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6	
91	FE - C6 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6	
92	FE - C6 - 003	Jan-69	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6	
93	FE - C6 - 004	Jan-69	✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6	
94	FE - C7 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7	
95	FE - C7 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7	
96	FE - C7 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7	
97	FE - C7 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7	
98	FE - C8 - 001		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8	
99	FE - C8 - 002		✓		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8	
100	FE - C8 - 003		✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8	
101	FE - C8 - 004		✓		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8	
102	FE - C9 - 001		✓		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.9	
หมายเหตุ											

หน่วยงาน คีตธน บมบี รัชต์ รัชต์		ใบตรวจเช็คดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569
อาคาร C		รหัสอุปกรณ์ FHC-C										
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	ตะขากงู	หัวท่อนเหล็ก	ผลการตรวจสอบ				
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1												
ห้อง ชักน้ำ												
ห้อง CWP-C												
ห้อง MCB-C(CO2)												
FHC-C-1/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-1/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2												
FHC-C-2/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-2/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3												
FHC-C-3/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-3/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4												
FHC-C-4/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-4/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5												
FHC-C-5/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-5/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6												
FHC-C-6/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-6/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7												
FHC-C-7/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-7/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8												
FHC-C-8/1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-C-8/2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ												

บริษัท รัชต์ รัชต์ รัชต์ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตธน บมบี รัชต์ รัชต์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)										วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569
อาคาร D		รหัสอุปกรณ์ EM (193) - EM (221)										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ				
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
193	EM - 1D - 001	Jan-69	✓		✓				ห้อง ชักน้ำ	FL.1		
194	EM - 1D - 002	Jan-69	✓		✓				ห้อง CWP	FL.1		
195	EM - 1D - 003	Jan-69	✓		✓				ห้อง MCB	FL.1		
196	EM - 1D - 004		✓		✓				Lobby	FL.1		
197	EM - 1D - 005		✓		✓				Mail Box	FL.1		
198	EM - 1D - 006		✓		✓				Common Room	FL.1		
199	EM - 1D - 007	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.1		
200	EM - 1D - 008		✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.1		
201	EM - 1D - 009		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง	FL.1		
202	EM - 1D - 010		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.1		
203	EM - 1D - 011		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1		
204	EM - 1D - 012	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	FL.1		
205	EM - 1D - 013		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง	FL.1		
206	EM - 2D - 001	Jan-69	✓		✓				โถงลิฟต์	FL.2		
207	EM - 2D - 002	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.2		
208	EM - 2D - 003	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	FL.2		
209	EM - 2D - 004	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.2		
210	EM - 2D - 005	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.2		
211	EM - 2D - 006		✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.2		
212	EM - 2D - 007	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.2		
213	EM - 2D - 008	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.2		
214	EM - 3D - 001		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.3		
215	EM - 3D - 002		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.3		
216	EM - 3D - 003		✓		✓				โถงบันได ST1	FL.3		
217	EM - 3D - 004		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.3		
218	EM - 3D - 005		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.3		
219	EM - 3D - 006		✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.3		
220	EM - 3D - 007		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.3		
221	EM - 3D - 008	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.3		
หมายเหตุ												

บริษัท รัชต์ รัชต์ รัชต์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตธน บมบี รัชต์ รัชต์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)										วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569
อาคาร D		รหัสอุปกรณ์ EM (222) - EM (253)										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ				
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
222	EM - 4D - 001	Jan-69	✓		✓				โถงลิฟต์	FL.4		
223	EM - 4D - 002		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4		
224	EM - 4D - 003	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	FL.4		
225	EM - 4D - 004		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4		
226	EM - 4D - 005		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4		
227	EM - 4D - 006		✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.4		
228	EM - 4D - 007		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4		
229	EM - 4D - 008	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.4		
230	EM - 5D - 001		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.5		
231	EM - 5D - 002		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5		
232	EM - 5D - 003	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	FL.5		
233	EM - 5D - 004		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5		
234	EM - 5D - 005		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5		
235	EM - 5D - 006	Jan-69	✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.5		
236	EM - 5D - 007	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5		
237	EM - 5D - 008	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.5		
238	EM - 6D - 001		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.6		
239	EM - 6D - 002		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6		
240	EM - 6D - 003	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	FL.6		
241	EM - 6D - 004	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6		
242	EM - 6D - 005		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6		
243	EM - 6D - 006	Jan-69	✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.6		
244	EM - 6D - 007	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6		
245	EM - 6D - 008	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.6		
246	EM - 7D - 001		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.7		
247	EM - 7D - 002		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7		
248	EM - 7D - 003	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	FL.7		
249	EM - 7D - 004		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7		
250	EM - 7D - 005		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7		
251	EM - 7D - 006	Jan-69	✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.7		
252	EM - 7D - 007		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7		
253	EM - 7D - 008	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.7		
หมายเหตุ												

บริษัท รัชต์ รัชต์ รัชต์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตธน บมบี รัชต์ รัชต์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)										วันที่ตรวจสอบ 20/04/2569
อาคาร D		รหัสอุปกรณ์ EM (254) - EM (269)										
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ				
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
254	EM - 8D - 001		✓		✓				โถงลิฟต์	FL.8		
255	EM - 8D - 002	Jan-69	✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8		
256	EM - 8D - 003	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	FL.8		
257	EM - 8D - 004		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8		
258	EM - 8D - 005		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8		
259	EM - 8D - 006	Jan-69	✓		✓				ห้องเช่าที่ 1	FL.8		
260	EM - 8D - 007		✓		✓				ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8		
261	EM - 8D - 008	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST2	FL.8		
262	EM - DRF - ST1	Jan-69	✓		✓				โถงบันได ST1	RF		
263	EM - DRF - BPP	Jan-69	✓		✓				ห้อง Booster Pump	RF		
264	EM - DRF - LIT	Jan-69	✓		✓				ห้องเครื่องลิฟต์	RF		
265	EM - CH - 001	Jan-69	✓		✓				ห้อง ปั๊มระบายน้ำ	FL.1		
266	EM - CH - 002	Jan-69	✓		✓				ห้อง ชั้นบนหลัง	FL.1		
267	EM - CH - 003		✓		✓				ห้อง ยกร่างถ่าย	FL.1		
268	EM - CH - 004		✓		✓				หน้า ห้องนิรภัย	FL.1		
269	EM - CH - 005		✓		✓				ห้อง นิรภัย	FL.1		
หมายเหตุ												

บริษัท รัชต์ รัชต์ รัชต์ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

FRM-PMR-072 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2021FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 3/50

หน่วยงาน คีตคอนโด แมมบัส รีสอร์ท วังสิด			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร A			รหัสอุปกรณ์ EM (34) - EM (64)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์ซี	สภาวะแบบเคอร์ซี	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
34	EM - SA - 001		✓	✓	✓	โถงลิฟท์	FL.5		
35	EM - SA - 002	Jan-69	✓	✓	✓	ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.5		
36	EM - SA - 003	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.5		
37	EM - SA - 004		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.5		
38	EM - SA - 005		✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.5		
39	EM - SA - 006		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.5		
40	EM - SA - 007	Jan-69	✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.5		
41	EM - 6A - 001		✓	✓	✓	โถงลิฟท์	FL.6		
42	EM - 6A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.6		
43	EM - 6A - 003		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.6		
44	EM - 6A - 004		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.6		
45	EM - 6A - 005		✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.6		
46	EM - 6A - 006		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.6		
47	EM - 6A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.6		
48	EM - 7A - 001		✓	✓	✓	โถงลิฟท์	FL.7		
49	EM - 7A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.7		
50	EM - 7A - 003		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.7		
51	EM - 7A - 004		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.7		
52	EM - 7A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.7		
53	EM - 7A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.7		
54	EM - 7A - 007		✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.7		
55	EM - 8A - 001		✓	✓	✓	โถงลิฟท์	FL.8		
56	EM - 8A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.8		
57	EM - 8A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.8		
58	EM - 8A - 004		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.8		
59	EM - 8A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST1	FL.8		
60	EM - 8A - 006		✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.8		
61	EM - 8A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST2	FL.8		
62	EM - RF - ST1	Jan-69	✓	✓	✓	โถงลิฟท์ ST1	RF		
63	EM - RF - BPP		✓	✓	✓	ห้อง Booster Pump	RF		
64	EM - RF - Lift	Jan-69	✓	✓	✓	ห้องลิฟท์	RF		
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตคอนโด แมมบัส รีสอร์ท วังสิด			ใบตรวจเช็ค ไฟทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร A			รหัสอุปกรณ์ FE (1) - FE (34)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์ซี	สภาวะแบบเคอร์ซี	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	FE - A1 - 001		✓	✓	✓	Lobby	FL.1		
2	FE - A1 - 002		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1		
3	FE - A1 - 003		✓	✓	✓	โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.1		
4	FE - A1 - 004		✓	✓	✓	โถงลิฟท์หนีไฟ ST2	FL.1		
5	FE - A1 - 005		✓	✓	✓	ประตูทางออกหลัก	FL.1		
6	FE - A2 - 001		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2		
7	FE - A2 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.2		
8	FE - A2 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2		
9	FE - A2 - 004		✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.2		
10	FE - A3 - 001		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3		
11	FE - A3 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.3		
12	FE - A3 - 003		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3		
13	FE - A3 - 004		✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.3		
14	FE - A4 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4		
15	FE - A4 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.4		
16	FE - A4 - 003		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4		
17	FE - A4 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.4		
18	FE - A5 - 001		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5		
19	FE - A5 - 002		✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.5		
20	FE - A5 - 003		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5		
21	FE - A5 - 004		✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.5		
22	FE - A6 - 001		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6		
23	FE - A6 - 002		✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.6		
24	FE - A6 - 003		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6		
25	FE - A6 - 004		✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.6		
26	FE - A7 - 001		✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7		
27	FE - A7 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.7		
28	FE - A7 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7		
29	FE - A7 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.7		
30	FE - A8 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8		
31	FE - A8 - 002		✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.8		
32	FE - A8 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8		
33	FE - A8 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.8		
34	FE - A9 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	โถงลิฟท์หนีไฟ ST1	FL.9		
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตคอนโด แมมบัส รีสอร์ท วังสิด			ใบตรวจเช็ค ตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร A			รหัสอุปกรณ์ FHC-A						
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/อุปกรณ์	หัวทองเหลือง	ผลการตรวจสอบ	
ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1									
ห้อง บิลดิ้ง									
ส้วมหน้า									
ห้อง ซักผ้า-A									
ห้อง CWP-A									
ห้องMDB-A(CO2)									
FHC-A-1/1									
FHC-A-1/2									
ชั้น 2									
FHC-A-2/1									
FHC-A-2/2									
ชั้น 3									
FHC-A-3/1									
FHC-A-3/2									
ชั้น 4									
FHC-A-4/1									
FHC-A-4/2									
ชั้น 5									
FHC-A-5/1									
FHC-A-5/2									
ชั้น 6									
FHC-A-6/1									
FHC-A-6/2									
ชั้น 7									
FHC-A-7/1									
FHC-A-7/2									
ชั้น 8									
FHC-A-8/1									
FHC-A-8/2									
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-FMR-071 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตคอนโด แมมบัส รีสอร์ท วังสิด			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569 รหัสอุปกรณ์ EM (65) - EM (97)		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์ซี		สภาวะแบบเคอร์ซี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001	67							ห้อง ซักผ้า	FL.1	1ก
66	EM - 1B - 002	67							ห้อง MDB	FL.1	6ก
67	EM - 1B - 003								ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004								Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005								Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006								Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์	FL.1	
72	EM - 1B - 008	Jan-69							ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.1	
73	EM - 1B - 009								ทางเดินส่วนกลางST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010	67							โถงลิฟท์ ST1	FL.1	6ก
75	EM - 1B - 011	67							ทางเดินส่วนกลางST2	FL.1	6ก
76	EM - 1B - 012	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001								โถงลิฟท์	FL.2	
78	EM - 2B - 002	Jan-69							ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.2	
79	EM - 2B - 003	67							ทางเดิน ลก	FL.2	1ก
80	EM - 2B - 004								ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006	Jan-69							ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.2	
83	EM - 2B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.2	
84	EM - 3B - 001	67							โถงลิฟท์	FL.3	6ก
85	EM - 3B - 002	Jan-69							ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.3	
86	EM - 3B - 003	67							ทางเดิน ลก	FL.3	1ก
87	EM - 3B - 004								ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005	67							โถงลิฟท์ ST1	FL.3	1ก
89	EM - 3B - 006	67							ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.3	1ก
90	EM - 3B - 007	67							โถงลิฟท์ ST2	FL.3	1ก
91	EM - 4B - 001								โถงลิฟท์	FL.4	
92	EM - 4B - 002	67							ห้องเช่าบีโฟล์ก	FL.4	6ก
93	EM - 4B - 003	67							ทางเดิน ลก	FL.4	6ก
94	EM - 4B - 004								ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005	67							โถงลิฟท์ ST1	FL.4	1ก
96	EM - 4B - 006	Jan-69							ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.4	
97	EM - 4B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.4	

ตรวจสอบโดย: วิศวกร ไฟ/อาคาร วิศวกร วิศว

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท จังซี			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ EM (98) - EM (128)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคส	สภาพแบบเคส	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
98	EM - 5B - 001					โถงลิฟต์	FL.5		
99	EM - 5B - 002	Jan-69				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.5		
100	EM - 5B - 003					ทางเดิน ลก	FL.5		
101	EM - 5B - 004					ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.5		
102	EM - 5B - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.5		
103	EM - 5B - 006	Jan-69				ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.5		
104	EM - 5B - 007	67				โถงลิฟต์ ST2	FL.5	1th	
105	EM - 6B - 001	67				โถงลิฟต์	FL.6	1th	
106	EM - 6B - 002	Jan-69				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.6		
107	EM - 6B - 003	67				ทางเดิน ลก	FL.6	6th	
108	EM - 6B - 004					ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.6		
109	EM - 6B - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.6		
110	EM - 6B - 006	Jan-69				ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.6		
111	EM - 6B - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.6		
112	EM - 7B - 001					โถงลิฟต์	FL.7		
113	EM - 7B - 002	Jan-69				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.7		
114	EM - 7B - 003					ทางเดิน ลก	FL.7		
115	EM - 7B - 004					ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.7		
116	EM - 7B - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.7		
117	EM - 7B - 006	67				ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.7	6th	
118	EM - 7B - 007	67				โถงลิฟต์ ST2	FL.7	6th	
119	EM - 8B - 001					โถงลิฟต์	FL.8		
120	EM - 8B - 002	Jan-69				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.8		
121	EM - 8B - 003	Jan-69				ทางเดิน ลก	FL.8		
122	EM - 8B - 004	Jan-69				ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.8		
123	EM - 8B - 005	67				โถงลิฟต์ ST1	FL.8	6th	
124	EM - 8B - 006	67				ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.8	6th	
125	EM - 8B - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.8		
126	EM - BRF - ST1					โถงลิฟต์ ST1	RF		
127	EM - BRF - BPP	67				ห้อง Booster Pump	RF	1th	
128	EM - BRF - LIT	Jan-69				ห้องเครื่องลิฟท์	RF		
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท จังซี			ใบตรวจเช็ค ไฟทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ FE (35) - FE (68)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคส	สภาพแบบเคส	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
35	FE - B1 - 001					Lobby	FL.1		
36	FE - B1 - 002					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1		
37	FE - B1 - 003					โถงลิฟต์ ST1	FL.1		
38	FE - B1 - 004	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.1		
39	FE - B1 - 005					ประตูทางออกหลัง	FL.1		
40	FE - B2 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2		
41	FE - B2 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.2		
42	FE - B2 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2		
43	FE - B2 - 004	Jan-69				หน้าประตู ST2	FL.2		
44	FE - B3 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3		
45	FE - B3 - 002					หน้าประตู ST1	FL.3		
46	FE - B3 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3		
47	FE - B3 - 004					หน้าประตู ST2	FL.3		
48	FE - B4 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4		
49	FE - B4 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.4		
50	FE - B4 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4		
51	FE - B4 - 004	Jan-69				หน้าประตู ST2	FL.4		
52	FE - B5 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5		
53	FE - B5 - 002					หน้าประตู ST1	FL.5		
54	FE - B5 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5		
55	FE - B5 - 004					หน้าประตู ST2	FL.5		
56	FE - B6 - 001	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6		
57	FE - B6 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.6		
58	FE - B6 - 003	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6		
59	FE - B6 - 004					หน้าประตู ST2	FL.6		
60	FE - B7 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7		
61	FE - B7 - 002					หน้าประตู ST1	FL.7		
62	FE - B7 - 003					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7		
63	FE - B7 - 004	Jan-69				หน้าประตู ST2	FL.7		
64	FE - B8 - 001					ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8		
65	FE - B8 - 002	Jan-69				หน้าประตู ST1	FL.8		
66	FE - B8 - 003	Jan-69				ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8		
67	FE - B8 - 004	Jan-69				หน้าประตู ST2	FL.8		
68	FE - B9 - 001					โถงลิฟต์ ST1	FL.9		
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท จังซี			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร B			รหัสอุปกรณ์ FHC-B						
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/ถุงแกว	หัวท่อนพอง	ผลการตรวจสอบ	
ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1									
ห้อง ซักผ้า									
ห้อง CWP-B(Co2)									
ห้อง MDB-B(Co2)									
FHC-B-1/1									
FHC-B-1/2									
ชั้น 2									
FHC-B-2/1									
FHC-B-2/2									
ชั้น 3									
FHC-B-3/1									
FHC-B-3/2									
ชั้น 4									
FHC-B-4/1									
FHC-B-4/2									
ชั้น 5									
FHC-B-5/1									
FHC-B-5/2									
ชั้น 6									
FHC-B-6/1									
FHC-B-6/2									
ชั้น 7									
FHC-B-7/1									
FHC-B-7/2									
ชั้น 8									
FHC-B-8/1									
FHC-B-8/2									
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโค แคมปัส ริสอร์ท จังซี			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร C			รหัสอุปกรณ์ EM (129) - EM (161)						
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคส	สภาพแบบเคส	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
129	EM - 1C - 001					ห้อง ซักผ้า	FL.1		
130	EM - 1C - 002	Jan-69				ห้อง MDB	FL.1		
131	EM - 1C - 003	Jan-69				ห้อง CWP	FL.1		
132	EM - 1C - 004					Lobby	FL.1		
133	EM - 1C - 005					Mail Box	FL.1		
134	EM - 1C - 006					Common Room	FL.1		
135	EM - 1C - 007					โถงลิฟต์	FL.1		
136	EM - 1C - 008	67				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.1	1th	
137	EM - 1C - 009	67				ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	1th	
138	EM - 1C - 010	67				โถงลิฟต์ ST1	FL.1	1th	
139	EM - 1C - 011					ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1		
140	EM - 1C - 012	67				โถงลิฟต์ ST2	FL.1	1th	
141	EM - 2C - 001					โถงลิฟต์	FL.2		
142	EM - 2C - 002	67				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.2	6th	
143	EM - 2C - 003	67				ทางเดิน ลก	FL.2	6th	
144	EM - 2C - 004					ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.2		
145	EM - 2C - 005	67				โถงลิฟต์ ST1	FL.2	1th	
146	EM - 2C - 006	67				ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.2	1th	
147	EM - 2C - 007	67				โถงลิฟต์ ST2	FL.2	1th	
148	EM - 3C - 001	67				โถงลิฟต์	FL.3	6th	
149	EM - 3C - 002	Jan-69				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.3		
150	EM - 3C - 003	Jan-69				ทางเดิน ลก	FL.3		
151	EM - 3C - 004					ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.3		
152	EM - 3C - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.3		
153	EM - 3C - 006	Jan-69				ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.3		
154	EM - 3C - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.3		
155	EM - 4C - 001					โถงลิฟต์	FL.4		
156	EM - 4C - 002	Jan-69				ห้องเช่า/ลิฟท์	FL.4		
157	EM - 4C - 003	Jan-69				ทางเดิน ลก	FL.4		
158	EM - 4C - 004					ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.4		
159	EM - 4C - 005	Jan-69				โถงลิฟต์ ST1	FL.4		
160	EM - 4C - 006	67				ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.4	1th	
161	EM - 4C - 007	Jan-69				โถงลิฟต์ ST2	FL.4		
หมายเหตุ									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020FRM-PMR-072 Rev 00 15 Aug 2020ERM-PMR-071 Rev 001 15 Aug 2020FRM-PMR-070 Rev 02/13 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบ แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EM (222) - EM (253)						รหัสอุปกรณ์ EM (222) - EM (253)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
222	EM - 4D - 001	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์	FL.4		
223	EM - 4D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.4		
224	EM - 4D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.4		
225	EM - 4D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.4		
226	EM - 4D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.4		
227	EM - 4D - 006		✓		✓		ห้องเช่าที่ 1	FL.4		
228	EM - 4D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.4		
229	EM - 4D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.4		
230	EM - 5D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.5		
231	EM - 5D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.5		
232	EM - 5D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.5		
233	EM - 5D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.5		
234	EM - 5D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.5		
235	EM - 5D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 1	FL.5		
236	EM - 5D - 007	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.5		
237	EM - 5D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.5		
238	EM - 6D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.6		
239	EM - 6D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.6		
240	EM - 6D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.6		
241	EM - 6D - 004	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.6		
242	EM - 6D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.6		
243	EM - 6D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 1	FL.6		
244	EM - 6D - 007	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.6		
245	EM - 6D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.6		
246	EM - 7D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.7		
247	EM - 7D - 002		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.7		
248	EM - 7D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.7		
249	EM - 7D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.7		
250	EM - 7D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.7		
251	EM - 7D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 1	FL.7		
252	EM - 7D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.7		
253	EM - 7D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.7		
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบ แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ EM (254) - EM (269)						รหัสอุปกรณ์ EM (254) - EM (269)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
254	EM - 8D - 001		✓		✓		โถงลิฟท์	FL.8		
255	EM - 8D - 002	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.8		
256	EM - 8D - 003	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.8		
257	EM - 8D - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 2	FL.8		
258	EM - 8D - 005		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 3	FL.8		
259	EM - 8D - 006	Jan-69	✓		✓		ห้องเช่าที่ 1	FL.8		
260	EM - 8D - 007		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 4	FL.8		
261	EM - 8D - 008	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.8		
262	EM - DRF - ST1	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	RF		
263	EM - DRF - BPP	Jan-69	✓		✓		ห้อง Booster Pump	RF		
264	EM - DRF - Lift	Jan-69	✓		✓		ห้อง ลิฟท์	RF		
265	EM - CH - 001	Jan-69	✓		✓		ห้อง ปั๊มระบายน้ำ	FL.1		
266	EM - CH - 002	Jan-69	✓		✓		ห้อง ปั๊มดับเพลิง	FL.1		
267	EM - CH - 003		✓		✓		ห้อง ออกกำลังกาย	FL.1		
268	EM - CH - 004		✓		✓		หน้า ห้องยิม	FL.1		
269	EM - CH - 005		✓		✓		ห้อง ยิม	FL.1		
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบ แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ FE (103) - FE (135)						รหัสอุปกรณ์ FE (103) - FE (135)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
103	FE - D1 - 001		✓		✓		Lobby	FL.1		
104	FE - D1 - 002		✓		✓		Coomoon Room 1	FL.1		
105	FE - D1 - 003		✓		✓		Coomoon Room 2	FL.1		
106	FE - D1 - 004		✓		✓		โถงลิฟท์ ST2	FL.1		
107	FE - D1 - 005		✓		✓		ประตูทางออก 1	FL.1		
108	FE - D1 - 006		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง 1	FL.1		
109	FE - D1 - 007		✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.1		
110	FE - D1 - 008		✓		✓		ประตูทางออกหลัง	FL.1		
111	FE - D2 - 001	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2		
112	FE - D2 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.2		
113	FE - D2 - 003	Jan-69	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.2		
114	FE - D2 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2		
115	FE - D2 - 005	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.2		
116	FE - D3 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3		
117	FE - D3 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.3		
118	FE - D3 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.3		
119	FE - D3 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3		
120	FE - D3 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.3		
121	FE - D4 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4		
122	FE - D4 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.4		
123	FE - D4 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.4		
124	FE - D4 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4		
125	FE - D4 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.4		
126	FE - D5 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5		
127	FE - D5 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.5		
128	FE - D5 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.5		
129	FE - D5 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5		
130	FE - D5 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.5		
131	FE - D6 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6		
132	FE - D6 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.6		
133	FE - D6 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.6		
134	FE - D6 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6		
135	FE - D6 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.6		
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอนโบ แคมป์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569
อาคาร D				รหัสอุปกรณ์ FE (136) - FE (146)						รหัสอุปกรณ์ FE (136) - FE (146)
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีติดตั้ง	ไฟสำรองแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
136	FE - D7 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7		
137	FE - D7 - 002	Jan-69	✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.7		
138	FE - D7 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.7		
139	FE - D7 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7		
140	FE - D7 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.7		
141	FE - D8 - 001		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8		
142	FE - D8 - 002		✓		✓		หน้าประตู ST1	FL.8		
143	FE - D8 - 003		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	FL.8		
144	FE - D8 - 004		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8		
145	FE - D8 - 005		✓		✓		หน้าประตู ST2	FL.8		
146	FE - D9 - 001	Jan-69	✓		✓		โถงลิฟท์ ST1	FL.9		
หมายเหตุ										

บริหารงานโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน คีตอบโต แคมป์ รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็คตู้เก็บเพลิง		วันที่ตรวจสอบ 20/5/2569		รหัสอุปกรณ์ FHC-D-.....					
อาคาร D											
รายการ	ถังเก็บเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด	ขวาน	กระบอก/อุปกรณ์	หัวทองเหลือง	ผลการตรวจสอบ
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
ชั้น 1											
ถัง ชักน้ำ	✓										
ถัง CWP-D	✓										
ถัง MOB-D(CO2)	✓										
FHC-D-1/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-1/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-1/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ชั้น 2											
FHC-D-2/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-2/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-2/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ชั้น 3											
FHC-D-3/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-3/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-3/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ชั้น 4											
FHC-D-4/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-4/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-4/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ชั้น 5											
FHC-D-5/1	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-5/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-5/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ชั้น 6											
FHC-D-6/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-6/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-6/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ชั้น 7											
FHC-D-7/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-7/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-7/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
ชั้น 8											
FHC-D-8/1	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-8/2	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓
FHC-D-8/3	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓

หมายเหตุ

.....

บริษัทประกันภัย บริษัท พลิท ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจุดเช็คจุดน้ำประปา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569						หน่วยงาน...คีตอบโต แคมป์ รีสอร์ท จำกัด...	
เวลาบันทึก 09.30 น.							
วันที่	มิเตอร์ (MAIN)		มิเตอร์ อาคาร A		มิเตอร์ อาคาร B		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	408173	32	14941	4	89046	6	
2	408213	40	14915	4	89039	13	
3	408258	45	14914	9	89079	16	
4	408307	49	14932	6	89088	16	
5	408339	32	14947	15	89101	13	
6	408408	69	14964	17	89123	22	
7	408475	67	14983	19	89146	23	
8	408576	101	15009	26	89171	25	
9	408628	52	15029	13	89191	20	
10	408718	90	15044	22	89214	23	
11	408830	112	15072	22	89237	23	
12	408932	102	15086	14	89269	32	
13	409054	124	15114	28	89293	24	
14	409129	73	15132	23	89324	31	
15	40929	0	15150	13	89350	26	
16	409152	3	15177	24	89376	26	
17	409138	6	15197	20	89399	23	
18	409148	10	15215	16	89419	20	
19	409152	4	15231	16	89452	33	
20	409198	46	15245	14	89471	19	
21	409230	32	15264	19	89486	15	
22	409279	42	15291	27	89513	27	
23	409315	43	15309	16	89537	24	
24	409399	84	15328	13	89564	14	
25	409444	45	15347	25	89582	28	
26	409468	24	15364	17	89605	23	
27	409488	14	15377	13	89627	22	
28	409497	15	15393	18	89656	29	
29	409497	0	15420	25	89678	22	
30	409500	3	15440	20	89700	22	
31	409505	5	15459	19	89721	21	

บันทึกเพิ่มเติม

.....

บริษัทประกันภัย บริษัท พลิท ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจุดเช็คจุดน้ำประปา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน...คีตอบโต แคมป์ รีสอร์ท จำกัด...	
เวลาบันทึก 09.30 น.					
วันที่	มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	20328	19	113735	16	
2	20346	18	113755	20	
3	20365	19	113775	20	
4	20384	23	113803	28	
5	20420	32	113824	21	
6	20448	28	113855	31	
7	20481	33	113896	41	
8	20506	25	113926	30	
9	20545	39	113947	21	
10	20578	33	113972	45	
11	20606	28	114039	40	
12	20642	36	114071	37	
13	20671	29	114108	37	
14	20705	31	114148	40	
15	20746	41	114189	41	
16	20779	33	114225	36	
17	20814	35	114263	38	
18	20840	26	114292	29	
19	20888	48	114330	38	
20	20925	37	114367	37	
21	20966	41	114398	31	
22	21001	35	114459	61	
23	21046	45	114494	35	
24	21085	39	114528	34	
25	21127	42	114561	33	
26	21169	42	114593	32	
27	21204	35	114626	33	
28	21236	32	114657	31	
29	21269	33	114692	40	
30	21305	36	114729	32	
31	21340	35	114762	33	

บันทึกเพิ่มเติม

.....

บริษัทประกันภัย บริษัท พลิท ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจุดเช็คจุดน้ำประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569						หน่วยงาน...คีตอบโต แคมป์ รีสอร์ท จำกัด...	
เวลาบันทึก 09.30 น.							
วันที่	มิเตอร์ (MAIN)		มิเตอร์ อาคาร A		มิเตอร์ อาคาร B		ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	
1	409511	6	15421	13	89740	19	
2	409518	7	15435	24	89761	21	
3	409521	3	15414	10	89789	28	
4	409534	12	15530	16	89809	20	
5	409537	4	15550	20	89831	22	
6	409548	11	15570	20	89853	22	
7	409559	11	15585	13	89871	18	
8	409568	9	15599	8	89891	20	
9	409575	7	15618	25	89905	14	
10	409609	34	15635	17	89932	27	
11	409612	3	15653	18	89961	29	
12	409657	46	15672	19	89976	15	
13	409695	32	15684	12	89996	20	
14	409753	58	15710	26	90022	26	
15	409801	38	15727	13	90046	24	
16	409844	33	15746	19	90064	42	
17	409940	96	15758	12	90088	24	
18	410011	101	15782	24	90106	18	
19	410074	38	15809	12	90127	21	
20	410103	29	15817	14	90145	14	
21	410139	30	15835	14	90163	14	
22	410147	14	15858	23	90189	26	
23	410181	34	15873	19	90214	25	
24	410196	35	15881	4	90229	15	
25	410283	67	15915	34	90255	26	
26	410319	36	15935	20	90279	24	
27	410357	38	15954	19	90293	14	
28	410390	33	15972	18	90320	27	
29							
30							
31							

บันทึกเพิ่มเติม

.....

บริษัทประกันภัย บริษัท พลิท ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D		ผู้บันทึก	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	21375	35	114504	32		
2	21406	31	114821	27		
3	21443	37	114853	32		
4	21482	39	114903	40		
5	21516	34	114927	34		
6	21548	32	114962	35		
7	21580	32	114997	35		
8	21607	27	115016	19		
9	21640	33	115055	39		
10	21672	32	115090	35		
11	21700	28	115119	29		
12	21734	34	115155	36		
13	21766	32	115185	30		
14	21804	38	115222	37		
15	21836	32	115254	32		
16	21879	43	115286	32		
17	21906	27	115347	61		
18	21939	33	115384	37		
19	21976	37	115415	31		
20	22006	30	115446	31		
21	22037	31	115478	32		
22	22068	31	115513	35		
23	22103	35	115546	33		
24	22135	32	115581	35		
25	22168	33	115614	33		
26	22203	35	115646	32		
27	22235	32	115683	37		
28	22268	33	115716	33		
29						
30						
31						
บันทึกเพิ่มเติม						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ (MAIN)		มิเตอร์ อาคาร A		มิเตอร์ อาคาร B	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	410467	77	15990	18	90394	14
2	410476	9	16006	16	90355	22
3	410503	27	16024	18	90376	20
4	410512	9	16042	18	90385	9
5	410536	24	16058	16	90423	38
6	410562	26	16082	24	90437	14
7	410590	28	16095	13	90465	28
8	410646	58	16115	20	90479	14
9	410698	50	16125	10	90498	19
10	410802	104	16142	17	90519	21
11	410865	63	16170	28	90547	28
12	410899	34	16185	15	90561	14
13	410918	44	16207	23	90589	28
14	410934	31	16229	21	90607	18
15	410993	19	16243	14	90635	28
16	411020	22	16258	15	90652	17
17	411040	20	16268	10	90679	27
18	411054	14	16292	24	90694	15
19	411081	27	16309	17	90718	24
20	411124	43	16325	16	90733	15
21	411134	10	16340	15	90755	22
22	411140	6	16354	14	90773	18
23	411150	10	16378	24	90801	28
24	411157	7	16394	16	90821	20
25	411162	5	16409	15	90836	15
26	411180	18	16430	21	90863	27
27	411201	21	16446	16	90884	21
28	411222	21	16462	16	90905	21
29	411245	23	16483	21	90926	20
30	411308	63	16501	18	90948	22
31	411378	70	16516	15	90967	19
บันทึกเพิ่มเติม						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D		ผู้บันทึก	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	22302	34	115723	27		
2	22326	24	115781	38		
3	22361	35	115814	33		
4	22395	34	115864	50		
5	22428	33	115908	44		
6	22462	34	115941	33		
7	22495	33	115967	26		
8	22526	31	116006	39		
9	22565	39	116029	23		
10	22601	36	116060	31		
11	22629	28	116107	41		
12	22664	35	116138	31		
13	22707	43	116174	36		
14	22740	33	116207	33		
15	22766	26	116239	26		
16	22800	34	116275	42		
17	22834	34	116302	27		
18	22868	34	116332	30		
19	22899	31	116369	37		
20	22933	34	116411	42		
21	22966	33	116437	26		
22	23005	39	116463	26		
23	23041	36	116502	39		
24	23074	33	116530	28		
25	23099	25	116559	29		
26	23132	33	116595	36		
27	23169	33	116621	26		
28	23198	33	116647	26		
29	23232	34	116685	38		
30	23265	33	116714	29		
31	23291	26	116747	33		
บันทึกเพิ่มเติม						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ (MAIN)		มิเตอร์ อาคาร A		มิเตอร์ อาคาร B	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	411442	64	16534	18	90981	14
2	411514	72	16550	16	91004	23
3	411568	54	16572	22	91025	21
4	411638	20	16591	19	91039	14
5	411709	71	16607	16	91060	21
6	411747	38	16621	14	91090	20
7	411794	47	16636	15	91094	14
8	411834	40	16655	19	91110	16
9	411861	27	16675	20	91126	16
10	411898	37	16691	16	91152	26
11	411934	36	16707	16	91169	17
12	411969	35	16719	12	91183	14
13	412004	35	16731	12	91197	14
14	412033	29	16741	10	91201	4
15	412069	36	16751	10	91210	6
16	412093	31	16765	14	91223	13
17	412121	28	16770	5	91236	13
18	412222	51	16781	11	91248	12
19	412262	45	16797	16	91267	19
20	412325	58	16811	14	91284	17
21	412378	53	16825	14	91291	7
22	412419	41	16844	19	91298	7
23	412535	86	16858	14	91303	37
24	412593	58	16874	16	91359	24
25	412626	133	16896	22	91423	64
26	412817	91	16922	26	91428	5
27	412903	86	16939	17	91453	25
28	413004	101	16953	14	91471	18
29	413125	121	16974	21	91511	40
30	413227	102	16996	22	91512	1
31						
บันทึกเพิ่มเติม						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D			ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	23326	35	116772	25		
2	23360	34	116811	39		
3	23394	34	116842	31		
4	23421	27	116876	44		
5	23451	30	116925	39		
6	23479	28	116951	26		
7	23508	29	116981	30		
8	23540	32	117015	34		
9	23574	34	117045	30		
10	23595	21	117079	34		
11	23630	35	117105	26		
12	23650	20	117130	25		
13	23680	30	117155	25		
14	23689	9	117179	24		
15	23709	20	117193	14		
16	23728	19	117210	17		
17	23756	28	117202	42		
18	23779	23	117223	21		
19	23810	31	117245	22		
20	23838	28	117275	30		
21	23860	22	117298	23		
22	23885	25	117326	28		
23	23920	35	117343	17		
24	23976	56	117468	26		
25	23999	23	117507	39		
26	24030	31	117534	27		
27	24059	29	117563	29		
28	24118	59	117591	28		
29	24143	25	117625	34		
30	24180	35	117664	39		
31						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์น้ำประปา ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ (MAIN)		มิเตอร์ อาคาร A		มิเตอร์ อาคาร B	
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง
1	413310	83	12011	15	91515	3
2	413362	52	12024	13	91517	2
3	413421	109	12062	43	91518	1
4	413500	29	12062	0	91519	1
5	413636	136	12103	36	91530	11
6	413734	98	12118	15	91646	16
7	413829	95	12134	16	91651	5
8	413965	36	12153	19	91705	54
9	413991	26	12164	11	91707	2
10	414102	111	12201	37	91718	11
11	414191	89	12220	19	91734	16
12	414319	128	12239	19	91761	27
13	414346	27	12259	20	91794	33
14	414458	60	12279	20	91796	2
15	414575	117	12296	17	91849	53
16	414655	40	12315	19	91845	2
17	414740	85	12333	18	91846	3
18	414856	116	12353	20	91885	39
19	414923	67	12370	17	91887	2
20	415025	100	12388	18	91990	103
21	415092	67	12408	15	91949	2
22	415229	137	12426	18	91946	4
23	415265	36	12439	13	91989	43
24	415340	75	12459	14	91992	3
25	415398	58	12468	9	91995	3
26	415474	76	12484	16	91998	3
27	415575	101	12496	12	92038	40
28	415622	47	12503	7	92049	11
29	415732	105	12514	11	92080	31
30	415777	45	12532	18	92083	3
31	415853	76	12543	11	92084	1

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D			ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	24216	36	112635	31		
2	24242	26	112722	27		
3	24273	35	112761	30		
4	24314	37	112789	28		
5	24350	36	112822	33		
6	24386	36	112855	33		
7	24419	33	112893	38		
8	24476	57	112921	28		
9	24491	15	112961	40		
10	24529	36	112988	27		
11	24564	35	113014	26		
12	24595	31	113055	41		
13	24631	36	113094	39		
14	24636	5	113124	30		
15	24639	3	113163	39		
16	24682	32	113190	27		
17	24756	34	113246	26		
18	24794	38	113285	39		
19	24830	36	113323	28		
20	24867	37	113369	26		
21	24902	35	113391	32		
22	24942	40	113381	40		
23	24962	20	113405	24		
24	24994	32	113430	25		
25	25021	27	113457	27		
26	25059	37	113484	27		
27	25080	20	113513	34		
28	25105	25	113542	24		
29	25140	35	113592	40		
30	25162	22	113670	28		
31	25191	29	113640	30		

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-059 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569					หน่วยงาน...ตึคอนโด แคมป์ รีสอร์ท จังสิต...	
เวลาบันทึก 09.30 น.						
วันที่	มิเตอร์ อาคาร C		มิเตอร์ อาคาร D			ผู้บันทึก
	เลขมิเตอร์	ผลต่าง	เลขมิเตอร์	ผลต่าง		
1	24216	36	112635	31		
2	24242	26	112722	27		
3	24273	35	112761	30		
4	24314	37	112789	28		
5	24350	36	112822	33		
6	24386	36	112855	33		
7	24419	33	112893	38		
8	24476	57	112921	28		
9	24491	15	112961	40		
10	24529	36	112988	27		
11	24564	35	113014	26		
12	24595	31	113055	41		
13	24631	36	113094	39		
14	24636	5	113124	30		
15	24639	3	113163	39		
16	24682	32	113190	27		
17	24756	34	113246	26		
18	24794	38	113285	39		
19	24830	36	113323	28		
20	24867	37	113369	26		
21	24902	35	113391	32		
22	24942	40	113381	40		
23	24962	20	113405	24		
24	24994	32	113430	25		
25	25021	27	113457	27		
26	25059	37	113484	27		
27	25080	20	113513	34		
28	25105	25	113542	24		
29	25140	35	113592	40		
30	25162	22	113670	28		
31	25191	29	113640	30		

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.001 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ส รีสอร์ท จำกัด	
อาคาร A				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	211.8	2	472.64	34	
2	212.1	3	472.99	35	
3	212.4	3	473.33	36	
4	212.8	4	473.69	36	
5	213.2	4	474.05	36	
6	213.7	5	474.40	35	
7	214.2	5	474.77	37	
8	214.7	5	475.12	35	
9	215.0	3	475.47	35	
10	215.4	4	475.83	36	
11	215.7	3	476.18	35	
12	216.1	4	476.55	37	
13	216.5	4	476.90	35	
14	216.9	4	477.26	36	
15	217.3	4	477.62	36	
16	217.8	5	477.98	36	
17	218.2	4	478.33	35	
18	218.7	5	478.68	35	
19	219.2	5	479.04	36	
20	219.7	5	479.39	35	
21	220.3	6	479.74	35	
22	220.8	5	480.10	35	
23	221.4	6	480.45	35	
24	221.8	4	480.81	36	
25	222.3	5	481.16	35	
26	222.8	5	481.51	35	
27	223.4	6	481.87	36	
28	223.8	4	482.22	35	
29	224.4	6	482.57	35	
30	224.9	5	482.93	36	
31	225.4	5	483.28	35	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ส รีสอร์ท จำกัด	
อาคาร B				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	248	3	574.75	45	
2	252	4	575.29	54	
3	256	4	575.40	41	
4	260	4	576.19	49	
5	266	6	576.69	50	
6	271	5	577.21	52	
7	276	5	577.73	52	
8	281	5	578.23	50	
9	286	5	578.73	50	
10	290	4	579.24	51	
11	295	5	579.75	51	
12	299	4	580.28	53	
13	304	5	580.79	51	
14	309	5	581.31	52	
15	314	5	581.82	51	
16	319	5	582.33	51	
17	325	6	582.83	50	
18	331	6	583.34	51	
19	337	6	583.86	52	
20	343	6	584.36	50	
21	349	6	584.87	51	
22	355	6	585.38	51	
23	360	5	585.89	51	
24	366	6	586.41	52	
25	371	5	586.92	51	
26	377	6	587.44	52	
27	383	6	587.95	51	
28	388	5	588.46	51	
29	394	6	588.97	51	
30	400	6	589.47	50	
31	406	6	590.97	50	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ส รีสอร์ท จำกัด	
อาคาร C				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4515	3	436.81	63	
2	4519	4	437.47	66	
3	4523	4	438.09	64	
4	4527	4	438.75	68	
5	4533	6	439.41	66	
6	4539	5	440.07	66	
7	4544	6	440.76	69	
8	4549	5	441.37	61	
9	4554	3	442.02	65	
10	4558	4	442.68	66	
11	4562	4	443.35	67	
12	4566	4	444.01	66	
13	4571	5	444.65	64	
14	4576	5	445.31	66	
15	4581	5	445.96	65	
16	4586	5	446.63	67	
17	4592	6	447.27	66	
18	4598	6	447.92	69	
19	4604	6	448.58	66	
20	4611	7	449.23	65	
21	4617	6	449.89	66	
22	4624	2	450.54	63	
23	4630	6	451.20	66	
24	4636	6	451.87	67	
25	4642	6	452.51	64	
26	4648	6	453.17	66	
27	4654	6	453.82	65	
28	4661	7	454.46	66	
29	4667	6	455.12	66	
30	4673	6	455.76	64	
31	4679	6	456.41	65	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ส รีสอร์ท จำกัด	
อาคาร D				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	6312	4	820.66	30	
2	6316	4	820.97	31	
3	6320	4	821.36	39	
4	6325	5	821.77	41	
5	6331	6	822.07	30	
6	6337	6	822.46	39	
7	6343	6	822.86	40	
8	6348	5	823.22	36	
9	6353	3	823.62	40	
10	6358	5	824.04	42	
11	6362	4	824.45	40	
12	6367	5	824.76	31	
13	6371	4	825.14	38	
14	6376	5	825.53	39	
15	6381	5	825.93	40	
16	6386	6	826.37	44	
17	6392	5	826.76	39	
18	6398	6	827.16	40	
19	6404	6	827.67	31	
20	6411	7	827.87	40	
21	6418	7	828.32	43	
22	6424	6	828.72	40	
23	6430	6	829.12	40	
24	6436	6	829.51	39	
25	6441	5	829.89	38	
26	6447	6	830.25	31	
27	6453	6	830.60	40	
28	6459	6	831.02	42	
29	6465	6	831.57	55	
30	6472	7	832.06	49	
31	6478	6	832.57	51	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอนโด แคมป์ส รีสอร์ท รังสิต				
ระบบเมนโครงการ					เวลาบันทึก 09.30 น.				
วันที่	No (000) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No (001) On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No (002) Off Peak (OP)	จำนวน (หน่วย)	No (003) Holiday (H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4914.21	1.50	1556.18	0	1442.14	0	1316.39	0	
2	4916.28	1.54	1556.18	0	1442.76	0.59	1314.96	0.38	
3	4917.88	1.60	1556.98	0.8	1443.52	0.81	1312.93	0	
4	4919.42	1.54	1557.32	0.74	1444.82	0.8	1312.93	0	
5	4921.04	1.62	1558.52	0.8	1445.18	0.81	1312.93	0	
6	4922.63	1.59	1559.41	0.79	1445.99	0.81	1312.93	0	
7	4924.12	1.49	1560.09	0.78	1446.15	0.16	1312.87	0.54	
8	4925.50	1.38	1560.09	0	1446.15	0	1312.25	1.38	
9	4927.02	1.52	1560.09	0	1446.74	0.59	1320.18	0.39	
10	4928.49	1.42	1560.84	0.75	1447.47	0.83	1320.18	0	
11	4930.17	1.68	1561.66	0.82	1448.89	0.86	1320.18	0	
12	4931.87	1.7	1562.50	0.84	1449.19	0.86	1320.18	0	
13	4933.64	1.73	1563.35	0.85	1450.10	0.91	1320.18	0	
14	4935.99	1.69	1564.20	0.85	1450.32	0.22	1320.81	0	
15	4938.89	1.56	1564.80	0	1450.32	0	1322.32	1.56	
16	4939.63	1.74	1564.80	0	1450.96	0.64	1325.47	1.1	
17	4940.50	1.89	1565.11	0.91	1451.93	0.97	1323.47	0	
18	4942.99	1.77	1565.98	0.87	1452.89	0.9	1323.47	0	
19	4944.03	1.74	1566.70	0.82	1453.76	0.93	1323.47	0	
20	4946.94	1.91	1567.19	0.94	1454.33	0.57	1323.91	0.34	
21	4947.15	1.41	1568.54	0.99	1454.91	0.58	1324.15	0.34	
22	4949.45	1.8	1568.57	0	1454.91	0	1325.96	1.8	
23	4951.43	1.98	1568.57	0	1455.63	0.72	1327.22	1.26	
24	4953.98	1.95	1569.54	0.97	1456.61	0.98	1327.22	0	
25	4955.18	1.8	1570.43	0.89	1457.52	0.91	1327.22	0	
26	4956.96	1.78	1571.30	0.87	1458.44	0.92	1327.22	0	
27	4958.65	1.69	1572.17	0.87	1459.25	0.81	1327.22	0	
28	4960.35	1.7	1573.04	0.87	1459.45	0.2	1327.85	0.68	
29									
30									
31									
บันทึกเพิ่มเติม									

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอนโด แคมป์ส รีสอร์ท รังสิต				
อาคาร A					เวลาบันทึก 09.30 น.				
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	225.9	5	488.95	67					
2	226.4	5	484.64	69					
3	227.0	6	485.95	71					
4	227.6	6	486.03	68					
5	228.2	6	486.73	70					
6	228.8	6	487.42	69					
7	229.3	5	488.12	70					
8	229.9	6	488.81	69					
9	230.1	5	489.50	69					
10	231.0	6	490.20	70					
11	231.6	6	490.89	69					
12	232.2	6	491.59	70					
13	232.9	7	492.29	70					
14	233.5	6	492.99	70					
15	234.0	5	493.69	70					
16	234.7	7	494.38	69					
17	235.4	7	495.08	70					
18	236.0	6	495.77	69					
19	236.7	7	496.46	69					
20	237.3	6	497.15	69					
21	238.0	7	497.84	66					
22	238.7	7	498.54	70					
23	239.4	7	499.23	69					
24	240.1	7	499.92	69					
25	240.8	7	500.62	70					
26	241.4	6	501.31	69					
27	242.1	7	502.00	69					
28	242.7	6	502.69	69					
29									
30									
31									
บันทึกเพิ่มเติม									

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอนโด แคมป์ส รีสอร์ท รังสิต				
อาคาร B					เวลาบันทึก 09.30 น.				
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	412	6	59066	49					
2	418	6	59111	45					
3	425	7	59157	46					
4	430	5	59109	42					
5	437	7	59247	48					
6	443	6	59209	46					
7	449	6	59338	43					
8	454	5	59381	43					
9	460	6	59427	46					
10	466	6	59471	44					
11	473	7	59519	46					
12	479	6	59561	42					
13	486	7	59604	43					
14	493	7	59650	66					
15	500	7	59750	80					
16	506	6	59836	86					
17	514	6	59918	82					
18	521	7	59999	81					
19	528	7	60081	82					
20	535	7	60164	83					
21	542	7	60247	93					
22	550	8	60330	88					
23	557	7	60412	82					
24	565	8	60495	83					
25	572	7	60576	81					
26	579	7	60654	78					
27	586	7	60735	81					
28	593	7	60812	77					
29									
30									
31									
บันทึกเพิ่มเติม									

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอนโด แคมป์ส รีสอร์ท รังสิต				
อาคาร C					เวลาบันทึก 09.30 น.				
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4686	7	45707	66					
2	4693	7	45779	65					
3	4700	7	45839	68					
4	4707	7	45901	62					
5	4714	7	45967	66					
6	4721	7	46033	66					
7	4727	6	46096	63					
8	4733	6	46162	66					
9	4740	7	46228	66					
10	4746	6	46292	64					
11	4754	6	46357	65					
12	4761	7	46420	63					
13	4769	8	46486	66					
14	4777	8	46552	68					
15	4784	7	46618	66					
16	4792	8	46684	66					
17	4800	8	46750	68					
18	4808	8	46816	64					
19	4815	7	46882	66					
20	4823	9	46947	65					
21	4831	8	47015	66					
22	4839	8	47081	68					
23	4848	9	47149	68					
24	4856	8	47217	68					
25	4864	8	47283	66					
26	4872	9	47349	66					
27	4879	7	47415	66					
28	4887	8	47483	68					
29									
30									
31									
บันทึกเพิ่มเติม									

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท จำกัด	
อาคาร D				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	6484	6	83808	51	
2	6491	7	83329	41	
3	6498	7	83899	50	
4	6504	6	83446	44	
5	6511	7	83496	47	
6	6519	8	83543	50	
7	6525	6	83590	47	
8	6531	6	83639	49	
9	6539	6	83679	40	
10	6543	6	83728	49	
11	6550	7	83776	48	
12	6557	7	83825	49	
13	6565	8	83872	47	
14	6572	7	83923	51	
15	6578	6	83971	48	
16	6585	7	84010	53	
17	6594	9	84059	49	
18	6601	7	84113	54	
19	6609	8	84162	49	
20	6616	7	84212	60	
21	6624	9	84283	61	
22	6631	7	84347	64	
23	6640	9	84417	70	
24	6648	8	84477	80	
25	6656	8	84517	40	
26	6663	7	84556	39	
27	6671	8	84604	46	
28	6678	7	84645	41	
29					
30					
31					
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569						หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท จำกัด		
ระบบเมนโครงการ						เวลาบันทึก 09.30 น.		
วันที่	No (000) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No (001) On Peak (P) (หน่วย)	จำนวน Off Peak (OP) (หน่วย)	No (002) Holiday (H) (หน่วย)	จำนวน Holiday (H) (หน่วย)	No (003) Holiday (H) (หน่วย)	จำนวน Holiday (H) (หน่วย)
1	4362.13	1.74	1573.04	0	1459.45	0	1329.64	1.1
2	4364.04	1.91	1573.04	0	1460.15	0.7	1330.84	1.1
3	4366.00	1.96	1574.00	0.96	1460.04	0.26	1331.58	1.3
4	4368.11	2.11	1574.00	0	1461.18	0.72	1332.92	1.3
5	4370.04	1.93	1574.99	0.99	1462.19	0.95	1332.92	0
6	4371.92	1.88	1575.94	0.95	1463.05	0.92	1332.92	0
7	4373.59	1.87	1576.82	0.87	1463.92	0.17	1333.53	0.6
8	4375.31	1.72	1576.82	0	1463.92	0	1335.26	1.7
9	4377.18	1.87	1576.82	0	1465.92	0.20	1336.42	1.7
10	4379.14	1.96	1577.78	0.96	1464.93	1.01	1336.42	0
11	4381.13	1.99	1578.74	0.96	1465.98	1.03	1336.42	0
12	4382.04	1.91	1579.67	0.91	1466.96	1	1336.42	0
13	4384.76	1.72	1580.51	0.86	1467.89	0.86	1336.42	0
14	4386.86	1.6	1581.31	0.8	1468.01	0.19	1337.03	0.6
15	4387.92	1.56	1581.31	0	1468.01	0	1338.59	1.5
16	4389.78	1.80	1581.31	0	1468.71	0.7	1339.69	1.7
17	4391.43	1.71	1582.14	0.83	1469.60	0.89	1339.69	0
18	4393.09	1.66	1582.92	0.78	1470.47	0.84	1339.69	0
19	4394.92	1.73	1583.79	0.87	1471.34	0.87	1339.69	0
20	4396.49	1.67	1584.59	0.8	1472.20	0.86	1339.69	0
21	4398.12	1.63	1585.41	0	1472.41	0.21	1340.30	0.6
22	4399.79	1.67	1585.41	0	1472.41	0	1341.97	1.6
23	4401.64	1.85	1585.41	0	1473.10	0.69	1343.13	1.16
24	4403.52	1.88	1586.33	0.92	1474.05	0.93	1343.13	0
25	4405.48	1.96	1587.26	0.93	1475.03	0.98	1343.13	0
26	4407.49	2.01	1588.23	0.97	1476.13	1.1	1343.13	0
27	4409.54	2.05	1589.25	1.02	1477.16	0.03	1343.13	0
28	4411.42	1.88	1590.18	0	1477.35	0.19	1343.88	0.7
29	4413.21	1.79	1590.18	0	1477.39	0.02	1345.68	1.8
30	4415.18	1.77	1590.20	0.02	1478.10	0.71	1346.86	1.18
31	4417.05	1.87	1591.12	0.92	1479.06	0.77	1346.86	0
บันทึกเพิ่มเติม								

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท จำกัด	
อาคาร A				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	2439	6	50398	67	
2	2446	7	50407	69	
3	2448	8	50476	69	
4	2456	8	50545	69	
5	2463	7	50614	69	
6	2470	7	50684	70	
7	2476	6	50753	68	
8	2482	6	50821	69	
9	2489	7	50889	68	
10	2496	7	50958	69	
11	2504	8	51028	70	
12	2511	7	51097	69	
13	2517	6	51166	69	
14	2523	6	51235	69	
15	2528	5	51304	69	
16	2535	7	51373	69	
17	2541	6	51442	69	
18	2547	6	51511	69	
19	2554	7	51581	70	
20	2560	6	51650	69	
21	2567	7	51718	68	
22	2573	6	51787	69	
23	2580	7	51856	69	
24	2587	7	51925	69	
25	2595	8	51993	68	
26	2602	7	52062	69	
27	2610	8	52131	69	
28	2617	7	52200	69	
29	2624	7	52268	68	
30	2632	8	52339	71	
31	2639	7	52406	67	
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท จำกัด	
อาคาร B				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	600	7	60890	78	
2	607	7	60968	78	
3	615	8	61050	82	
4	623	8	61132	82	
5	631	8	61211	79	
6	638	7	61292	81	
7	645	7	61367	73	
8	652	7	61445	78	
9	659	7	61520	75	
10	667	8	61599	79	
11	675	8	61679	80	
12	682	7	61759	80	
13	689	7	61838	79	
14	696	7	61917	79	
15	703	7	61997	80	
16	710	7	62075	78	
17	717	7	62153	78	
18	723	6	62229	76	
19	730	7	62308	79	
20	737	7	62387	79	
21	743	6	62465	78	
22	750	7	62544	82	
23	757	7	62626	79	
24	764	7	62705	79	
25	772	8	62788	83	
26	780	8	62870	82	
27	788	8	62951	81	
28	796	8	63031	80	
29	803	7	63113	82	
30	811	8	63194	81	
31	818	7	63273	79	
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท รั้งสิต	
อาคาร C					เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก	
1	4895	8	47550	70		
2	4904	9	47614	64		
3	4913	9	47681	67		
4	4922	9	47747	66		
5	4931	9	47813	66		
6	4939	8	47887	68		
7	4947	8	47947	66		
8	4955	8	48013	66		
9	4963	8	48076	69		
10	4972	9	48142	66		
11	4981	9	48209	67		
12	4990	9	48276	67		
13	4997	7	48341	65		
14	5004	7	48408	67		
15	5011	7	48474	66		
16	5019	8	48543	69		
17	5027	8	48602	64		
18	5034	7	48674	67		
19	5041	7	48740	66		
20	5048	7	48807	67		
21	5056	8	48873	66		
22	5063	7	48939	66		
23	5071	8	49006	67		
24	5080	9	49075	69		
25	5088	8	49141	66		
26	5096	8	49207	66		
27	5104	8	49273	66		
28	5113	9	49339	66		
29	5120	7	49405	66		
30	5129	9	49473	68		
31	5137	8	49538	65		
บันทึกเพิ่มเติม						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท รั้งสิต	
อาคาร D					เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก	
1	6685	7	84699	48		
2	6693	8	84737	38		
3	6701	8	84780	49		
4	6709	8	84821	41		
5	6718	9	84870	49		
6	6725	7	84920	50		
7	6732	7	84967	47		
8	6739	7	85015	48		
9	6747	8	85052	37		
10	6755	8	85098	46		
11	6764	9	85146	48		
12	6772	8	85193	47		
13	6779	7	85243	50		
14	6785	6	85291	48		
15	6792	7	85340	49		
16	6799	7	85380	40		
17	6806	7	85427	47		
18	6813	7	85466	39		
19	6820	7	85510	44		
20	6827	7	85558	48		
21	6834	7	85608	80		
22	6841	7	85729	91		
23	6849	8	85787	58		
24	6857	8	85884	47		
25	6866	9	85879	45		
26	6874	8	85928	49		
27	6883	9	86077	47		
28	6891	7	86025	48		
29	6899	8	86072	47		
30	6907	8	86112	40		
31	6915	8	86160	48		
บันทึกเพิ่มเติม						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอน แคมป์ รีสอร์ท รั้งสิต				
ระบบเมนโครงการ					เวลาบันทึก 09.30 น.				
วันที่	No (000) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No (001) On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No (002) Off Peak (OP)	จำนวน (หน่วย)	No (003) Holiday (H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4419.06	2.01	1592.16	1.04	1480.07	1.01	1346.86	0	
2	4421.08	2.02	1593.09	0.93	1481.12	1.05	1346.86	0	
3	4423.08	2	1594.09	1	1482.11	1	1346.86	0	
4	4424.99	1.91	1595.07	0.94	1483.92	0.21	1347.59	0.79	
5	4426.78	1.89	1595.07	0	1482.89	0	1349.88	1.77	
6	4428.62	1.84	1595.07	0	1482.89	0	1351.22	1.81	
7	4430.73	2.11	1595.10	0.03	1483.12	0.8	1352.50	1.29	
8	4432.74	2.01	1596.07	0.97	1484.16	1.04	1352.50	0	
9	4434.74	2	1597.09	1.02	1485.14	0.98	1352.50	0	
10	4436.71	1.97	1598.09	1	1486.11	0.97	1352.50	0	
11	4438.45	1.74	1599.00	0.91	1486.28	0.17	1353.18	0.66	
12	4439.07	1.52	1599.00	0	1486.28	0	1354.69	1.5	
13	4441.47	1.5	1599.00	0	1486.99	0	1355.97	1.29	
14	4443.78	1.37	1599.00	0	1486.99	0	1357.15	1.2	
15	4444.91	1.37	1599.00	0	1486.99	0	1358.4	1.9	
16	4445.77	1.56	1599.01	0.01	1486.88	0.6	1359.87	1.29	
17	4447.48	1.71	1599.86	0.85	1487.73	0.85	1359.87	0	
18	4449.21	1.73	1600.76	0.9	1487.91	0.18	1360.52	0.6	
19	4451.00	1.79	1600.76	0	1487.91	0	1362.82	1.8	
20	4453.17	2.12	1600.76	0	1488.65	0.74	1363.75	1.43	
21	4455.28	2.11	1601.86	1.1	1489.66	1.01	1363.75	0	
22	4457.39	2.11	1602.94	1.03	1490.70	1.04	1363.75	0	
23	4459.63	2.24	1604.04	1.1	1491.83	1.19	1363.75	0	
24	4461.70	2.03	1605.11	1.07	1492.83	1	1363.75	0	
25	4463.55	1.85	1606.07	0.97	1493.10	0.27	1364.38	0.6	
26	4465.44	1.86	1606.07	0	1493.10	0	1366.24	1.3	
27	4467.23	1.82	1606.07	0	1493.75	0.65	1367.40	1.16	
28	4469.24	2.01	1607.07	1	1494.26	1.01	1367.40	0	
29	4471.36	2.12	1608.11	1.04	1495.84	1.08	1367.40	0	
30	4473.50	2.14	1609.22	1.11	1496.87	1.03	1367.40	0	
31									
บันทึกเพิ่มเติม									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจัดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2569					หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท รั้งสิต	
อาคาร A					เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก	
1	2646	7	52476	70		
2	2654	8	52544	68		
3	2662	8	52613	69		
4	2669	7	52682	69		
5	2676	7	52751	69		
6	2683	7	52819	68		
7	2691	8	52889	70		
8	2699	8	52957	68		
9	2706	7	53026	69		
10	2714	8	53094	68		
11	2721	7	53164	70		
12	2726	5	53232	68		
13	2731	5	53300	68		
14	2737	6	53368	68		
15	2743	6	53437	69		
16	2749	6	53506	69		
17	2756	7	53573	67		
18	2763	7	53642	69		
19	2769	6	53710	68		
20	2778	9	53779	69		
21	2788	8	53847	68		
22	2794	8	53916	69		
23	2803	9	53986	70		
24	2811	8	54054	68		
25	2818	7	54123	69		
26	2825	7	54195	72		
27	2832	7	54262	67		
28	2840	8	54331	69		
29	2848	8	54402	71		
30	2856	8	54469	67		
31						
บันทึกเพิ่มเติม						

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2569				หน่วยงาน คีคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร B				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	826	8	63355	82	
2	834	8	63434	79	
3	841	7	63513	79	
4	849	8	63569	76	
5	856	7	63667	78	
6	863	7	63744	77	
7	871	8	63823	79	
8	878	7	63901	78	
9	885	7	63979	78	
10	893	8	64058	79	
11	899	6	64137	79	
12	905	6	64213	76	
13	911	6	64287	76	
14	916	6	64362	75	
15	922	6	64434	79	
16	928	6	64508	74	
17	934	6	64581	73	
18	941	7	64654	73	
19	948	7	64727	73	
20	956	8	64803	76	
21	964	8	64878	75	
22	972	8	64953	75	
23	979	9	65028	75	
24	988	7	65103	75	
25	996	8	65179	76	
26	1003	7	65255	76	
27	1011	8	65329	74	
28	1018	7	65401	72	
29	1022	9	65480	77	
30	1035	8	65550	70	
31					
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2569				หน่วยงาน คีคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร C				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	5145	8	49606	67	
2	5154	9	49670	65	
3	5162	8	49736	66	
4	5170	8	49802	66	
5	5178	8	49845	43	
6	5186	8	49914	69	
7	5105	9	49993	79	
8	5203	8	50077	84	
9	5212	9	50167	90	
10	5221	9	50252	90	
11	5229	8	50348	91	
12	5235	6	50432	89	
13	5241	6	50516	89	
14	5247	6	50601	86	
15	5259	5	50698	96	
16	5258	6	50784	86	
17	5265	7	50867	83	
18	5273	8	50951	84	
19	5280	7	51037	86	
20	5290	10	51121	84	
21	5299	9	51206	85	
22	5309	10	51295	89	
23	5319	10	51377	82	
24	5328	9	51468	85	
25	5336	8	51546	84	
26	5344	8	51629	83	
27	5352	8	51713	84	
28	5361	9	51799	86	
29	5371	10	51882	83	
30	5380	9	51955	73	
31					
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ 2569				หน่วยงาน คีคอน โดแคมป์ รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร D				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	6924	9	86208	48	
2	6933	9	86255	47	
3	6942	9	86297	42	
4	6950	8	86345	48	
5	6958	8	86395	50	
6	6966	8	86486	41	
7	6975	9	86484	46	
8	6984	9	86531	47	
9	6993	9	86581	50	
10	7002	9	86660	79	
11	7009	7	86721	61	
12	7016	7	86795	74	
13	7025	7	86869	74	
14	7034	6	86937	56	
15	7035	6	86984	57	
16	7042	7	87056	72	
17	7049	7	87117	61	
18	7057	8	87163	46	
19	7065	8	87240	77	
20	7074	9	87293	53	
21	7082	8	87374	81	
22	7098	10	87432	58	
23	7101	9	87495	63	
24	7110	9	87560	65	
25	7117	7	87602	42	
26	7124	7	87639	37	
27	7132	8	87677	38	
28	7141	9	87760	83	
29	7150	9	87828	68	
30	7158	8	87872	44	
31					
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจลมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569					หน่วยงาน คีคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต				
ระบบแบบโครงการ					เวลาบันทึก 09.30 น.				
วันที่	No (000) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย) x3000	No (001) On Peak (P)	จำนวน (หน่วย)	No (002) Off Peak (OP)	จำนวน (หน่วย)	No (003) Holiday (H)	จำนวน (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	4425.43	1.93	1610.20	0.98	1492.11	0.20	1369.11	0.77	[REDACTED]
2	4429.22	1.93	1610.20	0	1492.11	0	1369.90	1.78	
3	4429.21	1.99	1610.20	0	1492.11	0	1371.88	1.78	
4	4431.02	1.81	1610.20	0	1494.11	0	1373.70	1.78	
5	4432.71	1.25	1610.20	0	1497.66	0.53	1374.83	1.78	
6	4434.70	1.03	1611.18	0.98	1498.69	0.96	1374.78	1.78	
7	4436.91	2.10	1612.40	1.20	1499.60	0.980	1374.89	1.78	
8	4438.21	1.380	1613.05	0.150	1500.34	0.740	1374.85	0.98	
9	4449.94	1.670	1613.95	0.900	1500.60	0.860	1375.42	0.98	
10	4441.80	1.440	1613.95	0.000	1500.60	0	1377.25	1.44	
11	4443.88	1.970	1613.95	0	1504.26	0.110	1378.54	1.97	
12	4435.80	2.030	1615.05	1.10	1502.20	0.94	1378.54	0	
13	4441.33	1.530	1615.81	0.760	1503.00	0.400	1378.54	0	
14	4449.20	1.820	1616.230	0.98	1503.86	0.86	1378.54	0	
15	4501.33	1.180	1617.77	0.400	1504.40	0.41	1378.54	0	
16	4502.99	1.760	1616.72	0.95	1505.03	0.23	1379.12	0	
17	4504.54	1.650	1616.72	0	1505.03	0	1380.88	1.65	
18	4506.52	1.98	1618.72	0	1505.61	0.58	1382.18	1.98	
19	4508.18	1.66	1619.60	0.88	1506.28	0.75	1382.18	0	
20	4509.71	1.53	1620.44	0.87	1507.15	0.77	1382.18	0	
21	4511.90	1.53	1621.23	0.79	1507.88	0.73	1382.18	0	
22	4513.29	1.99	1622.40	1.72	1508.70	0.82	1382.18	0	
23	4514.30	1.07	1622.79	0.97	1508.85	0.15	1382.64	0.97	
24	4515.89	1.59	1622.79	0	1508.85	0	1384.23	1.59	
25	4517.52	1.63	1622.79	0	1509.41	0.56	1385.31	1.63	
26	4519.09	1.57	1623.64	0.85	1510.13	0.72	1385.31	0	
27	4520.73	1.84	1624.51	0.89	1510.91	0.78	1385.31	0	
28	4522.28	1.55	1625.35	0.84	1511.61	0.70	1385.31	0	
29	4523.83	1.550	1626.14	0.910	1512.37	0.760	1385.31	0	
30	4525.33	1.30	1626.94	0.80	1512.60	0.290	1385.31	0.91	
31	4526.73	1.40	1626.94	0	1512.60	0	1387.43	1.40	
บันทึกเพิ่มเติม									

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ตี จำกัด

1-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร A				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - A) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	2864	8	54539	70	
2	2870	6	54606	67	
3	2878	8	54679	73	
4	2884	6	54744	65	
5	2891	7	54812	68	
6	2899	8	54880	68	
7	2906	7	54948	68	
8	2912	6	55019	69	
9	2919	7	55066	69	
10	2926	9	55155	69	
11	2933	7	55221	69	
12	2940	7	55292	68	
13	2946	6	55361	69	
14	2953	7	55431	70	
15	2960	9	55499	68	
16	2969	7	55568	69	
17	2975	6	55634	70	
18	2981	8	55707	69	
19	2987	6	55775	68	
20	2993	6	55845	70	
21	2998	5	55914	69	
22	3006	8	55978	69	
23	3009	3	56059	75	
24	3015	6	56125	72	
25	3021	6	56193	69	
26	3027	6	56260	67	
27	3033	8	56329	69	
28	3039	6	56397	68	
29	3045	6	56465	64	
30	3050	5	56534	69	
31	3056	6	56608	74	
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ติ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร B				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - B) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	1042	7	65626	76	
2	1050	8	65690	76	
3	1058	8	65779	80	
4	1065	7	65854	75	
5	1073	8	65931	77	
6	1080	7	66005	74	
7	1084	8	66082	77	
8	1095	7	66193	71	
9	1102	7	66236	43	
10	1109	9	66312	79	
11	1117	8	66399	76	
12	1124	7	66464	75	
13	1131	7	66535	71	
14	1139	8	66615	80	
15	1149	8	66692	79	
16	1154	7	66769	79	
17	1161	7	66845	76	
18	1168	7	66926	81	
19	1175	7	67000	74	
20	1181	8	67077	77	
21	1187	6	67154	77	
22	1195	8	67234	80	
23	1200	5	67315	81	
24	1206	6	67393	76	
25	1213	7	67474	81	
26	1220	7	67548	74	
27	1226	6	67627	79	
28	1233	7	67704	77	
29	1239	6	67779	75	
30	1245	6	67857	78	
31	1251	6	67940	75	
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ติ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมป์ รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร C				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - C) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	5088	8	52035	80	
2	5092	9	52113	79	
3	5106	9	52196	80	
4	5118	7	52277	81	
5	5127	8	52361	84	
6	5139	8	52443	82	
7	5139	8	52526	83	
8	5145	8	52607	81	
9	5152	7	52689	72	
10	5160	8	52771	82	
11	5169	9	52853	82	
12	5177	8	52939	86	
13	5184	7	53018	79	
14	5193	9	53102	84	
15	5201	8	53184	82	
16	5209	8	53265	81	
17	5219	8	53346	83	
18	5225	8	53434	86	
19	5232	7	53515	81	
20	5239	7	53599	84	
21	5246	7	53683	84	
22	5254	8	53771	88	
23	5259	5	53850	79	
24	5265	6	53929	79	
25	5273	8	54016	82	
26	5279	6	54095	79	
27	5286	7	54178	83	
28	5293	7	54258	80	
29	5300	7	54339	81	
30	5306	6	54422	83	
31	5312	6	54512	90	
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ติ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางจดมิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2569				หน่วยงาน ดิคอน โดแคมบัส รีสอร์ท รังสิต	
อาคาร D				เวลาบันทึก 09.30 น.	
วันที่	(MAIN - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	(WWT - D) kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	ผู้บันทึก
1	7166	8	82918	46	
2	7174	8	82958	40	
3	7181	7	83099	41	
4	7189	8	83089	89	
5	7196	7	83078	89	
6	7204	8	83117	99	
7	7212	8	83169	52	
8	7219	7	83201	32	
9	7226	7	83248	49	
10	7233	7	83286	40	
11	7241	8	83335	49	
12	7249	8	83384	49	
13	7256	7	83435	51	
14	7264	8	83475	40	
15	7272	8	83557	42	
16	7279	7	83617	46	
17	7287	9	83738	91	
18	7295	8	83831	93	
19	7302	7	83821	90	
20	7308	6	83929	58	
21	7315	7	84028	49	
22	7323	8	84080	52	
23	7329	4	84114	34	
24	7336	6	84154	40	
25	7340	7	84227	73	
26	7347	7	84286	59	
27	7353	6	84364	78	
28	7360	7	84427	63	
29	7366	6	84499	72	
30	7372	6	84560	61	
31	7378	6	84602	42	
บันทึกเพิ่มเติม					

บริหารงานโดย บริษัท พลัง หรือเพอร์ติ จำกัด

FRM-PMR-060 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ เดือน มกราคม พ.ศ 2569										หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์ รีสอร์ท จังหวัด			
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5842	0		
2	1.0	7.0	-	/	-	4	-	-	-	5842	0		
3	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5844	2		
4	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5844	0		
5	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5844	0		
6	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5845	1		
7	1.0	7.0	-	/	-	4	-	-	-	5846	1		
8	1.5	6.8	-	/	-	-	-	-	-	5849	2		
9	1.5	6.8	-	/	-	-	-	-	-	5849	0		
10	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5849	1		
11	1.5	6.8	-	/	-	-	-	-	-	5850	1		
12	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5851	1		
13	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5852	1		
14	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5852	0		
15	1.5	7.0	-	/	-	5	-	-	-	5853	1		
16	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5854	1		
17	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5854	0		
18	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5854	0		
19	1.0	8.8	-	/	-	5	-	-	-	5855	1		
20	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5855	0		
21	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5852	27		
22	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5853	1		
23	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5885	2		
24	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5885	0		
25	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5885	0		
26	1.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5886	0		
27	1.0	7.0	-	/	-	3kg	-	-	-	5885	2		
28	1.0	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5889	1		
29	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5899	1		
30	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5890	1		
31	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5891	1		

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2569										หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์ รีสอร์ท จังหวัด			
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5891	0		
2	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5892	1		
3	1.0	6.6	-	/	-	4	-	-	-	5892	0		
4	1.5	7.6	-	/	-	-	-	-	-	5892	0		
5	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5893	1		
6	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5896	3		
7	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5897	1		
8	1.5	7.0	-	/	-	4	-	-	-	5897	0		
9	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5897	0		
10	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5897	0		
11	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5897	0		
12	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5899	2		
13	1.0	7.0	-	/	-	4	-	-	-	5899	0		
14	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5899	0		
15	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5899	0		
16	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5899	0		
17	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5898	39		
18	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5940	2		
19	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5941	1		
20	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5942	1		
21	1.0	7.2	-	/	-	4	-	-	-	5943	1		
22	1.5	7.2	-	/	-	4	-	-	-	5944	1		
23	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5945	1		
24	1.5	7.2	-	/	-	4	-	-	-	5945	0		
25	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5945	0		
26	1.0	7.0	-	/	-	4	-	-	-	5949	4		
27	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5950	1		
28	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	5954	4		
29													
30													
31													

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ เดือน มีนาคม พ.ศ 2569										หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์ รีสอร์ท จังหวัด			
รายการ	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดาแอซ Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ				
วันที่													
1	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5955	1		
2	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5959	4		
3	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5975	24		
4	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5994	19		
5	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5995	1		
6	1.0	7.0	-	/	-	4	-	-	-	5996	1		
7	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5998	2		
8	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5999	1		
9	1.0	6.4	-	/	-	-	-	-	-	5999	0		
10	1.0	7.0	-	/	-	4kg	-	-	-	5999	0		
11	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	5999	0		
12	1.0	7.0	-	/	-	4kg	-	-	-	6001	2		
13	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6002	1		
14	1.5	7.2	-	/	-	3kg	-	-	-	6003	1		
15	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6004	1		
16	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6005	1		
17	1.0	7.0	-	/	-	-	-	-	-	6006	1		
18	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6007	1		
19	1.0	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6008	1		
20	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6009	1		
21	1.0	7.2	-	/	-	5	-	-	-	6010	1		
22	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6011	1		
23	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6012	1		
24	1.0	7.2	-	/	-	5	-	-	-	6013	1		
25	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6014	1		
26	1.0	7.0	-	/	-	5	-	-	-	6015	1		
27	1.5	7.2	-	/	-	-	-	-	-	6015	0		
28	1.0	7.0	-	/	-	4	-	-	-	6015	0		
29	1.5	7.0	-	/	-	-	-	-	-	6016	1		
30	1.0	7.0	-	/	-	5	-	-	-	6017	1		
31	1.0	7.0	-	/	-	-	-	-	-	6018	1		

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/15 Aug 2020

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำน้ำ เค็มน เมษายน พ.ศ 2569										หน่วยงาน ดิคอนโดแคมป์ รีสอร์ท ภูเก็ต			
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ		ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)				มิเตอร์น้ำ	ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	CL	โซดา แอซ Na ₂ CO ₃	กรด เกลือ	เกลือ				
1	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6018	0		
2	1.0	7.0	-	-	/	-	-	-	-	6018	0		
3	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6040	22		ถังน้ำจืด
4	1.6	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6040	0		
5	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6040	0		
6	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6040	0		
7	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6041	1		
8	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6041	0		
9	1.0	7.2	-	-	/	5	-	-	-	6048	7		
10	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6050	0		
11	1.0	7.2	-	-	/	5	-	-	-	6050	0		
12	2.0	7.2	-	-	/	7	-	-	-	6050	0		
13	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6058	2		
14	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6058	1		
15	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6091	28		ถังน้ำจืด
16	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6106	25		ถังน้ำจืด
17	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6106	0		
18	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6106	0		
19	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6107	1		
20	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6108	1		
21	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6108	0		
22	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6108	0		
23	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6109	1		
24	1.0	7.0	-	-	/	5	-	-	-	6110	1		
25	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6110	0		
26	1.0	7.2	-	-	/	5	-	-	-	6117	1		
27	1.5	7.2	-	-	/	-	-	-	-	6111	0		
28													
29													
30													
31													

- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ ปทุมธานี
- (๕) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,867 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,078 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,662.40 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หน่วยงาน ดิเคอบีโอ แคมป์ริส รือธท์ จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/06/2569	
อาคาร A				ไฟฉุกเฉิน				รหัสอุปกรณ์ EM (1) - EM (33)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟฉุกเฉิน	สถานะแบตเตอรี่	สถานะหลอดไฟ	สถานะการชาร์จ	สถานะการทดสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น
1	EM - 1A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้อง 301	FL.1
2	EM - 1A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้อง 302	FL.1
3	EM - 1A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้อง 303	FL.1
4	EM - 1A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	Lobby	FL.1
5	EM - 1A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	Mail Box	FL.1
6	EM - 1A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	Common Room	FL.1
7	EM - 1A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.1
8	EM - 1A - 008	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.1
9	EM - 1A - 009	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.1
10	EM - 1A - 010	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.1
11	EM - 1A - 011	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.1
12	EM - 1A - 012	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.1
13	EM - 2A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.2
14	EM - 2A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.2
15	EM - 2A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.2
16	EM - 2A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.2
17	EM - 2A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.2
18	EM - 2A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.2
19	EM - 2A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.2
20	EM - 3A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.3
21	EM - 3A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.3
22	EM - 3A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.3
23	EM - 3A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.3
24	EM - 3A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.3
25	EM - 3A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.3
26	EM - 3A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.3
27	EM - 4A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.4
28	EM - 4A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.4
29	EM - 4A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.4
30	EM - 4A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.4
31	EM - 4A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.4
32	EM - 4A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.4
33	EM - 4A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.4

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีโอ แคมป์ริส รือธท์ จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/06/2569	
อาคาร A				ไฟฉุกเฉิน				รหัสอุปกรณ์ EM (34) - EM (64)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟฉุกเฉิน	สถานะแบตเตอรี่	สถานะหลอดไฟ	สถานะการชาร์จ	สถานะการทดสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น
34	EM - 5A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.5
35	EM - 5A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.5
36	EM - 5A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.5
37	EM - 5A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.5
38	EM - 5A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.5
39	EM - 5A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.5
40	EM - 5A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.5
41	EM - 6A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.6
42	EM - 6A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.6
43	EM - 6A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.6
44	EM - 6A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.6
45	EM - 6A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.6
46	EM - 6A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.6
47	EM - 6A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.6
48	EM - 7A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.7
49	EM - 7A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.7
50	EM - 7A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.7
51	EM - 7A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.7
52	EM - 7A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.7
53	EM - 7A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.7
54	EM - 7A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.7
55	EM - 8A - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์	FL.8
56	EM - 8A - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องเช่าที่พัก	FL.8
57	EM - 8A - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก	FL.8
58	EM - 8A - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST1	FL.8
59	EM - 8A - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.8
60	EM - 8A - 006	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดิน ลก หน้า ST2	FL.8
61	EM - 8A - 007	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.8
62	EM - RF - ST1	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	RF
63	EM - RF - BPP	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้อง Booster Pump	RF
64	EM - RF - LRT	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องลิฟต์	RF

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน

FRM-FMR-070 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีโอ แคมป์ริส รือธท์ จำกัด				ใบตรวจเช็ค ไฟทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 20/06/2569	
อาคาร A				ไฟทางหนีไฟ				รหัสอุปกรณ์ FE (1) - FE (34)	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟทางหนีไฟ	สถานะแบตเตอรี่	สถานะหลอดไฟ	สถานะการชาร์จ	สถานะการทดสอบ	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น
1	FE - A1 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	Lobby	FL.1
2	FE - A1 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.1
3	FE - A1 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.1
4	FE - A1 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST2	FL.1
5	FE - A1 - 005	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ประตูทางออก	FL.1
6	FE - A2 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.2
7	FE - A2 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.2
8	FE - A2 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.2
9	FE - A2 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.2
10	FE - A3 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.3
11	FE - A3 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.3
12	FE - A3 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.3
13	FE - A3 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.3
14	FE - A4 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.4
15	FE - A4 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.4
16	FE - A4 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.4
17	FE - A4 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.4
18	FE - A5 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.5
19	FE - A5 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.5
20	FE - A5 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.5
21	FE - A5 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.5
22	FE - A6 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.6
23	FE - A6 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.6
24	FE - A6 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.6
25	FE - A6 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.6
26	FE - A7 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.7
27	FE - A7 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.7
28	FE - A7 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.7
29	FE - A7 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.7
30	FE - A8 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST1	FL.8
31	FE - A8 - 002	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST1	FL.8
32	FE - A8 - 003	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	ทางเดินกลาง ST2	FL.8
33	FE - A8 - 004	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	หน้าประตู ST2	FL.8
34	FE - A9 - 001	Jan-69	✓	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์ ST1	FL.9

ใบตรวจเช็ค ไฟทางหนีไฟ

FRM-FMR-072 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีดี แอมบิวส์ รีสอร์ท จำกัด				ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569				รหัสอุปกรณ์ FHC-A				
อาคาร A																
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูญญากาศ		หัวท่อน้ำดับเพลิง		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชั้น 1																
ห้อง 01	✓															
ส้วมชาย	✓															
ห้อง ซักผ้า-A	✓															
ห้อง CWP-A	✓															
ห้องMDB-A(CO2)	✓															
FHC-A-1/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-1/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 2																
FHC-A-2/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-2/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 3																
FHC-A-3/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-3/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 4																
FHC-A-4/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-4/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 5																
FHC-A-5/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-5/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 6																
FHC-A-6/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-6/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 7																
FHC-A-7/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-7/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
ชั้น 8																
FHC-A-8/1	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
FHC-A-8/2	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		✓	
หมายเหตุ																

บริษัทประกันภัย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีดี แอมบิวส์ รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/06/2569		รหัสอุปกรณ์ EM (65) - EM (97)	
อาคาร B											
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
65	EM - 1B - 001								ห้อง 01	FL.1	1/ก
66	EM - 1B - 002								ห้อง MDB	FL.1	1/ก
67	EM - 1B - 003								ห้อง CWP	FL.1	
68	EM - 1B - 004								Lobby	FL.1	
69	EM - 1B - 005								Mail Box	FL.1	
70	EM - 1B - 006								Common Room	FL.1	
71	EM - 1B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์	FL.1	
72	EM - 1B - 008	Jan-69							ห้อง 04	FL.1	
73	EM - 1B - 009								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1	
74	EM - 1B - 010								โถงลิฟท์ ST1	FL.1	1/ก
75	EM - 1B - 011								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.1	1/ก
76	EM - 1B - 012	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.1	
77	EM - 2B - 001								โถงลิฟท์	FL.2	
78	EM - 2B - 002	Jan-69							ห้อง 04	FL.2	
79	EM - 2B - 003								ทางเดิน สก	FL.2	1/ก
80	EM - 2B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.2	
81	EM - 2B - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1	FL.2	
82	EM - 2B - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.2	
83	EM - 2B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.2	
84	EM - 3B - 001								โถงลิฟท์	FL.3	1/ก
85	EM - 3B - 002	Jan-69							ห้อง 04	FL.3	
86	EM - 3B - 003								ทางเดิน สก	FL.3	1/ก
87	EM - 3B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.3	
88	EM - 3B - 005								โถงลิฟท์ ST1	FL.3	1/ก
89	EM - 3B - 006								ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.3	1/ก
90	EM - 3B - 007								โถงลิฟท์ ST2	FL.3	1/ก
91	EM - 4B - 001								โถงลิฟท์	FL.4	
92	EM - 4B - 002								ห้อง 04	FL.4	1/ก
93	EM - 4B - 003								ทางเดิน สก	FL.4	1/ก
94	EM - 4B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.4	
95	EM - 4B - 005								โถงลิฟท์ ST1	FL.4	1/ก
96	EM - 4B - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.4	
97	EM - 4B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.4	
หมายเหตุ											
ตรวจพบข้อบกพร่อง 6 ข้อ แก้ไข 2 ข้อ											

บริษัทประกันภัย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีดี แอมบิวส์ รีสอร์ท จำกัด			ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569		
อาคาร B									รหัสอุปกรณ์ EM (98) - EM (128)		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
98	EM - 5B - 001								โถงลิฟท์	FL.5	
99	EM - 5B - 002	Jan-69							ห้อง 08 ไฟฟ้า	FL.5	
100	EM - 5B - 003								ทางเดิน สก	FL.5	
101	EM - 5B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.5	
102	EM - 5B - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1	FL.5	
103	EM - 5B - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.5	
104	EM - 5B - 007								โถงลิฟท์ ST2	FL.5	1/ก
105	EM - 6B - 001								โถงลิฟท์	FL.6	1/ก
106	EM - 6B - 002	Jan-69							ห้อง 09 ไฟฟ้า	FL.6	
107	EM - 6B - 003								ทางเดิน สก	FL.6	1/ก
108	EM - 6B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.6	
109	EM - 6B - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1	FL.6	
110	EM - 6B - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.6	
111	EM - 6B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.6	
112	EM - 7B - 001								โถงลิฟท์	FL.7	
113	EM - 7B - 002	Jan-69							ห้อง 10 ไฟฟ้า	FL.7	
114	EM - 7B - 003								ทางเดิน สก	FL.7	
115	EM - 7B - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.7	
116	EM - 7B - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1	FL.7	
117	EM - 7B - 006								ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.7	1/ก
118	EM - 7B - 007								โถงลิฟท์ ST2	FL.7	1/ก
119	EM - 8B - 001								โถงลิฟท์	FL.8	
120	EM - 8B - 002	Jan-69							ห้อง 11 ไฟฟ้า	FL.8	
121	EM - 8B - 003	Jan-69							ทางเดิน สก	FL.8	
122	EM - 8B - 004	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST1	FL.8	
123	EM - 8B - 005								โถงลิฟท์ ST1	FL.8	1/ก
124	EM - 8B - 006								ทางเดิน สก หน้า ST2	FL.8	1/ก
125	EM - 8B - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2	FL.8	
126	EM - BRF - ST1								โถงลิฟท์ ST1	RF	
127	EM - BRF - BPP								ห้อง Booster Pump	RF	1/ก
128	EM - BRF - L/R	Jan-69							ห้องเครื่องลิฟท์	RF	
หมายเหตุ											

บริษัทประกันภัย บริษัท พลิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev 00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีดี แอมบิวส์ รีสอร์ท จำกัด			ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 20/05/2569		รหัสอุปกรณ์ FE (35) - FE (68)	
อาคาร B												
ลำดับ	รายการทรัพย์สินเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
35	FE - B1 - 001								Lobby	FL.1		
36	FE - B1 - 002								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.1		
37	FE - B1 - 003								โถงลิฟท์ไฟ ST1	FL.1		
38	FE - B1 - 004	Jan-69							โถงลิฟท์ไฟ ST2	FL.1		
39	FE - B1 - 005								ประตูฉุกเฉิน	FL.1		
40	FE - B2 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.2		
41	FE - B2 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.2		
42	FE - B2 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.2		
43	FE - B2 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.2		
44	FE - B3 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.3		
45	FE - B3 - 002								หน้าประตู ST1	FL.3		
46	FE - B3 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.3		
47	FE - B3 - 004								หน้าประตู ST2	FL.3		
48	FE - B4 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.4		
49	FE - B4 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.4		
50	FE - B4 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.4		
51	FE - B4 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.4		
52	FE - B5 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.5		
53	FE - B5 - 002								หน้าประตู ST1	FL.5		
54	FE - B5 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.5		
55	FE - B5 - 004								หน้าประตู ST2	FL.5		
56	FE - B6 - 001	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.6		
57	FE - B6 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.6		
58	FE - B6 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.6		
59	FE - B6 - 004								หน้าประตู ST2	FL.6		
60	FE - B7 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.7		
61	FE - B7 - 002								หน้าประตู ST1	FL.7		
62	FE - B7 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.7		
63	FE - B7 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.7		
64	FE - B8 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1	FL.8		
65	FE - B8 - 002	Jan-69							หน้าประตู ST1	FL.8		
66	FE - B8 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST2	FL.8		
67	FE - B8 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2	FL.8		
68	FE - B9 - 001								โถงลิฟท์ไฟ ST1	FL.9		
หมายเหตุ <u>ป้ายทางหนีไฟบริเวณ ล็อบบี้</u>												

หน่วยงาน ดิเคอบีเค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง				วันที่ตรวจสอบ 20/5/2569		รหัสอุปกรณ์ FHC-B	
อาคาร B									
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกสูญญากาศ	หัวท่อน้ำดับเพลิง	ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ
ชั้น 1									
ห้อง ซักผ้า									
ห้อง CWP-B(Co2)									
ห้อง MDB-B(Co2)									
FHC-B-1/1									
FHC-B-1/2									
ชั้น 2									
FHC-B-2/1									
FHC-B-2/2									
ชั้น 3									
FHC-B-3/1									
FHC-B-3/2									
ชั้น 4									
FHC-B-4/1									
FHC-B-4/2									
ชั้น 5									
FHC-B-5/1									
FHC-B-5/2									
ชั้น 6									
FHC-B-6/1									
FHC-B-6/2									
ชั้น 7									
FHC-B-7/1									
FHC-B-7/2									
ชั้น 8									
FHC-B-8/1									
FHC-B-8/2									
รวมทั้งหมด									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีเค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/06/2569		รหัสอุปกรณ์ EM (120) - EM (161)	
อาคาร C									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานะที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
120	EM - 1C - 001								ห้อง ซักผ้า FL.1
130	EM - 1C - 002	Jan-69							ห้อง MDB FL.1
131	EM - 1C - 003	Jan-69							ห้อง CWP FL.1
132	EM - 1C - 004								Lobby FL.1
133	EM - 1C - 005								Mail Box FL.1
134	EM - 1C - 006								Common Room FL.1
135	EM - 1C - 007								โถงลิฟท์ FL.1
136	EM - 1C - 008	67							ห้องเช่า 101 FL.1
137	EM - 1C - 009	67							ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.1
138	EM - 1C - 010	67							โถงลิฟท์ ST1 FL.1
139	EM - 1C - 011								ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.1
140	EM - 1C - 012	67							โถงลิฟท์ ST2 FL.1
141	EM - 2C - 001								โถงลิฟท์ FL.2
142	EM - 2C - 002	67							ห้องเช่า 101 FL.2
143	EM - 2C - 003	67							ทางเดิน สก FL.2
144	EM - 2C - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.2
145	EM - 2C - 005	67							โถงลิฟท์ ST1 FL.2
146	EM - 2C - 006	67							ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.2
147	EM - 2C - 007								โถงลิฟท์ ST2 FL.2
148	EM - 3C - 001	67							โถงลิฟท์ FL.3
149	EM - 3C - 002	Jan-69							ห้องเช่า 101 FL.3
150	EM - 3C - 003	Jan-69							ทางเดิน สก FL.3
151	EM - 3C - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.3
152	EM - 3C - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1 FL.3
153	EM - 3C - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.3
154	EM - 3C - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2 FL.3
155	EM - 4C - 001								โถงลิฟท์ FL.4
156	EM - 4C - 002	Jan-69							ห้องเช่า 101 FL.4
157	EM - 4C - 003	Jan-69							ทางเดิน สก FL.4
158	EM - 4C - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.4
159	EM - 4C - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1 FL.4
160	EM - 4C - 006	67							ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.4
161	EM - 4C - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2 FL.4
รวมทั้งหมด 23 ตัว									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีเค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ 20/06/2569		รหัสอุปกรณ์ EM (162) - EM (192)	
อาคาร C									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานะที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
162	EM - 5C - 001								โถงลิฟท์ FL.5
163	EM - 5C - 002	67							ห้องเช่า 101 FL.5
164	EM - 5C - 003	67							ทางเดิน สก FL.5
165	EM - 5C - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.5
166	EM - 5C - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1 FL.5
167	EM - 5C - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.5
168	EM - 5C - 007	67							โถงลิฟท์ ST2 FL.5
169	EM - 6C - 001								โถงลิฟท์ FL.6
170	EM - 6C - 002	Jan-69							ห้องเช่า 101 FL.6
171	EM - 6C - 003	Jan-69							ทางเดิน สก FL.6
172	EM - 6C - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.6
173	EM - 6C - 005	67							โถงลิฟท์ ST1 FL.6
174	EM - 6C - 006	67							ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.6
175	EM - 6C - 007	67							โถงลิฟท์ ST2 FL.6
176	EM - 7C - 001	67							โถงลิฟท์ FL.7
177	EM - 7C - 002	Jan-69							ห้องเช่า 101 FL.7
178	EM - 7C - 003								ทางเดิน สก FL.7
179	EM - 7C - 004	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.7
180	EM - 7C - 005	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1 FL.7
181	EM - 7C - 006								ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.7
182	EM - 7C - 007	67							โถงลิฟท์ ST2 FL.7
183	EM - 8C - 001								โถงลิฟท์ FL.8
184	EM - 8C - 002	67							ห้องเช่า 101 FL.8
185	EM - 8C - 003	67							ทางเดิน สก FL.8
186	EM - 8C - 004								ทางเดิน สก หน้า ST1 FL.8
187	EM - 8C - 005	67							โถงลิฟท์ ST1 FL.8
188	EM - 8C - 006	Jan-69							ทางเดิน สก หน้า ST2 FL.8
189	EM - 8C - 007	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2 FL.8
190	EM - CRF - ST1	Jan-69							RF
191	EM - CRF - BPP	67							ห้อง Booster Pump RF
192	EM - CRF - Lift	Jan-69							ห้องเครื่องลิฟท์ RF
รวมทั้งหมด									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน ดิเคอบีเค แคมป์ รีสอร์ท จำกัด		ใบตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 20/06/2569		รหัสอุปกรณ์ FE (89) - FE (102)	
อาคาร C									
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปีที่ติดตั้ง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ	สถานะที่ติดตั้ง	ชั้น	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
69	FE - C1 - 001								Lobby FL.1
70	FE - C1 - 002								ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.1
71	FE - C1 - 003	Jan-69							โถงลิฟท์ ST1 FL.1
72	FE - C1 - 004	Jan-69							โถงลิฟท์ ST2 FL.1
73	FE - C1 - 005								ประตูทางออกหลัง FL.1
74	FE - C2 - 001	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.2
75	FE - C2 - 002								หน้าประตู ST1 FL.2
76	FE - C2 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.2
77	FE - C2 - 004								หน้าประตู ST2 FL.2
78	FE - C3 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.3
79	FE - C3 - 002								หน้าประตู ST1 FL.3
80	FE - C3 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.3
81	FE - C3 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2 FL.3
82	FE - C4 - 001	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.4
83	FE - C4 - 002								หน้าประตู ST1 FL.4
84	FE - C4 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.4
85	FE - C4 - 004								หน้าประตู ST2 FL.4
86	FE - C5 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.5
87	FE - C5 - 002								หน้าประตู ST1 FL.5
88	FE - C5 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.5
89	FE - C5 - 004								หน้าประตู ST2 FL.5
90	FE - C6 - 001	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.6
91	FE - C6 - 002								หน้าประตู ST1 FL.6
92	FE - C6 - 003	Jan-69							ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.6
93	FE - C6 - 004	Jan-69							หน้าประตู ST2 FL.6
94	FE - C7 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.7
95	FE - C7 - 002								หน้าประตู ST1 FL.7
96	FE - C7 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.7
97	FE - C7 - 004								หน้าประตู ST2 FL.7
98	FE - C8 - 001								ทางเดินส่วนกลาง ST1 FL.8
99	FE - C8 - 002								หน้าประตู ST1 FL.8
100	FE - C8 - 003								ทางเดินส่วนกลาง ST2 FL.8
101	FE - C8 - 004								หน้าประตู ST2 FL.8
102	FE - C9 - 001								โถงลิฟท์ ST1 FL.9
รวมทั้งหมด 102 ตัว									

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-072 Rev DD/ 15 Aug 2020

TABLE 1

FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

doi:10.1371/journal.pone.0203586.g002

ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



ลอกท่อ



ล้างทำความสะอาดห้องขยะ



ล้างแทงค์



ล้างแอร์



สูบล้อเกราะ

