

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเหมืองแร่โปแตชไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569**

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป	-จ-
สารบัญตาราง	-ข-
สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-2
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-3
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-3
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.6 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-19
1.7 การดำเนินงานของโครงการ	1-20
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ	3-13
3.3 แผนปฏิบัติการด้านเสียง	3-32
3.4 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	3-39
3.5 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	3-60
3.6 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-62
3.7 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง	3-69
3.8 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	3-70
3.9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	3-74
3.10 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	3-74
3.11 แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ	3-75
3.12 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-76
บทที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569**

สารบัญ -ก-

สารบัญรูป -จ-

สารบัญตาราง -ข-

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-2 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-3 หนังสือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ฯ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า
- ภาคผนวก 1-4 หนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-5 ฎระเบียบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-6 ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และ
เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
- ภาคผนวก 1-7 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก 1-8 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 2 แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ

- ภาคผนวก 2-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ
 - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
 - ค่าความทึบแสง (Opacity)
- ภาคผนวก 2-2 เอกสารเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ
- ภาคผนวก 2-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์
- ภาคผนวก 2-4 บันทึกการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
- ภาคผนวก 2-5 บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิของกองถ่านหิน

ภาคผนวก 3 แผนปฏิบัติการด้านระดับเสียง

- ภาคผนวก 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียง
 - ระดับเสียงโดยทั่วไป
 - ระดับเสียงเรือลากจูง
- ภาคผนวก 3-2 ระยะเวลาการทำงานตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าหรือข้อกำหนดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก 4 แผนปฏิบัติการด้านความสั่นสะเทือน

- ภาคผนวก 4-1 เอกสารการขังน้ำหนักเพื่อควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่
กฎหมายกำหนด

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำแท็บเรือประมงไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569**

สารบัญ -ก-

สารบัญรูป -จ-

สารบัญตาราง -ข-

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 5 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ภาคผนวก 5-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน และตะกอนดิน

- คุณภาพน้ำผิวดิน
- คุณภาพตะกอนดิน

ภาคผนวก 6 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์

ภาคผนวก 6-1 หนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพท่าประจำปี และรายงานการตรวจสอบสภาพความมั่นคง
แข็งแรงของโครงสร้างท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 6-2 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เรื่องการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและ
แม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว

ภาคผนวก 7 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 7-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

ภาคผนวก 8 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง

ภาคผนวก 8-1 บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ

- ปริมาณรถบรรทุกขนส่ง
- ปริมาณเรือเข้าเทียบท่า

ภาคผนวก 8-2 ตัวอย่างเอกสารประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ

ภาคผนวก 8-3 เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก 9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย

ภาคผนวก 9-1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก 9-2 แผนการจัดการของเสียจากเรือ/มาตรการความปลอดภัย การป้องกันและขจัดมลพิษทาง
น้ำเนื่องจากน้ำมัน ถ่านหิน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำเรือ

ภาคผนวก 9-3 บันทึกการตรวจสอบสภาพหน้าท่าเทียบเรือ

ภาคผนวก 10 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย

ภาคผนวก 10-1 บันทึกชนิด ปริมาณ แหล่งกำเนิดของมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

ภาคผนวก 10-2 ตัวอย่างใบเสร็จการจัดเก็บขยะมูลฝอย

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569**

สารบัญ -ก-

สารบัญรูป -จ-

สารบัญตาราง -ข-

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก 11 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคผนวก 11-1 บันทึกข้อร้องเรียน

ภาคผนวก 11-2 ตัวอย่างเอกสารการว่าจ้างคนงานในท้องถิ่น

ภาคผนวก 11-3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก 11-4 เอกสารประกอบกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับประชาชน

ภาคผนวก 12 แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ

ภาคผนวก 12-1 การตรวจสุขภาพพนักงาน

ภาคผนวก 12-2 แผนการประสานงานส่งต่อคนงานที่เจ็บป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลใกล้เคียง

ภาคผนวก 12-3 เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขภาพ

ภาคผนวก 13 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคผนวก 13-1 ผลการติดตามตรวจสอบระดับความร้อน ความเข้มของแสงสว่าง และระดับเสียง

ภาคผนวก 13-2 บันทึกบัญชีสินค้าที่บรรจุทุก ชนิด และปริมาณสินค้า

ภาคผนวก 13-3 บันทึกการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก 13-4 บันทึกการตรวจสอบระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภาคผนวก 13-5 การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

- ผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ภาคผนวก 13-6 เอกสารการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ภาคผนวก 13-7 บันทึกการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

ภาคผนวก 13-8 แผนการจัดการการเกิดอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าล่มทันที

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569**

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป	-จ-
สารบัญตาราง	-ข-
สารบัญรูป	หน้า
รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-4
รูปที่ 1-2 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเทียบเรือก่อนปรับปรุงโครงการ	1-6
รูปที่ 1-3 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเทียบเรือหลังปรับปรุงโครงการ	1-7
รูปที่ 1-4 โครงสร้างของท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยีตามใบอนุญาต	1-9
รูปที่ 1-5 โครงสร้างของท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยีในปัจจุบัน	1-10
รูปที่ 1-6 เส้นทางเดินเรือลำเลียงขนส่งสินค้า	1-13
รูปที่ 1-7 จุดจอดเรือชั่วคราวของโครงการ	1-14
รูปที่ 2-1 แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ	2-30
รูปที่ 2-2 แผนปฏิบัติการด้านเสียง	2-34
รูปที่ 2-3 แผนปฏิบัติการด้านความสั่นสะเทือน	2-35
รูปที่ 2-4 แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ำผิวดิน	2-35
รูปที่ 2-5 แผนปฏิบัติการด้านอุทกพลศาสตร์	2-36
รูปที่ 2-6 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	2-36
รูปที่ 2-7 แผนปฏิบัติการด้านการคมนาคมขนส่ง	2-37
รูปที่ 2-8 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย	2-39
รูปที่ 2-9 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	2-40
รูปที่ 2-10 แผนปฏิบัติการด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	2-40
รูปที่ 2-11 แผนปฏิบัติการด้านการสาธารณสุข และสุขภาพ	2-42
รูปที่ 2-12 แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-43
รูปที่ 3-1 ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในระยะดำเนินโครงการ	3-15
รูปที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันที่ 23-28 เมษายน พ.ศ. 2569 (ฤดูแล้ง)	3-18
รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-26
รูปที่ 3-4 สถานีตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ (Smoke Opacity)	3-31
รูปที่ 3-5 ตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียง ในระยะดำเนินการ	3-33
รูปที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ในระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน พ.ศ. 2569	3-35
รูปที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-37
รูปที่ 3-8 การตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-38
รูปที่ 3-9 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในระยะดำเนินการ	3-41
รูปที่ 3-10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2569 (ฤดูแล้ง)	3-42
รูปที่ 3-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-49
รูปที่ 3-12 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน ในระยะดำเนินการ	3-55
รูปที่ 3-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-57
รูปที่ 3-14 ผลการสำรวจสภาพแนวตลิ่งในแต่ละจุดศึกษา	3-61
รูปที่ 3-15 การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	3-62

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำแท็บเรือประมงไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป	-จ-
สารบัญตาราง	-ข-
สารบัญรูป (ต่อ)	หน้า
รูปที่ 3-16 ผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2569 (ฤดูแล้ง)	3-66
รูปที่ 3-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-67
รูปที่ 3-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-72
รูปที่ 3-19 ตัวอย่างการสำรวจความคิดเห็นของโครงการที่ผ่านมา	3-74
รูปที่ 3-20 การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-77

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการทำเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569**

สารบัญ	-ก-
สารบัญรูป	-จ-
สารบัญตาราง	-ข-
สารบัญตาราง	หน้า
ตารางที่ 1-1 คุณสมบัติทั่วไปของถ่านหินที่ทำการขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือของโครงการ	1-15
ตารางที่ 1-2 แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการฯ ระหว่างเดือน มกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	1-21
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป	2-2
ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	2-5
ตารางที่ 3-1 สรุปหน่วยงานที่ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3-2 สรุปผลการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	3-2
ตารางที่ 3-3 ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-14
ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน พ.ศ. 2569 (ฤดูแล้ง)	3-16
ตารางที่ 3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-24
ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2569 (ฤดูแล้ง)	3-30
ตารางที่ 3-7 ดัชนีและวิธีการตรวจวัดระดับเสียง	3-32
ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน พ.ศ. 2569	3-34
ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-36
ตารางที่ 3-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงของเรือลากจูงที่เข้าเทียบท่า	3-38
ตารางที่ 3-11 ดัชนีและวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-40
ตารางที่ 3-12 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2569 (ฤดูแล้ง)	3-40
ตารางที่ 3-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-48
ตารางที่ 3-14 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2569 (ฤดูแล้ง)	3-54
ตารางที่ 3-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-56
ตารางที่ 3-16 ความกว้างของลำน้ำบริเวณพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการ	3-60
ตารางที่ 3-17 ดัชนีและวิธีการตรวจวัดวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำ	3-62
ตารางที่ 3-18 เกณฑ์ในการพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลาย (H)	3-63
ตารางที่ 3-19 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน้ำของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-65
ตารางที่ 3-20 ผลการบันทึกปริมาณบรรทุกขนส่งสินค้าในพื้นที่โครงการ	3-69
ตารางที่ 3-21 ผลการบันทึกปริมาณเรือเข้าเทียบท่าในพื้นที่โครงการ	3-69
ตารางที่ 3-22 วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-70
ตารางที่ 3-23 ผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-71
ตารางที่ 3-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการในรอบที่ผ่านมา	3-71
ตารางที่ 3-25 บันทึกปริมาณขยะเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569	3-74
ตารางที่ 3-26 จำนวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลคลองสะแก ประจำปี พ.ศ. 2569	3-76
ตารางที่ 3-25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณหน้าท่าเทียบเรือเปรมไทยเอ็นเนอร์ยี เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2569	3-78