

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการบางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1


ตารางที่ 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◉	●	✕	○	◉	●
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย 68	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค 68	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย 69	2	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◉ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

4.2 รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4.2-1 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4.2-2

ตารางที่ 4.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ									
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ							
2) (ต่อ) มลพิษทางอากาศ	4. จัดให้มีที่จอดรถในอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 ซึ่งโครงการออกแบบให้มีแผงไม้เลื้อย บริเวณช่องโถงของชั้นจอดรถชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 ขนาดพื้นที่รวม 341.28 ตารางเมตร โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ต้นจันทร์กระจ่างฟ้าเพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดีซึ่งโครงการไม่ได้นำพื้นที่สีเขียวดังกล่าวมาคิดรวมกับพื้นที่สีเขียวของโครงการแต่อย่างใด <u>มาตรการที่ใกล้เคียง (4.3สุขภาพ -โรกระบบทางเดินหายใจ)</u> 8. จัดให้มีที่จอดรถในอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 ซึ่งโครงการออกแบบให้มีแผงไม้เลื้อย บริเวณช่องโถงของชั้นจอดรถชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6 ขนาดพื้นที่รวม 341.28 ตารางเมตร โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ต้นจันทร์กระจ่างฟ้าเพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดีซึ่งโครงการไม่ได้นำพื้นที่สีเขียวดังกล่าวมาคิดรวมกับพื้นที่สีเขียวของโครงการแต่อย่างใด	การดำเนินการในปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ :โครงการยังไม่มีการจัดทำแผงไม้เลื้อย โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ต้นจันทร์กระจ่างฟ้าเพื่อลดมลพิษจากรถยนต์และเพื่อทัศนียภาพที่ดี บริเวณช่องโถงของชั้นจอดรถบริเวณชั้น 2 -6 ข้อเสนอแนะ - ให้โครงการทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการ ว่าทางโครงการไม่มีการจัดทำแผงไม้เลื้อย โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ต้นจันทร์กระจ่างฟ้าเพื่อลดมลพิษจากรถยนต์ไปยัง กรุงเทพมหานคร (หน่วยงานอนุญาต) ลักษณะต้นไม้ และพื้นที่ผิวใบสำหรับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ <table><tr><td></td><td>แผนภูมิอากาศภายใน (ใบ)</td><td>จำนวนใบปลูก</td></tr><tr><td></td><td>ต้นพันธุ์กระจ่างฟ้าในสวนภายใน บริเวณ อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ</td><td>4*</td><td>55,32 ตร.ม</td></tr></table> ตัวอย่าง แผงไม้เลื้อยบริเวณช่องโถงของชั้นจอดรถชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 6		แผนภูมิอากาศภายใน (ใบ)	จำนวนใบปลูก		ต้นพันธุ์กระจ่างฟ้าในสวนภายใน บริเวณ อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ	4*	55,32 ตร.ม
	แผนภูมิอากาศภายใน (ใบ)	จำนวนใบปลูก							
	ต้นพันธุ์กระจ่างฟ้าในสวนภายใน บริเวณ อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ อาคารจอดรถ	4*	55,32 ตร.ม						