

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.4/14328 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เนินพลับหวาน) (เอกสารแนบ 1) มีมติเห็นชอบโดยแจ้งให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 ภูมิประเทศและ ภูมิस्थฐาน	1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	2. ดูแลต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายต้องปลูกแทนทันที	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา ต้นไม้และพืชคลุมดินต่าง ๆ ภายใน โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงาม อยู่เสมอ	-	 ต้นไม้และพืชคลุมดิน ภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 1
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลาย	1. ดูแลรักษารั้วรอบโครงการและต้นไม้และ พืชคลุมดินที่ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการรวม ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและ สวยงามอยู่เสมอหากพบว่าตายต้องปลูก แทนทันที	โครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลรักษาต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ในโครงการ รวมถึง รื้อรอบพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	 ต้นไม้และพืชคลุมดิน ภายในโครงการ

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 1
1.3 คุณภาพอากาศ	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้ สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น อันเนื่องมาจากการใช้ถนน	โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายกำหนด ความเร็วของรถ ป้ายเตือนต่าง ๆ ภายใน พื้นที่โครงการและจัดทำสัญญาณชะลอ ความเร็วกระจายตามแนวถนน เพื่อลด ความเร็วของการจราจรภายในพื้นที่ โครงการ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  สัญญาณชะลอความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
		โครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลสภาพถนน ภายในพื้นที่โครงการ และดำเนินการติดตั้ง ป้ายกำหนดความเร็วของรถ พร้อมทั้งจัดทำ สัญญาณชะลอความเร็วกระจายตามแนวถนน	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
		เพื่อลดความเร็วของการจราจรภายในพื้นที่ โครงการและป้องกันการพังกระเจาของฝุ่น		ถนนภายในโครงการ  ป้ายจำกัดความเร็ว • เอกสารแบบ 2 รูปที่ 2 รูปที่ 3
3. ปลุกต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพื้นที่ โครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสี่ยง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์		• โครงการได้จัดให้มีการปลูกรักษาด้านไม้ใน โครงการ และติดป้ายเตือน “กรุณาดับ เครื่องยนต์” พร้อมทั้งจัดทำสัญญาณชะลอ ความเร็ว เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสี่ยง ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-	ต้นไม้ภายในโครงการ  ป้ายดับเครื่องยนต์

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				 สัญญาณชะลอความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 1 - รูปที่ 2
	4. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ท รถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ของ อาคารศูนย์ชุมชน เพื่อลดผลกระทบจาก ควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” ภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-	 ป้ายดับเครื่องยนต์ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2
	5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมง	โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายหยุดบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้สัญจร เกิดความระมัดระวังมากขึ้น ในบริเวณทาง แยกต่าง ๆ ภายในโครงการ	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	เร่งด่วน เพื่อลดการระบายนเสียทาง อากาศจากการจราจร			ป้ายหยุด เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
1.4 เสียงและความ สั่นสะเทือน	1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีเสียงดัง ในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.)	โครงการไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน	-	 ป้ายงดใช้เสียง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	2. ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงในพื้นที่โครงการเพื่อ มีให้บริเวณผู้ที่พักอาศัยในโครงการรวมถึง พื้นที่ใกล้เคียง	โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้าย “งดใช้เสียง” ไว้ภายในพื้นที่โครงการ	-	 ป้ายงดใช้เสียง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรในช่วงเร่งด่วนบริเวณ ทางเข้า-ออก โครงการที่ติดกับถนนหนอง ไม้แก่น	โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายหยุดและ สร้างสัญญาณชะลอความเร็ว เพื่อให้ผู้สัญจร ชะลอความเร็วในการขับขีบริเวณทางแยก และทางเข้า-ออกของโครงการ	-	 ป้ายหยุด  สัญญาณชะลอความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2
1.5 ทรัพยากรน้ำ	1. ควบคุมคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยกำหนดค่า BOD ออกไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามค่ามาตรฐานคุณภาพ น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มี ประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 4

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพ บนบก	1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ ลดผลกระทบทรัพยากรด้านกายภาพ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ	บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีทรัพยากร ทางชีวภาพทั้งบนบกและในน้ำที่หายาก มีความสำคัญต่อระบบนิเวศหรือ ใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้น จึงคาดว่าจะการดำเนิน โครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มี นัยสำคัญต่อทรัพยากรทางชีวภาพ แต่อย่างใด	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพ ในน้ำ	1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/ ลดผลกระทบทรัพยากรด้านกายภาพ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ		-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ ที่ดิน	1. กำหนดให้การก่อสร้างอาคารในโครงการที่ ไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม แผนผังบริเวณโครงการที่ได้ออกแบบไว้ 2. ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุ โครงการ ทั้งนี้ต้องไม่มีการก่อสร้างใด ๆ เพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปนาไว้	- หากมีการก่อสร้างอาคารภายในโครงการ จะดำเนินการที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแผนผังบริเวณ โครงการที่ได้ออกแบบไว้ - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีและ สวยงามอยู่เสมอ	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.2 การใช้น้ำ				ต้นไม้และพืชคลุมดิน ภายในโครงการ ● เอกสารแนบ 2 รูปที่ 1
	1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดประกาศเชิญชวน เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ	● โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	-	 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ● เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบ เส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	● การเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ดูแล โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบดูแล ระบบเส้นท่อประปา ของโครงการให้อยู่ใน สภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสีย น้ำโดยเปล่าประโยชน์และป้องกันการ ปนเปื้อนของน้ำประปา	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ให้มีระบบสูบน้ำภายในโครงการ โดยไม่ดึง น้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบ หรือเพิ่มแรงดันน้ำ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อท่อ ประปามาใช้ในโครงการใช้วิธีปล่อยให้ไหล เข้ามาด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจาก โครงการน้อยที่สุด	โครงการมีท่อสูงจำนวน 2 แห่ง สำหรับ สูบลำน้ำประปาภายในโครงการ เพื่อให้ ชุมชนที่ใช้ได้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด	-	 ระบบสูบน้ำ ภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 6
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับ บ้านพักอาศัยทุกแปลง โรงเรียนอนุบาล และศูนย์ชุมชน โดยสามารถบำบัดน้ำเสีย จนมีค่า BOD ออกไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ ลิตร 2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิด Fixed Film Aeration ที่ออกแบบรองรับน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย บ่อสูบ บ่อเติมอากาศชนิดมี ตัวกลางยึดเกาะ ถึงตกตะกอน และถังเก็บ ตะกอน	- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ขั้นต้นสำหรับบ้านพักอาศัยทุกแปลง โรงเรียนอนุบาล และศูนย์ชุมชน - การเคหะแห่งชาติกำหนดและออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสีย ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการ บำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทางการกำหนด	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย  มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัด น้ำเสีย

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4
3. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและ บ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้ สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลา อันรวดเร็ว		ทางโครงการได้มีการจัดหาและสำรอง ชิ้นส่วนที่เสียหาย แต่ทางการเคหะแห่งชาติ ได้จัดให้มีฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งด่วน เมื่อระบบ บำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์ในระบบบำบัด น้ำเสียชำรุดหรือใช้งานไม่ได้	จัดหาชิ้นส่วนสำรองของระบบ บำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ซ่อมแซม ให้ระบบบำบัดสามารถทำงาน ตามปกติ	-
4. ให้วิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิค ที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุง คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มี ประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา		โครงการได้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่าง เทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและ ปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ได้ ประจำที่โครงการ	-	-
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ การทำงานทั่ว ๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความ เสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไข ทันที		โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ประสิทธิภาพและสภาพการของระบบ บำบัดน้ำเสีย หากพบว่าการเกิดปัญหาจะ ดำเนินการแก้ไขทันที	-	-
6. ให้ผู้ตะกอนส่วนเกินจากถังเก็บตะกอน ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุก 5 เดือน และเลือกสูบน้ำในระบบตามช่วงเวลา 10.00-11.00 นาฬิกา		โครงการจะดำเนินการสูบน้ำจากตะกอนออก จากบ่อตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธี ที่เหมาะสม	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	7. ในกรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เสียห้ามระบายน้ำเสียออกจากโครงการ โดยเด็ดขาด จะต้องเร่งซ่อมแซมให้ การได้	ทางโครงการไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย ที่ยังไม่ผ่านการบำบัดออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ	-	-
	8. ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัด น้ำเสียและให้จัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	โครงการดำเนินการติดตั้งมิเตอร์การใช้ ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย และจะจัดทำ บันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมเสมอ	-	 มิเตอร์ไฟฟ้าระบบบำบัด น้ำเสีย เอกสารแบบ 2 รูปที่ 4
	9. ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้ อยู่เสมอ กรณีชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา อันรวดเร็ว	โครงการได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแล บำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้ อยู่เสมอ	-	-
	10. ทุกครั้งที่จะติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทางภาคเหนือแห่งชาติโดย สช. (สำนักงานดูแลชุมชน) จะเชิญให้น้ำของ ชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน	ทางโครงการยังไม่มีกรณีการเชิญผู้นำชุมชน โดยรอบและหน่วยงาน เข้ามาสังเกตการณ์ ระหว่างการเดินทางตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	และหน่วยงานอนุญาตเข้ามาสังเกตการณ์ ระหว่างติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม			
	11. รับข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติตามการเพื่อนำประยุกต์ และหรือกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม	หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติตาม การทางโครงการจะ นำไปประยุกต์และกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์นั้น ๆ ตามความเหมาะสม	-	-
	12. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการบ้านเอื้อ อาทร โดยประสานงานผ่านสำนักงานคณะ ชุมชน (สช.) เป็นผู้ดูแลและให้บริการผู้พัก อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ระบบบำบัด น้ำเสียอีกชั้นหนึ่ง	การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดอบรม การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือก เข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-
	13. จัดทำคู่มืออย่างง่ายในการดูแลระบบบำบัด น้ำเสีย โดยเก็บไว้ประจำห้องช่างของ โครงการเพื่อใช้ศึกษาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่าง ประสิทธิภาพตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ เช่น	โครงการได้มีการจัดทำคู่มืออย่างง่าย ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะเก็บ ไว้ประจำห้องช่างของโครงการเพื่อให้ผู้ดูแล ระบบบำบัดให้ศึกษาได้ตลอดเวลา	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- รายการบันทึกประจำวันที่ต้องทำการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสังเกตการณ์ทำงานที่ผิดปกติของระบบบำบัดน้ำเสีย - การสังเกตสี กลิ่น ตะกอนลอย ที่ถือว่าผิดปกติ ซึ่งสื่อความหมายว่าระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
14. จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ที่รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น ประจำ และทุกครั้งที่มีพนักงานใหม่		โครงการได้มีการจัดฝึกอบรมเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการที่รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ และทุกครั้งที่มีพนักงานใหม่	-	-
15. จัดให้มีลานกำจัดของเสีย (Aerosol) จากระบบบำบัดจากน้ำเสีย พื้นที่ 60 ตารางเมตร โดยมีท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC) แบบเจาะรูโดยรอบเดินท่อ ใต้พื้นดินบริเวณพื้นที่สีเขียว		โครงการมีลานกำจัดของเสีย (Aerosol) จากระบบบำบัดจากน้ำเสีย ตามข้อกำหนดในมาตรการ	-	 ป้ายลานกำจัดของเสีย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 4

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	16. จัดให้มีลานกำจัดก๊าซมีเทน ขนาดพื้นที่ 468 ตารางเมตร โดยเดินท่อนำก๊าซจาก ระบบบำบัดน้ำเสียไปรอบ ๆ พื้นที่ส่วนบริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสีย โดยท่อนำก๊าซใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เกรดมาตรฐาน 10 มิลลิเมตร ทุกระยะ 15 เซนติเมตร ให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินปิดปากท่อด้วย ตาข่ายและโคลน	โครงการมีลานกำจัดก๊าซมีเทน ตาม ข้อกำหนดในมาตรการ	-	 ป้ายลานกำจัดมีเทน เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4
	17. ทำสัญลักษณ์ พร้อมป้ายบอก "ลานกำจัด ก๊าซมีเทน ห้ามสูบบุหรี่บริเวณนี้" ให้ทราบ ตำแหน่งแนวท่อนำก๊าซมีเทนจากระบบ บำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัดยังลานกำจัดก๊าซ มีเทน เพื่อแจ้งให้ผู้เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณ รอบ ๆ บ่อบำบัดน้ำเสียทราบ และป้องกัน มิให้คนงานมีการจุดจะบริเวณนี้ซึ่งอาจ เกิดก๊าซมีเทนรั่วไหลได้	โครงการมีการจัดทำสัญลักษณ์พร้อมป้าย บอก "ลานกำจัดก๊าซมีเทน" แต่ยังไม่มี ติดตั้งป้าย ลานกำจัดมีเทน ห้ามสูบบุหรี่ บริเวณนี้	-	 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การระบายน้ำ และ การป้องกันน้ำท่วม	1. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก โครงการด้วยอัตราไม่เกินช่วงก่อนพัฒนา โครงการในอัตรา 1.04 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที โดยควบคุมด้วยช่องเปิดที่บ่อพักน้ำ สุดท้าย โดยช่องเปิดความกว้าง 0.8 เมตร ความสูง 0.5 เมตร น้ำได้ 1.5 เมตร มีอัตรา การระบายน้ำผ่านช่องเปิดด้วยอัตรา 0.13 ลูกบาศก์เมตร/วินาที	• การเคาะแหล่งขงกักเก็บและออกแบบ บ่อหน่วงน้ำ โดยควบคุมอัตราการระบาย น้ำให้มีค่าไม่เกินกว่าอัตราการระบายน้ำ ก่อนมีโครงการ	-	 บ่อหน่วงน้ำ • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4
	2. ติดตั้งตะแกรงดักขยะในบ่อพักน้ำทั้ง สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยเก็บขยะออกจากบ่อพักน้ำสุดท้าย ทุกสัปดาห์	• โครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะในบ่อ พักน้ำทั้งสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บขยะ ออกจากบ่อพักน้ำสุดท้ายทุกสัปดาห์	-	
	3. ทำความสะอาดขุดลอก บ่อหน่วงน้ำ บ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ ทุก ๆ 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้า ฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง	• โครงการจะดำเนินการทำความสะอาด ขุดลอกบ่อหน่วงน้ำ บ่อพักน้ำ และท่อ ระบายน้ำภายในโครงการทุก ๆ 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง	• ขุดลอกบ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันตะกอน ทับถมหรือขยะกีดขวางเส้นทาง น้ำไหล	 บ่อหน่วงน้ำ • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. ให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่ว ๆ ไปภายในโครงการ	โครงการจัดเตรียมพนักงานดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่ว ๆ ไปภายในโครงการให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	-	-
	5. ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ” บริเวณบ่อหนองน้ำซึ่งเป็นบ่อเปิด เพื่อเตือนให้ผู้พบเห็นระมัดระวัง และดูแลสภาพรั้วรอบบริเวณบ่อหนองน้ำให้อยู่สภาพดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเด็กมุด/แทรกเข้ารั้วที่เสียหายลงเล่นน้ำ	โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงน้ำ” บริเวณบ่อหนองน้ำซึ่งเป็นบ่อเปิด เพื่อเตือนให้ผู้พบเห็นระมัดระวัง และดูแลสภาพรั้วรอบบริเวณบ่อหนองน้ำให้อยู่สภาพดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเด็กมุด/แทรกเข้ารั้วที่เสียหายลงเล่นน้ำ	-	 ป้ายเตือน  - รั้วบริเวณบ่อหนองน้ำ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 4 - รูปที่ 7

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.5 การจัดการมูลฝอย	1. รณรงค์ให้ผู้ที่ก่อมลพิษในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศเอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2. ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับบ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 85 จุด กระจายตามแปลงพักอาศัย ประมาณ 15 แปลง/จุด จุดละ 3 ถึง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้และ มูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร ถังรองรับ มูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร ถังรองรับ มูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร และถัง รองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร	- โครงการรณรงค์ให้ผู้ที่ก่อมลพิษในโครงการ มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลด ปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด - โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย อย่างเพียงพอและมีการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำเข้าสู่โรงพักขยะที่ถูกสุขลักษณะ	-	 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ มูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 8
			-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 9

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ให้มีห้องพักมูลฝอยรวม พร้อมติดตั้งไฟ ส่องสว่าง โดยภายในห้องพักมูลฝอย แบ่งเป็น - ส่วนพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 45 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ มูลฝอยย่อยสลายในอัตรา 13.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นาน 3.4 วัน หรือประมาณ 3 วัน - ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 21 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ มูลฝอยรีไซเคิลในอัตรา 6.13 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ได้นาน 3.4 วัน หรือประมาณ 3 วัน - ส่วนพักมูลฝอยอันตรายขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยอันตรายในอัตรา 0.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นาน 9.8 วัน หรือประมาณ 9 วัน	• ปัจจุบันไม่มีการใช้งานห้องพักมูลฝอยรวม แล้ว โดยทางเทศบาลจะดำเนินการเข้าเก็บ ขนมูลฝอยภายในโครงการทุกวัน เพื่อไม่ให้ มีมูลฝอยตกค้าง		  ห้องพักมูลฝอยรวม  ป้ายแสดงเวลาเก็บขน มูลฝอย • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- ส่วนพื้นที่ปลูกฝังทั่วทั้งขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปในอัตรา 0.61 ลูกบาศก์เมตร/วันได้นาน 9.8 วัน หรือประมาณ 9 วัน			
	4. ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้าง ห้องพักมูลฝอยรวม และน้ำชะมูลฝอยเข้า ไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ	โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการ ล้างห้องพักมูลฝอยรวม และน้ำชะมูลฝอย เข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ	-	-
	5. ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อไม่ให้รั่วซึมกับชุมชนมูลฝอยมาเก็บขนได้ สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน	โครงการดำเนินการประสานการประชาสัมพันธ์แก่ ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ให้รวบรวม มูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำ มัดปากถุง ให้แน่น เพื่อไม่ให้รั่วซึมกับชุมชนมูลฝอย มาเก็บขนได้สะดวก	-	 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ  การจัดการมูลฝอย

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8 รูปที่ 9
	6. ให้มีที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยไว้บริเวณใกล้เคียงกับห้องพักมูลฝอยและไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขยะมูลฝอยและไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว	โครงการจัดให้มีที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยไว้บริเวณใกล้เคียงกับห้องพักมูลฝอยและไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขยะมูลฝอยและไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว	-	 - ป้ายเวลาเก็บขยะ - เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	7. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถที่เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ	-	 - รถเก็บขยะมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	8. ให้เขียนสภาพภูมิประเทศหรือใช้สถิติเกอร์หรือ สกรีนติดไว้ข้างถังรองรับมูลฝอยประจำ จุดต่าง ๆ ในโครงการ	โครงการสกรีนดินได้ใช้ถังรองรับมูลฝอย ประจำจุดต่าง ๆ ในโครงการ	-	 - ถังรองรับมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 9
	9. รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุดไปยังห้องพัก มูลฝอยรวม แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไม้ขายกับผู้นับซื้อและ ยังเป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะ นำไปกำจัด	โครงการมีการรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุด ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมแยกมูลฝอยที่ สามารถนำไปใช้ได้ (Recycle) ได้แก่ โลหะพลาสติกกระดาษขวดแก้ว ไม้ขายกับ ผู้นับซื้อและยังเป็นการช่วยลดปริมาณ มูลฝอยที่จะนำไปกำจัด	-	 - ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 8
	10. เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนของ หมู่บ้าน ให้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานดูแล ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน โดยต้องเก็บ ขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแต่ละจุด ภายในหมู่บ้านไปยังบริเวณห้องพักมูลฝอย	โครงการได้มีการดำเนินการจัดจ้างพนักงาน ดูแลทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักขยะ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	11. ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบห้องพัก มูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกิน ความสามารถในการรองรับ หากมีการ ตกค้างต้องรีบแจ้งให้เทศบาลเมืองหนอง ปรือเข้ามาเก็บขน	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มี มูลฝอยตกค้างอยู่เสมอ	-	 เจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักขยะ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	12. ให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง หลังจากรถ เก็บมูลฝอยเข้ามาเก็บขนแล้ว	โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยดูแล ทำความสะอาดบริเวณจุดพักมูลฝอยรวม ทุกครั้ง หลังจากรถเก็บมูลฝอยเข้ามา เก็บขนแล้ว	-	-
	13. หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน ต้องล้าง ทำความสะอาดภาชนะรถเข็นและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่	โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาด สะอาดทุกครั้ง หลังการเก็บขนมูลฝอยใน แต่ละวัน	-	-

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	14. ส่งเสริมมาตรการให้ผู้พักอาศัยทุกหน่วย ทำการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยให้ถูกประเภท ทุกครั้ง เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตราย โดยการจัดป้าย ในบริเวณที่รองรับมูลฝอยที่ศูนย์ชุมชน ลานค้าชุมชน และแจกเป็นเอกสารแผ่นพับ ให้ผู้อยู่อาศัยทุกหน่วยตระหนักถึงความ สำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการคัดแยก ดังกล่าว เพื่อทราบและปฏิบัติตาม	โครงการได้มีการส่งเสริมมาตรการให้ผู้พักอาศัยทุกหน่วย ทำการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยให้ถูกประเภททุกครั้ง		  ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ มูลฝอย เอกสารแบบ 2 รูปที่ 8
	15. จัดให้มีพนักงานคอยเดินตรวจสอบให้มี การปิดฝาลังรองรับมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ ให้สนิททุกแห่ง โดยทำการตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้งในช่วงเช้า และเย็น	โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยเดินตรวจสอบให้มีการปิดฝาลังรองรับมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ ให้สนิท	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	16. สำหรับมูลฝอยอันตรายภายในโครงการ มีมาตรการในการจัดการเพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบ ดังนี้ - คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอย ทั่วไป โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้พักอาศัยทราบเกี่ยวกับจุดทิ้งมูลฝอย อันตราย - จัดให้มีห้องพักมูลฝอยอันตรายพื้นที่ 4 ตารางเมตร ปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร และมีป้ายเตือน “มูลฝอยอันตราย” ซึ่งสามารถรวบรวม มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการจัดทำป้ายแสดงรายละเอียด ประเภทมูลฝอยอันตราย และจัด ตำแหน่งถังมูลฝอยอันตรายไม่ให้ติดกับ พื้นที่จัดบริการสาธารณะชุมชนหรือ โรงเรียนอนุบาล เพื่อป้องกันผลกระทบ กับพื้นที่จัดบริการสาธารณะชุมชนหรือ โรงเรียนอนุบาล - หากมีปริมาณมูลฝอยอันตรายมากพอ ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังเทศบาล เมืองหนองปรือมาเก็บขน หากเทศบาล ไม่มีศักยภาพเพียงพอ จะให้บริษัท เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตขนส่งและกำจัด มูลฝอยอันตรายจากหน่วยงานราชการ	โครงการได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอย อันตรายให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด	-	 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	เข้ามาเก็บขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัด อย่างถูกวิธี			
	17. ให้ปลูกต้นไม้เป็น Buffer Zone รอบที่พัก มูลฝอยรวมเพื่อป้องกันผลกระทบด้าน สุขภาพ เพื่อบดบังสายตาและทัศนียภาพ ที่ไม่เหมาะสม	โครงการมีการปลูกต้นไม้เป็น Buffer Zone รอบที่พักมูลฝอยรวม เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อบดบังสายตา และทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม	-	 ต้นไม้ภายในโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 1
	18. ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ 3R คือ Reduced (ลดการใช้) / Reused (ใช้ซ้ำ) / Recycle (นำไปผ่าน กลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ภายใโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ - จัดให้มีการอบรม หรือติดป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรู้จักมูลฝอย แต่ละประเภท - รณรงค์ให้ลูกบ้านคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ลงในถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทที่ จัดไว้ ทั้งนี้ มูลฝอยที่สามารถขายได้ให้	โครงการได้มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม มาตรการ 3R คือ Reduced (ลดการใช้) / Reused (ใช้ซ้ำ) / Recycle (นำไปผ่าน กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการ	-	 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ มูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 8

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน	ลูกบ้านรวบรวมขายทุกสัปดาห์ โดยทางโครงการประสานให้ผู้รับซื้อของ เก่า/มูลฝอยที่ Reuse/ขายได้มารับซื้อ/ บริจาคทุกสัปดาห์ในวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ โดยเลือกจุดรับซื้อไว้ที่อาคาร ศูนย์ชุมชน - รายได้จากการขายมูลฝอยที่สามารถ Reuse/Recycle ได้ตามที่กล่าวมา ข้างต้น นำมาเป็นรายจ่ายในการจัด ประชุม/จัดเลี้ยงปีใหม่/วันเด็ก/งานลอย กระทง/สงกรานต์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใน แต่ละหน่วยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังกล่าว ขณะเดียวกันจะเห็นผลจาก รายได้เหล่านั้นและมีการคัดแยกมูลฝอย มากขึ้น	โครงการมีการณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใน โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด ไฟเบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัด ไฟ	-	 บอร์ดประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึง สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ตามมาตรฐานชนิดประหยัดพลังงาน และมี อายุการใช้งานยาวนาน	โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในพื้นที่ ส่วนกลางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ ถูกต้องตามมาตรฐานชนิดประหยัดพลังงาน	-	 หม้อแปลงไฟฟ้า  - ตัวควบคุมระบบไฟฟ้า - เอกสารแบบ 2 รูปที่ 11
	3. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าใน พื้นที่ส่วนกลางในโครงการให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ	โครงการมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และ สายไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางในโครงการให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	4. ให้โครงการดำเนินการตามมาตรการ อนุรักษ์พลังงานในส่วนที่โครงการต้อง ปฏิบัติ ดังนี้	โครงการได้จัดให้มีการดำเนินการตาม มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนพื้นที่ โครงการอย่างเคร่งครัด เช่น การเลือกใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดพลังงาน การติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ารวมถึง	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและ สวิตช์ต่าง ๆ ภายในโครงการเป็น รุ่นประหยัดพลังงาน - เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ เบอร์ 5 และใช้หลอดไฟฟลูออโร ประหยัดไฟ - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ ส่วนกลางของโครงการให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ - ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึง สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามมาตรฐาน - การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภค ในโครงการ ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ชนิดประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้ งานยาวนาน - ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการ ประหยัดไฟฟ้าร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ พลังงานอื่น ๆ ให้กับผู้พักอาศัยและ พนักงานของโครงการด้วยวิธีการ ประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน โครงการ	สายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม มาตรฐาน		ไฟส่องสว่าง • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 12

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.7 การคมนาคมขนส่ง/ การจราจร	1. ให้มีที่จอดรถยนต์บริเวณอาคารศูนย์ชุมชน จำนวน 9 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับ ผู้พิการ 2 คัน	โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์บริเวณ อาคารศูนย์ชุมชน พื้นที่ส่วนกลางและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยจอดรถ ภายในบ้านพักของตนเอง จำนวน 1 คัน	-	 อาคารศูนย์ชุมชน 04-06-2025  ที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง 04-06-2025 เอกสารแนบ 2 รูปที่ 13
	2. ให้มีป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกหลัก ของโครงการด้านที่ติดกับถนนหนองไม้แก่น โดยให้ตำแหน่งของป้อมยามห่างจาก ปากทางเข้า-ออกโครงการเป็น ระยะทาง 40 เมตร และบริเวณหัวท้าย ของสวนสาธารณะที่ตัดผ่านในพื้นที่ โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและ	โครงการจัดให้มีป้อมยาม และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณทาง เข้า - ออกหลักของโครงการด้านที่ติดกับ ถนนหนองไม้แก่นโดยให้ตำแหน่งของ ป้อมยามห่างจากปากทางเข้า-ออก	-	 ป้อมรักษาความปลอดภัย 04-06-2025 เอกสารแนบ 2 รูปที่ 14

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ดูแลความเรียบร้อย/ความปลอดภัยให้แก่ ผู้พักอาศัยในโครงการเป็นหลัก			
	3. ให้มีทางเข้า-ออก จากถนนสาธารณะที่ตัด ผ่านพื้นที่โครงการเพียง 3 จุดภายใน บริเวณ โครงการเดินรถ 2 ทิศทาง ยกเว้น บริเวณ ทางเข้าและทางออกบริเวณลานค้าชุมชน และทางเข้า-ออกแปลงพักอาศัยด้านทิศ เหนือของบ่อน้ำมันให้เดินรถทิศทางเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ จุดที่ให้เดินรถเข้าทางเดียวให้ยกเลิกคัน ชะลอความเร็วที่จัดไว้เดิม ส่วนจุดที่เดินรถ ขาออก (ทิศทางเดียว) ให้คงคันชะลอ ความเร็วไว้เพื่อความปลอดภัยของรถที่จะ วิ่งออก	โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกจากถนน สาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่แปลงโครงการ เพียง 3 จุดภายในโครงการเดินรถ 2 ทิศทาง ยกเว้น บริเวณทางเข้าและ ทางออกบริเวณลานค้าชุมชนและทาง เข้า-ออกแปลงพักอาศัยด้านทิศเหนือ ของบ่อน้ำมันให้เดินรถทิศทางเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ จุดที่ให้เดินรถเข้าทางเดียวให้ยกเลิกคัน ชะลอความเร็วที่จัดไว้เดิมส่วนจุดที่เดินรถ ขาออก (ทิศทางเดียว) ให้คงคันชะลอ ความเร็วไว้เพื่อความปลอดภัยของรถที่จะ วิ่งออก	-	 ป้ายทางเข้า  ป้ายทางออก เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	4. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 3 แห่ง ที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะที่ผ่านเข้ามา ในพื้นที่โครงการ ให้มีคันชะลอความเร็ว เพื่อลดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออก ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมติดตั้ง ไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณนี้	โครงการจัดให้มีบริเวณทางเข้า-ออก โครงการทั้ง 3 แห่ง ที่เชื่อมต่อกับถนน สาธารณะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่โครงการ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิด บริเวณนี้	-	

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				ป้ายทางเข้า  ป้ายทางออก เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	5. แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ติดถนน สาธารณะที่ตัดผ่านเข้ามาในโครงการให้ จัดทำเป็นแนวรั้วกึ่งโปร่งกึ่งที่ปลอดแนว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจทุก 1 ชั่วโมง ปลอดแนวถนน สาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ รวมถึง ถนนภายในโครงการ หากพบเหตุผิดสังเกต ให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยบริเวณหัวท้ายของถนนสาธารณะ ให้สกัดรถหรือคนแปลกหน้า เพื่อหยุดตรวจ พร้อมแจ้งสายด่วน 191 หรือสถานีตำรวจ ในท้องที่เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อให้เข้า มาร่วมสอบสวนอีกทางหนึ่งพื้นที่	ทางโครงการมีแนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ ติดถนนสาธารณะที่ตัดผ่านเข้ามาใน โครงการให้จัดทำเป็นแนวรั้วกึ่งโปร่งกึ่งที่ ปลอดแนว	-	 แนวเขตพื้นที่โครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 16

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
6. จัดให้มีป้ายกำหนดให้ใช้ความเร็วของรถที่ วิ่งผ่านถนนสาธารณะช่วงผ่านเข้ามาใน พื้นที่โครงการไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อให้มีระยะเบรคที่ปลอดภัยเมื่อถึงทาง แยกเข้าโครงการแต่ละจุด	โครงการได้จัดให้มีป้ายกำหนดความเร็ว ให้ใช้ความเร็วของรถที่วิ่งผ่านถนน สาธารณะช่วงผ่านเข้ามาในพื้นที่โครงการ ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อให้มีระยะ เบรคที่ปลอดภัยเมื่อถึงทางแยกเข้า โครงการแต่ละจุด	ทางโครงการมีการประสานงานกับเทศบาล เมืองเข้า-ออกโครงการบริเวณถนนหนองไม้ แก่นโดยติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทาง เข้า-ออกโครงการ อย่างน้อย 100 เมตร	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2
7. ประสานงานกับเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อขอติดตั้งป้ายเตือนทางเข้า-ออก โครงการ บริเวณถนนหนองไม้แก่น โดยติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางเข้า-ออก โครงการอย่างน้อย 100 เมตร	-	-	-	 ป้ายข้อโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 17

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	8. จัดให้มีป้ายบอกให้ทราบเส้นทางเข้าสู่ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เป็นพลับพลา) จากบริเวณถนนสุขุมวิท ก่อนแยกเข้าสู่ถนนหนองไม้แก่น จำนวน 2 จุด คือ บริเวณถนนสุขุมวิทก่อนแยกเข้าสู่ ซอยเนินพลับพลาและบริเวณวัดสุทธาวาส ก่อนแยกเข้าถนนหนองไม้แก่น	ทางโครงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการบริเวณ ถนนสุขุมวิทบริเวณทางออกหลักและ ทางออกรอง เพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ เส้นทางเข้าสู่โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เนินพลับพลา)	-	 ป้ายชื่อโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 17
	9. ในช่วงเร่งด่วนจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่เชื่อมต่อกับถนนหนองไม้แก่น เพื่อให้ การจราจรคล่องตัวขึ้น ลดปัญหาการจราจร ติดขัดสะสมบริเวณถนนสาธารณะ	เนื่องจากถนนบริเวณด้านหน้าโครงการเป็น ถนนที่ไม่ได้มีการจราจรหนาแน่น และเป็น พื้นที่ชุมชนที่ผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความ ระมัดระวังและใช้ความเร็วต่ำอยู่แล้ว จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อให้ การจราจรคล่องตัวขึ้นและลด ปัญหาการจราจรติดขัดสะสม บริเวณถนนสาธารณะ	-
	10. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ คอยตรวจสอบ ไม่ให้มีสิ่งขวางกั้นที่ขัดขวางทัศนวิสัย การมองเห็นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ เพื่อคอยตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งขวางกั้น ที่จะบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ	-	 ณด้านหน้าโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 15

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	11. ให้การเคหะแห่งชาติประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาติดตั้งศาลารอรถโดยสาร จุดจอดรถสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณด้านหน้าโครงการที่ติดกับถนนหนองไม้แก่น (ทิศเหนือของทางเข้าออกโครงการ) รวมถึงสัญญาณไฟกระพริบและทางม้าลาย พร้อมจัดให้มีไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการใช้บริการสาธารณะ	โครงการได้มีศาลารอรถโดยสาร จุดจอดรถสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมจัดให้มีไฟส่องสว่างรวมถึงสัญญาณไฟกระพริบและทางม้าลาย	-	 บริการขนส่งสาธารณะ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 18
	12. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการ ทราบถึงรถบริการสาธารณะและรถบริการร่วมเอกชนที่วิ่งผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการ (เมื่อมีรถดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) พร้อมติดป้ายเชิญชวนให้ผู้พักอาศัยในโครงการเลือกใช้บริการรถสาธารณะดังกล่าว เพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยติดตั้งไว้บริเวณอาคารศูนย์ชุมชน	โครงการได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงรถบริการสาธารณะและรถบริการร่วมเอกชนที่วิ่งผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	 ป้ายประชาสัมพันธ์ บริการสาธารณะ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 18

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	13. ให้มีป้ายชี้ถนน ป้ายสัญญาณจราจรทุก ซอยและมีคันชะลอความเร็ว ทุกมุมเลี้ยว เพื่อลดความเร็วของรถบริเวณที่เชื่อมกับ ถนนสาธารณะทุกแห่ง	โครงการจัดให้มีป้ายชี้ถนนป้ายสัญญาณ จราจรทุกซอยและมีคันชะลอความเร็ว ทุกมุมเลี้ยวเพื่อลดความเร็วของรถ บริเวณที่เชื่อมกับถนนสาธารณะทุกแห่ง	-	 ป้ายทางแยก  ลีนูนชะลอความเร็ว • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	14. ให้มีพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณข้างห้องพัก มูลฝอยรวม สำหรับให้รถเก็บขนมูลฝอยเข้า มาเก็บขน เพื่อความสะดวกในการเข้าเก็บ ขนมูลฝอย พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและ ป้ายบอกช่วงเวลาที่จะเข้ามาเก็บขน	โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถชั่วคราว บริเวณข้างห้องพักมูลฝอยรวมสำหรับให้รถ เก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขนเพื่อความสะดวก สะดวกในการเข้าเก็บขนมูลฝอยพร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่างและป้ายบอกช่วงเวลา ที่รถจะเข้ามาเก็บขน	-	 รถเก็บขนขยะมูลฝอย

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				 ป้ายเวลาเก็บขยะ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 9 - รูปที่ 10
	15.ให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และจำกัดความเร็วบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	โครงการกำหนดให้รถที่วิ่งเข้ามาใช้บริการในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและจำกัดความเร็วบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	16. ไม่เปิดกั้นเส้นทางสัญจรของถนนสาธารณะ ที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ	โครงการไม่เปิดกั้นเส้นทางสัญจรของถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ	-	 ถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 15
	17. ดูแลสภาพถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบซ่อมแซมทันที โดยโครงการร่วมสนับสนุนงบประมาณหรือกำลังคน	โครงการดูแลสภาพถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบซ่อมแซมทันที โดยโครงการร่วมสนับสนุนงบประมาณหรือกำลังคน	-	-
	18. กำหนดทางม้าลายบริเวณถนนภายในโครงการ บริเวณที่ตรงกับทางเข้า-ออกโรงเรียนอนุบาล	ยังไม่มีการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลจึงไม่มีทางม้าลาย	-	-
	19. ติดตั้งป้ายเตือน “เขตโรงเรียนระวังเด็ก” โดยติดตั้งก่อนถึงโรงเรียนอนุบาล 2 จุด	โครงการไม่มีการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล จึงยังไม่มีการติดตั้งป้ายเตือน “เขตโรงเรียนระวังเด็ก”	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	20. ในช่วงเร่งด่วน (ก่อนเข้าเรียนและหลัง เลิกเรียน) จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาล	โครงการไม่มีการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล จึงยังไม่มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาล	-	-
	21. จัดให้มีไฟส่องสว่างริมถนนภายในพื้นที่ โครงการ	โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างริมถนนภายใน พื้นที่โครงการ	-	 ไฟส่องสว่าง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 12
	22. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบริมถนนบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ โดยประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปัจจุบันโครงการไม่มีสัญญาณไฟกระพริบ ริมถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบริมถนนบริเวณทางเข้า- ออกโครงการ	-
	23. กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ขวางบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างแปลงที่จะใช้ สำหรับเป็นพื้นที่กลับรถ - ขอความร่วมมือจากลูกบ้าน ไม่ให้นำรถ มาจอดหรือนำสิ่งอื่นใดมาวางไว้บริเวณ พื้นที่ว่างระหว่างแปลง หากฝ่าฝืนจะมี บทปรับ 500 บาท เงินที่ได้จากค่าปรับนี้	โครงการมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ผู้ที่อาศัยภายในโครงการทราบเกี่ยวกับการกีดขวางบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างแปลงที่จะ ใช้สำหรับเป็นพื้นที่กลับรถ	-	 พื้นที่ว่างสำหรับกลับรถ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ให้นำเข้ากองกลางของหมู่บ้าน สำหรับ บำรุงระบบสาธารณูปโภคต่อไป - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามา ตรวจ บริเวณพื้นที่ว่างระหว่างแปลง อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ในช่วงเช้า กลางวันและช่วงเย็น - ติดป้ายห้ามจอดรถไว้บริเวณพื้นที่ว่าง ระหว่างแปลงโดยใช้ข้อความ “ใช้สำหรับ กลับรถ ห้ามจอดรถ” หากฝ่าฝืนจะมี บทปรับ 500 บาท เงินที่ได้จากค่าปรับนี้ ให้นำเข้ากองกลางของหมู่บ้านสำหรับ บำรุงระบบสาธารณูปโภคต่อไป			 ประชาชนพื้นที่ เสี่ยงตามสาย • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 1 รูปที่ 5
	24. มาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณปากซอย หนองไม้แก่น 15 ที่บรรจบกับถนนหนองไม้ แก่น - ประสานกับเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อปิดหัวมุมถนนช่วงบริเวณจากถนน หนองไม้แก่นที่เลี้ยวเข้าซอยหนองไม้แก่น 15 โดยอาจตั้งป้ายตำแหน่งศาลพระภูมิ เข้าไปในระยะเวลาที่ปลอดภัยมากขึ้น - ประสานกับเทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อ ติดตั้งกระจกนูนบริเวณหัวมุมซอยหนอง ไม้แก่น 15 เพื่อให้รถที่วิ่งออกจากซอย	• โครงการได้ดำเนินการทำปาดหัวมุมถนน บริเวณเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยในการจราจรมากยิ่งขึ้น	-	 ถนนบริเวณด้านหน้า โครงการ • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 15

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.8 อากาศ	มองเห็นไม่เกิน 15 เมตรหรือรั้วผ่านบริเวณถนนมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น 1. ให้นำน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) กระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ จำนวน 9 จุด โดยติดตั้งบนทางเท้าริมถนนภายในโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งได้มาตรฐานและความเพียงพอตามข้อกำหนดบางส่วนภูมิภาคสุขภาพฯ เป็นผู้กำหนด 2. ให้มีการซ่อมอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์ และผู้พักอาศัย โดยขอความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งจะมีการซ่อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) กระจายตามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยติดตั้งบนทางเท้าริมถนนภายในโครงการให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด - โครงการดำเนินการซ่อมแซมอพยพหนีไฟ แต่ทางโครงการมีการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ - ทางโครงการยังไม่มีเกิดเพลิงไหม้ หากมีแจ้งข่าวให้ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเสียงตามสาย	-	 หัวจ่ายน้ำดับเพลิง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 19
			-	

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	4. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้พักอาศัย มาไว้ยังจุดรวมพลของแต่ละพื้นที่และ ประสานกับตำรวจท้องที่และสถานีดับเพลิง ในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามา เคลียร์พื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติการณ์เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้	โครงการจะดำเนินการประสานกับตำรวจ ท้องที่และสถานีดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบ และใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการณ์เพื่อระงับ เหตุเพลิงไหม้ โดยทางโครงการได้ติดป้าย เบอร์โทรฉุกเฉินภายในโครงการให้ผู้พัก อาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	  เบอร์โทรฉุกเฉิน เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	5. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและ เคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดิน ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ	ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเจ้าหน้าที่คอย อำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ให้ รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โครงการ	จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเคลียร์พื้นที่ ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทาง เข้า-ออกพื้นที่โครงการโครงการได้ โดยสะดวก	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำคนเจ็บส่ง โรงพยาบาล			
6.	ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามา อำนวยความสะดวกและดำเนินงานได้อย่าง รวดเร็ว	โครงการมีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/ กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและ ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว	-	-
7.	ให้มีจุดรวมพลรวม จำนวน 6 จุด สำหรับ พื้นที่แต่ละโซน ดังนี้ - จุดรวมพล 1 พื้นที่ 384 ตารางเมตร คิดพื้นที่สำหรับคนเข้าไปยืนได้ 192 ตารางเมตร สำหรับแปลงพักอาศัย 124 หลัง คิดเป็นจำนวนผู้พักอาศัย 620 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.31 ตารางเมตร/คน - จุดรวมพล 2 พื้นที่ 533 ตารางเมตร คิดพื้นที่สำหรับคนเข้าไปยืนได้ 266.5 ตารางเมตร สำหรับแปลงพักอาศัย 161 หลัง คิดเป็นจำนวนผู้พักอาศัย 805 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.33 ตารางเมตร/คน - จุดรวมพล 3 พื้นที่ 3,813.4 ตารางเมตร คิดพื้นที่สำหรับคนเข้าไปยืนได้ 1,906.70 ตารางเมตร สำหรับแปลงพักอาศัย 455 หลัง คิดเป็นจำนวนผู้พักอาศัย 2,275 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.84 ตาราง เมตร/คน	โครงการมีจุดรวมพลรวมจำนวน 6 จุด สำหรับพื้นที่แต่ละโซนตามที่นำเสนอ	-	 - จุดรวมพล - เอกสารแนบ 2 รูปที่ 19

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- จุดรวมพล 4 พื้นที่ 435.50 ตารางเมตร คิดพื้นที่สำหรับคนเข้าไปยืนได้ 217.75 ตารางเมตร สำหรับแปลงพัก อาศัย 172 หลัง คิดเป็นจำนวนผู้พัก อาศัย 860 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.25 ตารางเมตร/คน - จุดรวมพล 5 พื้นที่ 585.60 ตารางเมตร คิดพื้นที่สำหรับคนเข้าไปยืนได้ 292.80 ตารางเมตร สำหรับแปลงพัก อาศัย 159 หลัง คิดเป็นจำนวนผู้พัก อาศัย 795 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.37 ตารางเมตร/คน - จุดรวมพล 6 พื้นที่ 1,098.50 ตาราง เมตร คิดพื้นที่สำหรับคนเข้าไปยืนได้ 549.25 ตารางเมตร สำหรับแปลงพัก อาศัย 199 หลัง คิดเป็นจำนวนผู้พัก อาศัย 995 คน และโรงเรียนอนุบาล 110 คน รวมทั้งสิ้น 1,105 คน คิดเป็น สัดส่วน 0.50 ตารางเมตร/คน			

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	8. ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ของโครงการอย่าง เคร่งครัด ทั้งให้มีการบันทึกเหตุขัดข้อง ต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในสถานการณ์ จริงได้อย่างทั่วถึง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ โครงการทำหน้าที่ดังกล่าว	โครงการจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบและ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุเพลิง ไหม้ของโครงการ และจัดให้มีการ บันทึกเหตุขัดข้องต่าง ๆ เพื่อนำมา ปรับปรุงแก้ไขในสถานการณ์จริงได้ อย่างทั่วถึง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ โครงการทำหน้าที่ดังกล่าว	 ป้ายประชาสัมพันธ์ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 5
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ	1. ให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดช่วงระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ผู้จัดการนิติบุคคลฯ ติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน	โครงการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแล รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความ เสียหาย / เดือดร้อนจากการดำเนิน โครงการและได้ติดตามจ่ายรายละเอียด โครงการ	-	 รายละเอียดโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 20

แบบ ต.ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ให้มีกิจกรรมร่วมภายในโครงการเพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสทำความรู้จัก และกัน และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกัน อาทิทำบุญร่วมในงานเทศกาลงานปีใหม่ หรือกิจกรรมในวันเด็กสงกรานต์ลอย กระทง เป็นต้น	โครงการมีกิจกรรมร่วมภายในโครงการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสทำความรู้จัก ซึ่งกันและกันและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี	-	 กิจกรรมภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 21
	3. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	-	-
4.1.1 มาตรการ ด้านคุณภาพ อากาศ	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	โครงการมีการจำกัด ความเร็วของรถยนต์ ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดัง ของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้า ทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ ให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่น อันเนื่องมาจากการใช้ถนน	โครงการมีการดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่ โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน	-	 - ถนนภายในโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3
	3. ปลุกต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพื้นที่ โครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควันเสีย ฝุ่นละอองและความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	โครงการมีการปลุกต้นไม้ทรงสูงและ ใบหนาในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบ จากควันเสียฝุ่นละอองและความร้อนที่ เกิดจากรถยนต์	-	 - ต้นไม้ภายในโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 1
	4. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่ จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสีย และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	โครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับ เครื่องยนต์ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์เพื่อลดผลกระทบจาก ควันเสียและความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				ป้ายดับเครื่องยนต์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกโดยเฉพาะช่วง เร่งด่วน เพื่อลดการระบายนมลสารทาง อากาศจากการจราจร	โครงการมีการจัดระบบการจราจรภายใน โครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร ภายนอก แต่ยังไม่มีความที่อำนวยความสะดวก สะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโดยเฉพาะ ช่วงเร่งด่วนเพื่อลดการระบายนมลสารทาง อากาศจากการจราจร	-	-
4.1.2 มาตรการ ด้านเสียงดังรบกวน	1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีเสียงดัง ในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.)	โครงการไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.)	-	 ป้ายงดใช้เสียง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	2. ติดตั้งป้ายดักเสียงสูงในพื้นที่โครงการเพื่อมิ ให้รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ ใกล้เคียง	โครงการมีการติดตั้งป้ายดักเสียงสูงใน พื้นที่โครงการเพื่อมิให้รบกวนผู้พักอาศัยใน โครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ให้รถวิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	โครงการมีการกำหนดให้รถวิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงเพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า - ออกโครงการกำหนดให้มีป้าย 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	 - ป้ายจำกัดความเร็ว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2
	4. ให้มีป้าย “ห้ามสารถรยนต์วิ่ง” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถโครงการ	โครงการจัดให้มีป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ	-	 - ป้ายดับเครื่องยนต์ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรในช่วงเร่งด่วนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่ติดกับถนนหนองไม้แก่น	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรในช่วงเร่งด่วนบริเวณทางเข้า – ออกโครงการที่ติดกับถนนหนองไม้แก่น	-	 - ถนนภายในโครงการ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 3
4.1.3 มาตรการ ด้านน้ำใช้	1. ประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจให้ผู้ใช้ น้ำอย่างประหยัด โดยติดประกาศเชิญชวน เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ	โครงการมีการประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจให้ผู้ใช้ น้ำอย่างประหยัดโดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ	-	 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 5
	2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	โครงการมีการตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.1.4 ด้านการ ระบายน้ำ	3. ให้มีระบบสูบน้ำภายในโครงการ โดยไม่ดึง น้ำเข้ามาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบ หรือเพิ่มแรงดันน้ำ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อท่อ ประปามาใช้ในโครงการใช้วิธีปล่อยให้ไหล เข้ามาด้วยแรงดันปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับผลกระทบจาก โครงการน้อยที่สุด	โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ำภายใน โครงการโดยไม่ดึงน้ำเข้ามาจากท่อประปา โดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน้ำ ทั้งนี้ การเชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการใช้ วิธีปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดันปกติของ ท่อจ่ายประปาเพื่อให้ชุมชนท้ายน้ำได้รับ ผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด	-	-
	1. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก โครงการ ด้วยอัตราไม่เกินช่วงก่อนพัฒนา โครงการในอัตรา 1.04 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที โดยควบคุมด้วยช่องเปิด ที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ โดยช่องเปิดความ กว้าง 0.8 เมตร ความสูง 0.5 เมตร น้ำได้ 1.5 เมตร มีอัตราการระบายน้ำผ่าน ช่องเปิดด้วยอัตรา 0.13 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที		-	 บ่อหน่วงน้ำ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	2. ติดตั้งตะแกรงดักขยะในบ่อพักน้ำทั้ง สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย เก็บขยะออกจากบ่อพักน้ำสุดท้ายทุก สัปดาห์	การติดตั้งตะแกรงดักขยะในบ่อพักน้ำทั้ง สุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บขยะ ออกจากบ่อพักน้ำสุดท้ายทุกสัปดาห์	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ทำความสะอาดชุดลอกป้องกันน้ำ ป้องกันน้ำ และท่อระบายน้ำภายในโครงการ ทุก ๆ 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดู ฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง	โครงการมีการทำความสะอาดชุดลอก ป้องกันน้ำ ป้องกันน้ำ และท่อระบายน้ำ ภายในโครงการทุก ๆ 6 เดือน โดยเฉพาะ ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลัง ฤดูฝน 1 ครั้ง	-	-
	4. ให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาด บริเวณถนน และบริเวณทั่ว ๆ ไป ภายในโครงการ	โครงการจัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำ ความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่ว ๆ ไปภายในโครงการ	-	 ถนนภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3
4.1.5 ด้านการ จัดการมูลฝอย	1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการ คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณ มูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการจัด ประกาศเอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยก ประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ด ประชาสัมพันธ์	โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใน โครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศเอกสารรณรงค์เผยแพร่ การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ด ประชาสัมพันธ์	-	 ป้ายรณรงค์คัดแยก ขยะมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับบ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 85 จุด กระจายตามแปลงพัก อาศัยประมาณ 15 แปลง/จุด จุดละ 3 ถึง แบ่งเป็นถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้และ มูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร ถังรองรับมูล ฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร ถังรองรับมูล ฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร และถัง รองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร	โครงการไม่มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับ บ้านแต่จะมีถังรองรับมูลฝอยภายใน โครงการให้แก่ผู้พักอาศัย	-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9
	3. ให้มีห้องพักมูลฝอยรวมพร้อมติดตั้ง ไฟส่องสว่างโดยภายในห้องพักมูลฝอย แบ่งเป็น - ส่วนพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็น ปริมาตรเก็บกัก 45 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายในอัตรา 13.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นาน 30 วัน หรือประมาณ 3 วัน - ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 21 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ มูลฝอยรีไซเคิลในอัตรา 6.13 ลูกบาศก์	โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมพร้อม ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยภายในห้องพัก มูลฝอย	-	 ห้องพักมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	เมตร/วัน ได้นาน 3.4 วัน หรือประมาณ 3 วัน - ส่วนพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ มูลฝอยอันตรายในอัตรา 0.61 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ได้นาน 9.8 วัน หรือประมาณ 9 วัน - ส่วนพักมูลฝอยทั่วไป ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ มูลฝอยทั่วไปในอัตรา 0.61 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ได้นาน 9.8 วัน หรือประมาณ 9 วัน			
	4. ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้าง ห้องพักมูลฝอยรวม และน้ำชะมูลฝอยเข้า ไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	• โครงการจัดให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย จากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมและน้ำชะ มูลฝอยเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของโครงการ	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5. ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อมิให้รบกวนกลิ่นเหม็นมูลฝอยมาเก็บขนได้ สะดวก และใช้เวลาเก็บขนไม่นาน	โครงการจัดให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่วเพื่อมิให้รบกวนกลิ่นเหม็นมูลฝอยมาเก็บขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน	-	 - ถังรองรับขยะมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 9
	6. ให้มีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยไว้บริเวณ ใกล้เคียงกับห้องพักมูลฝอยและไฟส่อง สว่าง พร้อมติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขน มูลฝอยและไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว	โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างโดยภายในห้องพักมูลฝอย	-	 - ห้องพักมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 10
	7. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้าน การจราจร แก้อักรถบรรทุกที่เข้ามามี ขนมูลฝอยในโครงการ	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านด้านการจราจรแก้อักรถบรรทุกที่เข้ามามีขนมูลฝอยในโครงการ	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	8. ให้เขียนฉลากพิมพ์ หรือใช้สติ๊กเกอร์ หรือสกรีนติดไว้ข้างถังรองรับมูลฝอยประจำ จุดต่าง ๆ ในโครงการ	โครงการมีการสกรีนบอกประเภทขยะไว้ ข้างถังรับรองมูลฝอย	-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9
	9. ให้ผู้ทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุด ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม แยกมูลฝอยที่ สามารถนำไปใช้ได้ (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไม้ กับผู้นับถือ และยังเป็นกรช่วยเหลือปริมาณ มูลฝอยที่จะนำไปกำจัด	โครงการจัดให้ผู้ทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอย จากแต่ละจุดไปยังห้องพักมูลฝอยรวมแยก มูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้ (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไม้ ขยายกับผู้รับซื้อและยังเป็นการช่วยลด ปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด	-	 เจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักขยะ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	10. ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบห้องพัก มูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกิน ความสามารถในการรองรับ หากมีการ ตกค้าง ต้องรีบแจ้งให้เทศบาลเมืองหนอง ปรือเข้ามาเก็บขน	โครงการมีเจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบ ห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง เกินความสามารถในการรองรับหากมีหนอง ปรือเข้ามาเก็บขน	-	

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักขยะ ● เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	11. ให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง หลังจากที่รถ เก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว	● โครงการมีพนักงานคอยทำความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจาก ที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว	-	-
	12. หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้าง ทำความสะอาดภาชนะ รถเข็นและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่	● หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันมีการ ล้างทำความสะอาดภาชนะรถเข็นและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่	-	-
4.1.6 การจราจร	1. ให้มีป้ายบอกและเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยประจำบริเวณทางเข้า-ออกหลัก ของโครงการด้านที่ติดกับถนนหนองไม้แก่น โดยให้ตำแหน่งของป้ายบอกห่างจากปาก ทางเข้า-ออกโครงการเป็นระยะทาง 40 เมตร และบริเวณหัวท้ายของถนน สาธารณะที่ตัดผ่านในพื้นที่โครงการ เพื่อ อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย เรียบร้อย/ความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัย ในโครงการเป็นหลัก	● โครงการมีป้ายบอกบริเวณทางเข้า-ออก หลักของโครงการ พร้อมตั้งติดตั้งป้ายหยุด บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความ ระมัดระวัง	-	 ข้อริ้งรักษาความปลอดภัย ● เอกสารแนบ 2 รูปที่ 14

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ให้มีทางเข้า-ออก จากถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการเพียง 3 จุด ภายในโครงการเดินทาง 2 ทิศทาง ยกเว้น บริเวณทางเข้าและทางออกบริเวณลานค้าชุมชน และทางเข้า-ออกแปลงพักอาศัยด้านทิศเหนือของบ่อหนองน้ำให้เดินรถทิศทางเดียวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้จุดที่เดินรถเข้าทางเดียวให้ยกเลิกคันชะลอความเร็วที่จัดไว้เดิมส่วนจุดที่เดินรถขาออก (ทิศทางเดียว) ให้คงคันชะลอความเร็วไว้เพื่อความปลอดภัยของรถที่จะวิ่งออก	โครงการมีทางเข้า-ออกจากถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการเพียง 3 จุด ภายในโครงการเดินทาง 2 ทิศทาง ยกเว้น บริเวณทางเข้าและทางออกบริเวณลานค้าชุมชน และทางเข้า-ออกแปลงพักอาศัยด้านทิศเหนือของบ่อหนองน้ำให้เดินรถทิศทางเดียวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้จุดที่เดินรถเข้าทางเดียวให้ยกเลิกคันชะลอความเร็วที่จัดไว้เดิมส่วนจุดที่เดินรถขาออก (ทิศทางเดียว) ให้คงคันชะลอความเร็วไว้เพื่อความปลอดภัยของรถที่จะวิ่งออก	-	 ป้ายจราจร เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	3. บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทั้ง 3 แห่งที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่โครงการให้มีคันชะลอความเร็วเพื่อลดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณนี้	มีบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทั้ง 3 แห่งที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่โครงการให้มีคันชะลอความเร็วเพื่อลดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณนี้	-	 ป้ายจราจร “หยุด” เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. แนวเขตพื้นที่โครงการด้านที่ดินและ สาธารณูปโภคที่ตัดผ่านเข้ามาในโครงการ ให้จัดทำเป็นแนวรั้วกึ่งโปร่งกึ่งทึบ ตลอดแนวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยออกตรวจทุก 1 ชั่วโมง ตลอดแนวถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่ โครงการ รวมถึงถนนภายในโครงการหาก พบเหตุผิดสังเกตให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหัว ท้ายของถนนสาธารณะให้สกัดรถหรือคน แปลกหน้าเพื่อหยุดตรวจพร้อมแจ้งสาย ด่วน 191 หรือสถานีตำรวจในท้องที่ เทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อให้เข้าร่วม สอบสวนอีกทางหนึ่งทันที	โครงการมีแนวรั้วกึ่งโปร่งกึ่งทึบตลอดแนวเขต พื้นที่โครงการด้านที่ดินถนนสาธารณะ ที่ตัดผ่านเข้ามาในโครงการ โดยโครงการ ดำเนินการติดเบอร์โทรฉุกเฉินไว้บริเวณ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยออกตรวจทุก 1 ชั่วโมง ตลอดแนว พร้อมทั้งประสานงาน สถานีตำรวจในท้องที่หากพบเหตุ ผิดสังเกต	ภาพเขตพื้นที่โครงการ - เอกสารแนบ 2 รูปที่ 16 เบอร์โทรฉุกเฉิน - เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	5. จัดให้มีป้ายกำหนดให้ใช้ความเร็วให้ใช้ ความเร็วของรถที่วิ่งผ่านถนนสาธารณะ ช่วงผ่านเข้ามาในพื้นที่โครงการไม่เกิน 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อให้มีระยะเบรก ที่ปลอดภัยเมื่อถึงทางแยกเข้าโครงการ แต่ละจุด	โครงการมีป้ายกำหนดให้ใช้ความเร็วให้ใช้ ความเร็วของรถที่วิ่งผ่านถนนสาธารณะ ช่วงผ่านเข้ามาในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อให้มีระยะเบรก ที่ปลอดภัยเมื่อถึงทางแยกเข้าโครงการ แต่ละจุด	-	

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	6. ประสานงานกับเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อขอติดตั้งป้ายเตือนทางเข้า-ออก โครงการบริเวณถนนหนองไม้แก่น โดยติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางเข้า-ออก โครงการอย่างน้อย 100 เมตร	โครงการมีการประสานงานกับเทศบาล เมืองหนองปรือเพื่อขอติดตั้งป้ายเตือน ทางเข้า-ออกโครงการบริเวณถนนหนองไม้ แก่นโดยติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทาง เข้า-ออกโครงการอย่างน้อย 100 เมตร	-	 ป้ายข้อโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 17
	7. จัดให้มีป้ายบอกให้ทราบเส้นทางเข้าสู่ โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เนินพลับหวาน) จากบริเวณถนนสุขุมวิท ก่อนแยกเข้าสู่ถนนหนองไม้แก่น จำนวน 2 จุด คือ บริเวณถนนสุขุมวิทก่อนแยก เข้าสู่ซอยเนินพลับหวาน และบริเวณวัด สุทธาวาสก่อนแยกเข้าถนนหนองไม้แก่น	โครงการมีการติดตั้งป้ายบอกให้ทราบ เส้นทางเข้าสู่โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เนินพลับหวาน) จากบริเวณ ตามมาตรการ	-	 ป้ายข้อโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 17

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	8. ในช่วงเร่งด่วนจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่เชื่อมต่อกับถนนหนองไม้แก่นเพื่อให้ การจราจรคล่องตัวขึ้น ลดปัญหาการจราจร ติดขัดสะสมบริเวณถนนสาธารณะ	โครงการจะดำเนินการประสานกับตำรวจ ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้า มาเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกกับ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อกับ ถนนหนองไม้แก่นในช่วงเร่งด่วนเพื่อให้ การจราจรคล่องตัวขึ้น	ประสานงานขอให้ตำรวจท้องที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกบริเวณบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	-
	9. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการคอยตรวจสอบไม่ให้มี สิ่งขวางกั้นที่จะบดบังทัศนวิสัยการมองเห็น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ			-
	10. ให้การเคหะแห่งชาติประสานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้มาติดตั้งศาลา รอรถโดยสาร จุดจอดรถสาธารณะ รถจักรยานยนต์รับจ้าง บริเวณด้านหน้า โครงการที่ติดกับถนนหนองไม้แก่น (ทิศเหนือของทางเข้า-ออกโครงการ) รวมถึงสัญญาณไฟกระพริบ และทางม้าลาย พร้อมจัดให้มีไฟส่องสว่างในบริเวณ ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยในโครงการในการใช้ รถบริการสาธารณะ	โครงการมีการให้การเคหะแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มา ติดตั้งศาลารอรถโดยสารจุดจอดรถ สาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณ ด้านหน้าโครงการที่ พร้อมจัดให้มีไฟส่อง สว่างในบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวก	-	 บริการขนส่งสาธารณะ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 18

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	11. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ในโครงการทราบถึงบริการสาธารณะ และรณบริการร่วมเอกชนที่วิ่งผ่านบริเวณ ด้านหน้าโครงการ (เมื่อมีรถวิ่ง เรียบร้อยแล้ว) พร้อมติดป้ายเชิญชวนให้ผู้ พักอาศัยในโครงการเลือกใช้บริการรถ สาธารณะดังกล่าว เพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยติดตั้งไว้บริเวณ อาคารศูนย์ชุมชน	โครงการมีการป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงบริการสาธารณะและรณบริการร่วมเอกชนที่วิ่งผ่านบริเวณด้านหน้าโครงการ (เมื่อมีรถวิ่งเรียบร้อยแล้ว) พร้อมติดป้ายเชิญชวนให้ผู้พักอาศัยในโครงการเลือกใช้บริการรถสาธารณะดังกล่าวเพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยติดตั้งไว้บริเวณอาคารศูนย์ชุมชน	-	 ป้ายประชาสัมพันธ์ รถบริการสาธารณะ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 18
	12. ไม่ปิดกั้นเส้นทางสัญจรของถนนสาธารณะ ที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ	โครงการไม่ปิดกั้นเส้นทางสัญจรของถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการ	-	-
	13. ดูแลสภาพถนนสาธารณะที่ตัดผ่าน พื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากชำรุดต้องประสานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบซ่อมแซมทันที โดยโครงการร่วม สนับสนุนงบประมาณหรือกำลังคน	โครงการมีการดูแลสภาพถนนสาธารณะที่ตัดผ่านพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุดต้องประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบซ่อมแซมทันที โดยโครงการร่วมสนับสนุนงบประมาณหรือกำลังคน	-	 ถนนภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	14. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ โดยประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โครงการมีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณบริเวณทางเข้า-ออกโครงการโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-
	15. มาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณปากซอย หนองไม้แก่น 15 ที่บรรจบกับถนนหนองไม้ แก่น - ประสานกับเทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อ ปิดหัวมุมถนนช่วงบริเวณจากถนน หนองไม้แก่นที่สี่แยกเข้าซอยหนองไม้แก่น 15 โดยอาจต้องย้ายตำแหน่งศาลพระภูมิ เข้าไปในระยะที่ปลอดภัยมากขึ้น - ประสานกับเทศบาลเมืองหนองปรือเพื่อ ติดตั้งกระจกบริเวณหัวมุมซอยหนอง ไม้แก่น 15 เพื่อให้รถที่วิ่งออกจากซอย หนองไม้แก่น 15 มองเห็นรถที่วิ่งผ่าน บริเวณถนนหนองไม้แก่นได้ชัดเจนขึ้น	โครงการมีมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณปากซอยหนองไม้แก่น 15 ที่บรรจบกับถนนหนองไม้แก่น โดยย้ายตำแหน่งศาลพระภูมิเข้าไปในระยะที่ปลอดภัยมากขึ้น แต่ไม่มีการติดตั้งกระจกบริเวณหัวมุมซอยหนองไม้แก่น 15	-	
4.1.7 การอพยพ และความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	1. ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย ภายในโครงการ	ทางโครงการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. จัดทำประจําป้อมบริเวณทางเข้า-ออก โครงการตลอด 24 ชั่วโมง			 กล้องวงจรปิด (CCTV) ● เอกสารแนบ 2 รูปที่ 22
4.1.8 มาตรการลด ความแออัดของ ชุมชน	1. กำหนดให้การก่อสร้างบ้านในโครงการ ที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแผนผังบริเวณโครงการที่ได้ออกแบบไว้	● โครงการมีการกำหนดให้การก่อสร้างบ้าน ในโครงการที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องตามแผนผังบริเวณโครงการที่ได้ ออกแบบไว้	-	
	2. จัดตั้งผู้ร่วมชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ของหมู่บ้าน เพื่อดูแลปัญหา สุขภาพของลูกบ้าน	● มีการจัดตั้งผู้ร่วมชุมชนดูแลคณะกรรมการ ชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อดูแลปัญหาสุขภาพ ของลูกบ้าน	-	
4.2 ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	1. ร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนหรือ หน่วยงานในพื้นที่เมื่อมีโอกาสตามความ เหมาะสม	● โครงการร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกับ ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่เมื่อมีโอกาส ตามความเหมาะสม	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.3 สาธารณสุข	1. ติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และโรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ในบริเวณบอร์เดอร์พาสพื้นที่ภายใน หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยใน โครงการได้ปฏิบัติตามที่ถูกต้อง เพื่อป้องกัน หรือบรรเทาโรคต่าง ๆ ดังกล่าว	โครงการมีการติดป้ายประกาศให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคและโรคระบาดต่าง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด อหิวาตกโรค ท้องร่วง ในบริเวณบอร์เดอร์พาสพื้นที่ ภายในหมู่บ้านเพื่อให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย ในโครงการได้ปฏิบัติตามที่ถูกต้องเพื่อ ป้องกันหรือบรรเทาโรคต่าง ๆ	-	 • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
4.4 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	1. จัดการดูแลรักษากระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ อาทิระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใช้ มูลฝอย ท่อน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือ เจ้าหน้าที่ประจำดูแลอย่างเป็นระบบ	2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่พิกุลมูลฝอย ระบบบำบัด น้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และท่อระบายน้ำรวม ให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ นำโรค	-	-
	1. จัดการดูแลรักษากระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ อาทิระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำใช้ มูลฝอย ท่อน้ำ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือ เจ้าหน้าที่ประจำดูแลอย่างเป็นระบบ	• โครงการมีการจัดการดูแลรักษากระ บบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิระบบบำบัดน้ำ เสีย น้ำใช้มูลฝอยท่อน้ำ ฯลฯ โดยให้ แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจำดูแล	-	-
	2. กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เก็บขน มูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกัน อันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท	• โครงการกำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ เก็บขนมูลฝอยและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.5 ความปลอดภัย สาธารณะ	ฉุกเฉินอย่าง ฟ้าผ่าดับจู่ๆ โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตราย		
	1. ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการ 2. จัดยามประจำป้อมบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 3. ให้การเคหะแห่งชาติจัดอบรมโครงการบ้านตำรวจ ให้กับผู้ที่อาศัยในโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อาศัยนำความรู้ที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	● ทางโครงการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	● เอกสารแนบ 2 รูปที่ 22 กล้องวงจรปิด (CCTV) ● เอกสารแนบ 2 รูปที่ 22	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4.6 ทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ	1. ให้มีพื้นที่สีเขียว 6,847 ตารางเมตร คิดเป็น สัดส่วน 1.06 ตารางเมตร/คน	มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บางส่วนไปเป็น สนามเด็กเล่น และ สนามกีฬา จึงเหลือ พื้นที่สีเขียว 6,134 ตร.ม. โดยปัจจุบัน บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลจัดทำพื้นที่ สีเขียว เมื่อนำมาคิดรวมโครงการจึงมีพื้นที่ สีเขียวเพียงพอตามที่กำหนด	-	 - พื้นที่สีเขียว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 1
	2. ควบคุมดูแลบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบ ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้	ควบคุมดูแลบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบ ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้	-	
	3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพ ดีและสวยงามอยู่เสมอ	ทางโครงการมีการดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายใน โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ		 - พื้นที่สีเขียว - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 1

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. ก่อนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เดือน ให้ปรับปรุงดินในพื้นที่ โครงการบริเวณที่จะจัดสวน เพื่อเตรียม ปลูกต้นไม้ในช่วงเปิดดำเนินการ	ก่อนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เดือน ทางโครงการมีการปรับปรุงบำรุง ดินในพื้นที่โครงการบริเวณที่จะจัดสวนเพื่อ เตรียมปลูกต้นไม้ในช่วงเปิดดำเนินการ	-	
	5. ดูแลต้นไม้โครงการโดยต้องตัดกิ่งทรงพุ่ม ของต้นไม้ เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปใน ทิศทางที่ต้องการ โดยไม่เลล้ำเข้าไปใน ที่ดินบุคคลอื่น โดยตัดแต่งกิ่งอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม ตามชนิดพันธุ์และเพิ่มการเจริญเติบโต ตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอทุก 7 วัน และรดน้ำทุกวัน ๆ ละครั้ง ถ้าปลูก ใหม่ควรรด 2-3 วันต่อครั้ง (ฤดูร้อน)	โครงการมีการดูแลต้นไม้โดยต้องตัดกิ่งทรง พุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไป ในทิศทางที่ต้องการโดยไม่เลล้ำเข้าไปใน ที่ดินบุคคลอื่นโดยตัดแต่งกิ่ง อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	-	  พื้นที่สีเขียว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 1

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
5. ผลกระทบด้านสุขภาพ				
5.1 เสียงดังจาก การจราจร	1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีเสียงดัง ในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.)	โครงการไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน	-	 ป้ายงดใช้เสียง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	2. ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง	โครงการมีการติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังใน พื้นที่โครงการ	-	 ป้ายงดใช้เสียง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. ให้รถวิ่งในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”	โครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	4. ให้มีป้าย “ห้ามสารถรยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	โครงการติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	-	 ป้ายดับเครื่องยนต์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเร่งด่วนบริเวณทางเข้า-ออก โครงการที่ติดกับถนนหนองไม้แก่น	โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายหยุดและสร้างสัญญาณชะลอความเร็ว เพื่อให้ผู้สัญจรชะลอความเร็วในการขับบริเวณทางแยกและทางเข้า-ออกของโครงการ	-	

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				ป้ายหยุด  ต้นทุเรียนจะลดความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
5.2 ผู้เฝ้าระวังจาก ควัน มลพิษจากรถยนต์ ที่วิ่งเข้า-ออก โครงการ	1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยบริเวณ ด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ กำหนดให้ ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง”	โครงการมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง”	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้ สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น อันเนื่องมาจากการใช้ถนน	โครงการมีการดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่ โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้ง กระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน	-	 ถนนภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3
	3. ปลุกต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพื้นที่ โครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสีย ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	โครงการมีการปลุกต้นไม้ทรงสูงและใบหนา ในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียฝุ่นละอองและความร้อนที่เกิดจาก รถยนต์	-	 ต้นไม้ภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 1
	4. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ห้ามสตาร์ท รถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์ของ อาคารศูนย์ชุมชน เพื่อลดผลกระทบจาก ควัน เสีย และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์	โครงการมีการติดป้าย “จอดรถยนต์ดับ เครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ของ อาคารศูนย์ชุมชน	-	

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				ป้ายับเครื่องยนต์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะช่วงโมง เร่งด่วน เพื่อลดการระบายนมลสารทาง อากาศจากการจราจร	มีการจัดระบบการจราจรภายในโครงการ ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก	-	
5.3 น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับ บ้านพักอาศัยทุกแปลง โรงเรียนอนุบาล และอาคารศูนย์ชุมชน โดยสามารถบำบัด น้ำเสียจนมีค่า BOD ออกไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ลิตร	โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ขั้นต้นสำหรับบ้านพักอาศัยทุกแปลง โรงเรียนอนุบาลและอาคารศูนย์ชุมชน โดยสามารถบำบัดน้ำเสียจนมีค่า BOD ออกไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/ลิตร	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิด Fixed Film Aeration ที่ออกแบบรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย บ่อสูบบ่อเติมอากาศชนิดมีตัวกลายชนิดมีตะกอน ถึงตกตะกอน และถึงเก็บตะกอน	โครงการมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิด Fixed Film Aeration ที่ออกแบบรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย บ่อสูบบ่อเติมอากาศชนิดมีตัวกลายชนิดมีตะกอน ถึงตกตะกอน และถึงเก็บตะกอน	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4
	3. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายและบ่อยครั้งของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว	ยังไม่มีการจัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหาย แต่ทางการเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งด่วน เมื่อระบบบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ ในกรณีเสียหายเล็กน้อย ฝ่ายดังกล่าวจะลงพื้นที่ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ แต่กรณีที่พบว่ามีความเสียหายมากจะสำรวจและประเมินราคาพร้อมจัดทำงบประมาณในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	
	4. ให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญได้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา	โครงการมีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญได้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพที่อยู่ตลอดเวลา	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
		ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ได้ ประจำที่โครงการ		
	5. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ การทำงานทั่ว ๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความ เสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไข ทันที	โครงการดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	6. ให้ผู้ตะกอนส่วนเกินจากถังเก็บตะกอน ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุก 5 เดือน และเลือกสูบน้ำวันธรรมดาช่วงเวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา	โครงการไม่มีการสูบน้ำตะกอนส่วนเกินจากถัง เก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	-
	7. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เสียหายระบบบำบัดน้ำเสียออกจากโครงการ โดยเด็ดขาด จะต้องเร่งซ่อมแซมให้ ใช้งานได้	โครงการไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียที่ยัง ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่สาธารณะ สาธารณะ	-	-
	8. ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัด น้ำเสีย และให้จัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้า ของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	โครงการมีการติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้า ในระบบบำบัดน้ำเสียและให้จัดทำบันทึก การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียรวม	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				มีเตอร์ไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแบบ 2 รูปที่ 4
	9. ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือและ เครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้การได้ดี อยู่เสมอ กรณีชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลา อันรวดเร็ว	โครงการมีการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอกรณีชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว	-	-
	10. ทุกครั้งที่จะติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทางภาคเหนือแห่งชาติโดย สช. (สำนักงานดูแลชุมชน) จะเชิญให้ผู้นำของ ชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอนุญาตเข้ามาสังเกตการณ์ ระหว่างติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการไม่มีการเชิญผู้นำและหน่วยงาน อนุญาตเข้ามาสังเกตการณ์ระหว่างติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-
	11. รับข้อเสนอแนะ/ข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติการ เพื่อนำประเด็น และหรือกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข ผลกระทบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม	โครงการมีการรับข้อเสนอแนะ / ข้อห่วง กังวลต่าง ๆ ในระหว่างปฏิบัติการเพื่อนำ ประเด็นหรือกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์นั้น ๆ ตามความเหมาะสม	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	12. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือก เข้ามาเป็นผู้ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการบ้าน เอื้ออาทร โดยประสานผ่านสำนักงาน เคหะชุมชน (สช.) เป็นผู้ดูแลและให้บริการ ผู้พักอาศัยในโครงการ ของการเคหะ แห่งชาติซึ่งจะต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดน้ำเสียอีกชั้นหนึ่ง	โครงการมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น	-	-
	13. จัดทำคู่มืออย่างง่ายในการดูแลระบบบำบัด น้ำเสีย โดยเก็บไว้ประจำห้องช่างของ โครงการ เพื่อใช้ศึกษาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่าง ประสิทธิภาพตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ เช่น - รายการบันทึกประจำวันที่ต้องทำการ ตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน การสังเกตการณ์ทำงานที่ผิดปกติของ ระบบบำบัดน้ำเสีย - การสังเกตสี กลิ่น ตะกอนลอย ที่ถือว่า ผิดปกติซึ่งสื่อความหมายว่าระบบบำบัด น้ำเสียไม่สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	โครงการมีการจัดทำคู่มืออย่างง่ายในการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยเก็บไว้ประจำ ห้องช่างของโครงการเพื่อใช้ศึกษาได้ ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามที่ได้ ออกแบบไว้	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	14. จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ที่รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น ประจำ และทุกครั้งที่มีพนักงานใหม่	โครงการจัดให้มีฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ประจำโครงการที่รับผิดชอบดูแลระบบ บำบัดน้ำเสียเป็นประจำและทุกครั้งที่มี พนักงานใหม่	-	-
5.4 มูลฝอย	1. รณรงค์ให้ผู้ก่อมลพิษในโครงการมีการคัด แยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศ เอกสารรณรงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภท มูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์	โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้ก่อมลพิษ โครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง	-	  ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ มูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับบ้านแถว 2 ชั้น จำนวน 85 จุด กระจายตามแปลงพัก อาศัยประมาณ 15 แปลง/จุด จุดละ 3 ถึง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้และ มูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร ถังรองรับ มูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร ถังรองรับ มูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร และ ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร	โครงการไม่มีภาชนะรองรับมูลฝอยสำหรับ บ้านแต่จะมีถังรองรับมูลฝอยภายใน โครงการให้แก่ผู้พักอาศัย	-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9
	3. ให้มีห้องพักมูลฝอยรวม พร้อมติดตั้งไฟ ส่องสว่าง โดยภายในห้องพักมูลฝอย แบ่งเป็น - ส่วนพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาดพื้นที่ 30 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 45 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ มูลฝอยย่อยสลายในอัตรา 13.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นาน 3.4 วัน หรือประมาณ 3 วัน - ส่วนพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 21 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับ มูลฝอยรีไซเคิลในอัตรา 6.13 ลูกบาศก์	โครงการมีห้องพักมูลฝอยรวม มีการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างตามที่มีมาตรการกำหนด		 ห้องพักขยะมูลฝอย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	เมตร/วัน ได้นาน 3.4 วัน หรือประมาณ 3 วัน - ส่วนพิกุลผลย้อยอันตราย ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับผลย้อยอันตรายในอัตรา 0.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้นาน 9.8 วัน หรือประมาณ 9 วัน - ส่วนพิกุลผลย้อยทั่วไป ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร ความสูงเก็บกัก 1.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับผลย้อยทั่วไปในอัตรา 0.61 ลูกบาศก์เมตร /วัน ได้นาน 9.8 วัน หรือประมาณ 9 วัน			
	4. ให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม และน้ำชะมูลฝอยเข้าไปบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	• โครงการมีท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมและน้ำชะมูลฝอยเข้าไปบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	-	-
	5. ให้รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่วเพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยมาเก็บขนได้สะดวกและใช้เวลาเก็บขนไม่นาน	• โครงการมีการรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น	-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9
	6. ให้มีที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยไว้บริเวณใกล้เคียงกับห้องพักมูลฝอยและไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้งป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขยะมูลฝอยและไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว	โครงการมีที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยไว้บริเวณใกล้เคียงกับห้องพักมูลฝอยและไฟส่องสว่าง พร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขยะมูลฝอย	-	
	7. ให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ	โครงการจัดมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ	-	 - เจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักขยะ - เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
	8. ให้เขียนแผนภาพหรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังรองรับมูลฝอยประจำจุดต่าง ๆ ในโครงการ	โครงการมีการสกรีนติดไว้ข้างถังรองรับมูลฝอยประจำจุดต่าง ๆ ในโครงการ	-	 ถังรองรับขยะมูลฝอย

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9
9. ให้ผู้ทำหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละจุด ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม แยกมูลฝอยที่ สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว วัสดุ กับผู้นับซื้อและยังเป็นการช่วยลดปริมาณ มูลฝอยที่จะนำไปกำจัด		โครงการมีการจัดให้ผู้ทำหน้าที่รวบรวมมูล ฝอยจากแต่ละจุดไปยังห้องพักมูลฝอยรวม แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว วัสดุกับผู้นับซื้อและยังเป็นการ ช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด	-	 เจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักขยะ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10
10. ให้เจ้าหน้าที่ของโครงการตรวจสอบห้องพัก มูลฝอยรวม ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกิน ความสามารถในการรองรับหากมีการ ตกค้าง ต้องรีบแจ้งให้เทศบาลเมืองหนอง บรีอเข้ามาเก็บขน		โครงการจัดมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวม	-	 เจ้าหน้าที่ดูแลจุดพักขยะ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	11. ให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง หลังจากที่รถ เก็บมูลฝอยเข้ามาเก็บขนแล้ว	● โครงการจัดมีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยเข้ามาเก็บขนแล้ว	-	-
	12. หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน ต้องล้าง ทำความสะอาดภาชนะรถเข็นและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ใหม่	● โครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดภาชนะรถเข็นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย	-	-
	13. ส่งเสริมมาตรการให้ผู้พักอาศัยทุกหน่วย ทำการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยให้ถูกประเภท ทุกครั้ง เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้งและ มูลฝอยอันตราย โดยการจัดป้ายในบริเวณ ที่รองรับมูลฝอย ที่ศูนย์ชุมชน ลานค้า ชุมชน และแจกเป็นเอกสารแนบพับให้ผู้อยู่ อาศัยทุกหน่วยตระหนักถึงความสำคัญและ ประโยชน์ที่ได้รับ จากการจัดแยกดังกล่าว เพื่อทราบและปฏิบัติร่วมกัน	● โครงการจัดให้มีส่งเสริมมาตรการให้ ผู้พักอาศัยทุกหน่วยทำการคัดแยกมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยให้ถูกประเภททุกครั้ง	-	 รณรงค์คัดแยกขยะ ● เอกสารแบบ 2 รูปที่ 8
	14. จัดให้มีพนักงานคอยเดินตรวจสอบให้ การปิดฝาลังรองรับมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ ให้สนิททุกแห่งโดยตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า และเย็น	● โครงการมีพนักงานคอยเดินตรวจสอบให้มีการปิดฝาลังรองรับมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ ให้สนิททุกแห่งโดยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	15. สำหรับมูลฝอยอันตรายภายในโครงการ มีมาตรการในการจัดการ เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบ ดังนี้ - คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอย ทั่วไป โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก อาศัยทราบเกี่ยวกับจุดทิ้งมูลฝอย อันตราย - จัดให้มีห้องพักมูลฝอยอันตรายพื้นที่ 4 ตารางเมตร ปริมาตรเก็บกัก 6 ลูกบาศก์เมตร และมีป้ายเตือน “มูลฝอยอันตราย” ซึ่งสามารถรวบรวม มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการจัดทำป้ายแสดงรายละเอียด ประเภทมูลฝอยอันตรายและจัดตำแหน่ง ถึงมูลฝอยอันตรายไม่ให้ติดกับพื้นที่ จัดบริการสาธารณสุขชุมชนหรือโรงเรียน อนุบาล เพื่อป้องกันผลกระทบกับพื้นที่ จัดบริการสาธารณสุขชุมชนหรือโรงเรียน อนุบาล - หากมีปริมาณมูลฝอยอันตรายมากพอ ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยังเทศบาล เมืองหนองปรือมาเก็บขน หากเทศบาล ไม่มีศักยภาพเพียงพอ จะให้บริษัท เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตขนส่งและกำจัด มูลฝอยอันตรายจากหน่วยงานราชการ	• ทางโครงการดำเนินการรวบรวมมูลฝอย อันตรายภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรอการ กำจัด	-	 ถึงรอบปรับขยะอันตราย • เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัด อย่างถูกวิธี			
	16. ให้ปลูกต้นไม้เป็น Buffer Zone รอบที่พัก มูลฝอยรวม เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน สุขภาพ เพื่อป้องกันสายตาและทัศนียภาพ ที่ไม่เหมาะสม	โครงการมีการปลูกต้นไม้เป็น Buffer Zone รอบที่พักมูลฝอยรวม	-	 ห้องพักมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 10
	17. ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการ 3R คือ Reduced (ลดการใช้)/Reused (ใช้ซ้ำ)/ Recycle (นำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำ กลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ภายในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ - จัดให้มีการอบรมหรือติดป้าย ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรู้จักมูลฝอย แต่ละประเภท - รณรงค์ให้ลูกบ้านคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ลงในถังรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ที่จัดไว้ ทั้งนี้ มูลฝอยที่สามารถขายได้ให้	โครงการมีการส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม มาตรการ 3R คือ Reduced (ลดการใช้) / Reused (ใช้ซ้ำ) / Recycle (นำไปผ่าน กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการ	-	 รณรงค์คัดแยกขยะ - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 8

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ลูกบ้านรวบรวมขายทุกสัปดาห์ โดยทางโครงการประสานให้ผู้รับซื้อ ของเก่า/มูลฝอยที่ Reuse/ขายได้ มารับซื้อ/บริจาคทุกสัปดาห์ในวันหยุด เสาร์/อาทิตย์ โดยเลือกจุดรับซื้อไว้ที่ อาคารศูนย์ชุมชน - รายได้จากการขายมูลฝอยที่สามารถ Reuse/Recycle ได้ตามทีกล่าวมา ข้างต้น นำมาเป็นรายจ่ายในการจัด ประชุม/จัดเลี้ยงปีใหม่/วันเด็ก/งานลอย กระทง/สงกรานต์ เพื่อให้ผู้พักอาศัย ในแต่ละหน่วยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังกล่าว ขณะเดียวกันจะเห็นผลจาก รายได้เหล่านี้และมีการคัดแยกมูลฝอย มากขึ้น			