

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย**

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3 แผนการดำเนินงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ	1-3
ตารางที่ 1.3-1 แผนการดำเนินงานตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-4
1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา	1-8

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
ตารางที่ 2.2-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข สิ่งแวดล้อมขอโครงการ	2-2
2.3 รูปอ้างอิง	2-78
2.4 เอกสารอ้างอิง	2-91

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
ตารางที่ 3.2-2 รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์	3-16
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	3-16
3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง น้ำหลังผ่านระบบบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)	3-16
ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำ ก่อนระบายออกจากโครงการ	3-17
ตารางที่ 3.3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณน้ำสำรองชั้น ดาดฟ้า จุดที่ 1 และจุดที่ 2	3-18

ตารางที่ 3.3.1-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ บริเวณถ้ำน้ำสำรองใช้ชั้นใต้ดิน	3-19
ตารางที่ 3.3.1-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายผลรวม	3-20
ตารางที่ 3.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองและ สารเคมีในอากาศ	3-23
ตารางที่ 3.3.2-1 ตารางการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง และสารเคมีในอากาศ	3-24
ตรวจวัด Sulfur dioxide	3-24
ตรวจวัด Nitrogen dioxide	3-25
ตรวจวัด Carbon monoxide	3-26
ผลการตรวจวัดระดับเสียง	3-27
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-28

สารบัญกราฟ

รูปที่ 3.3.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง pH (ตรวจวัดเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-29
รูปที่ 3.3.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (ตรวจวัดเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-29
รูปที่ 3.3.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) (ตรวจวัดเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-30
รูปที่ 3.3.1-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Settleable Solids) (ตรวจวัดเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-30
รูปที่ 3.3.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids)(ตรวจวัดในเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-31
รูปที่ 3.3.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)(ตรวจวัด เดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-31
รูปที่ 3.3.1-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณ ที เค เอ็น (TKN) (ตรวจวัดเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-32
รูปที่ 3.3.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (ตรวจวัดเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)	3-32

3.3.3 คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า	3-33
ตารางที่ 3.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า	3-34
3.4 รูปอ้างอิง	3-35
3.5 เอกสารอ้างอิง	
3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	3-36
3.5-2 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน	3-48
3.5-3 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพถังเก็บน้ำสำรองดาดฟ้า	3-61
3.5-4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า	3-74
3.5-5 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-80

บทที่ 4 บทสรุป

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ, ดำเนินการไม่ครบถ้วน และอยู่ระหว่างดำเนินการ	4-1
--	-----

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1** หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 2** หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ภาคผนวกที่ 3** เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 4** เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- ภาคผนวกที่ 5** กฎหมายที่เกี่ยวข้อง