

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด แมสซารีน รัชโยธิน ได้มอบหมายให้ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ) โครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ในระยะดำเนินการ ซึ่งมีวิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ ตรวจสอบการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ หากพบว่าต้นไม้ตามให้รับปลูกต้นไม้ทดแทน	บริเวณพื้นที่โครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีคนสวนคอยดูแลความสะอาด บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน กรณีที่พบว่าต้นไม้บางชนิดได้รับความเสียหาย ทางนิติบุคคลอาคารชุดจะดำเนินการปรับแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด เพื่อยังคงทัศนียภาพที่สวยงาม และเพื่อให้ความสำคัญของพื้นที่สีเขียวให้คงเดิมมากที่สุด	รูปที่ 2-2 รูปที่ 2-7
2. การเกิดแผ่นดินไหว ติดตามตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548	อาคารของโครงการ	ปีละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ	โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 เป็นประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคาร สภาพตัวอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร อาทิเช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าโดยรวมของโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้อาคาร และหากพบการชำรุดเสียหายทางโครงการจะดำเนินการปรับแก้ไขโดยเร็วที่สุด	ภาคผนวก 11
3. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน บริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	พื้นที่สีเขียว	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีคนสวนคอยดูแลความสะอาด บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน ในกรณีที่พบว่าต้นไม้บางชนิดได้รับความเสียหาย จะดำเนินการปรับแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	รูปที่ 2-2 รูปที่ 2-7

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4. ระดับเสียง ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียง	ผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการและผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	ในกรณีที่มีการร้องเรียน ทางนิติบุคคลจัดให้มีเจ้าหน้าที่เจ้ารับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล รวมถึงการแก้ไขปัญหาตามความเสียหายที่ได้รับตามความเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	-
5. คุณภาพน้ำ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน โดยมีดัชนีการตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, Suspended Solid, Total Dissolved Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total Coliform Bacteria - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (ค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล.)	จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งมี 3 จุด คือ 1) จุดรวบรวมน้ำทิ้งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3) จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการได้จัดจ้างบริษัทเอกชน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง 3 จุดคือ จุดรวบรวมน้ำทิ้งเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดก่อนระบายออกนอกโครงการ ตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้ช่างเทคนิคดำเนินการติดตามตรวจสอบ ดูแล รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดการชำรุดมากกว่าที่ช่างเทคนิคจะดูแลแก้ไขได้ ทางนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบนี้เข้ามาปรับปรุงแก้ไขตามอาการชำรุดของระบบ	ภาคผนวก 7 ภาคผนวก 8
6. สระว่ายน้ำ 6.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบกระเบื้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว	พื้นสระว่ายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลจัดให้ช่างประจำสระว่ายน้ำทำความสะอาดสระน้ำเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นทางเดิน พื้นสระว่ายน้ำจะต้องไม่ลื่น เพื่อป้องกันการหกล้ม สลื่นล้มของผู้ที่ใช้งาน และจัดให้ช่างเทคนิคตรวจสอบสภาพของสระว่ายน้ำให้มีสภาพดี ไม่แตกร้าว กรณีที่พบการแตกร้าวของขอบสระและพื้นที่สระจะต้องรีบแจ้งเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที	-

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอต่อการใช้สระว่ายน้ำ ช่วงเวลากลางวัน และช่างเทคนิคจะดำเนินการ ตรวจเช็ค อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเป็นประจำทุกวันก่อนเปิดใช้งาน สระว่ายน้ำ	-
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ) 6.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ - ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง	ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลจัดให้ช่างประจำสระว่ายน้ำทำความสะอาดสระน้ำเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นทางเดิน พื้นสระว่ายน้ำจะต้องไม่ลื่น เพื่อป้องกันการหกล้ม สลัดล้มของผู้ใช้งาน และจัดให้ช่างเทคนิคตรวจสอบสภาพของสระว่ายน้ำให้มีสภาพดี ไม่แตกร้าว กรณีที่พบการแตกร้าวของขอบสระ และพื้นที่สระจะต้องรีบแจ้งเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที	-
- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด - ตรวจสอบป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เครื่องช่วยหายใจ ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ชำรุด	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว และป้ายเตือนต่างๆ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. สระว่ายน้ำ (ต่อ) 6.3 คุณภาพสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) - จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลได้เลือกและจัดให้ช่างเทคนิคประจำสระว่ายน้ำที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดอยู่เสมอ โดยจะมีการตรวจวัด pH และ คลอรีนในสระว่ายน้ำทุกวัน รายงานผลในป้ายซึ่งติดอยู่ข้างสระว่ายน้ำเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบผลการตรวจวัด และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้	-
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ได้แก่ Coliform Bacteria และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) - จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้	เก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการได้จัดจ้างบริษัทเอกชน ในการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำในสระว่ายน้ำ โดยเก็บตัวอย่าง จำนวน 2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้น ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , Faecal Coliform Bacteria และ Total Coliform Bacteria ตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้	-
7. น้ำใช้ ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ และเส้นท่อประปาเป็นประจำ หากพบเหตุขัดข้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	เส้นท่อประปา บั๊มน้ำ วาล์ว และมิเตอร์น้ำของโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลจัดให้ช่างเทคนิคประจำโครงการคอยตรวจสอบสภาพระบบจ่ายน้ำประปา รวมถึงเส้นท่อน้ำประปาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการชำรุดเสียหายฝ่ายช่างเทคนิคจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที	-

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
8. ระบบระบายน้ำ ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดเป็นประจำ	ท่อระบายน้ำของโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	จัดให้มีการขุดลอกตะกอนบริเวณรางระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ำของโครงการ	-
9. การจัดการมูลฝอย - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และความสะอาดของห้องพักมูลฝอย - ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีรอยแตกร้าวให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที	ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวม ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น	ทุก วัน ตลอดระยะดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้มีการตกค้างของขยะทุกวัน ซึ่งหากพบการตกค้างจะดำเนินการแจ้งหน่วยงานให้เข้ามาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้จัดให้แม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะทุกวันหรือทุกครั้งที่สกรปกร รวมทั้งตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดีเสมอ	-
10. ไฟฟ้า - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน หากพบชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที - ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ	ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ทุก วัน ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากพบการชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที โครงการจัดให้มีคนสวนคอยดูแลความสะอาด บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช ตัดแต่งพุ่มไม้ให้มีความสวยงามเป็นประจำทุกวัน สำหรับต้นไม้ชนิดใดที่ตายจะมีการปลูกทดแทน เพื่อลดปริมาณความร้อนที่สะสมภายในโครงการ ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ	- -

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
11. การป้องกันอัคคีภัย 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยทั้งระบบของอาคาร 3. ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่อครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ 4. จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละอาคารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 5. ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน	- ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ระบบท่ออินทรีเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ปริมาณ น้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง - ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อินทรี (Fire Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell)	ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน ทุก 6 เดือน ต่อครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ทุก 6 เดือน ต่อครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างทางเดิน รวมถึงติดตั้งป้ายทางหนีไฟ และจัดให้ช่างเทคนิคทำการตรวจสอบตรวจเช็คเป็นประจำทุกเดือน	รูปที่ 2-24 รูปที่ 2-30 ภาคผนวก 7
	ทางหนีไฟ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลจัดให้แม่บ้านตรวจสอบไม่ให้มีการวางสิ่งของบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน เพื่อไม่ให้กีดขวางการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	-

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
6. การซ่อมพวยพหนีไฟ และการซ่อมพวยพหนีไฟทางอากาศ	ภายในพื้นที่โครงการ	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการได้จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และการซ่อมพวยพหนีไฟ สำหรับผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทุกคน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ในปี 2569 มีแผนในเดือนพฤศจิกายน และมีผังเส้นทางการอพยพ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ไว้ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ได้มีการติดตั้งผังเส้นทางหนีไฟ และตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ที่บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นภายในอาคาร และติดบอร์ดติดต่อกรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ไว้ตามจุดต่างๆ ที่เห็นได้ในตัวอาคาร	รูปที่ 2-25
12. การคมนาคม - ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัด ไม่ลบเลือน	ป้ายและเครื่องหมายจราจร	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพป้ายแสดงสัญลักษณ์การจราจรภายในโครงการให้มีสภาพการใช้งานที่ดี มองเห็นได้ชัด ไม่ลบเลือน	รูปที่ 2-4
- ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจร CCTV และกระบอกสัญญาณบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ หากพบว่าชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที	สัญลักษณ์จราจร CCTV และกระบอกสัญญาณ บริเวณชั้นจอดรถยนต์ชั้นที่ 1 ของโครงการ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสัญลักษณ์จราจรต่างๆ สันนุนชะลอความเร็ว และกระบอกสัญญาณให้มีสภาพการใช้งานที่ดีตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ภาคผนวก 7
13. ทัศนียภาพ ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นหญ้าหากพบว่ามีต้นไม้น้ำท่วมหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ทุก วัน ตลอดระยะดำเนินการ	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และทางนิเทศบุคคลอาคารชุดจัดให้มีคนสวนคอยดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวรดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช ตัดแต่งพุ่มไม้ให้มีความสวยงาม ภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน สำหรับต้นไม้ชนิดใดที่ตายจะมีการปลูกทดแทนทันที	รูปที่ 2-2

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
14. การบดบังทิศทางลมและการบดบังสะท้อนแสงแดด เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดเสร็จแล้ว	นิติบุคคลได้จัดให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องในกรณีที่อาจจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ และปัจจุบันยังไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการบดบังแสงแดด การบดบังทิศทางลม และการบดบังสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์จากอาคารโครงการ ในกรณีที่พบข้อร้องเรียนและไม่สามารถหาข้อยุติได้ทางโครงการจะต้องมีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. เจ้าของโครงการ 2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และ 3. บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	-
15. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดเสร็จแล้ว		
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน - ติดตามตรวจสอบความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ในกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานนิติบุคคล	ผู้พักอาศัยข้างเคียง	ทุก วัน ตลอด ระยะเวลา ดำเนินการ	ในกรณีที่มีการร้องเรียน ทางนิติบุคคลจัดให้มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน โดยมีการดำเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล รวมถึงการแก้ไขปัญหาตามความเสียหายที่ได้รับตามความเหมาะสมและเห็นด้วยทั้งสองฝ่าย โดยมีการตรวจสอบความคิดเห็นบริเวณกล่องรับเรื่องร้องเรียนทุกวัน	-
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการต้องจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยดำเนินการก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการทุกครั้ง และต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจให้ชัดเจน	ผู้พักอาศัยข้างเคียง	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ	ปัจจุบันทางโครงการไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ	-

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
17. ความเป็นส่วนตัว - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ อาคารชุด	ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	ทุ ก วัน ต ล อ ด ะ ยะ ดำเนินการ	นิติบุคคลมีข้อกำหนด กฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัย รวมถึงการปฏิบัติตนของผู้พักอาศัยที่ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เพื่อลดการรบกวนพักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง	-
- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลง สวนหย่อม และต้นหญ้า หากพบว่ามีต้นไม้ เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูก เพิ่มเติมทันที	พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	ทุ ก วัน ต ล อ ด ะ ยะ ดำเนินการ	โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และทางนิติบุคคลอาคารชุดจัด ให้มีคนสวนคอยดูแลความสะอาด บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช ตัดแต่งพุ่มไม้ให้มีความ สวยงาม ภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน สำหรับต้นไม้ ชนิดใดที่ตายจะมีการปลูกทดแทนทันที	รูปที่ 2-2 รูปที่ 2-7

3.2 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียด ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้ง		
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	- Electrometric Method	5-9 ^{1/}
ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- Dried at 103-105 °C	≤ 1000 mg/l ^{1/}
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)	- Dried at 103-105 °C	≤ 40 mg/l ^{1/}
บีโอดี (BOD)	- 5-Day BOD Test / Azide Modification Method	≤ 30 mg/l ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	- Iodometric Method	≤ 1.0 mg/l ^{1/}
ไนโตรเจนในรูป ที่ เค เอ็น (TKN)	- Macro Kjeldahl Method	≤ 35 mg/l ^{1/}
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- Partition-Gravimetric Method / Soxhlet Extraction Method	≤ 20 mg/l ^{1/}
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	- MPN Test	-
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ		
Coliform Bacteria,	- MPN Test	≤ 1.0 mg/l ^{2/}
Escherichia coli	- Colonies Count	ต้องไม่พบ ^{2/}
Staphylococcus aureus	- FDA Bacteriological	ต้องไม่พบ ^{2/}
Pseudomonas aeruginosa	- Membrane Filter Technique	-


หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

^{2/} มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ 3 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 เดือนละ 1 ครั้ง (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3-1)



รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในตารางที่ 3-2 และแสดงตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-2)

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
12/01/2569	7.2	503	48	40	<1.0	44.24	<5	2.2×10^3
11/02/2569	7.9	988	152	260	1.4	68.60	5	9.2×10^3
12/03/2569	7.9	1,276	542	202	10	268.80	24	6.3×10^4
27/04/2569	7.0	1,032	403	23	6.8	342.20	33.00	3.5×10^4
15/05/2569	8.4	1238	910	833	11	212.80	22	5.4×10^7
12/06/2569	7.7	1190	275	112	1.2	72.80	<5	2.1×10^4
ค่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
11/01/2566	7.0	740	423	499	10.8	347.20	40.0	2.4×10^5
8/02/2566	7.4	627	576	564	17.6	221.2	85.0	3.5×10^4
8/03/2566	7.9	476	33	153	1.3	112.00	<5	1.3×10^2
10/04/2566	7.4	668	204	145	2.3	123.20	172.0	4.3×10^3
10/05/2566	7.2	685	1012	353	18.7	197.87	218.0	2.4×10^5
07/06/2566	7.4	588	136	148	10.4	68.13	9.00	9.2×10^3
12/07/2566	7.9	576	160	173	4	150.27	5.5	3.5×10^2
09/08/2566	7.3	662	265	247	4	203.84	22	5.4×10^3
13/09/2566	8.6	1,694	286	2,309	15.2	156.8	22	6.8×10^3
11/10/2566	7	887	988	664	6	117.6	34	5.4×10^2
17/11/2566	7	594	590	413	4.8	182	24	9.2×10^2
06/12/2566	7.5	587	284	86	5	80.27	19	3.5×10^4
15/01/2567	7.0	707	1910	459	12.0	420	180	3.5×10^5
13/02/2567	6.0	1,420	2,990	1,953	20.0	3,276	224	9.2×10^7
30/03/2567	7.1	533	89	192	2.2	91.84	12	1.2×10^5
11/04/2567	7.2	565	104	233	5.4	68.60	12	2.1×10^7
14/05/2567	7.9	1,922	182	82	4.0	43.68	8.0	1.4×10^4
11/06/2567	8.0	484	45	48	1.8	39.48	8.0	2.5×10^2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ) ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
12/07/2567	8.6	944	72	31	0.3	35.56	5	4.3×10^4
22/08/2567	7.6	712	160	124	2	163.52	8	2.5×10^5
22/08/2567	7.6	712	160	124	2	163.52	8	2.5×10^5
25/10/2567	7	325	2300	567	10	392	256	9.2×10^3
12/11/2567	7.4	1.21	262	110	93	68.6	6	5.4×10^4
12/12/2567	7.6	1195	260	200	6	238	7	9.2×10^3
17/01/2568	7.8	1,650	260	318	4.5	187.6	16.5	4.7×10^5
11/02/2568	7.8	570	210	203	1.4	77	5.5	3.5×10^4
11/03/2568	8.6	1,118	315	273	10	280	61	5.4×10^4
11/04/2568	8.6	1,817	147	178	2.8	109.76	<5	9.4×10^4
17/05/2568	8.3	724	202	256	6	168	19	4.8×10^4
12/06/2568	7.5	988	286	294	4.2	153.07	12	3.5×10^3
11/07/2568	7.6	1,065	425	280	3	229.6	7	9.2×10^5
15/08/2568	8.1	608	302	435	6.2	246.4	36	1.3×10^5
11/09/2568	8.1	1,152	576	298	5	72.8	10	5.4×10^5
16/10/2568	8	1,070	206	208	18	240.8	15	2.8×10^4
11/11/2568	7.5	475	386	408	3.1	120.4	37	9.2×10^4
11/12/2568	8.5	693	98	129	2	82	8	3.5×10^5
12/01/2569	7.2	503	48	40	<1.0	44.24	<5	2.2×10^3
11/02/2569	7.9	988	152	260	1.4	68.60	5	9.2×10^3
12/03/2569	7.9	1,276	542	202	10	268.80	24	6.3×10^4
27/04/2569	7.0	1,032	403	23	6.8	342.20	33.00	3.5×10^4
15/05/2569	8.4	1238	910	833	11	212.80	22	5.4×10^7
12/06/2569	7.7	1190	275	112	1.2	72.80	<5	2.1×10^4
ค่ามาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-



หมายเหตุ : น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด





รูปที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569)



รูปที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 1)



รูปที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 2)



รูปที่ 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 3)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่า ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ดังแสดงในตารางที่ 3-4 และแสดงตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในตารางที่ 3-5 ดังแสดงในรูปที่ 3-3)

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
12/01/2569	7.3	493	22	15	<1.0	21	<5	5.4×10^2
11/02/2569	7.2	411	19	13	<1.0	19.04	<5	3.8×10
12/03/2569	7.3	522	23	14	<1.0	25.76	<5	3.4×10^2
27/04/2569	7.2	404	23	14	<1.0	19.88	<5	1.3×10^2
15/05/2569	7.2	230	38	13	<1.0	19.88	<5	1.7×10^3
12/06/2569	7.2	370	18	14	ND	17.64	<5	1.7×10^2
ค่ามาตรฐาน	5-9	≤1000	≤40	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567



ตารางที่ 3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
11/01/2566	6.7	262	18	14	<0.2	17.64	<5	2.2×10
8/02/2566	5.9	358	22	16	<0.2	25.2	<5	3.5×10
8/03/2566	5.5	205	12	10	<0.2	14.00	<5	2.1×10
10/04/2566	6.5	300	10	14	<0.2	16.24	<5	3.1
10/05/2566	6.8	200	24	12	<0.2	17.64	<5	1.6×10^2
07/06/2566	6.3	340	12	14	<0.2	20.44	<5	1.4×10^2
12/07/2566	6.6	262	14	15	<0.2	20.72	<5	1.2×10^2
09/08/2566	7.8	242	25	17	<0.2	24.36	<5	2.0×10
13/09/2566	6.6	488	24	16	<0.2	23.24	<5	1.7×10^2
11/10/2566	7.8	380	20	20	<0.2	16.52	<5	2.1×10
17/11/2566	6.6	190	22	16	<0.2	20.16	<5	3.5×10^3
06/12/2566	6.8	188	24	16	<0.2	20.44	<5	6.3×10^2
15/01/2567	7.0	482	28	16	<0.2	26.88	<5	1.2×10^2
13/02/2567	6.0	462	22	16	<0.2	24.36	<5	5.4×10^2
30/03/2567	7.0	357	18	16	<0.2	24.08	<5	1.4×10^3
11/04/2567	7.2	274	16	12	<0.2	16.24	<5	2.1×10^2
14/05/2567	7.1	472	26	16	<0.2	26.60	<5	3.5×10^2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ) ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
11/06/2567	7.0	424	12	14	ND	16.24	<5	<1.8
12/07/2567	7.1	272	20	15	<0.2	19.32	<5	2.1×10^2
22/08/2567	7.3	257	22	11	<0.2	14.28	<5	2.1×10^2
22/08/2567	7.3	257	22	11	<0.2	14.28	<5	2.1×10^2
25/10/2567	6	390	18	12	<0.2	21.56	<5	2.1×10
12/11/2567	7.1	390	26	19	<0.2	24.36	<5	3.3×10^2
12/12/2567	6.4	370	12	12	ND	15.12	ND	5.4×10^2
17/01/2568	6.8	420	18	16	ND	21.56	<5	1.4×10^3
11/02/2568	6.1	231	24	18	<1.0	24.08	<5	1.4×10^2
11/03/2568	6.5	390	22	14	<1.0	19.88	<5	2.8×10^2
11/04/2568	6.8	686	18	14	<1.0	21.28	<5	2.1×10^3
17/05/2568	7	159	14	8	<1.0	15.12	<5	2.7×10^2
12/06/2568	7.4	446	28	14	<1.0	24.08	<5	1.1×10^2
11/07/2568	7.3	482	18	14	<1.0	21.84	<5	2.2×10^2
15/08/2568	7.4	205	38	12	<1.0	29.87	<5	2.8×10^2
11/09/2568	7.1	450	56	42	1.2	61.04	<5	2.1×10^3
16/10/2568	7.3	470	24	10	<1.0	13.44	<5	2.2×10^2
11/11/2568	6.7	193	30	17	<1.0	23.52	<5	2.4×10^2
11/12/2568	6.4	315	18	17	<1.0	24.36	<5	4.1×10^3
12/01/2569	7.3	493	22	15	<1.0	21	<5	5.4×10^2
11/02/2569	7.2	411	19	13	<1.0	19.04	<5	3.8×10
12/03/2569	7.3	522	23	14	<1.0	25.76	<5	3.4×10^2
27/04/2569	7.2	404	23	14	<1.0	19.88	<5	1.3×10^2
15/05/2569	7.2	230	38	13	<1.0	19.88	<5	1.7×10^3
12/06/2569	7.2	370	18	14	ND	17.64	<5	1.7×10^2
ค่ามาตรฐาน	5-9	≤1000	≤40	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-


หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567





รูปที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569



รูปที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 1)



รูปที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 2)



รูปที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 3)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่า ทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในตารางที่ 3-6 และแสดงตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือน มกราคม 2566 – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-4)

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
12/01/2569	7.4	450	10	8	ND	14	ND	1.3×10^2
11/02/2569	7.2	378	16	11	<1.0	17.64	<5	4.5×10
12/03/2569	7.3	452	18	12	<1.0	22.68	<5	2.1×10^2
27/04/2569	7.3	390	14	12	<1.0	16.80	<5	1.7×10^2
15/05/2569	7.2	222	39	15	<1.0	21.00	<5	2.1×10^3
12/06/2569	7.1	372	14	10	ND	15.40	<5	1.3×10^3
ค่ามาตรฐาน	5-9	≤1000	≤40	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-

หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567



ตารางที่ 3-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจาก โครงการ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
11/01/2566	6.9	280	13	10	<0.2	15.68	<5	1.7×10
8/02/2566	6.7	354	8	6	<0.2	14.00	<5	7.8
8/03/2566	6.7	188	5	7	<0.2	10.08	<5	<1.8
10/04/2566	6.6	330	8	10	<0.2	13.44	<5	2.5
10/05/2566	6.7	182	12	7	<0.2	10.92	<5	1.1×10^2
07/06/2566	6.6	326	6	10	<0.2	16.24	<5	1.1×10^2
12/07/2566	7	280	5	6	<0.2	8.12	<5	1.7×10^2
09/08/2566	7.3	496	16	14	<0.2	19.04	<5	1.4×10
13/09/2566	6.9	478	18	12	<0.2	20.72	<5	1.7×10^2
11/10/2566	6.9	346	14	10	<0.2	14.56	<5	1.7×10
17/11/2566	6.8	207	15	11	<0.2	20.44	<5	5.4×10^2
06/12/2566	6.9	172	19	12	<0.2	18.76	<5	2.1×10^2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ระยะดำเนินการ) ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์							
	pH	TDS	SS	BOD	Sulfide	TKN	Fat, Oil & Grease	Fecal Coliform Bacteria
15/01/2567	7.3	428	12	10	<0.2	14.00	<5	6.8×10^2
13/02/2567	7.0	492	53	48	0.8	56.00	<5	3.5×10^4
30/03/2567	7.1	288	<5	10	<0.2	16.24	<5	1.1×10^2
11/04/2567	7.2	252	10	9	<0.2	14.00	<5	1.7×10^2
14/05/2567	7.1	478	22	12	<0.2	24.08	<5	9.2×10^2
11/06/2567	7.0	448	12	12	ND	14.84	<5	<1.8
12/07/2567	7	223	17	12	<0.2	16.24	<5	1.7×10^2
22/08/2567	7.2	224	21	10	<0.2	14.56	<5	2.2×10^2
22/09/2567	7.2	224	21	10	<0.2	14.56	<5	2.2×10^2
25/10/2567	6.8	384	20	10	<0.2	22.68	<5	2.7×10
12/11/2567	7.2	354	15	12	<0.2	16.8	<5	2.0×10^2
12/12/2567	7.2	354	10	9	ND	12.6	ND	3.5×10^2
17/01/2568	7.1	392	15	13	ND	15.68	<5	1.1×10^3
11/02/2568	6.3	216	13	16	ND	20.16	<5	1.1×10^2
11/03/2568	6.5	360	18	12	<1.0	18.2	<5	2.2×10^2
11/04/2568	7	676	16	14	<1.0	22.4	<5	1.7×10^3
17/05/2568	7	239	<5	<5	<1.0	10.8	<5	2.1×10^2
12/06/2568	7.3	398	14	12	<1.0	21.84	<5	4.9×10^2
11/07/2568	7.4	434	16	12	<1.0	17.08	<5	1.7×10^2
15/08/2568	7.3	203	21	10	<1.0	27.72	<5	2.2×10^2
11/09/2568	7	380	24	17	<1.0	21	<5	2.5×10^2
16/10/2568	7.2	425	<5	<5	ND	8.68	ND	1.2×10^2
11/11/2568	7.3	180	20	13	<1.0	18.2	<5	1.7×10
11/12/2568	7	282	10	12	<1.0	19.04	<5	3.9×10^2
12/01/2569	7.4	450	10	8	ND	14	ND	1.3×10^2
11/02/2569	7.2	378	16	11	<1.0	17.64	<5	4.5×10
12/03/2569	7.3	452	18	12	<1.0	22.68	<5	2.1×10^2
27/04/2569	7.3	390	14	12	<1.0	16.80	<5	1.7×10^2
15/05/2569	7.2	222	39	15	<1.0	21.00	<5	2.1×10^3
12/06/2569	7.1	372	14	10	ND	15.40	<5	1.3×10^3
ค่ามาตรฐาน	5-9	≤500	≤40	≤30	≤1.0	≤35	≤20	-



หมายเหตุ : ^{1/} มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567





รูปที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจาก
โครงการ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin)
ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569



รูปที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจาก
โครงการ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin)
ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 1)



รูปที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจาก
โครงการ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin)
ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 2)



รูปที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกจากโครงการ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 - มิถุนายน 2569 (ต่อ 3)

3.3.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ สระว่ายน้ำ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ระยะเปิดดำเนินการ จำนวน 2 จุด คือ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น และสระว่ายน้ำบริเวณบริเวณส่วนลึก ซึ่งจะมีการตรวจวัดวันละ 2 ครั้ง (pH และ Free Chlorine) เดือนละ 1 ครั้ง (Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)

จากการผลการตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในรูปที่ 3-5 และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3-8 และแสดงตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 – มิถุนายน 2569 ดังแสดงในตารางที่ 3-9)



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนมกราคม 2569



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2569



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนมิถุนายน 2569

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนเมษายน 2569



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนพฤษภาคม 2569



แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ เดือนมิถุนายน 2569

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์				
	Total Coliform Bacteria	Fecal Coliform Bacteria	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
บริเวณส่วนต้น					
12/01/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/02/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/03/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
27/04/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/05/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/06/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
บริเวณบริเวณส่วนลึก					
12/01/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/02/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/03/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
27/04/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/05/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/06/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
ค่ามาตรฐาน	≤10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
ND (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยวิธี MPN Test
<1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยวิธี Membrane Filter Technique

ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ของโครงการ แมสซารีน รัชโยธิน (MAZARINE Ratchayothin) ช่วงเดือนมกราคม 2566 – มิถุนายน 2569

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์				
	Total Coliform Bacteria	Fecal Coliform Bacteria	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
บริเวณส่วนต้น					
11/01/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
8/02/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
8/03/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
10/04/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
10/05/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
07/06/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/07/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
09/08/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
13/09/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/10/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
17/11/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
06/12/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/01/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
13/02/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
30/03/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/04/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
14/05/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/06/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/07/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
22/08/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
22/08/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
25/10/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/11/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/12/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
17/01/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/02/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/03/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/04/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
17/05/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/06/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/07/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/08/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/09/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
16/10/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/11/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/12/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์				
	Total Coliform Bacteria	Fecal Coliform Bacteria	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
12/01/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/02/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/03/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
27/04/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/05/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/06/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
บริเวณบริเวณส่วนลึก					
11/01/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
8/02/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
8/03/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
10/04/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
10/05/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
07/06/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/07/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
09/08/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
13/09/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/10/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
17/11/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
06/12/2566	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/01/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
13/02/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
30/03/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/04/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
14/05/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/06/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/07/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
22/08/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
22/08/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
25/10/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/11/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/12/2567	<1.8	<1.8 (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
17/01/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/02/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/03/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/04/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
17/05/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/06/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/07/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/08/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)

วันที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์				
	Total Coliform Bacteria	Fecal Coliform Bacteria	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
11/09/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
16/10/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/11/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/12/2568	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/01/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
11/02/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/03/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
27/04/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
15/05/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
12/06/2569	<1.8	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)	ND (ไม่พบ)
ค่ามาตรฐาน	≤10	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ	ต้องไม่พบ

หมายเหตุ : มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ND (Non-Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยวิธี MPN Test

<1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยวิธี Membrane Filter Technique