

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก-1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดพักอาศัย ลิฟวิ่งเพลส (ลาดพร้าว 138)
ที่ วว 0804/3222 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2539

ภาคผนวก ก-2 เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล

ภาคผนวก ก-3 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก-4 สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก ข สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -1 ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข -2 เอกสารแผนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ

ภาคผนวก ข -3 ใบเสร็จกำจัดขยะโครงการอาคารชุดพักอาศัย ลิฟวิ่งเพลส (ลาดพร้าว 138)

ภาคผนวก ค ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ง ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก จ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ข

สำเนาเอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



อาคาร 1 และ อาคาร 2




อาคาร 3

รูปที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



อาคาร 1



อาคาร 2

รูปที่ 2 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



อาคาร 3

รูปที่ 2(ต่อ) พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 3 CCTV ภายในพื้นที่โครงการ



อาคาร 1



อาคาร 2



อาคาร 3

รูปที่ 4(ต่อ) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




อาคาร 1

รูปที่ 5 ถังดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย




อาคาร 2



อาคาร 3

รูปที่ 5(ต่อ) ถังดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย



อาคาร 1



อาคาร 2



อาคาร 3

รูปที่ 6 ไฟฉุกเฉิน



อาคาร 1



อาคาร 2



รูปที่ 7 การติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า



อาคาร 3

รูปที่ 7(ต่อ) การติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า



อาคาร 1



อาคาร 2



อาคาร 3

รูปที่ 8 หลอดไฟฟ้าภายในโครงการ



อาคาร 1



อาคาร 2



อาคาร 3

รูปที่ 9 ห้องพักขยะประจำอาคาร



รูปที่ 10 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง



อาคาร 1



อาคาร 2



อาคาร 3

รูปที่ 12 ป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมกันประหยัดน้ำ และขอความร่วมมือ



อาคาร 1




อาคาร 2




อาคาร 3


รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ประจำอาคารคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา



อาคาร 1





อาคาร 2



อาคาร 3


รูปที่ 14 ถังดักไขมันเพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องครัว



รูปที่ 15 ป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



อาคาร 1



อาคาร 2



อาคาร 3


รูปที่ 16 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 17 แม่บ้านเก็บรวบรวมขนย้ายขยะจากห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้นไปยังที่พักขยะของโครงการ




รูปที่ 18 แม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ




อาคาร 1

รูปที่ 19 สัญลักษณ์จราจรทั้งบนพื้นทาง และติดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ





อาคาร 2(ต่อ)



อาคาร 3

รูปที่ 19(ต่อ) สัญลักษณ์จราจรทั้งบนพื้นทางและติดไว้บริเวณภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 20 ไฟฟ้าส่องสว่าง และทาสีสะท้อนแสงในบริเวณที่สำคัญต่าง ๆ



อาคาร 1




อาคาร 2





อาคาร 3

รูปที่ 21 ปกรณป้องกันฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐาน




อาคาร 1

รูปที่ 22 ป้ายบอกตำแหน่งทางหนีไฟบริเวณโถงทางเดิน และบันไดหนีไฟ





อาคาร 2





อาคาร 3

รูปที่ 22(ต่อ) ป้ายบอกตำแหน่งทางหนีไฟบริเวณโถงทางเดิน และบันไดหนีไฟ



อาคาร 1



อาคาร 2 และอาคาร 3

รูปที่ 23 รายละเอียดวิธีการเดินทางเข้าออกโครงการ



อาคาร 1



อาคาร 2



อาคาร 3

รูปที่ 24 ระบบควบคุมการเข้า - ออกแบบ Keycard