

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/13
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/13
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/13
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-10/13
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-10/13
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/89
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/89
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/89
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/13
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-5/13
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-5/13
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-5/13
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-7/13
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2/2
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/2

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : ที่ตั้งโครงการ	1-3/13
รูปที่ 1-2 : ผังบริเวณและส่วนประกอบของโครงการ	1-4/13
รูปที่ 1-3 : พื้นที่ภายในโครงการปัจจุบัน	1-13/13
รูปที่ 2-1 : แสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายในโครงการ	2-89/89
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2/13
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมกราคม 2569	3-3/13
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-3/13
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมีนาคม 2569	3-3/13
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนเมษายน 2569	3-4/13
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569	3-4/13
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน 2569	3-4/13

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1 : การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟู เมืองชุมชนดินแดง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	2-2/89
ตารางที่ 2-2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย (แปลง G) โครงการฟื้นฟู เมืองชุมชนดินแดง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569	2-87/89
ตารางที่ 3-1 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-6/13