

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/12
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/12
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/12
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-10/12
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-10/12
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/65
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/65
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/65
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/11
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-5/11
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม	3-5/11
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำ	3-5/11
3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำ	3-7/11
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/2
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2/2
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำบ่อกักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำ	4-2/2
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์	

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 1-1 : ที่ตั้งโครงการ	1-3/12
รูปที่ 1-2 : ผังบริเวณและส่วนประกอบของโครงการ	1-4/12
รูปที่ 1-3 : พื้นที่ภายในโครงการปัจจุบัน	1-12/12
รูปที่ 2-1 : แสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง	2-65/65
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2/11
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมกราคม 2569	3-3/11
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569	3-3/11
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมีนาคม 2569	3-3/11
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนเมษายน 2569	3-4/11
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569	3-4/11
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน 2569	3-4/11

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 2-1 : การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารพักอาศัย (แปลง D1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เดือนมกราคม- มิถุนายน 2569	2-2/65
ตารางที่ 2-2 : สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารพักอาศัย (แปลง D1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เดือนมกราคม- มิถุนายน 2569	2-63/65
ตารางที่ 3-1 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากจุดเก็บน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำ	3-6/11