ข(8) เอกสาร เรื่อง ป่าไม้ ฝั่งจังหวัดลำปาง

เลขที่รับ ๐๔๖
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๐๐ น.

บันทึกการสำรวจ ตรวจสอบ คัดเลือกประทับตราไม้สักและไม้กระยาเลย
บริเวณที่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจราจรและขนส่ง สำหรับกิจกรรมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง – อ.งาว
ตอน บ.วังดิน – บ.แม่ตีบหลวง ท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เขียนที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
๓๐ ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า

ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย (๑) นายอมรเทพ อินทรประเสริฐ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ (๒) นายวรรณวัฒน์ รอดเมือง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) (๓) นายอภิชาติ อรรถพร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ประจำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง (๔) นายศิวพล แพงศรี เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดังมีรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้ ได้ร่วมกันออกไปดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ คัดเลือกประทับตราไม้สักและไม้กระยาเลย บริเวณที่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สำหรับกิจกรรมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน – บ.แม่ตีบหลวง ท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมี นายอมรเทพ อินทรประเสริฐ นายช่างโยธาอาวุโส สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ เป็นผู้นำทำการสำรวจตรวจสอบผลปรากฏ ดังนี้

๑.ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ชื่อโครงการบริเวณที่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สำหรับกิจกรรมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง – อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๒.ประเภทพื้นที่ เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขาว

๓.ข้อมูลการสำรวจไม้สัก จำนวน ๒๔๔ ต้น เลขเรียง ๔๔-๒๘๗ และไม้กระยาเลย จำนวน ๒๖๗ ต้น เลขเรียง ๑-๒๖๗ โดยใช้ดวงตรา ต.๑๑๗๘๘ , ต.๑๐๔๑๖ ปีย่อ ๖๗ ตีประทับไว้ทุกต้น รายละเอียดตามบัญชีสำรวจตรวจสอบ คัดเลือกประทับตราไม้สักและไม้กระยาเลย แนบท้ายบันทึกนี้

๔.ความเห็นเกี่ยวกับไม้ โดยคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ร่วมกันพิจารณาว่าไม้สักและไม้กระยาเลยที่สำรวจตรวจสอบ คัดเลือกประทับตราดังกล่าว เป็นไม้ที่กีดขวางบริเวณที่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สำหรับกิจกรรมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน – บ.แม่ตีบหลวง ท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำเป็นต้องทำออกด้วยวิธีการตัดฟัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เนื่องจากกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ไม่มีความประสงค์จะทำไม้และขอสละสิทธิ์การทำไม้และการใช้ประโยชน์ จึงเห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำไม้และใช้ประโยชน์

๕.ความเห็นเกี่ยวกับ/

[redacted]

๕.ความเห็นเกี่ยวกับเส้นทางชักลากไม้และสถานที่รวมหมอนไม้ เนื่องจากไม้ดังกล่าว ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดเพื่อคำนวณค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า ณ บริเวณตอไม้ได้ จำเป็นต้องชักลากมารวมหมอนเพื่อทำการตรวจวัด คำนวณค่าภาคหลวงและค่าบำรุงป่า คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นสมควรนำไม้มารวมหมอนไว้ ณ บริเวณหมอนไม้ชั่วคราว พื้นที่ของกรมทางหลวงบริเวณที่ตั้งหมวดการทางงาว (Sub บ้านตีบ)

จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานในการสำรวจ ตรวจสอบ คัดเลือกประทับตรา

(ลงชื่อ)[redacted]....ผู้สำรวจตรวจสอบ
(นายวรัณวัฒน์ รอดเมือง) คัดเลือกประทับตรา
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)

(ลงชื่อ)[redacted]ตรวจสอบ
ระทับตรา
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ).....[redacted].....ผู้นำสำรวจตรวจสอบ
(นายอมรเทพ อินทรประเสริฐ)
นายช่างโยธาอาวุโส
สำนักก่อสร้างทางที่ ๑

(ลงชื่อ).....[redacted].....ผู้ร่วมสำรวจตรวจสอบ
(นายศิวพล แพงศรี)
หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง

- สำเนา -

ส่วนราชการ โครงการฯ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

กม.๓๖+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๓+๐๐๐.๐๐๐ โทร. ๐๘-๙๙๖-๗๙๔๘๘

ที่ สท.๑ วขท.๑.๒/(สท.๑/๑๘/๒๕๖๗)/๑๐๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าในการอนุญาตทำไม้และการทำไม้ออกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ ๓

เรียน ผอ.ขท.ลำปางที่ ๒

ตามสัญญาที่ สท.๑/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยบริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๖+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๓+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๕๐๐ กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๗๐ ระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน นั้น

โครงการฯ ขอทราบความคืบหน้าในการอนุญาตทำไม้และการทำไม้ออกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ณ ปัจจุบัน ว่ามีขั้นตอนใดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด

ดังนั้นโครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ประสานงานในการติดตามข้อมูลดังกล่าวจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เพื่อให้โครงการฯ สามารถวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป หากมีเอกสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการ โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

วิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา

(นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)

ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว

ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

สำเนาเรียน วญบ. (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ), ผส.ทล.๑, ผส.ทล.๒, ผอ.ขท.แพร่, นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ (สบ.), นายปรนิก จิตต์อารีกุล (สว.), วขท.๑.๒ (นายจำรัส ดำรงค์พานิช), วช.สท.๑.๓ (นายศุภชัย มหากิจ) (ผจก.), บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด และเก็บโครงการฯ

เพื่อโปรดทราบ

[redacted]

(นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)

ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว

ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

ที่ ลป ๐๐๑๔/ ๖๕๒๒



เลขรับ ๓๑๒
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๒ น

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ) เพื่อดำเนินโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สายร้องกวาง - งาว จังหวัดลำปาง ท้องที่ตำบลแม่ตีบ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๔/ ๖๕๒๑
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ว่ากรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ) เพื่อดำเนินโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สายร้องกวาง - งาว จังหวัดลำปาง ท้องที่ตำบลแม่ตีบ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ในการนี้ จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตดังกล่าวข้างต้น และได้แจ้งผลการดำเนินการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายกฤษณะ พินิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

[redacted]

(นายสราวุธ ประจันตะ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๐๕๕๐ ต่อ ๒๒
โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๐๕๕๑



ที่ ลป ๐๐๑๔/ ๖๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ) เพื่อดำเนินโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สายร้องกวาง - งาว จังหวัดลำปาง ท้องที่ตำบลแม่ตีบ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

อ้างถึง หนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ที่ ทส ๑๖๑๖.๔๒/๑๑๖๑๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการตรวจสอบสภาพป่า (ป.๘๔-๒) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ขอให้จังหวัดลำปางสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ในบริเวณพื้นที่ที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ) เพื่อดำเนินโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สายร้องกวาง - งาว จังหวัดลำปาง ท้องที่ตำบลแม่ตีบ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๖๗-๐-๕๓ ไร่ นั้น

จังหวัดลำปาง ขอเรียนว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ปรากฏว่า พื้นที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติป่าแม่งาว) มีเนื้อที่จำนวน ๖๗-๐-๕๓ ไร่ ลักษณะบริเวณที่ขออนุญาตเป็นพื้นที่ราบและเนินเขา มีความลาดชันประมาณ ๕-๑๐ องศา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๕๐-๒๙๐ เมตร ชนิดหินเป็นหินตะกอน ชนิดดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยหลาวและห้วยหินซ้ายไหลผ่านพื้นที่ระยะทาง ๖๐ เมตร ไหลลงสู่น้ำแม่งาว อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำยมและน่าน ชั้นที่ ๔ และ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ พื้นที่บริเวณที่ขออนุญาตมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางหลวงเดิม มีไม้หวงห้ามที่มีขนาดความโต ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน ๒๒ ต้น ปริมาตร ๑๔.๖๒ ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ที่ขออนุญาตแปลงนี้อยู่ห่างจากบ้านแม่ตีบหลวง ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ผู้ตรวจสอบสภาพป่าพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง สามารถแก้ไขปัญหาจราจร รองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/จังหวัดลำปาง...

จังหวัดลำปางได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายละเอียดข้อมูลตามที่ผู้ตรวจสอบรายงานไม่ขัดต่อระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าแต่อย่างใด จึงมีความเห็นสมควรอนุญาตให้กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ป่าที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ) เพื่อดำเนินโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สายร้องกวาง - งาว จังหวัดลำปาง ท้องที่ตำบลแม่ตีบ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๖๗-๐-๕๓ ไร่ ตามที่ขออนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายกฤษณะ ศินิจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๓ ๐๕๕๐ ต่อ ๒๒
โทรสาร ๐ ๕๔๒๓ ๐๕๕๑

โครงการฯ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว
ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

เลขที่รับ ๑๗๗
วันที่ - ๗ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๐๙.๓๐ น.

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
เลขรับ ๑๐๑๑๑
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๑๕ น.

ที่ ทส ๑๔๐๘.๖/๗๖๑

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง
๒๖ ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งการเข้าทำไม้สักและไม้กระยาเลยที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสำหรับกิจกรรมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง-อ.งาว ตอน บ.วังดิน-บ.แม่ตีบหลวง ท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ ๒ ลำปาง

อ้างถึง ใบอนุญาตทำไม้สักในป่า เล่มที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และใบอนุญาตทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในป่า เล่มที่ ๑๐ ฉบับที่ ๐๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนที่แสดงตำแหน่งของต้นไม้ที่สำรวจคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ
๒. โฉนดที่ดินที่แสดงพื้นที่หมอนไม้ชั่วคราว จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าดำเนินการทำไม้สัก และไม้กระยาเลยออกจากบริเวณพื้นที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ มีโครงการก่อสร้างทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสำหรับกิจกรรมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง-อ.งาว ตอน บ.วังดิน-บ.แม่ตีบหลวง ท้องที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไม้สัก จำนวน ๒๔๔ ต้น ไม้กระยาเลย จำนวน ๒๖๗ ต้น โดยวิธีตัดฟัน และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำรวจและการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการประสานดำเนินการกับหน่วยงานในพื้นที่ จึงขอแจ้งกำหนดแผนการเข้าทำไม้ตามใบอนุญาต มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้นายวิบูลย์ เจริญชัย หัวหน้างานสวนป่าแม่สุก หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐๖ ๕๐๐๙ ๕๑๙๐ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายชัยรัตน์ ภิมประเทศ)
ผู้จัดการ (ระดับ ๗)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง


งานแผนงานและประเมินผล
โทร. ๐ ๕๔๓๒ ๑๕๐๐
โทรสาร. ๐ ๕๔๓๒ ๑๕๐๐

[redacted]

นายวิษณุศักดิ์ ตรีเชษฐา
ขค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว
ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

[redacted]

(นายสิธาต ประจันพล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒


แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ บริเวณที่โครงการทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว
ท้องที่ตำบลแม่ตีบ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เขตทางกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๓.๗๖๕ กิโลเมตร เนื้อที่ ๘๙๑ ไร่ ๘๘ ตารางวา
ต.แม่ตีบ
ต.ป่าแดง
ต.บ้านหวด
เครื่องหมายแผนที่ (ลำดับชุด L ๗๐๑๘ พื้นหลักฐาน WGS ๘๔)
พื้นที่อนุญาตใช้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ถนนทางหลวงหมายเลข 103
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าแม่งาฝั่งขวา (ได้รับอนุญาตแล้ว) ระยะทาง ๑๘.๑๑๗ กิโลเมตร เนื้อที่ ๖๘๐.๑ ๑๘ ไร่
หัวข้อลับเขตทางรถไฟที่ได้รับอนุญาต เนื้อที่ ๑๑.๑๑๖ ไร่



เลขที่รับ ๐๗๘
วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๐๘.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรสาร ๐-๕๔๒๓-๑๑๒๕ ต่อ ๑

ที่ สทล.๑ ขท.ลำปางที่ ๒.๑/บ.๔/๒๑๓ **วันที่** ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าในการอนุญาตทำไม้และการทำไม้ออกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ ๓

เรียน ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

ตามหนังสือโครงการฯ ที่ สท.๑ วขท.๑.๒/(สท.๑/๑๘/๒๕๖๗)/๑๐๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขอทราบความคืบหน้าในการอนุญาตทำไม้และการทำไม้ออกขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ ๓ ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ – งาว ระหว่าง กม.๓๖ + ๕๐๐ - กม.๔๓ + ๐๐๐ รวมระยะทาง ๖.๕๐๐ กิโลเมตร นั้น

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ได้รับใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย ร้องกวาง - งาว ท้องที่ตำบลแม่ตีบ และตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

(นายสอาด ประจนพล)
ผอ.ขท.ลำปางที่ ๒

ป.๘๔-๔



ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

เล่มที่ 303

ที่ทำการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ฉบับที่ 17 วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตให้ กรมทางหลวง

เลขประจำตัวประชาชน [redacted] อายุ.....ปี สัญชาติ.....

มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒/๒๘๑ ซอย - ถนน ศรีอยุธยา หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง ทุ่งพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

เพื่อ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๓ สายร้องกวาง - อำเภองาว

ในท้องที่ตำบล/แขวง ตำบลแม่ตืน,ตำบลบ้านโป่ อำเภอ/เขต งาว จังหวัด ลำปาง

เนื้อที่ ๑๙๓ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา จนถึงวันที่ - เดือน - พ.ศ. - (จนกว่าจะหมดความจำเป็น)

ตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาต โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	จด	รายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายนี้	วัดได้	เมตร
ทิศตะวันออก	จด		วัดได้	เมตร
ทิศใต้	จด		วัดได้	เมตร
ทิศตะวันตก	จด		วัดได้	เมตร

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้อนุญาต

(นายนิพนธ์ ทองเจือ)

ตำแหน่ง.....

- สำเนา -

ที่ คค ๐๖๑๑๓ วขท.๑.๒/(สท.๑/๑๘/๒๕๖๗)/๐๐๕

โครงการฯ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว
ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒
ช่วง กม.๓๖+๕๐๐ - กม.๔๓+๐๐๐
โทร. ๐๘-๙๙๖-๗๙๔๘๘

๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ช่วง กม.๔๐+๕๕๔.๐๐๐ - กม.๔๓+๐๐๐.๐๐๐

เรียน ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด

ตามที่ บริษัท สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒ ช่วง กม.๓๖+๕๐๐.๐๐๐ - กม.๔๓+๐๐๐.๐๐๐ระยะทาง ๖.๕๐๐ กิโลเมตร ตามสัญญาเลขที่ สท.๑/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ๑,๐๘๐ วัน นั้น

เนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางได้ดำเนินการทำไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นโครงการฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการก่อสร้าง ช่วง กม.๔๐+๕๕๔.๐๐๐ - กม.๔๓+๐๐๐.๐๐๐ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา
(นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)
ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว
ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

สำเนาเรียน ผู้จัดการโครงการฯ และเก็บโครงการฯ

เพื่อโปรดทราบ

[redacted]

(นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)
ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว
ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๒

ข(9) หนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เก็บวัสดุ (Stockpile) งานดินตัดใน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3

สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว
ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓

เลขที่รับ ๑๙๐

วันที่รับ ๒ ส.ค. ๖๘

เวลา ๑๑๒๕ ต่อ ๑ ๑๐.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๑๑๒๕ ต่อ ๑

ที่ สทล.๑ ขท.ลำปางที่ ๒.๑/บ.๔/ ๙๙๑ **วันที่** ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่เก็บวัสดุ (Stockpile) งานดินตัดในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓

เรียน ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓

ตามหนังสือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓ ที่ สท.๑ วขท.๑.๒/ (สท.๑/๒๐/๒๕๖๗/)๒๙๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่เก็บวัสดุ (Stockpile) งานดินตัดในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐ - ๔๖+๒๕๕ และ กม.๔๖+๕๘๕ - กม.๔๙+๖๕๐ ระยะทาง ๖.๓๒๐ กิโลเมตร เพื่อใช้พื้นที่เก็บวัสดุ (Stockpile) บริเวณที่ กม.๕๗+๐๐๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง นั้น

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวและขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

๑. พื้นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ - งาว ระหว่าง กม.๕๕+๙๖๐ - ๕๖+๑๘๐ (ด้านขวาทาง)

๒. ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ หมดอายุและอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[redacted]

(นายสำอาด ประจันพล)

ผอ.ขท.ลำปางที่ ๒

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน – บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓

สท.๑ วขท.๑.๒ /(สท.๑/๒๐/๒๕๖๗)/๒๙๐ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ขออนุญาตใช้พื้นที่เก็บวัสดุ (Stockpile) งานดินตัดในโครงการฯ

เรียน ผอ.ขท. ลำปางที่ ๒

ตามสัญญาที่ สท.๑/๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง เป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน – บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๔๖+๒๕๕.๐๐๐ และ กม.๔๖+๕๘๕.๐๐๐ - กม.๔๙+๖๕๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๖.๓๒๐ กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๗๐ รวมระยะเวลาทำการ ๑,๐๘๐ วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาทนั้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ผู้รับจ้างฯ ได้ทำหนังสือเลขที่ อฮ.ทล.๑๐๓/๑๓๓/๒๕๖๘ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ) มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่เก็บวัสดุ (Stockpile) งานดินตัดในโครงการฯ ปริมาณงานประมาณ ๓๗๔,๔๒๐ ลบ.ม. ในการนี้โครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อเก็บวัสดุ (Stockpile) บริเวณที่ กม.๕๗+๐๐๐.๐๐๐ ด้านขวาทาง ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เป็นจำนวน ๑๗ ไร่ ให้แก่ผู้รับจ้างฯ ด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

วรวัฒน์ ยงสมบูรณ์

(นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)

ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว

ตอน บ.วังดิน – บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓

สำเนาเก็บโครงการฯ ,

เพื่อทราบ

[redacted]

(นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)

ชค.สท.๑ สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว

ตอน บ.วังดิน – บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓

ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน ๓
เลขที่รับ ๑๕๑
วันที่รับ ๒๑ ก.ค ๖๘
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง

เลขที่ 467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โทร 081-3215575, 081-3217466, 081-3217166 (FAX) (045) 612515, 612959 Email : aung_s@hotmail.com

ทะเบียนการค้า 3 4670035 3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 3135 25000 20 8

ที่ อฮ.ทล.103/ .133/2568

วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอพิจารณาพื้นที่เก็บวัสดุที่ไม่ใช้ในโครงการฯ

เรียน นายช่างโครงการฯ สายทล.103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ สท.1/20/2567 ลงวันที่ 30 กันยายน 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปถ่าย จำนวน 1 ชุด

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง เป็นคู่สัญญา กับ กรมทางหลวง รับจ้างเหมาทำการก่อสร้างหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.43+000.000 - กม.46+255.000 และ กม.46+585.000 - กม.49+650.000 ระยะทางยาวประมาณ 6.320 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2570 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน เป็นเงิน 450,000,000.00 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) นั้น

ห้างฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว พบว่ามีรายการที่ 2.2(1) EARTH EXCAVATION ปริมาณจำนวน 205,220 CU.M. , รายการที่ 2.2(2) SOFT ROCK EXCAVATION ปริมาณจำนวน 104,600 CU.M. และรายการที่ 2.2(3) HARD ROCK EXCAVATION ปริมาณจำนวน 64,600 CU.M. ซึ่งมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 374,420 CU.M. ห้างฯ ได้เข้าสำรวจพื้นที่กองสต๊อกวัสดุช่วงบริเวณกม.57+000 ด้านขวาทาง จำนวน 17 ไร่ เพื่อขอใช้พื้นที่กองสต๊อกวัสดุดังกล่าว ห้างฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังโครงการฯ ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอใช้พื้นที่เก็บวัสดุที่ไม่ใช้ในโครงการฯ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


[redacted]

ผู้จัดการห้างฯ

ภาพถ่าย

กม.57+000 ด้านขวางทาง





ข(10) เอกสารตรวจสอบเครื่องจักร

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator)

KOMAT'SU : PC 160 LC – HE-51

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร แม็คโค HE 51 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS
ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC-160 ปีที่ผลิต - ประเทศ -
ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้วงบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator)

HITACHI : ZAXIS 200 – HE-58

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร รถแม็คโค HG 58 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZAXIS 200 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลาข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator)

CAT : 320 E – HE-67

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถแบคโฮ HE67 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ CAT รุ่น 320 E ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพห่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator)

HITACHI : ZAXIS 210 – HE-69

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร ฉีดพลาสติก HG 69 น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ Hitachi รุ่น 2A-1S216 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันเละข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง เละตะขอ	✓			

[redacted] .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator)

KOMAT'SU : PC-200 – HE-71

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถขุด HE-71 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS
ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC-200 ปีที่ผลิต - ประเทศ -
ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการ,เคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้คาบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้อกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบารทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator)

HITACHI : PC 350 LC– HE-350-1

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร รถขุดไฮ HG350-8 น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ HITACHI รุ่น PC350 LC ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซ่งฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - ตันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator)

KOBOTA : KK161-3 LC – TC-30

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิค TC-30 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ KOBOTA รุ่น KK161-3LC ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบาารทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงข้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted]วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถบดตีนแกะ

CAT : 815 B – SC-01

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร รถขุดตีนตะ: SC01 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ CAT รุ่น 815B ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถบดล้อยาง

SAKAI : TS-150 – RR9-A2

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถบดล้อยาง RR9-A2 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ SAKAI รุ่น TC-150 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่ะ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบเขตการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถบดล้อเรียบ

HAMM : HC 119 – VR-18

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร รถบดล้อเรียบ VR-25 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ HAMM รุ่น HC-119 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถบดล้อเรียบ

HAMM : HC 119 – VR-24

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถบดล้อเรียบ VR-24 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ HAMM รุ่น HC 119 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ	✓			
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	/			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	/			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	/			
4	สภาพของแผงควบคุม	/			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	/			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	/			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	/			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	/			
2	สภาพกันลื่น	/			
3	ราวจับ,ราวกันตก	/			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	/			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	/			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	/			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	/			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	/			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	/			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	/			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	/			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	/			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	/			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	/			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	/			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	/			
17	ระบบสายดิน	/			
18	ระบบสายล่อฟ้า	/			
19	อื่นๆ				

[redacted]วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถบดล้อเรียบ

HAMM : HC 119 – VR-25

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร รถขุดล้อยาง VR-DE น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ HAMM รุ่น HC119 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันเละข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง เละตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถน้ำ

HINO : WT-129

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถน้ำ น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ HINO รุ่น WT-129 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมาารทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมมิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted]วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถน้ำ

HINO : VICTOR 500 WT-131

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร วิทยุ น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ HINO รุ่น VICTOR 500 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิ	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบคัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิงและตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง

467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถน้ำ

HINO : VICTOR 500 WT-132

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

ก่ำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถน้ำ น้ำหนัก - TONS/~~KG~~ Load Test - TONS

ยี่ห้อ HINO รุ่น VICTOR 500 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อถ่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - ตันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพเบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

.....[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถน้ำ

HINO : VICTOR 500 WT-133

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร ทั่วไป น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ HINO รุ่น VICTOR 500 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิ	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบคัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ไร้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์,ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเติมเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง

467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถน้ำ

HINO : VICTOR 500 WT-134

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถน้ำ น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ HINO รุ่น VICTOR 500 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมัน.และข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมมิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถสิบล้อ

MITSUBISHI : DT-185

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซ่งเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร ไกสินลัค น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น DT-185 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลั	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Preumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสง,เตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ้งเซฮอง

467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลไพรบึง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถสิบล้อ

MITSUBISHI : DT-187

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร ทสิมลัด น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น DT-187 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Preumatic)	✓			
14	สภาพเกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเติมเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใส่สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted]วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถสิบล้อ

UD : CWE 280 DT-139

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลไพบูลย์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร วิกสิมลัค น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ UD รุ่น CWE 280 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิ	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบคัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิงและตะขอ	✓			

[redacted] .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดิน,เครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลไพรบึง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถสิบล้อ

UD : CWE 280 DT-18-20

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถสิบล้อ น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ UD รุ่น CWE 280 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลไพรบึง อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

.....[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถสิบล้อ

HENO : DT-143

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร รถสิมลิ้ม น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ HENO รุ่น DT-1119 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Preumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ่งแซ่เฮง

467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลไพรบึง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถเกรดเดอร์

CAT : CATERPILLAP 140 MG-16

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถเกรดเดอร์ น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ CAT รุ่น CATERPILLAP ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถเกรดเดอร์

CAT : CATERPILLAP 140 MG-19

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร รถเกรดเดอร์ น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ CAT รุ่น CATERPILLAR140 ที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบคัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมารทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์,ฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกั้นวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมจำกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลไพรบึง อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถเกรดเดอร์

CAT : CATERPILLAP 140 MG-20

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ชนิดของเครื่องจักร รถเกรดเดอร์ น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ CAT รุ่น CATERPILLAP ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบดัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพเกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้น.เครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กะจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดิน.เครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted].....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถเครน

HINO : TR-80M RTC-05

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ่งแซเฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร ทราเลอร์ น้ำหนัก - TONS/KG-Load Test - TONS

ยี่ห้อ HINO รุ่น FR-80M ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิงและตะขอ	✓			

[redacted] ผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดิน,เครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งเซเฮง

467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถเฮี๊ยบหางปลา

UD : CWE 280 LT-110

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ขนิดของเครื่องจักร รถเฮี๊ยบหางปลา น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ UD รุ่น CWE 280 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - ตันหรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายการตรวจสอบเครื่องจักร					
ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
2	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
3	ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
4	สภาพของแผงควบคุม	✓			
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า	✓			
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้ารีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพเบันไดขึ้นเครื่องจักร	✓			
2	สภาพกันลื่น	✓			
3	ราวจับ,ราวกันตก	✓			
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น	✓			
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา	✓			
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร	✓			
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ	✓			
8	ระบบควบคุมจำกัดน้ำหนักใช้งาน	✓			
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก	✓			
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน	✓			
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน	✓			
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร	✓			
15	กลไกจำกัดของการทำงาน (Limit Switches)	✓			
16	เครื่องดับเพลิงข้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร	✓			
17	ระบบสายดิน	✓			
18	ระบบสายล่อฟ้า	✓			
19	อื่นๆ				

[redacted]...วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร



รถน้ำมัน

IZUZU : NPR150 OS-08

วันที่ตรวจสอบ : 22 มิถุนายน 2568

กำหนดตรวจสอบครั้งต่อไป : 22 มิถุนายน 2569

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนสรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดสรีสะเกษ

ชนิดของเครื่องจักร ทดโลหะ 05-65 น้ำหนัก - TONS/KG Load Test - TONS

ยี่ห้อ 12020 รุ่น NPR150 ปีที่ผลิต - ประเทศ -

ผู้นำเข้า - โทรศัพท์ -

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1.หมวดโยธา					
1	การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน	✓			
2	ฐานเครื่องจักร	✓			
3	โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
4	สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
5	สภาพรอยเชื่อต่อ	✓			
6	อื่นๆ				
2.หมวดเครื่องกล					
1	ระบบต้นกำลัง	✓			
2	สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
3	ระบบหล่อลื่น	✓			
4	ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
5	ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
6	ระบบเชื้อเพลิง	✓			
7	ระบบระบายความร้อน	✓			
8	ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
9	ระบบส่งกำลัง	✓			
10	ระบบตัดต่อ (คลัช)	✓			
11	สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน	✓			
12	ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
13	ระบบลม(Pneumatic)	✓			
14	สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
15	สภาพท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			
16	สภาพท่อลมและข้อต่อ	✓			
17	ระบบเบรก	✓			
18	สภาพลวดสลิง และตะขอ	✓			

[redacted] .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

รายการตรวจสอบเครื่องจักร

ลำดับที่	รายการตรวจสอบ	เรียบร้อย	ไม่เรียบร้อย	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
3.หมวดไฟฟ้า					
1	ระบบบควบคุมการเคลื่อนที่				
2	ระบบควบคุมการทำงาน				
3	ระบบควบคุมนิรภัย				
4	สภาพของแผงคาบคุม				
5	อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า				
6	สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า				
7	สภาพสวิตช์ไฟฟ้า-รีเลย์และอุปกรณ์อื่น				
8	อื่นๆ				
4.หมวดความปลอดภัย					
1	สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร				
2	สภาพกันลื่น				
3	ราวจับ,ราวกันตก				
4	แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น				
5	เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่นของหลังคา				
6	เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร				
7	เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุ				
8	ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน				
9	ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)				
10	อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด				
11	แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก				
12	สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน				
13	สัญญาณแสงเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน				
14	รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร				
15	กลไกจำกัดขอบการทำงาน (Limit Switches)				
16	เครื่องดับเพลิงห้องบังคับ,สำหรับใช้งานเครื่องจักร				
17	ระบบสายดิน				
18	ระบบสายล่อฟ้า				
19	อื่นๆ				

[redacted] .....วิศวกรผู้ตรวจสอบ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซ่เฮง
467 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ