เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึกรายงาน ทส.1 ทส.2
เอกสารแนบที่ 5 รายงานการซ้อมอพยพหนีภัย
เอกสารแนบที่ 6 รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
เอกสารแนบที่ 7 รายงานการฉีดพ่นแมลง
เอกสารแนบที่ 8 รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
เอกสารแนบที่ 9 ใบแจ้งค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำ
เอกสารแนบที่ 10 ใบเสร็จขยะมูลฝอย
เอกสารแนบที่ 11 ใบเสร็จการสูบตะกอน
เอกสารแนบที่ 12 รายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2567

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๔๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๘๓๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-ค-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-ค-๐๐๐๕

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
- ๑) นายจีระศักดิ์ หมัดหมัน ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๓
- ๒) นางสาวสุภาภา ภักดีสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๒
- ๓) นางสาววันวิสา นวลใย ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๓
- ๔) นางสาววรรณพร ชินแก้ว ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๔
- ๕) นายสมัครพงศ์ หงส์สิริเดช ทะเบียนเลขที่ ว-๒๔๐-จ-๐๐๐๕

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตชะศรินทร์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

"อุตสาหกรรมสีเขียว ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๔๐
ที่ อก ๐๓๒๒/ ๙ ๘ ๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายเรควร์ ตรียงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:56.593+07:00
5136f27e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

ilac-MRA

THAILAND

AMTIVO
amtivo.com

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from
Initial Certification: 09 September 2019
Latest Issue: 07 September 2023
Expiry Date: 08 September 2024
Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
8289

IAF

Amtivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0590 (Testing 0590)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H^+ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ (Issue No.) 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (20 February B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ (Until) 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"อาคาร" หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

"น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบง่าย (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๑๗๓๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของ บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๓.๒/๑๓๑๘๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของ บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของ บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยหาดสุรินทร์ ๔ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม ๔๕๐ ห้อง พร้อมทั้งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว โดยให้บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว

จะต้องเสนอ...

จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

[redacted]

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	สะอาดอยู่เสมอ			
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ตรวจสอบอาคารและบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 200 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหรือไม่ หากได้รับความเดือดร้อน ให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในรัศมี 200 เมตร	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
<u>ระยะดำเนินการ</u>				
1. สภาพภูมิประเทศ	- ตรวจสอบระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตาย หรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว	- พื้นที่ว่างโดยรอบอาคารของโครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
2. คุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ <u>ดัชนีที่ตรวจวัด</u> - ฝุ่นละออง (TSP) - PM_{10} - CO - HC - NO_2 - SO_2	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ตรวจวัด 1 สถานี คือ บริเวณริมรั้วของพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ เช่น การจัดพื้นที่สีเขียว การปลูกไม้ยืนต้น เป็นต้น พร้อมถ่ายภาพประกอบ และรายงานผลทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจวัดทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
3. น้ำใช้	- ตรวจสอบระบบเส้นท่อประปาของโครงการเพื่อหาจุดแนวแตกหรือรั่วซึมและรีบซ่อมบำรุงหากพบการชำรุด	- เส้นท่อประปา	- ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
	- ล้างถังน้ำสำรองทุก 6 เดือน โดยมีวิธีการ	- ถังน้ำสำรอง	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน (ก่อนฤดูฝนถึงกายน	

[redacted]

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	● ก่อนล้างทุกครั้ง ต้องทำจดหมายแจ้งและติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยได้ทราบ ล่วงหน้า 2 อาทิตย์ โดยต้องระบุวัน เวลา ที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้พักอาศัยสำรองน้ำใช้ไว้เนื่องจากระหว่าง ล้างจะไม่สามารถใช้น้ำประปาได้			
4. คุณภาพน้ำทิ้ง - pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - TKN - TDS - Fat Oil and Grease - Sulfide - Fecal Coliform	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548	- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
5. ระบบระบายน้ำ	- ตรวจสอบบ่อพัก รางซึมระบายน้ำ และบ่อดักขยะภายในโครงการไม่ให้มีเศษขยะตกค้าง	- บริเวณบ่อพัก รางซึมระบายน้ำ และบ่อดักขยะภายในโครงการ	- ตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง (และเพิ่มความถี่ในฤดูฝน 1 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
6. การจัดการขยะ	- ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขในทันที - ตรวจสอบการคัดแยกขยะแต่ละประเภท - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักขยะรวม และประตูห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอกรณีชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขในทันที	- ถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร

[redacted]

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การจราจร	- ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- ป้ายจราจรภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
8. การใช้ไฟฟ้า	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ และรีบแก้ไขหากพบการชำรุดด้วย	- ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง - อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
9. มาตรการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน	- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการเป็นประจำทุกปี	- เครื่องปรับอากาศภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
	- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีตาย เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	
10. ระบบระบายอากาศ	- ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง	- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
	- ตรวจสอบระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าว	- พื้นที่ว่างโดยรอบอาคารของโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	
11. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้ทดแทน กรณีต้นไม้ตาย หรือไม่เจริญเติบโตในพื้นที่สีเขียว	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
12. สาธารณสุขและสุขภาพ	- ตรวจตราดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้

[redacted]

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ตรวจสอบดูแลการเก็บขนขยะมิให้มีการตกค้าง และมีประตูปิดมิดชิด	- ห้องพักขยะรวม	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคาร
	- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการเป็นประจำ	- เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการ	- ตรวจสอบทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	
13. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบอายุการใช้งาน และสภาพระบบเตือนภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ • เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ • สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) - อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย - ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - ป้ายและเครื่องหมาย แสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ - บันไดหลักและเส้นทางในการหนีไฟ	 - ตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบ 6 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
14. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ - คลอรีนอิสระคงเหลือ - ค่าความเป็นกรดด่าง	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- จุดลึก 1 จุด - จุดตื้น 1 จุด	- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากที่สุด	บริษัท ซิลแวน

[redacted]

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa*				อาคาร
15. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นล้ม บริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบและบันทึกผลการขัดกระเบื้องพื้น ผนัง เกรดติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน หากขัดพื้น ให้ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN DRAIN	- พื้น ผนัง เกรดติ้ง สระว่ายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	บริษัท ชิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
	- ตรวจสอบและบันทึกผลการล้างเกรดติ้งโดยการถอดเกรดติ้งออกมาล้างผงซักฟอก		6 เดือนครั้ง หรือเวลาที่สกปรกมาก	
	- ตรวจสอบและบันทึกผลการทำความสะอาด	- บันได สไลด์ กระดานกระโดด สระว่ายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	

[redacted]

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ต่อ)

ทัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
16. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน้ำ	- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ทันที โดยทำการตรวจสอบสภาพดังนี้ - โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด - อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ	- สระว่ายน้ำ	ตรวจสอบให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร

[redacted]

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของบริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) - ตรวจสอบ ควบคุมให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คนให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้	- สระว่ายน้ำ	ตลอดเวลาที่เปิดบริการสระว่ายน้ำ	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
	- ตรวจสอบ ควบคุมให้มีผู้ดูแลกรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำ	ตลอดเวลาที่เปิดบริการสระว่ายน้ำ	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร
17.มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากโครงสร้างสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบโดยสังเกตดูว่าโครงสร้างของสระว่ายน้ำมีการแตกร้าวหรือไม่ รวมไปถึงพื้นกระเบื้อง และป้ายบอกระดับความลึก ถ้าพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้ซ่อมบำรุงทันที	- โครงสร้างของสระว่ายน้ำ	ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ซิลแวน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด*/นิติบุคคลอาคาร

หมายเหตุ : * กรณียังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการจัดส่งให้แก่หน่วยงานดังต่อไปนี้ ปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 2.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 3. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแบบบันทึกรายงาน ทส.1 ทส.2

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-257/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-250

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/02/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-22/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/02/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
9-290-9-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250217/1	250217/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด (อาคาร G)	น้ำออกระบบบำบัด (อาคาร G)	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	7.2	7.0	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	42.8 [3]	18.0	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	50.0	22.5	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	368	326	≤3,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	46.9	6.2	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][4]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	1.20	0.08	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][4]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.3	1.0	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ขอนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madmon) 9-290-9-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Anil Chunsudjai) 9-290-9-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-257/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/02/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-19/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/02/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250217/1	250217/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด (อาคาร G)	น้ำออกระบบบำบัด (อาคาร G)	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.80	0.10	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	900	50.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพารามิเตอร์นี้

ผู้ขอนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madmon) Scientist
(Approved by) (Mr. Anil Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 616965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 616965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 3-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address)	: เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
	โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/02/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 17-23/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/02/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somakpong pongsiridech [1] 3-290-9-0006

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250217/3	250217/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด (ถาดาร E)	น้ำออกระบบบำบัด (ถาดาร E)	น้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	09.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.8	6.7	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	34.0 [3]	14.5	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	54.0	23.0	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	372	344	≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคลเดิน (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}B	36.0	5.6	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [3][5]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	1.3	0.11	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [3][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	3.0	1.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist 3-290-9-0001
(Approved by) (Mr. Athit Chansudjai) Laboratory Manager 3-290-9-0001
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเหนือเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 616965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 616965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
	โทร (Tel.) - โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 17/02/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 18-19/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/02/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Somakpong pongsiridech [1]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250217/1	250217/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][4]	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.80	0.10	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	900	50.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chansudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเหนือเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-257/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 3-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท คลองอาหารทุน เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/02/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-22/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/02/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [1*] 3-290-*-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250217/5	250217/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด (อาคาร A)	น้ำออกระบบบำบัด (อาคาร A)	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	09.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองใส มีตะกอนมีกลิ่น	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.7	7.1	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	59.0 [M]	19.6	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	126	15.0	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	322	326	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	25.9	5.7	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [1][2]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	1.3	0.24	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [1][2]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	8.7	1.0	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดอาคาร พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 มิถุนายน 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) 3-290-*-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) 3-290-*-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sadwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-257/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท คลองอาหารทุน เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/02/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-19/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 24/02/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [1*]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250217/1	250217/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคารประเภท ข
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การตกตะกอนของตะกอน (Settleable Solids) [1][2]	ml/L	Gravimetric part 2540F	1.0	0.10	-
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [1][2]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	550	50.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาดอาคาร พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 มิถุนายน 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
– หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sadwanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 24/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-28/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250327/6	250327/7	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	13.44 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist — (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager — (Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 28/03/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4868 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 27/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 27/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samaksong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-28/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250327/6	250327/7	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.44 น.	13.44 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist — (Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager — (Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 28/03/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service End.

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2868, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2868, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

ทะเบียนรายงาน (Report No.) : w-770/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/04/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29-30/04/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/05/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [*1]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [*1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250429/5	250429/6	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำส่วนลึก)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [*4]	น้ำ [*4]	สระว่ายน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.50 น.	12.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [*3,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<2.0	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [*3,5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้ขอนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Artit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director วันที่ (Date) : 01/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 625955, 062 059 2868, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 625955, 062 059 2868, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-852/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-299

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/05/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/05/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23/05-04/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/06/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [*3]
ว-299-ฯ-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)			มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250529/1	250529/2		
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผลกระบวนการ Tank 7	น้ำออกระบบบำบัด 5		น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย		ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.37 น.		
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน		
พีเอช-เมตร (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H+ B	6.8	7.2		5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	12.0	13.8		≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	12.2	17.7		≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	412	538		≤3,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org} B	19.3	29.4		≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [*1,6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.13	0.17		≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [*1,6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	0.33		≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 253ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ขอนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) ว-299-ฯ-0001 Scientist (Approved by) (Mr. Artit Chunsudjai) ว-299-ฯ-0001 Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director วันที่ (Date) : 05/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำนอกเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-662/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) :

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/05/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/05/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/05-02/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/06/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somekpong pongsridech [7]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250529/1	250529/2	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 7	น้ำออกระบบบำบัด 5	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.37 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	ml/L	Gravimetric part 2540F	0.10	0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madmon) Scientist
(Approved by) (Mr. Akit Chunsuda) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sasinee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 05/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะรน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Karon Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-662/68
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/5/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/5/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29/05-04/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/06/2025
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somekpong pongsridech [7]
9-290- ว-3030

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250529/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
ค่าพีเอช (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H^+ B	7.1	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	17.5	≤30
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	24.8	≤40
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	350	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N_{org}.B	7.8	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) [2][6]	mg/L	Iodometric part 4500-S^{2-} F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) [5][6]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.67	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed By Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madmon) 9-293-ว-0001 Scientist
(Approved by) (Mr. Akit Chunsuda) 9-290-ท-0001 Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Sasinee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 05/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4688 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4688 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-862/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 30/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250529/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด 1	น้ำทิ้งจากอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การตกตัวของตะกอน (Settleable Solids) [3][6]	ml/L	Gravimetric part 2540F	0.20	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerusak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Atsit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 05/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

..End..

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/366 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4688 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/366 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4688 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561015613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-862/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) :

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 29/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 29/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 29-30/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250529/3	250529/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ (ส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0	<10.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][6]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerusak Madman) Scientist (Approved by) (Mr. Atsit Chunsudjai) Laboratory Manager (Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 05/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 59/356 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013813 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-991/65

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด เคอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 179 หมู่ 8 ตำบลเชิงทะเล อำเภอเฉลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร (Tel.) : – โทรสาร (Fax) : –

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : เคอะ พาโนรา ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/06/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/06/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/06/2025

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech [3]

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) [2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250619/19	250619/20	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ(ส่วนลึก)	น้ำสระว่ายน้ำ(ส่วนตื้น)	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ [3]	น้ำ [3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	13.12 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) [3][4]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<2.0	<10.0
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) [3][5]	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman) Scientist
(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai) Laboratory Manager
(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri) Managing Director
วันที่ (Date) : 22/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

...End...

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

มหาวิทยา

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ซอย นายสุรินทร์ 4

ถนน - แขวง/ตำบล เชิงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 061-174-1991 โทรสาร -

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2562 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งจากสถิติ (ชื่อ/ปริมาณ/เดือนหรือวิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีคนกลับ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีคนกลับ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีคนกลับ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีคนกลับ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีคนกลับ)	เครื่องสูบจมกอน (ปกติ/มีคนกลับ)	ถัน ๆ (ชนิด/มีคนกลับ)			
1/1/68	223.47	573.54	55.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.056	-	[redacted]
2/1/68	196.04	732.55	26.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.029	-	
3/1/68	131.10	241.38	48.28	ระบาย	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.048	-	
4/1/68	171.57	238.27	47.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.045	-	
5/1/68	159.14	198.93	39.79	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.043	-	
6/1/68	188.86	234.07	47.21	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.017	-	
7/1/68	117.86	147.32	29.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.029	-	
8/1/68	127.60	154.5	26.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.027	-	
9/1/68	122.18	152.73	30.55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.031	-	
10/1/68	153.47	191.84	38.37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
11/1/68	157.44	196.8	39.36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.039	-	
12/1/68	114.37	142.96	28.60	ระบาย	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.029	-	
13/1/68	152.22	190.28	38.06	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
14/1/68	125.78	156.95	31.27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.031	-	
15/1/68	152.01	115.01	63.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.061	-	
16/1/68	157.10	197.26	39.45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.039	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ประโยชน์ของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สิทธิหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปทำลัย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ตามใบชื่อผู้กำเนิด
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/1/68	131.10	164.12	32.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.033	-	[redacted]
18/1/68	131.75	157.56	30.31	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.030	-	
19/1/68	130.34	163.5	32.70	ระบาย	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.043	-	
20/1/68	138.06	172.57	34.51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.035	-	
21/1/68	138.85	173.54	34.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.035	-	
22/1/68	120.16	125.82	25.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.025	-	
23/1/68	142.34	177.92	35.58	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.036	-	
24/1/68	176.52	221.02	44.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.044	-	
25/1/68	171.26	234.08	42.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.043	-	
26/1/68	153.46	187.37	37.57	ระบาย	1.0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
27/1/68	118.61	149.26	29.45	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.030	-	
28/1/68	104.34	205.45	41.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.041	-	
29/1/68	141.68	177.11	35.42	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.035	-	
30/1/68	100.79	125.19	25.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.025	-	
31/1/68	182.61	228.26	45.65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.046	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้ง [redacted]

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมู[redacted]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 179 หมู่ที่ : 3 ซอย : หาดสุรินทร์ 4

ถนน : แขวง/ตำบล : เชิงทะเล เขต/อำบล : ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 0611741971 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุรัตน์ แก้วดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,630.440 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,788.050 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,157.610 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์แบบน้ำ 4.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.16 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ซอย หทัยสุขแยก 4
ถนน - แขวง/ตำบล เขาพระ เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 061 174 1991 โทรสาร .....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2562 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต สาขาเมือง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ปี/เดือน/วัน	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ															สายยื่นโอ้ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายต่อเนื่อง/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุการกรองที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ,ปริมาณ) (ถังหรือน้ำหนัก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบจ่ายสาร/เคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบระบายตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/65	178.86	161.88	69.36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.855	-	[redacted]
2/1/65	194.02	870.63	208.95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.654	-	
3/1/65	196.66	495.55	89.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.039	-	
4/1/65	198.39	811.91	96.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.196	-	
5/1/65	201.34	301.73	80.55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.114	-	
6/1/65	191.14	556.58	89.76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.035	-	
7/1/65	245.09	949.51	142.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.814	-	
8/1/65	196.13	540.35	189.05	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.847	-	
9/1/65	167.45	808.38	91.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.846	-	
10/1/65	201.31	829.38	93.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.854	-	
11/1/65	232.96	846.7	69.30	ระบาย	?	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.893	-	
12/1/65	195.93	154.02	82.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.857	-	
13/1/65	197.43	1,022.85	101.01	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.1100	-	
14/1/65	119.46	811.83	118.14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.855	-	
15/1/65	194.63	130.51	32.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.0.54	-	
16/1/65	197.19	911.84	134.25	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.934	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	อัตราการไหลน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม./ชั่วโมง)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย (ชื่อ/ปริมาณ/อัตราส่วน)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/68	151.30	149.76	375.54	1.376	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.038	—	
2/2/68	966.42	359.76	119.92	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.040	—	
3/2/68	870.57	819.76	273.25	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.043	—	
4/2/68	141.97	771.24	25.75	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.038	—	
5/2/68	149.52	781.65	31.58	1.320	1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.037	—	
6/2/68	145.26	155.36	51.76	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.039	—	
7/2/68	154.53	170.71	56.91	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.036	—	
8/2/68	148.14	910.20	45.64	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.043	—	
9/2/68	134.10	142.12	39.69	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.039	—	
10/2/68	132.51	140.24	33.17	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.035	—	
11/2/68	136.15	1410.31	30.81	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.038	—	
12/2/68	119.41	126	29.10	1.320	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	0.035	—	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 179 หมู่ที่ : 3 ซอย : หาดสุรินทร์ 4

ถนน : แขวง/ตำบล : เชิงทะเล เขต/ตำบล : ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 0611741971 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุรัตน์ แก้วดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,806.710 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,008.390 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,201.680 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์แบบน้ำ 4.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.20 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

รับกลม

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ซอย หาดสุรินทร์ 4
ถนน - แขวง/ตำบล เชิงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 061 174 1971 โทรสาร -
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2562 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ .....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในอุปกรณ์ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ตบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณทางเหลือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ถือ/ปริมาณ) (ถือ/ครั้ง)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	พายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ถือปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ถือปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ถือปกติ)	เครื่องกวน/และน้ำเสีย (ปกติ/ถือปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ถือปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ถือปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ถือปกติ)			
1/3/68	131.34	164.41	32.99	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.033	-	[redacted]
2/3/68	68.09	102.68	20.32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.031	-	
3/3/68	70.43	88.04	17.61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.018	-	
4/3/68	214.50	269.12	53.82	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.054	-	
5/3/68	160.08	160.10	30.02	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.030	-	
6/3/68	111.07	148.76	29.75	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.030	-	
7/3/68	103.03	129.79	25.96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.026	-	
8/3/68	370.94	368.74	73.71	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.074	-	
9/3/68	210.36	263.20	52.64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.053	-	
10/3/68	126.63	159.29	31.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.032	-	
11/3/68	119.63	149.54	29.91	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.030	-	
12/3/68	113.20	141.38	28.28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.028	-	
13/3/68	113.98	142.48	28.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.028	-	
14/3/68	94.31	106.33	21.06	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.021	-	
15/3/68	171.46	214.32	42.86	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.043	-	
16/3/68	193.01	241.26	38.25	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	

วัน เดือน ปี	ชนิดและข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุการกรองที่ใช้ (ชื่อและปริมาณ) (ใส่หรือไม่ใส่)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณพลังงานที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (หน่วย)	ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศ	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตีตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
1/3/68	121.41	144.61	78.98	68.258	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.014	-	
2/3/68	123.45	150.24	71.89	70.128	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.014	-	
3/3/68	118.92	141.15	68.35	65.312	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.069	-	
4/3/68	127.63	148.29	81.96	73.284	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.015	-	
5/3/68	122.06	152.55	70.91	69.458	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.013	-	
6/3/68	119.54	149.20	69.06	67.350	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.013	-	
7/3/68	125.20	146.58	73.76	71.520	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.014	-	
8/3/68	116.96	141.05	68.20	66.092	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.013	-	
9/3/68	120.38	143.99	69.69	67.850	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.013	-	
10/3/68	118.23	139.64	67.38	65.286	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.013	-	
11/3/68	119.78	145.42	68.70	66.614	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.013	-	
12/3/68	64.57	75.18	15.74	65.804	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.016	-	
13/3/68	89.49	64.40	44.12	61.040	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.020	-	
14/3/68	91.21	109.67	48.38	64.420	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.020	-	
15/3/68	120.54	142.30	76.46	69.384	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.014	-	

[redacted]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 179 หมู่ที่ : 3 ซอย : หาดสุรินทร์ 4

ถนน : แขวง/ตำบล : เชิงทะเล เขต/อำเภอ : ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 0611741971 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุรัตน์ แก้วดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,174.380 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,217.970 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,043.590 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์แบบน้ำ 4.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.04 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ซอย หาดสุรินทร์ 1
ถนน - แขวง/ตำบล เชิงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 061 194 1971 โทรสาร -
มี เป็นเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2562 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณการใช้น้ำดิบของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มีหรือไม่มี/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/65	1144.15	1145.40	85.50	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	[redacted]
2/1/65	1140.50	1155.84	85.00	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
3/1/65	1141.36	1151.06	87.32	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.045	-	
4/1/65	1163.00	1174.37	85.00	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
5/1/65	1171.54	1182	95.50	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.045	-	
6/1/65	1136.56	1151.33	84.60	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
7/1/65	1134.09	1150.42	86.03	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
8/1/65	1171.54	1181.7	94.45	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
9/1/65	1136.19	1150.56	85.00	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.045	-	
10/1/65	1147.59	1151.39	85.21	1 เมษ	2.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
11/1/65	1170.26	1181.93	96.05	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
12/1/65	1160.61	1171.01	96.21	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.045	-	
13/1/65	1139.15	1142.61	86.54	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.045	-	
14/1/65	1141.10	1150.92	85.00	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
15/1/65	1141.84	1149.75	84.95	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	
16/1/65	1141.44	1144.98	82.48	1 เมษ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.05	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดซีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน)	ข้อมูลอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน	
						รถดูดสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๗/๔/๖๘	๑๕๑.๐๕	๑๔๖.๗๐	๕๔.๗๔	๑.๐๐น.	๑๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๖	—	
๘/๔/๖๘	๑๖๔.๕๔	๑๖๕.๑๘	๙๖.๔๗	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๔	—	
๙/๔/๖๘	๑๙๗.๐๗	๑๖๘.๑๘	๙๗.๐๗	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๖	—	
๑๐/๔/๖๘	๑๔๑.๑๖	๑๔๗.๒๐๖	๙๒.๗๑	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๗	—	
๑๑/๔/๖๘	๑๔๔.๙๑	๑๔๗.๘๖	๙๒.๖๕	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๖๕	—	
๑๒/๔/๖๘	๑๔๗.๕๖	๑๔๑.๙๖	๙๖.๕๗	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๐	—	
๑๓/๔/๖๘	๑๔๑.๕๕	๑๔๖.๘๓	๙๓.๕๒	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๖๖	—	
๑๔/๔/๖๘	๑๔๗.๙๗	๑๔๑.๘๓	๙๗.๙๒	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๕	—	
๑๕/๔/๖๘	๑๕๖.๐๙	๑๔๖.๖๗	๙๕.๙๐	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๑	—	
๑๖/๔/๖๘	๑๙๗.๘๖	๑๔๘.๕๖	๙๙.๗๗	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๙	—	
๑๗/๔/๖๘	๑๖๖.๑๐	๑๔๔.๑๕	๙๓.๙๕	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๗	—	
๑๘/๔/๖๘	๑๕๖.๑๖	๑๔๐.๑๕	๙๔.๐๖	๑.๐๐น.	๑๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๖	—	
๑๙/๔/๖๘	๑๔๙.๘๘	๑๔๖.๕๑	๙๓.๙๗	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๔	—	
๒๐/๔/๖๘	๑๖๐.๕๑	๑๕๙.๕๑	๙๗.๙๗	๑.๐๐น.	—	ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	ปกติ	—	๐.๐๕๑	—	

หมายเหตุ ๑. ให้รายงานสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 179 หมู่ที่ : 3 ซอย : หาดสุรินทร์ 4

ถนน : แขวง/ตำบล : เชิงทะเล เขต/ตำบล : ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 0611741971 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุรัตน์ แก้วดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,612.180 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,765.230 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,153.050 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์แบบน้ำ 4.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 1.15 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ซอย หาดสุวินทร์ 4

ถนน - แขวง/ตำบล ฉลอง เขต/อำเภอ เมือง

จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 061 174 1991 โทรสาร -

มี [redacted] เป็นเจ้าของ หรือ ผู้ดูแลรับผิดชอบแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 31256/ ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต สาขาเมือง หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

| ปี | วัน | ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) | | ค่าบีโอดี (BOD) (มก./ล.) | | ค่าซีโอดี (COD) (มก./ล.) | | ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.) | | ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS) (มก./ล.) | | ค่าน้ำมันและไขมัน (มก./ล.) | | ค่าที่เคเอ็น (TKN) (มก./ล.) | | ค่าฟอสฟอรัส (TP) (มก./ล.) | | ค่าสารหนู (As) (มก./ล.) | | ค่าแคดเมียม (Cd) (มก./ล.) | | ค่าโครเมียม (Cr) (มก./ล.) | | ค่าทองแดง (Cu) (มก./ล.) | | ค่าตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) | | ค่าปรอท (Hg) (มก./ล.) | | ค่าสังกะสี (Zn) (มก./ล.) | | ค่าซัลไฟด์ (S) (มก./ล.) | | ค่าไซยาไนด์ (CN) (มก./ล.) | | ค่าฟีนอล (Phenol) (มก./ล.) | | ค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (มก./ล.) | | ค่าสารทำละลายอินทรีย์ (Organic Solvent) (มก./ล.) | | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช (Pesticide) (มก./ล.) | | ค่าสารกัมมันตรังสี (Radioactive) (มก./ล.) | | ค่าสีของน้ำ (Color) (เอดีเอ็ม) | | ค่าที (Turbidity) (เอ็นทียู) | | ค่าอุณหภูมิ (Temperature) (องศาเซลเซียส) | | ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) (ไมโครซีเมนส์/ซม.) | | ค่าความเค็ม (Salinity) (พีพีที) | | ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) (มก./ล.) | | ค่าอัตราการไหลของน้ำเสีย (Flow Rate) (ลบ.ม./ชม.) | | ค่าความดันของน้ำเสีย (Pressure) (บาร์) | | ค่าปริมาณน้ำฝน (Rainfall) (มม.) | | ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) (%) | | ค่าความเร็วลม (Wind Speed) (กม./ชม.) | | ค่าทิศทางลม (Wind Direction) (องศา) | | ค่าความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure) (มิลลิบาร์) | | ค่าการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ (Solar Radiation) (วัตต์/ตร.ม.) | | ค่าการระเหยของน้ำ (Evaporation) (มม./วัน) | | ค่าการคายน้ำของพืช (Transpiration) (มม./วัน) | | ค่าการดูดซึมน้ำของดิน (Soil Moisture) (%) | | ค่าการไหลของน้ำใต้ดิน (Groundwater Flow) (ลบ.ม./วัน) | | ค่าการไหลของน้ำผิวดิน (Surface Runoff) (ลบ.ม./วัน) | | ค่าการไหลของน้ำในแม่น้ำ (River Flow) (ลบ.ม./วัน) | | ค่าการไหลของน้ำในทะเล (Ocean Current) (ลบ.ม./วัน) | | ค่าการขึ้นลงของน้ำทะเล (Tide) (เมตร) | | ค่าคลื่นในทะเล (Wave) (เมตร) | | ค่าการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal Erosion) (เมตร/ปี) | | ค่าการทับถมของตะกอน (Sedimentation) (ลบ.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง (Coastline Change) (เมตร/ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ (Forest Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง (Urban Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุตสาหกรรม (Industrial Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การท่องเที่ยว (Tourism Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การขนส่ง (Transportation Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การสื่อสาร (Communication Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การบริการ (Service Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การค้า (Commercial Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การอยู่อาศัย (Residential Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การศึกษา (Educational Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การสาธารณสุข (Public Health Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การสาธารณูปโภค (Public Utility Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การสาธารณูปการ (Public Facility Land Change) (ตร.ม./ปี) | | ค่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Public Utility and

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
11/5/68	135.86	169.82	53.96	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.034	-	[redacted]
12/5/68	93.19	116.49	23.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.023	-	
13/5/68	95.53	94.91	18.38	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.019	-	
14/5/68	63.53	79.41	15.88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.016	-	
15/5/68	80.11	100.14	20.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.020	-	
16/5/68	138.64	135.18	27.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.027	-	
17/5/68	108.42	135.53	27.11	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.027	-	
18/5/68	98.35	122.91	24.58	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.025	-	
19/5/68	22.37	27.96	5.59	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.006	-	
20/5/68	109.30	136.63	27.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.027	-	
21/5/68	93.94	54.68	10.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.011	-	
22/5/68	0.00	0	0.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.0	-	
23/5/68	151.93	189.91	37.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
30/5/68	153.10	192	38.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
31/5/68	92.00	115	23.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.034	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 179 หมู่ที่ : 3 ซอย : หาดสุรินทร์ 4

ถนน : แขวง/ตำบล : เชิงทะเล เขต/ตำบล : ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 0611741971 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุรัตน์ แก้วดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,892.710 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,615.890 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 723.180 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์แบบน้ำ 4.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.72 ลบ.ม.

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ฉบับเขต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ซอย หาดสุรินทร์ 4
ถนน - แขวง/ตำบล เชิงทะเล เขต/อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ 061 174 1971 โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2562 ออกให้โดย สนักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														อาสมัครรับผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ตบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/แขวนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น (ตบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
1/6/68	111.16	133.19	87.79	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	[redacted]
2/6/68	65.57	81.46	46.09	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.016	-	
3/6/68	52.11	66.15	35.07	ระบาย	1-0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.013	-	
4/6/68	128.00	160	82.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.032	-	
5/6/68	84.84	106	71.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.031	-	
6/6/68	113.60	142	78.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
7/6/68	150.40	188	87.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
8/6/68	150.40	188	87.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.038	-	
9/6/68	111.20	139	57.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.028	-	
10/6/68	43.20	54	10.80	ระบาย	1-0	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.011	-	
11/6/68	82.40	103	20.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.021	-	
12/6/68	80.00	100	20.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.020	-	
13/6/68	215.20	269	53.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.054	-	
14/6/68	80.80	101	20.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.020	-	
15/6/68	92.00	115	23.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.023	-	
16/6/68	82.40	103	20.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.021	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ (ชื่อ-ปริมาณ) (ติดตรงหรือกิจกรรม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีดปกติ)	เครื่องกวน/เฉพาะน้ำเสีย (ปกติ/มีดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/มีดปกติ)			
17/6/68	205.60	257	51.40	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.051	-	[redacted]
18/6/68	125.60	157	31.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.051	-	
19/6/68	45.60	57	11.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.011	-	
20/6/68	124.00	155	31.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.031	-	
21/6/68	55.20	69	13.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.014	-	
22/6/68	36.40	45	9.60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.010	-	
23/6/68	52.00	65	13.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.011	-	
24/6/68	55.20	69	13.80	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.014	-	
25/6/68	55.20	69	13.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.014	-	
26/6/68	68.00	85	17.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.017	-	
27/6/68	219.20	274	54.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.055	-	
28/6/68	41.60	52	10.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.010	-	
29/6/68	47.20	59	11.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.012	-	
30/6/68	63.20	79	15.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	0.016	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

[redacted]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 179 หมู่ที่ : 3 ซอย : หาดสุรินทร์ 4

ถนน : แขวง/ตำบล : เชิงทะเล เขต/ตำบล : ถลาง

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : 0611741971 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 450

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขาถลาง หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุรัตน์ แก้วดี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 450.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,839.200 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,549.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 709.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์แบบน้ำ 4.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.71 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5
รายงานการซ้อมอพยพหนีภัย

เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ๑๕/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖

บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต)
ที่อยู่ ๑๗๙/๔๕๐ ซอยสุรินทร์ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๑๓๔ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

[redacted]

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

FIRE PROTECTION EMERGENCY PLAN

MIDA
GRANDE RESORT
PHUKET

โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

179/450 หมู่ที่ 3 หาดสุรินทร์ ซอย 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

FIRE PROTECTION EMERGENCY PLAN

โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

วิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เหตุไฟไหม้รุนแรง ระดับ 1

1. ผู้พบเห็นเหตุการณ์ ร้องตะโกนว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากนั้นเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้น โดยเอาถังดับเพลิงที่มีอยู่บริเวณนั้นเข้าทำการระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น "ถ้าระงับเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้" ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน หลังจากนั้นรายงานหัวหน้าแผนก (บอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น) และหัวหน้าแผนกแจ้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองสังกัดอยู่ทราบ
2. เมื่อได้รับแจ้งเหตุทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และแจ้งหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ให้ทราบ จากนั้นประกาศเสียงตามสายเพื่อให้พนักงานและผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบทุกคนเพื่อเตรียมพร้อมต่อไป
3. ผู้อำนวยการดับเพลิงเมื่อรับทราบเหตุการณ์ ก็สั่งการให้หัวหน้าทีมแต่ละทีมสั่งการลูกทีมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบรวมทั้งสั่งการให้ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจรปิดประตูห้ามบุคคลเข้า – ออก โดยเด็ดขาด แต่ถ้าเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น ผู้อำนวยการดับเพลิงจะสั่งให้เปิดประตูเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเข้าทำการช่วยเหลือต่อไป (แผนฉุกเฉินระดับ 2)
4. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน เข้าระงับเหตุฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุและ ส่งต่อให้กับทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ
5. เจ้าหน้าที่และพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือประกาศให้อพยพไปยังจุดรวมพล ก็ให้ทุกคนรีบวิ่งไปยังจุดรวมพลที่ใกล้และปลอดภัยที่สุดเพื่อรอเช็คจำนวนอยู่บริเวณนั้นและรอรับฟังคำสั่งต่อไป
6. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมจุดรวมพล เช็คจำนวนพนักงานและแยกทั้งหมดว่าครบหรือไม่ถ้ามีผู้สูญหายไปให้แจ้งผู้อำนวยการดับเหลิงหรือผู้ช่วย เพื่อสั่งการให้ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน เข้าค้นหาผู้ที่ยังไม่มาที่จุดรวมพล (ในกรณีทำได้)
7. ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ นำเครื่องมือและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไปยังจุดรวมพล เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

เหตุไฟไหม้รุนแรง ระดับ 2

1. เมื่อสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้รุนแรงเกินกว่าที่ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจะทำการดับเพลิงได้ ให้แจ้งยังผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย และต่อจาก ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ติดต่อเพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุการณ์ต่อไป
2. เมื่อเหตุเพลิงไหม้สิ้นสุดลงทางผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย สั่งยุติสถานการณ์และแต่ละทีมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำการร่วมประชุม สรุปผล ทบทวน และปรับปรุงแก้แผนใหม่ในกรณีมีความบกพร่องเพื่อให้ได้แผนที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3. หลังจากมีการปิดสถานการณ์แล้วเรียบร้อยทางเจ้าของสถานประกอบการสั่งใช้แผนบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตามกฎกระทรวงแรงงานฯ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของการณ์เกิดเพลิงไหม้ต่อไป

โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยแผนหลักดังนี้

ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. แผนการอบรม
2. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
3. แผนการตรวจตรา

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. แผนการดับเพลิง
2. แผนอพยพหนีไฟ
3. แผนบรรเทาทุกข์

หลังเหตุเพลิงไหม้

1. แผนบรรเทาทุกข์
2. แผนปฏิรูปฟื้นฟู

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดนายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนที่เกี่ยวกับการตรวจตรา การอบรมอัคคีภัย การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว ในแผนจะต้องกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่และพื้นที่ที่จะต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน และนายจ้างจะต้องเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ ณ สถานที่ทำงานพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันเสมอ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

บุคคลที่มีหน้าที่ในการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ มีดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
4. ยาม
5. ผู้มาใช้บริการในสถานประกอบการทั้งหมด

โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

แผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการลดความสูญเสียแก่บุคคล ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานประกอบการแห่งนี้
- เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แก่พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่มาใช้บริการในบริเวณพื้นที่ของสถานประกอบการแห่งนี้ทั้งหมด ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
- เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างรวมถึงผู้มาใช้บริการทั้งหมด

2. ขอบข่าย

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินภายในสถานประกอบการ และยังเป็นการช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่และบริเวณข้างเคียงด้วย

3. หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินฯ สามารถแบ่งทีมปฏิบัติหน้าที่ ได้ 7 ทีม

3.1 ทีมอำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

- อำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ
- สั่งการทีมต่างๆ เข้าระงับเหตุที่เกิดขึ้น
- รับทราบข้อมูล สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากทีมต่างๆ และวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสั่งการต่อไป
- สั่งการให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก กรณีเกิดเหตุขั้นรุนแรงขึ้น
- ร่วมทบทวนแผนฉุกเฉินหลังการฝึกซ้อม / และหลังจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
- สอบสวนหาสาเหตุร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆ
- ชี้แจงให้รายละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ ในกรณีผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยฯไม่อยู่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการแทน

3.2 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน มีจำนวน 9 คน มีหน้าที่ดังนี้

- เข้าระงับเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
- ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ
- ค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ มีจำนวน 7 คน มีหน้าที่ดังนี้

- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปยังจุดรวมพล
- จัดเตรียมเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล
- ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งต่อยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง

3.4 ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีจำนวน 4 คน มีหน้าที่ดังนี้

- แจ้งทีมอำนวยการณ์ดับเพลิงให้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- ติดต่อทีมระงับเหตุฉุกเฉิน ให้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือ
- เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย ก็ประกาศให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ ทำการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้
- ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานดับเพลิง โรงพยาบาล ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วย
- ประกาศให้พนักงานและผู้ที่อยู่ในสถานประกอบการ ทราบในกรณีเหตุการณ์สิ้นสุดลง

3.5 ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจร มีจำนวน 2 คน มีหน้าดังนี้

- กำหนดจุดและเส้นทางในการอพยพหนีไฟ
- อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
- เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยให้ปิดกั้นประตูห้ามบุคคลเข้า – ออก โดยเด็ดขาด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยมอบหมาย

3.6 ทีมควบคุมจุดรวมพล มีจำนวน 5 คน มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดจุดรวมพล (จุดที่ปลอดภัยและสามารถเคลื่อนย้ายต่อได้) ซึ่งในที่นี้ทางสถานประกอบการได้กำหนดจุดรวมพลออกเป็น 3 จุด คือ
  * จุดรวมพลที่ 1 คือ ที่บริเวณลานจอดรถหน้า Lobby
  * จุดรวมพลที่ 2 คือ ที่บริเวณลานจอดรถหน้าตึก 1
  * จุดรวมพลที่ 3 คือ ที่บริเวณลานจอดรถทางเข้าวิลล่า
- ควบคุมจุดรวมพลและตรวจนับจำนวนพนักงานและผู้ที่มาใช้บริการว่าครบตามจำนวนหรือไม่ โดยทั้ง 3 จุด ต้องสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้
- หลังจากตรวจนับเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลต่อผู้อำนวยการดับเพลิงหรือผู้ช่วยฯ
- ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ กับพนักงานที่อยู่ที่จุดรวมพล ในกรณีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นและต้องทำการเคลื่อนย้ายออกจากจุดรวมพลไปยังจุดอื่นที่ปลอดภัยกว่า

3.7 ทีมยานพาหนะและสนับสนุนอื่นๆ มีจำนวน 3 คน มีหน้าที่ดังนี้

- จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉิน (รถบรรทุกน้ำ รถขนย้ายผู้บาดเจ็บ ฯลฯ)
- นำยานพาหนะที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุไปยังจุดเกิดเหตุและที่ใช้สำหรับขนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังจุดรวมพลต่างๆ ที่กำหนดไว้
- เตรียมนำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการ

ดับเพลิงหรือผู้ช่วย

- เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ที่อยู่ เน จุดรวมพล ออกไปยังที่ปลอดภัย ถ้าในกรณีสถานการณ์เกิดฉุกเฉินลุกลามรุนแรงมากขึ้น

หมายเหตุ ผู้พบเห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้น มีหน้าที่ดังนี้

- เข้าระงับเหตุทันที ถ้าสามารถกระทำได้
- แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ / หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้ช่วย โดยโทรเบอร์ฉุกเฉินภายในโดยกดหมายเลข 0 หรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง 076 – 313399 ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ภายในอยู่บริเวณนั้น
- หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้ปฏิบัติตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย

โรงแรมไมด้า แกรนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้น กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยปฐมพยาบาลและช่วยชีวิต, หน่วยยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ดังนี้

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ คุณจักรพงษ์ ปลัดสงคราม
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ คุณจรินทร์ ตันติสัมมารักษ์

ในแผนดังกล่าวควรกำหนดให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. <u>หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานหรือผู้ควบคุมจุดรวมพล</u> มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนพนักงานว่าได้อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
2. <u>ผู้นำทางหนีไฟ</u> (ถ้ามี) จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
3. <u>จุดนัดพบ</u> หรือ " จุดรวมพล " จะเป็นสถานีที่ที่ปลอดภัยและมีไม่ต่ำกว่า 2 จุด ซึ่งพนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทำการตรวจนับจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
4. <u>หน่วยปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้าย / ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน</u> จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ ช็อค หมดสติ เป็นต้น หน่วยปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณีต้องเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป

<u>วิธีการหนีไฟ</u> (Evacuation Procedure)

1. กำหนดเส้นทางหนีไฟ และเส้นทางหนีไฟสำรอง
2. ลักษณะสัญญาณเตือนภัย หนีไฟ ควรแจ้งให้พนักงานทราบ รวมทั้งสัญญาณที่แจ้งเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว เพื่อพนักงานจะได้กลับเข้าทำงาน

เพลิงไหม้ -----> สัญญาณดัง -----> หนีไฟ ----->

เพลิงสงบ -----> สัญญาณ (ต่างจากเพลิงไหม้) ----> กลับเข้าทำงาน

3. การมอบหมายเจ้าหน้าที่
   - ผู้ตรวจพื้นที่ จะทำหน้าที่ตรวจพื้นที่ในการหนีไฟ พื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ
   - ผู้นำทางหนีไฟเพื่อนำพนักงานคนอื่น ๆ ออกไปตามทางออกที่จัดไว้ และนับจำนวนพนักงาน
   - ผู้นำทางสำรอง

4. กำหนดจุดนัดพบหรือจุดรวมพลสำหรับพนักงานทั้งหมด จุดนัดพบควรเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีไม่ต่ำกว่า 2 จุด และสามารถเคลื่อนย้ายต่อไปยังพื้นที่ภายภายนอกในกรณีมีเหตุรุนแรงเกิด ซึ่งพนักงานสามารถมารายงานตัวและตรวจสอบจำนวนพนักงานได้

5. จัดรถให้พร้อมกรณีพนักงานต้องนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงการปฐมพยาบาล

6. พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมการอพยพหนีไฟ โดยจะต้องมีการฝึกซ้อม ปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

แผนอพยพหนีไฟ



ลำดับขั้นตอนในการใช้แผนอพยพหนีไฟ



(เอกสารแนบท้าย)

รายชื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำทีมต่างๆ

1. ทีมอำนวยการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ

ชื่อ – สกุล	แผนก	ตำแหน่ง
คุณจักรพงษ์ ปลัดสงคราม	ฝ่ายบริหาร	General Manager
คุณจรินทร์ ตันติสัมมารักษ์	ช่าง	Chief Engineer

2. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน

ชื่อ – สกุล	แผนก	ตำแหน่ง
คุณปรีชา สุดจิตร	Security	Security Supervisor
คุณอุหมาด หมีนคลาน	Security	Security Supervisor
คุณมะยี จาวะมะลา	ช่าง	Technician
คุณซาฟูร์ดีน กาซอ	ช่าง	Technician
คุณมะยี จาวะมะลา	ช่าง	Technician
คุณภัทร์นิธิ กล้ำเงิน	F&B	FB Captain
คุณรอโซ สามะ	Sport & Activity	Sport Attendant
คุณเอกชัย บุตรฉกรรจ์	ครัว	Steward Supervisor

3. ทีมปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ชื่อ – สกุล	แผนก	ตำแหน่ง
คุณฉันทนา ศรีเพชร	แม่บ้าน	Asst. Executive Housekeeper
คุณนันท์นภิน ขุนแก้ว	แม่บ้าน	Floor Supervisor
คุณไซฟุดดีน ดอเลาะ	แม่บ้าน	Floor Supervisor
คุณปรารถนา หาญทะเล	แม่บ้าน	Room Attendant
คุณวรรณิษา จันทร์สว่าง	แม่บ้าน	Room Attendant
คุณจิรวัฒน์ ณิชากรพงศ์	แม่บ้าน	Room Attendant
คุณสิทธิชัย หนูคง	ช่าง	Carpenter
คุณธันยาพร เสมาพร	ช่าง	Engineer Coordinator

4. ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ชื่อ – สกุล	แผนก	ตำแหน่ง
คุณปิยนันท์ นิลสัน	ต้อนรับส่วนหน้า	Front Office Manager
คุณนลิเทพ มหาโยธารักษ์	แม่บ้าน	Executive Housekeeper
คุณอภิษฎา เบ้าวัน	Admin	Admin Assistant
คุณกรวัฒา โพธิน	ครัว	Kitchen Coordinator

5. ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจร

ชื่อ – สกุล	แผนก	ตำแหน่ง
คุณรอดี หมัดสกุล	ต้อนรับส่วนหน้า	Bell Driver
คุณผู้ช่วยนท์ ประจิบ ณ ตลาง	ต้อนรับส่วนหน้า	Bell Driver

6. ทีมควบคุมจุดตรวจเพล

ชื่อ – สกุล	แผนก	ตำแหน่ง
คุณนันธิยา สมุทพึ่ง	ทรัพยากรบุคคล	HR. Manager
คุณภิภาพร ภักดี	ทรัพยากรบุคคล	HR. Supervisor
คุณเมษิญญ์ญา เกาะสมัน	บัญชี	AR Supervisor
คุณณญชี โพทัย	บัญชี	Cost Supervisor
คุณวิพยา หมัยกุล	Admin	IT Officer
คุณนนทพัทธ์ คงพึง	แม่บ้าน	Room Attendant

7. ทีมยานพาหนะและรับรองอื่นๆ

ชื่อ – สกุล	แผนก	ตำแหน่ง
คุณณัฐพงศ์ ญาติพัฒน์	ครัว	Sous Chef
คุณนเดิมพล กิจธนาธาดากุล	แม่บ้าน	PA Supervisor

แผนผังการบริหารจัดการภายในองค์กร (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ระดับ 1)

ผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่ (ผู้จัดการโรงแรม)
คุณวิทวัส สินสิทธิ์ภักดี
(ผู้จัดการทั่วไป)

ทีมอำนวยความสะดวกและการจราจร
คุณรอดี หมัดสกุล
คุณผู้ช่วยนท์ ประจิบ ณ ตลาง
(ต้อนรับส่วนหน้า)

ทีมควบคุมจุดตรวจเพล
คุณนันธิยา สมุทพึ่ง
คุณภิภาพร ภักดี
(ทรัพยากรบุคคล)

ทีมสื่อสารและประชาสัมพันธ์
คุณปิยนันท์ นิลสัน
คุณนลิเทพ มหาโยธารักษ์
(ต้อนรับส่วนหน้า)

ทีมอำนวยความสะดวกสถานที่และการจราจร
คุณรอดี หมัดสกุล
คุณผู้ช่วยนท์ ประจิบ ณ ตลาง
(ต้อนรับส่วนหน้า)

ทีมยานพาหนะและรับรองอื่นๆ
คุณณัฐพงศ์ ญาติพัฒน์
คุณนเดิมพล กิจธนาธาดากุล
(ครัว)

หน่วยงานที่ต้องประสานงาน
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ตำรวจ
3. โรงพยาบาล
4. อาสาสมัคร
5. อื่นๆ

หมายเหตุ : 1. การบริหารจัดการภายในองค์กรจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนฉบับนี้ โดยผู้รับผิดชอบหลักจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่ทราบเป็นระยะ ๆ

2. การสื่อสารภายในองค์กรจะใช้ช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการ ตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ เช่น การประชุม หนังสือเวียน หรือระบบสารสนเทศขององค์กร

3. ราชอุทิศสงขลานครินทร์ ภาคเหนือตอนล่าง ๑ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้



เอกสารแนบที่ 6
รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : มีนาคม 2021
Shift :

Area	Equipment	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	199	195	180	190	200	199	199	195	196	190	199	200	200	190	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	199	195	180	190	200	195	195	195	196	190	199	200	200	190	200
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	199	190	200	195	200	190	200	195	190	200	200	195	190	200	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	190	200	195	200	190	200	195	190	200	200	195	190	200	200
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check By			ศักดิ์ชัย	ธนกร	ณัฐพงศ์	เกษมสันต์	ปรเมศร์	ปิยะพงษ์	ปิยะพงษ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ปรเมศร์	ธนกร	ศักดิ์ชัย	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : มีนาคม 2021
Shift :

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	195	195	200	200	190	195	190	200	200	190	190	200	200	195
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	195	200	200	190	195	190	200	200	190	190	200	200	195
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM															
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI															
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	195	190	200	200	190	195	190	200	200	190	190	200	200	190
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	190	200	200	190	196	190	200	200	190	190	200	200	190
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check By			ศักดิ์ชัย	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ปรเมศร์	ปิยะพงษ์	ปิยะพงษ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์	ปรเมศร์	ธนกร	ศักดิ์ชัย	ณัฐพงศ์	ณัฐพงศ์

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : มีนาคม 2024
Shift :

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto																	
	Recycle Pump No.01	Auto																	
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	Refurbishing																
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Recycle Pump No.01	Auto	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
Check By																			

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto															
	Recycle Pump No.01	Auto															
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	Refurbishing														
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sludge Pump No.01	Auto	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Recycle Pump No.01	Auto															
Check By																	

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : มีนาคม 2024
Shift :

Area	Equipment	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	195	185	190	200	200	200	195	195	180	195	200	200	190	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	200	195	195	190	200	200	200	195	195	180	195	200	200	190	200
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Building E FLR	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Pump Room Building G FLR	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Main Road	Retension Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Retension Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	195	200	200	195	200	196	194	200	200	195	195	200	195	200	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	200	200	195	200	196	196	200	200	195	195	200	195	200	200
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check By			ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์	ชัยวัฒน์

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : กุมภาพันธ์
Shift :

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	900	900	980	900	196	180	980	900	189	180	980	900			
	Chlorine Tank	200 Liter	900	980	800	900	196	180	900	900	189	180	980	900			
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	PH Meter	PPM															
Pump Room Building E FLR	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Pressure Tank	PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Pump Room Building G FLR	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Pressure Tank	PSI															
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	900	900	980	900	900	900	196	196	196	900	900	900			
	Chlorine Tank	200 Liter	900	900	900	900	900	900	196	196	196	900	900	900			
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
Check By			พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย			

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : กุมภาพันธ์
Shift :

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto																
	Recycle Pump No.01	Auto																
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ยังไม่ได้ทดลองใช้															
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Check By			พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
	Sludge Pump No.01	Auto															
	Recycle Pump No.01	Auto															
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ยังไม่ได้ทดลองใช้														
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
	Recycle Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto			
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			
Check By			พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย	พิชัย			

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month: มีนาคม

Shift: _____

Area	Equipment	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Transfer Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Transfer Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Transfer Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filter Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filter Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sand Filter Tank	.....PSI																
	carbon Filter Tank	.....PSI																
	Air Pump No.01	.....PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	200	185	195	200	200	200	200	195	185	195	200	200	195	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	185	185	185	195	195	195	195	195	200	195	200	200	195	195	200
	Deep Well Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PH Meter	PPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pressure Tank	PSI																
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.04	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pressure Tank	PSI																
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Retention Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filter Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filter Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sand Filter Tank	.....PSI																
	carbon Filter Tank	.....PSI																
	Air Pump No.01	.....PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	195	200	200	200	200	195	185	185	200	195	200	195	200	195	185
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	200	200	200	200	195	185	185	200	195	200	195	200	195	185
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PH Meter	PPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check By																		

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month: มีนาคม

Shift: _____

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Transfer Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Transfer Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Transfer Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Filter Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Filter Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sand Filter Tank	.....PSI															
	carbon Filter Tank	.....PSI															
	Air Pump No.01	.....PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	200	195	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Deep Well Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PH Meter	PPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pressure Tank	PSI															
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.04	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pressure Tank	PSI															
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Retention Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filter Pump No.01	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filter Pump No.02	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sand Filter Tank	.....PSI															
	carbon Filter Tank	.....PSI															
	Air Pump No.01	.....PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	195	195	195	195	195	185	185	185	185	185	185	185	185
	Chlorine Tank	200 Liter	200	200	195	195	195	195	195	185	185	185	185	185	185	185	185
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PH Meter	PPM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Check By																	

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month: January
Shift:

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ปิดซ่อมบำรุง															
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Check By																		

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ปิดซ่อมบำรุง														
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Check By																	

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month: January
Shift:

Area	Equipment	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	___PSI																
	carbon Filter Tank	___PSI																
	Air Pump No.01	___PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	195	195	190	200	200	200	195	195	190	195	200	200	190	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	200	195	195	190	200	200	200	195	195	190	195	200	200	190	200
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Building E PLB	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Pump Room Building G PLB	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	___PSI																
	carbon Filter Tank	___PSI																
	Air Pump No.01	___PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	190	195	200	200	195	200	196	194	200	200	195	195	200	195	200	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	200	200	190	200	196	196	200	200	195	195	200	196	200	200
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deep Well Pump No.02 (Gard	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check By			ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม	ปิดซ่อม

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : มีนาคม 2567
Shift :

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	400	400	400	400	196	180	400	400	184	180	400	400	400	196	
	Chlorine Tank	200 Liter	400	400	400	400	196	180	400	400	184	180	400	400	400	196	
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	PH Meter	PPM															
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure Tank	PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure Tank	PSI															
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	200	200	200	200	196	196	196	200	200	200	200	200	
	Chlorine Tank	200 Liter	200	200	200	200	200	200	196	196	196	200	200	200	200	200	
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : มีนาคม 2567
Shift :

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto																
	Recycle Pump No.01	Auto																
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ไม่ได้ใช้งานปั๊มตัวนี้															
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Check By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Sludge Pump No.01	Auto															
	Recycle Pump No.01	Auto															
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ไม่ได้ใช้งานปั๊มตัวนี้														
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Recycle Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Check By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : ธันวาคม 2564
Shift : _____

Area	Equipment	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	199	195	195	190	1100	199	195	195	198	190	199	200	200	140	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	199	195	190	190	200	195	195	195	196	190	199	200	200	190	200
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	199	190	200	195	200	197	200	198	190	200	200	195	190	200	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	190	200	195	200	190	200	195	190	200	200	195	190	200	200
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : ธันวาคม 2564
Shift : _____

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	195	195	200	200	190	196	198	200	200	190	190	200	200	195
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	195	200	200	190	195	190	200	200	190	190	200	200	195
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM															
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI															
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	195	190	200	200	190	198	190	200	200	190	190	200	200	190
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	190	200	200	190	196	190	200	200	190	190	200	200	190
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM															
Check By			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MIDA GRANDE RESORT (PHUKET)

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : ตุลาคม 2564
Shift :

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto																	
	Recycle Pump No.01	Auto																	
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ไม่มีการใช้งานปั๊มนี้																
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Check By		พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto															
	Recycle Pump No.01	Auto															
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ไม่มีการใช้งานปั๊มนี้														
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Check By		พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ

MIDA GRANDE RESORT (PHUKET)

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : ตุลาคม 2564
Shift :

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto																	
	Recycle Pump No.01	Auto																	
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ไม่มีการใช้งานปั๊มนี้																
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Recycle Pump No.01	Auto	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO	FFO
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Check By		พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
WWTP Building 1	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Sludge Pump No.01	Auto															
	Recycle Pump No.01	Auto															
WWTP Building 5	Ejector Pump No.01	Auto	ไม่มีการใช้งานปั๊มนี้														
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Sludge Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Recycle Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
WWTP Building 7	Ejector Pump No.01	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Ejector Pump No.02	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Sludge Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	Recycle Pump No.01	Auto	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	Check By		พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	พรรณ	

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : ตุลาคม
Shift : _____

Area	Equipment	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	190	195	185	190	200	200	200	195	195	190	195	200	200	190	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	190	195	185	190	200	200	200	195	195	190	195	200	200	190	200
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Pressure Tank	PSI																
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Sand Filter Tank	____PSI																
	carbon Filter Tank	____PSI																
	Air Pump No.01	____PSI																
	PH Balance Tank	200 Liter	200	195	200	200	195	200	196	191	200	200	195	195	200	195	200	200
	Chlorine Tank	200 Liter	200	195	200	200	190	200	196	196	200	200	195	200	195	200	200	200
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Check By			พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SANITARY LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Month : ตุลาคม
Shift : _____

Area	Detail	Standard	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pump Room (Front of Hotel)	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Transfer Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	200	200	196	190	200	200	194	190	200	200	200	196	
	Chlorine Tank	200 Liter	200	200	200	200	196	190	200	200	194	190	200	200	200	196	
	Deep Well Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pump Room Building E FL8	Booster Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure Tank	PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pump Room Building G FL8	Booster Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure Tank	PSI															
Main Road	Retention Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Retention Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 1	Dry Pit Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 2	Dry Pit Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 3	Dry Pit Pump No.03	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Building 7	Dry Pit Pump No.04	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pump Room Villa	Booster Pump No.01 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.02 (1-19)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.01 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Booster Pump No.02 (20-38)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.01	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Filter Pump No.02	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Sand Filter Tank	____PSI															
	carbon Filter Tank	____PSI															
	Air Pump No.01	____PSI															
	PH Balance Tank	200 Liter	200	200	200	200	200	200	196	196	196	200	200	200	196	196	
	Chlorine Tank	200 Liter	200	200	200	200	200	200	196	196	196	200	200	200	196	196	
	Deep Well Pump No.01 (Villa)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Deep Well Pump No.02 (Gen)	Auto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	PH Meter	PPM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Check By			พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	พิชญ์	

เอกสารแนบที่ 7
รายงานการฉีดพ่นแมลง

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 10230
234/9, Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230
โทร 02-704-5333 แฟกซ์ 02-704-5353 Website : www.advancegroupasia.com

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 15/11/2024 เลขที่ : AH24-0024545
เลขที่สัญญา : CTH24-001803 ชื่อผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : เลขที่ 289 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : แผนก แม่บ้าน
โทรศัพท์ : โทรสาร :
วันที่เข้าบริการ : 17/04/2025 เวลา : 10:00 เวลาออก : 10:30 ระยะสัญญา : 16/11/2024 - 15/11/2025
หมายเหตุ : (ครั้งที่ 6)

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ประเภทบริการ	อุปกรณ์และสินค้าที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
บริการเครื่องสเปรย์อัตโนมัติจำนวน 9 เครื่อง ☑ ตรวจเช็คสภาพพร้อมดูแลทำความสะอาด เครื่อง ☑ เปลี่ยนสเปรย์น้ำหอม ตามรอบบริการ 30 วัน	บริการเครื่องสเปรย์อัตโนมัติ	-สเปรย์น้ำหอม กลิ่น Bath&Body Work		

TEAM	ชื่อพนักงาน
ทีม A	อรรถพล พันธุ์สวัสดิ์
ทีม A	ฐิติพันธ์ สารมาศ

[redacted]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาราวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
1.	A203	179/11	/		
2.	A204	179/12	/		
3.	A208	179/16	/		
4.	A308	179/24	/		
5.	A401	179/25	/		
6.	A407	179/31	/		
7.	A501	179/33	/		
8.	A507	179/39	/		
9.	A607	179/47	/		
10.	A802	179/58	/		
11.	B204	179/71	/		
12.	B205	179/72	/		
13.	B206	179/73	/		
14.	C102	179/75	/		
15.	C202	179/81	/		
16.	C203	179/82	/		
17.	C204	179/83	/		
18.	C302	179/87	/		
19.	D106	179/97	/		
20.	D304	179/113	/		
21.	D307	179/116	/		
22.	D401	179/118	/		
23.	D501	179/26	/		
24.	D601	179/141	/		
25.	D608	179/148	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
26.	D611	179/151	/		
27.	D612	179/152	/		
28.	E107	179/162	/		
29.	E404	179/185	/		
30.	E501	179/191	/		
31.	E507	179/197	/		
32.	E606	179/205	/		
33.	E608	179/207	/		
34.	E706	179/214	/		
35.	F107	179/228	/		
36.	F503	179/258	/		
37.	F504	179/259	/		
38.	F605	179/269	/		
39.	F606	179/270	/		
40.	F709	179/282	/		
41.	F803	179/285	/		
42.	G107	179/295	/		
43.	G204	179/300	/		
44.	G210	179/306	/		
45.	G311	179/322	/		
46.	G402	179/335	/		
47.	G411	179/344	/		
48.	G414	179/347	/		
49.	G420	179/353	/		
50.	G421	179/354	/		
51.	G502	179/357	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
52.	G512	179/367	/		
53.	G514	179/369	/		
54.	G515	179/370	/		
55.	G519	179/374	/		
56.	G525	179/380	/		
57.	G615	179/396	/		
58.	G617	179/398	/		
59.	G618	179/399	/		
60.	G619	179/4000	/		
61.	G701	179/408	/		
62.	G705	179/412	/		
63.	G716	179/423	/		
64.	G801	179/434	/		
65.	G810	179/443	/		
66.	G811	179/444	/		
67.	G812	179/445	/		
68.	G813	179/446	/		
69.	G814	179/447	/		
70.	179/449	179/449	/		
71.	179/450	179/450	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
1.	A102	179/2	/		
2.	A106	179/6	/		
3.	A107	179/7	/		
4.	A108	179/8	/		
5.	A202	179/10	/		
6.	A205	179/13	/		
7.	A206	179/14	/		
8.	A207	179/15	/		
9.	A301	179/17	/		
10.	A303	179/19	/		
11.	A304	179/20	/		
12.	A306	179/22	/		
13.	A402	179/26	/		
14.	A405	179/29	/		
15.	A408	179/32	/		
16.	A503	179/35	/		
17.	A504	179/36	/		
18.	A701	179/49	/		
19.	A708	179/56	/		
20.	A803	179/59	/		
21.	A805	179/61	/		
22.	B101	179/62	/		
23.	B102	179/63	/		
24.	B201	179/68	/		
25.	C101	179/74	/		
26.	C106	179/79	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
27.	C201	179/80	/		
28.	C206	179/85	/		
29.	C301	179/86	/		
30.	C303	179/88	/		
31.	C304	179/89	/		
32.	C305	179/90	/		
33.	C306	179/91	/		
34.	D102	179/93	/		
35.	D109	179/100	/		
36.	D202	179/102	/		
37.	D206	179/106	/		
38.	D301	179/110	/		
39.	D302	179/111	/		
40.	D303	179/112	/		
41.	D406	179/123	/		
42.	D407	179/124	/		
43.	D503	179/128	/		
44.	D510	179/135	/		
45.	D513	179/138	/		
46.	D514	179/139	/		
47.	D602	179/142	/		
48.	D603	179/143	/		
49.	D604	179/144	/		
50.	D609	179/149	/		
51.	D613	179/153	/		
52.	E102	179/157	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมค้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
53.	E103	179/158	/		
54.	E104	179/159	/		
55.	E105	179/160	/		
56.	E108	179/163	/		
57.	E201	179/164	/		
58.	E202	179/165	/		
59.	E203	179/166	/		
60.	E204	179/167	/		
61.	E207	179/170	/		
62.	E208	179/171	/		
63.	E209	179/172	/		
64.	E301	179/173	/		
65.	E304	179/176	/		
66.	E306	179/178	/		
67.	E308	179/180	/		
68.	E309	179/181	/		
69.	E401	179/182	/		
70.	E405	179/186	/		
71.	E406	179/187	/		
72.	E407	179/188	/		
73.	E408	179/189	/		
74.	E409	179/190	/		
75.	E502	179/192	/		
76.	E503	179/193	/		
77.	E504	179/194	/		
78.	E505	179/195	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมค้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
79.	E506	179/196	/		
80.	E508	179/198	/		
81.	E509	179/199	/		
82.	E604	179/203	/		
83.	E607	179/206	/		
84.	E609	179/208	/		
85.	E701	179/209	/		
86.	E702	179/210	/		
87.	E703	179/211	/		
88.	E704	179/212	/		
89.	E705	179/213	/		
90.	E709	179/217	/		
91.	E801	179/218	/		
92.	E802	179/219	/		
93.	F103	179/224	/		
94.	F104	179/225	/		
95.	F106	179/227	/		
96.	F205	179/233	/		
97.	F301	179/238	/		
98.	F302	179/239	/		
99.	F307	179/244	/		
100.	F407	179/253	/		
101.	F409	179/255	/		
102.	F509	179/264	/		
103.	F601	179/265	/		
104.	F603	179/267	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาราวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
105.	F608	179/272	/		
106.	F701	179/274	/		
107.	F705	179/278	/		
108.	F706	179/279	/		
109.	F805	179/287	/		
110.	F806	179/288	/		
111.	G102	179/290	/		
112.	G104	179/292	/		
113.	G105	179/293	/		
114.	G106	179/294	/		
115.	G108	179/296	/		
116.	G201	179/297	/		
117.	G206	179/302	/		
118.	G208	179/304	/		
119.	G212	179/308	/		
120.	G213	179/309	/		
121.	G215	179/311	/		
122.	G304	179/315	/		
123.	G306	179/317	/		
124.	G307	179/318	/		
125.	G313	179/324	/		
126.	G316	179/327	/		
127.	G318	179/329	/		
128.	G319	179/330	/		
129.	G320	179/331	/		
130.	G321	179/332	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาราวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
131.	G401	179/334	/		
132.	G405	179/338	/		
133.	G406	179/339	/		
134.	G408	179/341	/		
135.	G417	179/350	/		
136.	G418	179/351	/		
137.	G422	179/355	/		
138.	G403	179/358	/		
139.	G507	179/362	/		
140.	G511	179/366	/		
141.	G516	179/371	/		
142.	G603	179/384	/		
143.	G604	179/385	/		
144.	G607	179/388	/		
145.	G608	179/389	/		
146.	G609	179/390	/		
147.	G611	179/392	/		
148.	G612	179/393	/		
149.	G620	179/401	/		
150.	G621	179/402	/		
151.	G624	179/405	/		
152.	G625	179/406	/		
153.	G626	179/407	/		
154.	G704	179/411	/		
155.	G708	179/415	/		
156.	G714	179/421	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
157.	G719	179/426	/		
158.	G720	179/427	/		
159.	G722	179/429	/		
160.	G723	179/430	/		
161.	G724	179/431	/		
162.	G725	179/432	/		
163.	G726	179/433	/		
164.	G802	179/435	/		
165.	G803	179/436	/		
166.	G804	179/437	/		
167.	G808	179/441	/		
168.	G809	179/442	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
1.	A101	179/1	/		
2.	A103	179/3	/		
3.	A104	179/4	/		
4.	A105	179/5	/		
5.	A201	179/9	/		
6.	A302	179/18	/		
7.	A305	179/21	/		
8.	A307	179/23	/		
9.	A403	179/27	/		
10.	A404	179/28	/		
11.	A406	179/30	/		
12.	A502	179/34	/		
13.	A505	179/37	/		
14.	A506	179/38	/		
15.	A508	179/40	/		
16.	A601	179/41	/		
17.	A602	179/42	/		
18.	A603	179/43	/		
19.	A604	179/44	/		
20.	A605	179/45	/		
21.	A606	179/46	/		
22.	A608	179/48	/		
23.	A702	179/50	/		
24.	A703	179/51	/		
25.	A704	179/52	/		
26.	A705	179/53	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
27.	A706	179/54	/		
28.	A707	179/55	/		
29.	A801	179/57	/		
30.	A804	179/60	/		
31.	B103	179/64*	/		
32.	B104	179/65*	/		
33.	B105	179/66*	/		
34.	B106	179/67	/		
35.	B202	179/69	/		
36.	B203	179/70	/		
37.	C103	179/76	/		
38.	C104	179/77	/		
39.	C105	179/78	/		
40.	C205	179/84	/		
41.	D101	179/92	/		
42.	D103	179/94*	/		
43.	D104	179/95	/		
44.	D105	179/96	/		
45.	D107	179/98	/		
46.	D108	179/99	/		
47.	D201	179/101	/		
48.	D203	179/103	/		
49.	D204	179/104	/		
50.	D205	179/105	/		
51.	D207	179/107	/		
52.	D208	179/108	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
53.	D209	179/109	/		
54.	D305	179/114	/		
55.	D306	179/115	/		
56.	D308	179/117*	/		
57.	D402	179/119	/		
58.	D403	179/120	/		
59.	D404	179/121	/		
60.	D405	179/122	/		
61.	D408	179/125	/		
62.	D502	179/127*	/		
63.	D504	179/129*	/		
64.	D505	179/130*	/		
65.	D506	179/131*	/		
66.	D507	179/132	/		
67.	D508	179/133	/		
68.	D509	179/134*	/		
69.	D511	179/136	/		
70.	D512	179/137*	/		
71.	D515	179/140	/		
72.	D605	179/145	/		
73.	D606	179/146	/		
74.	D607	179/147	/		
75.	D610	179/150*	/		
76.	D614	179/154	/		
77.	D615	179/155	/		
78.	E101	179/156	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
79.	E106	179/161	/		
80.	E205	179/168	/		
81.	E206	179/169	/		
82.	E302	179/174	/		
83.	E303	179/175	/		
84.	E305	179/177	/		
85.	E307	179/179	/		
86.	E402	179/183	/		
87.	E403	179/184	/		
88.	E601	179/200*	/		
89.	E602	179/201	/		
90.	E603	179/202	/		
91.	E605	179/204	/		
92.	E707	179/215	/		
93.	E708	179/216	/		
94.	E803	179/220	/		
95.	E804	179/221	/		
96.	F101	179/222	/		
97.	F102	179/232	/		
98.	F105	179/226	/		
99.	F201	179/229	/		
100.	F202	179/230	/		
101.	F203	179/231	/		
102.	F204	179/232	/		
103.	F206	179/234	/		
104.	F207	179/235	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
105.	F208	179/236	/		
106.	F209	179/237	/		
107.	F303	179/240	/		
108.	F304	179/241	/		
109.	F305	179/242	/		
110.	F306	179/243	/		
111.	F308	179/245	/		
112.	F309	179/246	/		
113.	F401	179/247	/		
114.	F402	179/248	/		
115.	F403	179/249	/		
116.	F404	179/250	/		
117.	F405	179/251	/		
118.	F406	179/252	/		
119.	F408	179/254	/		
120.	F501	179/256	/		
121.	F502	179/257	/		
122.	F505	179/260	/		
123.	F506	179/261	/		
124.	F507	179/262	/		
125.	F508	179/263	/		
126.	F602	179/266	/		
127.	F604	179/268	/		
128.	F607	179/271	/		
129.	F609	179/273	/		
130.	F702	179/275	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
131.	F703	179/276	/		
132.	F704	179/277	/		
133.	F707	179/280	/		
134.	F708	179/281	/		
135.	F801	179/283	/		
136.	F802	179/284	/		
137.	F804	179/286	/		
138.	G101	179/289	/		
139.	G103	179/291	/		
140.	G202	179/298	/		
141.	G203	179/299	/		
142.	G205	179/301	/		
143.	G207	179/303	/		
144.	G209	179/305	/		
145.	G211	179/307	/		
146.	G214	179/310	/		
147.	G301	179/312	/		
148.	G302	179/313	/		
149.	G303	179/314	/		
150.	G305	179/316	/		
151.	G308	179/319	/		
152.	G309	179/320	/		
153.	G310	179/321	/		
154.	G312	179/323	/		
155.	G314	179/325	/		
156.	G315	179/326	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
157.	G317	179/328	/		
158.	G322	179/333	/		
159.	G403	179/336	/		
160.	G404	179/337	/		
161.	G407	179/340	/		
162.	G409	179/342	/		
163.	G410	179/343	/		
164.	G412	179/345	/		
165.	G413	179/346	/		
166.	G415	179/348	/		
167.	G416	179/349	/		
168.	G419	179/352	/		
169.	G501	179/356	/		
170.	G504	179/359	/		
171.	G505	179/360	/		
172.	G506	179/361	/		
173.	G508	179/363	/		
174.	G509	179/364	/		
175.	G510	179/365	/		
176.	G513	179/368	/		
177.	G517	179/372	/		
178.	G518	179/373	/		
179.	G520	179/375	/		
180.	G521	179/376	/		
181.	G522	179/377	/		
182.	G523	179/378	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
183.	G524	179/379	/		
184.	G526	179/381	/		
185.	G601	179/382	/		
186.	G602	179/383	/		
187.	G605	179/386	/		
188.	G606	179/387	/		
189.	G610	179/391	/		
190.	G613	179/394	/		
191.	G614	179/395	/		
192.	G616	179/397	/		
193.	G622	179/403	/		
194.	G623	179/404	/		
195.	G702	179/409	/		
196.	G703	179/410	/		
197.	G706	179/413	/		
198.	G707	179/414	/		
199.	G709	179/416	/		
200.	G710	179/417	/		
201.	G711	179/418	/		
202.	G712	179/419	/		
203.	G713	179/420	/		
204.	G715	179/422	/		
205.	G717	179/424	/		
206.	G718	179/425	/		
207.	G721	179/428	/		
208.	G805	179/438	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....16.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
209.	G806	179/439	/		
210.	G807	179/440	/		
211.	G815	179448	/		
212.	179/449	179/449	/		
213.	179/450	179/450	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
1.	A203	179/11	/		
2.	A204	179/12	/		
3.	A208	179/16	/		
4.	A308	179/24	/		
5.	A401	179/25	/		
6.	A407	179/31	/		
7.	A501	179/33	/		
8.	A507	179/39	/		
9.	A607	179/47	/		
10.	A802	179/58	/		
11.	B204	179/71	/		
12.	B205	179/72	/		
13.	B206	179/73	/		
14.	C102	179/75	/		
15.	C202	179/81	/		
16.	C203	179/82	/		
17.	C204	179/83	/		
18.	C302	179/87	/		
19.	D106	179/97	/		
20.	D304	179/113	/		
21.	D307	179/116	/		
22.	D401	179/118	/		
23.	D501	179/26	/		
24.	D601	179/141	/		
25.	D608	179/148	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
26.	D611	179/151	/		
27.	D612	179/152	/		
28.	E107	179/162	/		
29.	E404	179/185	/		
30.	E501	179/191	/		
31.	E507	179/197	/		
32.	E606	179/205	/		
33.	E608	179/207	/		
34.	E706	179/214	/		
35.	F107	179/228	/		
36.	F503	179/258	/		
37.	F504	179/259	/		
38.	F605	179/269	/		
39.	F606	179/270	/		
40.	F709	179/282	/		
41.	F803	179/285	/		
42.	G107	179/295	/		
43.	G204	179/300	/		
44.	G210	179/306	/		
45.	G311	179/322	/		
46.	G402	179/335	/		
47.	G411	179/344	/		
48.	G414	179/347	/		
49.	G420	179/353	/		
50.	G421	179/354	/		
51.	G502	179/357	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
52.	G512	179/367	/		
53.	G514	179/369	/		
54.	G515	179/370	/		
55.	G519	179/374	/		
56.	G525	179/380	/		
57.	G615	179/396	/		
58.	G617	179/398	/		
59.	G618	179/399	/		
60.	G619	179/4000	/		
61.	G701	179/408	/		
62.	G705	179/412	/		
63.	G716	179/423	/		
64.	G801	179/434	/		
65.	G810	179/443	/		
66.	G811	179/444	/		
67.	G812	179/445	/		
68.	G813	179/446	/		
69.	G814	179/447	/		
70.	179/449	179/449	/		
71.	179/450	179/450	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
1.	A102	179/2	/		
2.	A106	179/6	/		
3.	A107	179/7	/		
4.	A108	179/8	/		
5.	A202	179/10	/		
6.	A205	179/13	/		
7.	A206	179/14	/		
8.	A207	179/15	/		
9.	A301	179/17	/		
10.	A303	179/19	/		
11.	A304	179/20	/		
12.	A306	179/22	/		
13.	A402	179/26	/		
14.	A405	179/29	/		
15.	A408	179/32	/		
16.	A503	179/35	/		
17.	A504	179/36	/		
18.	A701	179/49	/		
19.	A708	179/56	/		
20.	A803	179/59	/		
21.	A805	179/61	/		
22.	B101	179/62	/		
23.	B102	179/63	/		
24.	B201	179/68	/		
25.	C101	179/74	/		
26.	C106	179/79	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวาราวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
27.	C201	179/80	/		
28.	C206	179/85	/		
29.	C301	179/86	/		
30.	C303	179/88	/		
31.	C304	179/89	/		
32.	C305	179/90	/		
33.	C306	179/91	/		
34.	D102	179/93	/		
35.	D109	179/100	/		
36.	D202	179/102	/		
37.	D206	179/106	/		
38.	D301	179/110	/		
39.	D302	179/111	/		
40.	D303	179/112	/		
41.	D406	179/123	/		
42.	D407	179/124	/		
43.	D503	179/128	/		
44.	D510	179/135	/		
45.	D513	179/138	/		
46.	D514	179/139	/		
47.	D602	179/142	/		
48.	D603	179/143	/		
49.	D604	179/144	/		
50.	D609	179/149	/		
51.	D613	179/153	/		
52.	E102	179/157	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวาราวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
53.	E103	179/158	/		
54.	E104	179/159	/		
55.	E105	179/160	/		
56.	E108	179/163	/		
57.	E201	179/164	/		
58.	E202	179/165	/		
59.	E203	179/166	/		
60.	E204	179/167	/		
61.	E207	179/170	/		
62.	E208	179/171	/		
63.	E209	179/172	/		
64.	E301	179/173	/		
65.	E304	179/176	/		
66.	E306	179/178	/		
67.	E308	179/180	/		
68.	E309	179/181	/		
69.	E401	179/182	/		
70.	E405	179/186	/		
71.	E406	179/187	/		
72.	E407	179/188	/		
73.	E408	179/189	/		
74.	E409	179/190	/		
75.	E502	179/192	/		
76.	E503	179/193	/		
77.	E504	179/194	/		
78.	E505	179/195	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
79.	E506	179/196	/		
80.	E508	179/198	/		
81.	E509	179/199	/		
82.	E604	179/203	/		
83.	E607	179/206	/		
84.	E609	179/208	/		
85.	E701	179/209	/		
86.	E702	179/210	/		
87.	E703	179/211	/		
88.	E704	179/212	/		
89.	E705	179/213	/		
90.	E709	179/217	/		
91.	E801	179/218	/		
92.	E802	179/219	/		
93.	F103	179/224	/		
94.	F104	179/225	/		
95.	F106	179/227	/		
96.	F205	179/233	/		
97.	F301	179/238	/		
98.	F302	179/239	/		
99.	F307	179/244	/		
100.	F407	179/253	/		
101.	F409	179/255	/		
102.	F509	179/264	/		
103.	F601	179/265	/		
104.	F603	179/267	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
105.	F608	179/272	/		
106.	F701	179/274	/		
107.	F705	179/278	/		
108.	F706	179/279	/		
109.	F805	179/287	/		
110.	F806	179/288	/		
111.	G102	179/290	/		
112.	G104	179/292	/		
113.	G105	179/293	/		
114.	G106	179/294	/		
115.	G108	179/296	/		
116.	G201	179/297	/		
117.	G206	179/302	/		
118.	G208	179/304	/		
119.	G212	179/308	/		
120.	G213	179/309	/		
121.	G215	179/311	/		
122.	G304	179/315	/		
123.	G306	179/317	/		
124.	G307	179/318	/		
125.	G313	179/324	/		
126.	G316	179/327	/		
127.	G318	179/329	/		
128.	G319	179/330	/		
129.	G320	179/331	/		
130.	G321	179/332	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
131.	G401	179/334	/		
132.	G405	179/338	/		
133.	G406	179/339	/		
134.	G408	179/341	/		
135.	G417	179/350	/		
136.	G418	179/351	/		
137.	G422	179/355	/		
138.	G403	179/358	/		
139.	G507	179/362	/		
140.	G511	179/366	/		
141.	G516	179/371	/		
142.	G603	179/384	/		
143.	G604	179/385	/		
144.	G607	179/388	/		
145.	G608	179/389	/		
146.	G609	179/390	/		
147.	G611	179/392	/		
148.	G612	179/393	/		
149.	G620	179/401	/		
150.	G621	179/402	/		
151.	G624	179/405	/		
152.	G625	179/406	/		
153.	G626	179/407	/		
154.	G704	179/411	/		
155.	G708	179/415	/		
156.	G714	179/421	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์หวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
157.	G719	179/426	/		
158.	G720	179/427	/		
159.	G722	179/429	/		
160.	G723	179/430	/		
161.	G724	179/431	/		
162.	G725	179/432	/		
163.	G726	179/433	/		
164.	G802	179/435	/		
165.	G803	179/436	/		
166.	G804	179/437	/		
167.	G808	179/441	/		
168.	G809	179/442	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาราวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
1.	A101	179/1	/		
2.	A103	179/3	/		
3.	A104	179/4	/		
4.	A105	179/5	/		
5.	A201	179/9	/		
6.	A302	179/18	/		
7.	A305	179/21	/		
8.	A307	179/23	/		
9.	A403	179/27	/		
10.	A404	179/28	/		
11.	A406	179/30	/		
12.	A502	179/34	/		
13.	A505	179/37	/		
14.	A506	179/38	/		
15.	A508	179/40	/		
16.	A601	179/41	/		
17.	A602	179/42	/		
18.	A603	179/43	/		
19.	A604	179/44	/		
20.	A605	179/45	/		
21.	A606	179/46	/		
22.	A608	179/48	/		
23.	A702	179/50	/		
24.	A703	179/51	/		
25.	A704	179/52	/		
26.	A705	179/53	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวาราวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
27.	A706	179/54	/		
28.	A707	179/55	/		
29.	A801	179/57	/		
30.	A804	179/60	/		
31.	B103	179/64*	/		
32.	B104	179/65*	/		
33.	B105	179/66*	/		
34.	B106	179/67	/		
35.	B202	179/69	/		
36.	B203	179/70	/		
37.	C103	179/76	/		
38.	C104	179/77	/		
39.	C105	179/78	/		
40.	C205	179/84	/		
41.	D101	179/92	/		
42.	D103	179/94*	/		
43.	D104	179/95	/		
44.	D105	179/96	/		
45.	D107	179/98	/		
46.	D108	179/99	/		
47.	D201	179/101	/		
48.	D203	179/103	/		
49.	D204	179/104	/		
50.	D205	179/105	/		
51.	D207	179/107	/		
52.	D208	179/108	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
53.	D209	179/109	/		
54.	D305	179/114	/		
55.	D306	179/115	/		
56.	D308	179/117*	/		
57.	D402	179/119	/		
58.	D403	179/120	/		
59.	D404	179/121	/		
60.	D405	179/122	/		
61.	D408	179/125	/		
62.	D502	179/127*	/		
63.	D504	179/129*	/		
64.	D505	179/130*	/		
65.	D506	179/131*	/		
66.	D507	179/132	/		
67.	D508	179/133	/		
68.	D509	179/134*	/		
69.	D511	179/136	/		
70.	D512	179/137*	/		
71.	D515	179/140	/		
72.	D605	179/145	/		
73.	D606	179/146	/		
74.	D607	179/147	/		
75.	D610	179/150*	/		
76.	D614	179/154	/		
77.	D615	179/155	/		
78.	E101	179/156	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
79.	E106	179/161	/		
80.	E205	179/168	/		
81.	E206	179/169	/		
82.	E302	179/174	/		
83.	E303	179/175	/		
84.	E305	179/177	/		
85.	E307	179/179	/		
86.	E402	179/183	/		
87.	E403	179/184	/		
88.	E601	179/200*	/		
89.	E602	179/201	/		
90.	E603	179/202	/		
91.	E605	179/204	/		
92.	E707	179/215	/		
93.	E708	179/216	/		
94.	E803	179/220	/		
95.	E804	179/221	/		
96.	F101	179/222	/		
97.	F102	179/232	/		
98.	F105	179/226	/		
99.	F201	179/229	/		
100.	F202	179/230	/		
101.	F203	179/231	/		
102.	F204	179/232	/		
103.	F206	179/234	/		
104.	F207	179/235	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
105.	F208	179/236	/		
106.	F209	179/237	/		
107.	F303	179/240	/		
108.	F304	179/241	/		
109.	F305	179/242	/		
110.	F306	179/243	/		
111.	F308	179/245	/		
112.	F309	179/246	/		
113.	F401	179/247	/		
114.	F402	179/248	/		
115.	F403	179/249	/		
116.	F404	179/250	/		
117.	F405	179/251	/		
118.	F406	179/252	/		
119.	F408	179/254	/		
120.	F501	179/256	/		
121.	F502	179/257	/		
122.	F505	179/260	/		
123.	F506	179/261	/		
124.	F507	179/262	/		
125.	F508	179/263	/		
126.	F602	179/266	/		
127.	F604	179/268	/		
128.	F607	179/271	/		
129.	F609	179/273	/		
130.	F702	179/275	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
131.	F703	179/276	/		
132.	F704	179/277	/		
133.	F707	179/280	/		
134.	F708	179/281	/		
135.	F801	179/283	/		
136.	F802	179/284	/		
137.	F804	179/286	/		
138.	G101	179/289	/		
139.	G103	179/291	/		
140.	G202	179/298	/		
141.	G203	179/299	/		
142.	G205	179/301	/		
143.	G207	179/303	/		
144.	G209	179/305	/		
145.	G211	179/307	/		
146.	G214	179/310	/		
147.	G301	179/312	/		
148.	G302	179/313	/		
149.	G303	179/314	/		
150.	G305	179/316	/		
151.	G308	179/319	/		
152.	G309	179/320	/		
153.	G310	179/321	/		
154.	G312	179/323	/		
155.	G314	179/325	/		
156.	G315	179/326	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
157.	G317	179/328	/		
158.	G322	179/333	/		
159.	G403	179/336	/		
160.	G404	179/337	/		
161.	G407	179/340	/		
162.	G409	179/342	/		
163.	G410	179/343	/		
164.	G412	179/345	/		
165.	G413	179/346	/		
166.	G415	179/348	/		
167.	G416	179/349	/		
168.	G419	179/352	/		
169.	G501	179/356	/		
170.	G504	179/359	/		
171.	G505	179/360	/		
172.	G506	179/361	/		
173.	G508	179/363	/		
174.	G509	179/364	/		
175.	G510	179/365	/		
176.	G513	179/368	/		
177.	G517	179/372	/		
178.	G518	179/373	/		
179.	G520	179/375	/		
180.	G521	179/376	/		
181.	G522	179/377	/		
182.	G523	179/378	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
183.	G524	179/379	/		
184.	G526	179/381	/		
185.	G601	179/382	/		
186.	G602	179/383	/		
187.	G605	179/386	/		
188.	G606	179/387	/		
189.	G610	179/391	/		
190.	G613	179/394	/		
191.	G614	179/395	/		
192.	G616	179/397	/		
193.	G622	179/403	/		
194.	G623	179/404	/		
195.	G702	179/409	/		
196.	G703	179/410	/		
197.	G706	179/413	/		
198.	G707	179/414	/		
199.	G709	179/416	/		
200.	G710	179/417	/		
201.	G711	179/418	/		
202.	G712	179/419	/		
203.	G713	179/420	/		
204.	G715	179/422	/		
205.	G717	179/424	/		
206.	G718	179/425	/		
207.	G721	179/428	/		
208.	G805	179/438	/		

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เค. เซอร์วิส 2009
(P.S.K. SERVICE 2009 LIMITED PARTNERSHIP)
1136/7 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
ติดต่อ : 034-711669 , 081-9462025 E-mail : wantana.pak@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 7535 57000 10 2

สถานที่บริการ โรงแรมไมด้า แกรนด์ทวารวดี เลขที่ 711 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม73000
วันที่เข้าบริการ วันที่.....04.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. .....2568.....

ลำดับที่	หมายเลขหน่วย	เลขที่ห้องชุด	รอบที่1	รอบที่2	หมายเหตุ
209.	G806	179/439	/		
210.	G807	179/440	/		
211.	G815	179448	/		
212.	179/449	179/449	/		
213.	179/450	179/450	/		

เอกสารแนบที่ 8
รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SWIMMING POOL LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Clear = C Sunny = S
Milky = M Cloudy = C
Greenish = G Rainy = R

Month : มีนาคม

Shift : .....

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
	Chlorine	1.5-3.0 PPM.	2.5	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Salinity	3,000-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,000-1,500 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0.690	0.695	0.695	0.698	0.695	0.690	0.690	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.698	0.698	0.698
	Water Condition	C/M/G	9.9	9.7	9.7	10	10	10	9.8	9.8	9.8	9.7	10	10	9.8	9.8	9.8
	Weather	S/C/R	[redacted]														
	Check by.																

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
	Chlorine	1.5-3.0 PPM.	2.5	2.5	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Salinity	3,000-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,000-1,500 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0.690	0.695	0.695	0.698	0.695	0.695	0.695	0.695	0.698	0.698	0.698	0.695	0.698	0.698	0.698	0.695
	Water Condition	C/M/G	9.8	10	10	10	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	10
	Weather	S/C/R	[redacted]															
	Check by.																	

Remark :



MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SWIMMING POOL LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Clear = C Sunny = S
Milky = M Cloudy = C
Greenish = G Rainy = R

Month : มีนาคม

Shift : .....

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.5	7.6	7.3	7.4	7.1	7.8	7.5	7.8	7.8	7.6	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5
	Chlorine	1.5-3.0 PPM.	2.6	2.5	2.5	2.0	2.5	3.0	3.0	3.3	2.5	1.0	1.0	1.0	3.0	1.5	1.0
	Salinity	3,000-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,000-1,500 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0690	0692	0695	0696	0699	0696	0698	0696	0699	0698	0699	0698	0697	0698	0698
	Water Condition	C/M/G	9.7	10	9.9	9.8	9.9	9.8	10	10	9.6	9.8	9.7	9.6	9.6	9.7	9.8
	Weather	S/C/R	[redacted]														
	Check by.																

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.3	7.4	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8			
	Chlorine	1.5-3.0 PPM.	2.5	3.0	3.0	2.5	1.0	1.0	1.0	3.0	1.5	1.0	2.5	2.5	2.5			
	Salinity	3,000-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000			
	TDS	1,000-1,500 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
	Water Meter	(Cu.M.)	0695	0699	0690	0698	0695	0696	0693	0696	0693	0696	0695	0693	0696			
	Water Condition	C/M/G	9.9	10	9.6	9.7	9.7	9.7	10	10	10	9.9	9.0	9.5	9.7			
	Weather	S/C/R	[redacted]															
	Check by.																	

Remark :



MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SWIMMING POOL LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Clear = C Rainy = R
Misty = M Cloudy = C
Overcast = O Rainy = R

Month : มีนาคม

Staff : .....

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.3	7.2	7.1	7.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.2	7.9	7.6	7.1	7.3	7.6	7.8
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.5	1.0	3.0	2.5	3.0	3.0	1.5	2.5	2.5	3.0	2.5	3.0	2.5	2.5	3.0
	Salinity	3,500-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,500-2,000 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0.695	0.698	0.705	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0698
	Water Condition	CWG	9.8	9.9	9.8	9.9	9.9	9.8	10	9.8	10	10	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8
	Weather	S/C/R	[redacted]														
	Check by.																

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.8	7.2	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.0
	Salinity	3,500-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,500-2,000 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0695	0695	0695	0690	0695	0698	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0694	0695	0698	0695
	Water Condition	CWG	9.9	10	9.7	9.7	10	9.5	9.8	10	9.8	9.5	9.5	9.5	9.7	10	10	9.7
	Weather	S/C/R	[redacted]															
	Check by.																	

Remark :

MIDA GRANDE RESORT PHUKET

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SWIMMING POOL LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Clear = C Rainy = R
Misty = M Cloudy = C
Overcast = O Rainy = R

Month : เมษายน

Staff : .....

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.5	7.1	7.7	7.2	7.5	7.5	7.6	7.5	7.2	7.6	7.1	7.6	7.1	7.2	7.7
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.2	2.1	2.1	0.2	2.7	2.2	2.4	2.6	2.3	2.0	2.1	2.5	0.2	2.1	2.2
	Salinity	3,500-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,500-2,000 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	170	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0690	0695	0698	0699	0695	0698	0695	0699	0696	0696	0695	0695	0695	0698	0698
	Water Condition	CWG	9.8	10	9.4	9.3	9.2	9.9	10	9.8	9.9	9.9	9.5	9.7	9.5	9.8	9.8
	Weather	S/C/R	[redacted]														
	Check by.																

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.5	7.3	7.5	7.5	7.8	7.1	7.1	7.5	7.1	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.3	7.2
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.3	2.1	2.1	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.1	2.3	2.5	2.4	2.1	2.1	2.2
	Salinity	3,500-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,500-2,000 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	100	120	100	150	150	150	150	150	150	100	100	150	150	150	150	140
	Hardness	200-400 PPM	400	350	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0698	0698	0695	0695	0695	0695	0695	0695	0698	0695	0695	0698	0695	0695	0695	0695
	Water Condition	CWG	9.0	9.9	9.5	9.1	9.4	9.2	9.3	9.2	9.8	10	9.5	9.5	9.6	9.3	9.5	9.0
	Weather	S/C/R	[redacted]															
	Check by.																	

Remark :

MIDA GRANDE RESORT

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SWIMMING POOL LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Clear = C Sunny = S
Milky = M Cloudy = C
Gunnish = G Rainy = R

Month: มีนาคม

Shift: .....

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.3	7.4	7.6	7.4	7.3	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.3	7.3	7.4	7.5
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.3	2.1	2.9	2.3	2.3	2.3	2.7	2.5	2.6	2.4	2.6	2.5	2.6	2.5	2.5
	Salinity	3,900-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,900-2,000 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0691	0696	0697	0697	0696	0695	0695	0695	0694	0696	0696	0699	0695	0695	0696
	Water Condition	C/M/G	9.5	10	9.3	9.7	9.6	9.7	9.6	9.5	9.6	9.6	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7
	Weather	S/C/R	[redacted]														
	Check by.																

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.9	8.0	8.9	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.8	7.9	7.5	7.3	7.4	7.5	7.6
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.3	2.7	2.1	2.1	2.4	2.6	2.1	2.7	2.4	2.5	2.2	2.4	2.6	2.4	2.5	2.3
	Salinity	3,900-4,000 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,900-2,000 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	120	150	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0693	0693	0695	0696	0695	0696	0696	0696	0693	0695	0695	0696	0693	0696	0693	0695
	Water Condition	C/M/G	9.8	9.4	9.4	9.5	9.6	9.5	10	9.2	9.7	9.4	9.6	9.2	9.4	9.3	9.6	9.7
	Weather	S/C/R																
	Check by.		[redacted]															

Remark :

MIDA GRANDE RESORT PHUKET
SWIMMING POOL LOG REPORT
ENGINEERING DEPARTMENT

Clear = C Sunny = S
Milky = M Cloudy = C
Gunnish = G Rainy = R

Month: มีนาคม 2567

Shift: .....

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.3	7.5	7.2	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.8	7.3	7.4	7.2	7.7	7.6
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.5	2.5	2.9	2.5	3.0	3.0	2.2	2.5	1.0	1.0	3.0	1.5	1.0	1.0	2.5
	Salinity	3,800-4,300 PPM	4,000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1,800-2,300 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(Cu.M.)	0698	0690	0695	0698	0698	0698	0695	0696	0695	0698	0699	0696	0698	0698	0699
	Water Condition	C/M/G	9.7	9.7	1.0	9.5	9.7	9.7	10	9.2	9.7	9.5	9.5	9.8	10	9.8	9.8
	Weather	S/C/R															
	Check by.		[redacted]														

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Swimming Pool	PH	7.2-7.8	7.2	7.4	7.3	7.5	7.9	7.7	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.4	7.4	7.5	
	Chlorine	1.0-3.0 PPM.	2.5	2.5	3.0	2.3	2.5	2.9	3.2	2.3	1.0	1.0	3.0	2.5	1.0	1.0	2.5	
	Salinity	3,800-4,300 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
	TDS	1,800-2,300 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	Alkalinity	80-150 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Water Meter	(Cu.M.)	0693	0695	0696	0698	0693	0699	0699	0699	0699	0696	0698	0696	0698	0698	0699	
	Water Condition	C/M/G	10	10	9.6	9.8	9.9	9.9	9.8	10	10	9.8	9.8	10	9.8	10	10	
	Weather	S/C/R																
	Check by.		[redacted]															

Remark :

เอกสารแนบที่ 9
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำ

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/680064502
วันเดือนปี:	28 มกราคม 2568
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160700743
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	16-สถานที่ทักลาศัยของเอกชนแบบรายกลุ่ม
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่:	179 ม.3 ซ. ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัว	1111111111119
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060050-11
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	10 ธันวาคม 2567
เลขมาตรครั้งก่อน:	75864
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	11 มกราคม 2568
เลขมาตรครั้งนี้:	76519
จำนวนที่ใช้:	655,000 ลิตร

เดือน 01/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	18,904.75
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	550.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	19,454.75
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,361.83
รวมทั้งสิ้น	20,816.58

(สองหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.สุภีรมย์ พรหมอยู่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

28 ม.ค. 2568 13:22:19

ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/680136594
วันเดือนปี:	26 กุมภาพันธ์ 2568
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160700743
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	16-สถานที่ทักลาศัยของเอกชนแบบรายกลุ่ม
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่:	179 ม.3 ซ. ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัว	1111111111119
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060050-11
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	11 มกราคม 2568
เลขมาตรครั้งก่อน:	76519
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	12 กุมภาพันธ์ 2568
เลขมาตรครั้งนี้:	77516
จำนวนที่ใช้:	997,000 ลิตร

เดือน 02/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	29,250.25
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	550.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	29,800.25
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้เกิน	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,086.02
รวมทั้งสิ้น	31,886.27

(สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.จุฑามาศ บุรุษราษฎร์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

26 ก.พ. 2568 09:21:58

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/680208449
วันที่ออกบิล:	24 มีนาคม 2568
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160700743
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	16-สถานที่พักอาศัยของเอกชน แบบรายเดือน
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่:	179 ม.3 ซ. ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัว	1111111111119
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060050-11
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	12 กุมภาพันธ์ 2568
เลขมาตรครั้งก่อน:	77516
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	11 มีนาคม 2568
เลขมาตรครั้งนี้:	78092
จำนวนที่ใช้:	576,000 ลิตร

เดือน 03/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	16,515.00
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	550.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	17,065.00
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้แล้ว	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,194.55
รวมทั้งสิ้น	18,259.55

(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.ไพริน เกื้อสิน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

24 มี.ค. 2568 14:09:32

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099-4-00016490-4
สาขาที่ 00089
106/137 ม.7 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ :076-319173

เลขที่ :	WT1216/680283362
วันที่ออกบิล:	28 เมษายน 2568
เลขที่ผู้ใช้น้ำ:	12160700743
ประเภทผู้ใช้น้ำ:	16-สถานที่พักอาศัยของเอกชน แบบรายเดือน
ชื่อผู้ใช้น้ำ:	นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่:	179 ม.3 ซ. ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัว	1111111111119
ผู้เสียภาษีอากร:	สำนักงานใหญ่
เส้นทาง:	060050-11
วันที่อ่านมาตรครั้งก่อน:	11 มีนาคม 2568
เลขมาตรครั้งก่อน:	78092
วันที่อ่านมาตรครั้งนี้:	13 เมษายน 2568
เลขมาตรครั้งนี้:	78377
จำนวนที่ใช้:	285,000 ลิตร

เดือน 04/2568	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าน้ำ	7,712.25
ส่วนลด	0.00
ค่าบริการ	550.00
รวมเงินค่าน้ำประจำเดือน	8,262.25
ปรับปรุงค่าน้ำที่รับไว้แล้ว	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	578.36
รวมทั้งสิ้น	8,840.61

(แปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้รับเงิน น.ส.กรศิริ จันทลา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

28 เม.ย. 2568 08:56:49

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB62826800190045

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)

เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง K11101-B6282

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

Tax ID 0105558093861 สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ เลขที่ 179 ม.3 บ้านหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

รหัสเครื่องวัด 6500648274 ประเภทอัตรา 3224

K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20023548175

ประจำเดือน 06/2568 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2568

เลขอ่านครั้งหลัง 210.86 เลขอ่านครั้งก่อน 189

หน่วยที่ใช้	166,081 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	592,205.65 บาท
ค่า FT 0.1972 บาท/หน่วย	32,871.47 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	625,077.12 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	43,755.40 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	668,832.52 บาท
ชำระ 668,832.52 บาท	ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	668,832.52 บาท

สาขาย่อยเชิงทะเล ภูเก็ต 10000417

ลว.18/06/2568

วันที่ชำระเงิน 18/06/2568 เวลา 09:34 น. ตูมใบเสร็จ 803397

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 875003493480

ลว.02/06/2568

ผู้รับเงิน พลัทพร โสภาวันดี รหัสผู้รับเงิน 803397

---

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ .....

เลขที่ใบแจ้งฯ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680513882	12160700743	1216

วันที่แจ้ง	วันครบชำระ	เส้นทาง
10/07/2568	17/07/2568	060050

ชื่อผู้ใช้น้ำ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

ที่อยู่ 179 ม.3 ซ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
T1(07/68)			
วันเดือนปีที่อ่าน	11/06/2568	10/07/2568	
เลขในมาตรวัดน้ำ	79710	81136	
หน่วยน้ำที่ใช้		1,426,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา		0.00	บาท
ส่วนสด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		0.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	บาท
รวมเงินครั้งนี้			บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		45,771.93	บาท

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดในวันที่ 17/07/2568

ขยายเวลารับชำระที่ตัวแทนรับชำระได้อีก 3 วันนับจากวันครบกำหนด

ถ้าเกินกำหนด จะระงับการใช้น้ำประปา ในวันที่ 24/07/2568 และต้องเสียค่าธรรมเนียมการประสานมาตรวัดน้ำ

ห้ามชำระเงินกับตัวแทนอ่านมาตรโดยเด็ดขาด

121668051388212160700743121673200768004577193

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ CB4720080128000B
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000155301
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่ เลขที่ 175 ม.3 บ้านทางสูงใหญ่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 200231649175

รอบการ เงินเดือนค่าแสงเดือน 12/2567
วันที่ 24/12/2566 ถึง 23/01/2568 จำนวน 5 วัน

รวมเงินครั้งนี้	744.14 บาท
ชำระ	744.14 บาท
- เมื่อ บ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	774,908.99 บาท
สาขาย่อย-เชิงทะเล ภูเก็ต 10000402	
วว 23/01/2568	
	(1/2)

วันที่ชำระเงิน 23/01/2568 เวลา 14:12 น. ตู้เก็บเครื่อง
033297

ผู้รับเงิน รหัสผู้รับเงิน 0000253

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าชั่วคราว เลขที่ AB4720080128010?
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000155301
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
Tax ID 0105556003301 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 175 ม.3 บ้านทางสูงใหญ่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
รหัสเครื่องวัด 03000433174 ประเภทอัตรา 3224
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 200231649175
ประจำเดือน 12/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/01/2568
เลขที่มาตรครั้งนี้ 27 27 เลขอ่านมาตรครั้งก่อน 83.23

หน่วยที่ใช้	187,548.01 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	548,884.05 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย	74,484.07 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	724,268.12 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	50,700.87 บาท
รวมเงินครั้งนี้	774,968.99 บาท
ชำระ	774,968.99 บาท
- เมื่อ บ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	774,968.99 บาท
สาขาย่อย-เชิงทะเล ภูเก็ต 10000402	
วว 23/01/2568	
- เงินสด	744.25 บาท
	(2/2)
รวมทั้งหมด	775,743.13 บาท
- เมื่อ บ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	774,968.99 บาท
สาขาย่อย-เชิงทะเล ภูเก็ต 10000402	
วว 23/01/2568	
- เงินสด	1,000.00 บาท
ชำระ 775,968.99 บาท	คงเหลือ 255.75 บาท
MISC REV	-0.99 บาท

ชำระในเครื่องเลขที่ AB4720080128010?
CB4720080128000B
วันที่ชำระเงิน 23/01/2568 เวลา 14:13 น. ตู้เก็บเครื่อง
033297

ต้นฉบับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 0000000221168
วว 23/01/2568

ผู้รับเงิน รหัสผู้รับเงิน 0000253

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าชั่วคราว เลขที่ AB4720080128010?
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000155301
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
Tax ID 0105556003301 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 175 ม.3 บ้านทางสูงใหญ่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
รหัสเครื่องวัด 03000433174 ประเภทอัตรา 3224
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 200231649175
ประจำเดือน 12/2567 วันที่อ่านหน่วย 23/01/2568
เลขที่มาตรครั้งนี้ 123,111 เลขอ่านมาตรครั้งก่อน 787.93

หน่วยที่ใช้	173,873 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	517,443.32 บาท
ค่า FT 0.3972 บาท/หน่วย	69,772.73 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	681,316.10 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	47,685.13 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ	729,001.23 บาท
การชดเชยค่าไฟฟ้า	
ชำระเงินส่วนที่เหลือ	675,906.27 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	47,281.74 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	722,888.01 บาท
ชำระ 722,888.01 บาท	ทอนเงิน 0.00 บาท
- เมื่อ บ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	722,888.01 บาท
สาขาย่อย-เชิงทะเล ภูเก็ต 10000402	
วว 20/01/2568	

วันที่ชำระเงิน 20/01/2568 เวลา 09:04 น. ตู้เก็บเครื่อง
033297

ต้นฉบับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 0100000000000
วว 20/01/2568

ผู้รับเงิน รหัสผู้รับเงิน 0000254

ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าชั่วคราว เลขที่ AB4720080128010?
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 12/29 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000155301
เลขประจำเครื่อง K11101-B4720

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
Tax ID 0105556003301 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 175 ม.3 บ้านทางสูงใหญ่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
รหัสเครื่องวัด 03000433174 ประเภทอัตรา 3224
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 200231649175
ประจำเดือน 01/2568 วันที่อ่านหน่วย 21/01/2568
เลขที่มาตรครั้งนี้ 182.2 เลขอ่านมาตรครั้งก่อน 123.11

หน่วยที่ใช้	187,025 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	556,927.58 บาท
ค่า FT 0.3672 บาท/หน่วย	68,675.56 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	728,603.14 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	51,002.22 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	779,605.36 บาท
ชำระ 779,605.36 บาท	ทอนเงิน 0.00 บาท
- เมื่อ บ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย-เชิงทะเล ภูเก็ต 10000402 วว 19/01/2568	779,605.36 บาท

วันที่ชำระเงิน 21/01/2568 เวลา 09:14 น. ตู้เก็บเครื่อง
033297

ต้นฉบับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 0100000000000 วว 21/01/2568

ผู้รับเงิน พรพยอง ศรีสมาน รหัสผู้รับเงิน 0002254

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AB62826805200031
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง (สาขาที่ 00287)
เลขที่ 42/29 หมู่ 6 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 83110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000166501
เลขประจำเครื่อง K11101-B6282

ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
Tax ID 0105558093661 สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ เลขที่ 179 ม.3 บ้านหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
รหัสเครื่องวัด 6500648274 ประเภทอัตรา 3224
K11101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20023548175
ประจำเดือน 04/2568 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2568
เลขอ่านครั้งหลัง 189 เลขอ่านครั้งก่อน 162.2

หน่วยที่ใช้	164,797 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	583,802.46 บาท
ค่า FT 0.3672 บาท/หน่วย	60,513.46 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	644,315.92 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	45,102.11 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	689,418.03 บาท

ชำระ 689,418.03 บาท ทอนเงิน 0.00 บาท
- เช็ค ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 689,418.03 บาท
สาขาย่อยเชิงทะเล ภูเก็ต 10003414
ลว.20/05/2568

วันที่ชำระเงิน 20/05/2568 เวลา 10:04 น. คุมใบเสร็จ
583397

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 4335056666727
ลว.03/05/2568

ผู้รับเงิน วรรณกรณ์ ลิ่มสุวรรณ์ รหัสผู้รับเงิน 424440

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#875003493480 *Printed: 04-06-2025 14:55:14

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/875003493480 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2568
เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 (05/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11101	KTAL9842 - 020023548175	6500648274	3224	22-33 KV	6000	31/05/2568

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	1.039	0.927	357.72	47,551.72
(กิโลวัตต์)	OP	0.873	0.782	290.65	
	H	1.012	0.904	344.94	
พลังงานไฟฟ้า	P	210.860	189.000	69819.22	292,116.64
(หน่วย)	OP	125.610	112.430	42095.95	252,225.05
	H	159.560	142.410	54775.83	
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	592,205.65
กิโลวาร์		0.217	0.194	73.46	

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			47,551.72
ค่าพลังงานไฟฟ้า	494,735.13	49,606.56	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	32,871.47		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.1972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.1972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	166,691.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	32,871.47

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	592,205.65
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	625,077.12
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	625,077.12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	43,755.40
รวมเงินที่ต้องชำระ	668,832.52

กว. P672.00, OP546.00, H648.00
หักมิเตอร์ย่อย 146,449.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ =หกแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

09940001655010002002254817568062066883252

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง โทร.076-386896 (ติดต่อ คุณพลัทพร หรือ คุณรณฤทธิ์)
กง.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#873403550199 *Printed: 02-07-2025 06:40:23

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/873403550199 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 (06/2568) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11101	KTAL9842 - 020023548175	8560648274	3224	22-33 KV	6000	30/06/2568

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด	P	1.139	1.039	323.03	42,940.38
(กิโลวัตต์)	OP	0.958	0.873	274.58	
	H	1.106	1.012	303.65	
พลังงานไฟฟ้า	P	229.920	210.860	61570.00	257,602.73
(หน่วย)	OP	137.790	125.610	39345.36	232,979.08
	H	175.080	159.560	50134.64	
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24
				ค่าไฟฟ้าฐาน	533,834.43
กิโลวาร์		0.240	0.217	74.30	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.1972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.1972
หน่วยที่ติดค่า FT (หน่วย)	151,050.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	29,787.06

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	533,834.43
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	563,621.49
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	563,621.49
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	39,453.50
รวมเงินที่ต้องชำระ	603,074.99

กว. P600.00, OP510.00, H564.00

หักมิเตอร์ย่อย 129,510.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			42,940.38
ค่าพลังงานไฟฟ้า	446,836.32	43,745.49	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	29,787.06		

รวมเงินที่ต้องชำระ =หกแสนสามหันเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

I09940001656010002002354817568072160307499

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง โทร.076-386888 (ติดต่อ คุณพลัทพร หรือ คุณรณฤทธิ์)

กง.116-รค.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

เอกสารแนบที่ 10
ใบเสร็จขยะมูลฝอย

เล่มที่
Book No.

น.ส. ศิริพร ชัยกิจ
1 ม. 3 ต. ปากจาม อ. เมืองพังงา
จ. พังงา 082-312-1503

เลขที่
Bill No.

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT

นาม ชื่อ
Name นางสาวจิตราพร ภูเก้า

วันที่ ว ด ป
Date 28/01/68

ที่อยู่ ที่ตั้ง
Address 179 ม. 3 ต. เหล่าเหล เขต อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO

จำนวน Quantity 数量	รายการ Description 货名	หน่วยละ Unit Price 价钱	จำนวนเงิน Amount 银额	
	ค่าเทียมเดือน มกราคม พ.ศ. 2568		13,000	-
บาท Baht 铢	หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共银	13,000	-

ชำระเงินโดย
○ เงินสด CASH ○ เช็คเลขที่ CHEQUE NO

ธนาคาร BANK สาขา BRANCH

ผู้รับเงิน 收银人 Collector น.ส. ศิริพร

เล่มที่
Book No.

น.ส. ศิริพร ชัยกิจ
1 ม. 3 ต. ปากจาม อ. เมืองพังงา
จ. พังงา 082-312-1503

เลขที่
Bill No.

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT

นาม ชื่อ
Name นางสาวจิตราพร ภูเก้า

วันที่ ว ด ป
Date 27/01/68

ที่อยู่ ที่ตั้ง
Address 179 ม. 3 ต. เหล่าเหล เขต อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO

จำนวน Quantity 数量	รายการ Description 货名	หน่วยละ Unit Price 价钱	จำนวนเงิน Amount 银额	
	ค่าเทียมเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		13,000	-
บาท Baht 铢	หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共银	13,000	-

ชำระเงินโดย
○ เงินสด CASH ○ เช็คเลขที่ CHEQUE NO

ธนาคาร BANK สาขา BRANCH

ผู้รับเงิน 收银人 Collector น.ส. ศิริพร

เล่มที่
Book No. _____

น.ส. ศิริพร ธัญทิพย์
1 ม. 2 ต. ฆ้องชัย อ. ห้วยเม็กโขง
จ. อุบลฯ 093-582-1518

เลขที่
Bill No. _____

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT

นาม 實號 Name นิติบุคคลสหกรณ์ เอเชียโกลเบล อุบลฯ วันที่ 日期 Date 27/03/68

ที่อยู่ 住址 Address 179 ม.3 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. _____ เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. _____

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่าเช่าพื้นที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568		12,000	-
บาท Baht 銖	หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共銀	12,000	-

ชำระเงินโดย
○ เงินสด CASH ○ เช็คเลขที่ CHEQUE NO. _____

ธนาคาร BANK _____ สาขา BRANCH _____

ผู้รับเงิน 收銀人 Collector น.ส.ศิริพร

เล่มที่
Book No. _____

น.ส. ศิริพร ธัญทิพย์
1 ม. 2 ต. ฆ้องชัย อ. ห้วยเม็กโขง
จ. อุบลฯ 093-582-1518

เลขที่
Bill No. _____

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT

นาม 實號 Name นิติบุคคลสหกรณ์ เอเชียโกลเบล อุบลฯ วันที่ 日期 Date 27/03/68

ที่อยู่ 住址 Address 179 ม.3 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. _____ เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. _____

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่าเช่าพื้นที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568		12,000	-
บาท Baht 銖	หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共銀	12,000	-

ชำระเงินโดย
○ เงินสด CASH ○ เช็คเลขที่ CHEQUE NO. _____

ธนาคาร BANK _____ สาขา BRANCH _____

ผู้รับเงิน 收銀人 Collector น.ส.ศิริพร



เล่มที่ Book No. _____

น.ส. ศิพร ชัยภิพัฒ์
1 ม.2 ต.ฝ่ายทอง อ.ป่าแก้วโคกสง
จ.ชัยภูมิ 093-582-1578

เลขที่ Bill No. _____

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT

นาม 寶號 Name: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทาโนรา ภูเก็ต

วันที่ 日期 Date: 29/05/68

ที่อยู่ 住址 Address: 179 ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. _____ เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. _____

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่าเกี่ยวข้องเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568		12,000	-
บาท Baht 銖	หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共銀	12,000	-

สำเนา

ชำระเงินโดย
○ เงินสด CASH ○ เช็คเลขที่ CHEQUE NO. _____

ธนาคาร BANK _____ สาขา BRANCH _____

ผู้รับเงิน 收銀人 Collector _____



เล่มที่ Book No. _____

น.ส. ศิพร ชัยภิพัฒ์
1 ม.2 ต.ฝ่ายทอง อ.ป่าแก้วโคกสง
จ.ชัยภูมิ 093-582-1578

เลขที่ Bill No. _____

ใบเสร็จรับเงิน
OFFICIAL RECEIPT

นาม 寶號 Name: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทาโนรา ภูเก็ต

วันที่ 日期 Date: 01/07/68

ที่อยู่ 住址 Address: 179 ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. _____ เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. _____

จำนวน Quantity 數量	รายการ Description 貨名	หน่วยละ Unit Price 備註	จำนวนเงิน Amount 銀額	
	ค่าเกี่ยวข้องเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568		12,000	-
บาท Baht 銖	หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน	รวมเงิน Total 共銀	12,000	-

ชำระเงินโดย
○ เงินสด CASH ○ เช็คเลขที่ CHEQUE NO. _____

ธนาคาร BANK _____ สาขา BRANCH _____

ผู้รับเงิน 收銀人 Collector น.ส. ศิพร

เอกสารแนบที่ 11
ใบเสร็จการสูบตะกอน

ต้นฉบับ

JINA ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ / No.	RE6801058
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด	อ้างอิง / Ref.	6801028
	กรุงเทพมหานคร 10700	วันที่ / Date	23 / 01 / 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644		

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00
			รวมเงิน TOTAL	3,500.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ตัวอักษร	(สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)		ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

[redacted]

ต้นฉบับ

JINA ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ / No.	RE6801059
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด	อ้างอิง / Ref.	6801047
	กรุงเทพมหานคร 10700	วันที่ / Date	23 / 01 / 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644		

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00
			รวมเงิน TOTAL	3,500.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ตัวอักษร	(สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)		ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

[redacted]

ต้นฉบับ

JINA ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ / No.	RE6802019
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.ฉลวัญสโหวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด	อ้างอิง / Ref.	6801065
	กรุงเทพมหานคร 10700	วันที่ / Date	7 / 02 / 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644		

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00

PAID
07 FEB 2025
BY:.....

	รวมเงิน TOTAL	3,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)	ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

[redacted]

ต้นฉบับ

JINA ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ / No.	RE6802026
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.ฉลวัญสโหวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด	อ้างอิง / Ref.	6802015
	กรุงเทพมหานคร 10700	วันที่ / Date	10 / 02 / 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644		

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00

PAID
06 FEB 2025
BY:.....

	รวมเงิน TOTAL	3,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)	ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

[redacted]

ต้นฉบับ

JINA

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ / No.	RE6802020
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	อ้างอิง / Ref.	6802014
		วันที่ / Date	7 / 02 / 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644		

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00

PAID
07 FEB 2025
BY:.....

	รวมเงิน TOTAL	3,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)	ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

[redacted]

ต้นฉบับ

JINA

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เลขที่ / No.	RE6804025
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700	อ้างอิง / Ref.	6802026
		วันที่ / Date	17 / 04 / 2568
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644		

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00

	รวมเงิน TOTAL	3,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)	ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

[redacted]

JINA

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส

ต้นฉบับ

ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644

เลขที่ / No.	6802026
วันที่ / Date	10 / 02 / 2568

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00

รวมเงิน TOTAL	3,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

[redacted]

JINA

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินา เซอร์วิส

ต้นฉบับ

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

9/648 หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โทร. 093-4632466

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0833562000955 (สำนักงานใหญ่)

ชื่อลูกค้า / Customers:	บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ / Address:	289 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:	0105558086644

เลขที่ / No.	RE6806009
อ้างอิง / Ref.	6805008
วันที่ / Date	4 / 06 / 2568

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล เหมารถขนาด 6,000 ลิตร	1 เที่ยว	3,500.00	3,500.00

รวมเงิน TOTAL	3,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	245.00
ยอดเงินสุทธิ NET AMOUNT	3,745.00

ตัวอักษร (สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

[redacted]

เอกสารแนบที่ 12

รายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2567

3.9. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

- บันไดหนีไฟ



- เส้นทางหนีไฟ




- ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน



- ระบบป้องกันฟ้าผ่า ชนิด Early Streamer Emission



- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบ Conventional (Hard-wire System), Single Action แบบ Pull Down ,Bell, Heat Detector, Smoke Detector







- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)





- ถังดับเพลิงมือถือ ชนิด Dry Chemical,Water Mist



- ระบบท่อยืน

หัวรับน้ำดับเพลิง

- ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinets)



ลักษณะการติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinets)

3.10. ป้ายสัญลักษณ์





3.11. แบบขออนุญาตก่อสร้าง ☑ มี ☐ ไม่มี

3.12. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน อาคารชุดเพื่อการค้าประเภทโรงแรม

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป) 10-11 มิถุนายน 2567
2. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ
   ก. คุณสุขุม เต็ดแก้ว
3. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ หัวหน้าระบบวิศวกรรมประจำอาคาร

เกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป	ผล ✓	ผล X	รายละเอียดอ้างอิง/ลำดับที่
1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร			
การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร	✓		
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	✓		
การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร	✓		
การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร	✓		
การชำรุดสึกหรอของอาคาร	✓		
การวิบัติของโครงสร้างของอาคาร	✓		
การทรุดตัวของฐานรากอาคาร	✓		
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้นการสังเกต ดังนี้			
ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร	✓		
ไม่มีร่องรอยการทรุดตัวแตกร้าว หรือผุกร่อน	✓		
ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ตกหล่น ของส่วนประกอบโครงการและอุปกรณ์อื่น ๆ	✓		
รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะตั้งตรงแนวดิ่ง	✓		
2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร			
2.1 ลิฟต์			
มีการตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี	✓		
2.2 ระบบไฟฟ้า			
อุปกรณ์และสายไฟฟ้า ไม่อยู่สภาพเสี่ยงจากน้ำ กิ่งไม้สัมผัส และฉนวนฉีกขาด	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิทช์ไฟฟ้าแรงปานกลางเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงแผงจ่ายไฟฟ้าเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาโคมไฟ เต้ารับไฟฟ้า และสายต่อพ่วงเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบสภาพระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจำ	✓		
2.3 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม			
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาถังเก็บน้ำประปาเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำประปาเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำและวาล์วประปาเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำเสียและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงบ่อดักไขมันเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาถังและท่อจ่ายก๊าซในครัวร้านค้าเป็นประจำ	✓		

เกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่ ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป	ผล ✓	ผล X	รายละเอียดอ้างอิงลำดับที่
3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ			
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทั้งอาคาร	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ และมีสมรรถนะในการระบาย ตลอดเส้นทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร	✓		
ทางออกทุกทางไม่มีสิ่งกีดขวาง กุญแจ ใช้ล็อคเฉพาะที่มีคนเข้าไปใช้บริการ	✓		
อุปกรณ์บังคับประตูให้ปิดใช้งานได้ดี และมีอุปกรณ์เปิดบานประตูทั้งสองด้านไม่ถูกล็อค	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาป้ายทางหนีไฟเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบทางปล่อยออกที่ชั้นพื้นดิน ให้มีความปลอดภัยและเกิดเพลิงไหม้เป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบแบบแปลนทางหนีไฟสอดคล้องกับสภาพอาคารในปัจจุบัน	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงมือถือเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงเป็นประจำ รวมทั้ง ท่อยืน สายฉีดน้ำ และหัวรับน้ำดับเพลิง	✓		
4. การบริหารจัดการความปลอดภัย			
มีการปรับปรุงแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน	✓		
มีการซ้อมอพยพเป็นประจำ และจัดให้มีผู้นำการอพยพให้เพียงพอ	✓		
มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ	✓		

หมายเหตุ

ผล หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิเคราะห์ พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ผล ✓ หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล X หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

(*) หมายถึง ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ ฉบับที่ 50

PLUS BUILDING INSPECTOR

สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบการตรวจสอบ

อาคาร เดอะ พาโนรา ภูเก็ต โครงสร้างของอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ประกอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนด และพร้อมใช้งานได้ มีการดูแลและสวรรสอบระบบวิศวกรรมต่างๆตามแผน อาคารสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว

(.....)

(นายสุชุม เดิดแก้ว)

ผู้ตรวจสอบอาคาร ในนามบริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ น.0047/2550

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

เจ้าของอาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจ