

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิคอนโด คอนเมือง เฟส 1 (Dcondo donmueang Phase 1) ของบริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) พบว่า จากการติดตามตรวจสอบโครงการยังไม่ตรวจสอบสุขภาพประจำปีของคณงานก่อสร้าง และซ่อมอพยพหนีไฟ อย่างไรก็ตามโครงการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดิคอนโด คอนเมือง เฟส 1 (Dcondo donmueang Phase 1) ของบริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, ระดับเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง สรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

- คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
- ระดับเสียงโดยทั่วไป ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
- ความสั่นสะเทือน ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
- คุณภาพน้ำทิ้ง ผลการตรวจวัดพบว่า พารามิเตอร์ Total Suspended Solids สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม, เดือนพฤษภาคม และสัปดาห์ที่ 1, สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการควบคุมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โครงการ พร้อมจะจัดให้คณงานคอยตรวจสอบและขุดลอกบ่อดักน้ำของโครงการไม่ให้มีตะกอนดินสะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับมาตรฐาน ตลอดจนโครงการจะเฝ้าติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจนกว่าโครงการจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จ

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป