

7.16 การรับซื้อขยะรีไซเคิล



7.17 ตัวอย่างใบเสร็จค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขตบางกะปิ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900044082

วันที่ 6 มีนาคม 2569

สำนักงานเขต

บางกะปิ

โทร

0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต

189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.พ. 69

เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าขับและขนมูลฝอย	3,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	3,000
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		6,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ก.ก.	-	ม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	6,000	ส.ก.	-
มี.ก.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

หกพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) Mobile Banking



พิมพ์เมื่อ 06 มีนาคม 2569 เวลา 09:39 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900032121

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

สำนักงานเขต บางกะปิ โทร 0 2377 5498
ที่อยู่สำนักงานเขต 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ม.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าดับและขนมูลฝอย	3,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	3,000
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		6,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	6,000	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น หกพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) Mobile Banking

พิมพ์เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:44 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900056404

วันที่ 3 เมษายน 2569

สำนักงานเขต บางกะปิ

โทร 0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มี.ค. 69

เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	3,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	3,000
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		6,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ศ.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ธ.ค.	-
มี.ก.	6,000	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น หกพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) Mobile Banking

พิมพ์เมื่อ 03 เมษายน 2569 เวลา 10:24 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900064751

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

สำนักงานเขต

บางกะปิ

โทร

0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต

189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย หักไป 1,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน เม.ย. 69

เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	3,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	3,000
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		6,000

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	6,000
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มี.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ก.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น

หกพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) Mobile Banking

พิมพ์เมื่อ 02 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:18 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

7.18 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ชั้น : _____ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : _____

ฝ่าย :รักษาความปลอดภัย.....

อำนาจการ : _____

ตำแหน่ง : Sp. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18/1/64 เวลา : _____



อาคาร : อาคาร P.1

แผนก/ กอง : Zone A

ผู้ตรวจสอบ : _____

No.	อาคาร P.1		CODE. เพลิง	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		เคมี แห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่ เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓					✓	✓			✓						✓	22	1	24				2024	
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓	22	1	24				2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓				✓	✓			✓						✓	22	1	24				2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓			✓		✓			✓				✓		✓	19	2	25				2025	
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓				✓				✓	✓			✓						✓	22	1	24				2024	
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	3	22				2022		
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓	16	3	22				2022		
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓				✓	✓			✓						✓	29	4	24				2024	
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109		✓				✓			✓		✓			✓						✓	29	4	24				2024	
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	✓								✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	22	1	24				2024	
11	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓	19	2	25				2025	
12	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓	22	1	24				2024	
13	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓	22	1	24				2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓				✓				✓	✓			✓						✓	22	1	24				2024	
15	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	5	22				2022	
16	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/303		✓								✓	✓			✓						✓	22	1	24				2024	
17	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/304	✓					✓			✓		✓			✓			✓			✓	3	5	21				2021	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓				✓				✓	✓			✓						✓	22	1	24				2024	
19	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	3	5	21				2021	
20	3	ในห้องพิพิธภัณฑ์	P1/307		✓				✓				✓	✓			✓						✓	22	1	24				2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ๙/๑๐/๒๕๖๙

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : จำนวนอุปกรณ์ :



อาคาร : อาคาร P.2

แผนก/ กอง : Zone A

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพผู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			/		/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
3	1	ลิ้นชักการ	P2/103			/		/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			/		/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			/		/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			/		/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			/		/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
8	1	ลิ้นชักการ	P2/104		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generator	P2/106	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
10	1	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
11	1	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
15	2	Costomer Management	P2/201		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
16	2	Costomer Management	P2/202		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
20	2	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
21	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง C /M	P2/207	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
22	3	International Business	P2/301		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
23	3	International Business	P2/302		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
24	3	Storage Room	P2/303		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
25	3	Storage Room	P2/304	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	4	10	23				2023	
27	3	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
28	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Inter.Business	P2/307	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		/			/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	
32	4	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/404	/				/			/	/	/	/			/	/		/	/			/	10	11	23				2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 8/102/8569
 ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :



อาคาร : อาคาร P.2

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
33	4	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Legal	P2/405	/					/			/	/	/		/		/		/	/			/	10	11	23				2023	
34	4	ในตู้ดับเพลิง/ข้างห้อง Auditorium	P2/406	/					/			/	/	/		/		/		/	/			/	10	11	23				2023	
35	4	Storage Room1	P2/407		/				/				/	/		/					/	/			/	10	11	23				2023
36	4	Storage Room1	P2/408	/					/			/	/	/		/						/		/	10	11	23				2023	
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		/				/			/	/	/		/								/	10	11	23				2023	
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	/					/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	/					/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		/				/				/	/		/								/	10	11	23				2023	
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		/				/				/	/		/								/	10	11	23				2023	
42	5	ห้องแลป	P2/501		/				/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
43	5	ห้องแลป	P2/502		/				/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
44	5	ห้องแลป	P2/503		/				/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	/					/			/	/	/		/				/	/		/	/	10	11	23				2023	
46	5	ห้อง AHU	P2/505		/				/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	/					/			/	/	/		/				/	/		/	/	10	11	23				2023	
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		/				/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
49	คาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		/				/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
50	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02		/				/			/	/	/		/					/	/		/	10	11	23				2023	
51	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R03		/				/			/	/	/		/					/	/		/	24	1	24				2024	
52	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R04		/				/			/	/	/		/					/	/		/	24	1	24				2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๙.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มต้นเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักปรักับ		สภาพถัง		สภาพตุ้เก็บ		ความดันเกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			/		/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			/		/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	5	22				2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
16	1	Fire Pump	P3/116	/	/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
17	1	Fire Pump	P3/117		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	8	22				2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202		/			/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	/				/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน... 21/12/2569



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันเกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
				เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
28	2	เสาคันห้อง	P3/204	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
31	2	ประตูหนีไฟR	P3/207	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
32	2	ประตูหนีไฟL	P3/208	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓						✓					✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
36	3	เสาคันห้อง	P3/304	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	16	3	22				2022	
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
44	4	เสาคันห้อง	P4/404	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓				✓						✓			✓				✓		✓	22	12	23				2023	
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	23	3	22				2022	
52	5	เสาคันห้อง	P5/504	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	16	3	22				2022	
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓				✓				✓		✓			✓			✓		✓	22	12	23				2023		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*ธันวาคม 2569*.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง				ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ	สาย/หัวฉีด	สลักปิดกั้น	สภาพถัง	สภาพตู้เก็บ	ความดันเกจวัดได้	สิ่งกีดขวาง	D.	M.	Y.	D.	M.	Y.						
				เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด							ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
59	6	ห้องประชุม T5	P3/603	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
60	6	ห้องประชุม T5	P3/604		/				/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		/				/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	/					/			/		/		/	/	/	22	12	23				2023					
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		/				/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	/					/			/		/		/		/	22	12	22				2022					
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		/				/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	/					/			/		/		/	/	/	22	12	23				2023					
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	/					/			/		/		/		/	23	5	22				2022					
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		/				/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		/				/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		/				/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	/					/			/		/		/		/	22	12	23				2023					

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน *กุมภาพันธ์ 2563*



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันเกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808																						22	12	23				2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809																						22	12	23				2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901																						22	12	23				2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902																						22	12	23				2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903																						22	12	23				2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904																						22	12	23				2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905																						22	12	23				2023
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟL	P3/906																						22	12	23				2023
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟR	P3/907																						22	12	23				2023
91	คาดฟ้า	ห้องไฟ	P3/R01																						22	12	23				2023
92	คาดฟ้า	ห้องไฟ	P3/R02																						22	12	23				2023
93	คาดฟ้า	ห้องลิฟต์	P3/R03																						22	12	23				2023
94	คาดฟ้า	ห้องลิฟต์	P3/R04																						22	12	23				2023
95	คาดฟ้า	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05																						22	12	23				2023
96	คาดฟ้า	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06																						22	12	23				2023
97	คาดฟ้า	ด้านนอก	P3/R07																						22	12	23				2023
98	คาดฟ้า	ด้านนอก	P3/R08																						15	7	22				2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๙.....



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
			ชำรุด									ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	/					/		/	/	/		/		/		/		/		/		/	16	7	21				2021
2	1	ลิฟท์แกเงิน	P5/102	/					/		/	/	/		/		/		/		/		/		/	16	7	21				2021
3	1	ห้องเครื่องปั่นไฟสำรอง	P5/103		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
4	1	ห้องเครื่องปั่นไฟสำรอง	P5/104	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	16	7	21				2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	16	7	21				2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	/				/		/		/	/	/		/		/		/		/		/		16	3	22				2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	29	4	24				2024
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	29	4	24				2024
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	29	4	24				2024
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	29	4	24				2024
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	29	4	24				2024
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	2	11	21				2021
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	16	3	22				2022
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
20	2	ห้อง Server	P5207		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	29	4	24				2024
21	2	ห้อง Server	P5208	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	2	11	21				2021
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	16	7	21				2021
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	16	7	21				2021
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
27	3	เสา	P5/306	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
28	3	ห้อง Server	P5/307		/			/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
29	3	ห้อง Server	P5/308	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	/				/			/	/	/		/		/		/		/		/		/	11	3	24				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ธันวาคม 2569.....



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.5		CODE. ถึงดับ เพลิง	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		เคมี แห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัด ได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓			✓			✓			✓		✓					16	3	21				2021
32	4	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
33	4	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/404	✓	✓				✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
34	4	เสา	P5/405	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	16	7	21				2021
36	5	ลิฟท์แกเงิน	P5/502	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	21				2021
37	5	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	16	7	21				2021
38	5	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/504		✓				✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
39	5	เสา	P5/505	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	21				2021
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓			✓			✓			✓		✓		✓		✓	16	3	21				2021
42	6	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/603		✓				✓			✓			✓			✓		✓				✓	29	4	24				2024
43	6	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
44	6	เสา	P5/605	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	16	7	21				2021
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	21				2021
47	7	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/703		✓				✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
48	7	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	16	7	21				2021
49	7	เสา	P5/705	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	21				2021
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	23	5	21				2021
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	13	3	22				2022
52	8	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/803		✓				✓			✓			✓			✓		✓				✓	22	12	23				2023
53	8	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	13	3	22				2022
54	8	เสา	P5/805	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	21				2021
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	16	7	21				2021
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	16	7	21				2021
57	9	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5903		✓				✓			✓			✓			✓		✓				✓	11	3	24				2024
58	9	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5904	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	21				2021
59	9	เสา	P5/805	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	21				2021
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	29	4	24				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน... สิงหาคม ๒๕๖๙



อาคาร : P.5

ชั้น : _____ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : _____

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	/				/				/		/				/		/		/		/		17	7	22				2022
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		/			/						/				/			/		/		29	4	24				2024	
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	/				/				/		/				/			/		/		17	7	22				2022	
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	/					/				/		/			/		/		/		/		29	4	24				2024
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	/					/				/		/			/		/		/		/		17	7	21				2021
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		/				/				/		/			/			/		/		29	4	24				2024	
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	/					/				/		/			/			/		/		17	7	21				2021	
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	/					/				/		/			/		/		/		/		29	4	24				2024
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	/					/				/		/			/		/		/		/		29	4	24				2024
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		/				/				/		/			/			/		/		29	4	24				2024	
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	/					/				/		/			/			/		/		29	4	24				2024	
72	13	บันไดหนีไฟ	P51301	/					/				/		/			/		/		/		/		16	7	21				2021
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	/					/				/		/			/		/		/		/		17	7	21				2021
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	/					/				/		/			/			/		/		16	7	21				2021	
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		/				/				/		/			/			/		/		29	4	24				2024	
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	/					/				/		/			/			/		/		23	2	21				2021	
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	/					/				/		/			/			/		/		23	2	21				2021	
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	/					/				/		/			/			/		/		2	11	21				2021	
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		/				/				/		/			/			/		/		29	4	24				2024	
80	R	ห้อง Pump	P5/R05		/				/				/		/			/			/		/		16	7	21				2021	
81	R	ห้อง Pressurize	P5/R06	/					/				/		/			/			/		/		17	7	21				2021	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙



No.	ปั๊ม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ปั๊มประตู่ 3	Se 301	/					/			/		/	/			/				/		/	11	3	24				2024
2	1	ปั๊มประตู่ 3	Se 302	/					/			/		/	/			/				/		/	11	3	24				2024
3	1	ปั๊มประตู่ 3	Se 303	/					/			/		/	/			/				/		/	11	3	24				2024
4	1	ปั๊มประตู่ 3	Se 304	/					/			/		/	/			/				/		/	15	7	22				2022
5	1	ปั๊มประตู่ 1	Se 305	/					/			/		/	/			/				/		/	27	5	22				2022
6	1	ปั๊มประตู่ 4	Se 306	/					/			/		/	/			/				/		/	15	7	22				2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน..... 2569



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีสูตรน้ำ	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓						22	1	23				2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓				✓						22	1	23				2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 1	CT201		✓			✓						✓	✓			✓							22	1	23				2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 2	CT202		✓			✓						✓	✓			✓							22	1	23				2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓						✓	✓			✓							22	1	23				2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT204		✓			✓						✓	✓			✓							22	1	23				2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT205		✓			✓						✓	✓			✓							22	1	23				2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 6	CT206		✓			✓						✓	✓			✓							22	1	23				2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 7	CT207	✓				✓					✓	✓				✓				✓			25	1	24				2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 8	CT208		✓			✓						✓	✓			✓				✓			22	1	24				2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT209	✓				✓					✓	✓				✓				✓			25	1	24				2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT210		✓			✓						✓	✓			✓				✓			22	1	24				2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT211		✓			✓						✓	✓			✓				✓			22	12	23				2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓						✓	✓			✓				✓			22	1	24				2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT213		✓			✓						✓	✓			✓				✓			22	12	23				2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 14	CT214		✓			✓						✓	✓			✓				✓			22	1	24				2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Jun 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑



No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011																						22	2	22				2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012																						22	2	22				2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013																						22	2	22				2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๕.....



No.	ปั๊มประตู 6-19		CODE. ถังดับ เพลิง	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน		เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ปั๊มประตู 6		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
2	1	ปั๊มประตู 6		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	24	6	22				2022
3	1	ปั๊มประตู 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
4	1	ปั๊มประตู 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
5	1	ปั๊มประตู 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
6	1	ปั๊มประตู 7		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
7	1	ปั๊มประตู 8		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	21				2021
8	1	ปั๊มประตู 9		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	2	11	21				2021
9	1	ปั๊มประตู 11		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
10	1	ปั๊มประตู 11		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
11	1	ปั๊มประตู 12		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
12	1	ปั๊มประตู 12			✓				✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
13	1	ปั๊มประตู 12			✓				✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
14	1	ปั๊มประตู 14		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
15	1	ปั๊มประตู 14																						17	7	24				2024	
16	1	ปั๊มประตู 16			✓				✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
17	1	ปั๊มประตู 16		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
18	1	คลังเก็บสินค้า รถทำลาย	ป16/101	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
23	1	ห้องแลงผ่า	ป16/106	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
24	1	ห้องแลงผ่า	ป16/107	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
25	1	ปั๊มประตู 17		✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024
26	1	ปั๊มประตู 17			✓				✓			✓		✓				✓			✓			✓	17	7	24				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มกราคม ๒๕๖๙.....



อ
แ
ผ

No.	ป้อมประตู6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
27	1	ป้อมประตู 17			✓			✓							✓	✓			✓				✓	17	7	24				2024		
28	1	ในโกดังประตู 17		✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	16	7	21				2021		
29	1	ในโกดังประตู 17		✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	16	7	21				2021		
29	1	ในโกดังประตู 17 GOS		✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
30	1	ป้อมประตู 18	DC001	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	23	5	22				2022		
31	1	ป้อมประตู 18	DC002	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	23	5	22				2022		
32	1	ป้อมประตู 18	DC003	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	23	5	22				2022		
33	1	ป้อมประตู 19	DC014	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
34	1	ป้อมประตู 19	DC015	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านนอก	DC004	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC005	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC006	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	21				2021		
42	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	17	7	24				2024		
43	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	21				2021		
44	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC013	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	19	3	25				2025		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๒๕๖๙.....



No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตุ้บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	24				2024
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	24				2024
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	24				2024	
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	24				2024	
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	24				2024	
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	24				2024	
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				2024	
8	1	โรงอาหารประจธ8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	23	2	22				2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง


No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตุ้บเก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓					✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	14	7	65				2022	
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	17	7	67				2024	
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓		✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	17	7	67				2024	
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	17	7	67				2024	
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	14	7	65				2022	
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	14	7	65				2022	
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	14	7	65				2022	
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓					✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	14	7	65				2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

ประจำเดือน..... ๒๐๗๓๒ ๕๖๑



แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ๗.๗ ๖๙



ผู้ตรวจสอบ :				ตำแหน่ง :				วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :				เวลา :																			
No.	ปัอม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ปัอมประตูด 3	Se 301	/					/		/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024
2	1	ปัอมประตูด 3	Se 302	/					/		/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024
3	1	ปัอมประตูด 3	Se 303	/					/		/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024
4	1	ปัอมประตูด 3	Se 304	/					/		/		/		/		/		/		/		/		15	7	22				2022
5	1	ปัอมประตูด 1	Se 305	/					/		/		/		/		/		/		/		/		27	5	22				2022
6	1	ปัอมประตูด 4	Se 306	/					/		/		/		/		/		/		/		/		15	7	22				2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน.....ก.พ ๖๙.....



No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101																						22	1	24				2024
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102																						22	1	24				2024
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103																						22	1	24				2024
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104																						19	2	25				2025
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105																						22	1	24				2024
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106																						16	3	22				2022
7	1	ห้อง GEN	P1/107																						16	3	22				2022
8	1	ห้อง GEN	P1/108																						29	4	24				2024
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109																						29	4	24				2024
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201																						22	1	24				2024
11	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202																						19	2	25				2025
12	2	หน้าห้องประชุม	P1/203																						22	1	24				2024
13	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204																						22	1	24				2024
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301																						22	1	24				2024
15	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302																						28	5	22				2022
16	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/303																						22	1	24				2024
17	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/304																						3	5	21				2021
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305																						22	1	24				2024
19	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306																						3	5	21				2021
20	3	ในห้องพิธีภัณฑ์	P1/307																						22	1	24				2024

ประจำเดือน ๗.๗ 69

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถึงดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101																												
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102																						4	10	23				2023
3	1	ลิ้นทนาการ	P2/103																						4	10	23				2023
4	1	ห้อง CCTV	P2/112																						4	10	23				2023
5	1	ห้อง CCTV	P2/113																						4	10	23				2023
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114																						4	10	23				2023
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115																						4	10	23				2023
8	1	ลิ้นทนาการ	P2/104																						4	10	23				2023
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generater	P2/106																						4	10	23				2023
10	1	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107																						4	10	23				2023
11	1	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108																						4	10	23				2023
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109																						4	10	23				2023
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110																						4	10	23				2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111																						4	10	23				2023
15	2	Costomer Management	P2/201																						10	11	23				2023
16	2	Costomer Management	P2/202																						10	11	23				2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203																						10	11	23				2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204																						10	11	23				2023
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205																						4	10	23				2023
20	2	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206																						4	10	23				2023
21	2	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง C /M	P2/207																						4	10	23				2023
22	3	International Business	P2/301																						10	11	23				2023
23	3	International Business	P2/302																						10	11	23				2023
24	3	Storage Room	P2/303																						10	11	23				2023
25	3	Storage Room	P2/304																						10	11	23				2023
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305																						4	10	23				2023
27	3	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306																						10	11	23				2023
28	3	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Inter.Business	P2/307																						10	11	23				2023
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401																						10	11	23				2023
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402																						10	11	23				2023
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403																						10	11	23				2023
32	4	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/404																						10	11	23				2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน..... ก.พ ๖๙



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพผู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
33	4	ในตู้ดับเพลิงห้อง Legal	P2/405	✓					✓				✓			✓			✓		✓				10	11	23				2023
34	4	ในตู้ดับเพลิงข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓				✓					✓			✓			✓		✓				10	11	23				2023
35	4	Storage Room1	P2/407		✓			✓						✓				✓			✓				10	11	23				2023
36	4	Storage Room1	P2/408	✓					✓				✓					✓			✓		✓		10	11	23				2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓					✓				✓			✓				10	11	23				2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓					✓				✓					✓			✓		✓		10	11	23				2023
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓					✓				✓					✓			✓		✓		10	11	23				2023
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓				✓					✓				✓			✓				10	11	23				2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓				✓					✓				✓			✓				10	11	23				2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓		✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓		✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓		✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓				✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓			✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓				✓					✓					✓			✓		✓		10	11	23				2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓			✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
49	คาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓			✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
50	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02		✓			✓					✓					✓			✓				10	11	23				2023
51	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R03		✓			✓					✓					✓			✓				24	1	24				2024
52	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R04		✓			✓					✓					✓			✓				24	1	24				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 7.พ 69



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตุ้มเก็บ		ความดันเกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101																						22	12	23				2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102																						22	12	23				2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103																						22	12	23				2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104																						22	12	23				2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105																						22	12	23				2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106																						22	12	23				2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107																						3	5	22				2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108																						22	12	23				2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109																						22	12	23				2023
10	1	ห้อง Server	P3/110																						22	12	23				2023
11	1	ห้อง Server	P3/111																						22	12	23				2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112																						22	12	23				2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113																						22	12	23				2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114																						22	12	23				2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115																						22	12	23				2023
16	1	Fire Pump	P3/116																						22	12	23				2023
17	1	Fire Pump	P3/117																						22	12	23				2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118																						3	8	22				2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119																						22	12	23				2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120																						22	12	23				2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121																						22	12	23				2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122																						22	12	23				2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123																						22	12	23				2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124																						22	12	23				2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201																						22	12	23				2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202																						22	12	23				2023
27	2	เสาทางลง	P3/203																						22	12	23				2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.พ ๖๗



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันเกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
				เพลิง		แห้ง					CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี								ไม่มี
28	2	เสาคอนทิ่ง	P3/204	✓							✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023	
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓				✓				✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓							✓		✓	✓				✓				✓		✓		22	12	23				2023
31	2	ประตุนิไฟR	P3/207	✓							✓		✓					✓			✓		✓		22	12	23				2023	
32	2	ประตุนิไฟL	P3/208	✓							✓		✓	✓				✓			✓		✓		22	12	23				2023	
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓							✓		✓	✓	✓			✓			✓		✓		22	12	23				2023	
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓				✓				✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓						✓		✓	✓				✓				✓		✓		22	12	23				2023
36	3	เสาคอนทิ่ง	P3/304	✓							✓		✓					✓			✓		✓		16	3	22				2022	
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓				✓				✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓							✓		✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓								✓		✓				✓			✓		✓		22	12	23				2023	
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓								✓		✓				✓			✓		✓		22	12	23				2023	
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓							✓		✓	✓	✓			✓			✓		✓		22	12	23				2023	
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓				✓				✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
43	4	เสาทางลง	P4/403	✓							✓		✓	✓				✓				✓		✓		22	12	23				2023
44	4	เสาคอนทิ่ง	P4/404	✓							✓		✓	✓				✓			✓		✓		22	12	23				2023	
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓				✓				✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓							✓		✓	✓	✓			✓			✓		✓		22	12	23				2023	
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓							✓		✓	✓	✓			✓			✓		✓		22	12	23				2023	
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓							✓		✓					✓			✓		✓		22	12	23				2023	
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓							✓		✓	✓	✓			✓			✓		✓		22	12	23				2023	
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓								✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓							✓		✓	✓	✓			✓				✓		✓		23	3	22				2022
52	5	เสาคอนทิ่ง	P5/504	✓							✓		✓	✓	✓			✓				✓		✓		16	3	22				2022
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓							✓		✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓						✓		✓	✓	✓			✓				✓		✓		22	12	23				2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พ.พ 69



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตุ้บ		ความดันเกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
59	6	ห่อประทุน T5	P3/603	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
60	6	ห่อประทุน T5	P3/604		✓			✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓			✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	22				2022
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓			✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		23	5	22				2022
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓			✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓			✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓			✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓			✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		22	12	23				2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗ พ ๕๙



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันเกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808																						22	12	23				2023	
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809																						22	12	23				2023	
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901																						22	12	23				2023	
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902																						22	12	23				2023	
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903																						22	12	23				2023	
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904																						22	12	23				2023	
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905																						22	12	23				2023	
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟL	P3/906																						22	12	23				2023	
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟR	P3/907																						22	12	23				2023	
91	คาดฟ้า	ห้องไฟ	P3/R01																						22	12	23				2023	
92	คาดฟ้า	ห้องไฟ	P3/R02																						22	12	23				2023	
93	คาดฟ้า	ห้องลิฟต์	P3/R03																						22	12	23				2023	
94	คาดฟ้า	ห้องลิฟต์	P3/R04																						22	12	23				2023	
95	คาดฟ้า	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05																						22	12	23				2023	
96	คาดฟ้า	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06																						22	12	23				2023	
97	คาดฟ้า	ด้านนอก	P3/R07																						22	12	23				2023	
98	คาดฟ้า	ด้านนอก	P3/R08																						15	7	22				2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดแจ้งความกระทรวงมหาดไทย Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	7	21				2021	
2	1	ลิฟท์แคเงิน	P5/102	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	7	21				2021	
3	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/103		/			/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
4	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/104	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	7	21				2021	
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		/			/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	7	21				2021	
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		/			/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	3	22				2022	
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		/			/			/		/		/		/		/		/		/		29	4	24				2024	
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		/			/			/		/		/		/		/		/		/		29	4	24				2024	
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		/			/			/		/		/		/		/		/		/		29	4	24				2024	
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		/			/			/		/		/		/		/		/		/		29	4	24				2024	
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		/			/			/		/		/		/		/		/		/		29	4	24				2024	
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	/					/		/		/		/		/		/		/		/		2	11	21				2021	
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	3	22				2022	
16	2	ห้องคอนโทรลฯไฟฟ้า	P5203		/			/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
17	2	ห้องคอนโทรลฯไฟฟ้า	P5204	/				/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		/			/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	/				/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
20	2	ห้อง Server	P5207		/			/			/		/		/		/		/		/		/		29	4	24				2024	
21	2	ห้อง Server	P5208	/				/			/		/		/		/		/		/		/		2	11	21				2021	
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	/				/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	7	21				2021	
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	/					/		/		/		/		/		/		/		/		16	7	21				2021	
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		/			/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	/				/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
27	3	เสา	P5/306	/				/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
28	3	ห้อง Server	P5/307		/			/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
29	3	ห้อง Server	P5/308	/				/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	/				/			/		/		/		/		/		/		/		11	3	24				2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑.พ ๖๙



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตุ้บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓		✓				✓					✓		16	3	21				2021
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓									✓		✓				✓					✓		11	3	24				2024
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404						✓						✓				✓					✓		11	3	24				2024
34	4	เสา	P5/405	✓											✓				✓					✓		11	3	24				2024
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓											✓				✓					✓		16	7	21				2021
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓											✓				✓					✓		17	7	21				2021
37	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓											✓				✓					✓		16	7	21				2021
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504												✓				✓					✓		11	3	24				2024
39	5	เสา	P5/505	✓											✓				✓					✓		17	7	21				2021
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓											✓				✓					✓		11	3	24				2024
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓											✓				✓					✓		16	3	21				2021
42	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603												✓				✓					✓		29	4	24				2024
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓											✓				✓					✓		11	3	24				2024
44	6	เสา	P5/605	✓											✓				✓					✓		11	3	24				2024
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓											✓				✓					✓		16	7	21				2021
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓											✓				✓					✓		17	7	21				2021
47	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703												✓				✓					✓		11	3	24				2024
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓											✓				✓					✓		16	7	21				2021
49	7	เสา	P5/705	✓											✓				✓					✓		17	7	21				2021
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓											✓				✓					✓		23	5	21				2021
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓											✓				✓					✓		13	3	22				2022
52	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803												✓				✓					✓		22	12	23				2023
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓											✓				✓					✓		13	3	22				2022
54	8	เสา	P5/805	✓											✓				✓					✓		17	7	21				2021
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓											✓				✓					✓		16	7	21				2021
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓											✓				✓					✓		16	7	21				2021
57	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903												✓				✓					✓		11	3	24				2024
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓											✓				✓					✓		17	7	21				2021
59	9	เสา	P5/805	✓											✓				✓					✓		17	7	21				2021
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓											✓				✓					✓		29	4	24				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจักษ์

D.W 69



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	/				/	/				/		/			/		/				/		17	7	22				2022
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		/			/						/		/		/		/			/		29	4	24				2024	
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	/				/					/		/			/		/			/		17	7	22				2022	
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	/				/	/				/		/			/		/			/		29	4	24				2024	
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	/				/	/				/		/			/		/			/		17	7	21				2021	
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		/			/						/		/		/		/			/		29	4	24				2024	
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	/				/	/				/		/			/		/			/		17	7	21				2021	
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	/				/	/				/		/			/		/			/		29	4	24				2024	
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	/				/	/				/		/			/		/			/		29	4	24				2024	
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		/			/						/		/		/		/			/		29	4	24				2024	
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	/				/	/				/		/			/		/			/		29	4	24				2024	
72	13	บันไดหนีไฟ	P51301	/				/	/				/		/			/		/			/		16	7	21				2021	
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	/				/	/				/		/			/		/			/		17	7	21				2021	
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	/				/	/				/		/			/		/			/		16	7	21				2021	
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		/			/	/					/		/		/		/			/		29	4	24				2024	
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	/				/	/				/		/			/		/			/		23	2	21				2021	
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	/				/	/				/		/			/		/			/		23	2	21				2021	
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	/				/	/				/		/			/		/			/		2	11	21				2021	
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		/			/	/					/		/		/		/			/		29	4	24				2024	
80	R	ห้อง Pump	P5/R05		/			/	/					/		/		/		/			/		16	7	21				2021	
81	R	ห้อง Pressurize	P5/R06	/				/	/				/		/			/		/			/		17	7	21				2021	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.พ ๖๙.....



No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
				เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หลัง Counter ปรก.	101																							11	3	24				2024
2	1	หลัง Counter ปรก.	102																							11	3	24				2024
3	1	หลัง Counter ปรก.	103																							22	1	23				2023
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	104																							11	3	24				2024
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	105																							11	3	24				2024
6	1	ห้องเก็บของIT	106																							10	11	23				2023
7	1	ห้องเก็บของIT	107																							19	2	25				2025
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	201																							22	1	23				2023
9	2	หน้าห้อง Meeting Room	202																							22	1	23				2023
10	3	หน้าห้อง LAB	301																							11	3	24				2024
11	3	หน้าห้อง LAB	302																							11	3	24				2024
12	3	หน้าห้อง LAB	303																							22	1	23				2023
13	3	หน้าห้อง LAB	304																							11	3	24				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.พ 69.....



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีสูตรน้ำ	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101																						22	1	23				2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102																						22	1	23				2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 1	CT201																						22	1	23				2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 2	CT202																						22	1	23				2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203																						22	1	23				2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT204																						22	1	23				2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT205																						22	1	23				2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 6	CT206																						22	1	23				2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 7	CT207	✓																					25	1	24				2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 8	CT208																						22	1	24				2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT209	✓																					25	1	24				2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT210																						22	1	24				2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT211																						22	12	23				2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212																						22	1	24				2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT213																						22	12	23				2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 14	CT214																						22	1	24				2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบวาอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือองนายาคดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงคมาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Jun 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๒.๓ ๖๙



ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจสอบ : / ๖ / ๖ / ๖		รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																		วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ					
No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.		M.	Y.	D.	M.	Y.
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมี	CO2	Non C.F.C.	5	10	15	20	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓					✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207	✓				✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓							✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209	✓				✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓			✓							✓	✓			✓					✓							

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕๖ ๑ ๖๙



No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓				✓	✓	✓			✓			✓			✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓				✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓			✓	28	10	63	28	10	68	2020	
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓			✓					✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106	✓				✓				✓	✓	✓			✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022	
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022	
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓				✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109		✓				✓				✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
11	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	✓				✓				✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	28	10	63	28	10	68	2020	
12	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓				✓	✓	✓			✓				✓		✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
13	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓				✓	✓	✓			✓			✓			✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓					✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
15	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓	✓	28	5	63	23	5	70	2022	
16	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/303		✓			✓					✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
17	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/304	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓			✓	3	5	65	3	5	69	2021	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓					✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	
19	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓			✓	3	5	65	3	5	69	2021	
20	3	ในห้องพิธีภัณฑ์	P1/307		✓			✓					✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๒๖ ๑ ๖๙



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generaler	P2/106	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
10	1	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
11	1	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Costomer Management	P2/201		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
16	2	Costomer Management	P2/202		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
20	2	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
21	2	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง C /M	P2/207	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
22	3	International Business	P2/301		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
23	3	International Business	P2/302		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
24	3	Storage Room	P2/303		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
25	3	Storage Room	P2/304	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
27	3	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
28	3	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Inter.Business	P2/307	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
29	4	บันไดทางขึ้นด้านชาว Auditorium	P2/401	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน..... ๗.๑ ๖๙



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	4	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
33	4	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Legal	P2/405	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
34	4	ในตู้ดับเพลิง/ข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓				✓					✓		✓			✓		✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
35	4	Storage Room1	P2/407		✓			✓							✓			✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
36	4	Storage Room1	P2/408	✓					✓				✓					✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓			✓						✓				✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓					✓				✓					✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓					✓				✓					✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓			✓						✓								✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓			✓						✓				✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓		✓					✓		✓			✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓		✓					✓		✓			✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓		✓					✓		✓			✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓					✓				✓		✓					✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓			✓						✓				✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓			✓						✓				✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
49	คาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓			✓						✓				✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
50	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02		✓			✓						✓				✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
51	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R03		✓			✓						✓				✓				✓									ถังใหม่ 2024
52	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R04		✓			✓						✓				✓				✓									ถังใหม่ 2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๖๑. ๖๙



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓			✓				✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓				✓		✓				✓			✓		✓		3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓				✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓				✓					✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB I	P3/112		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB I	P3/113	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB I	P3/114		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB I	P3/115		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓		3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓				✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาคนห้อง	P3/204	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓			✓						✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ประตูหนีไฟ R	P3/207	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๒๖.๑. ๖๙



No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
				เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
32	2	ประตุนิไฟ L	P3/208	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
35	3	เสาทางลง	P3/303			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
36	3	เสาคนท้อง	P3/304	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022	
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
43	4	เสาทางลง	P4/403			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
44	4	เสาคนท้อง	P4/404	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	3	65	23	3	70	2022	
52	5	เสาคนท้อง	P5/504	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022	
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
59	6	ห้องประชุม TS	P3/603	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
60	6	ห้องประชุม TS	P3/604			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓						✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... 21. ๑. ๖9



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66	22	12	70	2022
67	7	ประตูลิฟท์ R	P3/702		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูลิฟท์ในตู้ R	P3/703	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	23	5	64	23	5	70	2022
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตูลิฟท์ในตู้ R	P3/803	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตูลิฟท์ R	P3/804		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ประตูลิฟท์ในตู้ L	P3/806	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เส้นทางเดินไปประตูลิฟท์ L	P3/906		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เส้นทางเดินไปประตูลิฟท์ R	P3/907		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92	คาเฟ่	ห้องไฟ	P3/R02		✓			✓						✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93	คาเฟ่	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง	ชำรุด						ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
94	คาคพี	ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
95	คาคพี	ห้องปั้มน้ำ	P3/R05	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
96	คาคพี	ห้องปั้มน้ำ	P3/R06		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
97	คาคพี	ด้านนอก	P3/R07		✓			✓						✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
98	คาคพี	ด้านนอก	P3/R08	✓					✓			✓		✓	✓			✓					✓	15	7	63	15	7	70	2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

lupdate : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน..... ๕.๑. ๖๙



No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021	
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021	
11	4	หน้าลิฟต์	P4/402	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
12	4	เสาทางขึ้น	P4/403	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
14	5	หน้าลิฟต์	P4/502	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021
15	5	เสาทางลง	P4/503	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	16	3	65	16	3	70	2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

หน้า 69

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
2	1	ลิฟท์แกนเงิน	P5/102	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
3	1	ห้องเครื่องปั่นไฟสำรอง	P5/103		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
4	1	ห้องเครื่องปั่นไฟสำรอง	P5/104	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
20	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
21	2	ห้อง Server	P5208	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
27	3	เสา	P5/306	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
28	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024
29	3	ห้อง Server	P5/308	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๒.๑. ๖๙



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024	
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	3	65	16	3	70	2021	
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓				✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓			✓					✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
34	4	เสา	P5/405	✓					✓				✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021	
37	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓		✓				✓		✓				16	7	64	16	7	69	2021	
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓			✓					✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
39	5	เสา	P5/505	✓					✓				✓		✓				✓		✓				17	7	67				2021	
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
42	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603		✓			✓					✓		✓				✓		✓				29	4	67				ถังใหม่ 2024	
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓				✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
44	6	เสา	P5/605	✓					✓				✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021	
47	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓			✓					✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓		✓				✓		✓				16	7	64	16	7	69	2021	
49	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓		✓				✓		✓				17	7	67				2021	
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2021	
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022	
52	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803		✓			✓					✓		✓				✓		✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023	
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓				✓		✓				✓		✓				13	3	65	16	3	70	2022	
54	8	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓				✓		✓				17	7	67				2021	
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
57	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓			✓					✓		✓				✓		✓				11	3	67				ถังใหม่ 2024	
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓				✓		✓				✓		✓				17	7	67				2021	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๒๕๖๙



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
59	9	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2022
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2022
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
72	13	บันไดหนีไฟ	P5/1301	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1302	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1303	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1304		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
80	R	ห้อง Pump	P5/R05	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	63	16	7	69	2021
81	R	ห้อง Pressurize	P5/R06		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕๑. ๖๙



อา
แผน
ผู้ตร

No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
			เพลิง	แห้ง	CO2					CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี							ไม่มี	
1	1	หลัง Counter ปลูก.	101	✓				✓			✓		✓			✓			✓			✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	หลัง Counter ปลูก.	102	✓				✓			✓		✓			✓			✓			✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	หลัง Counter ปลูก.	103		✓			✓				✓	✓			✓						✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	104	✓				✓			✓		✓			✓			✓			✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	105	✓				✓			✓		✓			✓			✓			✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓				✓	✓			✓						✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓					✓	✓			✓					✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202	✓				✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓				✓				✓		✓			✓			✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓				✓				✓		✓			✓			✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓					✓	✓			✓					✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
12	3	หน้าห้อง LAB	304	✓				✓					✓			✓				✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



No.	ปั๊ม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ						
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.							
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี													
1	1	ปั๊มประตู 3	Se 301	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024						
2	1	ปั๊มประตู 3	Se 302	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024						
3	1	ปั๊มประตู 3	Se 303	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024						
4	1	ปั๊มประตู 3	Se 304	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		15	7	62	15	7	70	2022						
5	1	ปั๊มประตู 1	Se 307	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		27	5	65	3	5	70	2022						
6	1	ปั๊มประตู 4	Se 308	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		15	7	64	15	7	67	2022						

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๓



อาคาร
แผน
ผู้ตรวจ

No.	ข้อมูลประตู-15		CO2L	ชนิดถัง	ชนิดถัง				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง										วันประกัน			Expire			หมายเหตุ								
	ชั้น	หน่วยงาน			ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้			สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.
													ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน		มี	ไม่มี						
1	1	บ้อมประตู 6		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
2	1	บ้อมประตู 6		✓					✓				✓		✓				✓					✓	24	6	63				2022		
3	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
4	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
5	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
6	1	บ้อมประตู 7		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
7	1	บ้อมประตู 8		✓					✓				✓		✓				✓					✓	2	11	64	2	11	69	2021		
8	1	บ้อมประตู 9		✓					✓				✓		✓				✓					✓	2	11	64	2	11	69	2021		
9	1	บ้อมประตู 11		✓				✓					✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
10	1	บ้อมประตู 11		✓				✓					✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
11	1	บ้อมประตู 12		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
12	1	บ้อมประตู 12			✓				✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
13	1	บ้อมประตู 12			✓				✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
14	1	บ้อมประตู 14		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
15	1	บ้อมประตู 14		✓					✓																17	7	67				2024		
16	1	บ้อมประตู 16			✓				✓				✓	✓					✓					✓	17	7	67				2024		
17	1	บ้อมประตู 16		✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105	✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
23	1	ห้องแลกผ่า	ป16/106	✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
24	1	ห้องแลกผ่า	ป16/107	✓					✓				✓		✓				✓					✓	17	7	67				2024		
25	1	บ้อมประตู 17			✓				✓				✓	✓					✓					✓	17	7	67				2024		
26	1	บ้อมประตู 17			✓				✓				✓	✓					✓					✓	17	7	67				2024		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๙

อา
แ
ผู้

No.	บ้อมประตู6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเพก		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
27	1	บ้อมประตู 17			✓			✓						✓				✓						✓	17	7	67				2024
28	1	ในโกดังประตู 17		✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประตู 17		✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประตู 17 GOS		✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
30	1	บ้อมประตู 18	DC001	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
31	1	บ้อมประตู 18	DC002	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
32	1	บ้อมประตู 18	DC003	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
33	1	บ้อมประตู 19	DC014	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
34	1	บ้อมประตู 19	DC015	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านนอก	DC004	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC005	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC006	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021
42	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
43	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021
44	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC013	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... มีนาคม ๒๕๖๑



No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024	
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02	✓					✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓	17	7	67				2024	
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓	17	7	67				2024	
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓	17	7	67				2024	
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓	17	7	67				2024	
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓	17	7	67				2024	
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05	✓					✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
8	1	โรงอาหารประตู8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓					✓		✓			✓	✓			✓			✓		✓	23	2	65	23	2	68	2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๓.....



No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	14	7	65	14	7	68	2022
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓		✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	14	7	65	14	7	68	2020
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	14	7	65	14	7	68	2022
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	14	7	65	14	7	68	2020
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	14	7	65	14	7	68	2020

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มิถุนายน ๒๕๖๓.....



ภาค
แผน
ผู้ตรวจ



No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพท่อก		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓					↗		↗	↗			↗		↗		↗	22	2	65	22	2	68	2022	
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓					↗		↗	↗			↗		↗	↗		↗	22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓					↗		↗	↗			↗		↗	↗		↗	22	2	65	22	2	68	2022



หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Jpdate : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อา
แ
ผู้

No.	อาคารC		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	101	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							
2	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามบิอม6	102	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓							
3	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	103		✓			✓					✓	✓		✓								✓							
4	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามบิอม6	104		✓			✓					✓	✓		✓								✓							
5	2	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓							
6	2	บันไดหนีไฟ	301	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓							
7	3	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓							
8	3	บันไดหนีไฟ	302	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓							
9	4	บันไดหนีไฟ	303	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓							

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....



No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
				เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี												
1	1	หลัง Counter ฃรก.	101	/					/			/				/			/			/			/	11	3	24				2024
2	1	หลัง Counter ฃรก.	102	/					/			/				/			/			/			/	11	3	24				2024
3	1	หลัง Counter ฃรก.	103		/				/			/				/			/			/			/	22	1	23				2023
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	104	/					/			/				/			/			/			/	11	3	24				2024
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	105	/					/			/				/			/			/			/	11	3	24				2024
6	1	ห้องเก็บของIT	106		/				/			/				/			/			/			/	10	11	23				2023
7	1	ห้องเก็บของIT	107		/				/			/				/			/			/			/	19	2	25				2025
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		/				/			/				/			/			/			/	22	1	23				2023
9	2	หน้าห้อง Meeting Room	202	/					/			/				/			/			/			/	22	1	23				2023
10	3	หน้าห้อง LAB	301	/					/			/				/			/			/			/	11	3	24				2024
11	3	หน้าห้อง LAB	302		/				/			/				/			/			/			/	11	3	24				2024
12	3	หน้าห้อง LAB	303	/					/			/				/			/			/			/	22	1	23				2023
13	3	หน้าห้อง LAB	304	/					/			/				/			/			/			/	11	3	24				2024

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงก์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักปิดกั้น		สภาพถัง		สภาพคู่มือ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
2	1	ลิฟท์แกนเงิน	P5/102	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
3	1	ห้องเครื่องบันไพลำรอง	P5/103	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
4	1	ห้องเครื่องบันไพลำรอง	P5/104	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	3	22				2022	
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	2	11	21				2021	
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	3	22				2022	
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
20	2	ห้อง Server	P5207	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
21	2	ห้อง Server	P5208	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	2	11	21				2021	
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
27	3	เสา	P5/306	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
28	3	ห้อง Server	P5/307	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
29	3	ห้อง Server	P5/308	/	/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	3	21				2021	
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	11	3	24				2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักปิดกั้น		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
33	4	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/404		/			/						/	/			/					/		11	3	24				2024	
34	4	เสา	P5/405	/				/						/	/	/						/		/	11	3	24				2024	
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	/				/						/	/	/			/	/		/		/	16	7	21				2021	
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	/				/						/	/	/			/	/		/		/	17	7	21				2021	
37	5	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/503	/				/						/	/	/			/	/		/		/	16	7	21				2021	
38	5	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/504		/			/						/	/	/						/		/	11	3	24				2024	
39	5	เสา	P5/505	/				/						/	/	/						/		/	17	7	21				2021	
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	/				/						/	/	/			/	/		/		/	11	3	24				2024	
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	/				/						/	/	/			/	/		/		/	16	3	21				2021	
42	6	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/603		/			/						/	/	/						/		/	29	4	24				2024	
43	6	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/604	/				/						/	/	/			/	/		/		/	11	3	24				2024	
44	6	เสา	P5/605	/				/						/	/	/						/		/	11	3	24				2024	
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	/				/						/	/	/			/	/		/		/	16	7	21				2021	
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	/				/						/	/	/			/	/		/		/	17	7	21				2021	
47	7	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/703		/			/						/	/	/						/		/	11	3	24				2024	
48	7	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/704	/				/						/	/	/			/	/		/		/	16	7	21				2021	
49	7	เสา	P5/705	/				/						/	/	/						/		/	17	7	21				2021	
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	/				/						/	/	/			/	/		/		/	23	5	21				2021	
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	/				/						/	/	/			/	/		/		/	13	3	22				2022	
52	8	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/803		/			/						/	/	/						/		/	22	12	23				2023	
53	8	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/804	/				/						/	/	/			/	/		/		/	13	3	22				2022	
54	8	เสา	P5/805	/				/						/	/	/						/		/	17	7	21				2021	
55	9	บันไดหนีไฟ	P5/901	/				/						/	/	/			/	/		/		/	16	7	21				2021	
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/902	/				/						/	/	/			/	/		/		/	16	7	21				2021	
57	9	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/903		/			/						/	/	/						/		/	11	3	24				2024	
58	9	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/904	/				/						/	/	/			/	/		/		/	17	7	21				2021	
59	9	เสา	P5/905	/				/						/	/	/						/		/	17	7	21				2021	
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	/				/						/	/	/			/	/		/		/	29	4	24				2024	
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	/				/						/	/	/			/	/		/		/	17	7	22				2022	
62	10	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/1003		/			/						/	/	/						/		/	29	4	24				2024	
63	10	ห้องคอนโวลไฟฟ้า	P5/1004	/				/						/	/	/			/	/		/		/	17	7	22				2022	
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	/				/						/	/	/			/	/		/		/	29	4	24				2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักปิดกับ		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	21				2021	
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	21				2021	
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
72	13	บันไดหนีไฟ	P51301	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	21				2021	
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	23	2	21				2021	
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	23	2	21				2021	
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	2	11	21				2021	
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	29	4	24				2024	
80	R	ห้อง Pump	P5/R05		/				/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021	
81	R	ห้อง Pressurize	P5/R06	/					/			/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	21				2021	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



แบบ

ผู้ตรวจ

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพหัวเก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			/		/					/		/			/		/		/		/	4	10	23				2023
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		/	/		/							/			/			/		/		4	10	23				2023
3	1	ลิ้นชักอาคาร	P2/103			/		/					/		/			/			/		/		4	10	23				2023
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			/		/					/		/			/			/		/		4	10	23				2023
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			/		/					/		/			/			/		/		4	10	23				2023
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			/		/					/		/			/			/		/		4	10	23				2023
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			/		/					/		/			/			/		/		4	10	23				2023
8	1	ลิ้นชักอาคาร	P2/104		/			/							/			/					/		4	10	23				2023
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generator	P2/106	/					/				/		/			/			/	/	/		4	10	23				2023
10	1	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/107	/									/		/			/			/	/	/		4	10	23				2023
11	1	ในตู้ดับเพลิงห้อง HR	P2/108	/						/			/		/			/			/	/	/		4	10	23				2023
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	/									/		/			/			/	/			4	10	23				2023
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		/			/							/			/					/		4	10	23				2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		/			/							/			/					/		4	10	23				2023
15	2	Costomer Management	P2/201					/							/			/					/		10	11	23				2023
16	2	Costomer Management	P2/202			/		/							/			/					/		10	11	23				2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203			/		/							/			/					/		10	11	23				2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204			/		/							/			/					/		10	11	23				2023
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	/									/		/			/			/	/	/		4	10	23				2023
20	2	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/206	/					/				/		/			/			/	/	/		4	10	23				2023
21	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง C /M	P2/207	/									/		/			/			/	/	/		4	10	23				2023
22	3	International Business	P2/301		/			/							/			/					/		10	11	23				2023
23	3	International Business	P2/302		/										/			/					/		10	11	23				2023
24	3	Storage Room	P2/303		/			/										/					/		10	11	23				2023
25	3	Storage Room	P2/304	/					/				/		/			/			/	/	/		10	11	23				2023
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Makeling	P2/305	/									/		/			/			/	/	/		4	10	23				2023
27	3	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/306	/									/		/			/			/	/	/		10	11	23				2023
28	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Inter.Business	P2/307	/					/				/		/			/			/	/	/		10	11	23				2023
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	/				/					/		/			/			/	/	/		10	11	23				2023
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		/			/					/		/			/			/	/	/		10	11	23				2023
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	/				/					/		/			/			/	/	/		10	11	23				2023
32	4	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/404	/									/		/			/			/	/	/		10	11	23				2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักปิดรับ		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันเกจวัดได้		ถังเกิดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101																						22	12	23				2023	
2	1	บริเวณ Counter	P3/102																						22	12	23				2023	
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103																						22	12	23				2023	
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104																						22	12	23				2023	
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105																						22	12	23				2023	
6	1	ในห้อง SHE	P3/106																						22	12	23				2023	
7	1	ตู้ ATM	P3/107																						3	5	22				2022	
8	1	ห้อง CCTV	P3/108																						22	12	23				2023	
9	1	ห้อง CCTV	P3/109																						22	12	23				2023	
10	1	ห้อง Server	P3/110																						22	12	23				2023	
11	1	ห้อง Server	P3/111																						22	12	23				2023	
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112																						22	12	23				2023	
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113																						22	12	23				2023	
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114																						22	12	23				2023	
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115																						22	12	23				2023	
16	1	Fire Pump	P3/116																						22	12	23				2023	
17	1	Fire Pump	P3/117																						22	12	23				2023	
18	1	บันไดหนีไฟ ชั้น B	P3/118																						3	8	22				2022	
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119																						22	12	23				2023	
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120																						22	12	23				2023	
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121																						22	12	23				2023	
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122																						22	12	23				2023	
23	1	ห้อง Stora	P3/123																						22	12	23				2023	
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124																						22	12	23				2024	
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201																						22	12	23				2023	
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอดรถ	P3/202																						22	12	23				2023	
27	2	เสาทางลง	P3/203																						22	12	23				2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตุ้ม		ความดันเกจวัดโอซี		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
				เพลิง	แห้ง	ชำรุด						ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
28	2	เสาคันห้อง	P3/204	/					/			/	/	/	/			/	/			/	/	/	22	12	23				2023	
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205	/	/				/			/	/	/	/			/	/			/	/	/	22	12	23				2023	
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	/					/			/	/	/	/			/	/			/	/	/	22	12	23				2023	
31	2	ประตุนิไฟ R	P3/207	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
32	2	ประตุนิไฟ L	P3/208	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		/				/						/			/	/					/	22	12	23				2023	
35	3	เสาทางลง	P3/303		/				/						/			/	/					/	22	12	23				2023	
36	3	เสาคันห้อง	P3/304	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	16	3	22				2022	
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		/				/			/	/	/	/			/	/					/	22	12	23				2023	
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		/				/			/	/	/	/			/	/					/	22	12	23				2023	
43	4	เสาทางลง	P4/403		/				/			/	/	/	/			/	/					/	22	12	23				2023	
44	4	เสาคันห้อง	P4/404	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		/				/			/	/	/	/			/	/					/	22	12	23				2023	
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		/				/			/	/	/	/			/	/					/	22	12	23				2023	
51	5	เสาทางลง	P5/503	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	23	3	22				2022	
52	5	เสาคันห้อง	P5/504	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	16	3	22				2022	
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	/					/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		/				/			/	/	/	/			/	/		/	/	/	/	22	12	23				2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



ผู้ตรวจสอบ : นายสุวิทย์

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 12/12/2562

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพภายนอก		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความหนาแน่นของวัสดุ		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
59	6	ท่อประปา T5	P3/603	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
60	6	ท่อประปา T5	P3/604		/			/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		/			/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		/			/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	22				2022	
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		/			/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	/				/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	23	5	22				2022	
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		/			/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		/			/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		/			/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	/				/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22	12	23				2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพภายนอก		สาย/หัวฉีด		สลักปิดรับ		สภาพถัง		สภาพคู่มือ		ความดัน/เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		/			/						/		/		/							/	22	12	23				2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		/			/						/		/		/						/	22	12	23				2023	
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
91	อาคาร	ห้องไฟ	P3/R01	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
92	อาคาร	ห้องไฟ	P3/R02	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
93	อาคาร	ห้องสฟ๑	P3/R03	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
94	อาคาร	ห้องสฟ๑	P3/R04	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
95	อาคาร	ห้องบันน๑	P3/R05	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
96	อาคาร	ห้องบันน๑	P3/R06	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
97	อาคาร	ด้านนอก	P3/R07	/				/					/		/		/						/	22	12	23				2023		
98	อาคาร	ด้านนอก	P3/R08	/				/					/		/		/						/	15	7	22				2022		

๑. ๒. ๓. ๔.

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สายลวดวัด		ฉลากนิรภัย		สภาพถัง		สภาพคู่มือ		ความดันที่เกจวัดได้		ถังที่ตรวจ		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101	/	/			/					/		/	/		/					/		/	22	1	24				2024
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	/	/			/					/		/	/		/				/		/	22	1	24				2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103	/	/			/					/		/	/		/				/		/	22	1	24				2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	/	/			/					/		/	/		/			/		/	19	2	25					2025	
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106	/	/			/					/		/	/		/			/		/	16	3	22					2022	
7	1	ห้อง GEN	P1/107	/	/			/					/		/	/		/			/		/	16	3	22					2022	
8	1	ห้อง GEN	P1/108	/	/			/					/		/	/		/			/		/	29	4	24					2024	
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109	/	/			/					/		/	/		/			/		/	29	4	24					2024	
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	
11	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	/	/			/					/		/	/		/			/		/	19	2	25					2025	
12	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	
13	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	
15	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	/	/			/					/		/	/		/			/		/	28	5	22					2022	
16	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/303	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	
17	3	ประตูหน้าพิธีภัณฑ์	P1/304	/	/			/					/		/	/		/			/		/	3	5	21					2021	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	
19	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	/	/			/					/		/	/		/			/		/	3	5	21					2021	
20	3	ในห้องพิธีภัณฑ์	P1/307	/	/			/					/		/	/		/			/		/	22	1	24					2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักถังดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
													ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 1	CT201		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 2	CT202		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT204		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT205		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 6	CT206		/			/						/	/			/					/	22	1	23				2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 7	CT207	✓				/				/		/	/			/			/		/	25	1	24				2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 8	CT208		/			/						/	/			/					/	22	1	24				2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT209	✓	/			/				/		/	/			/			/		/	25	1	24				2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT210		/			/						/	/			/					/	22	1	24				2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT211		/			/						/	/			/					/	22	12	23				2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		/			/						/	/			/					/	22	1	24				2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT213		/			/						/	/			/					/	22	12	23				2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 14	CT214		/			/						/	/			/					/	22	1	24				2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงนำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์กับ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Jun 25

OSHE-ST-F0013

วันที่ เดือน ปี พ.ศ.รวมสองปี: ๒๕๖๓, เวลา:

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....
เมษายน ๒๕๖๙

อาคาร : บัณฑิต 6-19

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :



No.	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาม/นิ้วดีด		สวิตช์นิรภัย		สภาพถัง		สภาพคู่มือ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	หมายเหตุ
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 6		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
2	1	บ้อมประตู 6		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	24	6	22				2022
3	1	บ้อมประตู 7		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
4	1	บ้อมประตู 7		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
5	1	บ้อมประตู 7		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
6	1	บ้อมประตู 7		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
7	1	บ้อมประตู 8		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	2	11	21				2021
8	1	บ้อมประตู 9		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	2	11	21				2021
9	1	บ้อมประตู 11		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
10	1	บ้อมประตู 11		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
11	1	บ้อมประตู 12		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
12	1	บ้อมประตู 12		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
13	1	บ้อมประตู 12		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
14	1	บ้อมประตู 14		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
15	1	บ้อมประตู 14		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
16	1	บ้อมประตู 16		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
17	1	บ้อมประตู 16		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105	/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
23	1	ห้องแล็บ	ป16/106	/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
24	1	ห้องแล็บ	ป16/107	/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
25	1	บ้อมประตู 17		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
26	1	บ้อมประตู 17		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
27	1	บ้อมประตู 17		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	17	7	24				2024
28	1	ในโกดังประตู 17		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021
29	1	ในโกดังประตู 17		/				/			/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	16	7	21				2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน...../มกราคม ๒๕๖๙



PA

อาค
แผน
ผู้ร

No.	ปีงบประมาณ 6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันหมดอายุ						หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
29	1	ใบโกดังประตู 17 GOS		✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
30	1	บ้อมประตู 18	DC001	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	23	5	22				2022	
31	1	บ้อมประตู 18	DC002	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	23	5	22				2022	
32	1	บ้อมประตู 18	DC003	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	23	5	22				2022	
33	1	บ้อมประตู 19	DC014	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
34	1	บ้อมประตู 19	DC015	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาตู้ด้านนอก	DC004	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาตู้ด้านใน	DC005	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาตู้ด้านใน	DC006	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	2	11	21				2021	
42	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	24				2024	
43	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	2	11	21				2021	
44	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC013	✓									✓		✓	✓			✓				✓		✓	19	3	25				2025	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙



No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สวิตช์กับ		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01	/							/		/	/			/			/			/	17	7	24				2024	
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		/								/	/			/						/	17	7	24				2024	
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	/							/		/	/			/		/	/			/	17	7	24				2024	
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	/							/		/	/			/		/	/			/	17	7	24				2024	
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	/							/		/	/			/		/	/			/	17	7	24				2024	
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	/							/		/	/			/		/	/			/	17	7	24				2024	
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05			/					/		/	/			/			/			/	25	1	24				2024	
8	1	โรงอาหารประดู8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	/							/		/	/			/		/	/			/	23	2	22				2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน.....*มิถุนายน 2569*



No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักปิดกั้น		สภาพถัง		สภาพฉลาก		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓								✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		14	7	65				2022
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2024
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2024
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2024
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓								✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		14	7	65				2022
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓								✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		14	7	65				2022
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓								✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		14	7	65				2022
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓								✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		14	7	65				2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพหลัง		สภาพตุ้ม		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	/								/		/			/		/		/			/	22	2	22				2022	
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	/								/		/			/		/		/			/	22	2	22				2022	
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	/								/		/			/		/		/			/	22	2	22				2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือดัดแปลงแก้ไขให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 25

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....มีนาคม ๖๖๙.....



TSPA

No.	อาคารC		CODE. ถังดับ เพลิง	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน		เคมี แห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่ เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	101	✓								✓		✓			✓		✓		✓		✓		19	2	25				2025
2	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามบิ๊อม6	102	✓								✓		✓			✓		✓		✓		✓		19	2	25				2025
3	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	103		✓									✓			✓				✓			19	2	25				2025	
4	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามบิ๊อม6	104		✓									✓			✓				✓			19	2	25				2025	
5	2	บันไดหนีไฟ	201	✓								✓		✓			✓		✓		✓		✓		19	2	25				2025
6	2	บันไดหนีไฟ	301	✓								✓		✓			✓		✓		✓		✓		19	2	25				2025
7	3	บันไดหนีไฟ	202	✓								✓		✓			✓		✓		✓		✓		2	11	21				2021
8	3	บันไดหนีไฟ	302	✓								✓		✓			✓		✓		✓		✓		19	2	25				2025
9	4	บันไดหนีไฟ	303	✓								✓		✓			✓		✓		✓		✓		19	2	25				2025

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์กับที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update: Feb 25

OSHE-ST-F0013

7.19 เอกสารการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

[illegible]



รายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผ่นดินไหว และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ หนีไฟ ประจำปี 2568

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:30 น. - 11:30 น.



ที่ กท ๑๘๐๗/๑๕๖๑



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (Zone A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (Zone A) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (Zone A) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก.....

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ(ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบการกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบการ กิจการ บริษัท โอสอสปา จำกัด สำนักงานใหญ่ (Zone A)

ประเภทกิจการ ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน ยารักษาโรคแผนโบราณและปัจจุบัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๘ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน รามคำแหง

แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๕๑-๑๐๐๐ โทรสาร ๐๒-๓๕๑-๑๑๒๕

E-mail WWW.osotspa.com

ผู้ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทั้งหมด จำนวน ๒๕๗ คน (ชาย ๑๐๘ คน, หญิง ๑๔๙ คน)

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมดจำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ(แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลง

ใบอนุญาต

วันที่ เดือน ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบกภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปภ.๔) ๕๖๑ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (Zone A)

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๘ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน๒๕๗.....คน

เมื่อวันที่.....๑๔.....พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....

ให้ไว้ ณ วันที่.....พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน).....(สาขา).....สำนักงานใหญ่
ประเภทกิจการ.....ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน.....ยารักษาโรคแผนโบราณและแผนปัจจุบัน.....
ที่อยู่ เลขที่.....๓๔๘.....หมู่ที่.....-.....ซอย.....-.....ถนน.....รามคำแหง.....
แขวง/ตำบล.....หัวหมาก.....เขต/อำเภอ.....บางกะปิ.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....๑๐๒๔๐.....โทรศัพท์.....-

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๒๕๗ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ

- ☒ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน ระบุชื่ออาคาร/สถานที่
บริษัท โอเอสสุภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

- เป็นสถานประกอบกิจการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

- ☒ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อม
พร้อมกัน

- ☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๒๕๗ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

- ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

- ☑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ ...กรุงเทพมหานคร... เลขที่ใบอนุญาต
๐๑๐๒-๐๒-๒๕๗-๐๑๕๑... โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมมาด้วยแล้ว

หมายเหตุ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผ่นดินไหวและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1 – 4

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจสอบว่าแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว และแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพหรือไม่ และมีจุดใดที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม
2. เพื่อเป็นการทวนสอบความเข้าใจในการปฏิบัติของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว และป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

สถานที่ดำเนินการ

- สถานที่อบรม : บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร P3 ห้องประชุม 1.6
- สถานที่ฝึกปฏิบัติ : บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1-4

ระยะเวลาดำเนินการ

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:30 น. – 11:30 น.

ผู้ที่เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อม

พนักงานเข้ารับการอบรมและฝึกซ้อมทั้งสิ้น 257 คน แบ่งเป็น

- | | |
|---|-------------|
| - พนักงาน บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | จำนวน 77 คน |
| - พนักงาน บริษัท โอเอสสกา เบฟเวอเรจ จำกัด | จำนวน 5 คน |
| - พนักงาน บริษัท โอเอสสกา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด | จำนวน 25 คน |
| - พนักงาน บริษัท เอ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | จำนวน 35 คน |
| - พนักงาน บริษัท โซเด็กซีโซ่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด | จำนวน 44 คน |
| - พนักงาน บริษัท บอยเมอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | จำนวน 11 คน |
| - พนักงาน บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) | จำนวน 45 คน |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหวและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีความพร้อมที่สามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พนักงานสามารถช่วยเหลือในการป้องกันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผ่นดินไหวและการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ตารางที่ 1 การฝึกอบรมภาคทฤษฎี

ลำดับที่	เนื้อหาภาคทฤษฎี	วัตถุประสงค์	รูปภาพประกอบการอบรม
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุ ฉุกเฉินแผ่นดินไหว	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมี ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการ “หมอบ ป้อง เกาะ” กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหว 2. พนักงานมีความรู้และทักษะในการ ประเมินสถานการณ์และออกจาก อาคารอย่างถูกวิธีกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินแผ่นดินไหว	
2	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุ ฉุกเฉินเพลิงไหม้	1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับวิธีการใช้ถังดับเพลิงเพื่อเข้า ระงับเหตุเบื้องต้น 2. พนักงานมีความรู้และทักษะในการ ประเมินสถานการณ์	

ตารางที่ 2 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

ลำดับที่	เนื้อหาภาคปฏิบัติ	วัตถุประสงค์	รูปภาพประกอบการฝึกซ้อม
1	การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	1. เพื่อเป็นการทวนสอบความเข้าใจ ในการปฏิบัติของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ 2. เพื่อได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติตามเส้นทางหนีไฟที่ถูกต้อง 3. เพื่อให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง	

ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1-4
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:30 น. – 11:30 น.

1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์เงินกลาง

1.1 ผู้บัญชาการเหตุการณ์เงินกลาง

1.2 รองผู้บัญชาการเหตุการณ์เงินกลาง/ผู้บัญชาการโซน

2. ผู้บัญชาการอาคาร

2.1 ผู้บัญชาการ อาคาร 2

2.2 ผู้บัญชาการ อาคาร 3

2.3 ผู้บัญชาการ อาคารโรงอาหาร

2.5 ทีมไฟฟ้า

2.6 ทีมซ่อมบำรุง

2.7 ทีมค้นหา

3. หน่วยงานความปลอดภัยฯ (SHE)


3.1 SHE ส่วนกลาง

3.2 SHE On Site

3.3 ทีมรักษาความปลอดภัย


3.4 ทีมอาคาร

3.5 ทีมพยาบาล




แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ZONE A ประจำปี 2568

สถานการณ์จำลองเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหว และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ Office Zone A




บรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ณ บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่


สถานการณ์จำลอง : เกิดเปลวไฟบริเวณห้องเบรกของอาคาร 2 ชั้น 4



เกิดเปลวไฟบริเวณห้องพักเบรก
ของอาคาร 2 ชั้น 4




คุณสุภัทรีศรีพบเหตุจึงใช้ถังดับเพลิง
เข้าระงับเหตุและตะโกนแจ้งเหตุ



เพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้เคียงดับเพลิง
เข้าช่วยระงับเหตุ




คุณสุภัทรีศรีโทรแจ้งหัวหน้างานเพื่อ
เข้าประเมินสถานการณ์




ผอ.อาคาร โทรแจ้ง SHE on site
ถึงเหตุเพลิงไหม้ที่อาคาร 2 ชั้น 4



ผอ.อาคาร โทรแจ้งเพลิงไหม้ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ต่อผู้บัญชาการโซน



ผอ.อาคาร รับทราบเหตุฉุกเฉินบริเวณ ชั้น
4 และอนุมัติให้มีการกักสัญญาณอพยพ



หัวหน้างานเข้าประเมินสถานการณ์
พบว่าเพลิงลุกลามจึงโทรแจ้ง ผอ.
อาคาร เพื่อขอกดสัญญาณอพยพ




พนักงานอาคาร 2 ได้ยินเสียง
สัญญาณอพยพหนีไฟ จึงเดินตาม
ทางหนีไฟมายังจุดรวมพล



ผู้นำรองอพยพตรวจนับจำนวนพนักงาน
และรายงานยอดผู้อพยพต่อผอ.อาคาร




ผู้บัญชาการโซน ประเมินสถานการณ์
พบว่าเพลิงลุกลามจึงมีคำสั่งให้กัก
สัญญาณอพยพทุกอาคาร



ทีมช่างกักสัญญาณอพยพทุกอาคาร

เสียงกริ่งดัง
ทุกพื้นที่



พนักงานและผู้เข้าที่ปฏิบัติงานบริเวณสำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1- 4 ได้ยินเสียงสัญญาณ
เหตุฉุกเฉินจึงอพยพตามเส้นทางหนีไฟมายังจุดรวมพล



พยาบาลกลางของบริษัทฯ ประจำจุดรวมพล
เพื่อรอปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ



รปภ.ปิดประตู 1 และ ประตู 3 ทันที
เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่



คุณธง (ทีม Security) โทรขอความช่วยเหลือจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก

ผู้นำการอพยพรายงานยอดต่อ ผอ.อาคารและพบว่ามีแม่บ้านสูญหาย

ผู้บัญชาการโซนสั่งทีมค้นหาเข้าค้นหาแม่บ้านที่ไม่ได้อพยพออกมา

แม่บ้านมีอาการขาแพลง ทำให้ไม่สามารถอพยพออกมาได้ ทีมค้นหาจึงพามายังจุดรวมพล




หัวหน้าชุดดับเพลิงเข้ารับฟังสถานการณ์และรับทราบจุดเกิดเหตุจากผู้บัญชาการโซน

รถดับเพลิงของสถานีหัวหมากมาถึงประตู 3 ของบริษัทฯ

พยาบาลกลางรายงานการปฐมพยาบาลต่อผู้บัญชาการโซน

ทีมค้นหาส่งต่อผู้บาดเจ็บให้พยาบาลกลางของบริษัทฯ ปฐมพยาบาล



คุณธง (ทีม Security) นำทางทีมดับเพลิงไปยังอาคาร 2 ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ

ทีมดับเพลิงหัวหมากเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณอาคาร 2 ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเหตุเพลิงไหม้ และสามารถควบคุมเพลิงได้

ทีมดับเพลิงหัวหมากออกมารายงานสถานการณ์กับผู้บัญชาการโซน ณ จุดรวมพล



ผู้บัญชาการโซนประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินและแจ้งทีมช่างรีเซ็ตระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1. ตารางสรุปผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ลำดับ	รายละเอียด	ข้อมูลการฝึกซ้อม			หมายเหตุ
		เวลาเริ่ม	เวลาสิ้นสุด	รายละเอียด	
1.	พนักงานคนสุดท้ายออกจากประตูฉุกเฉินถึงจุดปลอดภัย	09:15 น.	09:18 น.	3 นาที	
2.	พนักงานทั้งหมดอพยพไปถึงจุดรวมพล	09:15 น.	09:22 น.	7 นาที	
3.	ทีมตรวจสอบระดับเพลิงมาถึงบริษัทฯ	09:17 น.	09:20 น.	5 นาที	
4.	จำนวนรวมพนักงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อม			257 คน	
5.	จำนวนผู้สูญหาย			0 คน	
6.	จำนวนผู้บาดเจ็บ			1 คน	
7.	สถานที่จุดรวมพล	บริเวณลานน้ำพุ อาคาร ๕			

2. การสรุปผล

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1 ถึง ประตู 4 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผ่นดินไหวและการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 ให้ นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน โดยการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก


สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมรายละเอียด ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทั้งสิ้น 257 คน (พนักงานชาย 108 คน และ พนักงานหญิง 149 คน)
- เวลาที่พนักงานคนสุดท้ายออกจากประตูฉุกเฉินถึงจุดปลอดภัย เป็นเวลา 3 นาที
- พนักงานทั้งหมดอพยพไปถึงจุดรวมพล เป็นเวลา 7 นาที
- รถดับเพลิงใช้เวลาเดินทางจากสถานีดับเพลิงหัวหมากถึงบริษัทฯ เป็นเวลา 3 นาที
- กำหนดให้สถานการณ์จำลองมี ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และไม่มีผู้สูญหาย หรือเสียชีวิต


3. ข้อเสนอแนะ

- เสียงประกาศแจ้งเตือนเหตุของอาคาร 2 ชั้น 5 (R&D Lab) ไม่ได้ยินเสียงประกาศเหตุฉุกเฉิน แผ่นดินไหว และเสียงกริ่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้
- พื้นที่โรงอาหารและอาคาร 1 ไม่มีเสียงตามสายประกาศเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหว ทำให้ต้องใช้การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือ การโทรแจ้ง
- เสียงตามสายการประกาศแผ่นดินไหว ของพื้นที่ HCOE อาคาร 2 ชั้น 1 หน่วยงาน HCOE ได้ยินทุกพื้นที่ แต่ลำโพงเสียงแตกชำรุดทำให้ได้ยินข้อความในประกาศไม่ชัดเจน
- ขณะฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหวของหน่วยงาน HCOE เมื่อทุกคนได้ยินการประกาศ แผ่นดินไหว มีพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามหลัก “หมอบ ป้อง เกาะ” ซึ่งพนักงานอพยพออกจากอาคาร เนื่องจาก เพราะข้อความที่บอกว่าให้ รอฟังคำสั่งอพยพมาช้า
- สัญญาณกริ่งแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ของ HCOE ในห้องประชุมไม่ได้ยินทุกห้อง
- ประตูหนีไฟเปิดค้างไว้ ไม่ล็อกปิดเอง
- เส้นทางที่รถดับเพลิงเข้ามายังบริษัทฯ คือ ประตู 3 ซึ่งสวนทางกับเส้นทางอพยพหนีไฟของพนักงานที่เดินมายังจุดรวมพล
- พบรถยนต์ภายนอกเข้ามาขณะการฝึกซ้อมแผน ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ รปภ. จะปิด ประตู 1 และ 3 เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่
- พบผู้เช่าจากบริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์มเมชั่น จำกัด (มหาชน) เดินสวนทางกับแถวพนักงานที่อพยพ ไม่เดินไปยังจุดรวมพลตามเสียงสัญญาณฉุกเฉินและแผนฉุกเฉิน


การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1 - 4
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:30 น. - 11:30 น.



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1 - 4
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:30 น. - 11:30 น.



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พื้นที่ประตู 1 – 4
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08:30 น. – 11:30 น.





กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

"แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง และปลอดภัย"

การแจ้งการดำเนินการตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานการนำส่งข้อมูล

หน้า 1

บริษัทจำกัดโอเอสเอส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่รายงานตั้งแต่ 12/12/2568 ถึงวันที่ 12/12/2568


แบบรายงาน	รายละเอียด	วันที่รายงาน	หมายเลขอ้างอิง
1.แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	วันที่ฝึกซ้อมดับเพลิง วันที่ฝึกซ้อมหนีไฟ 14/11/2568 วันที่รายงาน 12/12/2568	12/12/2568	ESPSI3002- 00000000433325

7.20 เอกสารการตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์จราจร

Traffic Equipment Status Checklist

Date : JANUARY 2026			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกบุบ
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : JANUARY 2026			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระบอกโค้งทางเข้ากองช่าง	ปกติ	
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง,กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเปลี่ยนซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องตีม่	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : JANUARY 2026			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดแทงค์น้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องต้ม	ชำรุด	ขอใบกระจกแตก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัดดุธิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุด หาย
21		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารอเนก 1,2	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : JANUARY 2026			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดรถจักรยานยนต์	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก,เสาล้ม
24		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
26		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
27		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถ ออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายประตูสำหรับรถออกแตก
28		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 6	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : JANUARY 2026			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ ประตู 7	ชำรุด	กระจกโค้งฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์ ขอบบนแตก
30		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ปกติ	
31		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
32		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
33		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ชำรุด	ป้ายหลุดหาย
34		ป้ายกฏณาจอดรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
35		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก

Traffic Equipment Status Checklist

Date : JANUARY 2026			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายระวางรดยกคคั่งฟรีเมียม	ปกติ	
37		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
38		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
39		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
40		กระบอกโค้ง และป้ายระวางรดยก ทาง ชั้นคลัง จุด E1	ปกติ	
41		กระบอกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด	กระบอกหล่นหาย
42		กระบอกโค้ง จุด E3	ปกติ	

F-OSP_HM SC – 007

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021



Traffic Equipment Status Checklist

Date : JANUARY 2026			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู่ 19	ปกติ	



Traffic Equipment Status Checklist

Date : FEBRUARY 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ
7		ป้ายบังคับความเร็วช้า ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : FEBRUARY 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถจุด 5/1	ปกติ
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ปกติ
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ
12		ป้ายจำกัดความสูง,กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ
13		ป้ายระวางรถจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ
14		ป้ายระวางรถจุดหน้าคลังเครื่องตี๋ม	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : FEBRUARY 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
15		กระจกโค้งจุดแทงค์น้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องตี๋ม	ชำรุด
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ
20		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด
21		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารอเนก 1,2	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : FEBRUARY 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด
24		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ
26		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ
27		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด
28		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 6	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : FEBRUARY 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
29		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ ประตู 7	ชำรุด
30		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ปกติ
31		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด
32		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ
33		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ชำรุด
34		ป้ายกรุณาจอดรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเหมียม	ชำรุด
35		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด

Traffic Equipment Status Checklist

Date : FEBRUARY 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
36		ป้ายระวังรถบรรทุกคดียี่สิบ	ปกติ
37		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ
38		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด
39		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ
40		กระจกโค้ง และป้ายระวังรถบรรทุก ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ
41		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด
42		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : FEBRUARY 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
43		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู่ 19	ปกติ



(.....)

(.....)

Traffic Equipment Status Checklist

Date : MARCH 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : MARCH 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระบอกโค้งทางเข้าของช่าง	ปกติ
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ
12		ป้ายจำกัดความสูง,กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องตี๋ม	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : MARCH 2026			Check By : นุชจรี ระชน
No.	Photo	Location	Status
15		กระจกโค้งจุดแทงค์น้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องตีม่	ชำรุด
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ
20		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด
21		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : MARCH 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด
24		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ
26		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ
27		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด
28		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 6	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : MARCH 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
29		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ ประตู 7	ชำรุด
30		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ปกติ
31		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด
32		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ
33		ป้ายห้ามจุดจุดคลังพาเลท	ชำรุด
34		ป้ายกรุณาจอดรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเหมียม	ชำรุด
35		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด

Traffic Equipment Status Checklist

Date : MARCH 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
36		ป้ายระวังรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ
37		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ
38		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด
39		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ
40		กระจกโค้ง และป้ายระวังรถยก ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ
41		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด
42		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ

F-OSP_HM SC – 007

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Traffic Equipment Status Checklist

Date : MARCH 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
43		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู่ 19	ปกติ

(.....)

(.....)

Traffic Equipment Status Checklist

Date : APRIL 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : APRIL 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้าของช่วง	ปกติ
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ
12		ป้ายจำกัดความสูง,กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องตี๋ม	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : APRIL 2026			Check By : นุชจรี ระชน
No.	Photo	Location	Status
15		กระจกโค้งจุดแทงค์น้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องตีม่	ชำรุด
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ
20		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด
21		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : APRIL 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด
24		ป้ายจอดรถบรรทุกชั่วคราว ไม่เกิน 15 นาที	ชำรุด
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู่ 7	ปกติ
26		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู่ 7	ปกติ
27		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู่ 5	ชำรุด
28		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู่ 6	ปกติ

Traffic Equipment Status Checklist

Date : APRIL 2026			Check By : นุชจรี ระหว
No.	Photo	Location	Status
29		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ ประตู 7	ชำรุด
30		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ปกติ
31		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด
32		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ
33		ป้ายห้ามจุดจุดคลังพาเลท	ชำรุด
34		ป้ายกรุณาจอดรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเหมียม	ชำรุด
35		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด

Traffic Equipment Status Checklist

Date : APRIL 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
36		ป้ายระวังรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ
37		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ
38		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด
39		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ
40		กระจกโค้ง และป้ายระวังรถยก ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ
41		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด
42		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ

F-OSP_HM SC – 007

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Traffic Equipment Status Checklist

Date : APRIL 2026			Check By : นุชจรี ระห
No.	Photo	Location	Status
43		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู่ 19	ปกติ

ลงชื่อ นุชจรี ระหารนอก ผู้ตรวจ
(.....)

ลงชื่อให้
(.....)