


ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 8 ชั้น (รัชดา 12) ของบริษัท ชัยพัฒนากรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet



รูปที่ 2 พนักงานทำความสะอาด บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



รูปที่ 4 กล่องรับเรื่องร้องเรียน




รูปที่ 5 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 6 ท่อระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 8 ฉีดพรมน้ำบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น



รูปที่ 9 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)



รูปที่ 10 จุดล้างล้อรถ




รูปที่ 11 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 12 ชุตยูนิฟอร์มคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 13 ห้องน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 16 ถังรับมูลฝอย



รูปที่ 17 ป้ายรณรงค์ให้ประหยัดไฟ



รูปที่ 18 ข้อมูลติตรถบรรทุก



รูปที่ 19 ป้ายระวังมีรถเข้า-ออก



รูปที่ 20 กล้อง CCTV



รูปที่ 21 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 22 ถังดับเพลิงแบบมือถือ



รูปที่ 23 กล่องปฐมพยาบาล



รูปที่ 24 ป้ายแนะนำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล




รูปที่ 25 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 26 น้ำดื่ม



รูปที่ 27 กฎระเบียบการทำงานในโครงการ



รูปที่ 28 พบปะบ้านข้างเคียง



รูปที่ 29 ป้ายอันตรายเขตพื้นที่ก่อสร้าง