

บทที่
CHAPTER

2

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ้านเชิด)
การเคหะแห่งชาติ
ตำบลบ้านเชิด อำเภอนันทนคม จังหวัดชลบุรี

บทที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.3/494 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ้านเชิด) (เอกสารแนบ 1) มีมติเห็นชอบโดยแจ้งให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ดังตารางที่ 2-1


ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางการแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง และความ สั่นสะเทือน	1. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งป้ายหยุดบริเวณทางออก เพื่อให้รถชะลอก่อนออกจากโครงการและ ป้องกันอุบัติเหตุ	โครงการมีติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ของรถที่เข้า-ออก ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และป้ายเตือน ทางแยกภายในโครงการ เพื่อให้รถชะลอ ความเร็วและระมัดระวังในการขับขี่	-	 ป้ายจำกัดความเร็ว  ป้ายทางแยก เอกสารแนบ 2 รูปที่ 1
	2. จัดให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาด่านไม้และ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดี อยู่เสมอ	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาด่านไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพ ดีอยู่เสมอ	-	

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				ลานอเนกประสงค์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลถนนและที่จอดรถ ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	โครงการดูแลถนนและที่จอดรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพดี	-	 ถนนภายในโครงการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3
	4. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกความเร็วของรถตลอดแนว ถนนภายในโครงการ	โครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวก แนวถนนภายในโครงการ	-	 สิ่งอำนวยความสะดวกเร็ว เอกสารแนบ 2 รูปที่ 4

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลาย	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่ สีเขียวภายในโครงการ รวมทั้งบริเวณรอบ บ่อหนองน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รวมทั้งบริเวณรอบบ่อหนองน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	 บริเวณบ่อหนองน้ำ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
		บริเวณพื้นที่โครงการไม่มีทรัพยากรทางชีวภาพทั้งบนบกและในน้ำที่หายากหรือมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่ศึกษาแต่อย่างใด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีมาตรการรณรงค์ให้ผู้ใช้พักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้ใช้พักอาศัยและพนักงานของโครงการใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด	-	 ป้ายประชาสัมพันธ์

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบ จ่ายน้ำระบบเส้นท่อ ประปา กioskน้ำ และ เครื่องสูบน้ำอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ โดยเปล่าประโยชน์และป้องกันการ ปนเปื้อนของน้ำประปา	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแล ระบบจ่ายน้ำ ระบบเส้นท่อ ประปา กioskน้ำ และเครื่องสูบน้ำอยู่ตลอดเวลา ของโครงการ	-	
3.2 การระบายน้ำฝน	1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนความจุ 16,069.0 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายลงสู่ราง สาธารณประโยชน์ที่ไหลผ่านภายในพื้นที่ โครงการในอัตรา 1.075 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที ไม่เกินอัตราการระบายน้ำเดิมของ พื้นที่ก่อนมีโครงการ (1.62 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที)	โครงการมีบ่อหน่วงน้ำฝน และมีการ ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจาก โครงการก่อนระบายน้ำสาธารณะ ตามที่มาตรการกำหนด	-	 บ่อหน่วงน้ำ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำ เช่น ตะแกรง ดักขยะ ท่อระบาย น้ำ และบ่อน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ รวมทั้งทำการขุดลอกระดับตะกอนและ วัชพืชในบ่อน้ำเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และให้มีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณ บ่อน้ำไม่ให้มีหญ้ารก	โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบ ระบายน้ำ ตะแกรงดักขยะ ท่อระบายน้ำ และบ่อน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีการดำเนินการขุดลอก ระดับตะกอนและวัชพืชในบ่อน้ำและ ให้มีการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อ บ่อน้ำไม่ให้มีหญ้ารก	-	 เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
	3. จัดให้มีรั้วตาข่ายล้อมรอบบ่อน้ำทั้ง 2 แห่ง ซึ่งรั้วมีประตูทางเข้า-ออก ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปดูแล รักษาเท่านั้น และต้องดำเนินการล็อกประตู ทางเข้า-ออกทุกครั้งที่จะเข้าไปดูแลรักษา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต	โครงการมีรั้วตาข่ายล้อมรอบบ่อน้ำทั้ง ซึ่งรั้วมีประตูทางเข้า-ออก ให้สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปดูแลรักษา เท่านั้น และต้องดำเนินการล็อกประตู ทางเข้า-ออก ทุกครั้งที่เข้าไปดูแลรักษา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต	-	 รั้วล้อมรอบบ่อน้ำ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. ติดป้ายแสดงข้อความ "ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า" ไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออก	โครงการมีการติดป้าย "ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า" ไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออก	-	 ป้ายแสดง “ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า” เอกสารแนบ 2 รูปที่ 5
3.3 การจัดการน้ำเสีย	1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใหม่หน่วยบำบัด ครบตามจำนวนและขนาดที่ออกแบบไว้	โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ หน่วยบำบัดครบตามจำนวนและขนาด ที่ออกแบบไว้	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 6
	2. ติดตั้งมิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย และให้จัดทำบันทึกการใช้ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย	โครงการมีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกสำหรับระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลางและให้จัดทำบันทึกการ ใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ทุกเดือน	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เหมาะสมตาม ข้อกำหนดของทางราชการทำหน้าที่ควบคุม การเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	• โครงการจะดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ	-	-
	4. ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ เสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย เป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพื่อให้ มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งรองรับ น้ำทิ้งจากโครงการ	• โครงการมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพใน การบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 6
	5. ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้ อยู่เสมอ กรณีเกิดการชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว	• โครงการมีการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ กรณีเกิดการชำรุด เสียหาย ต้องซ่อมแซมให้ใช้งานได้ มีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว	-	 ระบบบำบัดน้ำเสีย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 6

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	6. ตรวจสอบตะกอนในบ่อกักตะกอนทุก 2 เดือน หากพบว่า มีปริมาณมากเกินไป กักเก็บ (ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงถึง) ต้องประสานงานให้ อบต. บ้านเข็ด เข้ามา ดำเนินการสูบน้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ตะกอนแข็งติดอยู่ก้นบ่อจนกำจัดออกยาก และส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดของ ระบบ	โครงการมีการตรวจสอบ และดำเนินการ สูบน้ำออกในบ่อกักตะกอนแล้ว	-	-
	7. รณรงค์ขอความร่วมมือให้เจ้าของบ้านทุก หน่วยพักดูแลระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ประจำบ้านพร้อมทั้งถังตกไขมัน ใส่ถุงดำและ นำไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยเปียกเป็น ประจำทุกสัปดาห์ และต้องแจ้งให้ผู้เข้าพัก ทราบตั้งแต่วันส่งมอบบุญแก่บ้านพัก	โครงการมีการรณรงค์ขอความร่วมมือให้ เจ้าของบ้านทุกหน่วยพักดูแลระบบบำบัด น้ำเสียขั้นต้นประจำบ้านพร้อมทั้งถังตกไขมัน ใส่ถุงดำและนำไปทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย เปียกเป็นประจำทุกสัปดาห์	-	-
	8. การเคาะแหยงจะจัดจะจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ก่อนเข้าดำเนินการ ปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้ระบบบำบัด น้ำเสียเป็นประจำทุกปี	ยังไม่มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งยังไม่มี การนิเทศติดตาม และประเมินผลการใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากโครงการไม่มี เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการ	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
3.4 การจัดการขยะ	1. จัดให้มีที่คัดแยกขยะที่ถูกต้องลักษณะ ส่วนด้านบนเป็นช่องเปิดโล่ง ระบายอากาศ ประตูเลื่อนปิดเปิด มีหลังคาป้องกัน ขนาดที่สามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน	โครงการมีที่คัดแยกขยะรวมที่มีโครงสร้าง ตามมาตรการกำหนด	-	 โรงพักขยะมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 7
	2. ตรวจสอบที่พักขยะรวมเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดหรือรั่วซึม ต้องซ่อมแซม และแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ได้อยู่เสมอ	โครงการมีการตรวจสอบที่พักขยะรวมเป็น ประจำ หากพบว่าชำรุดหรือรั่วซึม ต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ	-	 โรงพักขยะมูลฝอย - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 7
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณขยะหาก พบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้นให้ประสานงานกับ อบต.บ้านเจ็ด เพื่อเข้ามาเก็บขยะไป กำจัดอย่างเคร่งครัด	โครงการจะดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ สำรวจปริมาณขยะภายใน และประสานงาน กับ อบต.บ้านเจ็ด เพื่อเข้ามาเก็บขยะไป กำจัดอย่างเคร่งครัด	จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณ ขยะภายในโครงการ และ ประสานงานกับ อบต.บ้านเจ็ด เพิ่มความถี่ในการเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากปัจจุบันภายในโครงการ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง	-

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	4. กำหนดให้มีการทำความสะอาดที่พักขยะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยนำเสียที่ เกิดจากการทำความสะอาดที่พักขยะ ให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ	โครงการจะดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดที่พักขยะอย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง	-	-
	5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และณรงค์ให้ ผู้พักอาศัยทำการคัดแยกขยะ เช่น ขยะ เปียก ขยะแห้ง และขยะอันตรายก่อนนำมา ทิ้งภายในถังรองรับขยะที่ทางโครงการ จัดเตรียมไว้ตามประเภทของถังรองรับขยะ เพื่อสะดวกในการคัดแยกและนำไปกำจัด ทั้งนี้ขยะที่สามารถขายได้ให้ผู้พักอาศัย รวบรวมมาขายได้ทุกสัปดาห์ โดยโครงการ จะประสานงานให้ผู้รับซื้อของเก่ามารับ โดยเลือกจุดรับซื้อไว้ที่โรงคัดแยกขยะรวม	โครงการมีการประชาสัมพันธ์และณรงค์ให้ ผู้พักอาศัยทำการคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง	-	 ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8
	6. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยรู้จัก ขยะแต่ละประเภทที่เบอร์ดำประชาสัมพันธ์ ของโครงการ และจุดคัดแยกขยะ	โครงการดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยรู้จักขยะแต่ละประเภท	-	 ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	7. รายได้จากการขายขยะของโครงการ จะนำมาเป็นรายจ่ายในการจัดประชุม จัดเลี้ยงประจำปี งานวันเด็ก งานลอย กระทง หรืองานสงกรานต์ของโครงการ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย ได้เห็นประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวอย่าง เป็นรูปธรรม	ทางโครงการยังไม่มีการจัดแยกขยะ และขายขยะ เพื่อใช้จ่ายกิจกรรม ภายในโครงการ แต่โครงการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	จัดหาถังรองรับมูลฝอยแต่ละ ประเภท เพื่อสะดวกในการคัดแยก	 ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8
	8. จัดกิจกรรมในวันประชุม จัดเลี้ยงประจำปี งานวันเด็ก งานลอยกระทง หรืองาน สงกรานต์ของโครงการ โดยให้ ผู้พักอาศัย มีส่วนร่วมกับการคัดแยกขยะ อาทิ การประกวดคำขวัญ หรือการประกวด ความคิดในการคัดแยกหรือใช้ประโยชน์ จากขยะ เป็นต้น เพื่อปลูกจิตสำนึก	โครงการมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ต่าง ๆ ภายในโครงการ และดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยช่วยกันคัดแยก ขยะ	-	 ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกขยะแห้ง (ถังสีเหลือง) ใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายบอกว่าเป็นขยะ Recycle แล้วรวบรวมนำไปวางไว้ภายในโรงคัดแยก ขยะรวม เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อที่จะขายให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป เป็นการลด ปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด	เนื่องจากโครงการยังไม่มีมีการแยกประเภทของถังขยะ จึงยังไม่มีการคัดแยกขยะแห้ง แต่โครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	ควรจัดให้มีถังขยะแยกประเภท และดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะแห้งตามที่มาตรการกำหนด	 ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8
	10. กำหนดมาตรการจัดการขยะอันตราย ดังนี้ - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ทราบจุดทิ้งขยะอันตรายที่โครงการจัดเตรียมไว้ - จัดให้มีป้ายระบุ “ถังขยะอันตราย” ติดไว้ที่ถังรองรับขยะอันตราย และแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของถังรองรับขยะอันตราย เพื่อให้ผู้พักอาศัยนำไปทิ้งลงถังรองรับได้อย่างถูกต้อง - หาก อบต.บ้านเจ็ด ไม่สามารถกำจัดได้ เมื่อมีปริมาณขยะอันตรายมากพอ การเคหะจะประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดหา บริษัทที่ได้รับอนุญาตขนส่งและกำจัด	โครงการมีการดำเนินการด้านขยะอันตราย ตามที่มาตรการกำหนด	-	 ถังขยะอันตราย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 9

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	ขยะอันตรายหน่วยงานราชการเข้ามา เก็บขนขยะอันตรายภายในโครงการไป กำจัด			
3.5 การคมนาคมขนส่ง	1. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และป้ายแสดง ทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมไฟส่องสว่าง สามารถมองเห็นชัดเจนได้ในเวลากลางคืน	มีการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และ ป้ายแสดงก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมไฟส่องสว่าง ซึ่งสามารถมองเห็น ได้ชัดเจนในเวลากลางคืน	-	 ป้ายชื่อโครงการ  ไฟฟ้ายส่องสว่าง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 10 รูปที่ 11

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมและอำนวยความสะดวกจราจร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกจราจร และเป็นระเบียบ ไม่เกิดขวางการจราจร รวมทั้งมีการติดตั้ง คันชะลอความเร็วพร้อมทั้งติดตั้งป้าย ควบคุมความเร็วและป้ายแสดงทางแยกไว้ ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้ผู้ขับขี่ มองเห็นได้ชัดเจน	มีการติดตั้งสัญญาณชะลอความเร็ว พร้อมทั้งติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วและ ป้ายแสดงทางแยกไว้ภายในบริเวณพื้นที่ โครงการให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ทางโครงการยังไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวก สะดักด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ แต่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยภายใน โครงการ	-	 สัญญาณชะลอความเร็ว  ป้ายแสดงทางแยก  กล้องวงจรปิด (CCTV) - เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 1 - รูปที่ 4 - รูปที่ 15

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. จัดสร้างที่พักผู้โดยสารไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเป็นจุดจอดรถบริการสาธารณะ เช่น รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น	โครงการมีที่พักผู้โดยสารไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ปัจจุบันยังไม่มีรถสาธารณะผ่านหน้าโครงการ โดยส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยจะใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัว	-	 - ที่พักผู้โดยสาร - เอกสารแนบ 2 รูปที่ 12
	4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบถึงการบริการขนส่งมวลชนที่ผ่านบริเวณโครงการ	โครงการไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบถึงการบริการขนส่งมวลชนที่ผ่านบริเวณโครงการ เนื่องจากไม่มีรถสาธารณะผ่านหน้าโครงการ	-	-
	5. จัดให้มีบริการรับส่งภายในโครงการไปยังจุดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	โครงการไม่มีการบริการรับส่งภายในโครงการไปยังจุดบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวและแอปพลิเคชันส่งใน การสัญจร	-	-
	6. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ	โครงการไม่มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ หรือรถจักรยานยนต์	-	-

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในการออกไป ประกอบกิจวัตรประจำวัน	รับจ้าง ในการออกไปประกอบกิจวัตร ประจำวัน เนื่องจากไม่มีรถสาธารณะผ่าน หน้าโครงการ โดยผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ใช้ รถยนต์ส่วนตัว		
3.6 อัดคัลย	1. ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายในโครงการ จำนวน 10 จุด	มีการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายใน โครงการจำนวน 10 จุด กระจายทั่ว โครงการ	-	 หัวรับน้ำดับเพลิง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 13
	2. จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 จุด คือ - จุดที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะด้านข้าง บ่อนวน้ำ มีพื้นที่ 2,187.72 ตาราง เมตร จะเป็นจุดรวมพลของหน่วยพัก อาศัย 253 หน่วย ผู้พักอาศัย 1,265 คน คิดเป็น 1.72 ตารางเมตร/คน - จุดที่ 2 ลานกีฬา สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ กลางพื้นที่โครงการ มีพื้นที่ 3,234.00 ตารางเมตร จะเป็นจุดรวมพลของหน่วย	โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 จุด ทั้งนี้ ทางโครงการมีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่จุดรวมพล โซนที่ 1 บางส่วนเป็น อาคารเอนกประสงค์ (ขนาด 540 ตาราง เมตร) จึงเหลือพื้นที่จุดรวมพล โซนที่ 1 ขนาด 1,647.72 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาด ตามกฎหมายกำหนด	-	 

แบบ ต.3

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	พักอาศัย 1,058 หน่วย ผู้พักอาศัย 5,290 คนคิดเป็น 0.6 ตารางเมตร/คน			จตุรรมพล เอกสารแนบ 2 รูปที่ 14
	3. ติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมี แห้ง (ABC) ไว้บริเวณสำนักงานโครงการ และอาคารศูนย์ชุมชนแห่งละ 2 ถึง รวมทั้ง ตรวจสอบประสิทธิภาพของถังดับเพลิงตาม คำแนะนำของผู้จำหน่าย	โครงการมีการติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ ประเภทเคมีแห้ง (ABC) ไว้บริเวณ สำนักงานโครงการ และอาคารศูนย์ชุมชน แห่งละ 2 ถึง		 ถังดับเพลิง เอกสารแนบ 2 รูปที่ 13
	4. จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยแสดงรายละเอียดวิธีการเข้าถึงดับเพลิง และการอพยพผู้อาศัยในโครงการไปยังจุด รวมพลที่ปลอดภัย	โครงการจะจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิด เพลิงไหม้ ตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	5. ติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ คือ สถานีดับเพลิงเทศบาลเมือง พนัสนิคม	กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโครงการจะ ดำเนินการติดต่อประสานงาน เพื่อขอความ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองพนัสนิคม	-	 เบอร์โทรฉุกเฉิน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
				เอกสารแนบ 2 รูปที่ 8
	6. แบบผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและ เส้นทางอพยพหนีไฟจากแต่ละหน่วย พักไปยังจุดรวมพลไว้ในคู่มือการเข้าอยู่ อาศัยในโครงการ และแจ้งให้กับเจ้าของ หน่วยพักในวันรับมอบกุญแจ	โครงการได้แบบผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางอพยพหนีไฟจากแต่ละ หน่วยพักไปยังจุดรวมพลไว้ในคู่มือการเข้า อยู่อาศัยในโครงการ และแจ้งให้กับเจ้าของ หน่วยพักในวันรับมอบกุญแจ	-	-
	7. จัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	โครงการยังไม่ได้มีการจัดอบรมและฝึกซ้อม การป้องกันอัคคีภัย แต่มีการฝึกอบรมการ ใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเพลิงไหม้	จัดอบรมและฝึกซ้อมการป้องกัน อัคคีภัยให้แก่นักงานและผู้พัก อาศัยภายในโครงการ	-
	8. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และ อำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเข้า-ออก โครงการ	โครงการยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ สงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกให้ รถดับเพลิงเข้า-ออกโครงการ แต่มีการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และมี คณะกรรมการช่วยเหลือ เพื่อตรวจสอบ ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โครงการ	-	 กล้องวงจรปิด (CCTV) เอกสารแนบ 2 รูปที่ 15

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สังคม-เศรษฐกิจ	1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนทำหน้าที่ ดูแลชุมชนและร่วมติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญตัวแทน ท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชนเข้าเสียร่วม สังเกตการณ์เป็นครั้งคราว โดยกำหนด บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ชุมชนดังนี้ - จัดประชุมทุก 6 เดือน หรือตามมติ คณะกรรมการเห็นสมควร - มีหน้าที่รับเรื่องราวเรียนเกี่ยวกับปัญหา ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น น้ำทิ้งไม่ได้ มาตรฐาน เสียดัง เป็นต้น - มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบ บูรณาการ - มีหน้าที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านในโครงการฯ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน 2. กำหนดให้สำนักงานเขตชุมชนเชิญนำ ชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในน้ำที่มีการเก็บตัว อย่างน้ำ	• โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุมชนทำหน้าที่ดูแลชุมชนและ ร่วมติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่โครงการยังไม่ได้มีการเชิญตัวแทน ท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชนเข้าเสียร่วม สังเกตการณ์	-	-
		• โครงการจะดำเนินการเชิญผู้นำชุมชนรอบ ข้างเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	3. จัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำ ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	โครงการมีการจัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	  สำรวจความคิดเห็น เอกสารแนบ 3
	4. สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ พร้อมเข้าร่วมงาน ประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ โครงการ	โครงการจะดำเนินการสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการ พร้อมเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ	-	-

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	5. จัดให้มีแผนรับเรื่องเรียน กรณี ประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับ ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ ดังนี้ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนจากผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นผู้พัก อาศัยภายในโครงการหรือประชาชน ภายนอก โดยอาจทางโทรศัพท์ ทาง จดหมาย หรือทางโทรสาร โดยโครงการ จะติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์และ โทรสาร รวมทั้งดัดแปลงรับเรื่อง ร้องเรียนไว้บริเวณศูนย์ชุมชน จากนั้น ผู้รับเรื่องต้องจดชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนไว้เป็น แนวทางเบื้องต้น - เจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียนส่งข้อ ร้องเรียนไปยังผู้อำนวยการรับผิดชอบ พร้อมทั้งนำผู้เรียนเข้าดูพื้นที่ ที่ประสบปัญหาร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่ ต้องจดบันทึกสิ่งที่พบเห็น พร้อม วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นและต้อง ดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จ หลังจาก ได้รับเรื่องแจ้งร้องเรียน	• โครงการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนในชุมชนโดยรอบได้รับ ความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ	-	 • อาคารศูนย์ชุมชน • เอกสารแนบ 2 - รูปที่ 16

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	- จัดให้มีทีมงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย กรรมการผู้มีอำนาจรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์สาเหตุ และมอบหมายให้ทีมผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน			
4.2 สุนทรียภาพและ ทัศนียภาพ	1. ทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ต้นแก้ว ต้นพลับพลึง ตีนเป็ด ต้นโกสน ต้นชาฮกเกี้ยน เป็นต้น เพิ่มเติมในส่วนสาธารณะ ซึ่งอาจจะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้มีส่วนร่วม	โครงการยังไม่มีการปลูกดอกไม้เพิ่มเติม ในสวนสาธารณะ ปัจจุบันทางโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวบางส่วน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ เช่น ลานออกกำลังกาย สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เป็นต้น แต่ยังคงมีพื้นที่สีเขียวเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงาน สผ. กำหนด		 ลานอเนกประสงค์  พื้นที่สีเขียว และลานสันทนาการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	ภาพประกอบมาตรการ
	2. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อพบว่ามีการตายหรือเป็นโรคจนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการเปลี่ยนต้นใหม่มาทดแทน	โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อพบว่ามีการตายหรือเป็นโรคจนได้รับความเสียหายให้ดำเนินการเปลี่ยนต้นใหม่มาทดแทน	-	 พื้นที่สีเขียว และลานสันทนาการ เอกสารแนบ 2 รูปที่ 2
	3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปลูกต้นไม้ภายในรั้วบ้าน เพื่อให้ความร่มรื่น ร่มเย็นให้แก่บ้าน	โครงการ มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปลูกต้นไม้ภายในรั้วบ้าน เพื่อให้ความร่มรื่น ร่มเย็นให้แก่บ้าน		 บ้านพักอาศัย เอกสารแนบ 2 รูปที่ 3