



รูปที่ 1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2 ผังรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 3 สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 (ต่อ) สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ
โครงการและมาตรการต่างๆ ของโครงการ ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ




รูปที่ 5 ป้ายการประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ




รูปที่ 6 QR Code ประชาสัมพันธ์ตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 7 QR Code ประชาสัมพันธ์สำเนาตารางกรรมกรรมประกันภัย บริเวณด้านหน้าโครงการ





รูปที่ 8 สถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงาน
บริเวณด้านหน้าโครงการ




รูปที่ 9 ใบอนุญาตก่อสร้าง
บริเวณด้านหน้าโครงการ




รูปที่ 10 รื้อรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 10 (ต่อ) รั้วรอบพื้นที่โครงการ





รูปที่ 10 (ต่อ) รั้วรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 11 ภาพแสดงเจ้าหน้าที่ตรวจหน้างาน (Site Inspector) เดินตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน






รูปที่ 12 ช่วงเตรียมการก่อนก่อสร้าง (ปรับสภาพพื้นที่)



งานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะงานฐานราก

รูปที่ 13 ช่วงงานโครงสร้าง



งานเทคอนกรีตเสาค้ำ งานระบบป้องกันดินพัง

รูปที่ 13 (ต่อ) ช่วงงานโครงสร้าง

โครงการ : AEP

วันที่ตรวจ : 25/05/2566

พารามิเตอร์	ค่าที่ตรวจพบ	ค่ามาตรฐาน	หมายเหตุ
ปริมาณฝุ่นละอองรวม : PM ₁₀	102.50	150	ผ่าน
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก : PM _{2.5}	65.90	100	ผ่าน
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ : CO	0.10	0.15	ผ่าน
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ : NO ₂	0.05	0.10	ผ่าน
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ : SO ₂	0.02	0.05	ผ่าน
ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน : HC	0.01	0.05	ผ่าน
ระดับเสียงขณะเดิน 21 คน	67.40	70.0	ผ่าน
ระดับเสียงขณะทำงาน	103.10	115.0	ผ่าน
แรงสั่นสะเทือนตามแนวราบ	1.32	5.0	ผ่าน

02/06/2026

รูปที่ 14 ป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 15 ตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ





บริเวณด้านหน้าโครงการ




บริเวณภายในพื้นที่โครงการ OKA HAUS



รูปที่ 16 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงผลแบบ Real Time




รูปที่ 17 เครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ




รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพเครื่องจักรที่ใช้งานเป็นประจำ



รูปที่ 19 ภาพแสดงการฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และด้านหน้าโครงการ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อควบคุมฝุ่นละออง



รูปที่ 19 (ต่อ) ภาพแสดงการฉีดพรมน้ำและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และด้านหน้าโครงการ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อควบคุมฝุ่นละออง



รูปที่ 20 ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์ละอองน้ำตามแนวรั้วชั่วคราวของโครงการ



รูปที่ 21 พื้นที่เก็บกองเศษวัสดุที่เหลือใช้




รูปที่ 21 (ต่อ) พื้นที่เก็บกองเศษวัสดุที่เหลือใช้



รูปที่ 22 ภาพแสดงพื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างภายในบริเวณที่โครงการ



รูปที่ 22 (ต่อ) ภาพแสดงพื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างภายในบริเวณที่โครงการ



รูปที่ 23 ภาพแสดงการปิดทึบปากทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา



รูปที่ 24 พื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อรถและระบบดักตะกอนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 25 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกทุกก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 25 (ต่อ) คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 26 ป้ายไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ได้ใช้งาน และป้ายไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน



รูปที่ 27 ผ้าใบคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 28 ป้ายห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 29 ป้ายห้ามจุดไฟ







รูปที่ 30 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย



รูปที่ 31 ป้ายข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย
ในการทำงาน



รูปที่ 32 กิจกรรม Safety Morning Talk



รูปที่ 32 (ต่อ) กิจกรรม Safety Morning Talk



รูปที่ 32 (ต่อ) กิจกรรม Safety Morning Talk



รูปที่ 33 รถจากบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด



สภาพถนนภายในโครงการ



สภาพถนนทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ

รูปที่ 34 ภาพแสดงสภาพถนนภายในโครงการและทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 35 สภาพถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่เข้าพบเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำ



รูปที่ 36 (ต่อ) เจ้าหน้าที่เข้าพบเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำ



รูปที่ 37 ป้ายจำกัดความเร็วรถ



รูปที่ 38 ภาพรวมการติดตั้งระบบป้องกันดินพังหลายชนิดเข็มพืด (Sheet Pile)



รูปที่ 39 ห้องส้วม ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ




รูปที่ 39 (ต่อ) ห้องส้วม ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 40 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป
ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

รูปที่ 41 คนงานคอยทำความสะอาดห้องส้วม
ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 42 ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ



ป้ายเวลาเปิด-ปิดประตู และเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน



ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับการพักอาศัยในบ้านพักคนงาน




บ้านพักคนงาน และถังดับเพลิง

รูปที่ 43 ภาพแสดงพื้นที่จัดตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว



ห้องส้วมและที่อาบน้ำ



ระบบระบายน้ำ

รูปที่ 43 (ต่อ) ภาพแสดงพื้นที่จัดตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว



การบำบัดน้ำเสีย



ถังสำรองน้ำใช้



ตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว

รูปที่ 43 (ต่อ) ภาพแสดงพื้นที่จัดตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว



หม้อแปลงไฟฟ้า



น้ำดื่ม



ถังรองรับมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 43 (ต่อ) ภาพแสดงพื้นที่จัดตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว



รูปที่ 44 ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ



รูปที่ 44 (ต่อ) ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถที่ใช้ในโครงการ



ป้ายชื่อโครงการ




ลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ

รูปที่ 45 ป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ



บริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการ



บริเวณประตูเข้า - ออกพื้นที่โครงการ

รูปที่ 46 ไฟสัญญาณเตือน บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 47 พื้นที่จอดภายในโครงการ



บริเวณทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการ



บริเวณประตูเข้า - ออกพื้นที่โครงการ

รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 49 ป้ายสัญลักษณ์ลูกศรบอกทาง




รูปที่ 50 ป้ายแสดงเขตก่อสร้าง



รูปที่ 51 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 52 ถังสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 53 รางระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 53 (ต่อ) รางระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 54 บ่อตกตะกอน



รูปที่ 55 บ่อพักน้ำชั่วคราว



รูปที่ 56 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออก
สู่ท่อสาธารณะ




รูปที่ 57 ท่อระบายน้ำสาธารณะริม
ถนนพระราม 4



รูปที่ 58 คนงานขุดลอกรางระบายน้ำและ
ทำความสะอาดบ่อดักตะกอน รวมถึงบ่อกักน้ำ
สุดท้าย



รูปที่ 59 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 60 พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 61 การจัดเก็บ รวบรวม และเปลี่ยนถุงรองรับขยะมูลฝอย



รูปที่ 62 ล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 63 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปที่ 64 หม้อแปลงไฟฟ้า




รูปที่ 65 ตู้ควบคุมไฟฟ้าชั่วคราว




รูปที่ 66 ตู้จ่ายไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 67 ป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 68 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ



รูปที่ 69 แผนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน



รูปที่ 70 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน



รูปที่ 71 ถังดับเพลิง



รูปที่ 71 (ต่อ) ถังดับเพลิง



รูปที่ 72 ป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิง



รูปที่ 73 บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 74 พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ



รูปที่ 75 ป้ายระวังวัสดุไวไฟ



รูปที่ 76 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 77 พื้นที่สูบบุหรี่



รูปที่ 78 กิจกรรมอบรมสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยภายในโครงการ



รูปที่ 79 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 79 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 80 จุดรวมพล



รูปที่ 81 ประตูหนีไฟ




รูปที่ 82 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนาจความสะดวกด้านการจราจรให้กับรถที่เข้า-ออกโครงการ




รูปที่ 83 ชุดเครื่องแบบพนักงานและชุดปฏิบัติงานสำหรับคนงาน



รูปที่ 84 พื้นที่พักผ่อนชั่วคราวภายในโครงการ



รูปที่ 85 กล้องวงจรปิด CCTV



รูปที่ 86 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด



รูปที่ 87 ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต



รูปที่ 88 ผู้มาติดต่อกรุณาแลกบัตร



รูปที่ 89 บัตรผู้มาติดต่อ (Visitor)



รูปที่ 90 บัตรผู้มาติดต่อ



บริเวณด้านหน้าและทางเข้า-ออกโครงการ



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 91 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 92 คนงานคอยบำรุงรักษาต้นไม้เป็นประจำ





งานทำความสะอาดถนนในชุมชน

รูปที่ 93 ภาพตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการ



งานทำความสะอาดถนนในชุมชน



งานติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์


รูปที่ 93 (ต่อ) ภาพตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการ



รูปที่ 94 ก้านครนอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ





รูปที่ 95 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 95 (ต่อ) ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 96 สำนักงานก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 97 ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และผู้ดูแลโครงการในช่วงวันหยุด



รูปที่ 98 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 98 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 99 ปูแผ่นเหล็ก (Platform)



รูปที่ 100 เบาะรองนั่ง สำหรับรถชุดเจาะ



รูปที่ 101 น้ำดื่มสำหรับคนงาน



รูปที่ 102 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 103 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ 104 อ่างล้างมือ