PORT TAKOLA
YACHT MARINA & BOATYARD

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568



โครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่

ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่บ้านบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ
บริษัท คงคาธร จำกัด

จัดทำโดย
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK NATURE TAURUS CO., LTD
เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 623 955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com
59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel. 076 623955, 062 059 2888 e-mail: bknature.t@gmail.com

หนังสือมอบอำนาจ







































ที่ E83001920001062

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835561013613

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายอัครพล บุตรสุริย์
   2. นายเสริญ ขวัญมุณี/
   3. นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอัครพล บุตรสุริย์ หรือ นายเสริญ ขวัญมุณี หรือ นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ ลงลายมือชื่อ/
4. ทุนจดทะเบียน 3,000,000.00 บาท / สามล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับประกอบการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) เท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

(นางสาวดารุ่ง ช่วยมิตร)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

ที่ E83001920001062

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E83001920001062

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับเสนอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตในการดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) เท่านั้น

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(23) ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อความงาม

(24) ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องประทินโฉม

(25) ประกอบธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย

(27) ประกอบธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร เวชสำอาง

(28) การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำในร้านค้าเฉพาะ

(29) การขายส่งเครื่องสำอาง

(30) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาการจัดทำมาตรฐาน ISO

(31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำประปา น้ำเสีย

(32) ประกอบธุรกิจการค้าซื้อขาย ติดตั้ง ออกแบบ ควบคุมงาน รับจ้างควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปาทุกชนิด

(33) ประกอบกิจการค้า ซื้อขาย ติดตั้งซ่อมเชมบำรุงรักษา รับประกันเครื่องปั๊มน้ำทุกระบบรวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของปั๊มน้ำทุกชนิด

(34) ประกอบกิจการให้บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(35) ประกอบกิจการให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล งานวิชาการในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบนาวศาสตร์ทางทะเล และทางด้านเศรษฐศาสตร์

เอกสารฉบับนี้สำหรับปรับปรุงข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Report) เท่านั้น

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ รวมตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้า ดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรและพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสียและเครื่องกำจัดขยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค ชีวภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่ เลขที่ 252 หมู่บ้านบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ฉบับประจำเดือน

☑ มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568

☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

[redacted]

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูปภาพ	ข
สารบัญตาราง	ง
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	2
1.2 ที่ตั้งโครงการ	3
1.3 รายละเอียดโครงการและกิจกรรมของโครงการ	6
1.4 ระบบสาธารณูปโภคระยะก่อสร้าง	12
1.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	23
1.6 การคมนาคม	23
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	**27**
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	28
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	**86**
3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	87
3.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	96
3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	136
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	**141**
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	142
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	142
เอกสารแนบ	**146**

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่	หน้า
รูปภาพที่ 1.1 แผนที่ตั้งของโครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่ (Top view)	4
รูปภาพที่ 1.2 แผนที่โครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่	5
รูปภาพที่ 2.1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน	69
รูปภาพที่ 2.2 พื้นที่ก่อสร้าง	69
รูปภาพที่ 2.3 พื้นที่สีเขียว	70
รูปภาพที่ 2.4 ดูแลพื้นที่สีเขียว	70
รูปภาพที่ 2.5 ป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง	71
รูปภาพที่ 2.6 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้าง	71
รูปภาพที่ 2.7 ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบ	71
รูปภาพที่ 2.8 รั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	72
รูปภาพที่ 2.9 สภาพถนนบริเวณชุมชนบ้านแหลมโพธิ์	72
รูปภาพที่ 2.10 ถังขยะภายในโครงการ	72
รูปภาพที่ 2.11 ไฟส่องสว่างบริเวณร่องน้ำ	73
รูปภาพที่ 2.12 ที่จอดรถภายในโครงการ	73
รูปภาพที่ 2.13 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลภายในโครงการ	73
รูปภาพที่ 2.14 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลภายในที่พักคนงาน	73
รูปภาพที่ 2.15 อ่างล้างมือ สบู่ และเจลแอลกอฮอล์	74
รูปภาพที่ 2.16 สถานที่เก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว	74
รูปภาพที่ 2.17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	74
รูปภาพที่ 2.18 กล่องรับเรื่องร้องเรียน	74
รูปภาพที่ 2.19 รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง	75
รูปภาพที่ 2.20 ห้องส้วมสำหรับคนงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง	75
รูปภาพที่ 2.21 ห้องขยะมูลฝอยรวม	75
รูปภาพที่ 2.22 รถยนต์สำหรับรับ-ส่งฉุกเฉิน	75
รูปภาพที่ 2.23 กิจกรรมร่วมกับชุมชน	76
รูปภาพที่ 2.24 การตรวจสอบร่องน้ำและพื้นท่าเรือโดยเรือเล็ก	77
รูปภาพที่ 2.25 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยเข้ามาเก็บขนมูลฝอย	78
รูปภาพที่ 2.26 การอบรมกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ให้แก่คนงาน	78
รูปภาพที่ 2.27 การแต่งกายของพนักงาน	78
รูปภาพที่ 2.28 วิศวกรดูแลการก่อสร้าง	78
รูปภาพที่ 2.29 พนักงานฉีดน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	79
รูปภาพที่ 2.30 บ้านพักคนงานก่อสร้าง	79
รูปภาพที่ 2.31 การคัดแยกขยะรีไซเคิล	79
รูปภาพที่ 2.32 คนงานเก็บวัสดุก่อสร้าง และขยะภายในพื้นที่ก่อสร้าง	80
รูปภาพที่ 2.33 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างและรอบพื้นที่ก่อสร้าง	80
รูปภาพที่ 2.34 คันดินบริเวณสำนักงาน	80
รูปภาพที่ 2.35 ท่อระบายน้ำชั่วคราว	80
รูปภาพที่ 2.36 พนักงานฉีดน้ำบริเวณถนนภายในโครงการ	81
รูปภาพที่ 2.37 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	81
รูปภาพที่ 2.38 ป้ายพื้นที่สูบบุหรี่	81
รูปภาพที่ 2.39 เจ้าหน้าที่ดูแลการเดินเรือ	81
รูปภาพที่ 2.40 ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	82
รูปภาพที่ 2.41 ป้ายประหยัดน้ำ	82

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่ **หน้า**
รูปภาพที่ 2.42 ป้ายระเบียบการทำงาน 82
รูปภาพที่ 2.43 พนักงานล้างล้อรถก่อนเข้าโครงการ 82
รูปภาพที่ 2.44 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 83
รูปภาพที่ 2.45 ป้ายจำกัดความเร็ว 83
รูปภาพที่ 2.46 ป้ายดับเครื่องยนต์ 83
รูปภาพที่ 2.47 ป้ายห้ามทิ้งมูลฝอยและวัสดุก่อสร้างลงสู่ทะเลโดยเด็ดขาด 83
รูปภาพที่ 2.48 ป้ายห้ามตัดต้นไม้บริเวณป่าชายเลน 83.
รูปภาพที่ 2.49 ป้ายห้ามล่าสัตว์ 83
รูปภาพที่ 2.50 ป้ายห้ามจับสัตว์น้ำ 84
รูปภาพที่ 2.51 ป้ายให้สวมใส่หน้ากากอนามัย 84
รูปภาพที่ 2.52 ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน 84
รูปภาพที่ 2.53 ป้ายทางหนีไฟ 84
รูปภาพที่ 2.54 ป้ายโปรดทิ้งขยะให้ลงถัง 84
รูปภาพที่ 2.55 ถังขยะบริเวรพื้นที่ก่อสร้าง 85
รูปภาพที่ 2.56 ป้ายจุดรวมพล 85
รูปภาพที่ 2.57 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 85
รูปภาพที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) 98
รูปภาพที่ 3.2 ภาพการเก็บตัวอย่างความสั่นสะเทือน 115
รูปภาพที่ 3.3 การเก็บตัวอย่างน้ำเสีย 118
รูปภาพที่ 3.4 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำทะเล 120
รูปภาพที่ 3.5 การเก็บตัวอย่าง น้ำทะเล บริเวณท่าเรือ (ช่วงตอกเสาเข็ม) 125
รูปภาพที่ 3.6 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 127
รูปภาพที่ 3.7 การเก็บตัวอย่างระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noice) 129
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2568

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ พอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่ 28
ตารางที่ 3.1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการพอร์ต ตะโกลา (Port Takola) จังหวัดกระบี่ ระยะก่อสร้าง 87
ตารางที่ 3.2 การเก็บรักษา ปริมาณและภาชนะที่ใช้บรรจุตัวอย่างน้ำ 96
ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 97
ตารางที่ 3.4 วิธีการเก้บตัวอย่างและวิเคราะห์ระดับเสียง 97
ตารางที่ 3.5 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 97
ตารางที่ 3.6 วิธีการเก้บตัวอย่างวิเคราะห์แพลงตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์หน้าดิน 97
ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ TSP และ PM_{10} 99
ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ NO_2 เวลา 09.00 น. 100
ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ SO_2 เวลา 09.00 น. 101
ตารางที่ 3.10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ CO เวลา 09.00 น. 102
ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ NO_2 เวลา 11.00 น. 103
ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ SO_2 เวลา 11.00 น. 104
ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ CO เวลา 11.00 น. 105
ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ NO_2 เวลา 12.00 น. 106
ตารางที่ 3.15 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ SO_2 เวลา 12.00 น. 107
ตารางที่ 3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ CO เวลา 12.00 น. 108.
ตารางที่ 3.17 ผลการตรวจวัด Wind Direction & Wind Speed (WD&WS) เวลา 09.00 น. 109
ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวัด Wind Classes (m/s) เวลา 09.00 น. 110
ตารางที่ 3.19 ผลการตรวจวัด Wind Direction & Wind Speed (WD&WS) เวลา 11.00 น. 111
ตารางที่ 3.20 ผลการตรวจวัด Wind Classes (m/s) เวลา 11.00 น. 112
ตารางที่ 3.21 ผลการตรวจวัด Wind Direction & Wind Speed (WD&WS) เวลา 12.00 น. 113
ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวัด Wind Classes (m/s) เวลา 12.00 น. 114
ตารางที่ 3.23 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 116
ตารางที่ 3.24 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนเมษายน 2568 117
ตารางที่ 3.25 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำออกระบบบำบัด 118
ตารางที่ 3.26 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน คลองจิหลาด (ทิศใต้) 121
ตารางที่ 3.27 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน คลองจิหลาด (ทิศเหนือ) 122
ตารางที่ 3.28 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล บริเวณทะเลบริเวณพื้นที่โครงการ (ทางออกเรือ) 123
ตารางที่ 3.29 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล บริเวณทะเลบริเวณพื้นที่โครงการ (ที่จอดเรือ) 124
ตารางที่ 3.30 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล บริเวณท่าเรือ (ช่วงตอกเสาเข็ม) 126
ตารางที่ 3.31 ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน 128
ตารางที่ 3.32 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2568 130
ตารางที่ 3.33 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2568 131
ตารางที่ 3.34 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2568 132
ตารางที่ 3.35 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2568 133
ตารางที่ 3.36 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2568 134
ตารางที่ 3.37 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2568 135