

ภาคผนวก ข-5

เอกสารตรวจสอบระบบน้ำใช้



CROWN HSD INC.									
Preventive Maintenance Pressure Reducing Valve (PRV)									
แบบฟอร์มตรวจสอบการบำรุงรักษาสิ่งมีชีวิตทางสัตวลดต้น									
โครงการ (Project) : Parkoigins Sanction		วันที่มอบหมาย : 12/06/69		PM PLAN					
เครื่องจักร : PRV No.		ชื่อ :		วันที่ตรวจเช็ค : 12/06/69		M	2M	3M	H
Description		Plan		Status		Maintenance By :		Remark	
Visual check (ตามรายการ)									
1 ตรวจสอบสภาพทั่วไป									
2 ปรับปรุงระดับน้ำของช่อง PRV (ถ้าจำเป็น)									
3 ตรวจสอบการทำงานของสายรัดหัว (STRAPING)									
4 ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บ PRV (ถ้าจำเป็น)									
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1	N	AB	F					
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								ไม่มีน้ำรั่วซึม ตามจุดข้อต่อ 25-30 PSI
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								
HIGH FLOW 1	PRV ชุดที่ 2								
HIGH FLOW 2	PRV ชุดที่ 3								
LOW FLOW 1	PRV ชุดที่ 1								

[illegible]

ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบสละว้ายน้ำประจำวัน



Effective Date: 01/01/2020

Effective Date: 01/01/2020

รายละเอียด		มก.		กพ.		มค.		เมย.		พค.		มิย.		กค.		สค.		กย.		ตค.		พย.		ธค.		ปี พ.ศ. 256.....																										
รายการตรวจเช็คประจำวัน		มาตรฐาน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
ความสะอาด	1 ลูกตะกอนในสระ	สะอาด-ไม่มีตะกอน																																																		
	2 ซ่อนใบไม้และขยะ	สะอาด-ไม่มีตะกอน																																																		
	3 จัดกระเบื้องพื้น-ผนังสระว่ายน้ำ	ไม่มีคราบ																																																		
	4 พื้นกระเบื้องในสระและรอบสระ	ไม่แตก																																																		
ความสะอาด	5 ความใสของน้ำ	ใสสะอาด																																																		
	6 กลิ่นของน้ำปกติ	ไม่มีกลิ่นจุน																																																		
	7 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)	7.2-7.6 (9.00 น.)																																																		
	8 ค่าคลอรีนอิสระ (CL)	0.6-1.0 PPM (9.00 น.)																																																		
ความสะอาด	9 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)	7.2-7.6 (16.00 น.)																																																		
	10 ค่าคลอรีนอิสระ (CL)	0.6-1.0 PPM (16.00 น.)																																																		
	11 โซดามะนาว (ลิตร) 100 ลิตรค่า PH ค่ากว่า 7.2																																																			
	12 กรดเกลือ (ลิตร) 100 ลิตร ค่า PH สูงกว่าค่ามาตรฐาน																																																			
ปริมาณน้ำ	13 เติมน้ำ 90% 150 ลิตร ค่า CL ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน																																																			
	14 เติมน้ำ 90% 100 ลิตร ค่า CL สูงกว่าค่ามาตรฐาน																																																			
อื่นๆ	15 อุปกรณ์ช่วยเหลือ	ครบและประจำจุด																																																		
บันทึกโดย		ช่างประจำอาคาร (08.00 น. - 10.00 น.)																																																		
ตรวจสอบโดย		Engineering Operation																																																		
		ผู้จัดการอาคาร																																																		
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค			บันทึก										บันทึก										บันทึก										บันทึก										บันทึก									
✓ = เป็นไปตาม มาตรฐาน																																																				
X = ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																																				
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																																				

Effective Date: 01/01/2020

F-EN-031 Rev.01

รายละเอียด		มก.		กพ.		มค.		เมย.		พค.		มิย.		กค.		สค.		กย.		ตค.		พย.		ธค.		ปี พ.ศ. 256.....																
รายการตรวจเช็คประจำวัน		มาตรฐาน		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ความสะอาด	1 ลูกตะกอนในสระ	สะอาด-ไม่มีตะกอน																																								
	2 ซ่อนใบไม้และขยะ	สะอาด-ไม่มีตะกอน																																								
	3 จัดกระเบื้องพื้น-ผนังสระว่ายน้ำ	ไม่มีคราบ																																								
	4 พื้นกระเบื้องในสระและรอบสระ	ไม่แตก																																								
ความสะอาด	5 ความใสของน้ำ	ใสสะอาด																																								
	6 กลิ่นของน้ำปกติ	ไม่มีกลิ่นจุน																																								
	7 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)	7.2-7.6 (9.00 น.)																																								
	8 ค่าคลอรีนอิสระ (CL)	0.6-1.0 PPM (9.00 น.)																																								
ความสะอาด	9 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)	7.2-7.6 (16.00 น.)																																								
	10 ค่าคลอรีนอิสระ (CL)	0.6-1.0 PPM (16.00 น.)																																								
	11 โซดามะนาว (ลิตร) 100 ลิตรค่า PH ค่ากว่า 7.2																																									
	12 กรดเกลือ (ลิตร) 100 ลิตร ค่า PH สูงกว่าค่ามาตรฐาน																																									
ปริมาณน้ำ	13 เติมน้ำ 90% 150 ลิตร ค่า CL ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน																																									
	14 เติมน้ำ 90% 100 ลิตร ค่า CL สูงกว่าค่ามาตรฐาน																																									
อื่นๆ	15 อุปกรณ์ช่วยเหลือ	ครบและประจำจุด																																								
บันทึกโดย		ช่างประจำอาคาร (08.00 น. - 10.00 น.)																																								
ตรวจสอบโดย		Engineering Operation																																								
		ผู้จัดการอาคาร																																								
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค			บันทึก										บันทึก										บันทึก										บันทึก									
✓ = เป็นไปตาม มาตรฐาน																																										
X = ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน (ให้ระบุการแก้ไข)																																										
C = ต้องเปลี่ยนอะไหล่																																										

Effective Date: 01/01/2020

F-EN-031 Rev.01

Effective Date: 01/01/2020

Effective Date: 01/01/2020

ภาคผนวก ข-7

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บขยะมูลฝอยการกำจัดมูลฝอย



PV6905/20



ที่ กท ๔๓๐๖/ พิเศษ

สำนักงานเขตบางรัก
๕ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด ออริจิน จุฬาสยาม.....เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ดูแล อาคารสถานที่
เลขที่ ๑๖๔ ซอย.....ถนน พระรามที่ ๔ แขวง มหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ ดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอย จากบ้าน/อาคาร เลขที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วมีมูลฝอยไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร/วัน โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป อัตราเดือนละ ๒,๔๐๐ บาท
(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) } 4800 / เดือน
ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยทั่วไป อัตราเดือนละ ๒,๔๐๐ บาท
(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยนำไปชำระได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางรัก หรือชำระโดยทางธนาคารสั่งจ่าย ไปรษณีย์กลางบางรัก ถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางรัก เลขที่ ๕ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ กรณีสั่งจ่ายเป็นเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร” หรือ “BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่อไป

นายวรภัทร พุฒพงษ์รับ
๐๘๖-๔๔๔-๔๔๔๐

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรพิน วัฒนสินธุ์)
ผู้อำนวยการเขตบางรัก

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร. ๐๒ ๒๓๔ ๓๖๐๘
โทรสาร ๐๒ ๒๓๔ ๓๖๐๘

11/3/68 1/28/20/19



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900009922

วันที่ 12 มิถุนายน 2569

สำนักงานเขต

บางรัก

โทร

0 2236 1395

ที่อยู่สำนักงานเขต

5 ถนนสุขุมวิท แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมนิติบุคคลอาคารชุดพาร์ค ออริจิน จุฬาลงกรณ์

ที่อยู่ เลขที่ 168 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ปริมาณมูลฝอย

ทั่วไป 800.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 57,600 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	28,800	ต.ค.	4,800	เม.ย.	4,800
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	28,800	พ.ย.	4,800	พ.ค.	4,800
3			ธ.ค.	4,800	มิ.ย.	4,800
			ม.ค.	4,800	ก.ค.	4,800
			ก.พ.	4,800	ธ.ค.	4,800
			มี.ค.	4,800	ก.ย.	4,800
รวมทั้งสิ้น (บาท)		57,600				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ห้าหมื่นเจ็ดพันหก ร้อยบาทถ้วน

นางสาว ดุสิตา ขาวสะอาด

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 02435122

ผู้รับเงิน

ธนาคาร (Bank) ธ.กรุงเทพ - สาขาถนนกรีนกรีน

พิมพ์เมื่อ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13:53 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ออริจิน จุฬาลงกรณ์ - สามย่าน

inimum Juristic Person

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

mail.com โทรศัพท์ 065-715-6471

ค.ออริจิน จุฬาลงกรณ์

พฤษภาคม พ.ศ. 2569

5 6 9
MM YYYY

35122

หรือผู้ถือ
or bearer

In Amount

บโดย

เยบัญญัติ

ed by)

ro

>

.....)

.....)

ภาคผนวก ข-8

เอกสารการล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ





BWASH TECH CO.,LTD



COMPANY PROFILE

บริษัท บิววช เทค จำกัด



B WASH TECH CO.,LTD

บริษัท บิววช เทค จำกัด
ที่ตั้ง 489 / 64 ม. 6 ต. หัวรอ
อ. เมือง จ. พัทลุง 91000
เลขที่ภาษี 0655564000611



บริการล้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำดี
บ่อคอนกรีต บ่อพักส้วม
ถังแกลบ ถังพักน้ำ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานในพื้นที่ก่อสร้าง




Contact US
Email : bwashtech@gmail.com
Tel: 064-0156956 Rachan
Line: b2581ew



B WASH TECH CO.,LTD

รายงานการดำเนินการล้างบ่อพักน้ำดี

วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.2569



คอนโดมิเนียม ออริจิน จุฬา - สามย่าน

ดำเนินการล้างบ่อพักน้ำดี


บริษัท บิวอชเทค จำกัด

B Watch Tech Company Limited

Founded on March 1, 2021 at No. 489/64, Village No. 6, Hua Ro Sub-district, Mueang District, Phitsanulok Province. Tax ID : 0655564000611



แผนผังขั้นตอนการดำเนินการล้างบ่อพักน้ำดี



B WASH TECH CO.,LTD



BWASHTECH CO., LTD



BWASHTECH CO., LTD

บ่อพักน้ำดี เขตดิน 1

ผลการตรวจวัดก๊าซ	บรรยากาศก่อนเข้าดำเนินการ		บรรยากาศระหว่างดำเนินการ	
	O2 (%)	20.7	O2 (%)	20.6
	LEL (%)	0	LEL (%)	0
	Co (ppm)	0	Co (ppm)	0
	H2S (ppm)	0	H2S (ppm)	0

บ่อพักน้ำดี เขตดิน 2

ผลการตรวจวัดก๊าซ	บรรยากาศก่อนเข้าดำเนินการ		บรรยากาศระหว่างดำเนินการ	
	O2 (%)	20.6	O2 (%)	20.5
	LEL (%)	0	LEL (%)	0
	Co (ppm)	0	Co (ppm)	0
	H2S (ppm)	0	H2S (ppm)	0

บ่อพักน้ำดี คัดฟ้า 1

ผลการตรวจวัดก๊าซ	บรรยากาศก่อนเข้าดำเนินการ		บรรยากาศระหว่างดำเนินการ	
	O2 (%)	20.6	O2 (%)	20.6
	LEL (%)	0	LEL (%)	0
	Co (ppm)	0	Co (ppm)	0
	H2S (ppm)	0	H2S (ppm)	0

บ่อพักน้ำดี คัดฟ้า 2

ผลการตรวจวัดก๊าซ	บรรยากาศก่อนเข้าดำเนินการ		บรรยากาศระหว่างดำเนินการ	
	O2 (%)	20.6	O2 (%)	20.5
	LEL (%)	0	LEL (%)	0
	Co (ppm)	0	Co (ppm)	0
	H2S (ppm)	0	H2S (ppm)	0



BWASH TECH CO., LTD

บ่อพักน้ำดี เขตดิน 1

รายชื่อผู้ควบคุมงาน	1 ราชนันท์ หงษ์นิมิตชัย (certificate)
รายชื่อผู้ช่วยเหลือ	1 ชรวิทย์ ศรีพงษ์เสริฐ (certificate)
ผู้ปฏิบัติงาน	พนักงานจำนวน 2 คน (certificate)
มาตรการความปลอดภัย	1 สีสัน พื้นผิว + เครื่องอุปกรณ์เซฟตี้ 2 ติดแถบระบบ 4 แสงฉุกเฉิน 3 วัสดุอากาศ + เต็มอากาศ
รายการอุปกรณ์ทำความสะอาด	1 ไดโว้ + สายส่งน้ำ 2 แปรงขัด 3 ไม้น้ำ 4 บันไดน้ำ 5 ถังน้ำ + ที่ซัก 6 ผ้า
อุปกรณ์ความปลอดภัย	1 เครื่องวัดอากาศ+พัดลมเติมอากาศ 2 หมวกนิรภัย 3 เบรคเกอร์ RCBO 4 เซฟตี้ PPE 5 สบอร์ตไล่ท 6 รองเท้าบูท ถุงมือ



BWASH TECH CO., LTD

มาตรการความปลอดภัย






วางแผน
คำนวณเพื่อทำนายในการใช้ปริมาณน้ำของอาคารนั้นๆ
วิธีการแก้ไขและเตือนน้ำเข้าบ่อพัก กรณีที่ไม่สามารถเตือนน้ำด้วยระบบเตือนตามปกติ
 อาทิเช่น วาล์วไม่เปิด, เบ็ดน้ำแล้วไหลน้อย, มีไม่สูบน้ำขึ้นไปบ่อพัก, ฟุตวาล์วค้าง ฯลฯ







BWASH TECH CO., LTD

Under ground tank 1







BWASH TECH CO., LTD

Under ground tank 1








BWASH TECH CO. LTD

Under ground tank 1









BWASH TECH CO. LTD

Under ground tank 1





BWASH TECH CO., LTD

Under ground tank 1





BWASH TECH CO., LTD

Under ground tank 2









BWASH TECH CO., LTD

Under ground tank 2








BWASH TECH CO., LTD

Under ground tank 2



Under ground tank 2







BWASH TECH CO. LTD









BWASH TECH CO. LTD

Roof tank 1








BWASH TECH CO. LTD

Roof tank 1





BWASH TECH CO. LTD

Roof tank 1







BWASH TECH CO., LTD

Roof tank 2





BWASH TECH CO., LTD

Roof tank 2



BWASH TECH CO. LTD

Roof tank 2





BWASH TECH CO. LTD

ควรดำเนินการล้างบ่อพักนี้เหมือนปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานสุขอนามัย ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค แบคทีเรีย ลดการสะสมของตะกอน ลดการเกิดเศษหิน ซึ่งป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และทำกันซึมภายในบ่อพัก ป้องกันการรั่วซึม ช่วยลดการกัดกร่อนความเสียหายของโครงสร้าง

Under ground tank 1-2




รายการ	รายละเอียดปัญหาที่พบ	รายละเอียดปัญหาที่พบ
ท่อสำหรับรับน้ำ / เติมน้ำ	มีสนิมขึ้นท่อฟิวส์แข็งแรงแน่น	มีสนิมขึ้นท่ออุกโลยแข็งแรงแน่น
สภาพพื้นผิวภายในแทงค์	กันซึมเสื่อมสภาพ แตกร่อน	พื้นผิวพรุนเป็นเม็ดทราย
ชุดอุกโลย / ชุด Electrode	มีสนิมขึ้นท่ออุกโลยแข็งแรงแน่น	มีสนิม ตะกรันตามข้อต่อ
ตะกอนภายในแทงค์	น้ำตะกอนพุ่งขึ้น	มีสนิมสนิม เสนกันซึม เม็ดทราย



BWASH TECH CO., LTD

Roof tank 1-2

รายการ	รายละเอียดปัญหาที่พบ	รายละเอียดปัญหาที่พบ
ท่อสำหรับรับน้ำ / เติมน้ำ	มีสนิมขึ้นท่อฟิวส์แข็งแรงแน่น	มีสนิมขึ้นท่ออุกโลยแข็งแรงแน่น
สภาพพื้นผิวภายในแทงค์	กันซึมเสื่อมสภาพ แตกร่อน	พื้นผิวพรุนเป็นเม็ดทราย
ชุดอุกโลย / ชุด Electrode	มีสนิมขึ้นท่ออุกโลยแข็งแรงแน่น	มีสนิม ตะกรันตามข้อต่อ
ตะกอนภายในแทงค์	น้ำตะกอนพุ่งขึ้น	มีสนิมสนิม เสนกันซึม เม็ดทราย



BWASH TECH CO., LTD