

บทที่ 4

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโซก) ของบริษัท เอพี (เพชรบุรี) จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการโครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโซก) ของบริษัท เอพี (เพชรบุรี) จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง, น้ำสระว่ายน้ำ และน้ำใช้

- คุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด
- คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ตรวจวัดทุกเดือน) จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ (ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง) ตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ พารามิเตอร์ Alkalinity, Calcium Hardness และ Cyanuric Acid มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- คุณภาพน้ำใช้ บริเวณถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า พารามิเตอร์ Turbidity เดือนมิถุนายน มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- คุณภาพน้ำใช้ บริเวณถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ทั้งนี้โครงการได้ทำการล้างถังเก็บน้ำภายในพื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว และจัดให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการคอยตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำ แนวท่อน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการป้องกันแก้ไข และปรับปรุงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ และน้ำใช้ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับมาตรฐานกำหนด และโครงการจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป